

بسم الله الرحمن الرحيم



دانشگاه هنر اصفهان

دانشکده مرمت

گروه مرمت و احیا بنایا و بافت‌های تاریخی

**پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مرمت و
احیا بناها و بافت‌های تاریخی
[طرح مرمت و حفاظت خانه اربابی خوره]**

استاد راهنما:
دکتر طالبیان

استاد مشاور:
دکتر خوشنویس

پژوهشگر:
مونا امین زاده

پاییز ۱۳۸۸

اظهار نامه دانشجو

اینجانب مونا امین زاده دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مرمت و احیا بناها و بافت‌های تاریخی دانشگاه گروه مرمت بناها و بافت‌های تاریخی دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان به شماره ۹۰۳۱۰۳۱۱۲۰۱۱۸۵ می‌نمایم که تحقیقات ارائه شده در این پایان نامه با عنوان (طرح مرمت و حفاظت خانه اربابی خوره) توسط شخص اینجانب انجام شده و صحت و اصالت مطالب نگارش شده مورد تأیید می‌باشد و در موارد استفاده از کار دیگر حققان به مرجع مورد استفاده اشاره شده است. همچنین گواهی می‌نمایم که مطالب مندرج در پایان نامه تاکنون برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی توسط اینجانب یا فرد دیگری ارائه نشده است و در تدوین متن پایان نامه چارچوب مصوب دانشگاه را به طور کامل رعایت کرده‌ام.

امضاء دانشجو :

١٣٨٨/٦/٣١ تاريخ:

کلیه حقوق مادی مترقب بر نتایج مطالعات،
ابتكارات و نوآوری های ناشی از
تحقیق، همچنین چاپ و تکثیر، نسخه برداری، ترجمه
و اقتباس از این
پایاننامه کارشناسی ارشد، برای دانشگاه هنر
اصفهان حفظ است.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.



دانشگاه هنر اصفهان
دانشکده مرمت
گروه مرمت بنا

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مرمت و
احیا بناها و بافت‌های تاریخی خانم
مونا امین زاده تحت عنوان:

[طرح مرمت و حفاظت خانه اربابی خوره]

ارایه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه به عنوان جشنی
از فعالیتهای تحصیلی لازم برای درجه کارشناسی ارشد که در
تاریخ 1387/7/7 توسط هیأت داوران زیر بررسی و با نمره
درجه به تصویب نهایی رسید.

- استاد راهنمای پایان نامه آقای دکتر طالبیان
با مرتبه علمی امضاء
- استاد مشاور پایان نامه آقای دکتر خوشنویس
با مرتبه علمی امضاء
- استاد داور داخل گروه آقای مهندس نسیم جعفری
با مرتبه علمی امضاء
- استاد داور خارج از گروه آقای مهندس اسفنجاری
با مرتبه علمی امضاء

امضای مدیر گروه

تقدیم اثر

این اثر را به همسر عزیزم تقدیم می کنم به خاطر تمامی
حمایت ها و همکاریهای ایشان در پیش بردن و اتمام رساله.

نگارنده ، ۱۳۸۸/۶/۳۱

سپاسگزاری

ابتدا از جناب آقای دکتر طالبیان استاد راهنمای گرانقدر کمال تشکر را دارم بابت راهنمایی ها و زحمات ایشان و همچنین جناب آقای دکتر خوشنویس مشاور پایان نامه.

از سازمان ها و ارگان های دولتی بابت اطلاعات و آزمایشاتی که در رابطه با این پروژه در اختیار اینجانب قرار داده اند، سازمان نقشه برداری، زمین شناسی سازمان میراث فرهنگی تهران و استان مرکزی لازم می دانم که تشکر کنم.

از همسر عزیزم ، خانواده مهربانم بابت محبت و حمایت هایشان ، دوستان آقای مهندس بهرام بیگی ، خانم مهندس هما سعادت ، خانم مهندس مهری مدادح ، آقای مهندس سیاه پوش ، آقای مهندس رحیمی کمال تشکر را دارم .

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

فصل اول: شناخت.....	۱۰
۱-۱-شناخت استان مرکزی.....	۲
۲-۱-۱. تقسیمات اداری و سیاسی	۲
۲-۱-۲. مشخصات جغرافیایی	۲
۳-۱-۱. راه ها و ارتباطات	۳
۴-۱-۱. ناهمواریها	۳
۵-۱-۱. آب و هوای	۴
۶-۱-۱. صنایع و معادن	۵
۷-۱-۱. لرزه خیزی منطقه	۶
۸-۱-۱. مکان های دیدنی و تاریخی	۶
۹-۱-۱. کشاورزی و دامداری	۷
۱۰-۱-۱. جغرافیای تاریخی استان	۷
۱۱-۲-۱. شناخت شهرستان محلات.....	۱۰
۱۲-۲-۱. جغرافیای شهر	۱۰
۱۳-۲-۱. وجه تسمیه محلات	۱۰
۱۴-۲-۱. تاریخچه ۱	۱۱
۱۵-۲-۱. امکانات اقتصادی	۱۱
۱۶-۳-۱. خوره	۱۴
۱۷-۳-۱. موقعیت جغرافیائی خوره	۱۴
۱۸-۳-۱. وجه تسمیه خوره	۱۷
۱۹-۳-۱. پیشینه تاریخی خوره	۱۷
۲۰-۳-۱. آثار دوره اسلامی خوره	۲۱
۲۱-۴-۱. مطالعه و شناخت خانه اربابی خوره	۲۶
۲۲-۴-۱. فصل اول کاوش در خوره سال ۱۳۳۵ به سرپرستی مرحوم دکتر حاکمی	۲۶
۲۳-۴-۱. فصل دوم کاوش در خوره سال ۱۳۵۵ به سرپرستی آقای دکتر هبر نقل قول از گزارش دکتر هبر	۱
۲۴-۴-۱. فصل سوم کاوش در خوره سال ۱۳۷۵ به سرپرستی آقای دکتر رهبر نقل قول از گزارش دکتر رهبر	۳۸
۲۵-۴-۱. فصل چهارم کاوش در خوره به نقل از گزارش دکتر رهبر	۴
۲۶-۴-۱. فصل پنجم کاوش در خوره به نقل از گزارش دکتر رهبر	۵۸
۲۷-۴-۱. تأمین نور در بنای خوره	۷۹
۲۸-۴-۱. اسناد و مدارک تاریخی در خصوص محوطه خوره (عکس ها، گراورها، طرحها و نقشهای تهیه شده از سوی سیاحان	۸۲

۸	۱-۴-۱. گرد آوری نظرات و دیدگاه های کارشناسان و نظریه پردازان در رابطه باعotive خوره
۹۴	
۸	۱-۵-۱-۱-بررسی جایگاه ستون در معماری
۹۶	
۸	۱-۵-۱-۲-معماری اورارتوا
۹۶	
۸	۱-۵-۱-۳-معماری پارسی
۹۷	
۸	۱-۵-۱-۴-جایایه معماری هخامنشی و یونانی
۹۹	
۹	۱-۶-۱-بررسی سبکی معماری پارتی
۱۰۵	
۹	۱-۶-۱-۱-اقوام و نژاد پارتها
۱۰۵	
۹	۱-۶-۱-۲-معماری پارتی
۱۰۵	
۹	۱-۶-۱-۳-نیارش در معماری پارتی
۱۰۹	
۹	۱۱۲ فصل دوم: آسیب شناسی
۱۰	
۱۱	-۱-
۱۱۳	سنگ شناسی
۱۱۳	۱-۱-۱-تعریف سنگ
۱۱۳	۲-۱-۱-طبقه‌بندی زمین‌شناسی سنگ‌ها
۱۱۴	۲-۱-۲-طبقه‌بندی مهندسی سنگ‌ها
۱۱۴	۳-۱-۲-طبقه‌بندی بافتی سنگ‌ها
۱۱۴	۴-۱-۲-طبقه‌بندی آهکی
۱۱۴	۵-۱-۲-سنگ‌های کربناته (آهکی)
۱۱۵	۶-۱-۲-رسوبات کربناته
۱۱۶	۷-۲-۲-عوامل آسیبرسان به گونه سنگ
۱۱۷	۱-۲-۲-فرسایش و هوازدگی
۱۱۸	۲-۲-۲-عملکرد فیزیکی آب
۱۱۹	۳-۲-۲-تبخیر
۱۲۰	۴-۲-۲-یخ‌بندان
۱۲۱	۵-۲-۲-باران
۱۲۲	۶-۲-۲-تبلور نمک (نمک شوره‌ها)
۱۲۳	۷-۲-۲-باد
۱۲۴	۸-۲-۲-تغییرات دما
۱۲۴	۹-۲-۲-شوك حرارتی
۱۲۵	۱۰-۲-۲-تأثیر نور بر روی سنگ
۱۲۶	۱۱-۲-۲-عوامل شیمیایی
۱۲۷	۱۲-۲-۲-آلودگی هوا (آلاینده‌های جوی)
۱۲۸	۱۳-۲-۲-اخلال‌پذیری سنگ‌های آهکی
۱۲۹	۱۴-۲-۲-عوامل بیولوژیکی
۱۳۰	۱۵-۲-۲-عوامل انسانی
۱۳۱	۱۶-۲-۲-فرسودگی ناشی از استخراج سنگ
۱۳۲	۱۷-۲-۲-خریب سنگ در اثر جابه‌جاویی به محل دیگر
۱۳۳	-۳-۲-عوامل آسیب رسان به دیوارهای خشتی
۱۳۴	-۴-۲-آنالیزهای دستگاهی و آزمایشگاهی و مستندنگاری

۱۴۳	۱-۴-۲	۱-۴-۲. مطالعات سنگ
۱۴۳	۲-۴-۲	۲-۴-۲. بررسی میدانی
۱۴۴	۳-۴-۲	۳-۴-۲. غونه برداری
۱۴۵	۴-۴-۲	۴-۴-۲. آنالیز پتروگرافی
۱۴۶	۵-۴-۲	۵-۴-۲. آنالیز XRD و نقش آن در بررسی سنگها
۱۴۷	۶-۴-۲	۶-۴-۲. آنالیز XRF و تاثیر آن بر روی سنگها
۱۴۷	۷-۴-۲	۷-۴-۲. آنالیز SEM و نقش آن در بررسی سنگها
۱۴۹	۸-۴-۲	۸-۴-۲. بررسی مقاومت مکانیکی سنگ
۱۵۰	۹-۴-۲	۹-۴-۲. آزمایشات شیمیایی
۱۵۶	فصل سوم: طرح حفاظت و مرمت	
۱۵۷	۱-۳	- نگرشی بر تکنیک سوات (SWT)
۱۵۷	۱-۱-۳	۱-۱-۳. شرح اقدام
۱۵۷	۲-۱-۳	۲-۱-۳. شناسائی و ارزیابی عوامل بیرونی
۱۵۹	۳-۱-۳	۳-۱-۳. پیش‌بینی عوامل بیرونی
۱۶۰	۴-۱-۳	۴-۱-۳. شناسایی عوامل درونی
۱۶۱	۵-۱-۳	۵-۱-۳. تدوین راه بردها و خط مشی ها
۱۶۳	۲-۲-۳	۲-۲-۳. ضوابط و مقررات عرصه و حریم خانه اربابی و
۱۶۳	محوطه تاریخی خوره	
۱۶۳	۱-۲-۳	۱-۲-۳. عرصه اثر
۱۶۳	۲-۲-۳	۲-۲-۳. حریم درجه یک اثر
۱۶۳	۳-۲-۳	۳-۲-۳. حریم درجه دوم اثر
۱۶۵	۳-۳	- ۳-۳. مبانی تحقیق پژوهی ایجاد سایت موزه محوطه تاریخی
۱۶۵	خوره	
۱۶۵	۱-۳-۳	۱-۳-۳. تعریف موزه
۱۶۵	۲-۳-۳	۲-۳-۳. اشاره‌ای کوتاه به پیشینه موزه‌های
۱۶۵	باستان‌شناسی و هنر در ایران	
۱۶۶	۳-۳-۳	۳-۳-۳. طبقه‌بندی موزه‌ها
۱۶۷	۴-۳-۳	۴-۳-۳. فضای فیزیکی موزه
۱۷۱	۵-۳-۳	۵-۳-۳. مراکز جنوبی موزه
۱۷۱	۶-۳-۳	۶-۳-۳. نحوه نایش آثار
۱۷۳	۷-۳-۳	۷-۳-۳. موزه‌ی روانشناسی و معماری
۱۷۴	۸-۳-۳	۸-۳-۳. روانشناسی ادراک و رفتار
۱۷۵	۹-۳-۳	۹-۳-۳. مسیر حرکت در موزه
۱۷۵	۱۰-۳-۳	۱۰-۳-۳. نتیجه گیری
۱۷۹	۴-۴-۳	- ۴-۴-۳. راهکارهای حفاظتی، مرمتی پیشنهادی در رابطه با
۱۷۹	سایت موزه خوره	
۱۷۹	۱-۴-۳	۱-۴-۳. ایجاد پوشش حفاظتی ثابت با استفاده از
۱۸۰	سازه‌های فضاکار در مقابله با عوامل فرساینده محیطی	
۱۸۰	۲-۴-۳	۲-۴-۳. ایجاد پوشش حفاظتی فصلی با استفاده از
۱۸۰	سازه‌های بادی	

۳-۴-۳. ایجاد مانع و کنترل تردد به اثر (تعیین حدوده فنس کشی ۱۸۵
۴-۴-۳. استفاده از رزین های سلیکونی در خصوص آب گریز کردن سطوح ۱۸۶
۵-۴-۳. آلترناتیو های اطلاع رسانی در محوطه در باره اثر ۱۸۶
۶-۴-۳. آلترناتیو های چیدمان عناصر موجود و ایجاد شرایط موزه ای اثر ۱۸۷
۷-۴-۳. احیاء و بازسازی مجازی با استفاده از نورپردازی لیزری ۱۸۸
۵-۳ - راهکار حفاظتی و مرمتی دیوارهای خشتی خانه اربابی خوره ۱۹۰
۶-۳ - راهکارهای حفاظتی و مرمتی ستونهای سنگی خوره ۱۹۱
۱-۶-۳ . مراحل حفاظت از آثار سنگی ۱۹۱
۱۰-۶-۳ معرفی برخی مواد استحکام بخش در حفاظت سنگ ۱۹۵
۳-۶-۳ . رفتارهای استحکام بخشی ۱۹۴
۴-۶-۳ . مراحل اجرای طرح آناستیلوز ستون های سنگی فرو ریخته در محوطه تاریخی خوره ۱۹۶

فهرست جدول ها

صفحه

عنوان

جدول (۱-۲) جدول آسیب های واردہ بر خانه اربابی خورهه	۱۴۲
جدول (۲-۲) مراحل نمونه برداری سنگ از ستون	۱۴۵
جدول (۳-۲) آنالیز نمونه شماره ۲۵ سنگ خورهه، وجود رگه های سیلیسی رادرон بافت آهکی نشان می دهد	۱۴۸
جدول (۴-۲) آنالیز نمونه شماره ۱ سنگ خورهه که عناصر تشکیل دهنده را نشان می دهد:	۱۴۸
جدول (۵-۲) آنالیز دیگری از نمونه شماره ۲ سنگ خورهه، عناصر تشکیل دهنده وجود آلودگی سطحی و نمک ها را نشان داده است	۱۴۹
جدول (۶-۲) سری موس براي تعیین درجه سختی کانیها	۱۵۰
جدول (۷-۲) آنالیز دیگری از نمونه شماره ۱ سنگ خورهه، عناصر تشکیل دهنده نشان داده شده است	۱۵۴
جدول (۸-۲) آنالیز از نمونه شماره ۳ سنگ خورهه، عناصر تشکیل دهنده نشان داده شده است	۱۵۵
جدول (۱-۳) فهرستی از تهدیدها و فرصلت های منطقه	۱۵۸
جدول (۲-۳) فهرستی از تهدیدها و پیامدهای منطقه	۱۵۹
جدول (۳-۳) فهرستی از ضعف ها و قوت ها منطقه	۱۶۰
جدول (۴-۳) فهرستی از راهبردهای حفاظتی، مرمتی منطقه	۱۶۱

فهرست شکل ها

عنوان	صفحه
شکل (۱-۱) زیرسازی کرسی ستون ها و محل قرار گرفتن ستون ها و جرزها	۴۱
شکل (۲-۱) نمای ایوان ستون دار	۴۱
شکل (۳-۱) طرح سر ستون های خوره	۴۲
شکل (۴-۱) طرح پایه جرز و پایه سر ستون خوره	۵۲
شکل (۵-۱) عکس بازسازی شده از کاخ نسا	۸۰
شکل (۶-۱) توپوگرافی و پلان عکس معبد دیونیوس خوره	۸۴
شکل (۷-۱) طرح سر ستون ها و جرزهای خوره	۸۴
شکل (۸-۱) طرح ستون ها و جرزهای خوره	۸۴
شکل (۹-۱) نامه اداره کل باستان شناسی در مورد مرمت ستون ها به وسیله رئیس فرهنگ محلات	۸۵
شکل (۱۰-۱) نقشه یک معبد اورارتی، در معماری پیش از پارسی استفاده از تیر و ستون و سر ستون های پیچک دار رایج بوده	۹۹
شکل (۱۱-۱) طرح پیچکهای سر ستون های هخامنشی در شوش	۹۸
شکل (۱۲-۱) بازسازی سر ستون ایونی که در قرن هفتم پیش از میلاد نقش آن در مقبره صخره ای قیزقاپان دیده می شود	۹۸
شکل (۱۹-۱) نمای معبد پارتون، آکروپلیس، آتن، با ستون ها و سر ستون هایی به شیوه دوریک، به نسبت قطر ستون، ارتفاع، و فاصله بین دهانه ها توجه شود. بنای یونانی بلافاصله بدون هیچ واسطه ای از سطح زمین می رویند	۱۰۰
شکل (۱۴-۱) یونان، آکروپولیس آتن، پارتون، در این ساختمان فاصله ستون ها بسیار کمتر از خت جمშید است	۱۰۰
شکل (۱۵-۱) روش اجرای تاق آهنگ به شیوه ضربی، روش اجرای یک نوع تاق و تویزه در الحضرا	۱۰۷
شکل (۱۶-۱) فرم پایه و شالی ستون های خوره کاملا مشابه و قابل قیاس با نمونه های هخامنشی	۱۱۰
شکل (۱۷-۱) سه بعدی خانه اربابی خوره، وضع موجود ...	۱۱۱
شکل (۱۸-۱) وضعیت دیواره ها و قلمه ستون های موجود	۱۱۱
شکل (۱۹-۱) وضع موجود ایوان ستوندار	۱۱۱
شکل (۲۰-۱) وضع موجود دو ستون بر پا خانه اربابی خوره	۱۱۱
شکل (۱-۲) طرح شماتیکی از اثرات هوازدگی و گسترش هوازدگی در سنگ و ضرورت انجام فعالیتهای مرمتی ...	۱۱۸

- شکل (۲-۲) طرح شماتیکی از اثرات یخبندان در سنگ . ۱۲۱
- شکل (۳-۲) نمودار عناصر تشکیل دهنده غونه ۱۴۸
- شکل (۴-۲) نمودار عناصر تشکیل دهنده غونه دیگری از شماره ۲ ۱۴۹
- شکل (۵-۲) نمودار عناصر تشکیل دهنده غونه دیگری از شماره ۱۵۴
- شکل (۶-۲) نمودار عناصر تشکیل دهنده غونه شماره ۱۵۵ ..۳
- شکل (۱-۳) نمودار فرایند به کارگیری تکنیک سوات و چگونگی تولید راه بردا ۱۶۲
- شکل (۲-۳) طرح پیشنهادی جهت بازسازی مجازی چهار ستون با نور پردازی لیز . ۱۸۸

فهرست نقشه ها

عنوان	صفحة
نقشه (۱-۱) موقعیت استان مرکزی در کشور ۲	
نقشه (۲-۱) حدود، شهرستان ها و همسایه های استان مرکزی ۲	
نقشه (۳-۱) موقعیت استان مرکزی در ارتباط با استان های دیگر کشور ۳	
نقشه (۴-۱) انواع راههای ارتباطی داخلی استان مرکزی ۳	
نقشه (۵-۱) توپوگرافی استان مرکزی ۳	
نقشه (۶-۱) تنوع آب و هوایی در استان مرکزی ۴	
نقشه (۷-۱) موقعیت قرارگیری شهرستان محلات در نقشه خطر لرزه ای کشور ۶	
نقشه (۸-۱) وضعیت استان مرکزی فعلی در زمان دولت ماد ۷	
نقشه (۹-۱) وضعیت استان مرکزی فعلی در زمان سلوکیان ۸	
نقشه (۱۰-۱) وضعیت استان مرکزی فعلی در زمان اشکانیان ۹	
نقشه (۱۱-۱) وضعیت استان مرکزی فعلی در زمان اردشیر و شاپور اول ساسان ۹	
نقشه (۱۲-۱) بخش های شهرستان محلات ۱۰	
نقشه (۱۳-۱) موقعیت شهرستان محلات در استان مرکزی ۱۰	
نقشه (۱۴-۱) راهها و دسترسی به خوره ۱۴	
نقشه (۱۵-۱) پلان بقعه امامزاده ۲۲	
نقشه (۱۶-۱) پلان کاوش های سال ۱۳۳۵ خوره ۲۷	
نقشه (۱۷-۱) پلان و نمای ایوان ستوندار (قسمت جنوبی بنا) خوره ۲۸	
نقشه (۱۸-۱) دو راهرو شماره ۲ در ضلع شرقی و ۹ در ضلع غربی ایوان ارتباط قسمت جنوبی(بیرونی) را با ضلع شمالی (اندرونی) و همچنین خارج بنا میسر می سازند.... ۲۹	
نقشه (۱۹-۱) اتاق مرکزی و دو اتاق جانبی آن در پشت ایوان ستوندار در پلان قابل ملاحظه می باشد ۳۲	
نقشه (۲۰-۱) اتاق های خانه و راهرو ها شماره گذاری شده اند و همچنین عرض جرز های خارجی و داخلی اصلی اندازه گذاری شده اند..... ۳۶	
نقشه (۲۱-۱) نقشه تپه باستانی و شبکه بندهی آن در سال ۳۹	
نقشه (۲۲-۱) پلان ایوان و اطاق های پشت آن ۴۳	
نقشه (۲۳-۱) نقشه شبکه بندهی کل محوطه در سال ۱۳۵۵ که در کاوش های سال ها بعدی نیز بر همین اساس ادامه یافته است ۵۴	
نقشه (۲۴-۱) پلان ترانشه های حفاری شده سال ۱۳۷۵ ... ۵۴	

- نقشه (۲۵-۱)** موارد مشخص شده در پلان از نظر دکتر رهبر وجود ندارند ۶۰
- نقشه (۲۶-۱)** نقشه ترسیم شده توسط نگارنده بر اساس نقشه تهیه شده توسط دکتر رهبر ۶۲
- نقشه (۲۷-۱)** پلان کاخ شوش ۹۷
- نقشه (۲۸-۱)** یونان، بنای تلستریون الوزیس، با طراحی شبیه به آپادانا ۱۰۵
- نقشه (۲۹-۱)** پلان خانه اربابی خورخه ۱۰۸
- نقشه (۱-۳)** تعیین عرصه، حریم درجه ۱ و ۲ خانه اربابی و محوطه خوره ۱۶۴
- نقشه (۲-۳)** طرح پیشنهادی ایجاد سایت موزه محوطه تاریخی خوره ۱۷۷
- نقشه (۳-۳)** پلان مسیر بازدید در سایت موز محوطه تاریخی خوره ۱۷۸
- نقشه (۴-۳)** پلان تعیین محدوده جهت فنss کشی ۱۸۶
- نقشه (۵-۳)** نور پردازی سایت موزه و بازسازی مجازی ستون های فروریخته با استفاده از نور ۱۸۹
- نقشه (۶-۳)** خوه اجرای خوانساری دیوارهای خشتی ۱۹۰
- نقشه (۷-۳)** نمای شرقی وضعیت ستون های موجود، مقیاس ۱۰۰/۱۸۹۱

فهرست عکسها

عکس

عنوان

عکس (۱-۱) صنایع پیرامون محوطه خورهه ۵	عکس (۱۵-۱) نمونه های دیگری از سفال های منقوش شهریاری ۱۸
عکس (۲-۱) پرورش انواع گل در شهرستان محلات ۱۲	عکس (۱۶-۱) سفال های غیر منقوش شهریاری ۱۸
عکس (۳-۱) بنای باستانی خورهه در شمال شرق شهرستان محلات ۱۲	عکس (۱۷-۱) نمونه های دیگری از سفال های منقوش شهریاری ۱۸
عکس (۴-۱) آتشکده آتشکوه در ۵ کیلومتری جاده نیمور به دلیجان و در جاوارت روستای آتشکوه ۱۲	عکس (۱۸-۱) سفال های دوده کاری ۲۰
عکس (۵-۱) مسجد جامع محلات ۱۲	عکس (۱۹-۱) نمایی از قلعه گردان ۲۰
عکس (۶-۱) چشمه آب گرم و سرچشمہ محلات ۱۲	عکس (۲۰-۱) دیوار باقی مانده از قلعه گردان ۲۰
عکس (۷-۱) موقعیت خورهه و کوه های اطراف آن ۱۵	عکس (۲۱-۱) سنگ قبر متعلق به شاهزاده امامزاده شاهزاده ابوالقاسم ۲۲
عکس (۸-۱) سیمای روستای خورهه ۱۶	عکس (۲۲-۱) سنگ قبر متعلق به شاهزاده ابوالقاسم ۲۲
عکس (۹-۱) کوههای خورزن دید از روستا به سمت شمال ۱۶	عکس (۲۳-۱) سنگ قبرهای صندوقی شکل یکی به تاریخ ۱۰۳۴ و دیگری ۱۰۳۱ هجری قمری ۲۲
عکس (۱۰-۱) قلعه و خانه قدیمی روستای خورهه ۱۶	عکس (۲۴-۱) متن نوشته بر سنگ قبر آقامحمدابن خواجه عزیز الله ۲۴
عکس (۱۱-۱) سیمای بافت قدیمی روستای خورهه ۱۶	
عکس (۱۲-۱) رودخانه و پل روستای خورهه ۱۶	
عکس (۱۳-۱) سیمای باستانی خورهه ۱۶	
عکس (۱۴-۱) سفال های پیش از تاریخ مربوط به محوطه شهریار ۱۷	

- عکس (۲۵-۱) نقوش کشیده شده بر صخره به سبک پیش از تاریخ ۲۴
- عکس (۲۶-۱) حدیثی از حضرت محمد (ص) که بر سنگی بالای چشمہ نقر شده است است ۲۴
- عکس (۲۷-۱) عکس هوایی خورهه ، سال ۱۳۷۷ ، موقعیت میلونا ، شهریاری ، امامزاده ۲۵
- عکس (۲۸-۱) عکس هوایی بخش خورهه ، سال ۱۳۷۷ ۲۵
- عکس (۲۹-۱) منظره ای مربوط به قسمت مرکزی خانه اربابی خورهه که در سال ۱۳۳۵ کاوش و رها شده سپس به این شکل در سال ۱۳۵۵ در آمده است ۳۹
- عکس (۳۰-۱) منظره ای مربوط به حیاط خانه اربابی خورهه که در سال ۱۳۳۵ کاوش و رها شده سپس به این شکل در سال ۱۳۵۵ در آمده است ۴۰
- عکس (۳۱-۱) زیرسازی کرسی ستون های نمای ایوان با چهار ردیف سنگ کار شده است ۴۰
- عکس (۳۲-۱) زیرسازی سمت دیگر ایوان با قطعات سنگ و گچ ۴۲
- عکس (۳۳-۱) ستون های پا برجا و کرسی زیر ستون ها ۴۲
- عکس (۳۴-۱) جرز غربی دید از جنوب-دیوار غربی حیاط به این قسمت متصل می شده است ۴۲
- عکس (۳۵-۱) جرز غربی دید از جنوب-دیوار غربی حیاط به این قسمت متصل می شده است ۴۲
- عکس (۳۶-۱) قطعه سنگ حجاری شده که بالای جرز قرار می گرفته است ۴۳
- عکس (۳۷-۱) پایه یکی از ستون های پا برجا-شبیه به زیر ستون های هخامنشی ۴۳
- عکس (۳۸-۱) قطعه سنگ حجاری شده مربوط به بالای جرز-مکشوفه در نزدیکی غسالخانه ۴۳
- عکس (۳۹-۱) جرز سمت جنوب ایوان-دید از غرب ۴۴
- عکس (۴۰-۱) ستون های خورهه-هر ساقه ستون از ۶ قطعه تشکیل شده است ۴۴
- عکس (۴۱-۱) هر ساقه ستون جهت ایستایی و اتصال به بخش زیرین و بخش فوقانی، حفره ای در مرکز خود جهت قرار دادن چوبی دارد ۴۴
- عکس (۴۲-۱) یکی از سرستون هایی که در محوطه افتاده است ۴۵
- عکس (۴۳-۱) دیوارهای بنا کلا با خشت های $10 \times 40 \times 40$ سانتیمتر ساخته شده اند ۴۶
- عکس (۴۴-۱) تالار مرکزی حدود ۵۵ سانتیمتر از کف ایوان گودتر است که توسط پله سراسری به آن راه می یافته است ۴۶
- عکس (۴۵-۱) رنگ های الوان بر روی دیوار گچی تالار مرکزی به منظور حفاظت با گونیپوشانیده شده است ۴۶

- عکس (۴۶-۱) قطعات گچ های رنگی که در تالار مرکزیدر سال ۱۳۵۵ کشف شده اند.....
عکس (۴۷-۱) پایه ستون مربوط به تالار مرکزی-ساقهستان احتمالاً از چوب بوده است.....
عکس (۴۸-۱) دروازه ورودی اصلی واقع در جنوب غربی جمجمه-کف آستانه با سنگ های بزرگ مفروش شده است...
عکس (۴۹-۱) مرمت و بازسازی اطاق های جنوبی پشت ایوان ۴۸
عکس (۵۰-۱) منظره ای از انجام مرمت و بازسازی اطاق های پشت ایوان...
عکس (۵۱-۱) کوره آهک پزی که بسیاری از اجزا معماری خوره را بدل به آهک کرده است...
عکس (۵۲-۱) ایوان ستوندار خوره-اجزا مختلف معماری سنگی از جمله پایه یکی از ستون ها در عکس دیده می شود
عکس (۵۳-۱) اجاق ها و یا کوره های مکشوفه در ترانشه C8 ..
عکس (۵۴-۱) تدبین های اسلامی در ترانشه های D8 و واقع در حیاط C8
عکس (۵۵-۱) هنگام تدبین اغلب قطعه ای از سنگ سبزرنگ در جلو دهان یا پشت سر جسد قرار می دادند.....
عکس (۵۶-۱) زیر سازی دیوار ۲۰۰۸ مربوط به مرحله بعد از تخریب بنای ستوندار...
عکس (۵۷-۱) دیوار خشته ۲۰۲۲ که عمود بر ایوان ستوندار و دیواره ۲۰۲۰ می باشد. این دیوار مربوط به مرحله بعد از تخریب بنای ستوندار است...
عکس (۵۸-۱) بخشی از دیواره مربوط به مصتبه سازی حیاط (دیواره ۲۰۲۰) که به موازات ایوان در سرتاسر طول ایوان به چشم می خورد.....
عکس (۵۹-۱) بقایای طاق موجود بر روی درگاه یک اطاق. ۷
عکس (۶۰-۱) انواع سفال های لعابدار دوره اشکانی و اسلامی خوره ...
عکس (۶۱-۱) اشیا کوچک به دست آمده در کاوش سال ۱۳۷۵ ..
عکس (۶۲-۱) قطعات مختلف سفال های نوع کلینکی-نقوش تزیینی کنده بر روی آنها ...
عکس (۶۳-۱) شالوده سنگی و خشت های به کار رفته در دیوار ۱۰۱ (نمای خارجی دیوار) ۶۱
عکس (۶۴-۱) دیوار ۱۰۱ و ساخت وسازهای بخش غربی آن.... ۶۲
عکس (۶۵-۱) نمای کلی از دیوار ۱۰۱ و شالوده سنگی آن... ۶۳
عکس (۶۶-۱) دیوار ۱۰۲ نیز با خشت هایی به ابعاد $۱۵*۴۰*۴۰$ سانتی متر ساخته شده است.....
عکس (۶۷-۱) بقایای گچ رنگی بر روی دیوار شماره ۱۰۲ در اطاق ۱۳۷ که دیوار اتاق را تزیین می کرده است...
عکس (۶۸-۱) سنگ جلو آستانه ورودی به بخش اندرونی... ۶۴

- عکس (۶۹-۱) آستانه ورودی به بخش اندرونی و جای پاشنه در ۶۴
- عکس (۷۰-۱) قطعات سنگ های لشه بکاررفته در شرق و جنوب شرقی اطاق ۶۵
- عکس (۷۱-۱) بقایای دیوار خشتی ۱۳۱ ۶۶
- عکس (۷۲-۱) در پای دیوار جنوبی اطاق ۱۱۶ (آشپزخانه) دو فضای سوخته ملاحظه می شود، که کاربری اجاق داشته اند ۶۶
- عکس (۷۳-۱) اطاق ۱۱۶ و چاهی که در کنار ورودی گذاشده است ۶۶
- عکس (۷۴-۱) وضعیت کف اطاق ۱۲۴ در قسمت شمال غربیکه از ردیف خشت پوشیده شده است ۶۷
- عکس (۷۵-۱) وضعیت اتاق ۱۳۷ بعد از کاوش ۶۸
- عکس (۷۶-۱) لایه های تعمیری گچ قرمز رنگ و سیم گل (گل سفید) روی دیوار اطاق ۱۷۱ ۶۹
- عکس (۷۷-۱) بخش شمالی دیوار غربی اطاق ۱۷۱ فرو ریخته است ۷۰
- عکس (۷۸-۱) یکی از قبور اسلامی مکشوفه ۷۱
- عکس (۷۹-۱) کف اطاق ۱۹۱ با سنگهای تخت و حجاری شده تراورتن فرش شده است، سنگهای بزرگ و کوچک را جفت و جور کرده و به وسیله گچ تثبیت کرده اند ۷۱
- عکس (۸۰-۱) در دیوار شرقی اطاق ۱۹۱ (چپ عکس) هماهنگبا کف یک ردیف سنگ کار شده است ۷۲
- عکس (۸۱-۱) قطعات گچ مربوط به قرنیز را جهت مسدود کردن پشت اطاق استفاده کردند ۷۲
- عکس (۸۲-۱) ورودی به اطاق ۱۹۶ در گوش های جنوب غربی در انتهای راه رو ۷۳
- عکس (۸۳-۱) در انتهای شرقی راه رو ۱۵۶ با وجود انداود گچ ارتباط آن با راه رو ۱۳۸ منتفی می باشد ۷۴
- عکس (۸۴-۱) در جبهه غربی دیوار ۱۵۱ که دیوار غربی حیاط نیز می باشد، هیچگونه نشانه ای از درگاه وجود ندارد ۷۵
- عکس (۸۵-۱) ارتفاع بیش از ۴۰ سانتی متر نسبت به کف راه رو وجود درگاه را منتفی می نمود ۷۶
- عکس (۸۶-۱) وضعیت حیاط خلوت قبل از کاوش سال ۸۲، که پیش از این در بخش غربی هیچگونه کاوشی صورت نگرفته بود ۷۷
- عکس (۸۷-۱) دیوار شمالی حیاط خلوت لوکوس ۱۵۰ و اجاقی در کف حیاط خلوت کشف گردید ۷۸
- عکس (۸۸-۱) عکسی از دیوار جنوبی حیاط خلوت یالوکوس ۱۵۲
- عکس (۸۹-۱) درگاه ورودی حیاط خلوت در ضلع جنوبی که به وسیله سنگ مکعب شکلی مسدود شده است ۷۹
- عکس (۹۰-۱) تامین نور از سقف کلیسا ای روستای چناق چیش با همت زیادی به بنای نسا دارد ۸۱