





دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی معدن، متالورژی

پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

ایجاد لایه دوتایی نیتریدی TiN روی فولاد DIN 1.2344 به روش نیتروژن دهی
PACVD و پلاسمایی

نگارش

قاسم ساعت چیان

استاد راهنما

دکتر فرزاد محبوبی

استاد مشاور

دکتر شاهرخ آهنگرانی

بسمه تعالی



تاریخ:

شماره:

معاونت پژوهشی
فرم پژوهه تحصیلات تکمیلی ۷

فرم اطلاعات پایان نامه کارشناسی - ارشد و دکترا

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

مشخصات دانشجو:

معادل

بورسیه

دانشجوی آزاد

نام و نام خانوادگی: قاسم ساعت چیان

شماره دانشجویی: ۸۵۱۲۰۴۶ دانشکده: مهندسی معدن و متالورژی رشته تحصیلی: شناسایی و انتخاب مواد مهندسی گروه: متالورژی

مشخصات استاد راهنما:

درجه و رتبه: دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

نام و نام خانوادگی: دکتر فرزاد محبوی

درجه و رتبه:

نام و نام خانوادگی:

مشخصات استاد مشاور:

درجه و رتبه: استادیار

نام و نام خانوادگی: دکتر شاهرخ آهنگرانی

درجه و رتبه:

نام و نام خانوادگی:

عنوان پایان نامه به فارسی:

ایجاد لایه دوتایی نیتریدی-TiN- روی فولاد DIN 1.2344 به روش نیتروژندهی پلاسما و PACVD

عنوان پایان نامه به انگلیسی:

Duplex layer formation of nitrided and TiN layers on DIN 1.2344 steel using plasma nitriding and PACVD methods

سال تحصیلی: ۱۳۸۷

دکترا

ارشد

کارشناسی

نظری

توسعه‌ای

بنیادی

کاربردی

تاریخ شروع: ۱۳۸۶/۹/۲۶ تاریخ خاتمه: ۱۳۸۷/۱۱/۵ تعداد واحد: ۶ سازمان تأمین کننده اعتبار:

واژه‌های کلیدی به فارسی: فولاد گرم کار H13، نیتروژندهی پلاسمایی، رسوب‌دهی شیمیایی از بخار به کمک پلاسمایی، چرخه کاری

واژه‌های کلیدی به انگلیسی: H13 hot working steel, plasma nitriding, plasma assisted chemical vapor deposition (PACVD), duty cycle

| مشخصات ظاهری | تعداد صفحات ۱۱۱ | تصویر ● جدول ● نمودار ● نقشه ○ واژه‌نامه ○ | تعداد مراجع ۴۸ | تعداد صفحات ضمائم |
|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------|
| زبان متن | یادداشت | فارسی ● انگلیسی ○ | چکیده | فارسی ● انگلیسی ○ |

نظرها و پیشنهادها به منظور بهبود فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه

استاد:

دانشجو:

تاریخ: امضاء استاد راهنما:

تقدیر و تشکر

با حمد و سپاس به درگاه ایزد منان

بر خود لازم می داشم تا به این وسیله از تمامی عزیزانی که همواره در طول زندگی و در راه کسب علم و دانش مشوق و یاور من بوده‌اند و به نوعی بر اندوخته‌های علمی من افزوده‌اند تشکر نمایم. همچنین مراتب سپاس و قدردانی خود را از اساتید محترم و ارجمند جناب آقای دکتر محبوبی به پاس زحمات و راهنمایی‌های روشنگرشان و جناب آقای دکتر آهنگرانی به پاس یاری و مشاوره در راه تهیه این پایان نامه ابراز نمایم. در خاتمه با تجلیل از زحمات و تلاش‌های سایر دوستان و یارانی که من را در راه تهیه و تکمیل این پایان نامه تشویق و راهنمایی نموده‌اند، سعادت و سلامت این عزیزان را از درگاه احادیث مسئلت می‌نمایم.

چکیده

در این تحقیق، فولاد گرم کار AISI H13 به روش نیتروژندهی پلاسمایی، با ترکیب گاز ۲۵٪ نیتروژن و ۷۵٪ هیدروژن و به روش رسوب دهی شیمیایی از بخار به کمک پلاسما (PACVD)، با ترکیب گاز ۱۰٪ نیتروژن، ۸۵٪ هیدروژن، ۲۵٪ آرگون و ۲۵٪ ترا کلرید تیتانیم با لایه‌ای از TiN پوشش دهی شد. پوشش‌های دوتایی نیتریدی TiN در شرایط مختلف مانند دمای عملیات (۴۷۰ و ۵۲۰ درجه سانتیگراد) و چرخه‌کاری (۳۳٪، ۴۰٪، ۵۰٪ و ۶۰٪) رسوب گذاری شدند. ساختار، مقاومت به خوردگی و سایش پوشش‌ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی (SEM) و نیروی اتمی (AFM)، پراش اشعه ایکس (XRD)، آزمون ریز سختی سنجی، آزمون زبری سنجی، آزمون خوردگی و آزمون سایش مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، با افزایش دمای رسوب گذاری از ۴۷۰°C به ۵۲۰°C، اندازه دانه‌های پوشش از ۳۰۰ نانومتر به ۱/۵ میکرون افزایش یافته و در نتیجه آن زبری سطح نمونه‌ها نیز افزایش پیدا کرد. به دلیل کاهش ناخالصی‌های درون پوشش (کلر) با افزایش دمای رسوب گذاری، مقاومت خوردگی بهبود پیدا کرد. هم‌چنان با افزایش دما از ۴۷۰°C به ۵۲۰°C، سختی پوشش افزایش یافته و در نتیجه آن مقدار کاهش وزن در اثر سایش از ۸ به ۴ میلی‌گرم کاهش یافت. با افزایش چرخه‌کاری سیستم از ۳۳٪ به ۶۰٪، دانه‌های TiN به دلیل کاهش زمان لایه نشانی بزرگ شدند و در نتیجه زبری سطح و مقاومت به خوردگی افزایش یافت. با افزایش چرخه‌کاری از ۴۰٪ به ۶۰٪ سختی پوشش به دلیل بزرگ شدن اندازه دانه‌های پوشش کاهش یافت و در نتیجه مقدار کاهش وزن در اثر سایش از ۸ به ۱۱ میلی‌گرم افزایش پیدا کرد.

کلمات کلیدی: فولاد گرم کار H13، نیتروژندهی پلاسمایی، رسوب دهی شیمیایی از بخار به کمک پلاسما (PACVD)، چرخه‌کاری.

فهرست مطالب

| | |
|-----------|---|
| صفحه..... | عنوان..... |
| ۱..... | فصل اول: مقدمه..... |
| ۴..... | فصل دوم: مروری بر منابع..... |
| ۵..... | ۱-۱-۲- معرفی فولاد H13..... |
| ۵..... | ۱-۱-۲- مقدمه..... |
| ۶..... | ۱-۲-۱-۲- مزایا و برتریهای فولاد H13..... |
| ۶..... | ۱-۲-۱-۲- عملیات حرارتی فولاد H13..... |
| ۸..... | ۱-۲-۲- نیتروژن دهی..... |
| ۸..... | ۱-۲-۲- مقدمه..... |
| ۹..... | ۲-۲-۲- معرفی فرآیند نیتروژن دهی..... |
| ۱۰..... | ۳-۲-۲- روش‌های مختلف نیتروژن دهی..... |
| ۱۰..... | ۳-۲-۲-۱- نیتروژن دهی گازی..... |
| ۱۲..... | ۳-۲-۲-۲- نیتروژن دهی مایع..... |
| ۱۲..... | ۳-۲-۳- نیتروژن دهی پلاسمایی..... |
| ۱۲..... | ۱-۳-۲- مقدمه..... |
| ۱۳..... | ۲-۳-۲- پلاسما..... |
| ۱۴..... | ۳-۳-۲- تشکیل پلاسما..... |
| ۱۶..... | ۴-۳-۲- اندرکش‌های موجود در فرآیند تولید پلاسما..... |
| ۱۶..... | ۵-۳-۲- مناطق کاری مختلف در پلاسما..... |
| ۱۷..... | ۶-۳-۲- تجهیزات نیتروژن دهی پلاسمایی..... |
| ۱۸..... | ۷-۳-۲- عملیات نیتروژن دهی یونی..... |
| ۱۸..... | ۷-۳-۲-۱- ایجاد خلاء در محفظه..... |
| ۱۹..... | ۷-۳-۲-۲- فرآیند تخلیه نورانی..... |
| ۲۰..... | ۷-۳-۲-۳- سرد کردن..... |
| ۲۰..... | ۸-۳-۲- عوامل موثر در عملیات نیتروژن دهی پلاسمایی..... |
| ۲۱..... | ۹-۳-۲- مزایای نیتروژن دهی پلاسمایی..... |
| ۲۱..... | ۱۰-۳-۲- خواص مورد نظر در نیتروژن دهی پلاسمایی..... |
| ۲۱..... | ۱۰-۳-۲-۱- تاثیر نیتروژن دهی بر روی سختی و مقاومت به سایش..... |
| ۲۲..... | ۱۰-۳-۲-۲- تاثیر نیتروژن دهی بر روی افزایش استحکام خستگی..... |

| | | |
|---------|--|----------|
| ۲۲..... | - تاثیر نیتروژن دهی بر روی افزایش مقاومت به خوردگی..... | ۱۰-۳-۲ |
| ۲۲..... | - رسوب دهی شیمیایی از بخار (CVD) | ۴-۲ |
| ۲۲..... | - مقدمه | ۱-۴-۲ |
| ۲۴..... | - تاریخچه CVD | ۲-۴-۲ |
| ۲۵..... | - اصول کلی فرآیند CVD و مکانیزم رسوب گذاری | ۳-۴-۲ |
| ۲۷..... | - فواید و مضرات CVD | ۴-۴-۲ |
| ۲۹..... | - رسوب دهی شیمیایی از بخار به کمک پلاسما | ۵-۲ |
| ۲۹..... | - مقدمه | ۱-۵-۲ |
| ۲۹..... | - اصول رسوب گذاری به کمک پلاسما | ۲-۵-۲ |
| ۳۰..... | - شیمی فیزیک تخلیه پلاسما | ۳-۵-۲ |
| ۳۱..... | - مراحل تشکیل پوشش | ۴-۵-۲ |
| ۳۱..... | - فرآیندهای اولیه در تخلیه پلاسما | ۵-۵-۲ |
| ۳۲..... | - اندرکنش های پلاسما - سطح | ۶-۵-۲ |
| ۳۳..... | - بمباران سطح نمونه توسط ذرات پر انرژی | ۱-۶-۵-۲ |
| ۳۳..... | - بمباران توسط ذرات کم انرژی | ۲-۶-۵-۲ |
| ۳۳..... | - علت جایگزینی فرآیندهای PACVD و PVD با CVD | ۷-۵-۲ |
| ۳۴..... | - اجزای سیستم PACVD | ۸-۵-۲ |
| ۳۵..... | - مواد رسوب گذاری شده به روش PACVD | ۹-۵-۲ |
| ۳۵..... | - انواع پلاسما | ۱۰-۵-۲ |
| ۳۶..... | - پلاسمای تخلیه تابشی | ۱-۱۰-۵-۲ |
| ۳۷..... | - ECR - پلاسمای ۲-۱۰-۵-۲ | |
| ۳۹..... | - RF - پلاسمای ۳-۱۰-۵-۲ | |
| ۴۰..... | - پلاسمای قوسی | ۴-۱۰-۵-۲ |
| ۴۰..... | - فواید رسوب دهی شیمیایی از بخار به کمک پلاسما | ۱۱-۵-۲ |
| ۴۱..... | - محدودیت های رسوب دهی شیمیایی از بخار به کمک پلاسما | ۱۲-۵-۲ |
| ۴۲..... | - خواص و کاربردهای نیترید تیتانیوم (TiN) | ۶-۲ |
| ۴۲..... | - مقدمه | ۱-۶-۲ |
| ۴۲..... | - ویژگی های TiN | ۲-۶-۲ |
| ۴۲..... | - روش های تولید پوشش TiN | ۳-۶-۲ |
| ۴۳..... | - ایجاد پوشش TiN به روش PACVD | ۴-۶-۲ |
| ۴۳..... | - خواص سایشی پوشش های TiN | ۵-۶-۲ |

| | |
|---------|---|
| ۴۵..... | ۶-۶-۲- مطالعه برخی خواص پوشش‌های TiN رسوب گذاری به روش PACVD |
| ۴۶..... | ۱-۶-۶-۲- اثر ولتاژ بر روی خواص پوشش‌های TiN |
| ۴۷..... | ۲-۶-۶-۲- اثر فشار بر روی پوشش‌های TiN |
| ۴۸..... | ۳-۶-۶-۲- اثر گاز هیدروژن |
| ۴۹..... | ۴-۶-۶-۲- اثر گاز نیتروژن |
| ۵۰..... | ۵-۶-۶-۲- اثر گاز کلرید تیتانیم |
| ۵۱..... | ۷-۶-۲- تاثیر پیش عملیات نیتروژن دهی پلاسمایی بر روی چسبندگی و بهبد کیفیت پوشش TiN |
| ۵۶..... | ۱-۷-۶-۲- تاثیر ترکیب گاز بر روی پوشش ایجاد شده |
| ۵۹..... | ۲-۷-۶-۲- تاثیر زمان نیتروژن دهی |
| ۶۰..... | فصل سوم: مواد و روش‌ها |
| ۶۱..... | ۱-۱- آماده سازی نمونه‌ها |
| ۶۲..... | ۲-۳- عملیات حرارتی |
| ۶۳..... | ۳-۳- فرآیندهای پوشش دهی |
| ۶۴..... | ۴-۳- مراحل انجام فرآیندهای پلاسمایی |
| ۶۵..... | ۱-۴-۳- تمیز کردن دستگاه و نمونه‌ها |
| ۶۶..... | ۲-۴-۳- ایجاد خلاء در محفظه |
| ۶۷..... | ۳-۴-۳- تنظیم فشار و ترکیب مخلوط گازی |
| ۶۸..... | ۴-۴-۳- فرآیند تخلیه نورانی و گرم کردن قطعه کار |
| ۶۹..... | ۵-۴-۳- سرد کردن |
| ۷۰..... | ۵-۵-۳- شرایط انجام آزمایش |
| ۷۱..... | ۱-۵-۳- آزمون پراش سنجی اشعه ایکس (XRD) |
| ۷۲..... | ۲-۵-۳- آزمون SEM |
| ۷۳..... | ۳-۵-۳- آزمون ریز سختی سنجی |
| ۷۴..... | ۴-۵-۳- آزمون زبری سنجی |
| ۷۵..... | ۵-۵-۳- آزمون AFM |
| ۷۶..... | ۶-۵-۳- آزمون خوردگی |
| ۷۷..... | ۷-۵-۳- آزمون سایش |
| ۷۸..... | فصل چهارم: نتایج و بحث |
| ۷۹..... | ۱-۴- شکل ظاهری |
| ۸۰..... | ۲-۴- آنالیز شیمیایی پوشش‌های TiN |

| | |
|---|------------|
| ۳-۴- بررسی نتایج XRD نمونه‌های پوشش داده شده با TiN | ۷۶ |
| ۴-۴- نتایج میکروسکوپی پوشش‌های TiN | ۷۸ |
| ۴-۵- نتایج آزمایش زبری سنجی | ۸۶ |
| ۴-۶- نتایج آزمایش سختی | ۸۷ |
| ۴-۷- نتایج آزمایش سایش | ۹۱ |
| ۴-۸- بررسی نتایج آزمایش خوردگی | ۱۰۰ |
| فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها | ۱۰۴ |
| ۱-۵- نتیجه‌گیری | ۱۰۵ |
| ۲-۵- پیشنهادها | ۱۰۶ |
| منابع و مراجع | ۱۰۷ |

فصل اول:

مقدمه

۱-۱ - مقدمه

از دو دهه قبل درک این حقیقت که بسیاری از قطعات صنعتی در حین کار توسط یکی از مکانیزم‌های سایش، خوردگی و خستگی از می‌روند سبب گسترش شاخه علمی - کاربردی مهندسی سطح گردیده است. مهندسی سطح شامل گروه بزرگی از انواع فرآیندها مانند آبکاری، رسوب‌دهی از بخار، پاشش (حرارتی، پلاسمایی و انفجاری) و پوشش‌دهی حالت جامد هستند. در این فرآیندها خواص جدید سطح قطعه، همان خواص ماده جدیدی است که روی سطح نشانده شده است [۱].

فرآیندهای رسوب‌دهی از بخار از جمله روش‌هایی هستند که امروزه توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده‌اند. این فرآیندها به دو دسته کلی فرآیندهای رسوب‌دهی فیزیکی از بخار (PVD)^۱ و رسوب‌دهی شیمیایی از بخار (CVD)^۲ تقسیم می‌شوند. فرآیندهای PVD و CVD به طور متداول برای ایجاد پوشش‌های مختلف روی قطعات فولادی در صنعت به کار می‌روند. فرآیند PVD ماهیتی جهت‌دار^۳ دارد

¹- Physical Vapor Deposition (PVD)

² - Chemical Vapor Deposition (CVD)

³ - line-of-Sight

و امکان پوشش دهی قطعات با اشکال هندسی پیچیده را فراهم نمی کند [۲]. در CVD نیز دمای فرآیند در حدود 900°C است که بالای دمای برگشت فولادهاست و باعث کاهش استحکام زیرلایه بعد از فرآیند می شود [۳]. دو محدودیت ذکر شده در بالا توجیه کننده استفاده از پلاسما در جریان رسوب دهی شیمیایی از بخار است. پلاسما در جریان رسوب دهی شیمیایی از بخار با تولید یون ها و رادیکال های فعال باعث کاهش دمای فرآیند می شود. به این منظور امروزه فروزنده رسوب دهی شیمیایی از بخار به کمک پلاسما (PACVD)^۱ ایجاد لایه های سخت مقاوم به خوردگی و سایش از جمله TiN روی قطعات فولادی با اشکال هندسی پیچیده و زیر دمای برگشت آنها را فراهم می کند [۴]. پوشش های TiN، به خاطر داشتن ویژگی های منحصر به فردی مانند سختی بسیار بالای آنها، مقاومت به خوردگی و سایش عالی و همچنین ظاهر طلایی پوشش، به طور بسیار گسترده ای در کاربردهای صنعتی برای محافظت کردن ابزارهای برش و شکل دادن و کاربردهای زینتی مورد استفاده قرار می گیرند [۵].

در این تحقیق پوشش TiN با استفاده از روش PACVD بر روی فولاد گرم کار H13 که پیش عملیات نیتروژن دهی پلاسمایی بر روی آن انجام شده بود رسوب گذاری شد. برای به دست آوردن پوشش هایی با خواص متفاوت، دما و چرخه کاری فرآیند تغییر داده شدند. پوشش هایی به دست آمده با آزمون های مختلف مورد آزمایش قرار داده شده و نتایج حاصل از آنها با یکدیگر مقایسه شدند.

^۱ - Plasma-Assisted Chemical Vapor Deposition (PACVD)

فصل دوم:

مروزی بر منابع

H13 - معرفی فولاد

۱-۱-۲ - مقدمه

فولاد H13 از نوع فولادهای ابزار گرمکار بوده که به علت مقاومت بالا در برابر حرارت، بیشتر برای ساخت قالب‌های ریخته‌گری و اکستروژن آلیاژهای غیرآهنی مانند آلمینیم، منیزیم و مس مورد استفاده قرار می‌گیرد. سطوح این گونه قالب‌ها پس از گذشت مدت زمان مشخصی در اثر خوردگی، سایش و خستگی حرارتی تخریب می‌شود.

در بین فولادهای ابزار گرمکار، فولاد H13، از پر مصرف‌ترین فولادهای دنیا محسوب می‌شود. ساختار این فولاد پس از عملیات حرارتی، شامل زمینه مارتنتزیتی و کاربیدهای ریز است. عنصر آلیاژی اصلی آن کروم می‌باشد. در این فولاد عناصر آلیاژی دیگری مانند مولیبدن و وانادیم نیز وجود دارند که به عنوان عوامل استحکام دهنده در آن به کار برده می‌شود. مقدار کروم موجود در این فولاد به آن کمک می‌کند تا در درجه حرارت‌های بالا از نرم شدن فولاد جلوگیری به عمل آید.

ترکیب شیمیایی فولاد H13 بر حسب درصد وزنی در جدول ۱-۲ ارائه شده است.

جدول ۱-۲ ترکیب شیمیایی فولاد H13 (درصد وزنی) [۶].

| element | min | max. |
|------------|------|-------|
| carbon | 0.37 | 0.42 |
| manganese | 0.20 | 0.50 |
| phosphorus | 0 | 0.025 |
| sulfur | 0 | 0.005 |
| silicon | 0.80 | 1.20 |
| chromium | 5.00 | 5.50 |
| vanadium | 0.80 | 1.20 |
| molybdenum | 1.20 | 1.75 |

۱-۲-۱- مزایا و برتری‌های فولاد H13

همان طور که گفته شد فولاد H13 دارای کاربردهای زیادی در صنعت می‌باشد. این فولاد از مزیت‌های زیادی برخوردار است که عبارتند از:

- ۱ - مقاومت بالا به حرارت
- ۲ - مقاومت عالی به شوک‌های حرارتی در حین کار
- ۳ - پایداری و ثبات خوب در اندازه
- ۴ - سختی بسیار خوب در دماهای بالا

۱-۲-۳- عملیات حرارتی فولاد H13

این فولاد در شرایط آنیل دارای سختی در حدود ۲۳۵ بربینل می‌باشد. در حالت آنیل فولاد H13 دارای ریز ساختاری با زمینه فریتی می‌باشد که ذرات کاربید کروی شده در تمام آن به صورت همگن پراکنده شده است. برای بررسی ریز ساختار در شرایط آنیل ابتدا نمونه را پولیش کرده و سپس در محلول نایتال چه می‌کنند [۷].

این فولاد اگر تحت عملیات حرارتی سخت کاری قرار داده شود سختی آن به شدت افزایش می‌یابد. برای سخت کاری این فولاد به طور معمول از کوره‌های با اتمسفر محافظت شده استفاده می‌شود ولی در برخی از شرایط از کوره‌های بدون اتمسفر کنترل شده و حمام‌های نیز استفاده می‌گردد.

دماهی سخت کاری فولاد H13 در حدود 1900°F تا 1850°F می باشد که معادل با 1010°C تا 1060°C است.

برای سخت کاری، این فولاد را از دمای محیط درون کوره قرار می دهند تا به دمای سخت کاری برسد و سبس برای هر ضخامت یک اینچ به مدت نیم ساعت در دمای مورد نظر حرارت داده می شود. برای به حداقل رساندن اعوجاج قطعات پیچیده در حین سخت کاری سه مرحله پیش گرم برای فولاد H13 در نظر گرفته می شود که عبارتند از:

مرحله اول: پیش گرم تا دمای 550°C


مرحله دوم: پیش گرم تا دمای 750°C

مرحله سوم: پیش گرم تا دمای 1020°C

بعد از حرارت دادن نمونه ها به مدت لازم برای به حداقل رساندن اعوجاج، آنها را در هوا کوئنچ می کنند. ولی برای به دست آوردن بالاترین سختی برای نمونه های با قطر بیشتر از ۶ اینچ آنها را در روغن سرد می کنند.

ریز ساختار فولاد H13 بعد از عملیات سخت کاری شامل تیغه های مارتنتزیت است و به همین دلیل این ساختار دارای تنش های داخلی زیادی می باشد که برای قطعه مضر است. به همین منظور یک عملیات تمپر بر روی فولاد انجام می شود تا میزان تنش های درون قطعه کاهش یابد. بعد از عملیات تمپر ساختار فولاد به صورت مارتنتزیت تمپر شده در می آید [۷].

شکل ۱-۲ نمودار سختی فولاد H13 بر حسب دمای تمپر را نشان می دهد.



شکل ۱-۲ نمودار سختی فولاد H13 بر حسب دمای تمپر [۷].

همان طور که در شکل ۱-۲ ملاحظه می‌شود بهترین دمای تمپر این فولاد در حدود 1000°F معادل با 550°C می‌باشد. همان طور که می‌توان دید مقدار سختی نیز کاهش نیافته و مقدار آن در حدود 55RC می‌باشد.

۲-۲ - نیتروژندهی

۱-۲-۲ - مقدمه

بر خلاف آن چه تصور می‌شود نیتروژندهی یک روش بسیار قدیمی می‌باشد. از استناد به جای مانده می‌توان فهمید که در زمان‌های قدیم جنگجویان یونانی از این فرآیند برای بالا بردن کیفیت سلاح‌های خود استفاده می‌کردند. آن‌ها بعد از پایان جنگ و جمع‌آوری اسیران، شمشیرهای خود را در آتش حرارت داده و سپس شمشیرهای گداخته را در بدن اسیرانی که قابلیت انجام کارهای سخت را نداشتند فرو می‌کردند. در اثر این کار سختی شمشیرهای آن‌ها افزایش می‌یافته و علت این افزایش سختی به خاطر نفوذ نیتروژن درون خون اسیران به داخل شمشیرها گزارش شده است. با نفوذ نیتروژن به درون فولاد، نیتریدهای سخت در سطح شمشیرها ایجاد می‌شود و باعث افزایش سختی و بالا رفتن کیفیت آن‌ها می‌گردد [۸].


اما امروزه از نیتروژندهی به عنوان یک روش بسیار مهم در صنعت استفاده می‌شود. برای اولین بار نیتروژندهی به طور صنعتی در سال ۱۹۲۰ مورد استفاده قرار گرفت. به این لحاظ یکی از روش‌های جدید مهندسی سطح برای افزایش خواص سطحی، عملیات سخت کاری سطحی به روش نیتروژندهی می‌باشد. در این روش سخت کاری، نیتروژن که به صورت اتمی در آمده تحت شرایط خاص به درون سطح نمونه مورد نظر وارد می‌گردد. نیتروژندهی نیز همانند کربن‌دهی باعث می‌گردد تا ترکیب شیمیایی سطح نمونه مورد نظر تغییر یابد، ولی بر خلاف کربن‌دهی که فولاد در حالت آستنیتی می‌باشد نیتروژن‌دهی در حالت فریتی انجام می‌شود.

۲-۲-۲- معرفی فرآیند نیتروژندهی

فرآیند نیتروژندهی به عنوان یک عملیات سخت کننده سطح برای فولادها و چدن‌ها به کار می‌رود. مهمترین خصوصیت و مزیت آن ایجاد اعوجاج کم در قطعه می‌باشد. به همین دلیل به عنوان عملیات نهایی در قطعه به کار گرفته شده و پس از انجام آن احتیاج به عملیات پایانی گران قیمت نیست [۹]. نیتروژندهی فرآیندی است که طی آن نیتروژن اتمی به داخل ساختار زمینه نفوذ می‌کند. در این فرآیند قطعاتی که باید فرآیند نیتروژندهی بر روی آن‌ها صورت گیرد در داخل یک محفظه بسته قرار داده می‌شود، و توسط یک منبع انرژی قطعات مورد نظر تا دمای خاصی حرارت داده می‌شوند. سپس گاز آمونیاک وارد محفظه شده، به هیدروژن و نیتروژن اتمی تجزیه می‌گردد و سپس نیتروژن به وجود آمده به داخل ساختار ماده نفوذ می‌کند [۱۰].

نیتروژندهی برای سخت کردن محدوده خاصی از فولادهای مهندسی کمآلیاژ و فولادهای ابزار در مدت زمان مشخصی انجام می‌شود. با وجود این که نیتروژندهی یک روش مفید و مناسب برای سخت کردن سطح و بهبود خواص آن است، هیچ وقت از تمام پتانسیل و توانایی این روش استفاده نشده است.

شکل ۲-۲ نمایی از دیاگرام آهن-نیتروژن را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۲ دیاگرام آهن- نیتروژن [۱۰].

همان طور که در شکل ۲-۲ دیده می‌شود برای انجام نیتروژن‌دهی در فولادها باید این فرآیند در دماهای زیر 590°C صورت گیرد. دلیل این امر این است که در دماهای بالاتر با تغییرات فازی مواجه خواهیم شد [۱۰].

فرآیند نیتروژن‌دهی معایبی دارد که استفاده از آن را محدود می‌کند [۱۱]. این معایب عبارتند از:

- ۱ - طولانی بودن زمان فرآیند
- ۲ - نازک بودن ضخامت لایه ایجاد شده
- ۳ - گران بودن فولادهای مورد استفاده
- ۴ - افزایش هزینه‌های عملیات
- ۵ - مشکل بودن کنترل فرآیند

۲-۲-۳- روش‌های مختلف نیتروژن‌دهی


مهترین روش‌های نیتروژن‌دهی عبارتند از:

- ۱ - نیتروژن‌دهی گازی
- ۲ - نیتروژن‌دهی حمام نمک
- ۳ - نیتروژن‌دهی پلاسمایی

در ادامه این روش‌ها را به طور مفصل توضیح خواهیم داد.

۲-۲-۱- نیتروژن‌دهی گازی

شکل ۲-۳ نمایی از یک دستگاه نیتروژن‌دهی گازی را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۲ نمایی از دستگاه نیتروژندهی گازی [۱۲].

در نیتروژندهی گازی، از آمونیاک استفاده می‌شود. همان طور که در شکل بالا ملاحظه می‌شود قطعه درون یک ظرف توری مانند گذاشته شده و به صورت معلق درون محفظه نیتروژندهی قرار داده می‌شود. سپس دمای محفظه نیتروژندهی تا 550°C بالا برده می‌شود. بعد شیر مربوط به کپسول گاز آمونیاک را باز کرده تا این گاز از روی سطح نمونه عبور نماید. در اثر حرارت گاز آمونیاک به نیتروژن و هیدروژن اتمی تفکیک می‌گردد. واکنش مربوط به تجزیه گاز آمونیاک در زیر آورده شده است [۱۳].



۱-۲

در این شرایط نیتروژن اتمی قابلیت نفوذ درون ساختار فولاد را دارد. نیتروژن اتمی حاصل شده تحت شرایط معینی از دما و غلظت نیتروژن توسط سطح فولاد جذب می‌شود. فولاد در این شرایط دارای ساختار فریتی می‌باشد. در اثر ورود نیتروژن به درون فولاد فازهای مختلفی ممکن است شکل بگیرد [۹].

اگر غلظت نیتروژن درون محفظه نیتروژندهی کم باشد فاز (α) Fe_{16}N_2 از فریت به صورت رسوب‌های ریز پیوسته رسوب می‌کند. در صورتی که غلظت نیتروژن درون محفظه نیتروژندهی متوسط باشد فاز (γ) Fe_4N در ساختار فولاد به وجود می‌آید که فازی است متشكل از لایه سفید و فولادهای نیتریده و اگر غلظت نیتروژن در محفظه بالا باشد فاز نیتریدی Fe_3N تولید می‌شود که وقتی با کربن ترکیب می‌شود می‌تواند از لحاظ تریبولوژی فازی مطلوب محسوب شود [۱۰].