

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

١٤٣٦



دانشگاه شهید بهشتی کرمان

دانشکده فنی و مهندسی

گروه مهندسی مetalورژی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی مواد - انتخاب و شناسائی مواد

**بررسی و مقایسه امکان پوشش دهی مس با قیتانیوم، آلومینیوم و سیلیسیم
و پوشش دهی همزمان به روش سماقتاسیون فشرده**

استاد راهنما :

دکتر مرتضی زند رحیمی

استاد مشاور :

دکتر رامین رئیس زاده

۱۳۸۷ / ۱۲ / ۱۴

مؤلف:

محمد امامیان

شهریور ۱۳۸۵

۱۹۲۷۱۳

از راهنمایی ها و پشتیبانی های بی دریغ استاد گرانقدر

جواب آقای دکتر زند رحیمی

که بدون همراهی ایشان امکان انجام این پایان نامه نبود،

همچنین از کمک های به شایعه

آقای دکتر باطنی

همچنین مرد خستگی ناپذیر بخش متالورژی، دوست و سرور عزیزم

آقای شمسی

کمال تشکر و امتنان را دارم.

تقدیم به

پدر

آسمانی ترین دوست زمینیم

که در آخرین روزهای تدوین این پایان نامه ما را تنها و به دیار باقی

شتافت

و مادرم

این یاور دیرینه

و همسرم

که طی مراحل انجام پایان نامه یار و همراه من بود

این پایین نامه به عنوان یکی از شرایط احراز کارشناسی ارشد به

گروه مهندسی متالورژی
دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه شهید باهنر کرمان

تسلیم شده و هیچگونه مدرکی به عنوان فراغت از تحصیل دوره مزبور شناخته نمی شود

امضاء:

نام و نام خانوادگی:

دانشجو: محمد امامیان


استاد راهنمای: دکتر مرتضی زند رحیمی

داور ۱: دکتر مریم احتشم زاده

داور ۲: دکتر رامین رئیس زاده

معاونت پژوهشی و تحصیلات تكمیلی یا نماینده دانشگاه: دکتر غلامرضا کمالی (دانشگاه شهید
باهنر)

حق چاپ محفوظ و مخصوص است



چگیده

برای بهبود خواص خوردگی و تریپولوژی مس می‌توان آن را با عنصر فلزی به روش سماتاتاسیون فشرده پوشش داده و روی سطح فازهای ایترمتالیک ایجاد کرد. در این روش با نفوذ عنصر فلزی، پوشش نفوذی بر روی سطح شکل می‌گیرد. برای این منظور ترکیبی از مخلوط پودرهای فشرده تهیه گردید که شامل فلزات پوشش دهنده، NH_4Cl بعنوان فعال کننده و Al_2O_3 بعنوان پرکننده بی اثر می‌باشد. در این تحقیق از فلزات آلومینیم، سیلیسیم، تیتانیم و ترکیبات دوتایی از آنها برای پوششده استفاده گردید.

با پوشش دادن سیلیسیم بر روی مس پوششی شامل دولایه تشکیل می‌گردد که لایه اول ضخامتی در حدود ۲۰۰ میکرون شامل ترکیبات بین فلزی ϵ ($\text{Cu}_{15}\text{Si}_4$)، $\text{Cu}_{0.83}\text{Si}_{0.17}$ و $\gamma'(\text{Cu},\text{Si})$ دارد. لایه دوم محلول جامد مس حاوی سیلیسیم است و ضخامتی در حدود ۵۰ میکرون دارد و غلظت سیلیسیم در آن باشیب ثابتی کم می‌شود. آلومینیم نیز بعد از پوشش دهی بر روی مس تشکیل دولایه می‌دهد. که لایه رویی ایترمتالیکهای مس و آلومینیم شامل AlCu_3 ، AlCu_4 ، AlCu_3 و AlCu_4 به ضخامت تقریبی ۳۰۰ میکرون و لایه زیرین محلول جامد مس حاوی آلومینیم به ضخامت تقریبی ۱۰۰ میکرون می‌باشد. آلومینیم و تیتانیم نیز بصورت همزمان امکان پوششده بر مس را دارند به شرطی که مقدار آلومینیم در مخلوط پودر فشرده از ۲٪ بیشتر نباشد بعد از پوششده روی سطح فازهای ایترمتالیک Cu_2Ti_3 و $\text{Cu}_3\text{Ti}_2(\text{Cu},\text{Al})$ شکل می‌گیرد. ولی در ترکیباتی که مقدار آلومینیم از ۲٪ بیشتر است فقط آلومینیم نفوذ می‌کند و نفوذ تیتانیم به هیچ مقدار دیده نمی‌شود. اما این نتیجه نیز بدست آمد که امکان پوشش دهی آلومینیم و سیلیسیم بطور همزمان بر روی مس با هیچ یک از ترکیبات پودر فشرده وجود ندارد. با توجه به آنالیز عنصری خطی EDS مشخص شد که آلومینیم عمق نفوذ بیشتری از سیلیسیم و سیلیسیم عمق نفوذ بیشتری نسبت به تیتانیم دارد.

فصل اول

۲

۱-۱ مقدمه

فصل دوم: مروری بر منابع

۹

۱-۲-مس و خواص آن

۹

۱-۱-۱- مقاومت به خوردگی

۱۰

۱-۲-هدایت الکتریکی و حرارتی

۱۰

۱-۳- خواص مکانیکی

۱۰

۱-۴-۱-۲- اکسیداسیون مس

۱۰

۱-۴-۱-۱- رفتار اکسیداسیون مس

۱۲

۱-۴-۲-۱- تئوری اکسیداسیون مس

۱۵

۱-۴-۳-۱- روش های جلوگیری از اکسیداسیون مس

۱۶

۱-۲-۲- نفوذ

۱۶

۱-۲-۲-۱- ترمودینامیک نفوذ

۱۶

۱-۲-۲- ساز و کار آتمی نفوذ

۱۷

۱-۲-۳- نفوذ در آلیاژهای جانشین

۱۸

۱-۲-۴- نفوذ در آلیاژهای سه تایی

۲۱

۱-۳-۲- پوشش های نفوذی فلزی

۲۱

۱-۳-۱- شرایط لازم برای تشکیل

۲۲

۱-۳-۲-۲- انواع روش های تشکیل پوشش های نفوذی

۲۲	۱-۲-۳-۲-فرآیندهای جامد - جامد
۲۳	۲-۲-۳-۲-فرآیندهای مذاب - جامد
۲۴	۳-۲-۳-۲-فرآیندهای گاز - جامد
۲۴	۳-۳-۲-طبیعت پوش های نفوذی به روش پودی
۲۶	۴-۳-۲-ترکیب شیمیایی و ساختار ناحیه نفوذی
۲۸	۵-۳-۲-فرآیند فلز دهی پودری
۲۹	۴-۲-پوشش دهی با استفاده از روش لمانتاسیون فشرده
۲۹	۴-۲-فعال کننده ها
۳۳	۴-۲-۲-آلومینا یزینگ، کرومایزینگ و سیلیکونایزینگ
۳۵	۴-۲-۳-سمانتاسیون مس
۳۵	۴-۲-۳-۱-پوشش حاصل از رسوب دهی تیتانیوم
۳۶	۴-۲-۳-۴-۲-رفتار اکسیداسیون پوشش های حاصل از تیتانیوم
۳۹	۴-۳-۳-۴-۲-پوشش های حاصل از رسوب دهی آلمینیوم
۴۱	۴-۳-۴-۲-رفتار اکسیداسیون پوشش های حاصل از آلمینیوم

فصل سوم: شرح روش آزمایش

۴۳	۱-۳-مواد مصرفی
۴۳	۱-۱-۳-آلیاژ مصرفی

۴۳	۲-۱-۳ پودرهای مصرفی برای عملیات سماتاپیون فشرده
۴۳	۲-۲ عملیات سطحی
۴۳	۱-۲-۳ آماده سازی نمونه ها
۴۴	۲-۲-۳ عملیات پوشش نفوذی
۴۵	۳-۳ شناسایی فازها
۴۵	۱-۳-۳ متالوگرافی
۴۶	۲-۳-۳ میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
۴۶	۳-۳-۳ آنالیز عصری خطی (EDS)
۴۶	۴-۳-۳ آنالیز تفرق اشعه ایکس (XRD)
فصل چهارم: نتایج و یافته ها	
۴۸	۱-۴ نتایج و تصاویر میکروسکوپ توری (OM)
۵۱	۲-۴ نتایج و تصاویر میکروسکوپ الکترونی (SEM)
۵۷	۳-۴ نتایج و تصاویر حاصل از آنالیز عصری خطی (EDS)
۶۶	۴-۴ نتایج حاصل از تفرق اشعه ایکس (XRD)
۶۸	۴-۵ نتایج حاصل از پوشش دهی مس با سیلیسیم
۶۹	۴-۶ نتایج حاصل از پوشش دهی مس با آلومینیم
۶۹	۴-۷ نتایج حاصل از پوشش دهی مس با آلومینیم و تیتانیم به طور همزمان
۷۰	۴-۸ نتایج حاصل از پوشش دهی مس با آلومینیم و سیلیسیم بطور همزمان

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

- ۱-۵ ساختار و ترکیبات پوشش سیلیسیم بر روی مس ۷۲
- ۲-۵ ساختار و ترکیبات پوشش آلومینیم بر روی مس ۷۳
- ۳-۵ ساختار و ترکیبات پوشش آلومینیم و تیتانیم به صورت همزمان بر روی مس ۷۵
- ۴-۵ ساختار و ترکیبات پوشش آلومینیم و سیلیسیم به صورت همزمان بر روی مس ۷۸
- ۵-۵ مقایسه پوششها ۷۹
- ۶-۵ فعال کننده (Activator) ۸۲
- ۷-۵ نتیجه گیری ۸۵
- ۸-۵ پیشنهادات ۸۶

فصل ششم: منابع

- ۱-۶ منابع و مراجع ۸۸

فصل اول:

مقدمة

مقدمه

ویژگی های مس مانند ضریب انتقال حرارت و الکتریسیته بالا، مقاومت به اکسیداسیون و خوردگی، آنرا فلزی مناسب برای کاربردهای متالورژیکی در دماهای بالا، از قبیل قالبها ریخته گری پیوسته، نازل های اکسیژن و واتر ژاکت در کنورتورها و سوراخ سرباره در کوره بلند کرده است. [۱ و ۲]

مس و آلیاژهایش قابلیت زیادی در شکل پذیری به اشکال و ابعاد دلخواه با هر روش ساخت معروف را دارند. آنها براحتی فوردهایی، کشش، اکستروژن، آهنگری بصورت سرد و گرم می شوند. آلیاژهای ریختگی برای انواع مس و آلیاژهایش قابل استحصال است. مس به راحتی پولیش، عملیات سطحی و پوشش داده می شود تا برای کاربردهای مختلف قابل استفاده گردد. اما مشکل اصلی مس اکسیداسیون در درجه حرارت‌های بالا و خواص نه چندان مطلوب مکانیکی، بوریزه در سطح آن می باشد.

وقتی مس در هوا گرم می شود در ابتدا فیلم Cu_2O روی سطح شکل می گیرد. وقتی ضخامت اکسید افزوده می شود اکسید مس سیاه (CuO) روی این لایه بوجود می آید. مشابه همین مورد زمانی که مس در درجه حرارت بالا و اکسیژن قرار دارد شکل می گیرد. در دمای پایین (تا $100^{\circ}C$) ضخامت فیلم اکسیدی نسبت به زمان، بصورت لگاریتمی افزایش می یابد. اما با افزایش دما مقدار افزایش لایه اکسیدی با بی نظمی همراه است. تا وقتی ضخامت لایه بیشتر می شود. رشد فیلم اکسیدی با قانون پارabolیک همراه است [۱].

به منظور جلوگیری از اکسیداسیون و یا کاهش میزان آن باید لایه های اکسیدی تشکیل شده روی سطح پایدار گردد و از سطح جدا نگردد. برای این باید لایه اکسیدی چسبندگی خوبی روی سطح داشته باشد و پوسته نگردد. این کار را به وسیله پوشش سطحی می توان انجام داد [۱ و ۲]. برای این منظور ابتدا بایستی روش مناسب برای اعمال پوشش و عناصری را یافت که براحتی بتوان آنها را روی سطح مس پوشش داد و همچنین این عناصر بتوانند مقاومت به خوردگی را افزایش دهند.

با توجه به تحقیقات انجام شده [۱ و ۲ و ۳ و ... ۱۲] عناصر مناسب برای این کار فلزات Si، Ti، Al می باشند که این فلزات را می توان به صورت تکی و یا همزمان روی سطح پوشش داد. این فلزات بعد از اعمال پوشش و در واکنش با زمینه، تشکیل فازهای ایترنالیک می دهند که این فازها خواص حرارتی و مکانیکی سطح را افزایش داده و در محیط های اکسید کننده با تشکیل پوسته های اکسیدی پیوسته و چسبان، فلز زمینه را از اکسید شدن محافظت می کنند. از میان روش های متعدد انجام پوشش شامل پلاسما اسپری، رسوب گذاری حالت بخار (PVD) ، اشعه الکترونی، اسپاترینگ ، کاشت یونی و سماتاسیون فشرده از همه مفید تر به دلیل کم هزینه بودن، امکان انجام پوشش برای قطعات با اشکال هندسی پیچیده، عدم نیاز به دستگاه ها و امکانات گرانقیمت و غیره روش سماتاسیون فشرده می باشد و بطور وسیع برای پوشش دهی بر روی فلزات به منظور جلوگیری از اکسیداسیون و خوردگی فلزات مورد استفاده قرار می گیرد. مزایای اصلی این روش حجم کاری بالا به طوریکه قطعات با مقدارهای متفاوت را می توان پوشش داد ، کم بودن هزینه انجام و مواد اولیه ، و قابل استفاده بودن برای محدوده وسیعی از اشکال و اندازه می باشد [۴] مکانیزم تشکیل این نوع پوشش ها نفوذ اتم های پوشش به درون فلز زمینه است.

نفوذ همیشه برای کاهش در انرژی آزاد گیس انجام می شود. اتم ها از نواحی دارای پتانسیل شیمیابی (μ) بالاتر به نواحی دارای پتانسیل شیمیابی پایین تر نفوذ می کنند یعنی حرکت به سمت پایین شیب پتانسیل شیمیابی می باشد. هنگامی که پتانسیل شیمیابی تمام اتم ها در هر جایی یکسان شد و سیستم به تعادل رسید در اینصورت نفوذ متوقف می شود. دو ساز و کار متدائل برای نفوذ اتم ها به درون یک جامد وجود دارد و نوع ساز و کار غالب نیز به نوع محل های اشغال شده در شبکه ارتباط می یابد. اتم های جانشین معمولاً به وسیله ساز و کار مکان های خالی از اتم، جابه جا شده و نفوذ می کنند ، در صورتی که اتم های کوچکتر، بر اثر اعمال نیروی آنها بر اتم های بزرگتر پیرامون به طور بین نشین حرکت کرده و جابه جا می شوند.

شرط لازم برای تشکیل پوشش‌های نفوذی بر روی فلز زمینه را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد: [۲۰]

- اختلاف شعاع اتمی فلز پوشش و شعاع اتمی فلز زمینه باید بیشتر از ۱۵-۱۶ درصد باشد.
- یک تماس فلزی باید بین زیر لایه و فلز پوشش به وجود آید.
- گرچه پارامتر اندازه شعاع اتمی امکان نفوذ را مشخص می‌کند، اما حتی در حضور شب غلطی مناسب در فصل مشترک پوشش از زیر لایه، این پارامتر به تنهایی کافی نیست بلکه پارامتر دیگری نظری تشابه شبکه‌های کریستالی، میل ترکیبی شیمیایی اتمهای عناصر پوشش و زیر لایه و تفاوت بین خواص الکترونگاتیوی آنها نیز اهمیت دارد.

روش جامد-جامد اصطلاحاً جامد یا پودری (Cementation) به عنوان مثال آلومینیوم دهی، سیلیسیم دهی، کرم دهی و روی دهی سطح و آنیل کردن است. کارهای زیادی در این رابطه انجام گرفته و همگی نشان می‌دهد که صرفاً در اثر تماس فلزات خاصی با هم‌دیگر، امکان نفوذ آنها در یکدیگر در دمایی زیر نقطه ذوب آنها وجود دارد. نشان داده شده که برخی از پارامترهای محیطی می‌توانند اثرات قابل توجهی بر روی نفوذ داشته باشد به عنوان مثال، افزایش فشار می‌تواند به نفوذ و در نتیجه آلیاژ شدن کمک کند. این امر ناشی از در تماس قرا گرفتن بیشتر اتم از پوشش و سطح در اثر افزایش فشار است. همچنین مشخص شده است که تشکیل ترکیبات بین فلزی اثرات تعیین کننده‌ای بر روی نوع، ضخامت و کیفیت پوشش دارد [۲۲]. فرآیند جامد یا پودری شامل حرارت دادن فلزی که باید پوشش داده شود در تماس با فلز پوشش است. معمولاً فلز پوشش به صورت پودر بوده و دمای عملیات زیر دمای ذوب فلز با نقطه ذوب کمتر انتخاب می‌شود. به منظور جلوگیری از ذوب شدن پودر، معمولاً یک ماده پر کننده خنثی (Inert) مانند اکسید آلومینیم به مخلوط پودر پوشش دهنده اضافه می‌شود. این امر موجب می‌شود تا بتوان از دمای بالاتری استفاده کرد و لذا زمان عملیات را کاهش داد. فرآیند جامد را می‌توان به کمک تجهیزات نسبتاً ساده‌ای انجام داد. در این فرآیند محدودیت اندازه قطعه وجود نداشته و از نظر اقتصادی نیاز به نسبت زیاد سطح قطعات به وزن مواد است همچنین پوشش‌های

فلزی با نقطه ذوب بالا می توان توسط فرآیند پودری به وجود آورد برای این کار ، از فعال کننده هایی (activator) نظیر نمک های هالوژنه استفاده می شود . این نمک ها به این دلیل استفاده می شوند که دمای فرآیند را کاهش می دهند.

در ضمن تشکیل یک پوشش نفوذی ، فلز پوشش به داخل زیر لایه نفوذ کرده و تشکیل یک پوسته یا ناحیه آلیاژی را می دهد که خصامت آن تابعی از دمای زمان عملیات است. در نهایت فازهای جدید (شامل محلول های جامد و ترکیبات) در این ناحیه نفوذی تشکیل می شود . یکی از مهمترین جنبه های پوشش های نفوذی همان فاکتورهای تعیین کننده طبیعت و ماهیت این نوع پوشش ها است. برای پیش بینی ساختار پوشش های نفوذی پارامتر اندازه یا اختلاف شعاع اتمی مهمترین پارامتر است. این پارامتر یک شاخص منفی است. در حقیقت ، یک مقدار نامناسب (بیشتر از 15°) درصد اختلاف نسبت به قطر اتمی فلز پایه) بدین مفهوم است که تشکیل محلول های جامد فقط در حد چند اتم درصد است. از سوی دیگر ، یک پارامتر اندازه مناسب به تنها بیان تواند تشکیل محلول های جامد را در یک دامنه وسیعی از ترکیب شیمیایی تضمین کند. تحت چنین شرایط ، میزان حد حلالیت جهت تشکیل محلول جامد و همچنین امکان تشکیل فازهای میانی بستگی به پارامتر دیگری مانند تفاوت در شبکه کریستالی، ظرفیت شیمیایی و الکترونگاتیویته عناصر تشکیل دهنده پوشش و زیر لایه دارد. نمودارهای فازی تعادلی بسیاری از سیستم های آلیاژی در دسترس است . با استفاده از این نمودارها ، تشکیل و ترکیب شیمیایی پوشش های نفوذی را می توان مطالعه کرد . [۲۳]

برای اعمال پوشش نفوذی پودری قطعه ای را که قرار است پوشش داده شود کاملاً تمیز کرده و پس از خشک کردن همراه با مواد پوشش دهنده در یک محفظه (جعبه) قرار داده ، درب محفظه را بسته و به نحوی درز گیری می کنند که ورود و خروج هوا میسر نباشد. مواد پوشش دهنده معمولاً شامل پودر فلز ، آلومینا (اکسید آلومینیم) و ۱ الی ۵ درصد کلرید آمونیم است. اضافه کردن یک نمک هالوژنه نه تنها واکنشها را فعال می کند ، بلکه با عمل کردن به عنوان یک روانساز واکنش اولیه را تسهیل می نماید. به منظور افزایش نفوذ ، محفظه را تا دمایی در محدوده

۹۵۰-۸۰۰ درجه سانتيگراد و برای زمانی در حدود ۲۴-۲ ساعت حرارت می دهد. اگر قرار باشد که محفظه چرخانده شود (به منظور افزایش تماس و لذا افزایش يکتواختی پوشش) زمان پوشش دادن ۴ تا ۶ ساعت کافی است. برای افزایش فشار بخار ترکیبات پودر فشرده و در نتیجه تماس عنصری بیشتر می توان از عملیات با روانساز زیاد استفاده کرد که غلظت زیاد فلز در تماس با سطح قطعه را خواهیم داشت. در نتیجه پوشش حاصل غیر يکتواخت و ترد بوده و غلظت فلز پوشش در سطح آن زیاد است یک عملیات حرارتی ثانویه (۱۲ تا ۴۸ ساعت) به وجود آمدن پوشش ضخیم با انعطاف پذیری بیشتر را موجب می شود. [۲۰]

در اثر پوشش دهی تیتانیوم بر روی مس فازهای مختلف فلزی و بین فلزی با توجه به دیاگرام فاز تعادلی مس و تیتانیوم (شکل ۱۲-۲) امکان تشکیل دارد. با پوشش دهی مس توسط تیتانیوم به روش پودری، سه لایه مختلف روی سطح را می توان ایجاد کرد ضخامت لایه اول در حدود $2\mu m$ است. الگوی XRD حضور $\alpha-Ti$ ، $TiCu$ را در لایه اول نشان می دهد . این الگو حضور Ti_2Cu و Ti_2Cu رانیز در لایه میانی نشان می دهد.

آلومینیوم از جمله فزاتی می باشد که بر احتی درون مس نفوذ کرده و به مقدار قابل توجهی خواص سطح را در نمونه های مسی از قبیل خواص خوردگی و مکانیکی بهبود می بخشد. با توجه به دیاگرام فاز تعادلی دوتایی مس و آلومینیوم (شکل ۱۳-۲) ، فازهای فلزی و بین فلزی متعددی از این دو عنصر تشکیل می گردد . از الگوهای تفرق اشعه ایکس (XRD) سطح مس پوشش داده شده با آلومینیوم مشخص می شود که سطح مس بعد از آلمینیزینگ پودری حاوی مقدار زیادی ذرات Al_2O_3 می باشد که به دلیل باقیماندن این ذرات از مخلوط پودر در سطح نمونه می باشد. ذرات Al_2O_3 به راحتی با پولیش نرم برطرف می شوند. همچنین دو فاز محلول جامد Al و Cu_6Al_4 شناسایی شدند. با توجه به دیاگرام فاز دو تایی $Al-Cu$ ، حلایت آلومینیوم در (Cu) حدود ۸ درصد وزنی در $800^{\circ}C$ است. بنابراین پوشش شامل لایه خارجی دو فازی (Cu) و Cu_6Al_4 و لایه داخلی منطقه نفوذی آلومینیوم می باشد [۳۶ و ۱۶].

سیلیسیم در واکنش با NH_4Cl تشکیل کلریدهای سیلیسیم شامل $\text{SiCl}_1, \text{SiCl}_2,$, $\text{SiCl}_2\text{H}_2, \text{SiCl}_3\text{H}, \text{SiCl}_3, \text{SiClH}_3$, در تماس با سطح نمونه حین انجام سماتاتاسیون، شکسته شده و سیلیسیم اتمی را تحویل نمونه می دهند [۴] و در درجه حرارت بالا، سیلیسیم اتمی درون فلز پایه(مس) نفوذ می کند. طبق قوانین فیک مقدار این نفوذ به درجه حرارت و زمان عملیات بستگی دارد [۲۲].

برای بهسازی پوشش‌های انجام گرفته می توان آنها را بصورت ترکیبی و همزمان بر روی سطح اعمال کرد برای این منظور در ترکیب پودر فشرده باید مخلوطی از پودرهایی که قرار است همزمان پوشش داده شوند را قرار داد. در این تحقیق از دو ترکیب همزمان آلمینیم-سیلیسیم و آلمینیم-تیتانیم برای نفوذ دهی همزمان استفاده شد. بعد از پوشش‌دهی مشخص گردید که آلمینیم و تیتانیم به صورت همزمان امکان پوشش‌دهی بر روی مس را دارند به شرطی که مقدار آلمینیم در ترکیب مخلوط پودر فشرده از ۰٪ بیشتر نباشد. اما سیلیسیم و آلمینیم هر چند هر یک بطور مجزا روی مس پوشش ایجاد می کنند ولی به صورت همزمان نمیتوانند درون مس نفوذ کرده و پوشش همزمان یا ترکیبی ایجاد کنند. در این حالت در رقابت برای نفوذ آلمینیم و سیلیسیم فقط آلمینیم نفوذ می کند.

فصل دوم:

مروری بر منابع

۱-۲- مس و خواص آن

مس و آلیاژهای مس جزء گروه های اصلی فلزات تجارتی می باشند. آنها به طور وسیع به خاطر هدایت الکتریکی و حرارتی عالی مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین مقاومت به خوردگی، راحتی ساخت، استحکام خوب و مقاومت به خستگی خوب از مزایای آنها است. به صورت عمدۀ غیر مغناطیسی هستند، و براحتی لحیم کاری و یا زود جوش می شوند. مس و تعداد زیادی از آلیاژهایش بوسیله روشهای مختلف گازی، قوسی و مقاومتی جوشکاری می گردند.

مس خالص بطور وسیع در ساخت کابل ها و سیم ها، اتصالات الکتریکی و قطعات دیگری که احتیاج به انتقال جریان الکتریکی دارند مورد استفاده قرار می گیرد. مس و برنج های ویژه، برنزها و کاپرونیکل ها به مقدار زیاد در رادیاتور اتمیل، مبدل های حرارتی، سیستم های گرمایی خانه ها و به دلیل مقاومت به خوردگی خوب در لوله ها، شیرها و فیتنگ ها در پیستم های انتقال آب یا دیگر سیال های مایع مورد استفاده قرار می گیرد. [۱۲]

ویژگی های مس آنرا مناسب برای کاربردهای متالورژیکی در دماهای بالا، از قبیل: قالب های ریخته گری پیوسته، نازل های اکسیژن و واتر ژاکت در کنورتورها و سوراخ سرباره در کوره بلند کرده است. [۱ و ۲]

۱-۱- مقاومت به خوردگی: مس جزء فلزات نوبل می باشد مس خالص در برابر اکثر محیط های خورنده مقاوم است؛ اما بعضی محدودیت ها در مقابل تردی هیدروژنی و خوردگی تحت تنش (SCC) دارد. تردی هیدروژنی زمانی مشاهده می شود که مس (tpc) که آلیاژی حاوی اکسید مس است در معرض اتمسفر احیاء قرار گیرد بیشتر آلیاژهای مس اکسیژن زدایی می شوند بنابراین در معرض تردی هیدروژنی قرار نمی گیرند. SCC بیشتر در برنج که در معرض آمونیا یا آمین ها قرار دارد روی می دهد. برنج های حاوی بیشتر از ۱۵٪ روی به SCC مستعد تر هستند. مس و آلیاژهای مسی که روی ندارند یا روی کمی دارند عمدتاً به SCC مستعد نیستند. [۱۲]

۱-۲-۲-هدايت الکتریکی و حرارتی : مس و آلیاژهايش اساساً هادی های خوب الکتریسته

و گرما هستند، در واقع مس برای این منظور بیشتر از سایر فلزات استفاده می شود. عناصر آلیاژی مقدار هدايت الکتریکی و حرارتی را کاهش می دهد که این کاهش برای هدايت الکتریکی بیشتر است. مقدار این کاهش نسبت به عنصر آلیاژی به هدايت عنصر آلیاژی و یا دیگر خواص آن بستگی ندارد . به همین دلیل مس کاملاً خالص برای هدايت از مسی که مقدار کمی عنصر آلیاژی دارد مناسب تر است [۱۲].

۱-۳-خواص مکانیکی : مس خیلی خالص فلزی نرم است اما بسیاری از آلیاژهای مس

سخت تر و محکم تر از مس می باشند. مس به راحتی تغییر شکل سرد می دهد وقتی تغییر شکل شروع می شود انرژی کم برای ادامه لازم است و تغییرات زیاد در شکل یا کاهش زیاد در سطح مقطع در یک پاس ایجاد می شود. [۱۲]

مس و آلیاژهايش قابلیت زیادی در شکل پذیری به اشکال و ابعاد دلخواه با هر روش ساخت معروف را دارند. آنها بر احتی نوردکاری ، کشش ، اکستروژن ، آهنگری بصورت سرد و گرم می شوند. آلیاژهای ریختگی برای انواع مس و آلیاژهاش قابل استحصال است. مس به راحتی پولیش ، عملیات سطحی و پوشش داده می شود تا برای کاربردی مختلف قابل استفاده گردد .

۲-۱-۱-اکسید اسینون مس

۲-۱-۲-رفتار اکسید اسینون مس

وقتی مس در هوا گرم می شود در ابتدا فیلم Cu_2O روی سطح شکل می گیرد. وقتی ضخامت اکسید افروده می شود اکسید مس سیاه (CuO) روی این لایه شکل می گیرد. مشابه همین مورد زمانی که مس در درجه حرارت بالا و اکسیژن قرار دارد شکل می گیرد. در دمای پایین (تا $100^{\circ}C$) ضخامت فیلم اکسیدی نسبت به زمان بصورت لگاریتمی افزایش می یابد. اما با افزایش دما مقدار افزایش لایه اکسیدی با بی نظمی همراه است. تا وقتی ضخامت لایه بیشتر می شود، رشد فیلم اکسیدی با قانون پارabolیک همراه است. [۱]