

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه صنعتی اصفهان  
دانشکده مهندسی مواد

## بررسی تأثیر مسیر کرنش در فرایند نورد تجمعی پیوندی (ARB) بر ریزساختار و خواص مکانیکی نوار آلومینیومی

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد-گرایش شناسایی و انتخاب مواد فلزی

علی مهدی کریمی

استاد راهنما

دکتر محمد رضا طرقی نژاد

کلیه حقوق مادی مترقب بر نتایج مطالعات،  
ابتكارات و نوآوری‌های ناشی از تحقیق موضوع این  
پایان‌نامه متعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان است.



دانشگاه صنعتی اصفهان  
دانشکده مهندسی مواد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شناسایی و انتخاب مواد آقای علی مهدی کریمی  
تحت عنوان

بررسی تأثیر مسیر کرنش در فرایند نورد تجمیعی پیوندی (ARB) بر ریزساختار و  
خواص مکانیکی نوار آلومینیومی

در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ توسط کمیته زیر مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت.

۱- استاد راهنمای پایان نامه دکتر محمد رضا طرقی نژاد

۲- استاد داور دکتر حسین ادریس

۳- استاد داور دکتر احمد رضائیان

سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده دکتر کیوان رئیسی

تقدیم به

## همسرم

او که در نگاه مهربانش آسمان لاله دارد و  
وجود پاکش ارزشمندترین هدیه خداوند است.

## پدر و مادر مهربان و فداکارم

که همیشه نیازمند دعای خیرشان بوده و هستم

## تشکر و قدردانی

اولین تقدیر و سپاس خود را نثار او می‌کنم که با نوشتمن نامش بر روی قلب‌ها دل آرام می‌گیرد و نامیدن نامش بر زبان کلید گشایش هر کاری می‌شود و تنها اوست که انسان را در انجام امور کمک می‌کند و حمد و ستایش مخصوص اوست که مرا در انجام این پژوهش یاری نمود.

درود و سپاس قلبی ام را تقدیم به روح پاک پدرم می‌کنم که در تمامی مسیر زندگی نورانی بخش راهم و بهترین مشوق تحصیلی ام و همراه همیشگی سختی‌هایم بود. همچنین از برادر و مادر مهربانم نیز تشکر فراوان به عمل می‌آورم.

از همسر عزیز، مهربان و دلسوزم نیز که از لحظه آشنایی تحول و انقلابی نو در زندگیم بوجود آورد و باعث شیرین نمودن آن شده است نیز تشکر و قدردانی نموده و امیدوارم بتوانم در ادامه راه زندگی، شریکی لائق و شانه‌هایم تکیه‌گاهی امن برایش باشد.

تشکر و سپاس از استاد ارجمند و گرانقدر پروژه، جناب آقای دکتر محمدرضا طرقی نژاد که همواره در طول این پژوهش مرا با درایت کامل و بهترین رهنمودها یاری نموده‌اند و از هیچگونه کمکی به من دریغ نورزیده‌اند.

از همکاری کادر دانشکده مهندسی مواد در طول انجام این پژوهش به ویژه مسئول آزمایشگاه خواص مکانیکی جناب آقای مویدی سپاسگزارم.

مراتب امتنان و تشکر خود را از جناب آقایان دکتر ادریس و رضائیان که زحمت بازخوانی و داوری این پایان‌نامه را بر عهده داشتند اعلام می‌دارم.

## چکیده

در پژوهش حاضر تأثیر مسیرهای کرنش در فرایند نورد تجمعی پیوندی بر خواص مکانیکی و ریزاساختار نمونه‌های نوار آلمینیومی مورد بررسی قرار گرفت. مسیرهای موردنظر در این پژوهش به صورت نورد مستقیم (مسیر A) و نورد تجمعی متقطع با زاویه‌های چرخش  $90^\circ$  درجه به صورت متواالی در یک جهت (مسیر  $B_C$ )،  $90^\circ \pm$  درجه (مسیر  $B_A$ )، و  $180^\circ$  درجه (مسیر C) می‌باشند. جهت انجام این پژوهش از نواهای آلمینیومی خالص تجاری با ضخامت  $1\text{ میلی‌متر}$  و در ابعاد  $15 \times 5 \times 1\text{ سانتی‌متر}$  برابر چرخش‌های  $90^\circ$  درجه استفاده گردید. بررسی‌های صورت گرفته در مورد خواص مکانیکی با استفاده از دستگاه سختی‌سنجی و آزمون کشش مسیرها نشان داد که سختی و استحکام کششی در این فرایندها با افزایش تعداد سیکل، به دلیل افزایش دانسیته نابجایی‌ها و ریزتر شدن دانه‌ها، افزایش یافته است؛ با این تفاوت که رشد افزایش سختی و استحکام در مسیر نورد با زاویه چرخش  $180^\circ$  درجه به علت ناهمسانگردی و دانسیته نابجایی بالاتر، بیشترین مقدار و در مسیر  $90^\circ \pm$  درجه به سبب اثر باوشینگر، ناهمسانگردی و دانسیته نابجایی کمتر، کمترین مقدار را به خود اختصاص دادند. سختی پس از ۸ سیکل نسبت به نمونه آنل شده در مسیرهای A، C،  $B_A$  و  $B_C$  به ترتیب  $2/60$ ،  $2/63$  و  $2/56$  و  $2/51$  برابر گزارش شد. با اعمال اولین سیکل فرایندها، استحکام تسلیم و کششی به شدت افزایش یافته ولی در سیکل‌های بعدی نرخ افزایش استحکام کاهش پیدا کرد. همچنین استحکام پس از ۸ سیکل نسبت به نمونه آنل شده در مسیرهای A، C و  $B_C$  به ترتیب  $2/83$ ،  $2/90$  و  $2/73$  و  $2/70$  برابر گزارش شد. درصد ازدیاد طول نیز با اولین سیکل شدیداً کاهش یافت ولی در سیکل‌های بعدی افزایش پیدا کرد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی رویی از مسیرهای مختلف و آنالیز آن‌ها توسط نرم‌افزار پردازش تصویر نشان داد که با افزایش تعداد سیکل در تمامی مسیرها، دیمپل‌های هم محور و کم عمق تری تشکیل شده است که نشان دهنده انعطاف‌پذیری و نرمی بیشتر نمونه‌ها می‌باشد و همچنین میانگین قطر دیمپل‌ها در مسیر C بیشترین و در مسیر A کمترین مقدار می‌باشد. از نتایج آزمایشات صورت گرفته مسیر C به عنوان بهترین مسیر از لحاظ خواص مکانیکی انتخاب گردید.

**کلمات کلیدی:** آلمینیوم خالص تجاری، تغییرشکل پلاستیک شدید، فرایند نورد تجمعی پیوندی، فرایند اتصال نورد تجمعی متقطع، اثر باوشینگر، خواص مکانیکی و ریزاساختار

## فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
.....	فهرست مطالب
.....	فهرست اشکال
.....	فهرست جداول
.....	چکیده
۱.....	فصل اول: مقدمه
۴.....	فصل دوم: مروری بر مطالب
۴.....	۱- تغییر شکل پلاستیک شدید (SPD) و فرایندهای آن
۵.....	۱-۱- فرایندهای SPD
۵.....	۲- خواص و کاربردهای SPD
۵.....	۳- فرایند نورد تجمعی پیوندی ARB
۸.....	۴- نورد تجمعی پیوندی (ARB) در مورد آلومینیوم خالص تجاری
۱۰.....	۵- نورد تجمعی پیوندی آلیاژهای آلومینیوم
۱۲.....	۶- ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت لایه ای Mg/Al ساخته شده توسط ARB
۱۶.....	۷- اثر ذرات روی تحول ریزساختار و خواص مکانیکی آلومینیوم در طول فرایند ARB
۱۸.....	۸- بررسی اثر فرایند آنل بر استحکام و انعطاف پذیری آلومینیوم خالص تجاری توسط ARB
۱۹.....	۹- نورد تجمعی متقطع
۲۱.....	۱۰- اصلاح و تصفیه دانه و بهبود خواص مکانیکی توسط نورد تجمعی متقطع
۲۳.....	۱۱- اثر زاویه نورد متقطع روی ریزساختار و خواص مکانیکی
۲۵.....	۱۲- کامپوزیت نانوساختار استحکام بالای تولید شده توسط اتصال نورد تجمعی متقطع
۲۹.....	۱۳- ناهمسانگردی در فرایندهای نورد تجمعی پیوندی و نورد تجمعی متقطع
۳۰.....	۱۴- جمع بندی و برنامه پژوهشی حاضر
۳۱.....	۱۵- فصل سوم: مواد و روش تحقیق
۳۱.....	۱۶- مواد آزمایش
۳۱.....	۱۷- عملیات حرارتی

۳۲	۳-۳ فرایند نورد تجمعی پیوندی با چرخش‌های متفاوت .....
۳۲	۴-۴ مسیرهای کرنش انتخاب شده برای انجام فرایند .....
۳۳	۵-۵ آزمون سختی .....
۳۳	۶-۶ آزمون کشش .....
۳۴	۷-۷ مطالعات ریزساختاری و بررسی سطوح شکست .....
۳۴	۸-۸ محاسبه پارامترهای ریزساختاری با استفاده از روش ریتولد .....
۳۶	<b>فصل چهارم: نتایج و بحث .....</b>
۳۶	۱-۱ ریزساختار .....
۳۶	۱-۱-۱ تصاویر متالوگرافی توسط میکروسکوپ نوری .....
۴۰	۱-۱-۲ خواص مکانیکی .....
۴۰	۱-۲-۱ سختی .....
۴۶	۱-۲-۲ استحکام کششی .....
۵۱	۱-۲-۳ تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) از سطوح شکست .....
۵۷	۴-۴ جمع‌بندی .....
۵۹	<b>فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات .....</b>
۵۹	۱-۱ نتیجه‌گیری .....
۶۱	۱-۳ پیشنهادات .....
۶۲	<b>مراجع .....</b>

## عنوان

## صفحه

- شکل ۱-۲ کاربردهای SPD در صنایع پزشکی، نظامی و خودرو ..... ۶
- شکل ۲-۲ تصویری از فرایند ARB ..... ۷
- شکل ۳-۲ اشکال قطبی مربوط به آلمینیوم با خلوص ۹۹/۸ درصد در دمای ۱۵۰ درجه سانتیگراد ..... ۹
- شکل ۴-۲ تغییرات استحکام کششی آلمینیوم ۱۱۰۰ را با تعداد سیکل ARB در دمای ۴۷۳ درجه کلوین ..... ۱۱
- شکل ۵-۲ منحنی تنش - کرنش نمونه آلمینیومی با خلوص ۹۹/۸ نورد سرد ..... ۱۱
- شکل ۶-۲ ریزساختار میکروسکوپ نوری ورق منیزیم خالص اولیه ..... ۱۳
- شکل ۷-۲ تصویر SEM بخش متقطع طولی کامپوزیت Al/Mg/ARB شده ..... ۱۴
- شکل ۸-۲ ریزساختار نوری کامپوزیت Al/Mg/ARB بعد از ۳ سیکل فرایند ARB ..... ۱۴
- شکل ۹-۲ میکروسختی لایه‌های آلمینیوم و منیزیم با افزایش سیکل‌های ARB ..... ۱۵
- شکل ۱۰-۲ منحنی تنش - کرنش مهندسی مواد اولیه و کامپوزیت Al/Mg/ARB در طول جهت نورد ..... ۱۵
- شکل ۱۱-۲ تصاویر شکست کامپوزیت Al/Mg/ARB بعد از سومین سیکل ..... ۱۶
- شکل ۱۲-۲ تصویر SEM از ریزساختار کامپوزیت تولید شده توسط فرایند ARB در بزرگنمایی بالا ..... ۱۷
- شکل ۱۳-۲ تغییرات سختی در راستای ضخامت نمونه‌های آلمینیوم خالص تجاری ARB شده ..... ۱۸
- شکل ۱۴-۲ نمودار تنش مهندسی - کرنش مهندسی نمونه‌های آلمینیوم خالص تجاری ARB ..... ۲۰
- شکل ۱۵-۲ تصویری از فرایند نورد تجمعی متقطع ..... ۲۱
- شکل ۱۶-۲ نقشه‌های تصویر جهت‌گیری (OIMS) ..... ۲۲
- شکل ۱۷-۲ کرنش‌های موثر در امتداد لایه‌ها ..... ۲۳
- شکل ۱۸-۲ متوسط اندازه دانه اندازه‌گیری شده با توجه به مقادیر مختلف زاویه نورد متقطع ..... ۲۴
- شکل ۱۹-۲ تصویر میکروسکوپ نوری ریزساختار کامپوزیت تولید شده بعد از اولین سیکل توسط فرایند CRAR ..... ۲۶

- شکل ۲۰-۲ ریز ساختار کامپوزیت تولید شده از فرایند CRARB در مقایسه با فرایند ARB در هشتمنی سیکل ۲۷.....
- شکل ۲۱-۲ استحکام کششی و سختی نمونه های کامپوزیت و آلمینیومی تولید شده توسط فرایند CRARB ۲۸.....
- شکل ۲۲-۲ درصد از دیاد طول نمونه های کامپوزیت و آلمینیومی تولید شده توسط فرایند ARB ۲۸.....
- شکل ۲۳-۲ منحنی تنش - کرنش مهندسی کامپوزیت Al- 8vol% B4C ۲۹.....
- شکل ۴-۱ تصاویر متالوگرافی از مقطع نمونه در مسیر A و C از سیکل های مختلف ۳۸.....
- شکل ۴-۲ تصاویر متالوگرافی از مقطع نمونه در مسیر C و BA از سیکل های مختلف ۳۹.....
- شکل ۴-۳ مقدار فصل مشترک قابل رویت بر حسب تعداد سیکل اعمالی برای مسیر های مختلف ۴۰.....
- شکل ۴-۴ ماکروسختی مربوط به مسیر های A و C، BA و BC تحت بار اعمالی ۱۰ کیلو گرم ۴۰.....
- شکل ۴-۵ میکروسختی مربوط به مسیر A تحت بار اعمالی ۵۰ گرم و مدت زمان ۱۰ ثانیه ۴۱.....
- شکل ۴-۶ میکروسختی مربوط به مسیر C تحت بار اعمالی ۵۰ گرم و مدت زمان ۱۰ ثانیه ۴۱.....
- شکل ۴-۷ میکروسختی مربوط به مسیر BC تحت بار اعمالی ۵۰ گرم و مدت زمان ۱۰ ثانیه ۴۲.....
- شکل ۴-۸ میکروسختی مربوط به مسیر BA تحت بار اعمالی ۵۰ گرم و مدت زمان ۱۰ ثانیه ۴۲.....
- شکل ۴-۹ دانسیته نابجایی ها نسبت به تعداد سیکل فرایند طبق روش نیکس- گائو ۴۴.....
- شکل ۴-۱۰ تغییرات استحکام کششی برای مسیر های A، C، BA و BC بر حسب تعداد سیکل نورد ۴۷.....
- شکل ۴-۱۱ تغییرات میزان درصد از دیاد طول برای مسیر های A، C، BA و BC بر حسب تعداد سیکل نورد ۴۷.....
- شکل ۴-۱۲ تغییرات استحکام تسلیم و کششی و کرنش شکست نمونه ها تحت نورد تجمعی پیوندی متقاطع ۴۸.....
- شکل ۴-۱۳ تصویر میکروسکوپ نوری کامپوزیت تولید شده به روش CRARB ۴۹.....
- شکل ۴-۱۴ نمودار تنش - کرنش مهندسی کامپوزیت AL/B4C تولید شده به روش ARB و CRARB ۴۹.....
- شکل ۴-۱۵. استحکام کششی کامپوزیت AL/B4C به روش نورد تجمعی پیوندی ۵۰.....
- شکل ۴-۱۶ سطوح شکست نوارهای آلمینیوم (مسیر A) ۵۲.....
- شکل ۴-۱۷ سطوح شکست نوارهای آلمینیوم را برای مسیر C ۵۳.....

شکل ۴-۱۸ سطوح شکست نوارهای آلومینیوم را برای مسیر  $B_C$  ۵۴.....

شکل ۴-۱۹ سطوح شکست نوارهای آلومینیوم را برای مسیر  $B_A$  ۵۵.....

شکل ۴-۲۰ میانگین قطر دیمپل‌ها در مسیرهای متفاوت  $A$ ,  $B_A$ ,  $B_C$ ,  $C$  ۵۶.....

## فهرست جداول

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۸	جدول ۱-۲ خصوصیات کششی آلومینیوم با خلوص ۹۹/۸ درصد طی فرایند ARB
۲۵	جدول ۲-۲ نتایج آزمون‌های کشش انجام شده با محورهای کششی صفر، ۴۵ و ۹۰ درجه نسبت به جهت نورد
۳۱	جدول ۱-۳ مشخصات نوارهای آلومینیومی آنیل شده مورد استفاده
۳۳	جدول ۲-۳ الگوی مسیرها برای نورد تجمعی پیوندی و نورد تجمعی متقطع
۳۴	جدول ۳-۳ نقشه و اندازه نمونه آماده شده جهت آزمون کشش طبق استاندارد ASTM E-8
۵۷	جدول ۱-۴ اندازه‌گیری خواص مکانیکی در مسیرهای متفاوت A، B <sub>A</sub> ، B <sub>C</sub> ، C و

## فصل اول

### مقدمه

مواد فوق ریزدانه (UFG)<sup>۱</sup> که اندازه دانه آن‌ها کمتر از یک میکرون باشد خواص مکانیکی ویژه‌ای دارند. تغییرشکل پلاستیکی شدید (SPD)<sup>۲</sup> یک فرایند مناسب برای تولید مواد حجمی با اندازه دانه‌ی زیر میکرون می‌باشد. قبل از تغییرشکل پلاستیکی شدید، ریزدانه شدن مواد فازی از طریق فرایندهای پلاستیکی متداول و آنل انجام می‌گرفت که آنل منجر به تبلور مجدد از طریق جوانه‌زنی و رشد (تبلور مجدد غیر پیوسته) می‌شد. اندازه دانه به دست آمده از این روش حداقل ۱۰ میکرون می‌باشد.

هم اکنون کرنش‌های پلاستیکی بسیار بزرگی در فرایندهای تغییر شکل پلاستیکی شدید استفاده می‌شود تا ریز ساختارهایی با دانه‌های بسیار ریز در مواد به شدت تغییر شکل یافته تشکیل گردد. فرایندهای ویژه‌ای مانند پرسکاری در کanal زاویه‌ای با مقطع یکسان (ECAP)<sup>۳</sup>، متراکم کردن و اکستروژن سیکلی (CEC)<sup>۴</sup> و پیچش در فشار بالا (HPT)<sup>۵</sup> برخی از فرایندهای تغییر شکل پلاستیکی شدید می‌باشند و در مورد مواد مختلف موفق بوده‌اند. ویژگی مشترک این فرایندها ثابت باقی ماندن ابعاد حین فرایند می‌باشد که در نتیجه آن اعمال کرنش‌های بسیار بالا بر ماده امکان پذیر است. ویژگی دیگر این فرایندها افزایش استحکام مواد بدون افروختن عناصر آلیاژی یا ذرات سرامیکی می‌باشد. البته در این فرایندها میزان تولید نسبتاً پایین بوده و در اغلب موارد استفاده از ماشین‌های شکل‌دهی با ظرفیت بار بالا و قالب‌های گران‌قیمت ضروری است.

<sup>1</sup> Ultra-fine Grained Material

<sup>2</sup> Severe Plastic Deformation

<sup>3</sup> Equal channel angular pressing

<sup>4</sup> Cyclic Extrusion Compression

<sup>5</sup> High Pressure Torsion

با توجه به این موارد محققین یک فرایند تغییرشکل پلاستیکی شدید به نام فرایند نورد تجمعی (ARB)<sup>۱</sup> را برای تولید مواد با دانه‌های بسیار ریز ابداع کردند. در این فرایند ابتدا سطح دو ورق فلزی با ابعاد یکسان برسکاری و چربی‌زدایی می‌شود. سپس این دو ورق روی هم قرار گرفته و نورد با کاهش ضخامت ۵۰ درصد انجام می‌گیرد. پس از آن ورق از راستای طولی به دو قسمت مساوی برش داده می‌شود. این مراحل تا چندین سیکل تکرار می‌گردد. از آنجایی که ضخامت ورق حین فرایند ثابت است می‌توان فرایند را تا کرنش بالا جهت رسیدن به ورق‌هایی با اندازه دانه‌ی بسیار ریز و استحکام بالا تکرار کرد.

یکی دیگر از فرایندهایی که به وسیله آن می‌توان خواص ورق نورد شده را بهبود بخشید نورد تجمعی پیوندی متقاطع (CRARB)<sup>۲</sup> می‌باشد. در این فرایند ورق‌های نورد شده در سیکل اول قبل از نورد در سیکل بعد چرخیده می‌شوند. تا کنون تحقیقی بر روی زاویه‌های چرخش اشاره شده در مورد آلومینیوم خالص صورت نگرفته است؛ اما بر روی زاویه‌های چرخش در مورد آلومینیوم آلیاژی تحقیقاتی صورت گرفته است.

در پژوهش حاضر از آلومینیوم خالص تجاری به صورت ورق به عنوان ماده اولیه برای فرایندهای نورد تجمعی پیوندی و نورد تجمعی متقاطع استفاده می‌شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی ورق‌های آلومینیومی تولید شده به روش نورد تجمعی پیوندی و بررسی مسیرهای مختلف کرنش می‌باشد که این مورد در مسیرهای کرنش مختلف بررسی شده است.

بررسی‌های ریزساختاری توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شد. همچنین تغییرات خواص مکانیکی شامل سختی، استحکام و درصد ازدیاد طول نیز در سیکل‌های مختلف و در دمای محیط صورت گرفته است. بررسی فصل مشترک‌ها و همین‌طور مقدار فصل مشترک‌ها به ترتیب توسط میکروسکوپ نوری و نرم‌افزار پردازش تصویر مورد بررسی قرار گرفتند. سطح شکست نمونه‌ها بعد از انجام تست کشنش در فرایندهای مختلف توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی در بزرگنمایی‌های مختلف انجام پذیرفت و مقدار قطر دیمپل‌ها در سیکل‌های مختلف فرایندها توسط نرم‌افزار پردازش تصویر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. در فصل دوم پایان‌نامه به تغییرشکل پلاستیکی شدید (SPD) و معروفی فرایندهای نورد تجمعی پیوندی و نورد متقاطع و خواص مواد تولید شده به این روش‌ها اشاره شده است. در فصل سوم نیز مواد به کار گرفته شده و همچنین روش‌ها و تجهیزات مورد استفاده برای انجام این پژوهش تشریح گردیده است. در فصل چهارم نتایج به دست آمده از آزمون‌های مختلف در فرایندهای مختلف به همراه بحث و تحلیل آن‌ها ارائه شده است و در فصل پنجم نتیجه‌گیری کلی از این پژوهش به همراه جمع‌بندی و ارائه پیشنهاداتی جهت انجام پژوهش‌های بعدی ارائه شده است.

<sup>1</sup> Accumulative Roll Bonding

<sup>2</sup> Cross Rolling ARB

## فصل دوم

### مرواری بر مطالب

#### ۱-۲ تغییرشکل پلاستیک شدید (SPD) و فرایندهای آن

فرایندهای تغییرشکل پلاستیک شدید (SPD) به عنوان فرایندهای ساخت فلز که در آن کرنش پلاستیک بسیار بزرگ روی ماده حجمی به منظور ساخت یک فلز فوق العاده دانه ریز (UFG) اعمال می‌شود، تعریف شده است. هدف از فرایندهای SPD، ایجاد دانه‌های فلزی با دانه‌بندی فوق العاده ریز، تولید کردن قطعات سبک وزن با استحکام بالا و سازگاری با محیط‌زیست می‌باشد. ویژگی مشترک و منحصر به فرد این فرایندها، ثابت بودن ابعاد و عدم تغییرشکل ظاهری ماده حین فرایند می‌باشد که در نتیجه آن محدودیت در اعمال کرنش از بین می‌رود و دستیابی به کرنش‌های بسیار بالا در ماده به راحتی میسر است. به این ترتیب در اثر اعمال کرنش، امکان اصلاح ریز‌ساختار، کاهش اندازه دانه تا مقیاس نانومتری و بهبود خواص مکانیکی نمونه فلزی فراهم می‌آید، در حالی که شکل نمونه تغییری نکرده است. ویژگی دیگر این فرایندها افزایش استحکام و اصلاح ساختار دانه‌ها بدون اضافه کردن عناصر آلیاژی یا ذرات سرامیکی است [۲و۳].

به طور خلاصه مزایای روش تغییرشکل پلاستیک شدید عبارتند از:

- امکان تولید مستقیم قطعات فلزی با ابعاد بزرگ و اندازه دانه‌های نانومتری
- امکان اعمال کرنش‌های شدید پلاستیکی بدون تغییر ابعاد نمونه‌ها
- عدم وجود محدودیت در اعمال کرنش
- امکان تهیه نمونه‌های بسیار دانه ریز با ابعاد مناسب برای انجام آزمون‌های مکانیکی [۲و۳].

### ۱-۱-۱ فرایندهای SPD

- از مهمترین فرایندهای SPD می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- فرایند تغییرشکل پیچشی تحت فشار زیاد HPT (High Pressure Torsion)
- پرسکاری در کانال زاویه‌ای با مقطع یکسان ECAP (Equal Channel Angular Pressing)
- فرایند متراکم کردن و اکستروژن متواالی CEC (Cyclic Extrusion Compression)
- فرایند نورد تجمعی پیوندی ARB (Accumulative Roll Bonding)
- فرایندهای دیگری مثل <sup>۱</sup>CCDF<sup>۲</sup>، ECAR<sup>۳</sup>، RCS و غیره [۴-۱].

### ۲-۱-۲ خواص و کاربردهای SPD

خواص فرایندهای SPD شامل استحکام، انعطاف‌پذیری و استحکام خستگی بالا می‌باشد. فلزات با دانه‌های فوق العاده ریز (UFG) به عنوان یک ماده ساختاری، با توجه به این خواص استفاده می‌شوند. کاربردها شامل:

- پیچ و مهره‌ها که با آلیاژ‌های تیتانیوم توسط فرایند ECAP تولید می‌شوند
- در صنایع فضایی و خودرو مثل سرسیلندر خودروها
- در کاربردهای پزشکی مثل ایمپلنت‌ها و پیچ و شبکه‌های مورد استفاده در ارتوپدی
- در صنایع دفاعی مثل زره پوش و وسایل جنگی (زره سبک‌تر برای خودروهای نظامی برای کاهش مصرف سوخت، سرعت بالاتر، قدرت مانور بهتر، محدوده عملیات طولانی تر و حمل و نقل وسایل نقلیه از راه دور، بسیار مهم است) [۳و۱].

شکل ۲-۱ نمونه‌هایی از کاربردهای تغییرشکل پلاستیکی شدید (SPD) در صنایع مختلف را نشان می‌دهد.


### ۲-۲ فرایند نورد تجمعی پیوندی ARB

فرایند ARB به عنوان یک روش اعمال تغییرشکل پلاستیک شدید و دستیابی به ساختاری با اندازه دانه نانومتری توسط Saito و همکارانش [۱] معرفی شد. اولین مرحله در فرایند ARB مرحله آماده‌سازی سطح دو ورق می‌باشد که معمولاً شامل حذف لایه‌های اکسیدی سطح با برس زنی و ایجاد یک لایه کارسخت شده در سطح ورق است. برای دستیابی به یک اتصال نوردی کامل بین دو ورق، تمیز کردن و چربی زدایی کامل سطوح دو ورق قبل از فرایند نورد ضروری است. پس از آماده سازی، دو ورق طوری روی هم قرار می‌گیرند که سطوح آماده شده آنها بعد از تمیز کاری و برس زدن در تماس با هم باشند و برای جلوگیری از لغزش دو ورق روی هم، از اتصال به وسیله جوش نقطه‌ای، پرج و یا سوراخکاری و بستن ورق‌ها به وسیله سیم استفاده می‌شود. مهمترین مرحله در فرایند ARB نورد همزمان دو ورق می‌باشد. گاهی برای بهتر شدن اتصال بین دو ورق، فرایند نورد در دمای بالا ولی زیر دمای تبلور مجدد انجام می‌شود. معمولاً میزان کاهش ضخامت اعمال شده در نمونه ۵۰ درصد است که در نتیجه آن ورق حاصله ضخامتی برابر ضخامت ورق اولیه خواهد داشت. سپس این ورق از راستای طولی به دو قسمت بریده می‌شود و مراحل کار مجددآ تکرار می‌شوند [۱-۴].

<sup>1</sup> Repetitive Conugation and Straightening

<sup>2</sup> Equal Channel Angular Rolling

<sup>3</sup> Cyclic Closed-Die Forging



شکل ۲-۱ کاربردهای SPD در صنایع پزشکی، نظامی و خودرو [۱].

در فرایندهای ARB تحول ریزساختار و افزایش عدم تطابق مرزدانه‌ها، بسیار سریع‌تر از هنگامیست که توسط نورد معمولی صورت می‌گیرد. تنش تسلیم فلزات چند بلور بستگی به قطر دانه (d) دارد که به معادله هال-پچ<sup>۱</sup> ارائه شده است:


$$\sigma_y = \sigma_0 + A d^{-\frac{1}{2}} \quad \text{معادله (۱-۲)} : \quad$$

$\sigma_0$  تنش اصطکاکی و A یک ثابت می‌باشد. معادله (۱-۲) نشان می‌دهد که تنش تسلیم با کاهش جذر اندازه دانه، افزایش می‌یابد. کاهش اندازه دانه منجر به یک استحکام کششی بالاتر بدون کاهش چفرمگی می‌شود [۱و۵].

<sup>۱</sup> - Hall-Petch

عدم تغییر ابعاد نمونه حین اعمال کرنش در تمام فرایندهای تغییرشکل شدید پلاستیکی باعث ایجاد تغییرات ریزساختاری عمدہای در نمونه‌ها می‌شود. در بیشتر موارد گزارش شده است [۶] که مکانیزم‌های مختلفی در کاهش اندازه دانه‌ها و تغییرات ریزساختاری حین فرایندهای مذکور موثر می‌باشند. در مورد فرایندهای ARB و ECAP دیده شده است [۲] که فشرده شدن دانه‌ها به شکل دانه‌های پهن شده در کرنش‌های نسبتاً کم، منجر به ایجاد ساختار لایه‌ای شکل از دانه‌های کشیده شده می‌شود. تبدیل مرزهای فرعی با زاویه کوچک به مرزهایی با زاویه بزرگ‌تر، مکانیزم حاکم در کرنش‌های متوسط است که یک ساختار لایه‌ای بسیار ریز در نمونه‌ها ایجاد می‌کند. مکانیزم بعدی که در کرنش‌های بالا باعث شکل‌گیری ریزساختاری از دانه‌های نانومتری می‌شود، شکسته شدن دانه‌های کشیده شده و تبدیل آن‌ها به دانه‌های هم محور تر و بسیار ریز است. شکل ۲-۲۰ تصویری از فرایند نورد تجمعی را نشان می‌دهد.

تحول خصوصیات مکانیکی، ریزساختار و بافت، به تعداد پاس‌ها وابسته می‌باشد. به طور کلی روش‌های تغییرشکل پلاستیک شدید مانند ARB یا ECAP می‌توانند نمونه‌های حجمی و نسبتاً با ابعاد زیاد و بدون خلل و فرج را در مقایسه با روش‌های متالورژی پودر<sup>۱</sup> (PM) تولید کنند که در آن‌ها حذف کردن خلل و فرج مشکل است. فرض کنید ضخامت اولیه نوار  $t_0$  باشد که در هر سیکل ۵۰ درصد کاهش سطح مقطع روی آن صورت می‌گیرد. ضخامت  $t_n$  از لایه اول بعد از  $n$  سیکل، می‌تواند طبق فرمول زیر محاسبه گردد: [۷]



شکل ۲-۲ تصویری از فرایند ARB [۴].

<sup>۱</sup> - Powder Metallurgy

$$t_n = t_0 / 2^n \quad \text{معادله (۲-۲)}$$

کاهش سطح مقطع کل  $Z_n$  بعد از  $n$  سیکل برابر است با :

$$Z_n = I - t/t_0 = I - 1/2^n \quad \text{معادله (۳-۲)}$$

و به همین ترتیب کرنش پلاستیکی برابر است با :

$$\epsilon_n = 0.8n \quad \text{معادله (۴-۲)}$$

نکته قابل ذکر این است که تعداد لایه‌ها در نمونه  $n$  سیکل ARB شده،  $2^n$  می‌باشد [۷].

تغییر جهت‌گیری‌های کریستالوگرافی توسط روش اشکال قطبی<sup>۱</sup> مورد مطالعه قرار می‌گیرند. اندازه‌گیری اشکال قطبی در وسط لایه نوار نورد شده با استفاده از پراش سنج پرتو ایکس و تابش مشخصه<sup>۲</sup> Cok<sub>a</sub> به دست می‌آید.تابع توزیع جهت‌گیری<sup>۳</sup> که دانسیته احتمالی دانه‌ها را برای نمونه فرایند محاسبه می‌شود [۷].

**۱-۲ نورد تجمعی پیوندی (ARB)** در مورد آلومینیوم خالص تجاری خصوصیات کششی آلومینیوم با خلوص ۹۹/۸ درصد طی فرایند ARB در جدول ۱-۲ با توجه به دما و تعداد پاس‌ها آورده شده است. به طور مثال A150-1 بیانگر دمای ۱۵۰ درجه سانتیگراد و ۱ پاس نورد می‌باشد و r نیز بیانگر تبلور مجدد می‌باشد. همچنین اشکال قطبی مربوط به آلومینیوم خالص در دمای ۱۵۰ درجه سانتیگراد و در ۵ و ۱۰ سیکل نورد در شکل ۲-۳ نشان داده شده است [۴].

جدول ۱-۲ خصوصیات کششی آلومینیوم با خلوص ۹۹/۸ درصد طی فرایند ARB [۴]

Sample	Yield Stress [MPa]		Elongation [%]
	$R_{0.2}$	$R_m$	
	Mean values		
A150-1	127.0	140.85	6.3
A150-5	129.5	164.0	8.9
A150-10	130.0	159.5	8.0
A150-15	133.5	153.0	7.1
A200-1	125.0	137.2	6.5
A200-5	135.0	156.8	8.3
A200-10	127.5	147.1	8.0
A250-1	122.0	136.5	6.4
A250-5	125.0	151.6	7.5
A250-10	127.0	144.6	7.7
A-r	50.6	77.5	33.6

<sup>1</sup> - Pole Figures

<sup>2</sup> - Orientation Distribution Function