

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**



دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

# آلیاژسازی مکانیکی ترکیب بین فلزی $Al_3Fe$ و بررسی پارامترهای آسیا

پایان نامه کارشناسی ارشد متالورژی

گرایش استخراج فلزات

ارائه دهنده: علی اکبر هادیان

اساتید راهنما:

دکتر مسعود گودرزی

دکتر همیدرضا صمیمی

۱۳۸۲ بهمن ماه

## تقدیم به :

آنانی که دوستمان دارند،

و به آنها عشق می‌ورزیم،

آنهایی که آفتاب زندگی را به ما ارزانی داشتند،

و بودن در کمال آنچه هستیم را آموفتند،

نه آرزومند غیر از آنچه هستیم.

## **تقدیر و تشکر:**

با سپاس و تقدیر ویژه و بی‌پایان از استاد گرامی جناب آقای دکتر گودرزی که در مراحل مختلف این پروژه از هیچ تلاشی برای تسریع و پیشرفت کار و ارزش گذاری به فکر و کار دانشجو از لحاظ علمی، فکری، عملی و در اختیار قرار دادن امکانات آزمایشگاهی و زمان دریغ نکردند، هم درس علم و عمل آموختیم، هم درس زندگی.

همچنین با تشکر از جناب آقای دکتر صمیم که در بخشی از مراحل تجربی و تحلیلی پروژه مرا یاری دادند.

همچنین تشکر ویژه‌ای از جناب آقای مهرجو مسئول محترم آزمایشگاه‌های پیرو و هیدرومتوالورژی به دلیل کمک‌های بی شائبه شان دارم.  
و با سپاس از مسئولین محترم آزمایشگاه آنالیز دانشگاه صنعتی مالک اشتراخ بالاخص آقای مهندس کاروانه و سرکار خانم مهندس عادلی مسئول محترم آزمایشگاه آنالیز اشعه ایکس دانشکده مواد دانشگاه علم و صنعت.

**و من ا... التوفيق.**

## فهرست مطالب

۱	.....	<b>فصل اول : مروری بر منابع</b>
۲	.....	۱-۱- مقدمه
۳	.....	۲-۱- ترکیبات بین فلزی
۴	.....	۳-۱- آلمینایدها
۸	.....	۴-۱- آلمینایدها آهن
۱۰	.....	۱-۴-۱- ترکیب بین فلزی $Al_3Fe$
۱۰	.....	۱-۵- برخی از کاربردهای آلمینایدها آهن
۱۱	.....	۱-۶- روش های تولید آلمینایدها آهن
۱۴	.....	۱-۷- فرآیند آلیاژسازی مکانیکی
۱۵	.....	۱-۸- روند تولید مواد توسط آلیاژسازی مکانیکی و ابزار لازم
۱۶	.....	۱-۹-۱- انواع مختلف آسیاهای گلوله ای مورد استفاده در آلیاژسازی مکانیکی
۱۶	.....	۱-۹-۲- آسیاهای گلوله ای افقی
۱۷	.....	۱-۹-۳- آسیاهای گلوله ای کترل شده بوسیله نیروی مغناطیسی
۱۸	.....	۱-۹-۴- آسیاهای گلوله ای لرزشی
۱۸	.....	۱-۹-۵- آسیاهای گلوله ای سایشی
۱۹	.....	۱-۱۰-۱- عوامل موثر در فرآیند آلیاژسازی مکانیکی
۲۱	.....	۱-۱۰-۲- انرژی آسیا
۲۲	.....	۱-۱۰-۳- نسبت وزنی گلوله به پودر
۲۳	.....	۱-۱۰-۴- زمان آسیا
۲۳	.....	۱-۱۰-۵- جنس و اندازه گلوله
۲۳	.....	۱-۱۰-۶- درجه حرارت
۲۴	.....	۱-۱۰-۷- کترل اتمسفر
۲۴	.....	۱-۱۰-۸- انتخاب عامل کترل کننده فرآیند
۲۵	.....	۱-۱۱-۱- پدیده های همراه با آلیاژسازی مکانیکی
۲۸	.....	۱-۱۲-۱- مکانیزم آلیاژسازی مکانیکی
۳۱	.....	۱-۱۳-۱- کاربردهای روش آلیاژسازی مکانیکی

۳۲	..... ۱۴-۱- مزایا و معایب آلیاژسازی مکانیکی
۳۳	..... ۱۵-۱- وقوع پدیده آمورف شدن در آلیاژسازی مکانیکی
۳۶	..... ۱۶-۱- تولید آلمینایدهای آهن به روش آلیاژسازی مکانیکی

۳۹	..... <b>فصل دو: روش تحقیق</b>
۴۰	..... ۱-۱- مقدمه
۴۰	..... ۲-۱- مواد و تجهیزات
۴۰	..... ۲-۲-۱- مواد اولیه
۴۰	..... ۲-۲-۲- دستگاه آسیا
۴۱	..... ۳-۲- روش انجام آزمایش‌ها
۴۱	..... ۳-۲-۱- فرآیند آلیاژسازی مکانیکی
۴۳	..... ۳-۲-۲- عملیات حرارتی
۴۴	..... ۴-۲- ارزیابی ذرات پودر
۴۴	..... ۴-۲-۱- آزمایش‌های پراش پرتو ایکس (XRD)
۴۵	..... ۴-۲-۲- تعیین اندازه دانه‌ها

۴۷	..... <b>فصل سوم: نتایج آزمایش</b>
۴۸	..... ۳-۱-آلیاژسازی مکانیکی مخلوط $Al_{75}Fe_{25}$
۴۸	..... ۳-۱-۱- تغییرات ساختار داخلی بدون استفاده از عامل کنترل کننده فرآیند
۵۱	..... ۳-۱-۲- تغییرات ساختار داخلی با استفاده از عامل کنترل کننده فرآیند
۵۳	..... ۳-۲- نقش عامل کنترل کننده فرآیند
۵۸	..... ۳-۳- اثر نسبت وزنی گلوله به پودر
۶۰	..... ۳-۴- اثر اندازه گلوله‌ها
۷۰	..... ۳-۵- اثر عملیات حرارتی بر روی استحالت های فازی در ذرات پودر

۷۸	..... <b>فصل چهارم: تحلیل نتایج</b>
۷۹	..... ۴-۱-آلیاژسازی مکانیکی مخلوط $Al_{75}Fe_{25}$
۷۹	..... ۴-۱-۱- تاثیر کار مکانیکی بر مخلوط $Al_{75}Fe_{25}$ بدون استفاده از عامل کنترل کننده فرآیند
۸۰	..... ۴-۱-۲- تاثیر کار مکانیکی بر مخلوط $Al_{75}Fe_{25}$ در حضور عامل کنترل کننده فرآیند
۸۴	..... ۴-۲- اثر نسبت وزنی گلوله به پودر

۸۹	.....۴-۳-اثر اندازه گلوله‌ها
۹۰	.....۴-۴-تأثیر عملیات حرارتی پودر
۹۲	.....نتیجه گیری
۹۴	.....پیشنهادات
۹۵	.....منابع و مراجع

## چکیده

در این تحقیق ساخت آلمیناید آهن  $\text{Al}_3\text{Fe}$  به روش آلیاژسازی مکانیکی مخلوط  $\text{Al}_{75}\text{Fe}_{25}$  مورد بررسی قرار گرفت. تاثیر پارامترهایی نظیر زمان، عامل کنترل کننده فرآیند، نسبت وزنی گلوه به پودر، اندازه گلوه‌ها و عملیات حرارتی پس از آلیاژسازی مکانیکی مورد بررسی قرار گرفت. تغییرات ایجاد شده در ساختار داخلی ذرات پودر در طی آلیاژسازی مکانیکی توسط پراش پرتو ایکس (XRD) بررسی شد.

نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که ترکیب بین فلزی  $\text{Al}_{13}\text{Fe}_4$  می‌تواند بدون استفاده از عامل کنترل کننده فرآیند در زمان ۵۰ ساعت بدست آید ولی چسبندگی پودرها به جداره‌ی ظرف بسیار زیاد و غیر قابل قبول خواهد بود. با افزودن مقادیر مختلف عامل کنترل کننده فرآیند، مشاهده گردید که هیچ ترکیب خاصی پس از ۵۰ ساعت کارمکانیکی بدست نمی‌آید و فقط هر چه مقدار عامل کنترل کننده کمتر باشد تشکیل ترکیب در زمان کمتر صورت می‌گیرد. نتایج آزمایش در مورد مخلوط  $\text{Al}_{75}\text{Fe}_{25}$  نشان می‌دهد که با افزایش زمان آسیا کردن تا ۲۰۰ ساعت ترکیب بین فلزی  $\text{Al}_{13}\text{Fe}_4$  نمی‌تواند صرفاً پس از آلیاژسازی مکانیکی بدست آید و تنها ترکیب بین فلزی  $\text{Al}_5\text{Fe}_2$  تشکیل می‌گردد.

از طرفی افزایش نسبت وزنی گلوه به پودر از ۷/۱ به ۱۲/۱ و ۲۰/۱ زمان تشکیل فاز  $\text{Al}_5\text{Fe}_2$  را کاهش می‌دهد. افزایش اندازه گلوه‌ها (با یک نسبت وزنی گلوه به پودر) تاثیر زیادی بر تشکیل فاز  $\text{Al}_5\text{Fe}_2$  ندارد. با انجام عملیات حرارتی بر روی نمونه‌ها مشخص شد که امکان تشکیل ترکیب بین فلزی  $\text{Al}_5\text{Fe}_2$  در زمان‌های کمتر وجود دارد.

# فصل اول

مروری بر منابع

## ۱-۱- مقدمه

استفاده از مواد نو یکی از راه کارهای اصلی در پیشرفت تکنولوژی به شمار می‌رود. در این میان مهندسین به کمک علم مواد و شیوه‌های تولید نوین، مواد جدیدی با ویژگی‌های کاربردی خاص پدید می‌آورند. نیاز صنایعی نظیر هوا- فضا، تولید انرژی، اتمبیل‌سازی و شیمیایی به موادی با استحکام بالاتر، وزن مخصوص کمتر، دمای کاری بالاتر و با مقاومت بیشتر در برابر اکسیداسیون و خوردگی تحقیقات وسیعی را در زمینه مواد نو و پیشرفت‌هه به دنبال داشته است.

ترکیبات بین‌فلزی گروهی از مواد پیشرفت‌هه هستند که در سه دهه اخیر توجه محققین بسیاری را به خود جلب کرده‌اند. ترکیبات بین‌فلزی به خاطر چگالی پایین، استحکام بالا، نقطه ذوب نسبتاً بالا در اکثر ترکیبات بین‌فلزی، مقاومت در برابر تغییر شکل، مقاومت سایشی و اکسیداسیون خوب و خواص سطحی مناسب مورد توجه زیادی واقع شده‌اند. مهمترین عیبی که عموماً در ترکیبات بین‌فلزی وجود دارد انعطاف‌پذیری کم این ترکیبات می‌باشد که باعث شده تا استفاده از این ترکیبات بین‌فلزی به طور گسترده صورت نپذیرد [۵-۱].

در میان ترکیبات بین‌فلزی فراوانی که وجود دارند آلومیناید‌ها و به خصوص آلمیناید‌های آهن، نیکل و تیتانیم از جمله موادی هستند که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. روش‌های مختلفی برای تولید ترکیبات بین‌فلزی مورد استفاده قرار گرفته شده‌اند. از جمله این روش‌ها می‌توان به فرآیندهای ذوب و ریخته‌گری، رانش<sup>۱</sup>، اسپری فورمینگ، انجماد سریع، سنتز احتراقی، سنتز واکنش‌زا اشاره نمود [۳-۹]. یکی از روش‌های تولید که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است روش آلیاژسازی مکانیکی می‌باشد. در روش آلیاژسازی مکانیکی مخلوطی از پودر عناصر سازنده به همراه تعدادی گلوله در یک آسیا قرار داده می‌شوند.

در اثر چرخش آسیا از طرف گلوله‌ها به مخلوط پودر نیرو وارد شده و به تدریج آلیاژسازی صورت می‌گیرد. از جمله مزایای این روش نسبت به روش‌های دیگر تولید، می‌توان به یکنواختی ساختار تولید شده، ریزتر بودن اندازه دانه‌های محصول نهایی، انجام فرآیند در دمای محیط و ارزان‌تر بودن تجهیزات مورد استفاده اشاره کرد [۱۰ و ۱۱].

هدف از این تحقیق بررسی امکان ساخت ترکیب بین فلزی  $\text{Al}_3\text{Fe}$  با روش آلیاژسازی مکانیکی و تا اندازه‌ای بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند و تعیین نحوه تاثیر آنها می‌باشد. به این منظور تاثیر پارامترهایی مانند زمان، عامل کنترل کننده‌ی فرآیند، نسبت وزنی گلوله به پودر، اندازه گلوله‌های آسیا و عملیات حرارتی پس از کار مکانیکی در روند تولید  $\text{Al}_3\text{Fe}$  مورد مطالعه قرار گرفت.

## ۱-۲- ترکیبات بین فلزی

وقتی که یک فلز A با یک فلز B آلیاژ می‌شود، بسته به ساختمان کریستالی، الکترونگاتیویت، ظرفیت‌ها و اندازه‌ی نسبی اتم‌های آنها و درجه حرارت، چندین نوع ساختار و نظم اتمی می‌تواند بدست آید. اگر دو نوع اتم رفتار یکسانی داشته باشند محلول جامد ایجاد می‌گردد، اما فقط در تعداد کمی از سیستم‌های آلیاژی محلول جامد کامل در تمامی گستره‌ی A تا B وجود دارد. در بسیاری از سیستم‌های آلیاژی عنصر دوم تا حدی در زمینه حل شده و محلول جامد ایجاد می‌کند، این نوع محلول جامد اولیه می‌نامند، در غلظت‌های بالاتر، عنصر دوم فازهای جدید را ایجاد کرده که این نوع فازها را فازهای میانی می‌نامند. این فازها معمولاً ساختاری متفاوت از اجزا بوجود آورده خود دارند. چنانچه فازهای میانی دارای گستره پایداری وسیع و بصورت تصادفی باشند محلول جامد میانی نامیده می‌شوند و چنانچه محدوده پایداری فازهای میانی کم و ساختار آنها منظم باشد به آنها ترکیبات بین فلزی گفته می‌شود [۱۲ و ۱۳].

ساختار منظم در ترکیب بین فلزی با کاهش درجه حرارت و در زیر یک دمای بحرانی ایجاد می‌گردد. ترکیبات بین فلزی منظم معمولاً نسبت‌های موازن‌های ساده‌ای دارند و در محدوده نسبتاً باریکی از ترکیب شیمیایی تشکیل می‌شوند، هر چند درجه نظم شبکه با افزایش انحراف از ترکیب موازن‌های کاهش می‌یابد. ساختار ترکیبات بین فلزی معمولاً پیچیده و مقاوت از ساختار اجزاء سازنده آن می‌باشد [۱۴-۲].

تاکنون ترکیبات بین فلزی متعددی با دمای ذوب بالا شناخته شده است، اما در سال‌های اخیر آلومیناید‌ها به عنوان مواد ساختمانی، مورد توجه بیشتری قرار گرفته‌اند. از مهمترین دلایل توجه به آلومیناید‌ها خواصی همچون چگالی کم، نسبت استحکام به وزن بالا، نقطه ذوب‌های نسبتاً بالا و مقاومت اکسیداسیون، خورдگی و سولفیداسیون خوب می‌باشد. مقاومت اکسیداسیون، خوردگی و سولفیداسیون به دلیل تشکیل پوسته اکسیدی محافظ  $\text{Al}_2\text{O}_3$  می‌باشد. اما این ترکیبات آلومینایدی خواص نامطلوبی هم دارند که مهمترین آنها انعطاف پذیری کم در دمای محیط و استحکام خزشی پایین در دمای‌های بالا می‌باشد که مهمترین مانع بر سر راه استفاده از این مواد به عنوان مواد مهندسی می‌باشد. در سال‌های اخیر تحقیقات زیادی در زمینه افزایش انعطاف‌پذیری ترکیبات بین فلزی صورت گرفته است. اضافه کردن عناصر آلیاژی، کنترل اتمسفر محیط، کاهش اندازه دانه، استفاده از روش‌های تولید جدید، کنترل ریز ساختار، کنترل عیوب و ناخالصی‌ها، کامپوزیت کردن با ذراتی نظیر اکسیدها و عملیات حرارتی از جمله راه حل‌های ارائه شده برای افزایش انعطاف‌پذیری آلومیناید‌ها می‌باشند [۳-۱۵، ۱۸].

### ۱-۳-آلومیناید‌ها


آلومیناید‌های نیکل، آهن و تیتانیم مهمترین آلومیناید‌ها می‌باشند. برخی از خواص این آلومیناید‌ها در جدول ۱-۱ ارایه شده است.

جدول ۱-۱ خواص آلومیناید‌های نیکل، آهن و تیتانیم [۱۴].

آلیاژ	ساختمان کریستالی	مدول یانگ GPa	چگالی g/cm <sup>3</sup>	نقطه ذوب °C	دماهی بحرانی منظم شدن °C
$\text{Ni}_3\text{Al}$	$\text{L1}_2(\text{fcc})$	۱۷۹	۷/۵	۱۳۹۰	۱۳۹۰
$\text{NiAl}$	$\text{B}2$ (bcc)	۲۹۴	۵/۸۶	۱۶۴۰	۱۶۴۰
$\text{Fe}_3\text{Al}$	$\text{D}0_3$ (bcc)	۱۴۱	۶/۷۲	۵۴۰	۱۵۴۰
	$\text{B}2$ (bcc)	...	...	۷۶۰	۱۵۴۰
$\text{FeAl}$	$\text{B}2$ (bcc)	۲۶۱	۵/۵۶	۱۲۵۰	۱۲۵۰
$\text{Ti}_3\text{Al}$	$\text{D}0_{19}$ (hcp)	۱۴۵	۴/۲	۱۱۰۰	۱۶۰۰
$\text{TiAl}$	$\text{L1}_0$ (tetragonal)	۱۷۶	۳/۹۱	۱۴۶۰	۱۴۶۰
$\text{TiAl}_3$	$\text{D}0_{22}$ (tetragonal)	...	۳/۴	۱۳۵۰	۱۳۵۰

شکل ۱-۱ دیاگرام فازی سیستم آلیاژی  $\text{Ti-Al}$  را نشان می‌دهد. ترکیبات بین فلزی تعادلی

در سیستم آلیاژی  $\text{Ti-Al}$  عبارتند از :  $\text{Ti}_3\text{Al}$  (γ) و  $\text{TiAl}$  ( $\alpha_2$ ) و  $\text{Al}_2\text{Ti}$  ( $\beta$ ). از میان این ترکیبات  $\text{Ti}_3\text{Al}$  و  $\text{TiAl}$  مهمترین ترکیبات هستند که برای کاربردهایی نظیر قطعات بدنه و موتور فضایپیماها مورد توجه قرار گرفته‌اند [۲۰-۱۸، ۳].


شکل ۱-۱- دیاگرام تعادلی سیستم آلیاژی  $\text{Ti-Al}$ .

آلیاژهای پایه TiAl با داشتن چگالی حدود  $4 \text{ g/cm}^3$ ، استحکام در دماهای بالا (تا حدود  $1000^\circ\text{C}$ ) و مقاومت اکسیداسیون خوب، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند [۲۱، ۲۲]. این ترکیب در دمای محیط دارای چرمگی پایینی می‌باشد، اما با کاهش میزان آلومینیم (تا کمتر از ۵۰ درصد اتمی) و تشکیل  $\text{Ti}_3\text{Al}$  به عنوان فاز دوم چرمگی قابل قبولی نشان می‌دهد [۱۹]. همانند اغلب ترکیبات بین فلزی آلومیناید‌های تیتانیم نیز قابلیت شکل‌پذیری کمی در دمای محیط دارند. تحقیقات نشان می‌دهند که ترکیبات حاوی دو فاز  $\text{TiAl}$  و  $\text{Ti}_3\text{Al}$  بیشترین قابلیت شکل‌پذیری را دارا هستند. این مساله باعث شده آلومیناید‌های تیتانیم دو فازی در سال‌های اخیر بیشترین توجه را به خود جلب کنند [۳]. برخی از مهمترین خواص آلومیناید‌های تیتانیم در جدول ۱-۲ آورده شده است.

شكل ۱-۲ دیاگرام فازی نیکل – آلومینیم را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود سیستم آلیاژی نیکل – آلومینیم شامل ترکیبات بین‌فلزی  $\text{Al}_3\text{Ni}$ ،  $\text{Al}_3\text{Ni}_2$ ،  $\text{Al}_3\text{Ni}_5$ ،  $\text{NiAl}$  و  $\text{Ni}_3\text{Al}$  می‌باشد.

جدول ۱-۲ خواص آلیاژهای آلومیناید تیتانیم و سوپرآلیاژها [۳].

سوپرآلیاژها	$\text{Ti}_3\text{Al}$	$\text{TiAl}$	خواص
۸/۳	۴/۱-۴/۷	۳/۸-۴	چگالی ( $\text{g/cm}^3$ )
۲۰۶	۱۲۰-۱۴۵	۱۶۰-۱۷۵	مدول یانگ (GPa)
۳-۵	۲-۵	۱-۳	انعطاف پذیری (%)
۱۱۰۰	۷۰۰-۹۰۰	۴۰۰-۶۵۰	استحکام تسلیم (MPa)
۴۸۰-۱۲۰۰	۸۰۰-۱۱۴۰	۴۵۰-۸۰۰	استحکام کششی (MPa)
۱۴۵۰	۱۱۸۰	۱۴۴۰	حد پایداری فاز ( $^\circ\text{C}$ )
۱۰۹۰	۷۵۰	۹۰۰	حد خرس ( $^\circ\text{C}$ )
۱۰۹۰	۶۵۰	۹۰۰	حد اکسیداسیون ( $^\circ\text{C}$ )
۱۱	۷	۲۲	ضریب هدایت حرارت ( $\text{Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$ )



شکل ۱-۲- دیاگرام تعادلی سیستم آلیاژی نیکل-آلومینیم [۳].

آلومیناید های نیکل نظیر  $\text{Ni}_3\text{Al}$  و  $\text{AlNi}$  از جمله مواد پیشرفته هستند که از خواص مهندسی منحصر بفردی نظیر چگالی پایین، مقاومت سایشی زیاد، استحکام گرم بالا، ضریب اصطکاک کم، هدایت حرارتی بالا و مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون مناسب در دمای بالا برخور دارند [۳].

بعلاوه این مواد اغلب نقطه ذوب بالاتری نسبت به سوپرآلیاژها دارند و همچنین بدلیل داشتن پیوندهای فلزی، چرمگی بیشتری نسبت به سرامیک ها بروز می دهند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که آلومیناید های نیکل مواد مناسبی برای ساخت قطعات مهندسی، پوشش دادن اجزا و بعنوان ذرات تقویت کننده در مواد مرکب برای کاربرد در صنایع هوایی، فضایی و خودرو می باشند [۳].


مهترین محدودیت برای استفاده از این مواد چرمگی پایین و شکل پذیری کم آنها بخصوص در دمای محیط است. برای غلبه بر این مشکلات راه حل های متعددی نظیر کنترل ریزساختار، کاهش اندازه دانه ها و اصلاح ترکیب شیمیایی پیشنهاد گردیده است. خواص مکانیکی و متالورژیکی  $\text{Ni}_3\text{Al}$  با اضافه کردن عناصر آلیاژی از قبیل  $\text{Cr}$ ,  $\text{Mo}$ ,  $\text{Zr}$ ,  $\text{Hf}$ ,  $\text{B}$  و بهبود می یابد [۳].

#### ۱-۴-آلومینایدهای آهن

در شکل ۱-۳ دیاگرام فازی تعادلی سیستم دوتایی Fe-Al نشان داده شده است. همانطور که از این دیاگرام مشاهده می‌شود در سیستم آلیاژی آهن و آلومینیم پنج ترکیب بین فلزی شامل  $\text{FeAl}_3$ ,  $\text{Fe}_2\text{Al}_5$ ,  $\text{FeAl}_2$ ,  $\text{FeAl}$ ,  $\text{Fe}_3\text{Al}$  وجود دارد.

آلومینایدهای آهن به دلیل اینکه عناصر تشکیل دهنده ارزانی دارند توجه زیادی را به خود معطوف کرده‌اند. در این میان ترکیبات بین فلزی  $\text{FeAl}$  و  $\text{Fe}_3\text{Al}$  بیشترین توجه و کاربرد را به خود اختصاص داده‌اند [۲].

همانند اکثر ترکیبات بین فلزی انعطاف‌پذیری آلومینایدهای آهن نیز در دمای محیط کم می‌باشد. از طرفی استحکام خزشی آلومینایدهای آهن در دمای بالا ناکافی است. بنابراین مجموع دو فاکتور انعطاف‌پذیری کم در دمای محیط و استحکام خزشی نامناسب در دمای بالا، سبب شده تا توسعه و کاربرد آلومینایدهای آهن محدود شود [۳ و ۲۳].



آلومیناید های آهن در دمای محیط چقلمگی پایینی دارند و رفتار آنها هنگام شکست نیز بستگی به میزان آلومینیم موجود در آن دارد. آلومیناید های آهن با بیشتر از ۴۰ درصد اتمی آلومینیم شکست ترد بروز می دهند، اما در کمتر از ۴۰ درصد اتمی آلومینیم چقلمگی آنها افزایش می یابد و در ۲۵ درصد اتمی آلومینیم به حداقل می رسد. آلومیناید های آهن علاوه بر تردی ذاتی که با افزایش مقدار آلومینیم دارند، دارای تردی هیدروژنی نیز هستند که در اثر تشکیل اتم های هیدروژن در نتیجه ای واکنش آلومینیم با رطوبت هوا به وجود می آید و مهمترین عامل در تردی آلومیناید های آهن می باشد. تشکیل لایه اکسید آلومینیم تا حدی از تردی ناشی از عوامل محیطی جلوگیری می کند [۳].

افزودن عنصر آلیاژی بور به آلومیناید های آهن نیز چقلمگی آنها را بهبود می بخشد. بور با افزایش چسبندگی مرزدانه ها باعث افزایش انعطاف پذیری در  $\text{FeAl}$  می شود. علاوه بر افزودن عناصر آلیاژی، ایجاد ساختار ریزدانه با روش هایی مانند انجام سریع و آلیاژ سازی مکانیکی نیز منجر به بهبود چقلمگی در دمای محیط می گردد [۳ و ۱۵].

از جمله خصوصیاتی که باعث شده تا آلومیناید های آهن مورد توجه قرار گیرند مقاومت در برابر اکسیداسیون، مقاومت به خوردگی و مهمتر از آنها مقاومت در برابر سولفیداسیون می باشد [۱۷، ۱۴، ۳]. مقاومت به سولفیداسیون باعث استفاده این مواد در محیط های سولفیدی نظیر واحد های گاز زدایی زغال سنگ می باشد. مقاومت به اکسیداسیون، خوردگی و سولفیداسیون به دلیل وجود آلومینیم بیشتر، بالاتر از  $\text{Fe}_3\text{Al}$  می باشد [۱۷ و ۲۵].

یکی دیگر از خصوصیات آلومیناید های آهن رفتار غیر عادی تنش تسلیم در مقابل افزایش دما می باشد به گونه ای که با افزایش دما تنش تسلیم آنها افزایش می یابد و پس از عبور از دمای بحرانی منظم شدن تنش تسلیم کاهش می یابد [۳ و ۲۵].

### ۱-۴-۱- ترکیب بین فلزی $\text{Al}_3\text{Fe}$

در قسمت انتهایی نمودار آلومینیم-آهن، در دمای  $652^\circ\text{C}$  یوتکتیک  $\text{Al}-\text{Al}_3\text{Fe}$  وجود دارد و ترکیب آن دارای  $1/7-2/2$  درصد آهن می‌باشد. حلالیت آهن در آلومینیم جامد در حالت تعادل،  $0/03-0/05$  درصد وزنی در دمای یوتکتیک می‌باشد و در دمای  $427^\circ\text{C}$  به  $0/007$  درصد می‌رسد. فاز در تعادل با آلومینیم معمولاً بصورت  $\text{Al}_3\text{Fe}$  (درصد وزنی آهن) بوده و ساختار بلوری، فرمولی بین  $\text{Fe}_4\text{Al}_{13}$  ( $38/9$  درصد وزنی آهن) و  $\text{Fe}_6\text{Al}_{19}$  ( $39/5$  درصد وزنی آهن) را نشان می‌دهد. ترکیب  $\text{Al}_3\text{Fe}$  در دمای  $1157^\circ\text{C}$  مستقیماً از مذاب تشکیل می‌شود. شبکه بلوری آن مونوکلینیک می‌باشد و در سلول واحد آن  $102$  اتم وجود دارد. پارامترهای شبکه بدین صورت می‌باشد [۲۷، ۲۳، ۲۶] :

$$\beta = 107/\text{nm}^3, a = 1/549\text{ nm}, b = 1/808\text{ nm}, c = 1/248\text{ nm}$$

چگالی ترکیب  $3/896 \text{ g/cm}^3$ ، ضریب انبساط حرارتی  $11/9 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$  برای محدوده دمایی  $127-627^\circ\text{C}$  و  $27-127^\circ\text{C}$  برای محدوده دمایی  $15/2 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$  می‌باشد. هدایت حرارتی در دمای حدود  $327^\circ\text{C}$ ،  $10^{-3} \text{ Wm}^{-1}\text{C}^{-1}$  می‌باشد، ولی در عمل ضریب هدایت حرارتی این ترکیب به واسطهٔ وجود ترک در آن بسیار کمتر است. گرانزوی آلیاژهای مذاب با افزایش آهن، زیاد گردیده و تغییر قابل ملاحظه‌ای در کشش سطحی ایجاد نمی‌گردد. هدایت حرارتی با افزایش آهن کاهش می‌یابد. مدول الاستیک به ازای افزایش هر یک درصد آهن،  $25$  درصد افزایش می‌یابد [۲۸].

### ۱-۵- برخی از کاربردهای آلومینایدهای آهن

مجموعه خصوصیات ذکر شده در بالا به علاوهٔ ارزان بودن مواد اولیه موجب شده تا توجه زیادی به آلومینایدهای آهن برای کاربرد در دماهای بالا و در محیط‌های خورنده به منظور

جایگزینی برای فولادهای زنگنزن، چدن‌ها و حتی سوپرآلیاژها معطوف شود. اما خصوصیاتی نظیر انعطاف‌پذیری کم در دمای محیط و کاهش استحکام و مقاومت خزشی کم در دماهای بالاتر از ۶۰۰ درجه سانتیگراد موانعی بزرگ در کاربرد این مواد می‌باشد.

آلومینایدهای آهن به دلیل مقاومت عالی به اکسیداسیون و سولفیداسیون به عنوان مبدل حرارتی در موتور توربین‌های گازی و به عنوان فیلترهای جداکننده مواد جامد از گاز استفاده می‌شوند [۲۳ و ۲۸]. همچنین ترکیب  $\text{Al}_3\text{Fe}$  به دلیل چگالی نزدیک به آلومینیم ( $3/986 \text{ g/cm}^3$ )، سختی بالا (نزدیک به ۱۰۰۰ ویکرز)، ترد و شکننده بودن، پایین بودن دمای تشکیل ترکیب بین فلزی و حفظ پایداری تا نزدیک نقطه ذوب برای ساخت کامپوزیت ذره‌ای مناسب می‌باشد [۲۹].

## ۱-۶- روش‌های تولید آلومینایدهای آهن

آلومینایدهای آهن توسط روش‌های مختلف شامل ذوب و ریخته گری، انجامد سریع، سنتز خود انتشاری دمای بالا<sup>۱</sup>، سنتز واکنش زا<sup>۲</sup> و آلیاژسازی مکانیکی تولید شده‌اند [۹-۷].

در میان روش‌های ذکر شده روش ذوب و ریخته گری را می‌توان اولین و اقتصادی‌ترین روش برای تولید آلومینایدهای آهن برشمرد [۲۰ و ۲۸]. در این روش محصول توسط روش‌هایی نظیر متالورژی شمش، ریخته گری دقیق و انجامد جهت‌دار تولید می‌شوند [۳۱ و ۳۲]. مشکلاتی که در روش ذوب و ریخته گری وجود دارد عبارتند از: ایجاد جدایش در ساختار ریختگی، ایجاد ترک‌های گرم و سرد، ایجاد ساختارهای درشت‌دانه و دمای ذوب بالای ترکیبات بین‌فلزی [۹ و ۷].

روش سنتز خود انتشاری دمای بالا روش دیگری است که در تولید آلومینایدهای آهن استفاده می‌شود [۱۸ و ۳۳]. در این روش ابتدا مخلوط اولیه از آهن و آلومینیم با نسبت مناسب تهیه می‌شوند و در شکل‌های هندسی ساده، فشرده می‌شوند. واکنش تشکیل آلومیناید به دو صورت

می تواند انجام شود. در روش اول مخلوط فشرده توسط یک منبع خارجی از یک سمت انرژی داده می شود تا واکنش شروع شود. در ادامه به دلیل گرمایش بودن واکنش تشکیل آلمیناید آهن، واکنش به صورت خود به خود و موجی پیش می رود تا به انتهای قطعه برسد. این روش به عنوان روش موجی پیش رونده نیز نامیده می شود. در حالت دیگر که به واکنش انفجاری موسوم است نمونه درون یک کوره قرار می گیرد و کل جسم تا دمایی که برای شروع واکنش تشکیل آلمیناید لازم است گرم می شود، آنگاه واکنش به صورت هم زمان در کل جسم انجام می شود. مشکل روش سنتز خود انتشاری دمای بالا، عدم کنترل دقیق بر فرآیند و تخلخل قطعه تولیدی می باشد.

انجماد سریع روش دیگری است که در تولید آلمینایدهای آهن استفاده می شود. روش های مختلف انجماد سریع شامل چرخاندن مذاب<sup>۱</sup>، استخراج از مذاب<sup>۲</sup> (تولید نوار)، اتمیزه گازی<sup>۳</sup> و الکترود چرخان<sup>۴</sup> (تولید پودر) برای تولید آلمینایدهای آهن قابل به کارگیری می باشند. این روش به دلیل توانایی در ایجاد ساختار ریز امیدواری هایی در افزایش انعطاف پذیری در ترکیبات بین فلزی ایجاد کرده است [۳۴و ۳۵]. محصول تولیدی در این روش به صورت پودر یا نوار است. در شکل ۱-۴ تعدادی از روش های تولید پودر و نوار که در انجماد سریع استفاده می شوند ارائه شده است [۳۴و ۳۵].

جلوگیری از رشد دانه ها در طی فرآیند ثانویه تولید قطعه می باشد. در صورت رشد دانه، مزیت فرآیند انجماد سریع کاهش می یابد. در فرآیند تولید قطعه از پودر تولیدی به روش انجماد

۱-Melt Spinning

۲-Melt Extraction

۳-Gas Atomizing

۴-Rotating Electrode

۵-Hot Isostatic Press

۶-Ceramic Consolidation