


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۲۵۵۷۳



دانشگاه تربیت مدرس

۲/ 2672 )

**دانشگاه تربیت مدرس**

**دانشکده فنی و مهندسی**

**پایان نامه کارشناسی ارشد**

**طراحی و ساخت اینورتر سه فاز PWM با کنترل جریان**



**غلامحسین وثوقی فرد**

**استاد راهنما**

**عبدالرضا نبوی**

زمستان ۷۷

۲۵۵۷۳



دانشگاه تربیت مدرس

## تاییدیه هیات داوران

آقای غلامحسین وثوقی فرد پایان نامه ۶ واحدی خود را با عنوان طراحی و ساخت اینورتر سه فاز PWM با کنترل جریان در تاریخ ۷۷/۱۲/۳ ارائه کردند. اعضای هیات داوران نسخه نهائی این پایان نامه را از نظر فرم و محتوی تایید و پذیرش آنرا برای تکمیل درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق باگرایش الکترونیک پیشنهاد می کنند. ۱۲۰۲۶

امضاء	نام و نام خانوادگی	اعضای هیات داوران
	آقای دکتر نبوی	۱- استاد راهنما:
	—	۲- استاد مشاور:
	آقای دکتر کبیر	۳- استادان ممتحن:
	آقای دکتر فرهنگی	
	آقای دکتر وحید احمدی	۴- مدیر گروه:
		(یا نماینده گروه تخصصی)

این نسخه به عنوان نسخه نهایی پایان نامه / رساله مورد تایید است.

امضای استاد راهنما:

کلیه حقوق اعم از چاپ و تکثیر، نسخه برداری، ترجمه، اقتباس برای دانشگاه

تربیت مدرس محفوظ است.

تقدیم به

پدر و مادر عزیزم

تشکر و قدردانی

با تشکر و قدردانی از راهنمائیهای استاد گرامیم جناب آقای دکتر نبوی

و باتشکر از حمایت‌های مسئولین محترم کارخانجات شهید باقری و تمامی

دوستانیکه در انجام این پروژه مرا یاری کردند از جمله جناب آقای مهندس

سیاه کلاه و جناب آقای مهندس شایگان.

## چکیده:

در این پایان نامه، طراحی و ساخت یک اینورتر منبع ولتاژ سه فاز PWM (400Hz) 1500W , 115V)، با کنترل جریان ارائه می شود.

برای اینکار، ابتدا، پارامترهای یک اینورتر معرفی می شود، سپس انواع ساختارهای مدار قدرت با توجه به پارامترهای بیان شده، مورد بررسی قرار می گیرند و نقاط ضعف و قوت هر کدام بیان می شود و ضمناً با بررسی فیلتر خروجی (LC)، تأثیر هر کدام از المانهای فیلتر بر روی پارامترهای اینورتر تجزیه و تحلیل می شود.

با شبیه سازی اینورتر نشان داده می شود که تابع تبدیل اینورتر توسط فیلتر خروجی آن تعیین می شود، که با تغییرات بار، تغییرات وسیعی در مشخصه های تابع تبدیل آن به وجود می آید و این مسئله موجب مشکل شدن کنترل آن می گردد.

در این پایان نامه، با ایده گرفتن از فیدبک حالت، یک کنترلر که بر اساس رگوله کردن جریان خازن عمل می کند معرفی می گردد. در این کنترلر فیدبک داخلی جریان خازن موجب پایداری سیستم و محدود شدن تغییرات مشخصات تابع تبدیل شده و فیدبک ولتاژ موجب رگولاسیون ولتاژ خروجی می گردد. در ادامه بحث یک کنترلر هیستریزس معرفی می گردد که دارای بهترین پاسخ خروجی می باشد.

در انتهای پایان نامه، اجزای یک اینورتر عملی معرفی می شود و نتایج عملی ارائه می گردد که این نتایج، صحت بحثهای تئوری را نشان می دهد



واژگان کلیدی: اینورتر، مدولاسیون پهنای پالس، کنترل با فیدبک حالت.

## « فهرست »

صفحه	عنوان
۱	<b>فصل اول : آشنایی کلی</b> .....
۱	۱-۱- مقدمه:.....
۳	۱-۲- مروری بر انواع اینورترها.....
۸	<b>فصل دوم : ساختار مدار قدرت اینورترها</b> .....
۸	۲-۱- مقدمه:.....
۸	۲-۲- ساختار کلیدهای اینورتر.....
۱۱	۲-۳- مسائل مربوط به تلفات و EMI.....
۱۴	۲-۴-۱- اسنابرها.....
۱۴	۲-۴-۲- اسنابرهاي خاموش شدن.....
۱۶	۲-۴-۳- اسنابر روشن شدن.....
۱۷	۲-۴-۴- اسنابرهاي مرکب و بدون تلف.....
۱۹	۲-۵-۱- اینورترهای رزونانسی.....
۲۱	۲-۵-۲- اینورتر با ولتاژ DC تشدیدي.....
۲۲	۲-۵-۳- اینورتر با ولتاژ DC تشدیدي مهار شده با مدار فیل.....
۲۴	۲-۵-۴- کنترل کلیدهای اصلی اینورترهای تشدیدي.....
۲۵	۲-۵-۵- اینورترهای با ولتاژ DC شبه تشدیدي.....
۲۷	۲-۶- نسبت ورودی، خروجی و ایزولاسیون:.....
۳۰	<b>فصل سوم : مدل سازی اینورتر</b> .....
۳۰	۳-۱- مقدمه:.....
۳۱	۳-۲- خطی سازی و متوسط گیری در فضای حالت.....
۳۵	۳-۳- پارامترهای تعیین کننده مشخصه یک اینورتر.....
۳۵	۳-۳-۱- تأثیر ولتاژ DC ورودی.....
۳۷	۳-۳-۲- تأثیر بار خروجی.....



۳۷	..... تأثیر تغییرات سلف و خازن فیلتر خروجی ۳-۳-۳
۳۸	..... تأثیر Dead-time در خروجی ۳-۳-۴
۴۱	..... <b>فصل چهارم: انتخاب ساختار مناسب و طراحی فیلتر خروجی</b>
۴۱	..... ۴-۱- انتخاب مدار قدرت مناسب
۴۲	..... ۴-۲- انتخاب کلیدها
۴۳	..... ۴-۳- طراحی فیلتر خروجی
۴۷	..... <b>فصل پنجم: طراحی کنترلر اینورتر</b>
۴۷	..... ۵-۱- مقدمه
۴۷	..... ۵-۲- مشخصه بار غیر خطی
۴۹	..... ۵-۳- مشخصه حلقه باز اینورتر
۵۴	..... ۵-۴- کنترل با استفاده از فیدبک از موثر ولتاژ خروجی
۵۵	..... ۵-۵- فیدبک ولتاژ
۵۸	..... ۵-۶- کنترلر جریان سلف
۶۲	..... ۵-۷- کنترلر جریان خازن
۶۷	..... ۵-۸- کنترلر هیستریزس
۶۹	..... <b>فصل ششم: نتایج عملی</b>
۶۹	..... ۶-۱- اجزای یک اینورتر عملی
۷۳	..... ۶-۲- پاسخ سیستم به ورودی سینوسی
۷۵	..... ۶-۳- پیدا کردن مشخصه های سیستم
۷۵	..... ۶-۴- کنترلر جریان خازن
۷۵	..... ۶-۵- کنترلر هیستریزس
۸۰	..... <b>فصل هفتم: نتیجه گیری و پیشنهادات</b>
۸۲	..... <b>فهرست مراجع</b>


## فصل اول : آشنایی کلی

### ۱-۱ - مقدمه:

اینورترها، مبداهایی هستند که ولتاژ DC را به ولتاژ AC تبدیل می‌کنند [1]، ولتاژ AC خروجی می‌تواند با یک فرکانس ثابت یا متغیر دارای دامنه ثابت یا متغیر باشد. اینورترها، دارای کاربردهای وسیعی در منابع تغذیه بدون وقفه (UPS)، فیلترهای اکتیو، کوره‌های القایی، محرکه‌های الکتریکی و جاهایی که دسترسی مستقیم به برق شهر نیست (هوایما، موشک و...) می‌باشند.

در بسیاری از کاربردهای دقیق و حساس، لازم است که اینورتر دارای پارامترهای مطلوب و در حد ایده‌آل باشد. در این پایان نامه، ابتدا، پارامترهای یک اینورتر تعریف می‌شوند و سپس روشهای رسیدن به این پارامترها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند.

شکل (۱-۱) ساختار مدار قدرت یک اینورتر را نشان می‌دهد. ورودی یک منبع DC است که می‌تواند یکسو شده برق شهر، باتری و یا سلول نوری باشد. ورودی DC پس از فیلتر شدن به قسمت کلیدزنی اعمال می‌شود. کلیدها با توجه به توان خروجی و فرکانس کلیدزنی می‌توانند BJT، POWER MOSFET، IGBT و... باشند.



شکل (۱-۱): ساختار مدار قدرت یک اینورتر [3]

خروجی قسمت کلیدزنی یک ولتاژ مربعی می‌باشد که بعد از فیلتر شدن به ولتاژ سینوسی تبدیل می‌شود. فرکانس و دامنه خروجی توسط قسمت کلیدزنی کنترل می‌شود، که این عمل معمولاً توسط مدولاسیون PWM<sup>(۱)</sup> انجام می‌شود.

یک اینورتر به طرز کلی شامل دو قسمت قدرت و کنترل می‌باشد. وظیفه قسمت قدرت انتقال توان و تبدیل آن از حالت DC به AC می‌باشد و شامل کلیدها و ولتاژ DC ورودی و فیلترها می‌باشد. قسمت کنترل، شامل فیدبک‌ها، ولتاژ مرجع و مدار مدولاسیون می‌باشد و کلیدها را طوری کنترل می‌کند که ولتاژ خروجی بر ولتاژ مرجع ورودی منطبق شود.

برای طراحی و ساخت یک اینورتر، لازم است که ابتدا پارامترهای آن تعریف شده و روشهای به کنترل در آوردن آنها مشخص شوند. پارامترهای یک اینورتر عبارتند از [2]:

۱- THD<sup>(۲)</sup>: معیار تشابه شکل موج خروجی و مؤلفه اصلی آن می‌باشد و به صورت زیر

تعریف می‌شود.

$$THD = \frac{1}{V_1} \left[ \sum_{n=2,3}^{\infty} V_n^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

$V_n$ : هارمونیک nام خروجی

برای کاهش THD لازم است که شکل موج خروجی در تمام شرایط قابلیت انطباق بر شکل موج مرجع را داشته باشد. این عمل توسط قسمت کنترل انجام می‌شود.

۲- رگولاسیون و قابلیت پاسخدهی به انواع بارها: اینورتر باید تحت انواع بار و تغییرات آن دارای ولتاژ سینوسی با دامنه ثابت باشد. برای اینکار باید امپدانس خروجی اینورتر کاهش داده شود که این عمل توسط قسمت قدرت و کنترل انجام می‌شود.

1- Pulse Width Modulation.

2- Time Harmonic Distortion.

۳- بازده: نسبت توان خروجی به توان ورودی می‌باشد. برای افزایش بازده لازم است که تلفات سیستم کاهش یابد. تلفات اینورتر شامل تلفات حالت هدایت المانها و تلفات کلیدزنی می‌باشد.

۴- EMI<sup>(۱)</sup>: این مسئله ناشی از  $\frac{di}{dt}$  و  $\frac{dv}{dt}$  حاصل از کلیدزنی می‌باشد. برای محدود کردن EMI روش کلیدزنی باید مورد اصلاح قرار گیرد.


۵- نسبت ولتاژ ورودی به ولتاژ خروجی و ایزولاسیون بین ورودی و خروجی؛ بسته به اینکه ولتاژ ورودی و ولتاژ خروجی چه نسبتی داشته باشند و ایزولاسیون بین ورودی و خروجی لازم باشد، در ساختار مدار قدرت از ترانسهای ورودی و خروجی با فرکانس بالا یا فرکانس پائین استفاده می‌شود.

## ۱-۲- مروری بر انواع اینورترها


ساده‌ترین نوع اینورترها، اینورتر مربعی است [3]، که در آن خروجی یک ولتاژ  $\pm V_{in}$  با فرکانس مورد نظر می‌باشد. طیف هارمونیک اینورتر مربعی در شکل (الف-۲-۱) نشان داده شده است. مشکل اصلی این نوع اینورترها عدم کنترل بر روی هارمونیک اصلی و وجود هارمونیکهای اضافی می‌باشد.

شکل موج خروجی اینورتر شبه مربعی<sup>(۲)</sup> در شکل (ب-۲-۱) نشان داده شده است [3]. در اینورتر شبه مربعی با به وجود آوردن ولتاژ صفر می‌توان هارمونیک اصلی را کنترل کرد و یا یکی از هارمونیکهای اضافی را حذف نمود. مقدار هارمونیک اصلی و هارمونیکهای اضافی بر حسب زاویه ولتاژ صفر ( $\alpha$ ) در شکل نشان داده شده است. با توجه به مشخصات اینورترهای مربعی و شبه مربعی می‌توان گفت، که این نوع اینورترها برای دقت‌های پائین انتخاب مناسبی هستند.


1- Electro Magnetic Interference. 2- Quasi Square Inverter



الف



ب



ج

شکل (۱-۲):

الف) شکل موج خروجی و طیف هارمونیک، اینورتر مربعی.  
 ب) شکل موج خروجی و طیف هارمونیک اینورتر شبه مربعی بر حسب زاویه  $\alpha$   
 ج) شکل موج خروجی اینورتر PWM [3,4].

شکل موج خروجی یک اینورتر PWM در شکل (ج-۲-۱) نشان داده شده است [4]. دستور روشن و خاموش شدن کلیدهای اینورتر PWM از مقایسه یک موج رمپ و موج سینوسی مرجع بدست می آید. خروجی اینورتر PWM دارای هارمونیک اصلی و هارمونیکهایی در مضارب فرکانس کلیدزنی می باشد. با بزرگ انتخاب کردن فرکانس کلیدزنی می توان به راحتی هارمونیک اصلی را از هارمونیکهای مزاحم جدا کرد. حسن اصلی اینورتر PWM کنترل خطی و جداگانه فرکانس و دامنه خروجی می باشد و از معایب آن می توان به بالا بودن فرکانس کلیدزنی و کم بودن هارمونیک اصلی نسبت به ورودی اشاره کرد.

با پائین آمدن فرکانس کلیدزنی در اینورتر PWM هارمونیکهای اضافی بجز هارمونیکهای ذکر شده به وجود می آیند و این ناشی از به وجود آمدن عدم تقارن در محل های عبور سیگنالهای رمپ و سینوسی می باشد. برای حذف این مسئله روش نمونه برداری تنظیم شده<sup>(۱)</sup> پیشنهاد می شود [5]. در توانهای بالا برای حذف هارمونیکهای اضافی مضرب هارمونیک اصلی و برای پائین آوردن فرکانس کلیدزنی از PWM برنامه ریزی شده استفاده می شود<sup>(۲)</sup> [6]. در این نوع مدولاسیون با کنترل زوایای کلیدزنی می توان هارمونیکهای خاصی را حذف کرد.

در اینورترهای سه فاز، معضل کم بودن هارمونیک اصلی را می توان توسط مدولاسیون پهنای پالس اصلاح شده<sup>(۳)</sup> و تزریق هارمونیک سوم<sup>(۴)</sup> حل کرد [7]. همچنین برای کاهش فرکانس کلیدزنی می توان از کنترل برداری<sup>(۵)</sup> استفاده نمود [8,9].

در اینورترهایی که برای درایو موتورهای الکتریکی استفاده می شوند، خروجی کلیدها

---

1-Regular Sampled PWM.

2- Programed PWM Modulatoin.

3- Modified Sinusoidal PWM.

4- Third Harmonic Injection.

5- Vector Control PWM.

مستقیماً به بار اعمال می‌شود، ولی در اینورترهایی که به عنوان منبع تغذیه استفاده می‌شوند برای بدست آوردن ولتاژ سینوسی، لازم است که از یک فیلتر LC استفاده شود. با استفاده از فیلتر LC، تابع تبدیل کل اینورتر تحت تأثیر فیلتر قرار می‌گیرد.

وجود فیلتر در بارهای خطی و در حالات ماندگار مشکلی برای اینورتر به وجود نمی‌آورد ولی تأثیر فیلتر در بارهای غیر خطی و در حالات گذرا موجب معوج شدن خروجی می‌گردد. به همین دلیل لازم است که توسط کنترلرهای مناسب ولتاژ خروجی تحت انواع بار رگوله شود. از آنجا که اینورترها دارای تغییرات وسیع بار می‌باشند و تابع تبدیل فیلتر رابطه مستقیم با بار خروجی دارد، با تغییر بار خروجی، تابع تبدیل اینورتر تغییرات زیادی می‌کند و این موجب به وجود آمدن مشکلات زیاد در کنترل اینورتر می‌شود.

در مرجع [10]، کنترل توسط فیدبک از موثر شکل موج خروجی پیشنهاد شده است که برای بارهای خطی مناسب می‌باشد ولی به خاطر پاسخ گوئی کند خروجی برای بارهای غیر خطی مناسب نمی‌باشد.

در مراجع [11,12] کنترلرهای معرفی شده‌اند که، در آنها برای حذف اثر فیلتر و انواع تغییرات موجود در سیستم از تمام حالات موجود به عنوان فیدبک به قسمت کنترلر، استفاده می‌شود. طراحی و ساخت این نوع کنترلرها، عملاً به خاطر زیاد بودن فیدبک‌ها و وجود سنسورهای مختلف ولتاژ و جریان و خطاهای موجود در آنها، مشکل و پیچیده می‌باشد.

در مراجع [13,14,15,16] انواع کنترلرهای دیجیتال با استفاده از تکنیکهای Dead Beat و رؤیت‌گرها پیشنهاد شده‌اند که این نوع کنترلرها به دلیل نیاز به میکروپروسورهای خیلی سریع دارای پیچیدگی در پیاده‌سازی می‌باشند.