



## دانشگاه اورمیه

### دانشکده فنی و مهندسی - گروه مهندسی مکانیک

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته  
مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

مطالعه تجربی خواص مکانیکی و ساختاری در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی ترمومپلاستیکها

اساتید راهنما:

دکتر طاهر ازدست      دکتر علی دنیوی

تنظیم و نگارش:

آروین باقری ساعد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

به نام خدا

## مطالعه تجربی خواص مکانیکی و ساختاری در جوشکاری اصطکاکی اختشاشی ترموپلاستیکها

توسط:

آروین باقری ساعد

پایان نامه

ارائه شده به دانشکده فنی و مهندسی به عنوان بخشی از  
فعالیت‌های تحصیلی لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد  
در رشته مهندسی مکانیک-ساخت و تولید  
از دانشگاه ارومیه  
ارومیه، ایران

ارزیابی و تصویب شده توسط کمیته پایان نامه با درجه:

امضاء اعضای کمیته پایان نامه:

دکتر طاهر ازدست ، استادیار مهندسی مکانیک (استادراهنمای اول)  
دکتر علی دنیوی، استادیار مهندسی مکانیک (استادراهنمای دوم)  
دکتر نادر پورمحمد (داور داخلی)  
دکتر سامرند رش احمدی (داور خارجی)

بهمن ماه ۱۳۹۰

## پدرم و مادرم عزیزم

آنان که در سخن‌گیری شرایط پشتیبانم بودند و در برابر مشکلات تنها یام گذاشتند. خواهم کوشید تا با کسب موظفیت‌های

بیشتر و بزرگ‌تر در راه قدردانی از زحماتشان و جهراً محبت‌هایی بی مسئنان گامی هر چند ناچیز بردارم.

## تقدیر و سپاس

خداوند منان را شکرم که در تمام برجهای زندگی مرا از یاد نبرده و لطف بی کرانش را شامل حال من نموده است.

با سپاس و شکر از استاد راهنمای کرامی، آقایان دکتر ازادست و دکتر دنیوی که مرا در سالان این پژوهش باری رساندند. همچنین با شکر از زحمات آقای مهندس حسن قلی

زاده و مریان محترم مرکز آموزشی فنی و حرفه‌ای شهید انصاری رشت که با صبر و حوصله بعکرو و همراه من در انجام این کار بودند.

## چکیده

با توسعه روزافزون پلاستیکهای مهندسی، تقاضا برای روش‌های جوشکاری سریع، قابل اتکا و دارای قابلیت تولید بالا، افزایش یافته است. هم زمان، به منظور دستیابی به خصوصیات بهتر، توسعه تکنیکهای اتصال جدید غیر قابل اجتناب گردیده است. در این پژوهش، ورقهای ABS، به کمک یک روش ابداعی جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی به هم متصل شدند. این فرآیند به ابزار بسیار ساده‌ای احتیاج دارد و به شدت ایمن می‌باشد. در این روش از قوس الکتریکی، دود و یا سایر عوامل خارجی خبری نیست. در این روش، یک کفشك حرارتی ثابت به نام "کفشك داغ"، تحت دمایی ثابت بر روی یک دستگاه فرز سوار گردید. این کفشك، منطقه جوش را به منظور اجتناب از بیرون ریختن ماده از ناحیه جوش، تحت فشار قرار می‌دهد. علاوه بر آن، منطقه جوشکاری بوسیله این کفشك تحت گرما قرار می‌گیرد. در ابتدا جهت ساخت کفشك از پلیت مسی استفاده گردید؛ اما پس از تعدادی آزمایش، زمان سرد شدن طولانی کفشك داغ ما را به جایگزین کردن فولاد معمولی به جای مس ترغیب نمود. از درون این کفشك یک پین چرخان، ماده مذاب را برهم می‌زند. سرعت چرخش پین، سرعت پیشروی آن و نیز دمای کفشك به عنوان پارامترهای قابل تغییر، به منظور مطالعه اثرشان بر روی خصوصیات مکانیکی و ساختاری قطعات جوشکاری شده در نظر گرفته شدند. از تست کشش استاندارد ASTM-D638 و مشاهده بوسیله تست SEM به این منظور استفاده گردید. نتایج به دست آمده یک رابطه قابل توجه را بین خصوصیات در نظر گرفته شده و پارامترهای فرآیند نشان دادند. با افزایش سرعت چرخش و دمای کفشك در کفشك مسی، استحکام کششی و کیفیت جوش افزایش یافت. همچنین، سرعت پایین‌تر پیشروی و افزایش سرعت چرخشی و دمای کفشك، استحکام کششی بالاتر و خصوصیات ساختاری مطلوب‌تری را در جوشکاری با کفشك فولادی نتیجه داد. به طور کلی، هر عاملی که سبب افزایش دمای ناحیه جوش، اختلاط بهتر ماده و نگهداری آن در این شرایط به مدت بیشتر شود، موجب افزایش استحکام کششی و بهبود خواص ظاهری و ساختاری نمونه می‌گردد.

## فهرست مطالب

الف	تقدیم به
ب	تقدیر و سپاس
ج	چکیده
د	فهرست مطالب
ه	فهرست تصاویر و شکلها
و	فهرست جداول

### فصل اول: آشنایی با پلاستیکها و روش‌های جوشکاری آنها

۱	۱-۱ آشنایی با خواص عمومی پلاستیکها
۲	۱-۱-۱ مقدمه
۴	۲-۱-۱ دسته‌بندی پلاستیکها
۴	۱-۲-۱-۱ گرمانزمهای
۵	۲-۲-۱-۱ گرماسختهای
۶	۳-۲-۱-۱ مواد مركب
۷	۴-۲-۱-۱ اسفنجهای ساختاری
۷	۵-۲-۱-۱ الاستومرها
۸	۶-۲-۱-۱ آلیاژهای پلیمری
۹	۳-۱-۱ مشخصه‌های بارز و بر جسته پلاستیکهای مهم
۹	۱-۳-۱-۱ پلاستیکهای شبیه بلوری
۱۱	۲-۳-۱-۱ پلاستیکهای بی شکل
۱۷	۱-۲-۱ آشنایی با روش‌های جوشکاری پلاستیکها
۱۷	۱-۲-۱ مقدمه
۲۰	۲-۲-۱ روش‌های جوشکاری برون گرمایشی
۲۰	۱-۲-۲-۱ جوشکاری با هوا داغ
۲۱	۲-۲-۲-۱ جوشکاری با المنتهای جایگذاردنی یا نشاندنی

۲۲-----	۱-۲-۲-۱ جوشکاری با ابزار داغ
۲۳-----	۱-۳-۲-۱ روش‌های جوشکاری الکترومغناطیسی
۲۳-----	۱-۳-۲-۱ جوشکاری مقاومتی
۲۴-----	۱-۳-۲-۱ روش دی الکتریک
۲۴-----	۱-۳-۲-۱ جوشکاری با امواج مایکروویو(MWW)
۲۴-----	۱-۳-۲-۱ جوشکاری مادون قرمز(IRW) و لیزر(LW)
۲۵-----	۱-۴-۲-۱ روش‌های جوشکاری درون گرمایشی
۲۵-----	۱-۴-۲-۱ جوشکاری به روش فراصوتی(ما فوق صوت)
۲۶-----	۱-۴-۲-۱ جوشکاری چرخشی
۲۷-----	۱-۴-۲-۱ جوشکاری ارتعاشی خطی
۲۷-----	۱-۴-۲-۱ جوشکاری اربیتالی(مداری یا فلکی)
۲۸-----	۱-۴-۲-۱ جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی(FSW)
۳۱-----	۱-۳ جمع‌بندی

## فصل دوم؛ تاریخچه‌ای از مطالعات صورت گرفته در گذشته

۳۴-----	۱-۲ مروری بر مطالعات صورت گرفته در زمینه جوشکاری FSW ترمопلاستیکها
۴۲-----	۲-۲ هدف از تحقیق

## فصل سوم؛ مواد، تجهیزات و روشها

۴۵-----	۱-۳ مواد اولیه
۴۵-----	۲-۳ تجهیزات مورد استفاده
۴۵-----	۱-۲-۳ ماشین فرزکاری
۴۶-----	۲-۲-۳ کفشک داغ
۴۶-----	۱-۲-۲-۳ طرح اولیه(کفشک مسی)
۴۷-----	۲-۲-۲-۳ طرح اصلاح شده(کفشک فولادی)
۴۸-----	۳-۲-۳ سیستم حرارتی
۴۹-----	۴-۲-۳ پین چرخنده

۵۰-	۳-۲-۵ فیکسچر صفحات
۵۱-	۳-۲-۶ تجهیزات مورد استفاده جهت بررسی خواص مکانیکی و ساختاری نمونه‌ها
۵۱-	۳-۲-۶-۱ دستگاه تست کشش
۵۲-	۳-۲-۶-۲ SEM دستگاه تست
۵۳-	۳-۳ آماده سازی نمونه‌ها
۵۳-	۳-۳-۱ جوشکاری با طرح اولیه کفشک داغ
۵۵-	۳-۳-۲ جوشکاری با طرح اصلاح شده کفشک داغ
۵۶-	۳-۳-۳ نحوه آماده سازی نمونه‌ها برای تست کشش
۵۸-	۳-۳-۴ نحوه آماده سازی نمونه‌ها برای تست SEM
۵۸-	۳-۴ طراحی آزمایش (DOE)

#### فصل چهارم؛ نتایج و بحث پیرامون آنها

۶۱-	۴-۱ مقدمه
۶۱-	۴-۲ بررسی ظاهری نمونه‌های جوشکاری شده
۶۴-	۴-۳ بررسی نتایج حاصل از تست کشش
۶۷-	۴-۴ بحث پیرامون نحوه شکست نمونه‌ها
۶۹-	۴-۵ نتایج حاصل از طراحی آزمایش
۷۱-	۴-۶ تحلیل واریانس
۷۵-	۴-۷ بررسی نتایج حاصل از تست SEM

#### فصل پنجم؛ نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

۷۸-	۵-۱ مقدمه
۷۸-	۵-۲ نتیجه گیری
۷۹-	۵-۳ ارائه پیشنهادات

#### منابع و مراجع

پیوست

## فهرست شکلها

شکل ۱-۱ تعدادی از کاربردهای پلیمرها در زندگی روزانه	۲
شکل ۱-۲ تفاوت پیوندهای موجود در ساختار گرمائزمهای گرماستختها	۶
شکل ۱-۳ برخی اشکال کاربردی ABS	۱۲
شکل ۱-۴ منحنی عمومی تنش-کرنش برای پلاستیکها	۱۳
شکل ۱-۵ جوشکاری با هوا یا گاز داغ	۲۰
شکل ۱-۶ مراحل سه گانه جوشکاری مقاومتی نشاندنی	۲۱
شکل ۱-۷ مراحل شش گانه جوشکاری هات پلیت یا جوشکاری با صفحه داغ	۲۲
شکل ۱-۸ فرآیند جوشکاری لیزر	۲۵
شکل ۱-۹ جوشکاری فراصوتی ارتعاشی عمودی یا کوبشی	۲۵
شکل ۱-۱۰ نمونه ای از کاربردهای جوشکاری فراصوتی	۲۵
شکل ۱-۱۱ جوشکاری اربیتالی یا فلکی	۲۷
شکل ۱-۱۲ جوشکاری اصطکاکی اختشاشی (FSW)	۲۸
شکل ۱-۱۳ نمایی شماتیک از نواحی پسرو و پیشرو در فرآیند جوش FSW	۲۹
شکل ۱-۱۴ رفتار ماده در ناحیه پیشرو	۳۰
شکل ۱-۱۵ رفتار ماده در ناحیه پسرو	۳۰
شکل ۱-۱۶ ابزار کفشک داغ ساخته شده بوسیله محققان دانشگاه BYU	۳۴
شکل ۱-۱۷ مقایسه سطح مقطع جوش ورق ABS به روش (الف) کفشک داغ (ب) روش سنتی	۳۵
شکل ۱-۱۸ تفاوت میکرو ساختاری دو نوع جوش روی ورقهای PP	۳۶
شکل ۱-۱۹ نمونه‌ای از ابزار کفشک داغ برای جوشکاری FSW پلیمرها و نحوه سوار کردن آن روی دستگاه فرز	۳۶
شکل ۱-۲۰ ناحیه جوشکاری شده FSW دو پاسه (a) نمای شماتیک (b) عکس از سطح مقطع جوش	۳۸
شکل ۱-۲۱ مقادیر استحکام کششی جوشهای با زاویه مارپیچ ابزار $15^\circ$	۳۹
شکل ۱-۲۲ مقادیر استحکام کششی جوشهای با زاویه مارپیچ ابزار $45^\circ$	۳۹
شکل ۱-۲۳ نمودارهای نسبی تست کشش	۴۰
شکل ۱-۲۴ ابزار مورد استفاده توسط M.A.Rezgui و همکارانش	۴۰

- شکل ۲-۱۰ ابزار شیاردار و رزوه‌دار-----۴۱
- شکل ۲-۱۱ الف) سطح مقطع جوشکاری شده با ابزار رزوه دار ب) سطح مقطع جوشکاری شده با ابزار شیار دار-----۴۱
- شکل ۲-۱۲ نمودار تنش-کرنش نمونه تست کشش قطعه پایه و جوشکاری شده با روش FSW-----۴۲
- شکل ۳-۱ دستگاه فرز FP4M استفاده شده در این پژوهش-----۴۵
- شکل ۳-۲ اتوماتیک جوشکاری لوله‌های پلی اتیلنی-----۴۶
- شکل ۳-۳ کفشک داغ(طرح اولیه)-----۴۷
- شکل ۴-۳ طرح اصلاح شده کفشک داغ و طریقه نصب آن روی کلگی دستگاه فرز-----۴۸
- شکل ۵-۳ ترمومتر و ترموموکوپ-----۴۹
- شکل ۶-۳ پین چرخنده و بلبرینگ-----۵۰
- شکل ۷-۳ شکل فیکسچر صفحات-----۵۱
- شکل ۸-۳ دستگاه کشش SANTAM و INSTRON-----۵۱
- شکل ۹-۳ دستگاه SEM-----۵۲
- شکل ۱۰-۳ مسیر حرکت ابزار روی درز جوش-----۵۴
- شکل ۱۱-۳ جوشکاری با طرح اولیه کفشک داغ-----۵۵
- شکل ۱۲-۳ جوشکاری با طرح اصلاح شده کفشک داغ-----۵۵
- شکل ۱۳-۳ نمونه استاندارد D638-Type I-----۵۶
- شکل ۱۴-۳ نحوه جدانمودن نمونه تست کشش از قطعه جوشکاری شده-----۵۷
- شکل ۱۵-۳ نمونه تست کشش استفاده شده در این پایان نامه-----۵۷
- شکل ۱۶-۳ نمونه‌های تست SEM-----۵۸
- شکل ۱۷-۴ شکل ظاهری تعدادی از نمونه‌های جوشکاری شده با سرعت چرخش ابزار ۱۶۰۰ rpm-----۶۱
- شکل ۱۸-۴ نمونه B9-----۶۲
- شکل ۱۹-۴ نمونه‌های جوشکاری شده با سرعت ۸۰ mm/min-----۶۲
- شکل ۲۰-۴ نمونه‌های A6 و A3-----۶۳
- شکل ۲۱-۴ نمونه‌های جوشکاری شده با سرعت پیشروی ۲۰ mm/min-----۶۳
- شکل ۲۲-۴ نمونه‌های جوشکاری شده با سرعت بالای چرخشی و پیشروی-----۶۴
- شکل ۲۳-۴ نمودار تنش-کرنش نمونه B6-3 مربوط به داده‌های کفشک مسی-----۶۷

---

شکل ۴-۸ نمونه تست کشش B4-3 پس از شکست	۶۸
شکل ۴-۹ نحوه توزیع ماده از یک سیم سربی در امتداد خط جوش	۶۸
شکل ۴-۱۰ تاثیر سرعت چرخش ابزار و دمای کفشك بر استحکام کششی(کفشك مسی)	۶۹
شکل ۴-۱۱ تاثیرات متقابل متغیرهای سرعت چرخشی و دمای کفشك بر استحکام کششی(کفشك مسی)	۶۹
شکل ۴-۱۲ تاثیر سرعت دورانی و سرعت پیشروی بر استحکام کششی(کفشك فولادی)	۷۰
شکل ۴-۱۳ تاثیرات متقابل متغیرهای دمای مفسک و سرعت چرخشی بر استحکام کششی(کفشك فولادی)	۷۰
شکل ۴-۱۴ مقایسه مقادیر استحکام کششی در سه سرعت چرخشی و سه دمای کفشك(کفشك مسی)	۷۳
شکل ۴-۱۵ مقایسه مقادیر استحکام کششی در سه سرعت چرخشی و سه دمای کفشك(کفشك فولادی)	۷۳
شکل ۴-۱۶ مقایسه مقادیر استحکام کششی در سه سرعت پیشروی و سه دمای کفشك(کفشك فولادی)	۷۴
شکل ۴-۱۷ مقایسه مقادیر استحکام کششی در سه سرعت پیشروی و سه سرعت چرخشی(کفشك فولادی)	۷۴
شکل ۴-۱۸ نمای شماتیک سطح مقطع نمونه‌های جوشکاری شده جهت انجام تست SEM	۷۵
شکل ۴-۱۹ سطح مقطع جوش نمونه A9 با بزرگنمایی ۳۰ برابر	۷۵
شکل ۴-۲۰ سطح مقطع جوش نمونه C1 با بزرگنمایی ۳۰ برابر	۷۶

## فهرست جداول

۵-----	جدول ۱-۱ خواص عمومی پلاستیکهای بلوری و بی شکل
۱۶-----	جدول ۱-۲ خواص حرارتی مواد
۳۷-----	جدول ۲-۱ مقایسه نیازهای فرآیند برای روشهای مختلف اتصال ورق های PP با طول ۱۲ و ضخامت ۰/۲۵ اینچ
۳۷-----	جدول ۲-۲ مقایسه قابلیت فرآیند برای روشهای معمول اتصال پلیمرها
۴۵-----	جدول ۳-۱ خواص فیزیکی ABS
۴۷-----	جدول ۳-۲ خصوصیات فیزیکی مس و فولاد ساختمانی ST37
۴۹-----	جدول ۳-۳ برخی خصوصیات فولاد CK45
۴۹-----	جدول ۴-۳ مشخصات بلبرینگ ۶۰۰۰
۵۴-----	جدول ۴-۵ پارامترهای فرآیند(طرح اولیه کفشک داغ)
۵۶-----	جدول ۴-۶ پارامترهای فرآیند(طرح اصلاح شده کفشک داغ)
۶۵-----	جدول ۴-۱ نتایج به دست آمده در جوشکاری با کفشک مسی
۶۵-----	جدول ۴-۲ نتایج بدست آمده در جوشکاری با کفشک فولادی
۷۲-----	جدول ۴-۳ جدول ANOVA مربوط به داده‌های جوشکاری با کفشک مسی
۷۳-----	جدول ۴-۴ جدول ANOVA مربوط به داده‌های جوشکاری با کفشک فولادی
۷۳-----	جدول ۴-۵ مقایسه میانگین استحکام‌های کششی در سطوح سه‌گانه پارامترهای فرآیند(کفشک مسی)
۷۵-----	جدول ۴-۶ مقایسه میانگین استحکام‌های کششی در سطوح سه‌گانه پارامترهای فرآیند(کفشک فولادی)

# فصل اول؛ آشنایی با پلاستیکها و روش‌های جوشکاری آنها

**بخش اول: آشنایی با خواص عمومی پلاستیکها**

**بخش دوم: آشنایی با روش‌های جوشکاری پلاستیکها**

## ۱-۱ آشنایی با خواص عمومی پلاستیکها

### ۱-۱-۱ مقدمه

«تصور جهان پیش‌رفته کنونی بدون وجود پلاستیکها مشکل است. امروزه آنها جزیی از زندگی ما شده‌اند و در ساخت اشیای مختلف، از وسایل خانگی و مورد مصرف عمومی تا ابزار دقیق و پیچیده‌ی پزشکی و علمی، به کار می‌روند. مهندسان و طراحان، پلاستیک‌ها را به دلیل وجود ترکیبی از خواص متنوع، در مقایسه با سایر مواد مورد توجه قرار می‌دهند. این خواص عبارت است از: سبکی (وزن)، سختی و انعطاف پذیری، مقاومت در مقابل خوردگی، رنگ پذیری، شفافیت، سهولت شکل‌پذیری و غیره؛ البته محدودیت‌های نیز در کاربرد پلاستیک‌ها وجود دارد که یک طراح خوب و ماهر می‌تواند آنها را به حداقل برساند.

واژه پلاستیک به گروهی از مواد شبیه نایلون، پلی اتیلن، تفلون (پلی تترافلورو و اتیلن) اشاره دارد، همان‌طور که واژه فلزات، آلومینیوم، روی و فولاد در گروه فلزات را نشان می‌دهد، نایلون نیز خواصی کاملاً متفاوت با تفلون در گروه پلاستیک‌ها دارد. برخی از طراحان ممکن است بسادگی برای ساخت یک قطعه‌ی خاص، فلز را پیشنهاد دهند که چنین بخوردی با پلاستیک‌ها به هیچ وجه منطقی نیست، بلکه باید پخته‌تر و عمیقتر به آن نگریست. همچنان که فولاد دارای درجه‌بندی و انواع گوناگون است، به همین ترتیب برای مثال، پلی پروپیلن نیز به عنوان نوعی پلاستیک، دارای درجه بندی و انواع متفاوتی است. در هر دو حالت، طراح موفق کسی است که بهترین نوع ماده را با توجه به توانایی شکل‌پذیری چقرمگی<sup>۱</sup>، مقاومت شیمیایی و غیره انتخاب کند و به کارگیرد.

شکل ۱-۱ تعدادی از کاربردهای پلیمرها در زندگی روزانه



شکل ۱-۱. تعدادی از کاربردهای پلیمرها در زندگی روزانه

معمولًاً تصور می‌شود پلاستیک‌ها مواد نوظهوری هستند ولی درواقع به عنوان عضو و جزیی از خانواده‌ای بزرگتر موسوم به پلیمرها، عنصری اساسی و پایه در زندگی حیوانی و نباتی محسوب می‌شوند. ساختمان پلیمرها با مولکول‌های بسیار دراز زنجیرگونه از ساختمان فلزات کاملاً متفاوت است. مواد طبیعی مانند ابریشم، لак، قیرطبیعی، کشسان‌ها و سلولز دارای چنین ساختمان مولکولی هستند. البته تا قرن نوزدهم میلادی که کوشش‌هایی برای تهییه مواد پلیمری مصنوعی آغاز و منجر به

<sup>۱</sup>Toughness

ساخت سلولز شد کار مهمی انجام نشده بود. این ماده‌ی پلیمری جدید به نام مخترعش، الکساندر پارکس، پارکساین<sup>۱</sup> نامیده شد و گرچه قابل ارائه به بازار مصرف نبود ولی بعد از مدتی به ساخت سلولوپید منتهی شد. این پلیمر به دلیل توانایی جایگزینی با مواد طبیعی نادر و کمیابی، مثل عاج فیل، در ساخت گلوله‌های بازی بیلیارد از اهمیت بسیاری برخوردار شد.

در اوایل قرن بیستم میلادی توجه زیادی به مواد پلیمری مصنوعی جدید معطوف شد. در سال ۱۹۰۹ میلادی فنل فرم آلدید موسوم به باکلیت<sup>۲</sup> ساخته شد؛ در اثنای جنگ دوم جهانی، موادی مثل نایلون، پلی اتلین و اکریلیک موسوم به پرسپکس<sup>۳</sup> به دنیا عرضه شد. متأسفانه کاربرد اولیه‌ی پلاستیک‌ها به عنوان ماده‌ای ارزان و جایگزین شونده در هر کار، اعتبار آنها را خدشه دار کرده است، کسب مجدد این اعتبار به زمان نیازمند است. خواص ویژه‌ای که پلاستیک‌ها از خود نشان می‌دهند، بتدریج آنها را به عنوان مواد بسیار مهمی در جایگاه واقعی کاربردی خویش قرار خواهد داد. مصرف روز افزون پلاستیک‌های موجود، ویژگی‌ها و خواص آنها را به طراحان و مهندسان، برای دستیابی به بهترین نتایج عملی، نشان می‌دهد.

پلیمرها مولکول‌های مصنوعی بلندی هستند که از اتصال و به هم پیوستن هزاران واحد کوچک مولکولی، موسوم به منومر<sup>۴</sup> تشکیل شده‌اند. روش اتصال مولکولها به یکدیگر را پلیمره شدن<sup>۵</sup> می‌نامند و تعداد این واحدهای کوچک مولکولی در زنجیر دراز به درجه‌ی پلیمره شدن موسوم است. نامگذاری بسیاری از پلیمرها تنها با افزودن پسوند پلی به نام منومر مربوط به دست می‌آید. به عنوان مثال پلیمرهای پلی پروپلین و پلی استایرن به ترتیب از منومرهای پروپلین و استایرن به دست آمده است.

واژه‌های پلیمرها و پلاستیک‌ها عموماً هنگام کاربرد متراff فرض می‌شود، اما در واقع با یکدیگر تفاوت دارند. پلیمر ماده‌ی خالصی است که از واکنش پلیمر شدن حاصل می‌شود. این واژه معمولاً به عنوان نام خانوادگی کلی موادی به کار می‌رود که دارای مولکول‌های دراز و زنجیرگونه است و حتی کشسان‌ها را نیز شامل می‌شود. پلیمر بندرت به صورت خالص مصرف و با افزودن مواد دیگری به آن، اصطلاحاً پلاستیک نامیده می‌شود. در ذیل مهمترین مواد افزودنی و علل کاربرد آنها ذکر می‌شود:

۱- مواد ضد بار ساکن<sup>۶</sup>

۲- مواد پیوند دهنده (جفت کننده)

۳- مواد پرکننده

۴- مواد به تأخیر اندازه‌ی اشتعال

۵- روان‌کننده‌ها

۶- رنگدانه‌ها

<sup>۱</sup>Parksine

<sup>۲</sup>Bakelite

<sup>۳</sup>Perspex

<sup>۴</sup>Monomer

<sup>۵</sup>Polymerization

<sup>۶</sup>Antistatic Agents

۷- نرم کننده‌ها<sup>۱</sup>

۸- استحکام‌دهنده‌ها<sup>۲</sup>

۹- پایدار کننده‌ها<sup>۳</sup>

## ۲-۱-۱ دسته بندی پلاستیک‌ها

### ۱-۲-۱-۱ گرمانرمهای (ترموپلاستیک‌ها)

در مواد گرمانرم زنجیره‌های دراز مولکولی با نیروهای ضعیف و اندروالسی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. میتوانید کلاف در هم پیچیده پشمی را برای تصور وضعیت مولکولی این مواد در نظر بگیرید. وقتی به این مواد حرارت داده شود، نیروهای بین مولکولی ضعیف می‌شوند طوری که ماده، نرم و انعطاف پذیر شده، سرانجام در اثر افزایش دما به حالت مذاب گرانوان در می‌آید. هنگامی که ماده را سرد کنیم دوباره به حالت جامد بر می‌گردد. نرم شدن ماده در اثر گرم کردن و جامد شدن در اثر سرد کردن را می‌توان بارها و بارها تکرار کرد، این مشخصه مهمترین ویژگی و خصوصیت مواد گرمانرم و پایه بسیاری از روش‌های متداول شکل-دهی است. از طرف دیگر این ویژگی بیانگر این نقطه‌ی ضعف است که خواص مواد گرمانرم، به گرما و حرارت بسیار حساس است. مثال ملموسی از این مواد، شمع گونه است که به دفعات در اثر حرارت ذوب و نرم شده، با سرد شدن به صورت جامد در می‌آید. پلی اتلين و ونيل كلرايد، پلی استایرن، نایلون، استات سلولز، استال، پلی کربنات، پلی متیل کریلات و پلی پروپلین مثال‌هایی از مواد گرمانرم است.

تقسیم بندی مهم مواد گرمانرم، بلوری (منظم) بودن<sup>۴</sup> یا بی‌شکل (نامنظم) بودن<sup>۵</sup> ساختار آنهاست. در عمل، یک قطعه قالبگیری شده از ماده‌ی گرمانرم، به علت طبیعت فیزیکی پیچیده زنجیره‌های مولکولی، دارای ساختمانی کاملاً منظم و بلوری نیست. برخی از آنها نظیر پلی اتلين و نایلون، در حد بالایی از نظم ساختمانی و بلوری برخوردارند ولی دقیق‌تر این است که آنها را شبه بلوری یا جزئی بلوری بنامیم. دیگر گرمانرمهای نظیر اکریلیک و پلی استایرن همیشه نامنظم و بی‌شکل است. وجود مناطق بلوری در این پلاستیک‌ها، به تاریخچه‌ی گرمایی و شرایط عملیات شکل دادن و کار با آنها برای ساخت قطعه‌ی نهایی وابستگی زیادی دارد و به تبع آن، خواص مکانیکی قطعه وابسته به حضور یا عدم حضور این مناطق بلوری است. بطور کلی پلاستیک‌های بلوری چگالی بیشتری دارند، زیرا بلوری بودن ناشی از تراکم بیشتر مولکول‌های پلاستیک است. خواص عمومی پلاستیک‌های بلوری و بی‌شکل در جدول ۱-۱ نشان داده شده است.

<sup>۱</sup> Plasticisers

<sup>۲</sup> Reinforcement

<sup>۳</sup> Coupling Agents

<sup>۴</sup> Crystalline

<sup>۵</sup> Amorphous

### جدول ۱-۱. خواص عمومی پلاستیکهای بلوری و بی‌شکل [۱]


بلوری	بی‌شکل
<ul style="list-style-type: none"> <li>نقطه ذوب مشخص - ساختار متراکم منظم، موجب شکستن همزمان پیوندهای ثانویه می‌شود.</li> <li>معمولًاً کدر (مات) - اختلاف در شاخص انکسار بین دو فاز (بلوری و بی‌شکل) موجب تداخل بلوری می‌شود بطوري که ماده‌ی کدر یا مات بنظر می‌رسد.</li> <li>آبرفتگی زیاد - در اثر سرد شدن ماده از حالت بی‌شکل، پلیمرها ساختاری متراکم و کاملاً آرایش یافته پیدا می‌کنند. این امر موجب تغییر حجم قابل توجه در نتیجه جمع شدگی (آبرفتگی) زیادی می‌شود.</li> <li> مقاومت شیمیایی زیاد - ساختار کاملاً متراکم از حمله عمیق مواد شیمیایی به داخل ماده جلوگیری می‌کند.</li> <li> مقاومت در برابر سایش و خستگی - ساختار یکنواخت منشأ خواص سایشی و خستگی خوب آنهاست.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>محدوده گستردگی نرم: جنبش گرمایی مولکول‌ها پیوندهای ثانویه ضعیف را می‌سکند. آهنگ این عمل در سرتاسر ساختار بی‌شکل متفاوت است و موجب گستردگی شدن محدوده دمای نرمش می‌شود.</li> <li>معمولًاً شفاف - ساختار ضعیف نور را عبور می‌دهد، بنابراین ماده شفاف به نظر می‌رسد.</li> <li>جمع شدگی (آبرفتگی) اندک - تمام گرمانهای در حالت بی‌شکل، فروارش می‌شود در اثر سرد شدن، آرایش بدون نظم مولکول‌ها، موجب کمترین تغییر حجم و در نتیجه آبرفتگی اندک آن می‌شود.</li> <li>مقاومت شیمیایی اندک - ساختمان نامنظم بسیار باز، موجب نفوذ عمیقتر مواد شیمیایی در ماده می‌شود که بسیاری از پیوندهای ثانویه را از بین می‌برد.</li> <li>مقاومت کم در برابر سایش و خستگی - ساختار نامنظم ماده کمترین کمک را به بهبود خواص سایشی یا خستگی می‌کند.</li> </ul>
مثال‌هایی از گرمانهای بلوری و بی‌شکل	
بلوری	بی‌شکل
<ul style="list-style-type: none"> <li>پلی اتلين (PE)</li> <li>پلی پروپيلين (PP)</li> <li>پلی آميد (PA)</li> <li>استال (POA)</li> <li>پلی استر (PETP , PBRP)</li> <li>فلوروکربن ها (EET,OEA,PTEE,ETFE)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>پلی وینیل کلراید (PVC)</li> <li>پلی استایرن (PS)</li> <li>پلی کربنات (PMMA)</li> <li>اکریلوفنیتریل - بوتادی ان - استایرن (ABS)</li> <li>پلی فنیلن (PPO)</li> </ul>

### ۱-۲-۲. گرماستخت‌ها

پلاستیک‌های گرماستخت با واکنش شیمیایی دو مرحله‌ای تهیه می‌شوند. در اولین مرحله، مولکول‌های دراز زنجیرگونه‌ای شبیه آنچه برای پلاستیک‌های گرمانزه ذکر شد، تشکیل می‌شود که همچنان قابلیت انجام واکنش دیگری را دارد. مرحله‌ی دوم واکنش یعنی ایجاد اتصالات عرضی بین زنجیرها در خلال عملیات قالبگیری و در اثر اعمال حرارت و فشار صورت می‌گیرد. قطعه-ی حاصل، پس از سرد شدن، سخت به نظر می‌رسد، در حالی که از نظر ساختمانی شبکه مولکولی متراکمی در آن ایجاد شده است.

در مرحله‌ی دوم واکنش زنجیره‌های دراز مولکولی با پیوندهایی قوی به یکدیگر متصل می‌شوند و ماده نمی‌تواند در اثر حرارت، دوباره نرم و روان شود. اگر حرارت دادن افزایش یابد، ماده تخریب مولکولی شده و به زغال مبدل می‌شود. این رفتار را

می‌توان به تخم مرغ سفت شده در آب جوش شبیه کرد که وقتی خنک می‌شود سخت است و در اثر حرارت دادن مجدد نیز، نرم نمی‌شود. پیوندهای عرضی بین زنجیرهای پلیمر، پیوندهای شیمیایی قویی هستند به همین دلیل، مواد گرماستخ دو مشخصه‌ی بارز سخت و مستقل بودن خواص مکانیکی از حرارت را دارا می‌باشند. فنل فرم آلدید، اوره فورم آلدید، اپوکسیها و برخی از پلی استرها جز مواد گرماستخ محسوب می‌شوند. شکل ۱-۲ نمایی از پیوندهای موجود بین مولکولهای مواد گرمانترم و گرماستخ را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۲. تفاوت پیوندهای موجود در ساختار گرمانترم‌ها (پایین) و گرماستخ‌ها (بالا) [۲]

### ۱-۲-۳ مواد مرکب<sup>۱</sup>

یکی از عوامل مهم توجه به پلاستیک‌ها برای مصارف مهندسی امکان افزودن الیاف استحکام دهنده برای تقویت خواص آنها است. مواد مرکب حاصل، برای کاربرد در صنایع هوایی و خودروسازی بسیار مناسب است. هم اکنون در آمریکا، این قبیل صنایع بیش از ۱۰۰۰۰ تن از مصرف تقریباً یک میلیون تنی مواد مرکب در سال را به خود اختصاص داده‌اند.

گرماستخ‌ها و گرمانترم‌ها بازارهای فروش کاملاً مجزایی دارند و هردو، با استفاده از الیاف استحکام دهنده مزایای بیشتری پیدا می‌کنند. این جدایی ناشی از اختلافات اساسی و بنیادین طبیعت این دو ماده از نظر خواص و مشخصه‌های شکل‌گیری است. سیستم‌های مواد گرماستخ با داشتن خاصیت تردی و شکنندگی در زمینه که ناشی از پیوندهای شبکه مانند مولکولی است نه تنها همراه الیاف استحکام دهنده‌ی بلند و غالباً مداوم به کار می‌رود بلکه می‌توان از آنها مانند سیالی با گرانزوی کم برای سود بردن کامل از خواص الیاف پس از آغشتن آنها به رزین استفاده کرد. این مواد در زمینه‌های وسیعی از قالبگیری‌ها بدون تولید انبوه، کاربرد دارد. مواد گرمانترم، اگرچه به دلیل خصوصیات چقمرمگی از مزایای استفاده از الیاف بلند محروم‌نمد، اما همراه الیاف کوتاه در صنایع الیاف پس از آغشتن آنها به کار می‌رود. امروزه این دو دسته مواد در رقابت با یکدیگر سعی در نفوذ به فلمرو همدیگر را دارند. در مواد مرکب از گرماستخ‌ها و الیاف بلند، به علت تلاش برای افزایش سرعت میزان تولید (مثلًا" با

<sup>۱</sup> Composites

استفاده از قالبگیری تزریقی) طول الیاف کوتاهتر و در نتیجه خواص کلی کاهش می‌یابد. در حال که در گرمایش‌های به منظور دستیابی به خواص برتر و بالاتر از طریق افزایش طول الیاف بلندتر در قالبگیری تزریقی، تلاشی معکوس در جریان است. نهایتاً "هدف آن است که قطعه‌ی پلاستیکی را به صورت کامل با استفاده از الیاف بلند تولید کنند. مانند مواد مرکب پلیمری پیشرفته که اخیراً در شرکت آئی‌سی‌آی (ICI) تولید شده است با گرمایش‌های استحکام یافته یا الیاف شیشه که در آمریکا ساخته شده است. الیاف شیشه از مهمترین تقویت‌کننده‌های پلاستیک محسوب می‌شود، زیرا ترکیب خوبی را از نظر استحکام، سختی و قیمت تمام شده در قطعه ارائه می‌دهد. خواص مناسب مذکور (استحکام و سختی) با الیاف دیگری مانند الیاف آراماید (کولار)<sup>۱</sup> و الیاف کربن نیز قابل حصول است، اما هزینه‌ی تمام شده بالاست. آخرین ابداعات و پیشرفت‌ها مشتمل بر ترکیبی از الیاف مختلف است که به این ترتیب تعادل خوبی از خواص و قیمت تمام شده مناسب به دست می‌دهد. به عنوان مثال خاصیت مقاومت در برابر ضربه مواد مرکب مشتمل بر الیاف کربن با افزودن الیاف شیشه بهبود می‌یابد و متقابلاً<sup>۲</sup> سفتی پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف شیشه، یا الیاف کربن افزایش می‌یابد.

#### ۱-۱-۴-۲ اسفنج‌های ساختاری<sup>۳</sup>

ظهور اسفنج‌های ساختاری، فرصت غیرمنتظره، اما جالب و مهیجی را برای طراحان پدید آورده است. بسیاری از پلاستیک‌ها با استفاده از مواد فراری که در جریان عملیات قالبگیری خارج می‌شود، ساختمانی سلولی به خود می‌گیرند که درونی اسنفجی و سخت با پوسته‌ای جامد و چرم‌دار است. این نوع ساختمان اهمیت و حساسیت ویژه‌ای در دنیای مواد یافته است و نسبتی عالی از مقاومت به وزن را ارائه می‌دهد.

اسفنجی شدن با توزیع گاز بی اثر در رزین مذاب قبل از عمل قالبگیری صورت می‌گیرد. گاز مذکور اغلب از اختلاط رزین و ماده‌ی شیمیایی فراری که در اثر گرما دیدن گاز متصاعد می‌کند با تزریق مستقیم گاز خنثی (معمولأً نیتروژن) تأمین می‌شود. بنابراین وقتی مخلوط گاز و رزین به سرعت به داخل قالب تزریق می‌شود، گاز انفجرگونه منبسط شده مواد را با فشار به تمام قسمت‌ها و حفره‌های قالب پخش می‌کند که در نتیجه، ساختمانی درون اسفنجی (سلولی) با پوسته خارجی سخت و جامد به دست می‌آید.

#### ۱-۱-۵-۲ الاستومرها<sup>۳</sup>

کشسان‌های رایج، یکی دیگر از اعضای خانواده‌ی پلیمرها هستند، زیرا از مولکولهای دراز زنجیرگونه تشکیل شده‌اند. این زنجیرها به صورتی نامنظم، پیچ خورده و به هم تابیده هستند. از این رو، انعطاف پذیری بالایی را به ماده داده امکان تغییر شکل زیادی را فراهم می‌کند. کشسان‌ها در حالت خام و پخت نشده، پس از تغییر شکل زیاد قابلیت برگشت به حالت اولیه را بطور کامل

<sup>1</sup> Kevlar

<sup>2</sup> Structural foam

<sup>3</sup> Elastomers