



دانشگاه آزاد اسلامی

واحد سمنان

دانشکده مهندسی مکانیک

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

گرایش طراحی کاربردی

عنوان

بررسی تئوری و تجربی شکل‌پذیری ورق‌های تولید شده به روش

فرآیند نورد تجمعی (ARB)

استاد راهنما

دکتر مهدی گردوئی

استاد مشاور

محمد جواد رضوانی

نگارنده

محمد مهدی پیام

مهرماه ۱۳۹۰

همکاری دانشگاه‌های صنعتی شاهرود و

مالک اشتر و راهنمایی‌های اساتید محترم را در انجام این تحقیق

ارج می‌نمهم و از ایشان سپاسگزارم

تقدیم به پدرم که بی نیازیم آموخت

به مادرم که به من درس محبت داد

فهرست مطالب

<u>عنوان</u>	<u>شماره صفحه</u>
فصل اول - مقدمه	۱-۲۴
۱-۱ مقدمه	۱
۱-۲ تعیین شکل پذیری ورق های فلزی	۴
۱-۳ روش های بر پایه آزمایشات شبیه سازی شده	۴
۱-۴ روش ارتفاع حدی گند	۵
۱-۵ منحنی حد شکل دهی	۶
۱-۶ روش های تعیین کرنش های حدی	۹
۱-۷ فاکتورهای تاثیر گذار بر منحنی حد شکل دهی	۱۱
۱-۸ تاثیر ضخامت	۱۱
۱-۹ تاثیر خواص مکانیکی	۱۲
۱-۱۰ تاثیر مسیر کرنش	۱۳
۱-۱۱ تاثیر انحنای سنبه	۱۵
۱-۱۲ تاثیر دما	۱۶
۱-۱۳ تاثیر نرخ کرنش	۱۷
۱-۱۴ سایر پارامترها	۱۷
۱-۱۵ استفاده از منحنی های حد شکل دهی در صنایع	۱۹
۱-۱۶ مدل های تئوری پیش بینی منحنی حد شکل دهی	۲۰
۱-۱۷ تحقیقات انجام شده بر روی ورق های چند لایه و ورق های تولید شده به روش نورد تجمعی	۲۲
۱-۱۸ اهداف و ساختار تحقیق	۲۳
فصل دوم - مبانی روش های تغییر شکل شدید پلاستیک	۲۴-۳۶
۲-۱ مواد ریز دانه	۲۶
۲-۲ تغییر شکل شدید پلاستیک (SPD)	۲۷
۲-۳ تغییر شکل در کانال های مشابه زاویه دار (ECAP)	۲۸
۲-۴ فرآیند اکستروژن و فشار متوازن (CEC)	۳۰
۲-۵ تغییر شکل پیچشی تحت فشار زیاد (HPT)	۳۰
۲-۶ فرآیند نورد تجمعی (ARB)	۳۰
۲-۷ سایر فرآیندها	۳۵
۲-۸ جمع بندی	۳۶

۳۷-۶۰.....	فصل سوم- بررسی شکل پذیری و تعیین منحنی حد شکل دهی
۳۸.....	۱-۳ مقدمه
۳۹.....	۲-۳ مفاهیم اولیه در بارگذاری صفحه‌ای
۳۹.....	۱-۲-۳ کشش تک محوری
۳۹.....	۲-۲-۳ نموهای کرنش اصلی
۴۰.....	۳-۲-۳ شرط حجم ثابت (تراکم ناپذیری)
۴۱.....	۴-۲-۳ فرآیندهای کلی ورقی (تنش صفحه‌ای)
۴۱.....	۵-۲-۳ نسبت های تنش و کرنش
۴۲.....	۶-۲-۳ تغییر شکل ورق در حالت تنش صفحه‌ای
۴۳.....	۷-۲-۳ توزیع کرنش
۴۵.....	۸-۲-۳ نمودار کرنش
۴۶.....	۳-۳ حالت‌های تغییر شکل
۴۸.....	۱-۳-۳ فشار یک محوری، $\rho = -2$
۴۸.....	۲-۳-۳ ضخامت ثابت یا کشن، $\rho = -1$
۴۹.....	۳-۳-۳ کشش تک محوری، $\rho = -\frac{1}{2}$
۴۹.....	۴-۳-۳ کرنش صفحه‌ای، $\rho = 0$
۴۹.....	۵-۳-۳ انبساط دو محوری مساوی $\rho = 1$
۵۰.....	۴-۳ تئوری مارسینیاک-کوزینسکی در تحلیل منحنی حد شکل دهی
۵۰.....	۱-۴-۳ بیان فرضیات مسئله
۵۱.....	۲-۴-۳ محاسبه نمودارهای حد شکل دادن
۵۳.....	۳-۴-۳ مدل های لایه معادل ولایه مجزا
۵۴.....	۴-۴-۳ معیارهای تسلیم ناهمسانگرد
۵۶.....	۴-۴-۳ استخراج پارامترهای مدل M-K بر اساس معیارهای تسلیم
۵۸.....	۴-۴-۳ حل عددی معادلات مارسینیاک-کوزینسکی
۵۹.....	۵-۳ تئوری هیل در گلوبی شدن موضعی

۶۱-۹۸.....	فصل چهارم- ارائه نتایج و بحث
۶۲.....	۱-۴ نتایج تحقیق
۶۳.....	۲-۴ آزمایش‌ها و نتایج تجربی
۶۴.....	۱-۲-۴ ماده مورد آزمایش
۶۵.....	۲-۲-۴ ساخت ورق دولایه به روش نورد تجمعی
۶۶.....	۳-۲-۴ آزمون کشش
۶۷.....	۴-۲-۴ تعیین خواص ناهمسانگردی
۷۰.....	۵-۲-۴ رابطه کار- سختی

۷۲.....	۶-۲-۴ آزمایش کشش در صفحه و خارج از صفحه
۷۸.....	۳-۴ نتایج تئوری
۷۸.....	۱-۳-۴ بررسی شکل پذیری ورق های AA1050 و پارامترهای موثر بر آن
۸۲.....	۲-۳-۴ بررسی شکل پذیری ورق دولایه AA1050 تولید شده به روش نورد تجمعی
۸۳.....	۳-۳-۴ تاثیر تعداد مراحل نورد بر شکل پذیری ورق های تولید شده به روش نورد تجمعی
۸۶.....	۴-۳-۴ بررسی شکل پذیری ورق های چند لایه
۸۸.....	۵-۳-۴ بررسی اثر ضخامت لایه ها بر شکل پذیری ورق های چند لایه
۹۰.....	۴-۴ نتایج اجزای محدود
۹۰.....	۱-۴-۴ بررسی اثر پیش کرنش بر شکل پذیری ورق های چند لایه
۱۰۲-۹۹.....	فصل پنجم_نتیجه گیری و پیشنهادها
۱۰۰.....	۱-۵ نتیجه گیری
۱۰۲.....	۲-۵ پیشنهادها
۱۰۳-۱۱۴.....	پیوست
۱۱۵-۱۱۸.....	مراجع

فهرست علائم

F, G, H, L, J, N	ثوابت در معیار ناهمسانگردی هیل
M	نمای معیار تسلیم
P, Q, k	نمای معیار تسلیم
t_a	ضخامت ورق در قسمت سالم در مدل مارسینیاک- کوزینسکی
t_b	ضخامت ورق در قسمت نقص ورق در مدل مارسینیاک- کوزینسکی
E	مدول الاستیسیته
R	زیری سطح
r_0, r_{45}, r_{90}	ضرایب ناهمسانگردی ورق در سه راستای ۰ و ۴۵ و ۹۰ درجه نسبت به راستای نورد
f	ضریب ناهمگنی در ورق
$f(\sigma_{ij})$	تابع تسلیم
f_0	ضریب ناهمگنی اولیه در ورق
K, n, m	ضرایب خواص مواد
d	اندازه دانه
d_0	قطر اولیه دوایر شبکه حک شده بر روی ورق
d_1, d_2	قطراهای بیضی بعد از تغییر شکل ورق
l	طول ورق
t_0	ضخامت اولیه ورق
t	ضخامت ورق
w	عرض ورق
α	نسبت تنش
$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$	کرنش‌های اصلی
$\bar{\varepsilon}$	کرنش موثر پلاستیک
$\dot{\varepsilon}$	نرخ کرنش موثر پلاستیک
$\bar{\varepsilon}_0$	پیش کرنش
$d\varepsilon_1, d\varepsilon_2, d\varepsilon_3$	نحو کرنش‌های اصلی
$d\bar{\varepsilon}$	نحو کرنش پلاستیک موثر
θ	زاویه باریک شوندگی نسبت به محور بارگذاری
μ	ضریب اصطکاک
ρ	نسبت کرنش
$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$	تنش‌های اصلی
σ_e	تنش موثر

فهرست جداول

شماره صفحه

شماره جدول

۳۲.....	جدول ۱-۲ بررسی استحکام کششی نمونه‌های فلزی مختلف تولید شده به روش‌های ARB و ECAP
۶۴.....	جدول ۱-۴ ترکیب شیمیابی مواد سازنده آلومینیوم AA 1050A
۶۴.....	جدول ۲-۴ خواص فیزیکی آلومینیوم AA 1050A
۷۲.....	جدول ۳-۴ خواص مکانیکی ورق های تک و دو لایه AA1050 در دمای اتاق
۸۴.....	جدول ۴-۴ خواص شیمیابی ورق های آلومینیوم AA1050,AA6016
۸۶.....	جدول ۴-۵ خواص مکانیکی اجرا ورق سه لایه
۸۹.....	جدول ۴-۶ خواص مکانیکی اجزای تشکیل دهنده ورق های چند لایه
۹۶.....	جدول ۴-۷ میانگین کرنش های پس ماند در لایه های ورق ساندویچی بازای درصد کاهش ضخامت متفاوت

فهرست اشکال

شماره صفحه

شماره شکل

۳	شکل ۱-۱ عیوب به وجود آمده در شکل دادن ورق های فلزی
۴	شکل ۱-۲ آزمایشات شکل دهی مخصوص در حالات تغییر شکل متفاوت
۵	شکل ۱-۳ منحنی حدی ارتفاع ناحیه گنبدی
۶	شکل ۱-۴ منحنی حد شکل دهی تعریف شده توسط جنسامر
۷	شکل ۱-۵ منحنی حد شکل دهی تعریف شده توسط کیلر
۷	شکل ۱-۶ منحنی حد شکل دهی تعریف شده توسط کیلر و گودوین
۸	شکل ۱-۷ نمودار حد شکل دهی شکست و گلویی
۹	شکل ۱-۸ روش براگارد در تعیین کرنش های حدی
۱۰	شکل ۱-۹ روش هکر در تعیین کرنش های حدی
۱۲	شکل ۱-۱۰ تاثیر ضخامت بر منحنی حد شکل دهی
۱۲	شکل ۱-۱۱ تاثیر ضخامت و کرنش سختی بر FLD_0
۱۴	شکل ۱-۱۲ مسیر های کرنش مختلف در بارگذاری های متفاوت
۱۵	شکل ۱-۱۳ تاثیر انحنای سنبه بر منحنی حد شکل دهی
۱۶	شکل ۱-۱۴ تاثیر دما بر منحنی حد شکل دهی در آلومینیوم AA5754
۱۷	شکل ۱-۱۵ تاثیر دما بر منحنی حد شکل دهی در آلومینیوم AA6111-T4
۱۸	شکل ۱-۱۶ تاثیر نرخ کرنش بر منحنی حد شکل دهی در $SPCEN-SD$
۱۸	شکل ۱-۱۷ تاثیر نرخ کرنش بر منحنی حد شکل دهی در مس OFHC
۲۰	شکل ۱-۱۸ اصلاح نقاط بحرانی
۲۱	شکل ۱-۱۹ تعریف شاخص دقت
۲۲	شکل ۱-۲۰ مدل های تئوری در پیش بینی منحنی حد شکل دهی
۲۹	شکل ۱-۲۱ فرآیندهای تغییر شکل شدید پلاستیک
	الف) ECAP (ب) HPT (ج) CEC (د) ARB
۳۱	شکل ۲-۲ تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری از نمونه های فلزی تولید شده به روش ARB
	شکل ۲-۳ تصویر میکروسکوپی از مقطع طولی تسمه آلومینیوم در فضای بین غلطکها در
۳۳	(الف) نقطه ورودی ب(نقطه خروجی
۳۵	شکل ۲-۴ شماتیک مکانیزم ایجاد جوش سرد با استفاده از فرایند جوش سرد نورده
۳۹	شکل ۳-۱ جزء مبنا در یک نمونه آزمون کشش که نشان دهنده جهت های اصلی است

شکل ۲-۳	تنش ها و کرنش های اصلی برای جزء تغییر شکل یافته در	
۴۲	(الف) کشنش تک محوری (ب) حالت کلی فرآیند ورقی تنش صفحهای	
شکل ۳-۳	یک جزء از یک ورق تغییر در حالت تنش صفحهای	
۴۳	(الف) حالت تغییر شکل نیافته با شبکه های دایره ای و مربعی	
۴۳	(ب) حالت تغییر شکل یافته	
۴۳	(ج) کشنش های T یا نیرو های انتقال یافته در واحد عرض	
شکل ۴-۳	(الف) کشنش عمیق یک فنجان استوانه ای	
۴۴	(ب) باریکه ای از فنجان که نشان دهنده محل های اندازه گیری های کرنش هاست	
۴۴	(ج) نمودار های کرنش برای دو مرحله در فرآیند کشنش	
شکل ۵-۳	حالات تغییر شکل در ورق	
۴۶	(الف) نمودار کرنش که نشان دهنده حالت های تغییر شکل متناظر با نسبت های مختلف کرنش است	
۴۷	(ب) انبساط با دو محور یکسان در راس یک گنبد انبساط یافته	
۴۷	(ج) تغییر شکل کرنش صفحه ای در جداره جانبی یک قطعه طویل	
۴۷	(د) افزایش طول تک محوری گوشه یک سوراخ حدیده کاری شده	
۴۷	(ه) کشنش یا برش خالص در لبه یک فنجان کشنش عمیق یافته	
۴۷	(و) فشار تک محوری در گوشه یک فنجان کشنش عمیق یافته	
۴۸	(ز) مسیرهای مختلف کرنش مناسب	
شکل ۶-۳	تصویر شماتیک مدل M-K	
۵۰	شکل ۷-۳	مراحل حل عددی معادلات حاکم بر تئوری مارسینیاک-کوزینسکی
۵۸	شکل ۸-۳	تصویر شماتیک تئوری گلویی شدن هیل
۶۵	شکل ۱-۴	مراحل مختلف فرآیند نورد تجمعی
۶۶	شکل ۲-۴	تجهیزات آماده سازی نمونه ها و نمونه ای از ورق دو لایه تولید شده به روش نورد تجمعی
۶۷	شکل ۳-۴	نمونه های آزمایش کشنش طبق استاندارد ASTM E8
۶۸	شکل ۴-۴	برش نمونه های آزمایش کشنش در سه جهت ۹۰ و ۴۵ درجه نسبت به جهت نورد
۶۹	شکل ۴-۵	نمونه های آزمایش کشنش در تعیین ناهمسانگردی
۷۱	شکل ۴-۶	منحنی تنش - کرنش آلومینیم ۱۰۵۰ در ورق های تک و دو لایه، که از آزمون کشنش تک محوری به دست آمده است
۷۳	شکل ۴-۷	نمونه های آزمایش کشنش در صفحه ورق های تک و دو لایه قبل و بعد از آزمایش
۷۳	شکل ۴-۸	قالب سنبه سرکروی جهت آزمون کشنش خارج از صفحه
۷۴	شکل ۴-۹	شکل و اندازه نمونه های آزمایش کشنش خارج از صفحه با سنبه سرکروی
۷۵	شکل ۴-۱۰	الگوی شبکه دایره ها جهت تعیین کرنش ها بعد از تغییر شکل طبق استاندارد ASTM E2218
۷۶	شکل ۴-۱۱	نمونه هایی از آزمایش خارج از صفحه بر روی ورق های تک لایه و دو لایه
۷۷	شکل ۴-۱۲	منحنی تجربی حد شکل دهی آلومینیوم AA1050
۷۷	شکل ۴-۱۳	منحنی تجربی حد شکل دهی آلومینیوم AA1050 تولید شده به روش نورد تجمعی
۷۸	شکل ۴-۱۴	مقایسه نتایج تئوری مدل M-K با یافته های تجربی، در ورق های AA1050
۷۹	شکل ۴-۱۵	اثر نوان کرنش سختی بر شکل پذیری ورقهای فلزی

شکل ۱۶-۴ منحنی های حد شکل دهی به ازای مقادیر متفاوت ۲

شکل ۱۷-۴ منحنی های حد شکل دهی بدست آمده با استفاده از معیار هاسفورود به ازای مقادیر متفاوت ۲

شکل ۱۸-۴ اثرگذاری زبری سطح ورق های فلزی بر منحنی حد شکل دهی در آلومینیوم AA1050

شکل ۱۹-۴ اثرگذاری ضخامت ورق های فلزی بر منحنی حد شکل دهی در آلومینیوم AA1050

شکل ۲۰-۴ نتایج تئوری و تجربی منحنی حد شکل دهی در ورق های دو لایه AA1050 تولید شده به روش ARB

شکل ۲۱-۴ منحنی تنش کرنش ورق های آلومینیوم بازای مراحل متفاوت از نورد تجمعی الف AA6016 ب AA1050

شکل ۲۲-۴ مقایسه بین منحنی های حد شکل دهی بازای تعداد مراحل مختلف نورد تجمعی بر روی AA1050

شکل ۲۳-۴ مقایسه بین منحنی های حد شکل دهی بازای تعداد مراحل مختلف نورد تجمعی بر روی AA6016

شکل ۲۴-۴ چیدمان ورق های ساندويچی AA5182 / پلی پروپیلن AA5182

شکل ۲۵-۴ نتایج تئوری و تجربی کرنش های حدی برای پوسته آلومینیومی

شکل ۲۶-۴ مقایسه مدل های تئوری لایه معادل و لایه مجزا به منظور تعیین منحنی حد شکل دهی ورق ساندويچی

شکل ۲۷-۴ ترکیب اجزا در ورق دو لایه (اندازه ها به میلیمتر)

شکل ۲۸-۴ مقایسه نتایج تئوری و تجربی نمودارهای حد شکل دهی، در ورق دولایه و اجزای آن

شکل ۲۹-۴ تغییرات کرنش حدی بازای نسبت ضخامت لایه ها در ورق های دولایه و اجزای آن، بدون پیش کرنش

شکل ۳۰-۴ تصویر شماتیک ترکیب لایه های ورق ساندويچی Cu/Fe/Cu

شکل ۳۱-۴ ورق مش بندی شده در محیط ABAQUS

شکل ۳۲-۴ مقایسه نتایج درصد کاهش ضخامت مس در نورد ورق ساندويچی

شکل ۳۳-۴ مقایسه نتایج درصد کاهش ضخامت فولاد در نورد ورق ساندويچی

شکل ۳۴-۴ توزیع تنش ون میسز در ورق دولایه نورد شده به ازای تغییر ضخامت های ۱۰-۳۰-۲۰-۱۰ و ۵۰ درصد

شکل ۳۵-۴ توزیع کرنش معادل در ورق دولایه نورد شده به ازای تغییر ضخامت های ۱۰-۳۰-۲۰-۱۰ و ۵۰ درصد

شکل ۳۶-۴ اثر پیش کرنش بر منحنی حد شکل دهی ورق مس

شکل ۳۷-۴ اثر پیش کرنش بر منحنی حد شکل دهی ورق فولاد

شکل ۳۸-۴ اثر پیش کرنش در لایه های ورق ساندويچی Cu/Fe/Cu بر منحنی حد شکل دهی

چکیده

نورد تجمعی یکی از انواع روش‌های تغییر شکل مومسان شدید است که امکان تولید فلزاتی با استحکام بالا و اندازه دانه‌های نانومتری را فراهم می‌کند. در این تحقیق ورق‌های آلومینیوم AA1050 به روش نورد تجمعی تولید شده و شکل پذیری آنها با استفاده از روش‌های تئوری و تجربی تعیین شده است. در پیش‌بینی تئوری منحنی حد شکل‌دهی، از روش مارسینیاک-کوزینسکی مبتنی بر نقص اولیه در ورق با شرط تنش صفحه‌ای استفاده شده است که این نقص هندسی در ورق به صورت تابعی از اندازه دانه، زبری سطح و کرنش موثر در هر لحظه لحاظ گردید. ناهمسانگردی در رفتار ورق با استفاده از سه معیار تسلیم هیل، هاسفورد و بارلات مدلسازی و نتایج با یکدیگر مقایسه شد. در تعیین منحنی‌های حد شکل‌دهی تجربی از کشش صفحه‌ای و همچنین کشش خارج از صفحه با سنیه سرکروی بر روی نمونه‌هایی با ابعاد متفاوت استفاده شد. نتایج نشان دهنده کاهش سطح منحنی حد شکل‌دهی در مرحله اول نورد است در حالی که شکل‌پذیری به همراه استحکام تسلیم با افزایش شمار مراحل نورد بهبود می‌یابد به طوریکه شکل‌پذیری و استحکام در پایان مرحله چهارم نورد، بر خواص ورق‌های اولیه برتری می‌یابد.

در بخش دیگری از این تحقیق شکل‌پذیری ورق‌های چندلایه فلزی مورد بررسی قرار گرفت. در بخش تئوری به منظور پیش‌بینی کرنش‌های حدی، مدل‌های لایه معادل و لایه مجزا ارائه گردید. با مدلسازی عددی فرآیند نورد ورق چند لایه به کمک نرم‌افزار ABAQUS 6.10 پیش کرنش موثر ایجاد شده در هر یک از لایه‌ها محاسبه و در کد عددی روش لایه مجزا مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این بخش با استفاده از یافته‌های تجربی دیگر مقالات صحه‌گذاری شد. مشخص شد که تعیین کرنش‌های حدی با استفاده از روش لایه مجزای ارائه شده، ضمن توافق مطلوب با نتایج تجربی، از اعتبار بالاتری در تعیین منحنی حد شکل‌دهی ورق‌های چند لایه برخوردار است.

کلید واژه‌ها

منحنی حد شکل‌دهی، نورد تجمعی، مدل مارسینیاک-کوزینسکی، ورق‌های چندلایه فلزی.

فصل اول


مقدمه

۱-۱- مقدمه

فرآیند شکل دهی ورقهای فلزی^۱ از مهمترین عملیات بر روی فلزات به شمار می‌رود و نسبت بزرگی از محصولات فلزی تولید شده در کشورهای صنعتی بر پایه این فرآیند می‌باشد. لزوم کاهش هزینه و افزایش عملکرد قطعات تولیدی و کاهش هر چه بیشتر وزن قطعات به همراه افزایش استحکام آنها، نیاز به تعیین مرزهای محدود کننده‌ی شکل دهی را توجیه می‌کند. هرچند که از جمله مزایای ورقهای فلزی، مدول کشسانی بالا و استحکام زیاد است به گونه‌ای که قطعات تولید شده از ورق‌ها سخت بوده و از نسبت استحکام به وزن مطلوبی برخوردارند، اما بازار گسترده ورقهای فلزی در صنایع همواره استفاده از ورقهایی با استحکام بالاتر را مقرن به صرفه می‌سازد و امروزه ورقهای چند لایه به سرعت جانشین ورقهای معمول شده است. با این وجود به دلیل نقصان دانش و تجربه در شکل‌پذیری مواد جدید، هنوز مسیر طولانی در رسیدن به استفاده وسیع این مواد در مقیاس صنعتی وجود دارد. توسعه فرآیند تولید بهینه در شکل دهی ورقهای چند لایه فلزی، نیازمند فهم و دانش کاملی از عیوب به وجود آمده حین شکل دادن ورقهای فلزی است. نمونه‌ای از این عیوب در شکل ۱-۱ آورده شده است.

¹ Sheet Metal Forming

شکل دادن ورق‌های فلزی به اشكال مطلوب اغلب منجر به وقوع ناپایداری مادی و ساختاری می‌شوند که معرف محدوده شکل‌پذیری ورق‌های فلزی‌اند و عاملی محدودکننده در تولید محسوب می‌شود. برای یک ورق فلزی کشیده شده، دو شکل از گلوئی موضعی^۱ و پخشی^۲ اتفاق می‌افتد در حالی که گلوئی پخشی قبل از گلوئی موضعی به وقوع می‌پیوندد که در پی آن پارگی در ورق‌های فلزی ایجاد خواهد شد. بر این اساس تعیین معیاری مشخص در تعیین کرنش‌های موضعی می‌تواند راهگشای تعیین پیش‌بینی شکست و وقوع پارگی در ورق‌های فلزی باشد. در ادامه این فصل خلاصه‌ای از تحقیقات سالهای گذشته در انتخاب معیارهای پیش‌بینی شکل‌پذیری ورق‌ها گردآوری شده است.



شكل ۱-۱- عیوب به وجود آمده در شکل دادن ورق‌های فلزی

^۱ Localized Necking


^۲ Diffused Necking

۲-۱- تعیین شکل‌پذیری ورق‌های فلزی

شکل‌پذیری، قابلیت ورق‌های فلزی در تغییر شکل پلاستیک دائمی به فرم دلخواه است به گونه‌ای که در آن آسیبی مشاهده نشود. در پایان قرن نوزدهم و با رشد و توسعه تکنولوژی شکل‌دادن ورق‌های فلزی، شکل‌پذیری ورق‌های فلزی به عنوان سر فصلی مهم در تحقیقات مطرح شد. جزئیات ارائه شده از این تحقیقات را می‌توان در مراجع [۱-۳] یافت. شماری از اولین محققین علاقه‌مند در این زمینه بسمر، پارکرز، آدامسون، کانسیدر [۴] و اریکسن [۵] بودند که بعدها تحقیقات آنها بوسیله دانشمندان دیگری ادامه پیدا کرد تا آنجایی که روش‌های مختلفی برای تعیین شکل‌پذیری ورق‌های فلزی توسعه یافت.

۲-۱- روش‌های بر پایه آزمایش‌های شبیه سازی شده

فرآیندهای شکل‌دهی ورق‌های فلزی را می‌توان در دو نوع اصلی از تغییر شکل: کشش^۱ و خمش^۲ [۶] طبقه‌بندی کرد و البته فرآیند کشش خود شامل دو زیر مجموعه اتساع^۳ و کشش عمیق^۴ است. آزمایش‌های شکل‌دهی مختلف و مخصوصی برای هر یک از حالات تغییر شکل اشاره شده توسعه یافته‌اند. به گونه‌ای که در فرآیند کشش، آزمایش‌های شبیه‌سازی شده برای کشش صفحه‌ای، کشش عمیق و کشش ترکیبی وجود دارد. در شکل ۲-۱، جزئیاتی از آزمایش‌های شبیه‌سازی شده در مقالات [۷، ۳، ۱] آورده شده است.



شکل ۲-۱- آزمایش‌های شکل‌دهی مخصوص در حالات تغییر شکل متفاوت

¹ Drawing

² Bending


³ Stretching

⁴ Deep drawing

۱-۲-۲- روش ارتفاع حدی گنبد^۱

برپایه مشاهدات دریورس [۸] و قوش [۹]، با اندازه‌گیری ارتفاع گنبد حاصله از کشش با سنبه سرکروی^۲، در نمونه‌های مستطیلی و یا نمونه‌های ساخته شده بر اساس طرح ناکازیما، کمترین کرنش در لحظه شکست، به عنوان معیار شکل‌پذیری پیشنهاد شد. با رسم منحنی از نقاط بدست آمده در نتیجه آزمایش‌های تجربی بر روی نمونه‌هایی با اندازه عرض متفاوت، نموداری مشابه با شکل ۱-۳ حاصل می‌شود [۱۰]. بعدها روش‌های اصلاح شده ای توسط محققین انگلیسی تحت عنوان آزمایش کشش پارگی و همچنین توسط محققین امریکایی تحت عنوان روش ارتفاع حدی گنبد توسعه یافت.

ارتفاع بدست آمده از نمونه مرتبط با کرنش صفحه‌ای به عنوان شاخص شکل‌پذیری شناخته می‌شود که با عنوان LDH_0 معرفی می‌شود. این ارتفاع کمترین مقدار در بین سایر مقادیر بدست آمده از نمونه‌های دیگر است. و عرض نمونه مرتبط با حالت کرنش صفحه‌ای به عنوان یکی از مشخصه‌های ماده تعیین می‌گردد. علیرغم مزایای این روش، به دلیل پراکندگی زیاد نتایج در مقادیر LDH_0 و همچنین شمار بالای آزمایش‌های تجربی، کمتر در صنعت استفاده می‌شود.



شکل ۱-۳- منحنی حدی ارتفاع ناحیه گنبدی [۱۰]

^۱ Limit Dome Height (LDH) Method

^۲ Hemi-spherical punch