


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

۳۱۷۶۱



دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

تأثیر نیکل بر ساختار و خواص سایشی چدن نشکن

آستمپر شده (ADI) با انجام هیپویوتکنیک

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

مهندسی مواد - شناسایی، انتخاب و ساخت مواد فلزی

۱۳۷۹ / ۰۵ / ۲۰

حسین ثقفی

استاد راهنما : دکتر خرازی

۷۴۶۹۰

با حمایت مالی و همکاری :

امور تحقیقات و مطالعات

مجتمع مس سرچشمہ

دی ماه ۱۳۷۸

۳۱۷۷۱

تقدیم

از یکایک افراد خانواده عزیزم ،
که همواره حامی و مشوق من بوده اند ،
سپاسگذارم.

تقدیم به

پدر و مادر عزیز

و

همسر خوبم

تشکر و قدردانی

از استاد ارجمند جناب آقای دکتر خرازی استاد راهنمای این پژوهه که همواره از راهنمایی‌های ایشان برخوردار بوده‌ام ، کمال تشکر را دارم.

از مدیریت محترم و کارکنان امور تحقیقات و مطالعات مس سرچشم که حمایت مالی این پژوهه را بر عهده داشته‌اند ، به خصوص جناب آقای مهندس نوبری و جناب آقای مهندس حسنی سپاسگذاری می‌شود.

از مدیریت محترم شرکت مهندسی سدیدکاران صبا که نهایت همکاری را با اینجانب مبذول داشته‌اند ، قدردانی می‌گردد.

از راهنمایی و همکاری‌های ریاست محترم مرکز تحقیقات ریخته‌گری ، جناب آقای دکتر بوترابی، سپاسگذاری می‌شود.

از مسئولین و پرسنل محترم کارگاه‌های مدل‌سازی ، ذوب و ریخته‌گری و آزمایشگاه‌های متالوگرافی ، خواص مکانیکی ، اشعه X ، عملیات حرارتی ، هیدرومتوالورژی و میکروسکوپ الکترونی ، همچنین مدیریت و کارکنان محترم آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران که در طول انجام پژوهه همکاری‌های لازم را مبذول داشتند، تشکر و سپاسگذاری می‌شود.

از مدیریت و کارکنان محترم آزمایشگاه صنعتی شمید آذرمند ، مرکز پژوهش متالورژی رازی و آزمایشگاه اشعه X سازمان زمین شناسی کشور که همکاری‌های لازم را به عمل آوردند ، تشکر می‌شود.

فهرست

صفحهعنوان

الف	چکیده
ب	فهرست مطالب
ز	فهرست اشکال
س	فهرست جداول
۱	فصل اول - مقدمه
۵	فصل دوم - مروری بر منابع
۶	۱-۲ - چدنهای نشکن آستمپر شده
۷	۱-۱-۲ - انجامدهیپوتکنیک چدنهای نشکن
۸	۱-۱-۱-۲ - عوامل مؤثر بر جوانهزنی و رشد گرافیت
۱۲	۱-۱-۱-۳ - تأثیر عنصر آلیازی در انجاماد
۱۴	۲-۱-۱-۲ - جدایش
۱۷	۲-۱-۲ - استحاله آستمپرینگ
۲۰	۱-۳-۱-۲ - ساختار بینایی
۲۱	۱-۱-۳-۱-۲ - بینایت بالایی
۲۳	۱-۱-۳-۲-۱-۲ - بینایت پایینی
۲۵	۱-۱-۳-۲-۲ - آستنیت باقیمانده
۲۶	۱-۱-۳-۳-۱-۲ - پایداری حرارتی و مکانیکی آستنیت

۲۷	- تأثیر درجه حرارت و زمان آستینیته بر ساختار و خواص مکانیکی ۱-۳-۴
۳۰	- تأثیر دمای آستمپرینگ بر ساختار و خواص مکانیکی ۱-۳-۵
۳۳	- تأثیر زمان آستمپرینگ بر ساختار و خواص مکانیکی ۱-۳-۶
۳۶	- تأثیر عناصر آلیاژی بر ساختار و خواص مکانیکی ۱-۳-۷
۴۱	- چدنهای نشکن آستمپر شده با کربن معادل پایین ۱-۴-۱
۴۴	- تریبولوژی ۲-۲-۴
۴۴	- سایش ۲-۲-۱-۱
۴۵	- فرسایش ۲-۲-۲-۴
۴۵	- تغییر شکل پلاستیک لایه های سطحی ۲-۲-۳
۴۷	- مکانیزمهای فرسایش فلزات ۲-۲-۴
۵۰	- طبقه بندی فرآیند فرسایش ۲-۲-۵
۵۰	- فرسایش چسبندگی ۲-۲-۵-۱
۵۱	- فرسایش ورقه ای ۲-۲-۵-۲
۵۳	- فرسایش کندگی ۲-۲-۵-۳
۵۴	- فرسایش خستگی ۲-۲-۵-۴
۵۴	- فرسایش اکسیدان ۲-۲-۵-۵
۵۵	- خواص سایشی چدنهای نشکن آستمپر شده ۲-۲-۶
۵۶	- ارتباط ساختار و خواص سایشی ۲-۲-۶-۱
۵۹	- تأثیر درجه حرارت آستینیته بر خواص سایشی ۲-۲-۶-۲
۶۰	- تأثیر دمای آستمپرینگ بر خواص سایشی ۲-۲-۶-۳
۶۱	- تأثیر زمان آستمپرینگ بر خواص سایشی ۲-۲-۶-۴

۶۲	۲-۲-۵- ارتباط سختی و خواص سایشی
۶۴	فصل سوم - روشهای انجام آزمایشات
۶۵	۱-۱- تهیه مدل و قالبگیری
۶۵	۲-۲- طراحی سیستم راهگاهی
۶۷	۳-۳- تهیه ذوب و ریخته‌گری
۶۸	۴-۴- تهیه نمونه
۶۹	۳-۵- عملیات حرارتی آستمپرینگ
۷۰	۳-۶- سختی سنجی
۷۰	۳-۷- متالوگرافی با میکروسکوپ نوری
۷۱	۳-۸- عملیات رنگی شدن حرارتی
۷۱	۳-۹- آزمون سایش
۷۳	۳-۱۰- بررسی رفتار سایشی
۷۳	۳-۱۱- متالوگرافی کمی و کیفی
۷۳	۳-۱۱-۱- محاسبه آستنیت باقیمانده با استفاده از روش XRD
۷۵	۳-۱۱-۲- محاسبه UAV با استفاده از روش آنالیز تصویری
۷۶	۳-۱۲- آزمایش ضربه
۷۷	فصل چهارم - یافته‌های آزمایشات
۷۸	۴-۱- ویژگیهای نمونه‌های ریختگی
۷۸	۴-۲- ساختار میکروسکوپی نمونه‌های آستمپر شده
۷۹	۴-۳- آزمایش سختی سنجی
۷۹	۴-۴- عملیات رنگی شدن حرارتی

۸۰	۴-۵- آزمایش تفرق اشعه X
۸۰	۴-۶- آنالیز تصویری
۸۱	۴-۷- آزمایش‌های سایش
۸۱	۴-۸- ارتباط خواص سایشی با سختی و ساختار
۸۲	۴-۹- بررسی سطوح سایش یافته
۸۳	۴-۱۰- مقاومت به ضربه
۱۱۸	فصل پنجم - بحث و تحلیل نتایج
۱۱۹	۱-۵- انجاماد هیپوبوتکی و ساختار در حالت ریختگی
۱۲۰	۱-۵- بررسی ساختار آستمپر شده
۱۲۰	۱-۲-۵- تأثیر دمای آستنیتیه بر ساختار
۱۲۱	۱-۲-۵- تأثیر زمان و دمای آستمپر بر ساختار
۱۲۲	۱-۳-۵- تأثیر نیکل بر ساختار
۱۲۳	۱-۳-۵- بررسی سختی
۱۲۳	۱-۳-۵- تأثیر زمان و دمای آستمپر بر سختی
۱۲۴	۱-۳-۵- تأثیر نیکل بر سختی
۱۲۵	۱-۴-۵- بررسی انرژی ضربه‌ای
۱۲۵	۱-۵-۵- سایش و فرسایش
۱۲۶	۱-۵-۵- خواص سایشی نمونه‌های ریختگی
۱۲۶	۱-۵-۵- خواص سایشی نمونه‌های آستمپر شده
۱۲۶	۱-۵-۵- منحنی مشخصه فرسایش
۱۲۷	۱-۵-۵-۲- تأثیر دما و زمان آستمپر بر خواص سایشی
۱۲۸	۱-۵-۵-۳- تأثیر نیکل بر خواص سایشی

۱۲۹ ۵-۴-۲-۵-۴- ارتباط خواص سایشی با سختی و ساختار
۱۳۰ ۵-۵-۳- بررسی سطوح سایش و ذرات فرسایشی
۱۳۰ ۵-۳-۱- فرسایش در نمونه‌های ریختگی
۱۳۱ ۵-۳-۲- سایش نمونه‌های آستمپر شده
۱۳۳ ۵-۳-۳- بررسی مکانیزم فرسایش
۱۳۶ فصل ششم - جمع بندی و نتایج
۱۴۱ مراجع
۱۴۹ ضمائم

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی سینتیک استحاله آستمپرینگ و مقاومت سایشی چدن

نشکن آستمپر شده با انجاماد هیپویوتکنیک و تأثیر نیکل بر آن می باشد.

به این منظور آلیازهایی با کربن معادل $3/2\%$ و مقادیر $0, 1, 0/5$ و 2 درصد نیکل

تهیه شده و نمونه های مناسبی آماده شدند. کلیه نمونه ها ابتدا در دمای 940°C آستینیته شده و

سپس تحت عملیات آستکپرینگ در دماهای 250°C , 300°C , 350°C و زمانهای 5 , 30 , 60 و

160 قرار گرفتند.

پس از عملیات حرارتی کلیه نمونه ها سختی سنجی شده و تحت عملیات سایش به روش Pin

On Ring قرار گرفتند. به منظور بررسی سینتیک استحاله و ساختار، نمونه ها توسط میکروسکوپ

نوری، تفرق اشعه X و آنالیز تصویری مورد مطالعه قرار گرفتند. هم چنین جهت بررسی سطوح

فرسایش یافته از میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد. نتایج حاصل نشان می دهد که سختی و

مقاومت سایشی ارتباط مستقیم داشته و مقاومت سایشی مربوط به درجه حرارت

250°C و زمانهای کوتاه آستمپر می باشد. در کلیه دماها و در زمانهای بالاتر از 30 دقیقه آستمپر،

افزایش نیکل باعث افزایش مقاومت سایشی می شود و در زمانهای کوتاه آستمپر آلیاز حاوی 1%

نیکل که در دمای 250°C آستمپر شده بالاترین سختی (HRC 58) و مقاومت سایشی را دارد.

همچنین نیکل باعث افزایش انرژی ضربه ای می شود.

نتایج حاصل نشان می دهد که بهترین خواص سایشی برای ساختاری است که فریت بینایتی

کره های گرافیت را احاطه کرده و مارتنزیت به میزان حداقل بصورت یکنواخت در زمینه توزیع

شده باشد.

فهرست اشکال

صفحه

فصل دوم - مروری بر منابع

شکل (۱-۲) : مقایسه خواص مکانیکی چدن نشکن آستمپر شده و کلاسیهای استاندارد چدن	۶
..... داکتیل	
شکل (۲-۳) : منطقه یوتکنیک پایدار از دیاگرام انجماد Fe-C-Si	۹
..... شکل (۳-۲) : منطقه یوتکنیک شبیه پایدار از دیاگرام انجماد Fe-C-Si	۹
شکل (۴-۲) : مورفولوژی گرافیت در چدن نشکن حاوی ۱/۷۵ درصد Mn (a) نمونه	
..... (b) نمونه ریخته گری شده در قالب	
..... ۱۱ chill	
شکل (۵-۲) : موقعیت عناصر آلیاژی نسبت به آهن	۱۳
شکل (۶-۲) : توزیع بعضی عناصر در طی فرآیند انجماد	۱۵
شکل (۷-۲) : شماتیک عملیات حرارتی آستمپرینگ	۱۷
شکل (۸-۲) : تغییرات درصد حجمی آستینیت نسبت به زمان آستمپر که نشانگر تفکیک دو مرحله اول و دوم استحاله آستمپرینگ می باشد	۱۸
شکل (۹-۲) : ساختار آسفزیت در ADI	۱۹
شکل (۱۰-۲) : شماتیک سیکل عملیات حرارتی جیت رسیدن به ساختار آسفزیت	۱۹
شکل (۱۱-۲) : شماتیک استحاله آستمپرینگ در درجه حرارت بالا	۲۱
شکل (۱۲-۲) : نحوه جوانه زنی تیغه های فریت در نزدیکی کره های گرافیت و تغییر درصد کربن	۲۲

شكل (۱۳-۲) : ریز ساختار بدست آمده بعد از آستمپرینگ در دمای 380°C بعد از یک ساعت ۲۳
شكل (۱۴-۲) : شماتیک استحاله آستمپرینگ در دمای پایین ۲۴
شكل (۱۵-۲) : سختی سطح یک چرخ ماشین معدن از جنس ADI که در حین کار تحت کارسختی زیادی قرار گرفته است ۲۷
شكل (۱۶-۲) : تغییرات زمانهای استحاله با دماهای آستینیته کردن برای ۹۵٪ و ۵٪ استحاله ۲۸
شكل (۱۷-۲) : منطقه فریت آزاد در چدنهای آستمپرشده حاوی ۳/۷٪ Si و ۰/۰۲۶٪ Mn ۲۹
شكل (۱۸-۲) : تأثیر درجه حرارت آستینیته کردن برخواص مکانیکی چدنهای ADI ۳۰
آستمپر شده در 385°C ۳۰
شكل (۱۹-۲) : اثر درجه حرارت آستمپرینگ بر ساختار ADI، تصاویر توسط SEM ۳۰
شكل (۲۰-۲) : تأثیر درجه حرارت آستمپر بر استحکام ۳۱
شكل (۲۱-۲) : ارتباط تغییر طول نسبی با درجه حرارت آستمپر ۳۲
شكل (۲۲-۲) : تغییرات انرژی ضربه‌ای با درجه حرارت آستمپر ۳۳
شكل (۲۳-۲) : اثر زمان آستمپر بر ساختار ADI غیر آبیازی که در دمای 400°C آستمپر شده است، f : فریت، m : مارتنتزیت و a : آستینیت ۳۳
شكل (۲۴-۲) : دیاگرام IT فرآیند آستمپرینگ که در آن M_S و M_f با غنی شدن از کربن در مرحله I کاهش می‌یابد ۳۴
شكل (۲۵-۲) : ساختار نمونه آستمپر شده در دمای 400°C و زمان ۹۶ دقیقه (U.B) بینایت بالایی و (E.N.B) بینایت ندولی کشیده شده ۳۵
شكل (۲۶-۲) : تأثیر زمان آستمپرینگ بر آستینیت باقیمانده ۳۵

..... شکل (۲۷-۲) : تأثیر زمان آستمپر بر مقدار UAV ۳۵
..... شکل (۲۸-۲) : الف) تأثیر زمان آستمپرینگ بر انرژی ضربهای ۳۶ ب) تأثیر زمان آستمپرینگ بر تغییر طول نسبی ۳۶
..... شکل (۲۹-۲) : تأثیر دمای آستنیته و آستمپرینگ در توسعه مناطق با تأخیر استحاله یافته ۳۸
..... شکل (۳۰-۲) : شروع واکنش بینایتی در آلیاژهای A و B به ترتیب با مقدار سیلیسیم ۳۹ ۲/۴۴ و ۳/۴ %
..... شکل (۳۱-۲) : تأثیر نیکل بر ازدیاد طول نسبی، سختی و استحکام کششی نمونه‌های آستمپرشده در دماهای ۳۰۰°C، ۳۵۰°C و ۴۰۰°C ۴۱
..... شکل (۳۲-۲) : ساختار در حالت ریختگی، C × ۱۰۰، ۲٪ C ۴۲
..... شکل (۳۳-۲) : تأثیر کرنش پلاستیک بر ضریب کرنش سختی در کربن معادلهای مختلف .. ۴۳
..... شکل (۳۴-۲) : یک مدل شماتیک به منظور تعیین سطح ذرم و زبر ۴۵
..... شکل (۳۵-۲) : شماتیک تشکیل یک ذره فرسایشی پس از پدیده خیش خوردن ۴۶
..... شکل (۳۶-۲) : شماتیک نحوه جدا شدن یک ذره فرسایشی پس از تغییر فرم پلاستیک ۴۸
..... شکل (۳۷-۲) : شماتیک تشریح نحوه تغییر فرم پلاستیک در لایه‌ها ۴۸
..... شکل (۳۸-۲) : منحنی مشخصه فرسایش، I فرسایش آب بندی، II شرایط پایدار، III شرایط تخریبی ۴۹
..... شکل (۳۹-۲) : شماتیک ایجاد یک ذره فرسایشی در اثر فرسایش ورقه ای ۵۱
..... شکل (۴۰-۲) : شماتیک ایجاد یک ذره فرسایشی ورقه ای ۵۲
..... شکل (۴۱-۲) : کنده شدن گرافیت در سطح سایش و پیشروی جبهه فرسایش به داخل زمینه ۵۳
..... شکل (۴۲-۲) : فرسایش توسط مکانیزم کندگی و ایجاد شیار ۵۷
..... شکل (۴۳-۲) : فرسایش توسط مکانیزم ایجاد شیار ۵۷

شکل (۲-۴) : تغییرات سختی و مکزیمم مقاومت سایشی با افزایش درجه حرارت آستینیت

۶۰ کردن برای ADI با ۱/۵ درصد Mn

شکل (۲-۵) : تغییرات میزان فرسایش و آستینیت باقیمانده بصورت تابعی از درجه

۶۱ حرارت آستمپرینگ در زمان ۶۰ دقیقه

۶۱ شکل (۲-۶) : تأثیر زمان آستمپرینگ بر میزان فرسایش و آستینیت باقیمانده

شکل (۲-۷) : ارتباط خواص سایشی و سختی در دماهای مختلف آستمپر و زمان

۶۲ دقیقه

شکل (۲-۸) : ارتباط خواص سایشی و سختی در زمانهای مختلف آستمپرینگ و دمای

۶۳ $^{\circ}\text{C}$

فصل سوم - روش‌های انجام آزمایش

۶۵ شکل (۳-۱) : شماتیک ۷ بلوک استاندارد

۶۶ شکل (۳-۲) : نحوه قالبگیری

۶۷ شکل (۳-۳) : شماتیک سیستم راهگاهی استفاده شده

شکل (۳-۴) : محدوده تهیه نمونه‌های آزمایش و شکل نمونه‌ها بعد از برش و

۶۹ تراشکاری

۶۹ شکل (۳-۵) : شماتیک سیکل عملیات حرارتی برای هر دمای آستمپرینگ

۷۱ شکل (۳-۶) : شماتیک دستگاه سایش

۷۲ شکل (۳-۷) : ابعاد دیسک ساینده

۷۲ شکل (۳-۸) : شماتیک سیکل عملیات حرارتی دیسک ساینده

فصل چهارم - یافته‌های آزمایشات

شکل (۴-۱) : ساختار زمینه آلیاز A (بدون نیکل) در حالت ریختگی، قبل از اج، $\times 100$

شکل (۴-۲) : ساختار زمینه آلیاز B (۵٪ نیکل) در حالت ریختگی، قبل از اج، $\times 100$

- شکل (۴-۳) : ساختار زمینه آبیاز C (۱٪ نیکل) در حالت ریختگی، قبل از اج، $\times 100$ ۸۷
- شکل (۴-۴) : ساختار زمینه آبیاز D (۱/۵٪ نیکل) در حالت ریختگی، قبل از اج، $\times 100$ ۸۸
- شکل (۴-۵) : ساختار زمینه آبیاز E (۰.۲٪ نیکل) در حالت ریختگی، قبل از اج، $\times 100$ ۸۸
- شکل (۴-۶) : ساختار زمینه آبیاز A (بدون نیکل) در حالت ریختگی شامل فریت و پرلیت، محلول اج ۲٪، $\times 100$ ۸۹
- شکل (۴-۷) : ساختار زمینه آبیاز B (۰.۰٪ نیکل) در حالت ریختگی شامل فریت و پرلیت، محلول اج ۲٪، $\times 100$ ۸۹
- شکل (۴-۸) : ساختار زمینه آبیاز C (۱٪ نیکل) در حالت ریختگی شامل فریت و پرلیت، محلول اج ۲٪، $\times 100$ ۹۰
- شکل (۴-۹) : ساختار زمینه آبیاز D (۱/۵٪ نیکل) در حالت ریختگی شامل فریت و پرلیت، محلول اج ۲٪، $\times 100$ ۹۰
- شکل (۴-۱۰) : ساختار زمینه آبیاز E (۰.۲٪ نیکل) در حالت ریختگی شامل فریت و پرلیت، محلول اج ۲٪، $\times 100$ ۹۱
- شکل (۱۱-۴) : ساختار میکروسکوپی نمونه (A11)، محلول اج نیتال ۲ درصد، بزرگنمایی $\times 135$ ۹۱
- شکل (۱۲-۴) : ساختار میکروسکوپی نمونه آستنیته شده در دمای 900°C و آستمپر در دمای 250°C و زمان ۵ دقیقه، بدون نیکل، بزرگنمایی $\times 200$ ۹۲
- شکل (۱۳-۴) : ساختار میکروسکوپی نمونه (D31)، محلول اج نیتال ۲ درصد ۹۲
- شکل (۱۴-۴) : ساختار میکروسکوپی نمونه (D32)، محلول اج نیتال ۲ درصد ۹۳
- شکل (۱۵-۴) : ساختار میکروسکوپی نمونه (D33)، محلول اج نیتال ۲ درصد ۹۳
- شکل (۱۶-۴) : ساختار میکروسکوپی نمونه (D34)، محلول اج نیتال ۲ درصد ۹۴
- شکل (۱۷-۴) : ساختار میکروسکوپی نمونه (C11)، محلول اج نیتال ۲ درصد ۹۴
- شکل (۱۸-۴) : ساختار میکروسکوپی نمونه (C21)، محلول اج نیتال ۲ درصد ۹۵