

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دانشکده مهندسی مکانیک

عنوان:

بررسی تجربی و شبیه سازی اجزاء محدود اثر پیش کرنش بر نمودار
حد شکل دهی ورق آلمینیوم ۵۰۸۳

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

استاد راهنما:

دکتر سید جمال حسینی پور

اساتید مشاور:

دکتر سلمان نوروزی
مهندس عبدالحمید گرجی

نگارش:

فرهاد زاله فر

شهریور ۱۴

تقدیم به

خانواده عزیزم

تشکر و قدردانی

پژوهش حاضر حاصل بیش از یک سال تلاش مداوم و پیوسته نگارنده بوده است که دستیابی به آن، جز با عنایت پروردگار و با راهنمایی و مساعدت دیگران ممکن نبود. در این راستا اینجانب بر خود لازم می‌دانم تا از استاد محترم جناب آقای دکتر حسینی پور، استاد راهنمای پایان نامه که از انجام هیچ کوششی در این پژوهش دریغ نفرمودند و همواره مشوق و پشتوانه علمی اینجانب بودند، کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم. صبر، توجه، دقت، همیاری و همفکری این بزرگوار پشتوانه اصلی اینجانب در انجام مراحل این پایان نامه بوده است.

همچنین از مساعدت‌های اساتید مشاور ارجمند، جناب آقایان دکتر نوروزی و مهندس گرجی و نیز راهنمایی‌های ارزنده و گره‌گشای آقای مهندس اصغر شمسی کمال تشکر و قدردانی را دارم. در پایان بر خود وظیفه می‌دانم از تمامی دوستان و عزیزانی که با همفکری و مساعدت خود باعث پیشرفت مراحل پایان نامه اینجانب شدند، تشکر و قدردانی نمایم. سلامتی، سرافرازی و بهروزی همگان را آرزومندم.

فرهاد ژاله‌فر

۸۹ شهریور

چکیده

در این تحقیق با استفاده از یک روش جدید اثر پیش کرنش دو محوره یکسان و تکمحوره بر نمودار حد شکلدهی در جهات نورد و عمود بر آن مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن با نتایج مقالات مشابه مقایسه می‌شود. بر این اساس نمودار حد شکل دهی آلیاژ آلومینیم ۵۰۸۳ به صورت تجربی و با استفاده از تست کشش خارج از صفحه هکر برآورده می‌شود. همچنین به خاطر اهمیت نمودارهای حد تنش شکل دهی، با استفاده از روابط پلاستیسیته، تنشهای حدی حاصل از کرنشهای حدی تجربی و به دنبال آن منحنی حد تنش شکل دهی آلیاژ آلومینیم ۵۰۸۳ تعیین می‌شود. در این پژوهش به منظور پیش بینی نمودار حد کرنش (FLD) و حد تنش شکل دهی منظور کد نویسی در MATLAB R۲۰۰۸a انجام شده و با استفاده از رابطه تنش سیلان HILL^{۴۸} از شبیه سازی به کمک نرم افزار ABAQUS ۶.۹.۰.۱ است. برای این این پارامتر بر نمودار حد شکلدهی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج تجربی مقایسه شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهند که در فرآیندهای شکل دهی با پیش کرنش دو محوره یکسان، منحنی به سمت راست جا به جا شده و تراز منحنی در مسیرهای بارگذاری دومحوره و کرنش صفحه‌ای کاهش می‌یابد و تراز منحنی در مسیرهای بارگذاری مربوط به کشش تکمحوره افزایش می‌یابد. در فرآیندهای شکل دهی با پیش کرنش تک محوره، پیش کرنش موجب جا به جایی منحنی به سمت چپ شده و تراز منحنی در مسیرهای بارگذاری دومحوره و کرنش صفحه‌ای افزایش می‌یابد و این در حالیست که تراز منحنی در مسیرهای بارگذاری مربوط به کشش تکمحوره تفاوت ناچیزی خواهد داشت.

واژگان کلیدی: نمودار حد شکلدهی، بارگذاری غیرخطی، پیش کرنش، آلیاژآلومینومی ۵۰۸۳

فهرست مطالب

۱	فصل اول: مقدمه
۱-۱	نمودار حد شکل دهی
۳	
۶	۲-۱ کاربرد نمودارهای حد شکل دهی در طراحی قطعه و تحلیل اجزاء محدود
۸	۳-۱ روش‌های بررسی شکل‌پذیری ورق‌های فلزی
۱۱	۴-۱ برآورد نمودار حدشکل دهی
۱۱	۱-۴-۱ انواع آزمون‌های مختلف برای بدست آوردن نمودارهای حد شکل دهی
۱۶	۲-۴-۱ شبکه بندی نمونه ها
۱۷	۱-۲-۴-۱ طراحی دایره ها
۲۰	۲-۲-۴-۱ روش‌های چاپ دایره ها
۲۰	۳-۲-۴-۱ انتخاب دایره ها
۲۱	۴-۲-۴-۱ روش‌های اندازه‌گیری
۲۲	۵-۱ نمودار حد تنش شکل دهی
۲۵	۶-۱ کاربردهای نمودارهای حد تنش شکل دهی
۲۶	۷-۱ مروری بر پژوهش‌های انجام شده
۳۸	۸-۱ شرح مسئله و اهداف تحقیق
۳۹	فصل دوم: تئوری
۴۰	۱-۲ بررسی مدل‌های موجود برای پیش‌بینی پارگی
۴۱	۱-۱-۲ مدل باریک شوندگی پخشی
۴۳	۲-۱-۲ مدل باریک شوندگی موضعی
۴۴	۳-۱-۲ تحلیل استورن و رایس
۵۴	۴-۱-۲ مدل مارسینیاک - کوزینسکی (M-K)
۴۵	۵-۱-۲ مدل دو شاخه‌ای شدن
۴۷	۲-۲ توابع تسلیم
۴۷	۱-۲-۲ معیار تسلیم هیل ۱۹۴۸ و ۱۹۷۹
۵۰	۲-۲-۲ معیار تسلیم هاسفورد
۵۰	۳-۲ تعیین نمودار حد تنش شکل دهی (FLSD) با استفاده از روابط تئوری
۵۲	۴-۲ بررسی معیارهای شکست نرم
۵۵	فصل سوم: آزمایشات
۵۶	۱-۳ قالب
۵۷	۲-۳ ماده مورد آزمایش
۵۹	۳-۳ آماده‌سازی نمونه‌ها
۶۰	۱-۳-۳ شبکه‌بندی نمونه‌ها
۶۳	۴-۳ نحوه انجام آزمایش
۶۳	۱-۴-۳ برآورد نمودار از طریق بارگذاری خطی

۶۴	۳-۲-۴-۳ ایجاد پیش کرنش دومحوره یکسان.
۶۵	۳-۳-۴-۳ ایجاد پیش کرنش تک محوره
۶۸	۳-۵ نحوه اندازه گیری کرنشهای حدی
۷۱	فصل چهارم: مدلسازی اجزای محدود.
۷۲	۴-۱ نحوه انجام مدلسازی اجزاء محدود
۷۲	۴-۱-۱-۴ ۱-۱ مدلسازی فرایند در حالت بارگذاری خطی
۷۳	۴-۱-۱-۴-۱ ایجاد مدل هندسی قطعات شکل دهنده فرآیند
۷۴	۴-۱-۱-۴-۲ خواص و رفتار مکانیکی ماده
۷۵	۴-۱-۱-۴-۳ مونتاژ مجموعه قالب و ورق
۷۶	۴-۱-۱-۴-۴ انتخاب مدل تماسی
۷۶	۴-۱-۱-۴-۵ شرایط مرزی و بارگذاری
۷۷	۴-۱-۱-۴-۶ شبکه بندی ورق
۸۰	۴-۲-۴ ۱-۱ مدلسازی فرایند در حالت بارگذاری غیرخطی
۸۴	۴-۳ تعیین نمودارهای حد شکل دهی و حد تنش شکل دهی از شبیه سازی
۸۷	۴-۴ فصل پنجم: نتایج و بحث
۸۸	۴-۵ نتایج حاصل از کار تجربی
۸۸	۴-۱-۵ نمودارهای حد کرنش شکل دهی
۹۱	۴-۲-۵ نمودارهای حد تنش شکل دهی
۹۵	۴-۵ نتایج حاصل از مدلسازی اجزاء محدود
۱۰۹	۴-۶ فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱۱۰	۴-۶-۱ نتیجه گیری
۱۱۲	۴-۶-۲ پیشنهادات
۱۱۳	۴-۷ فهرست مراجع
۱۱۷	پیوست الف: کد محاسباتی MATLAB مربوط به برآورد مقدار توان M
۱۱۸	پیوست ب: نتایج حاصل از مطالعات تحلیلی
۱۲۳	پیوست ج: نقشه ابعادی مهر ژلاتینی
۱۲۴	پیوست د: طراحی نوار مایل
۱۲۵	پیوست ه: طراحی فیکسچر پیش کرنش تکمحوره
۱۲۹	پیوست و: طراحی قطعه مورد استفاده در پیش کرنش تک محوره
۱۳۱	پیوست ز: کد مربوط به تولید فایل مولد جدید شبیه سازی در MATLAB

فهرست اشکال

..... ۳ شکل (۱-۱) عیوب ایجاد شده در فرایندهای شکل دهی [۱].
..... ۴ شکل (۲-۱) نواحی تقسیم‌بندی شده دیاگرام حدشکل دهی [۱].
..... ۷ شکل (۳-۱) مسیرهای مختلف بارگذاری درنمودار حدشکل دهی [۴].
..... ۸ شکل (۴-۱) : مکان هندسی نقاط مختلف در شرایط بحرانی بر اساس کرنش‌های اصلی [۱].
..... ۹ شکل (۵-۱) آزمون تست اولسن و اریکسون [۱].
..... ۱۰ شکل (۶-۱) آزمون هکر در برآورد حد شکل دهی ورقهای فلزی [۴].
..... ۱۰ شکل (۷-۱) قالب و نمونه‌های ارائه شده توسط هکر برای پوشش محدوده کرنش [۴].
..... ۱۲ شکل (۸-۱) نمونه‌های مورد استفاده در آزمون کشش یکطرفه [۱].
..... ۱۳ شکل (۹-۱) تست بالج هیدرولیکی [۱].
..... ۱۴ شکل (۱۰-۱) شماتیک تست کشش در صفحه [۴].
..... ۱۴ شکل (۱۱-۱) شماتیک تست کشش خارج از صفحه [۹].
..... ۱۵ شکل (۱۲-۱) ایجاد مسیرهای کرنش متفاوت با استفاده از ۸ نمونه با هندسه‌های مختلف [۳].
..... ۱۵ شکل (۱۳-۱) : نمونه‌های مورد استفاده در تست هاسک [۱].
..... ۱۶ شکل (۱۴-۱) ۱-هاسک -۲ خارج از صفحه -۳ کشش یکطرفه -۴- کیلر -۵- تست بالج هیدرولیکی [۱].
..... ۱۸ شکل (۱۵-۱) اشکال قابل استفاده به منظور شبکه‌بندی در استاندارد ISO ۱۲۰۰۴ [۷].
..... ۱۹ شکل (۱۶-۱) اشکال قابل استفاده به منظور شبکه‌بندی در استاندارد ASTM E۲۲۱۸ [۷].
..... ۲۰ شکل (۱۸-۱) تأثیر اندازه شبکه‌ها و شکل آنها در اندازه گیری کرنش [۴].
..... ۲۳ شکل (۱۹-۱) نوار مایلر مورد استفاده برای اندازه گیری کرنشها [۵].
..... ۲۳ شکل (۲۰-۱) سیستم تحلیل گر شبکه دایره‌ای به کمک کامپیوتر [۵].
..... ۲۴ شکل (۲۱-۱) : نمودار حد حدتنی شکل دهی ورق فولادی پیش کرنش دومحوره یکسان داده شده حاصل از مطالعه تجربی آقای گوش [۷].
..... ۲۸ شکل (۲۲-۱) تأثیر پیش کرنش اولیه در حالت دومحوره یکسان تست در جهت عمود بر نورد بر نمودار حد شکل دهی AA۶۱۱۱-T۴ حاصل از تحقیق گراف و هاسفورد.
..... ۲۹ شکل (۲۳-۱) تأثیر پیش کرنش اولیه در حالت کشش یکطرفه و تست مرحله بعدی هر دو در جهت عمود بر نورد بر نمودار حد شکل دهی AA۶۱۱۱-T۴ حاصل از تحقیق گراف و هاسفورد.
..... ۳۰ شکل (۲۴-۱) تأثیر پیش کرنش اولیه در حالت کشش یکطرفه و تغییر مسیر کرنش هر دو در جهت عمود بر نورد بر نمودار حد شکل دهی AA۲۰۳۶-T۳ حاصل از تحقیق گوش.
..... ۳۰ شکل (۲۵-۱) تأثیر پیش کرنش اولیه در حالت کرنش‌صفحه‌ای موازی جهت نورد و تست در جهت عمود بر نورد بر نمودار حد شکل دهی AA۶۱۱۱-T۴ حاصل از تحقیق گراف و هاسفورد.
..... ۳۱ شکل (۲۶-۱) : دستگاه تست دومحوره مورد استفاده در تحقیق کوبارا.
..... ۳۴ شکل (۲۷-۱) : تأثیر تغییرات مقادیر تنیش در توابع تسلیم مختلف [۳۰].
..... ۳۷ شکل (۲۸-۱) : مقایسه نمودارهای FLCF ورق آلومینیومی ۶۰۶۱ توسط آقایان کین هانگ.
..... ۴۱ شکل (۱-۲) ورق کامل تحت کشش تک محوری [۴۱].
..... ۴۳ شکل (۲-۲) گلویی پخشی در یک نوار کامل تحت کشش تک محوری [۵].
..... ۴۶ شکل (۳-۲) ایجاد زانویی در منحنی کرنش ضخامتی بر حسب زمان [۵].
..... ۴۶ شکل (۴-۲) تغییرات مشتق دوم کرنش ضخامتی نسبت به زمان [۵].

۷۶ شکل (۲-۴) مونتاژ مجموعه قالب و ورق
۴۵ شکل (۵-۲) ایجاد زانویی در منحنی کرنش ضخامتی بر حسب زمان [۵]
۴۶ شکل (۶-۲) تغییرات مشتق دوم کرنش ضخامتی نسبت به زمان [۵]
۵۶ شکل (۱-۳) قسمتهای مختلف قالب- الف: سنبه ب- ماتریس ج- برآمدگی کشنی
۵۷ شکل (۲-۳) نمونه مورد استفاده برای تست کشنی ساده
۵۸ شکل (۳-۳) نمودار تنش- کرنش مهندسی ورق آلومنیومی ۵۰۸۳ بدست آمده از آزمون تست کشنی یک طرفه
۵۹ شکل (۴-۳) نمونه تست کشنی ساده‌ی المان‌بندی در جهت نور
۵۹ جدول (۲-۳) مقادیر ضریب ناهمسانگردی آلیاژ آلومنیوم ۵۰۸۳ در جهات مختلف
۶۰ شکل (۵-۳) : ابعاد نمونه های مورد استفاده در تست کشنی خارج از صفحه [۶]
۶۲ شکل (۶-۳) مهر لاستیکی مورد استفاده برای شبکه بندی نمونه ها
۶۲ شکل (۷-۳) نمونه های شبکه بندی شده با مهر لاستیکی
۶۳ شکل (۸-۳) پرس مورد استفاده برای انجام تست کشنی خارج از صفحه
۶۴ شکل (۹-۳) مجموعه قالب تست کشنی خارج از صفحه
۶۵ شکل (۱۰-۳) خلاصه مراحل پیش‌کرنش دومحوره یکسان
۶۶ شکل (۱۱-۳) فیکسچر به همراه ورق در آزمایشگاه
۶۶ شکل (۱۲-۳) شماتیک نهایی فیکسچر
۶۷ شکل (۱۳-۳) پیش کرنش تک محوره
۶۸ شکل (۱۴-۳) منطقه گلوبی ایجاد شده در نمونه پس از شکل دهن
۶۹ شکل (۱۵-۳) نمونه های حاصل از پیش کرنش دو محوره
۶۹ شکل (۱۶-۳) نمونه های نهایی حاصل از پیش کرنش دومحوره
۷۳ شکل (۱-۴) اجزای قالب مورد استفاده در شبیه سازی
۷۴ شکل (۲-۴) نمودار تنش- کرنش حقیقی آلیاژ آلومنیوم
۷۶ شکل (۳-۴) مونتاژ مجموعه قالب و ورق
۷۸ شکل (۴-۴) . ورق شبکه بندی شده با المانهای بسیار کوچک
۷۸ شکل (۵-۴) . مجموعه شبکه بندی شده قالب و ورق
۷۹ شکل (۶-۴) . نمونه ای شبیه سازی شده
۸۰ شکل (۷-۴) : تطابق میان تست کشنی یکطرفه شبیه سازی شده و نتیجه تجربی
۸۱ شکل (۸-۴) شبیه سازی مراحل ایجاد پیش کرنش و معرفی المان ها در پیش کرنش دومحوره یکسان
۸۲ شکل (۹-۴) شبیه سازی مراحل ایجاد پیش کرنش و معرفی المان ها در پیش کرنش دومحوره یکسان
۸۳ شکل (۱۰-۴) فلوچارت مربوط به روند ایجاد پیش کرنش و انجام آزمون نهايی
۸۶ شکل (۱۱-۴) فلوچارت تعیین نمودارهای حد شکل دهن از شبیه سازی
۸۹ شکل (۱-۵) منحنی حد شکل دهن برای ورق های اولیه
۸۹ شکل (۲-۵) منحنی حد شکل دهن برای ورق های پیش کرنش داده شده در مسیر دو محوره یکسان به ازای مقادیر ۰۰۵ و تست شده در جهت نور
۸۹ شکل (۳-۵) منحنی حد شکل دهن برای ورق های پیش کرنش داده شده در مسیر دو محوره یکسان به ازای کرنش بزرگتر ۰۰۵ و تست شده در جهت عمود بر نور
۹۰ شکل (۴-۵) منحنی حد شکل دهن برای ورق های پیش کرنش و تست شده در جهت عمود بر نور
۹۱ شکل (۵-۵) منحنی حد شکل دهن برای ورق های پیش کرنش و تست شده در جهت عمود بر نور

..... شکل (۵-۵) منحنی حد شکل دهی برای ورقهای پیش کرنش داده شده در جهت نورد در مسیر تکمحوره به ازای ۴۰۰ و تست شده در جهت نورد..... ۹۱
..... شکل (۶-۵) منحنی حد تنش شکل دهی برای ورق اولیه تست شده در جهت نورد به کمک تابع تسلیم هیل ۴۸ و تابع تسلیم هیل ۷۹..... ۹۲
..... شکل (۷-۵) منحنی حد تنش شکل دهی برای ورقهای پیش کرنش دو محوره یکسان داده شده در جهت نورد و عمود بر آن به کمک تابع تسلیم هیل ۷۹..... ۹۳
..... شکل (۸-۵) منحنی حد تنش شکل دهی برای ورقهای پیش کرنش دو محوره یکسان داده شده . در جهت عمود بر نورد به کمک تابع تسلیم هیل ۷۹..... ۹۳
..... شکل (۹-۵) منحنی حد تنش شکل دهی برای ورقهای پیش کرنش تک محوره داده شده عمود بر جهت نورد تابع تسلیم هیل ۷۹..... ۹۴
..... شکل (۱۰-۵) : منحنی حد تنش شکل دهی برای ورقهای پیش کرنش تک محوره داده شده در جهت نورد به کمک تابع تسلیم هیل ۷۹..... ۹۴
..... شکل (۱۱-۵) مقایسه منحنی های بار - جابجایی تجربی و شبیه سازی..... ۹۵
..... شکل (۱۲-۵) مقایسه FLD حاصل از معیارهای شکست نرم با نتایج تجربی در حالت بدون پیش کرنش..... ۹۶
..... شکل (۱۳-۵) مقایسه FLD حاصل از معیارهای شکست نرم با نتایج تجربی در حالت بدون پیش کرنش و تست عمود بر نورد..... ۹۷
..... شکل (۱۴-۵) مقایسه FLD حاصل از معیارهای شکست نرم با نتایج تجربی در حالت پیش کرنش دومحوره یکسان به مقدار ۰۰۵۱ و تست در جهت نورد..... ۹۹
..... شکل (۱۵-۵) مقایسه FLD حاصل از معیارهای شکست نرم با نتایج تجربی در حالت پیش کرنش دومحوره یکسان به مقدار ۰۰۳ و تست شده در جهت نورد..... ۱۰۰
..... شکل (۱۶-۵) مقایسه FLD حاصل از معیارهای شکست نرم با نتایج تجربی در حالت پیش کرنش دومحوره یکسان به مقدار ۰۰۵۱ و تست عمود بر نورد..... ۱۰۱
..... شکل (۱۷-۵) مقایسه FLD حاصل از معیارهای شکست نرم با نتایج تجربی در حالت پیش کرنش تکمحوره به مقدار ۰۰۴ و تست در جهت نورد..... ۱۰۳
..... شکل (۱۸-۵) مقایسه FLD حاصل از معیارهای شکست نرم با نتایج تجربی در حالت پیش کرنش تکمحوره به مقدار ۰۰۴ و تست در جهت عمود بر نورد..... ۱۰۴
..... شکل (۱۹-۵) مقایسه FLSD حاصل از معیارهای شکست نرم با نتایج تجربی برای ورق اولیه و تست شده در جهت نورد..... ۱۰۵
..... شکل (۲۰-۵) مقایسه FLSD حاصل از معیارهای شکست نرم با نتایج تجربی برای ورق اولیه و تست شده عمود بر جهت نورد..... ۱۰۵
..... شکل (۲۱-۵) مقایسه FLSD حاصل از معیارهای شکست نرم با نتایج تجربی در حالت پیش کرنش دومحوره به مقدار ۰۰۳ و تست در جهت نورد..... ۱۰۶
..... شکل (۲۲-۵) مقایسه FLSD حاصل از معیارهای شکست نرم با نتایج تجربی در حالت پیش کرنش دومحوره به مقدار ۰۰۵۱ و تست عمود بر جهت نورد..... ۱۰۶
..... شکل (۲۳-۵) مقایسه FLSD حاصل از معیارهای شکست نرم با نتایج تجربی در حالت پیش کرنش تکمحوره به مقدار ۰۰۴ در جهت نورد و تست در جهت نورد..... ۱۰۷
..... شکل (۲۴-۵) مقایسه FLSD حاصل از معیارهای شکست نرم با نتایج تجربی در حالت پیش کرنش تکمحوره به مقدار ۰۰۴ عمود بر جهت نورد و تست عمود بر جهت نورد..... ۱۰۷

..... ۱۲۱	شكل (۱-۷) مقایسه FLD حاصل از مطالعات تحلیلی با نتایج تجربی.
..... ۱۲۲	شكل (۲-۷) مقایسه FLSD حاصل از مطالعات تحلیلی با نتایج تجربی.
..... ۱۲۳	شكل (۳-۷): نقشه ابعادی مهر ژلاتینی.
..... ۱۲۴	شكل (۴-۷): ابعاد نوار مایلر استفاده شده.
..... ۱۲۵	شكل (۵-۷). نیروهای مفروض در مرحله اول طراحی.
..... ۱۲۷	شكل (۶-۷): نقشه فیکسچر طراحی شده.
..... ۱۲۸	شكل (۷-۷)، تغییرات ضریب تمرکز تنش بر حسب نسبت شعاع فیلت.
..... ۱۳۰	شكل (۸-۷): نقشه ابعادی قطعه مربوط به پیش کرنش تک محوره.

فهرست جداول

جدول (۱-۳) ترکیب شیمیایی آلیاژ آلمینیم.....	۵۰۸۳
جدول (۲-۳) مقادیر ضریب ناهمسانگردی آلیاژ آلمینیم	۵۰۸۳
جدول (۳-۳) ابعاد نمونه های مورد استفاده در تست کشش خارج از صفحه	۶۰
جدول (۱-۴) خواصی که در شبیه سازی به ورق نسبت داده می شوند.....	۷۵
جدول ۱-۵ مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی و تجربی در جهت نورد.....	۹۷
جدول ۲-۵ مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی و تجربی در جهت عمود بر نورد.....	۹۸
جدول ۳-۵ مقایسه نتایج حاصله در حالت پیش کرنش دومحوره-۰۰۵۱ و تست در جهت نورد.....	۱۰۰
جدول ۴-۵ مقایسه نتایج حاصله در حالت پیش کرنش دومحوره به اندازه ۰۰۵۱ و تست عمود بر جهت نورد.....	۱۰۱
جدول ۵-۵ مقایسه نتایج حاصله در حالت پیش کرنش دومحوره به اندازه ۰۰۳۱ و تست در جهت نورد.....	۱۰۲
جدول ۶-۵ مقایسه نتایج حاصله در حالت پیش کرنش تکمحوره به اندازه ۰۰۰۴ و تست در جهت نورد.....	۱۰۳
جدول ۷-۵ مقایسه نتایج حاصله در حالت پیش کرنش تکمحوره به اندازه ۰۰۰۴ و تست عمود بر جهت نورد.....	۱۰۴

فهرست علائم

A	مساحت سطح ورق بعد از کشش
A_0	مساحت سطح اولیه ورق تحت کشش
A_3, A_2, A_1	ثابت‌های معیار شکست نرم وابسته به جنس ماده
C_5, C_4, C_3, C_2, C_1	ثابت‌های معیارهای شکست نرم وابسته به جنس ماده
D_0	قطر اولیه دایره شبکه بندی
D_1	قطر بزرگ دایره تغییر شکل یافته
D_2	قطر کوچک دایره تغییر شکل یافته
e	کرنش مهندسی
f	تابع تسلیم
K	ضریب استحکام ماده
l	طول اولیه ورق تحت کشش
l_0	طول ورق بعد از کشش
n	توان کرنش سختی ماده
M	ثابت معیار تسلیم هیل ۷۹
P	نیرو در راستای کشش
r	ضریب ناهمسانگردی
N, M, L, H, G, F	ثابت‌های مشخص کننده ناهمسانگردی
α	نسبت تنش
α_b	نسبت تنش تسلیم کشش تک محوری به دو محوری
β	نسبت کرنش
ε	کرنش حقیقی
ε_t	کرنش ضخامتی
$\varepsilon_{2f}, \varepsilon_{1f}$	مقادیر نهایی کرنش
$\varepsilon_{2i}, \varepsilon_{1i}$	پیش کرنش از مرحله قبل
$\bar{\varepsilon}_f$	کرنش معادلی که در آن پارگی رخ می‌دهد

ε_e	کرنش معادل
$\ddot{\varepsilon}(t)$	مشتق دوم کرنش عرضی در برابر زمان
ε_1^*	ماکزیمم کرنش در کشنش تک محوری
θ	زاویه‌ی گلویی نسبت به جهت نورد
σ_1	تنش در راستای کشنش
σ_b	تنش تسلييم در کشنش دو محوری
σ_e	تنش معادل
σ_u	تنش تسلييم در کشنش تک محوری
σ_Y	تنش تسلييم تک محوری
σ_{Max}	ماکزیمم تنش کششی
σ_h	تنش هیدروستاتیک
ρ	نسبت نرخ کرنش
$\xi(\alpha)$	تابعی از پارامترهای ماده

فصل اول


مقدمه

شکل پذیری ورق را می‌توان توانایی ورق به تغییر شکل و تبدیل شدن به شکل مورد نظر بدون پارگی و گلویی شدن، تعریف کرد. ورقها را تنها تا حد معینی می‌توان تغییر شکل داد که این حد با شروع گلویی موضعی که در نهایت منجر به پارگی می‌شود مشخص می‌گردد. یکی از روشهای معروف که محدودیت‌های فوق را نشان می‌دهد نمودار حد شکل‌دهی می‌باشد. اگرچه نمودارهای حد شکل دهی روش مناسبی برای تحلیل شکل پذیری ماده می‌باشد اما تنها زمانی قابل استفاده است که بارگذاری متناسب باشد. به عبارت دیگر زمانی که نسبت میان کرنشهای اصلی در طول فرآیند شکل دهی ثابت باشد. در صورتیکه در اکثر فرایندهای شکل‌دهی نوین همانند هیدروفرمینگ، این نسبت در طول شکل‌دهی ثابت باقی نمانده و بارگذاری به صورت غیر خطی می‌باشد. یکی از راه‌های بررسی بارگذاری غیرخطی ایجاد پیش‌کرنش در قطعه است. بر همین اساس در این پایان نامه به بررسی حد شکل پذیری ورق آلیاژ آلومینیم ۵۰۸۳ تحت بارگذاری غیر خطی به صورت پیش‌کرنش پرداخته می‌شود. در فصل اول، مقدمه‌ای در رابطه با منحنیهای حد شکل دهی و حد تنفس شکل دهی و همچنین روشهای تجربی، تئوری و شبیه سازی برای برآورده این نمودارها و در نهایت پیشینه‌ای از پژوهش‌های انجام شده در این زمینه ارائه می‌شود. در فصل دوم، مدل‌های تئوری ارائه شده برای پیش‌بینی نمودارهای حد شکل دهی و حد تنفس شکل‌دهی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل سوم، عملیات تجربی انجام شده برای برآورده نمودارهای حد شکل دهی و حد تنفس شکل دهی ارائه می‌شود. در فصل چهارم، فرآیند انجام شده در قسمت تجربی، در نرم افزار المان محدود ABAQUS شبیه سازی شده و نمودارهای حد شکل دهی و حد تنفس شکل دهی با استفاده از معیارهای شکست نرم استخراج می‌شوند. در فصل پنجم، نتایج و نمودارهای حاصل از روشهای تجربی، تئوری و شبیه سازی ارائه می‌شوند و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. در فصل ششم نیز نتیجه گیری و پیشنهادات برای پژوهش‌های آتی در این زمینه ارائه می‌شود.

۱-۱ نمودار حد شکل دهی


شکل پذیری یک ورق فلزی توانایی ورق در تغییر شکلهای پلاستیکی ایجاد شده برروی آن بدون هیچ‌گونه عیبی می‌باشد. عیوب مختلفی در فرایندهای مختلف شکل‌دهی وجود دارند که انواع ۱۰، ۹، ۵ و ۱۴ بدلیل نقص در ساختار ابزار شکل‌دهی، عیوب ۱۳ و ۴ به دلیل شرایط روانکاری و عیوب ۱۱، ۱۲، ۸، ۷، ۶، ۳، ۲، ۱ بدلیل خواص متالورژیکی و مکانیکی ورق ایجاد شده‌اند که در شکل

(۱-۱) به طور شماتیک نشان داده شده‌اند. [۱]



شکل(۱-۱) : عیوب ایجاد شده در فرایندهای شکل‌دهی [۱]

با توجه به فوق گلوبی شدن، پارگی و چروکیدگی را می‌توان به عنوان معیارهایی به منظور توصیف شکل‌پذیری ماده بیان کرد [1]. بر همین اساس مارسینیاک^۱ به منظور بیان شکل‌پذیری ماده، دیاگرام حد شکل‌دهی بر اسا کرنش‌های اصلی بزرگتر را با نواحی مشخصی از کرنشها بر پایه نوع عیب تقسیم بندی کرد که در شکل ۲-۱ مشاهده می‌شود [1]. همانطور که مشاهده می‌شود نمودار به نواحی مربوط به عاری از گلوبی (ناحیه‌ی داخل نمودار ACGHO)، عاری از پارگی ((ناحیه‌ی داخل نمودار ACDFO) و عاری از چروکیدگی (ناحیه‌ی زیر نمودار AB) تقسیم بندی شده است.



شکل (۲-۱) : نواحی تقسیم‌بندی شده دیاگرام حدشکل‌دهی [1]

منحنی‌های حدشکل‌دهی در حقیقت محدوده‌ی کرنش‌هایی است که یک ورق می‌تواند تحمل نمایند و نشان دهنده ارتباط بین کرنش‌های اصلی بزرگتر و کوچکتر می‌باشند. این نمودارها در تشخیص مسائل بالفعل و بالقوه‌ی ورقکاری بسیار سودمند واقع شده‌اند. ورقهایی را که با شبکه‌های متداخل از دایره‌ها نشانه گذاری شده‌اند، می‌توان با استفاده از قالب‌های آزمایشی، یا قالب‌های اصلی که در تولید به کار می‌روند، شکل داد. کرنش‌های موضعی نزدیک به نقطه شکست، یا نقاط مشکوک را می‌توان سنجید و با نمودار حد شکل دهی مقایسه کرد. بدین ترتیب دستیابی به دو هدف

ممکن می شود. نخست آنکه می توان نقاط دردرس ساز را شناسایی کرده و دوم شدت مسئله را، حتی در هنگامی که شکست رخ نمی دهد سنجید. هدف دوم مقایسه کرنشهای اندازه گیری شده با نمودار حد شکل دهی، شناسایی ماهیت مسئله است. در نمودار حد شکل دهی، مینیمم مقدار نمودار در راستای عمودی در حالت کرنش صفحه‌ای دیده می شود، بنابراین اگر تغییر شکل در ناحیه بحرانی نزدیک به حالت کرنش صفحه‌ای باشد، تغییرات روانکاری در قالبها، که سبب کشیدن بیشتر می شود، سودمند خواهد بود و روانکاری بهتر و نیروی نگهداری کمتر لبه، مقدار کشش را افزایش می دهند^[۲]. در شکل دهی ورقهای فلزی معمولاً حالت تنفس صفحه‌ای در نظر گرفته می شود که دو تنفس اصلی σ_1, σ_2 به هر المان وارد می گردد. کرنشهایی که در جهت این تنفسها هستند ϵ_1, ϵ_2 می باشند. علاوه بر کرنشهای فوق، در جهت ضخامت هم کرنش وجود دارد لیکن مرسوم است که منحنی حد شکل پذیری بر اساس کرنشهای موجود در صفحه رسم شود و در واقع نمودار حد شکل دهی نشان دهنده ارتباط بین کرنشهای حدی در این دو جهت است. در هنگام بررسی شکل پذیری ورق اگر ترکیب کرنشهای تمام نقاط ورق در زیر منحنی حد شکل دهی واقع شود ورق بدون پارگی کشیده خواهد شد ولی اگر ترکیب کرنشهای در نقاط بحرانی قطعه، بالای این منحنی قرار گیرد ورق مطمئناً پاره خواهد شد و در حقیقت برای موفقیت آمیز بودن عملیات باید ترکیب کرنشهای تمام نقاط ورق زیر منحنی حد شکل دهی واقع شود و قرار گرفتن ترکیب کرنشهای حتی یک نقطه از ورق در بالای منحنی به معنای پارگی ورق در عملیات از همان نقطه خواهد بود. در طراحی عملیات پس از مدل نمودن و به دست آوردن توزیع کرنشهای توزیع کرنشهای بدست آمده با منحنی حد شکل دهی ورق مورد نظر مقایسه می گردد، اگر ترکیب کرنشهای تمام نقاط ورق در زیر منحنی واقع شد، می‌توان عملیات را موفقیت آمیز دانست^[۲].

۱-۲ کاربرد نمودارهای حد شکل دهی در طراحی قطعه و تحلیل اجزاء محدود

همانطور که در بخش ۱-۱ اشاره شد، عوامل فراوانی بر میزان شکل‌پذیری قطعه فلزی در یک فرایند شکل‌دهی دخالت دارند که یکی از آنها، حداکثر عمق کششی است که فراتر از آن در فلز پارگی و یا چروکیدگی رخ می‌دهد. اگر قبل از ساخت قالب و تولید قطعه، این مسئله برای طراح قالب روشن باشد، باعث کمتر شدن هزینه و ضایعات می‌گردد. برای نیل به این مقصود، ابتدا از یک نرمافزار المان محدود که وظیفه‌ی تجزیه و تحلیل ورقها را به عهده دارد، استفاده می‌گردد. از نتیجه این تجزیه و تحلیل‌ها، می‌توان کرنشهایا را در نمونه‌ها پیش‌بینی نمود. نتیجه بدست آمده برای هر المان خاص موجود در ورق را می‌توان توسط نمودار حد شکل دهی تجزیه و تحلیل کرد و حالت آن المان خاص را بعد از عملیات کشش بدست آورد. به طور مثال اگر المان دارای کرنشهایی باشد که در نمودار حد شکل دهی در ناحیه پارگی نشان داده شده است، آن قسمت از ورق در حین تولید قطعه دارای نقص می‌گردد. لذا می‌توان با تغییر در معیارهای مؤثر در ورقکاری و شکل دهی تغییراتی در شکل و سطح نمودار حد شکل دهی داد، یا اینکه شکل و عمق کشش را تغییر داد و یا قطعه را چند مرحله مورد عملیات کشش قرار داد تا شکل نهایی را به خود بگیرد. نمودار حد شکل دهی، در پیش‌بینی ایجاد نقص در قطعه کار قبل از تولید کاربرد فراوانی دارد و نه تنها باعث کاهش هزینه در امر تولید قطعه می‌گردد، بلکه سبب بالا رفتن کیفیت ساخت قطعه و قالب مربوط نیز می‌گردد^[۲]. بنابراین یکی از کاربردی‌ترین روش‌های واقع بینانه و مؤثر به منظور بررسی امکان‌پذیر بودن تولید یک قطعه و طراحی موفق در فرایندهای شکل‌دهی ورقهای فلزی، استفاده از نمودارهای حد شکل دهی (FLD) می‌باشد. این ابزار ما را قادر به پیش‌بینی رفتار ماده در حین فرایند شکل‌دهی می‌سازد به عنوان مثال می‌توان :

۱- مقادیر کرنشهای ممکن و مناسب برای یک فرایند کشش عمیق

۲- نواحی بحرانی و حساس در قطعه که مستعد گلویی و پارگی هستند

۳- مقادیر کرنش ممکن در مسیرهای مختلف بارگذاری