

۱۵۳۹۷

۶۰ رضوانی

زیرا

علم مهندسی

- دانشگاه تهران -

دانشکده علوم

پایان نامه :

برای دریافت درجه فوق لیسانس شیمی

موضوع :

تولیدنیمه صنعتی فسفرتری کلرید

استاد راهنمای :

جناب آقا دکتر مهدی قنیدی

نگارش :

علی شریف پا قلعه

- مهرماه ۱۳۷۰ -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقدیم به :

تمامی شهاداء

وتقديم به :

برا درشهيدم "حسين" ، دانشآموز سال سوم رياضي فيزيك ،
اگرچه استعدا دفرا گيري علم را در حدسيار با لايي داشت اما مشوق
به دفاع از ارزشهاي اسلامي و مرزاهاي ميهن، و را درکسوت بسيار
در سال ۱۳۶۱ به جبهه هاي نبردکشاندودر عمليات فتح خرمشهر
(بيت المقدس) به افتخار شهادت نائل گردید . با شده مسا
با زماندگان درجهت تحقق اهداف آن عزيزان ، سعي و تلاش
و افرنما ئيم .

ل م يشکر المخلوق ل م يشکر الخالق
== == == == == ==

سپا س خدا وندی را که ا مربرسیر و کنگکا وی در آفاق و انفس و کشف اسرار و
مخلوقات را نموده است . شکرو سپا س قا در علیمی را که بربنده حقیرش منت
نهاده و توفیق آموختن و تفحص را به ا و رزانی داشته است .
خدا وندای تورا شکرگزا رمکه به من توفیق دادی تا تحت راهنمایی ها ،
ارشا دات و مساعدتها بندۀ خوبیت جنا ب آقا دکتر مهدی قندی بتوانم یعنی
پروژه را با همه مخاطرات و مواعظی که در پیش را بود به آنجا مبرسانم .
با تشکر فراوان از ایشان که با احاطه علمی و شجاعت عملی شان به بندۀ
فهمایند که جهت رسیدن به خودکفایی و پیشرفت تحقیقاتی کشور و خدمت به
بندگان خدا با یاد ساخته اها و مخاطرات را به جان و دل خرید و تلاش مجداً نهاد .
از جنا ب آقا دکتر حمید دمدرس استاد محترم داشتگان هپلی تکنیک که
طی دوره فوق لیسانس بیشتر در سه راه از ایشان گرفته ام و در مورد فصل آخر این
پروژه از راهنمایی های مفید ایشان برخوردار بوده ام کما ل تشکر را دارم .
از مساعدتها دوست بزرگوارم آقا مجید همزه لو مربی آزمایشگاه
شیمی فیزیک داشتگه علوم و آقا یا ن مهندس واحدی ، طولابی ، ملکی ، اسماعیلی
و چوپان کاره تشکر می شود .

چکیده

تهیه ترکیب فسفرتیری کلرید با استفاده از واکنش فسفرسفید (زرد) و گاز
کلر در فاصله محلول و در مقیاس آزمایشگاهی موردمطابعه قرا رگرفت . پس از انتخاب
مناسب ترین روش و انتخاب بهترین شرایط کبوش درجهت طراحی واحد نیمه
صنعتی انجام شد و توافق نستیم در این راستا به تولید ۱۰ کیلوگرم در ساعت با خلوص

۹۹/۵ درصد برسیم .

* * *

ABSTRACT

The Preparation of phosphorous trichloride by the reaction of white phosphorous and Chlorine gas in Solution Phase on the Laboratory Scale was Studied. After the Selection of the best method and Optimization of the Conditions, the production on the pilot plant scale was designed and Carried out Successfully . Therefore, we were led to the production of 10 Kg/hour with the Purity of 99.5%.

فهرست مطالب

صفحه	موضوع
	مقدمه
۱	فصل ۱- مواد اولیه
۲	۱-۱ - خواص فیزیکی فسفر
۲	۱-۲ - خواص فیزیکی فسفر سفید
۷	۱-۳ - فسفر قرمز و خواص فیزیکی آن
۹	۱-۴ - فسفر قهوه‌ای
۹	۱-۵ - فسفر سیاه
۱۳	۱-۶ - تهیه صنعتی فسفر
۱۸	۱-۷ - خواص شیمیایی فسفر
۲۱	۱-۸ - مصارف و کاربردهای فسفر
۲۲	۱-۹ - خواص فیزیکی کلر
۲۵	۱-۱۰ - خواص شیمیایی کلر و مصارف آن
۲۹	۱-۱۱ - تهیه صنعتی کلر
۳۴	فصل ۲ - محصول فسفر تری کلرید
۳۴	۲-۱ - هالیدهای فسفر
۳۵	۲-۲ - خواص فیزیکی فسفر تری کلرید
۳۶	۲-۳ - خواص شیمیایی فسفر تری کلرید
۴۲	۲-۴ - مصارف و کاربردهای فسفر تری کلرید

۴۸	فصل ۳ - نکات ایمنی بهداشتی و طرز صحیح کار با مواد اولیه و محصول
۴۸	۳-۱ - نکات ایمنی و بهداشتی فسفر سفید
۵۱	۳-۲ - نکات ایمنی و بهداشتی کلر
۵۳	۳-۳ - نکات ایمنی و بهداشتی فسفر تری کلرید
۵۴	۳-۴ - تجهیزات حفاظت انفرادی
۵۶	۳-۵ - کمکهای اولیه و اضطراری
۵۹	۳-۶ - اصول و مراقبتهای لازم
۶۰	۳-۷ - انبارداری و انتقال کلر
۶۱	۳-۸ - مشخصات انبار کلر
۶۲	۳-۹ - نکات مورد توجه در هنگام استفاده از کلر
۶۳	۳-۱۰ - مواد مناسب جهت مخازن نگهداری کلر
۶۶	۳-۱۱ - سیستم لوله کشی گاز کلر
۶۷	۳-۱۲ - مخازن نگهداری فسفر سفید
۶۸	۳-۱۳ - نخوه انتقال فسفر سفید
۶۹	۳-۱۴ - انبار نگهداری فسفر سفید
۷۱	۳-۱۵ - مخازن نگهداری فسفر تری کلرید
۷۳	۳-۱۶ - مشخصات انبار فسفر تری کلرید
۷۴	۳-۱۷ - سیستمهای انتقال فسفر تری کلرید
۷۵	۳-۱۸ - کنترل و مراقبتهای سیستم تولید

صفحه	موضوع
	ملاحظات ایمنی و مراقبتهای پیشگیرانه در کل سیستم تولید
۷۷	۳ - ۳ - ملاحظات ایمنی و مراقبتهای پیشگیرانه در کل سیستم تولید
۸۰	فصل ۴ - روش‌های تهییه فسفر تری کلرید
۸۰	۴ - ۱ - تهییه فسفر تری کلرید از طریق سنگ فسفات
۸۳	۴ - ۲ - تهییه فسفر تری کلرید از طریق فروفسفر
۸۴	۴ - ۳ - اساس تهییه فسفر تری کلرید از فسفر قرمز
۸۵	۴ - ۴ - اساس کلرزنی مستقیم فسفر سفید (زرد)
۸۹	۴ - ۵ - اساس کلرزنی فسفر زرد حل شده در یک حلال
۹۲	۴ - ۶ - روش عملی تهییه فسفر تری کلرید از فسفر قرمز
۹۸	۴ - ۷ - روش عملی تهییه فسفر تری کلرید از طریق کلرزنی مستقیم فسفر سفید (زرد)
۱۰۲	۴ - ۸ - آزمایشهای مقدماتی روش کلرزنی فسفر حل شده در یک حلال
۱۰۲	۴ - ۸ - آزمایش مربوط به اندازه‌گیری حلالیت فسفر در فسفر تری کلرید
۱۰۳	۴ - ۸ - آزمایشهای مربوط به تعیین مکانیسم واکنش
	۴ - ۹ - روش عملی تهییه فسفر تری کلرید از طریق کلرزنی فسفر زرد حل شده در فسفر
۱۰۶	تری کلرید
۱۰۷	۴ - ۹ - آزمایش اول - تهییه فسفر تری کلرید با استفاده از راکتور کروی (بالون)
۱۱۱	۴ - ۹ - آزمایش دوم - تهییه فسفر تری کلرید با استفاده از راکتور استوانهای ژاکت دار
۱۱۷	فصل ۵ - سیستم پایلوت و محاسبات لازم
۱۱۷	۵ - ۵ - بررسی واکنشی گاز - مایع
	۵ - ۵ - واکنشهای گاز - مایع

مقدمه :

فسفتری کلریدا ز مهترین ها لیدهای فسفر و یکی از حداست های بسیار مهم صنعتی است . تقریبا " ماده اولیه اکثر ترکیبات ارگانوفسفره ای می باشد که کاربردهای مختلف و وسیعی دارد . این ماده در بعضی از کشورها بروشهای مختلف تولید می گردد . عدم وجود تکنولوژی تهیه آن در ایران و نیاز مبرم کشور به مشتقات مختلف آن ، ما را برآن داشت تا در این جهت تلاش کنیم . ضمن مطالعات وسیع در این راستا و انجام تعدادی از روش‌های تولید آزمایشگاه ، نهایتا " روش کلرزنی فسفر زرد به منظور تولید نیمه صنعتی برگزیده شد . در این رسانه خواص شیمیایی ، فیزیکی و کاربردهای هریک از مواد اولیه و محصول در حد ضرورت آمده است . نظر به اینکه این دسته از مواد جزء مواد شیمیایی خطرناک و سمی می باشد لذا چگونگی انتقال و نگهداری ، طرز کار و نوع احتیاطات و مراقبتهای بدهاشتی لازم موردنیت واقع شده است . سپس ضمن اشاره عملی به شیوه های مختلف تولید ، امتیازات روش برگزیده شده ذکر گردیده ، و در نهایت چگونگی واکنشهای گاز - مایع ، خصوصیات راکتور و سایر قسمتهاي سیستم تولید با ختما رآورده شده است .

* * *

فصل ۱

موا دا ولیه

نظر به اینکه هدف از آنجا ماین پروژه تولید فسفرتری کلرید در مقیا س نیمه صنعتی میباشد لذا با یدخواص فیزیکی و شیمیایی موا دا ولیه فرا آیند، طرز کار با آنها و کیفیت تهیه، خلوص و نحوه انتقال هریک مورد توجه قرار گیرد.

همچنین با یدمیزان مسمومیت و اثرات محیطی آنها دقیقاً "مشخص گردید" در طراحی و تاسیس سیستم تولید چار مشکل نشویم. فسفر و کلردو ما ده اولیه^۱ تهیه فسفرتری کلرید میباشد، که در این فصل بطور اجمالی مورد بحث قرار میگیرند.

۱- فسفر^۱

۱- خواص فیزیکی فسفر

فسفر با عدها تمی ۳۵/۹۸ در گروه A جدول تناوبی در زیر نیتروروزن قرار دارد. فراوانترین شکل طبیعی این عنصر با هسته پا یدار ^{۳۱}_P با اسپیس هسته ۵/۰ واحد بوهر بوده و در ای چندین فرم را دیواکتیو میباشد که مهمترین آنها ^{۳۲}_P با نیمه عمر ۱۴/۳ روز است.

فسفر ابتدا توسط یک کیمیاگر^۲ عرب بن‌الکید بکیل^۳ در قرن دوازدهم میلادی کشف گردید^(۱).

اولین با ردرسل ۱۶۶۹ در غرب یک تا جربنا مهندی براندت^۴ در پی توسعه شروع شد از طریق تبدیل کردن فلزات به طلا بود. در حین یکی از آزمایش

1- Phosphorus

3- Alchid Bechil

2- Alchemist

4- Hennig Brandt


برروی ادرار، فسفرسفیدکش شد. برای سالیان درا زروش تهیه^۱ این عنصر به علیت توانایی پوشیدن درخشش و ایجاد سریع شعله در هنگام قرار گرفتن در معرض هوا، کاملاً سری بوده است. در ابتدا نام فسفر به هر ما دهای که در شب درخشش داشت گفته می‌شد. هرچند این اسم بعدها محدود به عنصر فسفر شد.

فسفردارای آلوتروپی‌های^۱ سفید، قرمز، سیاه و قهوه‌ای می‌باشد. دو شکل سیاه و قهوه‌ای از اهمیت کمتری برخوردارند و بیشتر در کارهای تحقیقاتی و آزمایشگاهی کاربرد دارند.^(۲)

۱-۲ خواص فیزیکی فسفرسفید

مهمترین شکل شناخته شده آن، فسفرسفید ۵ یا فسفرزرداست که بصورت کریستالهای مکعبی شفاف متبلور می‌شود و دانسیته آن ۱/۸۲ گرم بر سانتی متر مکعب است. ۴۴/۱۳۰۹^d به یک مایع شفاف ذوب می‌شود. فسفرسفید تراحتی ۹۹/۹ درصد خالص است و برنگ زرد کمرنگ می‌باشد ولی بحالت مایع بصورت کاکاوهی رنگ دیده می‌شود. این رنگ بعلت وجود ناخالصی های کلوئیدی فسفر قرمز می‌باشد که به مقدار کم در فسفرسفید پراکنده شده است.^(۲) علاوه بر مواد غیر قابل حل نظیر اکسیدها و اکسیدهای فسفر که بعلت اکسایش فسفر بوجود آمده و در سطح فسفر سفید جمع می‌شوند، ناخالصی‌های دیگر مثل ارسنیک و مقدار بسیار جزئی هیدروکربن در این ماده وجود دارند. برای حذف ترکیبات فسفره از محلول رقیق اسید سولفوریک و پتا سیم‌بی کرومات استفاده می‌شود. با تقطیر فسفرسفید در خلاء، تخلیص آن صورت می‌گیرد. مذاب فسفر برای احتیاط فوق سرد شده و حتی تا دماهای ۷۶/۹۳^{°C} -

پا یدار است (۴). در این دما مایع فسفر سریعاً به شکل هکزاکوتانال، با
دانسیته ۱/۸۸ گرم بر سانتی متر مکعب متبلور می‌گردد، که به آن فسفر سفید P_4
می‌کویند. با مطالعات براش^۱ الکترونی انحا مشدۀ بر روى فسفر در حالت کا زو
مطالعات اشعه X انجام شده در حالت مایع مشخص گردیده است که ملکول فسفر
سفید بصورت چهار روجهی منظم^۲ P_4 می‌باشد. در زیر شکل ساختمانی آن آمده
است.



شکل ۱-۲-۱- ساختار ملکول P_4

در دماهای پا یین تراز $800^\circ C$ تفکیک بخار P_4 به ملکولهای P_2 بسیار
ناچیز است و بستگی به فشار دارد. در دما $1200^\circ C$ - $1500^\circ C$ تفکیک بیشتر انجام
می‌شود معاذله زیرا ثابت تعادل تفکیک را بر حسب فشار ملکولهای P_4 و P_2 بصورت تابعی از دما مطلق ارائه می‌دهد (۱).

$$\log K_{atm} = \log \frac{P_2^2}{P_4^4} = 2/5787 - \frac{11489}{T}$$


ملکول P_2 نیز به اتمهای P با حالت پایه با ترم طیفی $S\frac{3}{2}$ تفکیک می‌شود و
انرژی تفکیک با زاویه هرمول ۱۱۶ کیلوکالری می‌باشد. فشار تمعید فسفر سفید α
با معاذله زیردا داشده، که با مقادیر تجربی توافق خوبی دارد.

1- Diffraction studies

2- Regular tetrahedron

$$\log P_{\text{mmHg}} = 1/198 - (3/084 \times 10^{-3}) T + 2/7762 \log T - \frac{2/641 \times 10^{-3}}{T}$$

براساس این معادله، فشار تصحیح فسفر سفید به برابر 43% میلی متر جیوه در 25°C است. فشار بخار مابع فسفر نسبت به دمای دردیا کرای مزیرشان داده شده است. (۶) نقاطی که دردیا گرا مخصوصاً نقطه چین رسم شده، مربوط به تبدیل فسفر سفید به فسفر قرمومی است.



نمودار ۱-۲-۱- تغییرات فشار بخار فسفر بر حسب دما

ظرفیت حرارتی فسفر سفید در 25°C برابر $22/18 \text{ cal/mol}$ و معادله آن چنین است:

$$C_p = 12/615 + 2/872 \times 10^{-2} T$$

فشار بخار مابع فسفر در محدوده 25°C تا 45°C بوسیله معادله زیر داده می‌شود:

$$\log P_{\text{mmHg}} = 18/8192 - (1/074 \times 10^{-3}) T + 3/906 \log T - \frac{3/216 \times 10^{-3}}{T}$$

دا نسيته و ويڪوزيته ما يع خا لص فسفر وا شر دما روی اين خواص با معا دلات زير داده مي شود. درا ين معا دلات η دا نسيته بر حسب گرم برسانتي متر مكعب و t ويڪوزيته بر حسب سانتي پوازو η بر حسب درجه سانتي گراد مي باشد. (۱) وقتی محدوده دما يي از 10°C تا 280°C باشد تغييرات دا نسيته بر حسب درجه حرارت بصورت معادله زير است : $\eta = \frac{514/4}{273/2+t} - \frac{1/3879}{9/195 \times 10^{-4} - 1/7862}$

و در محدوده دما يي از 20°C تا 140°C معادله ويڪوزيته بر حسب درجه حرارت بصورت زير مي باشد :

$$\log \eta = -1/3879 + \frac{514/4}{273/2+t}$$

وقتي که ما يع فسفر با آب اش باع شده با شد بر روي ويڪوزيته و دا نسيته آن اثر مي گذارد. در 50°C که کمني با لاترا ز نقطه ذوب فسفر مي باشد در صورت اش باع بودن از آب دا نسيته از 740°C را به $1/737$ گرم برسانتي متر مكعب مي رسيد و در همين دما ويڪوزيته از $1/694$ به $1/967$ سانتي پواز تغيير مي کند. تغييرات دا نسيته و ويڪوزيته ما يع فسفر اش باع شده با آب با معا دلات زير داده مي شود :

وقتي که محدوده دما يي از 45°C تا 95°C باشد برای دا نسيته داريم :

$$\eta = \frac{514/4}{273/2+t} - \frac{1/3879}{9/195 \times 10^{-4} - 1/7862}$$

وبراي ويڪوزيته در محدوده دما يي فوق داريم :

$$\eta = \frac{514/4}{273/2+t} - \frac{1/3879}{9/195 \times 10^{-4} - 1/7862}$$

ما يع فسفر سفيد در فشار اتمسفر در 280°C مي جوشد. فشار و دمای بحرانی آن $82/2^{\circ}\text{C}$ و 695°C آتمسفر مي باشد و لبته به جهت تبديل شدن به فسفر قرم زدرا يعنی محدوده دما يي ما يع فسفر ديده نمي شود هر چند که در دمای هاي با لاپيدا مي شود. هدا ييت الکترونيکي ما يع فسفر در 25°C برابر 4×10^{-7} mohs/cm² يعني در حدود