

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

بررسی تاثیرات توام دمای ریسندگی و شرایط سرماده‌ی بر خواص فیزیکی و حرارتی نخ نوریس پلی پروپیلن

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

فصل ۱: مروری بر مقالات

۲	۱-۱ مقدمه
۳	۲-۱ ساختار و خواص عمومی الیاف پلی پروپیلن
۶	۳-۱ فرآیند ذوب ریسی
۷	۱-۳-۱ عوامل موثر بر خواص نخ ذوب ریسی شده
۷	۲-۳-۱ آرایش یافته‌گی در فرآیند ذوب ریسی
۸	۳-۳-۱ بلورینگی در فرآیند ذوب ریسی
۹	۱-۴ دمای ریستندگی و تاثیر آن بر روی خواص نخ ذوب ریسی شده
۱۰	۱-۴-۱ تاثیر دمای ریستندگی بر نسبت کشش بحرانی
۱۲	۱-۴-۲ تاثیر دمای ریستندگی و برخی عوامل ریستندگی بر آرایش یافته‌گی و بلورینگی الیاف
۱۶	۱-۴-۳ تاثیر دمای ریستندگی بر وزن مولکولی
۱۷	۱-۴-۴ تاثیر دمای ریستندگی بر یکنواختی الیاف
۱۸	۱-۵ سرماده‌ی و تاثیر آن بر خواص الیاف ذوب ریسی شده
۲۰	۱-۵-۱ دمای کاربردی خنک‌کننده
۲۲	۱-۵-۲ مکانیزم انتقال حرارت و انجام دادن الیاف در فرآیند ذوب ریسی
۲۳	۱-۵-۳ اثرات سرعت و دمای هوای خنک‌کننده بر ساختار و خواص نخ نوریس
۳۰	۱-۵-۴ اثرات سرماده‌ی روی بلورینگی
۳۰	۱-۵-۵-۱ یکنواختی
۳۱	۱-۶ سرماده‌ی غیر یکنواخت
۳۳	۱-۶-۱ اثر سرماده‌ی نایکنواخت روی ساختار

۳۶ ۲-۶-۱ تاثیر سرماده‌ی نایکنوخت روی خواص مکانیکی

فصل ۲: تجربیات

۴۱ ۱-۲ مواد مصرفی

۴۱ ۱-۱-۲ گرانول

۴۱ ۲-۱-۲ لعاب ریسندگی

۴۱ ۲-۲ تهیه نمونه

۴۲ ۳-۲ کاربرد روش RSM در طراحی آزمایشات

۴۴ ۱-۳-۲ تهیه نمونه‌های نوریس

۴۸ ۲-۴ آزمایشات شناسایی ساختار و خواص

۴۸ ۱-۴-۲ اندازه‌گیری شاخص جریان مذاب

۴۸ ۲-۴-۲ اندازه‌گیری چگالی خطی

۴۹ ۳-۴-۲ اندازه‌گیری خواص مکانیکی

۴۹ ۴-۴-۲ تعیین جمع شدگی

۵۰ ۲-۴-۵ تعیین جرم مخصوص (چگالی)

۵۰ ۶-۴-۲ اندازه‌گیری ضریب شکست مضاعف

۵۱ ۷-۴-۲ اندازه‌گیری خواص حرارتی

فصل ۳: بحث و بررسی

۵۳ ۱-۳ خواص فیلامنت‌های ریسیله شده

۵۴ ۱-۱-۳ چگالی خطی

۵۶ ۲-۱-۳ ضریب شکست مضاعف

۵۹ ۳-۱-۳ چگالی (جرم مخصوص)

۶۱	۴-۱-۳ خواص مکانیکی
۶۶	۵-۱-۳ جمع شدگی
۶۸	۶-۱-۳ میزان بلورینگی بوسیله آنالیز حرارتی
۶۹	۲-۳ تعیین شرایط بهینه تولید با استفاده از روش رویه پاسخ

فصل ۴ : نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۷۳	۱-۴ نتیجه‌گیری
۷۴	۲-۴ پیشنهادات

منابع و مأخذ ۷۴

فهرست اشکال

عنوان	صفحه
شكل ۱-۱) ساختار پروپیلن	۴
شكل ۱-۲) فرم‌های پلی‌پروپیلن A-اتاکتیک B-ایزو-تاکتیک C-سنديبو-تاکتیک	۵
شكل ۱-۳) نمای شماتیک ذوب‌ریسی	۶
شكل ۱-۴) نسبت کشش بحرانی بر حسب دمای ریسنندگی در ذوب‌ریسی برای مقادیر مختلف DR/D	۱۱
شكل ۱-۵) نسبت کشش بحرانی و دمای ریسنندگی در ذوب‌ریسی برای مقادیر مختلف L/D	۱۱
شكل ۱-۶) تغییرات ضریب شکست با دمای مذاب	۱۲
شكل ۱-۷) تغییرات ضریب شکست با ویسکوژیته	۱۳
شكل ۱-۸) تغییرات ضریب شکست با دبی خروجی در دنیرهای ثابت	۱۳
شكل ۱-۹) ضریب شکست با نرخ سرد کردن	۱۴
شكل ۱-۱۰) تغییرات ضریب شکست با دنیر الیاف	۱۴
شكل ۱-۱۱) تاثیر دمای اکستروژن بر وزن مولکولی اکسترود شده	۱۷
شكل ۱-۱۲) تاثیر دمای ریسنندگی بر نایکنواخنی الیاف	۱۸
شكل ۱-۱۳) حساسیت تنش در برابر تغییر سرعت دمای هوای خنک‌کننده	۲۴
شكل ۱-۱۴) تاثیر تغییرات سرعت و دمای خنک‌کننده روی مقدار مکان لازم برای جامد شدن	۲۵
شكل ۱-۱۵) تغییرات سرعت هوای خنک‌کننده با تغییر فاصله از رشته‌ساز	۲۶
شكل ۱-۱۶) تغییرات دمای هوای خنک‌کننده با تغییر فاصله از رشته‌ساز	۲۶
شكل ۱-۱۷) تغییرات در عرض رشته‌ساز در فواصل مختلف از رشته‌ساز	۲۷
شكل ۱-۱۸) ساختارهای پاراکریستالین و منوکلینیک پلی‌پروپیلن	۲۸
شكل ۱-۱۹) سیستم خنک‌کننده	۳۲

..... شکل ۱-۲۰) الگوی WAXS برای الیاف A- کریستالین	۳۴
..... شکل ۱-۲۱) الگوی WAXS برای الیاف مزومورفیک	۳۴
..... شکل ۱-۲۲) الگوی WAXS برای لیف F_2	۳۵
..... شکل ۱-۲۳) دانسیته اندازه گیری شده	۳۶
..... شکل ۱-۲۴) منحنی تنش - کرنش برای الیاف F_1	۳۷
..... شکل ۱-۲۵) منحنی تنش - کرنش برای لیف F_4	۳۸
..... شکل ۳-۱) تغییرات چگالی خطی نمونه های نوریس نسبت به دمای ریستندگی	۵۵
..... شکل ۳-۲) تغییرات ضریب شکست مضاعف نمونه های نوریس نسبت به دمای ریستندگی	۵۷
..... شکل ۳-۳) تغییرات چگالی نمونه های نوریس نسبت به دمای ریستندگی	۶۰
..... شکل ۳-۴) تغییرات استحکام نمونه های نوریس نسبت به دمای ریستندگی	۶۵
..... شکل ۳-۵) تغییرات ازدیاد طول تا حد پارگی نمونه های نوریس نسبت به دمای ریستندگی	۶۵
..... شکل ۳-۶) تغییرات کار تا حد پارگی نمونه های نوریس نسبت به دمای ریستندگی	۶۵
..... شکل ۳-۷) تغییرات مدول نمونه های نوریس نسبت به دمای ریستندگی	۶۶

فهرست جداول

عنوان	صفحة
جدول ۱-۱) مدول کششی اندازه گیری شده.....	۳۷.....
جدول ۲-۱) مشخصات کلی گرانول مورد استفاده	۴۱.....
جدول ۲-۲) ویژگی های ثابت برای کلیه نمونه ها	۴۵.....
جدول ۲-۳) تنظیمات قسمت های مختلف دستگاه ذوب ریسی برای نمونه شماره ۱	۴۵.....
جدول ۲-۴) تنظیمات قسمت های مختلف دستگاه ذوب ریسی برای نمونه های شماره ۲ و ۳.....	۴۶.....
جدول ۲-۵) تنظیمات قسمت های مختلف دستگاه ذوب ریسی برای نمونه های شماره ۱۲-۴	۴۶.....
جدول ۲-۶) تنظیمات قسمت های مختلف دستگاه ذوب ریسی برای نمونه های شماره ۱۳ و ۱۴	۴۷.....
جدول ۲-۷) تنظیمات قسمت های مختلف دستگاه ذوب ریسی برای نمونه شماره ۱۵	۴۷.....
جدول ۲-۸) مشخصات نمونه های تولید شده	۴۳.....
جدول ۳-۱) مقادیر مختلف چگالی خطی نمونه های تهیه شده در شرایط مختلف دمای ریسندرگی و سرماده هی	۵۵.....
جدول ۳-۲) مقادیر ضریب شکست مضاعف و فاکتور آرایش یافتنگی نمونه های تهیه شده	۵۷.....
جدول ۳-۳) خواص مکانیکی نمونه های تهیه شده در شرایط مختلف دمای ریسندرگی و سرماده هی	۶۴.....
جدول ۳-۴) نتایج آزمایش DSC	۶۸.....

فصل ۱ : مژوی برمقالات

پلیپروپیلن برای اولین بار در اواسط دهه ۱۹۳۰ پلیمریزه شده، اما محصول نهایی یک جسم جامد با نقطه ذوب پایین بود که هیچ ارزشی به عنوان ماده اولیه برای تولید لیف مصنوعی نداشت. الیاف پلیلفین دارای حداقل ۸۵ درصد نسبت به وزن کل خود اتیلن، پلیپروپیلن و یا الیاف دیگر می‌باشند. پلیپروپیلن و سپس پلیاتیلن با اهمیت کمتر مهمترین الیاف الفینی را تشکیل می‌دهند. بیش از ۹۰ درصد از الیاف پلیالفینی تولید شده را پلیپروپیلن تشکیل می‌دهد [۲].

در فرآیند تولید نخ as-spun هدف اصلی تولید نخی با استحکام، یکنواختی و آرایش یافتنگی بالا و تبلور پایین می‌باشد، زیرا تولید نخ نوریس مناسب روی فرآیندهای کشش و تکسچرایزینگ موثر می‌باشد. بررسی مقالات نشان داد که هم دمای ریسنده‌گی و هم شرایط سرماده‌ی روی خواص لیف تاثیرگذار است. با افزایش دما ویسکوزیته مذاب افزایش یافته و زمان آزاد شدن تنش‌ها کاهش می‌یابد. افزایش دمای ریسنده‌گی با تغییر نکردن متغیرها موجب آرایش یافتنگی کمتر در فیلامنت‌ها می‌گردد. همچنین با افزایش دما نایکنواختی الیاف کاهش می‌یابد [۳].

اهمیت خنکسازی در فرآیند ذوب‌ریسی به این دلیل است که در فرآیند ذوب‌ریسی، برای تبدیل رشته مذاب به جامد و تشکیل لیف نیاز به از دست دادن گرما و انتقال حرارت به محیط می‌باشد. برای پایدار بودن خط ریسنده‌گی رشته مذاب در یک فاصله محدود که ناحیه خنک‌کننده نام دارد به حالت جامد تبدیل می‌شود که خصوصیات لیف تاحد زیادی بستگی به خصوصیات این ناحیه دارد. سرعت و دمای هوای خنک‌کننده به طور نسبی روی تنش ریسنده‌گی موثرند [۱۵].

در واقع وقتی هوای خنک‌کننده به درون دسته لیف نفوذ می‌کند، تغییرات شدیدی در شرایط هوای اصلی و اولیه صورت می‌گیرد [۱۷].

همچنین سرعت خنک کردن الیاف هم باعث تغییر در ساختار الیاف می‌شود، که با توجه به سریع و آهسته سرد شدن ساختار پاراکریستالین یا منوکلینیک بوجود می‌آید [۲].

سرعت از دست دادن حرارت در خنک شدن روی بلورینگی اثر مهمی دارد. دمای هواخنک کننده هم روی بلورینگی موثر می باشد. همچنین سرعت هواخنک کننده روی بکنوختی الیاف تاثیرگذار است [۲۱].

در این پژوهه سعی بر آن است که ریسندگی پلیپروپیلن در شرایط توانم دمای ریسندگی و سرماده مورد مطالعه قرار گیرد. با توجه به تحقیقات قبلی انجام شده محدوده دمای ریسندگی $^{\circ}\text{C}$ ($235-260$)، دمای هواخنک کننده $^{\circ}\text{C}$ ($18-24$) و فشار هواخنک کننده N/m^2 ($90-140$) انتخاب گردید.

برای طراحی آزمایشات از روش RSM (رویه پاسخ) استفاده شده است که بر اساس محدوده های مشخص شده برای دمای ریسندگی، دما و فشار هواخنک کننده نمونه هایی را برای تولید انتخاب و طراحی می کند و بر اساس نتایج بدست آمده محدوده شرایط تولید بهینه را معین می کند.

ساختار و خواص عمومی الیاف پلیپروپیلن

پلیپروپیلن در گروه هیدروکربن های پارافینی قرار دارد، به همین علت نسبت به آب تمایل بسیار کمی دارد، از این رو رطوبت بازیافتی پلیپروپیلن در مقایسه با دیگر الیاف طبیعی و مصنوعی بسیار کم است [۲].

چگالی الیاف پلیپروپیلن تجاری در محدوده g/cm^3 $0.91-0.94$ می باشد و در مورد الیاف با تبلور بالا 0.94 g/cm^3 است. که این مساله باعث بالا رفتن قدرت پوشانندگی الیاف پلیپروپیلن در مقایسه با دیگر الیاف نساجی می شود [۴].


الیاف پلیپروپیلن به صورت فیلامنٹ های رنگی یا خودرنگ تولید می شوند که دارای سطح صاف و ظاهر موئی شکل می باشند. لازم به ذکر است که سطح مقطع الیاف غالباً مدور می باشد [۴].

مقاومت پلیپروپیلن در برابر اسیدها و بازهای سرد عالی می باشد. برخی مواد اکسیدکننده قوی توانایی تخریب پلیپروپیلن را دارند، که هالوژن ها، هیدروپراکسیدها، اسیدنیتریک و اسیدسولفوریک غلیظ از

جمله آنها می‌باشند. همچنین الیاف پلیپروپیلن دارای کمترین هدایت گرمایی نسبت به سایر الیاف نساجی می‌باشند. پرتو ماوراءالنور با ایجاد گروههای هیدروکسید باعث بی‌رنگ شدن و کاهش وزن مولکولی و خواص مکانیکی محصول می‌گردد. حلالهای آلی بر الیاف پلیپروپیلن اثر نامطلوب می‌گذارند و اغلب هیدروکربن‌های هالوژنه آلیفاتیک و آروماتیک موجب متورم و تجزیه پلیپروپیلن در دمای بالا می‌شوند. همچنین الیاف پلیپروپیلن در برابر قارچها و باکتریها مقاوم هستند [۳، ۵].


یکی از خواص مهم الیاف پلیپروپیلن تنش در نقطه پارگی بالا و ازدیاد طول در نقطه پارگی نسبتاً بالای آن است، که منجر به کار تا حد پارگی زیاد آن می‌گردد. برای کاربردهای نساجی تنش در پارگی معمولاً بین $26cN/Tex$ تا $44cN/Tex$ می‌باشد [۴].

موارد مصرف الیاف پلیپروپیلن. در کفپوش‌ها نظیر فرش ماشینی و موکت، در زمینه‌های عمرانی، در صنعت خودروسازی، منسوجات بی‌بافت و تولید پوشک با نخ‌های ظریف پلیپروپیلن می‌باشد. پروپیلن واحد ساختمانی تشکیل‌دهنده پلیپروپیلن می‌باشد. شکل (۱-۱) ساختمان شیمیایی پروپیلن را نشان می‌دهد که پس از پلیمریزاسیون واحدهای پلیمری می‌تواند ترکیب‌های مختلف فضایی داشته باشد [۳].



شکل ۱-۱) ساختار پروپیلن [۳]

واحدهای ساختمانی می‌توانند به صورت خطی اما با شکل فضایی تصادفی یا به صورت منظم به یکدیگر متصل شوند. که با توجه به این مساله پلیپروپیلن سه حالت ساختمانی متفاوت می‌تواند داشته باشد که در شکل (۲-۱) نشان داده شده است.



شکل ۱-۲) فرم‌های پلی‌پروپیلن a-اتاکتیک - b-ایزوتاکتیک - c-سیندیوتاکتیک [۳]

در زیر به اختصار درمورد این سه حالت توضیح داده شده است :

۱. شکل فضایی پلی‌پروپیلن ایزوتاکتیک که تمام گروههای متیل در یک طرف زنجیره کربنی قرار دارند.

۲. پلی‌پروپیلن سیندیوتاکتیک که گروههای متیل بصورت یک در میان در محل معکوس نسبت به یکدیگر در زنجیره اصلی کربنی قرار می‌گیرند.


۳. پلی‌پروپیلن اتاکتیک که گروههای متیل بصورت اتفاقی در دو طرف زنجیره اصلی کربنی قرار می‌گیرند.

ازین این سه نوع پلی‌پروپیلن ایزوتاکتیک خواص مناسب جهت تشکیل لیف را دارد [۳].

فرآیند ذوب ریسی

تولید الیاف در فرآیند ذوب ریسی شامل آماده سازی سیال ریسندرگی توسط ذوب نمودن آن، اکستروژن مذاب از رشته ساز به داخل اتاق خنک کننده و پیچش فیلامنت های تولیدی بر روی بوبین می باشد. سپس فیلامنت ها تحت فرآیندهای مکانیکی و حرارتی قرار می گیرند [۶,۷].

شکل (۱-۳) نمای شماتیک دستگاه ذوب ریسی را نشان می دهد.



شکل ۱-۳) نمای شماتیک ذوب ریسی [۸]

در این روش پلیمر به صورت گرانول از طریق تغذیه کننده وارد مارپیچی ذوب کننده شده و بر اثر گرمایش توسط مارپیچی ذوب می گردد. پلیمر مذاب سپس به کمک تغذیه از طریق فیلتر به رشته ساز تغذیه شده و پس از خروج از روزنه های رشته ساز تحت تاثیر نیروی کششی قرار می گیرد و با از دست دادن گرما به محیط اطراف جامد شده و سرانجام پیچیده می شود، یا آنکه به صورت مداوم به بخشی دیگر از خط تولید نهایی تغذیه می گردد. به علت اینکه پلی پروپیلن دارای گرمای ویژه بالا و ضریب هدایت

گرمایی کم می‌باشد، بنابراین طول ناحیه خنک‌کننده بعد از رشته‌ساز نسبت به الیاف دیگر طویل‌تر انتخاب شود. سرعت‌های تولید بالاتر به ناحیه خنک‌کننده طویل‌تر نیاز دارند [۲].

عوامل موثر بر خواص نخ ذوب‌ریسی‌شده را می‌توان با توجه به متغیرهای مختلف فرآیند طبقه‌بندی کرد.

سه گروه از این متغیرها به صورت زیر هستند:

۱. متغیرهای اولیه: مانند خصوصیات مواد اولیه، شرایط اکستروژن و غیره
۲. متغیرهای ثانویه: مانند سرعت اکستروژن، نسبت کشش ریسندگی و غیره
۳. متغیرهای متجه: مانند کشش برداشت، ساختمان فیلامنت‌های ریسیده شده [۶].

عوامل فیزیکی موثر در ذوب‌ریسی رفتار توده مذاب از نظر رئولوژیکی، کاهش قطر جریان در روزنه رشته‌ساز، سرمایش جریان، تبلور و تشکیل ساختار لیف می‌باشد.

آرایش‌یافتگی در فرآیند ذوب‌ریسی

آرایش‌یافتگی از قرارگرفتن زنجیره‌های مولکولی به صورت موازی در امتداد محور الیاف چه در حالت بلوری و چه در حالت غیر بلوری ناشی می‌شود. با توجه به نوع پلیمر که می‌تواند دارای سرعت پلیمریزاسیون بالا یا پایین باشد، آرایش‌یافتگی در نواحی آمورف، یا بلورین و آمورف صورت می‌گیرد. عواملی که روی آرایش‌یافتگی اثر می‌گذارند عبارتند از: گرادیان سرعت، توزیع زمان استراحت جریان و زمانی که پلیمر در خط ریسندگی قرار دارد. آرایش‌یافتگی با افزایش ضریب هدایت گرمایی فیلامنت افزایش می‌یابد [۶].

در مورد الیاف پلی پروپیلن تولید شده با کاتالیزورهای متالوسن^۱ ضریب شکست مضاعف در سرعت های بالای ریسندگی افزایش می یابد [۹].

پلی پروپیلن سندیوتوکنیک، در فرآیند ذوب ریسی رفتار کریستالیزاسیون متفاوتی با اکثر پلیمرها دارد. تنش های غیر ایزوتropیک در این فرآیند، اساسا منجر به توسعه زنجیره ها در حالت مذاب شده، که افزایش افزایش چشمگیری در نرخ کریستالیزاسیون اتفاق می افتد [۱۰].

Nicolas اشاره کرده که افزایش اندوترم های ذوب می تواند به صورت یک اندازه گیری غیر مستقیم آرایش یافتگی استفاده شود [۱۱].

بلورینگی در فرآیند ذوب ریسی

بلورینگی هم نقش مهمی در ذوب ریسی دارد. بلورینگی غیرهمدما و آرایش یافته به شرایط ریسندگی بسیار حساس می باشد. زمانیکه ریسندگی در بالای دمای ذوب انجام گیرد، در حین خنک شدن فیلامنتها عمل بلوری شدن انجام می گیرد. بلورینگی برای بیشتر پلیمرهایی که با سرعت زیاد خنک می شوند در حد صفر است. در مورد پلی پروپیلن دارای سرعت بلورینگی زیاد و بنابراین دارای بلورینگی زیاد می باشد.

افزایش ضریب هدایت گرمایی اثر کاهشی روی بلورینگی دارد، زیرا در حالت خنک شدن آرام مدت زمان بیشتری برای بلورینگی وجود دارد و با افزایش سرعت خنک کنندگی به علت کم شدن مدت زمان لازم بلورینگی کاهش می یابد [۶].

برای اندازه گیری درصد تبلور از روش DSC هم استفاده می شود. مشکل اصلی در همه اندازه گیری های DSC ، ذوب پلیمر نمونه در اثر گرما در نقطه ذوب و اختلاف آنتالپی کریستالیزاسیون و ذوب ، ظرفیت حرارتی و درجه کریستالیتی بوسیله دما می باشد [۱۲].

^۱ Metallocene

دما ریسندگی و تاثیر آن بر روی خواص نخ ذوب‌ریسی شده

دما تاثیر مهمی بر خواص رئولوژیکی مذاب پلیمری دارد. در حالت معمولی با افزایش دما ویسکوزیته مذاب کاهش می‌یابد و زمان آزاد شدن تنش‌ها کاهش می‌یابد. مهم‌ترین رابطه بین دمای جریان و ویسکوزیته رابطه آرنیوس می‌باشد [۳].

$$\eta = Ae^{-\varepsilon/RT} \quad (1-1)$$

R: ثابت گازها، ε : انرژی فعال‌سازی جریان و A: ضریب ثابتی است که به طبیعت جریان بستگی دارد. در حالاتی که نرخ برش خیلی پایین است، اکثر جریان‌های غیرنیوتی، رفتار سیالات نیوتی را نشان می‌دهند، که در این مورد می‌توان رفتار سیال را بوسیله یک ثابت به نام ویسکوزیته حدی η_0 مشخص کرد، که در نرخ‌های برش کم ارتباط بین ویسکوزیته مذاب و دما رابطه زیر می‌باشد:

$$\eta_0 = Ae^{-\varepsilon/RT} \quad (2-1)$$

ویسکوزیته سیالات غیرنیوتی η به همان اندازه که تابعی از دما است تابعی از مقدار برش می‌باشد. بنابراین وقتی تغییرات ویسکوزیته با دما مورد بررسی قرار می‌گیرد، این مساله که تغییرات در نرخ برشی ثابت است یا تنفس برشی ثابت ضروری می‌باشد.

برای سیال سئودوپلاستیک:

$$(\delta\eta/\delta T)_\delta > (\delta\eta/\delta T)_V \quad (3-1)$$

اگر فرض کنیم که وابستگر دما و ویسکوزیته تبعیت می‌کند داریم:

$$\eta_a = A e^{E_s / RT} \quad (4-1)$$

یا

$$\eta_a = A e^{E^\circ / RT} \gamma \quad (5-1)$$


معادله اول وقتی تنش برشی ثابت باشد، استفاده می‌شود و معادله دوم در نرخ برش ثابت است. حساس‌بودن تغییر ویسکوزیته با دما برای پلیمرهای با وزن مولکولی کمتر نسبت به پلیمرهای با وزن مولکولی بیشتر، کمتر است. در این راستا همانند تغییر ویسکوزیته برش، ویسکوزیته کشش هم به مقدار زیادی به دما بستگی دارد [۳].

تأثیر دمای ریسنده‌گی بر نسبت کشش بحرانی


نسبت کشش بحرانی با $(V_L/V_J)_{crit}$ نشان داده می‌شود، که V_J در اینجا سرعت فیلامنت در محلی است که بیشترین تورم روزنه اتفاق می‌افتد که طبق روابط محاسباتی و معادلات بالا نس جرمی می‌توان از رابطه زیر بدست آورد [۳].

$$V_J = V_0 (D/d_J)^2 \quad (6-1)$$

که V_0 سرعت متوسط در سوراخ‌های ریسنده است. d_J قطر فیلامنت نزدیک ریسنده است و D قطر سوراخ‌های ریسنده است.



شکل ۱-۴) نسبت کشش بحرانی بر حسب دمای ریسنندگی در ذوب ریسی برای مقادیر مختلف DR/D [۳]



شکل ۱-۵) نسبت کشش بحرانی و دمای ریسنندگی در ذوب ریسی برای مقادیر مختلف L/D [۳]


با توجه به شکل های (۱-۴) و (۱-۵) به ۳ مسئله مهم می توان رسید:

۱. در مقادیر ثابت نسبت D/L، نسبت کشش بحرانی با افزایش دمای ریسنندگی افزایش می یابد.
۲. در دمای ریسنندگی ثابت، نسبت کشش بحرانی در L/D های بیشتر، بیشتر است.

۳. در دمای ریسنندگی ثابت و L/D ثابت، نسبت کشش بحرانی در DR/D های کمتری بیشتر است [۳].

تأثیر دمای ریسنندگی و برخی عوامل ریسنندگی بر آرایش یافتنگی و بلورینگی الیاف

تغییرات آرایش یافتنگی الیاف با تغییرات برخی عوامل ریسنندگی در شکل های (۶-۱)، (۷-۱)، (۸-۱)، (۹-۱) و (۱۰-۱) نشان داده شده است [۳].



شکل ۱-۶) تغییرات ضریب شکست با دمای مذاب [۳]