


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۲۷۴۴۲

۱۶ / ۱۰ / ۱۳۷۸

# دانشگاه ارومیه



دانشکده علوم

گروه فیزیک

پایان نامه

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته فیزیک

عنوان :

معرفی طراحی‌های مختلف ساچمه‌های سوختی پیشرفته و محاسبه شرایط جوش و گداخت ساچمه‌های هیدروژن - بور

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر رسول خدا بخش

نگارش :

بابک مالکی‌نیا

۱۴۷۷۲

تابستان ۱۳۷۸

۲۷۴۶۳

تقدیم به :

عزیزترین گوهرهای زندگی

پدر بزرگوار و مادر مهربانم

## لم یشکر المخلوق یشکر الخالق

### قدردانی :

سپاس خداوند منان که ذکر او آرایش گفتار است و مهر او زیننده رفتار. وظیفه خودم می‌دانم که از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر رسول خدابخش به عنوان استاد راهنمای پایان‌نامه، هم به خاطر زحمات فراوان در انجام تحقیقات و هم به عنوان معلم نمونه اخلاق از ایشان بهره گرفتم و با راهنمایی‌های ایشان موفق به اتمام رسانیدن این دوره شدم سپاس خود را ابراز دارم.

جا دارد از پدر بزرگووارم که همیشه مشوق و پشتیبان گرم من در ادامه تحصیلاتم بوده از صمیم قلب تشکر و قدردانی نمایم. از همه اساتیدی که در طول تحصیل از حضور مبارکشان استفاده نموده‌ام و همچنین از هیئت محترم داوران که داوری این پایان‌نامه را تقبل نموده و از ارائه نظرات خویش دریغ نداشته‌اند تشکر می‌نمایم.

از دوست عزیزم آقای مهندس محمدرضا کولیوند که مرا در امر به ثمر رساندن این پایان‌نامه کمک فراوانی کرده‌اند کمال تشکر را دارم. از مؤسسه تایپ و طراحی نگار که زحمت تایپ این پایان‌نامه را تقبل نمودند نهایت تشکر را دارم.

صفحه	عنوان
	<b>فصل اول :</b>
	<b>ساختار سوخت ها</b>
۱.....	مقدمه
۲.....	۱-۱- معرفی سوخت های هسته ای.....
۳.....	۱-۱-۱- واکنش گرما هسته ای سوخت $D - T$ .....
۴.....	۱-۱-۲- واکنش گرما هسته ای سوخت $D - {}^2He$ .....
۵.....	۱-۱-۳- واکنش گرما هسته ای سوخت $H - {}^{11}B$ .....
۶.....	۲-۱- طراحی ساچمه های سوختی.....
۸.....	۱-۲-۱- محاسبه کسر مصرفی سوخت.....
۹.....	۲-۲-۱- انرژی مورد نیاز برای همجوشی.....
۱۱.....	۳-۲-۱- طراحی ساچمه های سوختی برای رسیدن به فشار مناسب.....
۱۸.....	۳-۱- طراحی ساچمه های سوختی با احتراق دهنده داخلی.....
۱۹.....	۱-۳-۱- مشخصات ساچمه سوختی $D - D$ / احتراق دهنده $D - T$ .....
۲۱.....	۲-۳-۱- مشخصات ساچمه سوختی $D - {}^2He$ / احتراق دهنده $D - T$ .....
۲۲.....	۳-۳-۱- AFLINT با بهره بالا.....
۲۳.....	۴-۳-۱- پیشنهاد طرح برای رسیدن به شرایط جوش و گداخت $H - {}^{11}B$ .....

**فصل دوم :**

**روش های مختلف جوش هسته ای**

۲۷.....	۱-۲- مفاهیم اصلی همجوشی هسته ای.....
۲۸.....	۱-۱-۲- ضابطه لوسن.....

۲۹	۲-۱-۲- دافعه الکترواستاتیکی.....
۳۳	۲-۲- همجوشی در میدان مغناطیسی.....
۳۴	۱-۲-۲- حرکت ذره تحت میدان الکتریکی یکنواخت.....
۳۴	۲-۲-۲- حرکت ذره تحت میدان مغناطیسی یکنواخت.....
۳۷	۳-۲-۲- حرکت تحت میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی.....
۳۹	۴-۲-۲- نیروی وارد بر ذره در میدان مغناطیسی ناهمگن متغیر با فضا (تابع مکان).....
۴۲	۵-۲-۲- پلازما به عنوان سیال.....
۴۴	۶-۲-۲- فشار جنبشی و مغناطیسی.....
۴۷	۷-۲-۲- ناپایداری نوع سوسیسی.....
۴۹	۸-۲-۲- ناپایداری نوع کینک.....
۵۲	۹-۲-۲- توکامک.....
۵۴	۱۰-۲-۲- گرمایش پلازما.....

### فصل سوم:

#### همجوشی در میدان لختی (ICF)

۵۹	۱-۳- همجوشی از راه فشرده‌گی لختی.....
۶۰	۲-۳- مدل‌های جوش هسته‌ای در میدان لختی.....
۶۲	۳-۳- فرضیه ریاضی انبساط.....
۶۳	۱-۳-۳- رابطه دما.....
۶۵	۲-۳-۳- سرعت انبساط.....
۶۶	۳-۳-۳- میزان واکنش.....
۶۸	۴-۳-۳- انرژی حاصل از همجوشی.....

۶۹	۳-۳-۵- بهره همجوشی.....
	فصل چهارم:
	محاسبه و بررسی بهره‌های جوش و گداخت سوخت پیشرفته هیدروژن - بور با استفاده از مدل حجمی محصورسازی لختی
۷۵	۴-۱- خصوصیات گداخت حجمی.....
۷۷	۴-۲- شرایط جوش و گداخت حجمی ساچمه $H - {}^{11}B$ .....
۷۸	۴-۳- محاسبه بهره‌های سوخت $H - {}^{11}B$ با استفاده از مدل گداخت حجمی.....
۷۹	۴-۴- بهره‌های بهینه گداخت حجمی $H - {}^{11}B$ .....
۸۰	۴-۵- بیان و نتیجه.....
۸۵	۴-۶- نتیجه‌گیری و پیشنهاد.....
۹۶	منابع.....

## چکیده

چکیده:

به منظور رسیدن به انرژی مؤثر و تمیز مزیت‌های کاربرد سوخت‌های پیشرفته برای گداخت در چند سال اخیر شناخته شده‌اند.

ایمنی و حفظ محیط‌زیست دو مسئله مهم هستند. برای اجتناب از تریتیوم رادیواکتیو و رادیواکتیویته نامطلوب ایجاد شده توسط نوترون‌های تولید شده (بیشتر برای زایش تریتیوم در لیتیوم اطراف واکنش که نوترون جذب لیتیوم می‌شود به کار خواهد رفت) یک واکنش همجوشی هسته‌ای خیلی تمیز،  $H - {}^{11}B$  می‌باشد.

از زمانی که گداخت لیزری  $DT$  با پالس‌های لیزری  $10 MJ$  و انرژی خروجی  $10^3 MJ$  به تحقق پیوست حالا راه‌حل‌های فیزیکی مناسبی برای یک نیروگاه اقتصادی انرژی همجوشی پیشنهاد می‌شود که واکنش گرما هسته‌ای  $H - {}^{11}B$  می‌باشد. با این حال این واکنش خیلی مشکل است. شرایط واکنش گداخت هسته‌ای خیلی تمیز  $H - {}^{11}B$  بوسیله محصورسازی در میدان لختی برای نیروگاه‌ها با مدل احتراق حجمی فقط در تراکم‌هایی با  $10^5$  الی  $10^6$  برابر چگالی حالت جامد خواهد رسید. شرایط به دست آورده شده نشان می‌دهد که واکنش‌های  $ICF$  کنترل شده در آینده با به کار بردن سوخت گداخت هسته‌ای تمیز  $H - {}^{11}B$  ممکن خواهد بود. اما امکان‌پذیر بودن سوختن  $H - {}^{11}B$  محتمل است وقتی که دمای احتراق ساچمه  $H - {}^{11}B$  بوسیله قرار دادن یک مغز کوچک شامل  $D - T$  داخل لایه سوخت اصلی  $H - {}^{11}B$  (ساچمه سوختی  $H - {}^{11}B$  / احتراق‌دهنده  $DT$ ) یا یک لایه نازک شامل  $D - T$  اطراف سوخت اصلی  $H - {}^{11}B$  و یا مخلوط یکنواخت  $H, D, B, T$  با نسبت‌های مساوی کاهش می‌یابد.

از طرف دیگر به طور عددی مشاهده می‌شود که بهره با افزایش چگالی کاهش می‌یابد (رفتار افت). علت آن بررسی و آشکار شده است: مکانیزم توان توقف وابسته به مدل تجمعی گابور که مربوط به برد آن در حد طول‌های دبای کوچک در چگالی‌های زیاد است.



# « فصل اول »

ساختار سوخت‌ها

# فصل اول

## ساختار سوخت‌ها

مقدمه :

از آنجائی که امروزه انرژی‌های تولید شده در جهان توسط منابع طبیعی مانند زغال و نفت و غیره برای نیازهای روزمره کافی نیست، بشر را وادار می‌کند که از طرق مختلف به این نیاز دست یابد. به عنوان مثال از طریق واکنش‌های شیمیایی گرمازا می‌توان انرژی فراهم نمود. در پی واکنش‌های شیمیایی واکنش‌های هسته‌ای مورد توجه قرار گرفت که انرژی آزاد شده از طریق واکنش‌های شیمیایی و یا به عبارتی انرژی شیمیایی که منابع طبیعی ذکر شده را هم در برمی‌گیرد هم باعث آلودگی محیط شده و هم کافی نمی‌باشد و با پیشرفت تکنولوژی و صنعت در حال حاضر و مخصوصاً در آینده نیاز خیلی بیشتری به انرژی وجود خواهد داشت. بنابراین واکنش‌های هسته‌ای انرژی قابل ملاحظه‌ای را تولید نموده که قرن‌ها نیاز انسان را برآورده می‌کند و همچنین باعث آلودگی محیط نمی‌شود. متأسفانه در جهت افزایش قدرت نظامی هم رقابت برای دستیابی به انرژی‌های هسته‌ای بیشتر شده است.

با مطالعاتی که انجام شده هم از طریق شکافت<sup>(۱)</sup> و هم از طریق همجوشی می‌توان به انرژی

هسته‌ای دست یافت که انرژی شکافت هسته‌ای از شکافته شدن هسته‌های سنگین به هسته‌های سبک‌تر و انرژی جوش<sup>(۱)</sup> و گداخت از جوش خوردن هسته‌های سبک به وجود می‌آید. در واکنش‌های شکافت پاره‌های شکافت<sup>(۲)</sup> به شدت رادیواکتیو که جاذب نوترون‌ها نیز می‌باشند تولید می‌شود. برخی از این مواد نیمه عمر طولانی دارند و برای حفظ قدرت نیروگاه<sup>(۳)</sup> لازم است از چرخه سوخت خارج شود. نگهداری این مواد که به پسماند مواد معروف است مستلزم صرف هزینه زیاد و ایجاد شرایط محیطی خاصی دارد، از طرفی چون انرژی حاصل از واکنش‌های گداخت و جوش نسبت به واکنش‌های شکافت خیلی بزرگ می‌باشد و مسئله آلودگی محیط زیست توسط واکنش‌های جانبی<sup>(۴)</sup> نیروگاه‌های گداخت هسته‌ای در مقایسه با نیروگاه‌های شکافت قابل چشم پوشی است لذا اخیراً به استفاده از نیروگاه‌های جوش توجه خاصی داده شده است.

### ۱-۱- معرفی سوخت‌های جوش هسته‌ای

جوش هسته‌ای را می‌توان به عنوان فرایند عکس شکافت هسته‌ای قلمداد کرد. در جوش هسته‌ای مانند شکافت مجموع جرم‌های هسته‌های جوش‌کننده از مجموع جرم‌های محصولات جوش کمی بیشتر است.

واکنش‌های جوش هسته‌ای ایزوتوپ‌های هیدروژن با آهن‌گی بیشتر نسبت به بقیه انجام می‌گیرد.



احتمال وقوع دو واکنش بالا تقریباً "باهم برابر است. اما آهن‌گی واکنش دوتریم - تریتیوم که در

1- Fusion

2- By - Product

3- Reactor


4- Secondary

زیر آمده خیلی بیشتر از واکنش های بالا است.



همان طور که دیده می شود انرژی آزاد شده از واکنش همجوشی دوتریم - تریتیوم بیشتر از واکنش های دوتریم - دوتریم است (۵).

واکنش دیگر، جوش  $D - {}^3He$  می باشد علی رغم اینکه سطح مقطع <sup>(۱)</sup> واکنش کوچک است انرژی حاصل از جوش نسبت به سوخت های دیگر بیشتر می باشد.



### ۱-۱-۱- واکنش گرما هسته ای سوخت $D - T$

در واکنش  $D - T$  انرژی حاصل از جوش همانند سایر واکنش ها بین محصولات جوش تقسیم می شود. با توجه به قوانین بقای اندازه حرکت و انرژی جنبشی، انرژی جنبشی نوترون و ذره آلفا را می توان به صورت زیر محاسبه کرد.

$$m_\alpha v_\alpha + m_n v_n = 0 \quad (4-1)$$

$$\frac{1}{2} m_\alpha v_\alpha^2 + \frac{1}{2} m_n v_n^2 = \frac{1}{2} m v^2 = 17.6 \text{ Mev} \quad (5-1)$$

با توجه به اینکه ذرات واکنش کننده دارای اندازه حرکت و انرژی جنبشی ناچیزی نسبت به مقدار انرژی آزاد شده هستند می توان نوشت:

$$E_n = \left( \frac{m_\alpha}{m_\alpha + m_n} \right) \times Q = 14.1 \text{ Mev} \quad (6-1)$$

$$E_\alpha = \left( \frac{m_n}{m_\alpha + m_n} \right) \times Q = 3.5 \text{ Mev} \quad (7-1)$$

$Q$  انرژی حاصل از واکنش و در اینجا مساوی با  $17.6 \text{ Mev}$  است (۲۴).

برای انجام واکنش باید دمای  $D - T$  را به حدی رساند که بتوان بر سد کولنی آنها غلبه کرد، در

این واکنش همان طوری که ملاحظه شد نوترون هایی با انرژی جنبشی  $14.1 \text{ Mev}$  رها می شوند، این نوترون ها پس از خارج شدن از ساچمه های سوختی که همراه با کاهش انرژی می باشد، با سرد کننده و همچنین با ساختار اتاقک نیروگاه برهم کنش می کنند. این برهم کنش ها مشکلاتی را برای اجزاء نیروگاه جوش ایجاد می کند و در نهایت به آن صدمه می زند که با ساختن چند لایه ای سوخت ها و انتخاب درست مواد به گونه ای که اشاره خواهد شد نوترون های حاصل و در پی آن برهم کنش ها به حداقل کاهش می یابند (۷).

مسئله دیگر مشکل تریتیوم می باشد که باید برای شرکت دوباره در واکنش  $D - T$  در نیروگاه توسط پوشش زایشی <sup>(۱)</sup> لیتیوم تولید شود. اما مشکلات ایمنی و زیست محیطی مطرح می شود و چون تریتیوم به صورت طبیعی یافت نمی شود و به علت رادیواکتیویته بودن آن، در دماهای بالا به میزان زیاد پخش می شود بنابراین سعی می شود میزان نشت تریتیوم کاهش یابد (۷).  
با توجه به موارد بالا مشکلات مربوطه را می توان با استفاده از سوخت  $D - {}^3\text{He}$  برطرف نمود.

#### ۱-۱-۲- واکنش گرما هسته ای سوخت $D - {}^3\text{He}$

$D - {}^3\text{He}$  یکی از سوخت هایی است که تقریباً "نوترون آزاد نمی کند و از آن به عنوان سوخت غیر نوترونی ذکر می شود، متأسفانه ده درصد انرژی گداخت را نوترون های حاصل از واکنش های جانبی  $D - D$  که در مخلوط  $D - {}^3\text{He}$  اتفاق می افتد حمل می کنند. می توان نوترون های حاصل را به روش قطبش اسپینی کاهش داد. بنابراین  $D - {}^3\text{He}$  نظیر واکنش های غیر نوترونی است که یک درصد انرژی آزاد شده به نوترون ها منتقل می شود (۷).

برخلاف اینکه واکنش  $D - {}^3\text{He}$  مزیت های زیادی دارد فقدان  ${}^3\text{He}$  به صورت یک منبع

طبیعی مشکل اساسی می‌باشد. یکی از منابع  ${}^3\text{He}$  اتمسفر زمین می‌باشد اما فقط در هر میلیون اتم در حجم معینی از هوا فقط پنج اتم هلیوم وجود دارد و در هر میلیون اتم هلیوم فقط 1.4 آن اتم  ${}^3\text{He}$  می‌باشد. بمباران نوترونی دوتریم در یک راکتور منبع بهتری به نظر می‌رسد ولی آن هم مستلزم تکنولوژی پیچیده‌ای می‌باشد. واپاشی تریتیوم توسط تجهیزات هسته‌ای چند کیلوگرم در سال هلیوم تولید خواهد کرد که کافی نمی‌باشد. منابع خارج از زمین امیدوار کننده و فراوان هستند اما بهره‌برداری از آنها مشکلات زیادی دارد. مطالعات مون راکس<sup>(۱)</sup> (1987) نشان داد که سطح ماه حجم زیادی از هلیوم دارا می‌باشد که نتیجه بمباران توسط بادهای<sup>(۲)</sup> خورشیدی به وجود می‌آید. پیشنهاد شده که اگر استخراج، تصفیه و مراحل جداسازی ایزوتوپ‌ها در ماه واقع شود و یک انتقال فضایی مجهز و بی‌عیبی انجام شود هلیوم به صورت کافی دریافت خواهد شد.

(۶).  
به طور کلی تولید  ${}^3\text{He}$  بسیار پیچیده خواهد بود و مانند یک منبع طبیعی روی زمین مقرون به صرفه نیست. تحقیقات برای تهیه اقتصادی  ${}^3\text{He}$  به مقدار مورد نیاز نیروگاه‌های جوش در حال انجام است. موفقیت در این امر باعث سرعت بخشیدن در ساخت نیروگاه‌های جوش هسته‌ای با استفاده از ساچمه‌های سوختی  ${}^3\text{He} - D$  خواهد شد.

### ۱-۱-۳- واکنش گرما هسته‌ای سوخت $H - {}^{11}B$

به منظور اجتناب از تریتیوم رادیواکتیو و نوترون‌های واکنش‌زا (که اغلب نوترون‌ها جذب لیتیم موجود در اطراف واکنش شده و باعث زایش تریتیوم می‌شود) یک واکنش مناسب بدون تشعشع‌زایی و عاری از آلودگی محیط توسط نوترون‌ها عبارتند از:



در این واکنش، واکنش‌های جانبی که در  $D - T$  و  $D - {}^2He$  اتفاق می‌افتد وجود ندارد. رادیواکتیویته آزاد شده در این واکنش خیلی کمتر از رادیواکتیویته ایجاد شده به وسیله سوختن زغال می‌باشد (به علت وجود اورانیوم در زغال) (۸).

اتلاف انرژی در این سوخت به شدت کاهش می‌یابد زیرا انرژی جنبشی ذرات آلفا به طور مستقیم به انرژی الکتریسیته تبدیل می‌شود. (۱۲).

با این حال جوش  $H - {}^{11}B$  به علت پایین بودن سطح مقطع نسبت به سایر سوخت‌ها خیلی مشکل می‌باشد و در پی آن تهیه انرژی لازم برای جوش و گداخت  $H - {}^{11}B$  با تکنولوژی حاضر غیرممکن است. ولی اگر در آینده بتوان مشکلات تکنولوژیکی جوش  $H - {}^{11}B$  را حل نمود به یک منبع انرژی تمیز و مؤثری دست خواهیم یافت.

### ۱-۲- طراحی ساچمه‌های سوختی

برای ایجاد جوش روش‌های متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته که مهم‌ترین آنها روش محصورسازی مغناطیسی و جوش در میدان لختی می‌باشد. ارضاء معیار لوسن<sup>(۱)</sup> در روش محصورسازی مغناطیسی به مراتب مشکل‌تر از دیگر روش‌ها می‌باشد (۱۷). یکی از پارامترهای مهم در همجوشی لختی میزان واکنش می‌باشد و به صورت زیر بیان می‌شود و تعداد واکنش بر واحد حجم و زمان نامیده می‌شود (۳۴).

$$R = N_1 N_2 \langle \sigma V \rangle \quad (۹-۱)$$

دیمانسیون  $R$ ،  $m^{-3} s^{-1}$  می‌باشد.

اساس همجوشی لختی افزایش چگالی و از اینرو افزایش واکنش می‌باشد. بنابراین در ارضاء معیار لوسن زمان لازم برای فشردگی به میزان چشمگیری کاهش می‌یابد که یکی از مشکلات