

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

جعفر



دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشکده علوم

شماره پایان نامه: ۹۳۱۴۷۱۹۶

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فیزیک

گرایش حالت جامد

عنوان:

ساخت ابررسانای $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ با فرآیند ذوبی و بررسی خواص آن

استاد راهنما:

دکتر مرتضی زرگرشوشتی

استاد مشاور:

دکتر سید ابراهیم موسوی فهفرخی

نگارنده:

محمدعلی کارونی

شهریور ۱۳۹۳

این اثر را اکر منزلی باشد

تقدیم به

روح مادر صبور و مهر بانم

مهر بانی که دعای خیرش همیشه بدرقه‌ی راهم بوده و هست.

الهی نام تو مارا جواز، مر تو مارا بجهاز، شناخت تو مارا امان، لطف تو مارا عیان . (نماجات نامه خواجه عبدالله انصاری)

پاس و شایش تنهاییت ذات بی همتای اوست، رحایی که تعلیم نمود آدمی را قبل از آغاز فرش کرد که «ان اسکری ولولایک» و آموخت آدمی را به شکر و قدردانی، از این رو بر خود لازم می داشم سپس کویم عزیزانی را که اگر مر، بگاک و لفظشان نبود این تحریر را نیز توان نوشتن این اثر نبود.

تحشت از خانواده عزیزم، پدر مهریان و استوارم که در تمام مراحل زندگی همواره تکنیک کاهم بودن، خواهر مهریان و دلووز و برادر عزیزم کمال اتنا و سپس را در ارم. خدمت استاد عزیز پرتلاش آقای دکتر زرگر شوستری که همواره با تبعد، شکر و بسم پیشیان و همراه باشند مراتب ارادت و شکر را عرض می نمایم. از استاد مشاور فیلم و متواضع آقای دکتر سید ابراهیم موسوی قفرخی کمال شکر و قدردانی را در ارم. از آقایان دکتر فربود و دکتر حاجی که تقبل زحمت نموده و داوری این اثر را به عده که کرفت و آقای دکتر کاظمی نژاد ناظر جلسه دفاعیه کمال شکر و قدردانی را در ارم و نیز از تمامی استادیگر و فنیک و انجا شاه شهید چهران عزیزانی که از ایشان بسیار آموختم سپس کزارم. از تمامی عوامل کروه فنیک به ویژه خانم صفتی خانی و آقای مژده شکر می نمایم. در پیمان از دوستان و همراهان عزیز و راستین به ویژه آقایان، علیرضا حمیدیان، سید سلطان فاضلی، بهمن رستمی، حسین الله بشام، نعمت الله بهمن، امیر پور حقی، سالار قربانی و تمامی دانشجویان و رودیه کمال شکر را در ارم.

فهرست مطالب

۱.....	۱. فصل اول
۲.....	۱-۱ مروری بر تاریخچه‌ی دمای پایین
۳.....	۲-۱ پدیده ابررساناگی
۴.....	۳-۱ اثر مایسنز
۵.....	۴-۱ انواع ابررسانا براساس خواص مغناطیسی
۶.....	۴-۱-۱ ابررسانای نوع I
۷.....	۴-۱-۲ ابررسانای نوع II
۸.....	۵-۱ میخکوبی شار
۹.....	۶-۱ مکان‌های میخکوبی شار
۱۰.....	۶-۱-۱ مکان‌های میخکوبی طبیعی
۱۱.....	۶-۱-۲ مکان‌های میخکوبی مصنوعی
۱۲.....	۷-۱ مقدمه‌ای بر ابررسانای دمای بالا
۱۳.....	۸-۱ ابررسانای $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$
۱۴.....	۹-۱ کاربرد ابررساناهای
۱۵.....	۲. فصل دوم
۱۶.....	۱-۱ مقدمه‌ای بر روش ذوبی
۱۷.....	۱-۲ ساختار YBCO در دمای بالا و واکنش‌های پریتکتیک
۱۸.....	۲-۲

نمرت

۲۵	۳-۲ انواع روش ذوبی
۲۷	۴-۲ فرآیند MTG
۲۸	۱-۴ فرآیند MTG اصلاح شده
۳۰	۵-۲ فرآیند QMG
۳۱	۶-۲ فرآیند MPMG
۳۳	۷-۲ فرآیند PMP
۳۴	۸-۲ حالت بحرانی و مدل بین
۳۵	۱-۸-۲ نیروی میخکوبی
۳۶	۲-۸-۲ نیروی میخکوبی و گرادیان شار
۳۷	۳-۸-۲ مدل بین
۴۰	۹-۲ مدل بین و ابررساناهای دمای بالا
۴۳	۳. فصل سوم
۴۴	۱-۳ مقدمه
۴۴	۲-۳ ابزارها و وسایل مورد استفاده
۴۴	۱-۲-۳ کوره‌ی ذوبی
۴۸	۲-۲-۳ کوره‌ی استوانه‌ای
۴۸	۳-۳ ساخت نمونه
۴۸	۱-۳-۳ ساخت نمونه به روش QMG
۵۱	۱-۳-۳ نکاتی در مورد فرآیند ذوب

نمرت

۵۲	۲-۳-۳ ساخت نمونه به روش MPMG
۵۵	۳-۳-۳ ساخت نمونه به روش MTG
۵۸	۴-۴ بهینه‌سازی
۵۸	۱-۴ روش تاگوچی
۶۲	۵-۳ بهینه‌سازی روش ساخت MPMG با روش تاگوچی
۶۴	۳-۵-۱ ساخت نمونه‌ها با فرآیندهای طراحی شده توسط الگوی تاگوچی
۶۸	۶-۳ آنالیز نمونه
۶۸	۱-۶-۳ آنالیز پراش اشعه‌ی X
۷۹	۲-۶-۳ آنالیز SEM
۷۰	۳-۶-۳ آنالیز VSM
۷۲	۴. فصل چهارم
۷۳	۴-۱ مقدمه
۷۳	۴-۲ دمای گذار
۷۶	۴-۳-۳ چگالی جریان بحرانی
۷۸	۴-۴ بررسی الگوهای پراش اشعه‌ی X نمونه‌ها
۸۳	۴-۵ بررسی تصاویر SEM
۸۶	۴-۶ بررسی آزمایش VSM نمونه‌ها
۸۸	۴-۶-۱ محاسبه‌ی چگالی جریان بحرانی با استفاده از مدل بین
۸۹	نتیجه‌گیری

نمرت

۹۰	پیشنهادات
۹۱	مراجع ها

فهرست شکل‌ها

شکل ۱-۱ اونز (سمت راست) و تکنسین ارشد آزمایشگاهش گریت فلیم (سمت چپ)	
درآزمایشگاه مایع سازی هلیوم ۳	۳
شکل ۲-۱ صفر شدن مقاومت جیوه در K ۴,۲	۴
شکل ۳-۱ رفتار ابررسانا الف و رسانای ایدهآل ب در برابر میدان مغناطیسی ۴	۴
شکل ۴-۱ نمودار M-H و H-T ابررسانا نوع I ۵	۵
شکل ۴-۲ نمودار M-H و H-T برای ابررسانا نوع II ۶	۶
شکل ۶-۱ نفوذ گردشارها به درون نمونه ابررسانا و شبکه مثلثی گردشارها ۷	۷
شکل ۷-۱ الف حرکت شار در نمونه بدون نقص، ب و ج میخکوبی شار در نمونه‌هایی با نقص نقطه‌ای و نقص ستونی ۸	۸
شکل ۸-۱ مکان‌های میخکوبی طبیعی در ابررسانا YBCO ۹	۹
شکل ۹-۱ نقص‌های مصنوعی به صورت یک، دو و سه بعدی ۱۰	۱۰
شکل ۱۰-۱ اروند تاریخی کشف ابررساناها ۱۱	۱۱
شکل ۱۱-۱ تأثیر مقدار اکسیژن بر رفتار YBCO ۱۲	۱۲
شکل ۱۲-۱ واستگی دمای گذار به مقدار اکسیژن ۱۳	۱۳
شکل ۱۳-۱ ساختار ارتورومبیک الف و ساختار تراگونال ب در ترکیب YBCO ۱۴	۱۴
شکل ۱۴-۱ چرخ طیار ۱۶	۱۶
شکل ۱۵-۱ طرح وارهای از عملکرد فرآیند ذوبی ۱۹	۱۹
شکل ۱۶-۲ الگوی XRD نمونه YBCO در گسترهٔ دماهای ۹۰۰ °C تا ۱۱۷۰ °C ۲۱	۲۱
شکل ۱۷-۲ نمودار دو فازی سیستم Y-Ba-Cu-O ۲۲	۲۲
شکل ۱۸-۲ الف محبوس شدن ذرهی Y ₂ O ₃ در ماتریس Y ₁₂ Y ₂₁ ، ب ذرات Y ₂ O ₃ همراه با فاز	

نمرت

- مایع، ج تشکیل فاز $Y_{2}CuO_2$ و فاز $BaCuO_2$ در اثر واکنش پری تکتیک ۲۳
- شکل ۵-۲ نمونه YBCO حرارت دهی شده تا $1100^{\circ}C$ ، فاز $Y_{2}CuO_2$ توسط فاز مایع احاطه شده است ۲۴
- شکل ۶-۲ ترتیب و محدوده دمایی واکنش های شکل گرفته در YBCO ۲۵
- شکل ۷-۲ ریزنگار نوری برای نمونه‌ی ساخته شده به روش MTG ۲۷
- شکل ۸-۲ نمودار حرارت دهی روش MTG ۲۸
- شکل ۹-۲ ریزساختار نمونه‌ی ساخته شده به روش MTG اصلاح شده ۲۹
- شکل ۱۰-۲ نمودار حرارت دهی روش MTG اصلاح شده ۲۹
- شکل ۱۱-۲ نمودار حرارت دهی روش QMG ۳۰
- شکل ۱۲-۲ ریزنگار نوری نمونه‌ی ساخته شده به روش QMG ۳۱
- شکل ۱۳-۲ نمودار حرارت دهی روش MPMG ۳۲
- شکل ۱۴-۲ ریزنگار نوری نمونه MPMG ۳۲
- شکل ۱۵-۲ تاثیر Pt در کاهش اندازه ذرات فاز $Y_{2}CuO_2$ ، الف نمونه با Pt اضافه شده و ب نمونه بدون Pt ۳۳
- شکل ۱۶-۲ نمودار حرارت دهی روش PMP ۳۴
- شکل ۱۷-۲ تصاویر SEM نمونه PMP ۳۴
- شکل ۱۸-۲ برهمکنش بین گردشارها ۳۵
- شکل ۱۹-۲ رابطه‌ی بین گرادیان شار و J_c ۳۸
- شکل ۲۰-۲ منحنی مغناطش ابررسانای نوع II ۳۹
- شکل ۲۱-۲ منحنی مغناطش نمونه YBCO ساخته شده به روش حالت جامد ۴۱
- شکل ۲۲-۲ منحنی مغناطش نمونه YBCO ساخته شده به روش QMG ۴۱
- شکل ۲۳-۲ رابطه‌ی خطی بین ضخامت و ΔM ۴۲

نمرت

شکل ۱-۳ کوره‌ی ذوبی.....	۴۵
شکل ۲-۳ کلیدهای کننده‌ی کوره‌ی ذوبی.....	۴۶
شکل ۳-۳ نمایی از قسمت متحرک کوره‌ی ذوبی.....	۴۷
شکل ۴-۳ نمایی از قسمت فوقانی کوره‌ی ذوبی.....	۴۷
شکل ۵-۳ کوره‌ی استوانه‌ای	۴۸
شکل ۶-۳ نمودار تکلیس و ذوب نمونه QMG.....	۴۹
شکل ۷-۳ نمودار پخت نمونه QMG	۵۰
شکل ۸-۳ نمودار اکسیژن‌دهی نمونه QMG	۵۱
شکل ۹-۳ نمودار تکلیس و ذوب نمونه MPMG	۵۳
شکل ۱۰-۳ نمودار پخت نمونه MPMG	۵۴
شکل ۱۱-۳ نمودار اکسیژن‌دهی نمونه MPMG	۵۴
شکل ۱۲-۳ نمودار تکلیس نمونه MTG	۵۵
شکل ۱۳-۳ نمودار پخت حالت جامد نمونه MTG	۵۶
شکل ۱۴-۳ نمودار پخت نمونه MTG	۵۷
شکل ۱۵-۳ نمودار اکسیژن‌دهی نمونه MTG	۵۷
شکل ۱۶-۳ منوی نرم‌افزار بهینه‌سازی تاگوچی	۵۹
شکل ۱۷-۳ پنجره نرم‌افزار بهینه‌سازی تاگوچی	۵۹
شکل ۱۸-۳ پنجره نرم‌افزار بهینه‌سازی تاگوچی	۶۰
شکل ۱۹-۳ پنجره نرم‌افزار بهینه‌سازی تاگوچی	۶۰
شکل ۲۰-۳ پنجره نرم‌افزار بهینه‌سازی تاگوچی	۶۰
شکل ۲۱-۳ منوی نرم‌افزار بهینه‌سازی تاگوچی	۶۱
شکل ۲۲-۳ منوی نرم‌افزار بهینه‌سازی تاگوچی	۶۱

شکل ۲۳-۳ پنجره نرم افزار بهینه سازی تاگوچی ۶۲
شکل ۲۴-۳ نمودار تکلیس و ذوب نمونه های ساخته شده به روش MPMG جهت فرآیند بهینه سازی ۶۴
شکل ۲۵-۳ نمودار پخت نمونه YBCOPA ۶۵
شکل ۲۶-۳ نمودار پخت نمونه YBCOPB ۶۶
شکل ۲۷-۳ نمودار پخت نمونه YBCOPC ۶۶
شکل ۲۸-۳ نمودار پخت نمونه YBCOPD ۶۷
شکل ۲۹-۳ نمودار اکسیژن دهی نمونه های بهینه شده با روش تاگوچی ۶۷
شکل ۳۰-۳ بازتاب پرتوها از صفحات بلوری ۶۹
شکل ۳۱-۳ نمایی از میکروسکوپ الکترونی (SEM) ۷۰
شکل ۳۲-۳ نمایی کلی از دستگاه VSM استفاده شده در این رساله ۷۱
شکل ۱-۴ نمودار دمای گذار نمونه QMG ۷۴
شکل ۲-۴ نمودار دمای گذار نمونه MPMG ۷۴
شکل ۳-۴ نمودار دمای گذار نمونه MTG ۷۵
شکل ۴-۴ نمودار دمای گذار برای نمونه های QMG، MPMG و MTG به صورت همزمان ۷۵
شکل ۵-۴ نمودار J-V نمونه QMG ۷۶
شکل ۶-۴ نمودار J-V نمونه MPMG ۷۷
شکل ۷-۴ نمودار J-V نمونه MTG ۷۷
شکل ۸-۴ نمودار J-V برای نمونه های QMG، MPMG و MTG به صورت همزمان ۷۸
شکل ۹-۴ الگوی پراش اشعه X نمونه QMG ۷۹
شکل ۱۰-۴ الگوی پراش اشعه X نمونه MPMG ۸۰
شکل ۱۱-۴ الگوی پراش اشعه X نمونه MTG ۸۰

نمرت

۸۱	شکل ۱۲-۴ الگوی پراش اشعه‌ی X نمونه‌ی YBCOPA
۸۱	شکل ۱۳-۴ الگوی پراش اشعه‌ی X نمونه‌ی YBCOPB
۸۲	شکل ۱۴-۴ الگوی پراش اشعه‌ی X نمونه‌ی YBCOPC
۸۲	شکل ۱۵-۴ الگوی پراش اشعه‌ی X نمونه‌ی YBCOPD
۸۴	شکل ۱۶-۴ تصویر SEM نمونه پس از فرآیند سردسازی سریع
۸۵	شکل ۱۷-۴ تصویر SEM نمونه ساخته شده به روش QMG
۸۵	شکل ۱۸-۴ تصویر SEM نمونه ساخته شده به روش MPMG
۸۶	شکل ۱۹-۴ تصویر SEM نمونه ساخته شده به روش حالت جامد
۸۷	شکل ۲۰-۴ VSM نمونه ساخته شده به روش QMG
۸۷	شکل ۲۱-۴ VSM نمونه ساخته شده به روش MPMG

فهرست جدول‌ها

جدول ۱-۱ ثابت‌های شبکه در ساختار تراگونال و ارتورومیک	۱۴
جدول ۱-۲ واکنش‌های پری‌تکتیک	۲۱
جدول ۲-۲ واکنش پری‌تکتیک و دمای انجام واکنش	۲۴
جدول ۳-۲ مروری بر روش‌های ذوبی	۲۶
جدول ۱-۳ پارامترهای روش ذوبی و سطوح آن	۶۲
جدول ۲-۳ الگوی طراحی شده برای آزمایش‌ها توسط نرم‌افزار تاگوچی	۶۳
جدول ۳-۳ مشخصات دقیق آزمایش‌های طراحی شده توسط الگوی تاگوچی	۶۳
جدول ۴-۱ سطح مقطع و چگالی جریان بحرانی نمونه‌های ساخته شده به روش QMG	۷۸
جدول ۴-۲ درصد فازهای موجود در نمونه‌ها	۸۳

نام: محمدعلی	نام خانوادگی: کارونی	شماره دانشجویی: ۹۰۱۴۷۰۷
عنوان پایان نامه: ساخت ابرسانانی $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ با فرآیند ذوبی و بررسی خواص آن		
استاد راهنمای: دکتر مرتضی زرگرشوشتی		
استاد مشاور: دکتر سید ابراهیم موسوی قهفرخی		
درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد گرایش: حالت جامد تجربی	رشته: فیزیک	دانشگاه: شهید چمران اهواز گروه: فیزیک
تعداد صفحه: ۹۷	تاریخ فارغ التحصیلی: ۹۳/۶/۲۵	
کلید واژه ها: ابرسانانی $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$, روش ذوبی، دمای پری تکنیک، چگالی جریان بحرانی، روش QMG، روش MPMG، روش MTG، میخ کوبی شار.		
<p>چکیده: هدف این رساله ساخت ابرسانانی $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ با فرآیند ذوبی و بررسی خواص آن است. ابرسانانی $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ با سه روش QMG، MPMG و MTG ساخته شد. در روش QMG و MPMG از پودرهای Y_2O_3، BaCO_3 و CuO به عنوان مواد اولیه استفاده شد. پودرهای مخلوط و آسیا شده تا دمای 1400°C حرارت دهی شده و ذوب شدند. مذاب به دست آمده فوراً در دمای اتاق با استفاده از دو صفحه مسی سرد شد. مجدداً ماده ای به دست آمده تا دمای 1100°C حرارت دهی شده و پس از چند دقیقه، سریعاً تا دمای پری تکنیک خنک شد. پس از آن سردسازی نمونه تا دمای اتاق با آهنگ نسبتاً سریعی انجام شد. نمونه ها نهایتاً در دمای 600°C تحت شارش گاز اکسیژن قرار گرفته و اکسیژن دهی شدند. تفاوت دو روش QMG و MPMG در آسیا نمودن نمونه پس از ذوب در دمای 1400°C در روش MPMG می باشد. در روش MTG $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ تهیه شده به روش حالت جامد تا دمای 1100°C حرارت دهی شده و پس از چند دقیقه سریعاً تا دمای پری تکنیک خنک شد، پس از آن با آهنگ نسبتاً سریعی تا دمای اتاق سرد شد. نمونه بی به دست آمده نهایتاً در دمای 600°C تحت شارش گاز اکسیژن قرار گرفته و اکسیژن دهی شد. از مهم ترین ویژگی این روش ها می توان به تولید ذرات فاز $\text{Y}_2\text{Ba}_2\text{Cu}_3\text{O}_{12}$ و حصر آن ها در ماتریس $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ اشاره کرد که منجر به افزایش میخ کوبی شار می شود. الگوهای پراش اشعه X وجود فازهای $\text{Y}_2\text{Ba}_2\text{Cu}_3\text{O}_{12}$ و $\text{Y}_2\text{Ba}_2\text{Cu}_3\text{O}_{11}$ را تأیید می کند. همچنین تصاویر SEM نمونه ها بیان گر پیوستگی دانه ها و کاهش خلل و فرج می باشد. آزمایش VSM نمونه ها نیز بیان گر افزایش پهناه منحنی پسماند است که از دلایل آن می توان به افزایش نقاط میخ کوبی شار اشاره کرد. چگالی جریان بحرانی نمونه ها با روش چهار میله محاسبه شد. مقدار J_c برای نمونه های QMG، MPMG و MTG به ترتیب مقدار 21.5 A/cm^2، 46.8 A/cm^2 و 44.2 A/cm^2 به دست آمد.</p>		

پیش‌گفتار

از زمان کشف ابررساناهای محققین همواره به دنبال کاربردی کردن این مواد و استفاده از آن‌ها در صنعت و تجارت بوده‌اند. از عوامل مهم در کاربردی شدن این مواد میزان مقدار چگالی جریان بحرانی است. به‌واسطه افزایش چگالی جریان بحرانی ابررساناهای کاربردهای بیشتری در زمینه‌های پزشکی، حمل و نقل، دستگاه‌های ذخیره انرژی و تجهیزات مغناطیسی پیدا کرده‌اند. پارامترهای بسیاری در افزایش چگالی جریان بحرانی مؤثر می‌باشند که از جمله می‌توان به روش ساخت اشاره کرد. روش ذوبی از روش‌های مؤثر در افزایش چگالی جریان بحرانی می‌باشد. هدف این رساله، ساخت ابررسانای $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-8}$ با فرآیند ذوبی و بررسی خواص آن می‌باشد. این رساله در چهار فصل نگارش شده است. در فصل اول در مورد تاریخچه ابررسانایی، تعریف پدیده‌ی ابررسانایی و انواع ابررساناهای بحث شده است. پس از آن در این فصل در خصوص نقاط میخ‌کوبی شار، ابررسانای دمای بالا و کاربرد ابررساناهای مباحثی به اختصار بیان شد. خصوصیات روش ذوبی، واکنش‌های رخداده در دمای بالا و انواع روش ذوبی مطالبی است که در فصل دوم به طور مبسوط بیان شده است. در فصل سوم، روند عملی ساخت نمونه‌ها با روش‌های گوناگون تا آزمایش‌های صورت گرفته جهت مشخصه‌یابی نمونه‌ها به تفصیل مورد بحث قرار گرفت. نهایتاً در فصل چهارم، نتایج به دست آمده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در پایان پیشنهاداتی جهت تکمیل و ادامه‌ی این روند ارائه شد. انشاء الله، امید می‌رود که این رساله قدمی هرچند کوچک و ناچیز، اما مؤثر در کمک به دانشجویان و محققین جهت رشد و اعتلای علمی کشور باشد.

۱. فصل اول

مقدمه‌ای بر ایرانی

۱-۱ مروری بر تاریخچهٔ دمای پایین

با توجه به وقوع پدیدهٔ ابرسانایی در دمای پایین، در ابتدا تلاش‌های صورت گرفته برای رسیدن به دماهای پایین و نزدیک صفر مطلق مورد بحث قرار می‌گیرد. یک راه بسیار رایج در دستیابی به دماهای پایین، میان گازها از طریق فشرده سازی می‌باشد. در سال ۱۸۷۷ دانشمند فرانسوی لوئیس پائول کایتت^۱ اکسیژن را مایع کرد و به دمای $90/2$ دست یافت. ۶ سال بعد نیتروژن در $K_{77/4}$ مایع شد. فیزیکدان اسکاتلندي جیمز دیوئر^۲ توانست، هیدروژن را در دمای $K_{20/4}$ مایع کند، مایع کردن هیدروژن در سال ۱۸۹۸ روی داد. هلیوم در سال ۱۸۶۹ در طیف تاج خورشید کشف شد، ولی در زمین تا سال ۱۸۹۵ ناشناخته باقی ماند. سرانجام شیمیدان اسکاتلندي سر ویلیام رمزی^۳ آن را در میان گازهای منتشر شده از مواد معدنی خاصی که حرارت داده شدند، کشف کرد. در پایان قرن ۱۹ مشخص شد که نقطهٔ جوش هلیوم حتی از هیدروژن هم پایین‌تر است، نهایتاً فیزیکدان هلندی هایک کامرلینگ اونز^۴ موفق به مایع کردن هلیوم در دمای $K_{4/2}$ شد، این امر در سال ۱۹۰۸ محقق شد [۱].

۲-۱ پدیدهٔ ابرسانایی

با مایع شدن هلیوم، امکان مطالعه بر روی خواص مواد در دمای پایین (نزدیک به صفر مطلق) میسر شد. اونز رفتار الکتریکی مواد در دمای پایین را بررسی می‌کرد. با توجه به پیش‌بینی نظریه‌ها، مقاومت الکتریکی طلا و پلاتین به دلیل وجود ناخالصی در آنها تا دمای حدود یک کلوین صفر نشد. اونز از جیوه‌ی جامد خالص که از چند بار تقطیر به دست آورده بود، استفاده کرد و در روز ۸ آوریل ۱۹۱۱ از بین رفتن مقاومت ویژهٔ جیوه را در $K_{4/2}$ کلوین مشاهده نمود. او صفر شدن مقاومت الکتریکی جیوه را ابرسانایی و دمای صفر شدن مقاومت را دمای گذار (T_c) نامید [۲]. دمای گذار،

¹ Louis Paul Cailletet

² James Dewar


³ Sir William Ramsay

⁴ Heike Kamerlingh Onnes


فصل اول

مقدمه‌ای بر ابررسانایی

دماهی است که در دماهای پایین‌تر از آن، ماده هیچ‌گونه مقاومتی در برابر عبور جریان الکتریکی از خود نشان نمی‌دهد و در دماهای بالاتر از آن، در اثر عبور جریان از ماده مقاومت ظاهر می‌شود. پس از کشف پدیده ابررسانایی در جیوه، ابررسانایی در بسیاری از عناصر فلزی جدول تناوبی، آلیاژها و ترکیبات بین فلزی^۱ کشف شد [۳]. شکل ۱-۱ اوونز و همکارش را در آزمایشگاه، و شکل ۲-۱ نمودار صفر شدن مقاومت جیوه در K ۴,۲ را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۱ اوونز (سمت راست) و تکنسین ارشد آزمایشگاهش گریت فلیم^۲ (سمت چپ) در آزمایشگاه مایع سازی هلیوم [۴].



شکل ۲-۱ صفر شدن مقاومت جیوه در K ۴,۲ [۴].


¹ Intermetallic Compounds

² Gerrit Flim

۱-۳ اثر مایسner

پیش از سال ۱۹۳۳ همه بر این باور بودند که ابررسانا چیزی بیش از یک رسانای ایده‌آل نیست، ولی آزمایش‌های مایسner^۱ و اشنفلد^۲ نشان داد که این باور درستی نیست. آن‌ها پس برداشت که در $T < T_c$ شار مغناطیسی درون نمونه ابررسانا مستقل از روش انتخابی برای سرد کردن نمونه همواره صفر است [۵]. در واقع نمونه ابررسانا همواره میدان مغناطیسی را طرد کرده و یک دیامغناطیس کامل است، ولی در مورد رسانای ایده‌آل با توجه به شکل ۱-۳ به نحوی سرد شدن نمونه بستگی دارد.

$$\mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M}) \quad \& \quad \mathbf{B} = 0 \longrightarrow \mathbf{H} = -\mathbf{M} \quad 1-1$$



شکل ۱-۳ رفتار ابررسانا الف و رسانای ایده‌آل ب در برابر میدان مغناطیسی [۶].

این ویژگی طرد شار مغناطیسی منجر به پدیده شناوری آهن‌ربا روی ابررسانا می‌شود که به اثر مایسner معروف است.

¹ Meissner

² Ochenfeld