

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی مواد

تأثیر مسیر کرنش در فرایند نورد تجمعی پیوندی (ARB) بر ریزساختار و خواص مکانیکی نوار برنج ۶۰/۴۰

پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی مواد - شناسایی، انتخاب و روش ساخت مواد

محمد میرزاچی

اساتید راهنما

دکتر احمد رضاییان

پروفسور محمد رضا طرقی نژاد



دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی مواد

پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش شناسایی، انتخاب و روش ساخت مواد آقای محمد میرزائی
تحت عنوان

تأثیر مسیر کرنش در فرایند نورد تجمعی پیوندی (ARB) بر ریزساختار و خواص مکانیکی نوار برنج ۶۰/۴۰

در تاریخ ۹۳/۱۰/۲۸ توسط کمیته تخصصی زیر مورد بررسی قرار گرفت.

۱- استاد راهنمای پایان نامه دکتر محمدرضا طرقی نژاد

۲- استاد راهنمای پایان نامه دکتر احمد رضائیان

۳- استاد داور دکتر محمدحسین عنايتی

۴- استاد داور دکتر ابوذر طاهریزاده

سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده دکتر کیوان رئیسی

سپاس خدای را که سخنواران، درستودن او بمانند و شمازندگان، شمردن نعمت‌های او زنداند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند.

بدون شک جایگاه و مشریت معلم، اجل از آن است که در مقام قدر دانی از زحمات بی‌شایه او، بازیان قاصر و دست ناتوان،

چنینی بخواهیم.

اما از آنجایی که تحلیل از معلم، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تامین می‌کند و سلامت امنیت‌های را که به

دستش سپرده‌اند، تضمین؛ بر حسب وظیفه و از باب "من لم يُشكِّر المُسْعِمَ مِن الْمُخْلوقِينَ لِمَ يُشَكِّر اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ"؛

از پدر، مادر، برادران و خواهر عزیزم... این معطان بزرگوارم... که همواره بر کوتاهی و درشتی من، قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار

غفلت‌هایم کردشته‌اند و تمام عرصه‌های زندگی یار و یاوری بی‌چشم داشت برای من بوده‌اند؛

از استاد بآجالات و شایسته؛ آقایان دکتر محمد رضا طرقی نژاد و دکتر احمد رضائیان که در کمال سعد صدر، با حسن خلق و فروتنی، از پیچ‌گلی

در این عرصه بر من دینه نخودند و زحمت را بهمایی این رساله را بر عهده گرفتند؛

از تامی دوستانم به ویره دوست و همراه کر انقدر م آقای مهندس علی قاطعی بپاس همایی ها و دلکرمی هایشان نهایت سپاس خویش

ابراز داشته و امیدوارم در تامی مرافق زندگی، پیروز و سر بلند باشد.

باشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید.

کلیه حقوق مادی مترقب بر نتایج مطالعات، ابتكارات
و نوآوری‌های ناشی از تحقیق موضوع این پایان نامه
متعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان است.

تعدیم به:

وجود مقدس پر عزیزم و مهربان مادرم،

آنکه نتوان شد تامن به توانایی برسم

مو، سپید کردند تامن رو سفید شوم

و

قاشستان خمیده شد تامن سر بلند با نام

فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
.....	فهرست مطالب
.....	فهرست اشکال
.....	فهرست جداول
.....	چکیده
.....	فصل اول: مقدمه
.....	فصل دوم: مروی بر مطالب
۴	۱-۲ تغییر شکل پلاستیک شدید
۶	۱-۱ فرایند فشار تحت کانال زاویه‌ای با مقطع یکسان (ECAP)
۹	۲-۱ فرایند پیچش تحت فشار بالا (HPT)
۹	۲-۲ فرایند نورد تجمعی- پیوندی (ARB)
۱۲	۲-۳ جوش سرد نورده
۱۵	۲-۴ نقش کرنش‌های برشی در ARB
۱۷	۲-۵ مواد تغییر شکل یافته با فرایند ARB
۱۸	۲-۶ بررسی ریزساختاری مواد ARB شده
۲۴	۲-۷ بررسی اندازه دانه فرعی یا کریستالیت با استفاده از روش ریتوولد
۲۵	۲-۸ بررسی خواص مکانیکی مواد ARB شده
۲۸	۳-۱ بررسی اثر چرخش در نمونه‌های ARB شده
۲۹	۳-۲ بررسی اثر چرخش غلتک
۳۳	۳-۳ بررسی اثر چرخش نمونه
۴۱	۴-۱ خلاصه
۴۳	فصل سوم: مواد و روش‌ها
۴۳	۳-۱ مقدمه
۴۳	۳-۲ مواد اولیه و ترکیب شیمیایی
۴۴	۳-۳ نحوه انجام فرایند ARB
۴۵	۴-۱ بررسی ریزساختار
۴۵	۴-۲ ارزیابی خواص مکانیکی
۴۶	۴-۳ محاسبه اندازه دانه فرعی با روش ریتوولد
۴۶	۷-۱ شکست‌نگاری
۴۷	فصل چهارم: نتایج و بحث
۴۷	۴-۱ مقدمه
۴۷	۴-۲ آنالیز ریزساختاری
۴۷	۴-۳ بررسی کیفی پیوندهای ایجاد شده
۴۹	۴-۴ بررسی سطح جدایش آخرین فصل مشترک

۵۲	۳-۲-۴ باندهای برشی.....
۵۶	۳-۴ خواص مکانیکی.....
۵۶	۱-۳-۴ خواص کششی.....
۶۱	۲-۳-۴ کرنش برشی
۶۶	۳-۳-۴ سختی و ریزسختی.....
۶۹	۴-۴ محاسبه اندازه کریستالیت با استفاده از داده‌های پراش پرتو ایکس.....
۷۲	۶-۴ شکستنگاری.....
	فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۷۸	۱-۵ نتیجه‌گیری.....
۷۹	۲-۵ پیشنهادات.....
۸۰	مراجع.....

فهرست اشکال

صفحه	شکل
۷	شکل ۱-۲- مسیرهای A، B و C در فرایند ECAP
۸	شکل ۲-۲- نقشه مشاهده شده از راستای طولی نمونه های مس EBSD شده بعد از ۲۰ پاس در پنج مسیر مختلف، الف) مسیر A، ب) مسیر B_{30} ، پ) مسیر B_{45} ، ت) مسیر B_{60} و ث) مسیر C
۱۰	شکل ۲-۳- شکل نمادینی از فرایند ARB
۱۳	شکل ۲-۴- فلزاتی که به صورت موقیت آمیز توسط جوش سرد به یکدیگر قابل اتصال هستند
۱۳	شکل ۲-۵- ایجاد پیوند بین لایه ها مطابق با مکانیزم فیلم سطحی
۱۶	شکل ۲-۶- تصویر نمادین از نحوه شکل گیری توزیع کرنش برشی (خطوط b) و اندازه دانه (خطوط a) در ورق های تولید شده به روش ARB
۱۷	شکل ۲-۷- تصویر نمادین از توزیع کرنش برشی در ضخامت آلیاژ آلومینیوم AA1100 پس از سیکل های مختلف ARB
۱۹	شکل ۲-۸- ریز ساختار برنج $70/30$ قبل از شروع فرایند ARB
۱۹	شکل ۲-۹- سطح مقطع عرضی برنج $70/30$ بعد از الف) یک، ب) ۲، پ) ۴ و ت) ۶ سیکل ARB
۲۰	شکل ۲-۱۰- تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی برنج $70/30$ (الف) از جوش سرد ایجاد شده در نمونه ۲ سیکل ARB شده پس از شکست، ب) از مقطع عرضی نمونه ۶ سیکل ARB شده.
۲۱	شکل ۲-۱۱- سطوح شکست برنج $70/30$. (الف) برنج $70/30$ اولیه، ب) بعد از ۱ سیکل، پ) بعد از ۲ سیکل، ت) بعد از ۳ سیکل، ث) بعد از ۴ سیکل و ج) بعد از ۶ سیکل ARB
۲۲	شکل ۲-۱۲- تصاویر TEM از نمونه های برنجی ARB شده بعد از، الف) یک سیکل، ب) سه سیکل و پ) شش سیکل
۲۳	شکل ۲-۱۳- دیاگرام نمادین از تبلور مجدد پیوسته یک ریز ساختار لایه ای به شدت تغییر شکل یافته، الف) ساختار اولیه، ب) فروپاشی ساختار لایه ای، پ) شروع کروی شدن با حرکت مرزدانه ها و ت) پایان کروی شدن
۲۵	شکل ۲-۱۴- منحنی تغییرات میکرو کرنش و اندازه دانه فرعی برای نمونه برنجی بر حسب تعداد سیکل ARB با استفاده از روش ریت ولد
۲۶	شکل ۲-۱۵- تغییرات استحکام کششی و تغییر طول نمونه برنجی در سیکل های متفاوت ARB
۲۷	شکل ۲-۱۶- باندهای برشی صفحه عرضی برنج $70/30$ ARB شده بعد از الف) ۲ سیکل، ب) ۴ سیکل و پ) ۶ سیکل (فلش ها باندهای برشی را نشان می دهند)
۲۸	شکل ۲-۱۷- سختی مختلف نمونه برنجی بعد از سیکل های مختلف ARB
۲۹	شکل ۲-۱۸- طرح نمادین از چرخش غلتک های نورد.
۳۰	شکل ۲-۱۹- نقشه EBSD نمونه مس، از الف) نمونه اولیه، ب) نمونه آنیل شده نورد معمولی و پ) نمونه آنیل شده نورد متقطع
۳۱	شکل ۲-۲۰- توزیع زوایای جهت گیری مرزدانه های مشاهده شده در الف) نمونه اولیه، نمونه تبلور مجدد یافته بعد از ب) نورد معمولی و پ) نورد متقطع

شکل ۲-۲۱- تصویر قطبی معکوس ND نمونه اولیه و نمونه های نوردی، الف) نمونه اولیه، ب) نورد معمولی و پ) نورد متقطع ۳۲
شکل ۲-۲۲- الف) میکروسختی ویکرز و ب) تنش تسلیم و استحکام کششی نهایی بعد از نورد با روش های مختلف ۳۳
شکل ۲-۲۳- طرح نمادین از فرایند نورد متقطع که در آن نمونه می چرخد، الف) چرخش هر دو قطعه و ب) چرخش یک قطعه ۳۴
شکل ۲-۲۴- خواص مختلف تنش تسلیم، استحکام کششی و کرنش شکست در نمونه های آلومینیم ۱۰۵۰ نورد متقطع شده. محور کششی الف) موازی و ب) عرضی، نسبت به راستای نورد شده ۳۵
شکل ۲-۲۵- تصاویر TEM از آلومینیوم ۱۰۵۰ در موقعیت های مختلف. الف) سطح نورد شده صفحه بالایی (NT)، ب) سطح نورد شده صفحه پایینی (NB)، پ) سطح عمود بر جهت نورد (R)، ت) صفحه جانبی از ورق بالایی (TU) و ج) صفحه جانبی از ورق پایینی (TL) ۳۷
شکل ۲-۲۶- تصاویر TEM از سیکل ۶ آلومینیوم نورد متقطع شده. الف) سطح عمود بر راستای نورد و ب) سطح جانبی ۳۷
شکل ۲-۲۷- اندازه دانه مختلف به صورت تابعی از تعداد سیکل نورد تجمعی از مکان های مختلف نمونه آلومینیمی نورد تجمعی شده. الف) سطح بالایی لایه بالایی (NT)، ب) سطح پایینی از لایه پایینی (NB) و ج) مرکز لایه ها (NC) ۳۸
شکل ۲-۲۸- تصویر میکروسکوپ نوری از کامپوزیت آلومینیمی تولید شده به وسیله فرایند الف) ARB و ب) CRARB در ۸ سیکل ۳۹
شکل ۲-۲۹- نمودار تنش- کرنش مهندسی آلیاژ Al/8% B4C تولید شده به روش ARB و CRARB (پس از ۸ سیکل) و ماده اولیه (قبل از ARB) ۴۰
شکل ۲-۳۰- نقشه مرزدانه ای نمونه های مسی ARB شده با مسیر های مختلف تا ۸ سیکل ۴۱
شکل ۲-۳۱- شکل نمایشی از فرایند نورد تجمعی پیوندی با مسیر های A، BC و BA ۴۴
شکل ۲-۳۲- تصویر نمایشی از نمونه های آزمون کشش مورد استفاده در پژوهش حاضر ۴۶
شکل ۲-۳۳- تصویر میکروسکوپ نوری از ریز ساختار اولیه برنج ۴۸
شکل ۲-۳۴- تصاویر میکروسکوپ نوری از برنج ARB شده در مسیر A پس از (الف) ۱، (ب) ۲، (پ) ۳، (ت) ۴ و (ث) ۵ سیکل ۵۰
شکل ۲-۳۵- تصاویر میکروسکوپ نوری از برنج ARB شده در مسیر B شده در مسیر A پس از (الف) ۱، (ب) ۲، (پ) ۳، (ت) ۴ و (ث) ۵ سیکل ۵۱
شکل ۲-۳۶- تصاویر میکروسکوپ نوری از برنج ARB شده در مسیر C پس از (الف) ۱، (ب) ۲، (پ) ۳، (ت) ۴ و (ث) ۵ سیکل ۵۲
شکل ۲-۳۷- تصاویر میکروسکوپ نوری از برنج ARB شده در مسیر C پس از (الف) ۱، (ب) ۲، (پ) ۳، (ت) ۴ و (ث) ۵ سیکل ۵۳
شکل ۲-۳۸- میانگین داده های حاصل از آنالیز تصویر آخرین سطوح جدايش ۵۶
شکل ۲-۳۹- منحنی های تنش- کرنش مهندسی برای نمونه های برنج ۶۰/۴۰ در سیکل های مختلف مسیر A ۵۷
شکل ۲-۴۰- منحنی های تنش- کرنش مهندسی برای نمونه های برنج ۶۰/۴۰ در سیکل های مختلف مسیر BA ۵۷

شکل ۱۳-۴- منحنی های تنش-کرنش مهندسی برای نمونه های برنج ۶۰/۴۰ در سیکل های مختلف مسیر C	۵۸
شکل ۱۴-۴- منحنی های تنش-کرنش مهندسی برای نمونه های برنج ۶۰/۴۰ در سیکل های مختلف مسیر C.	۵۸
شکل ۱۵-۴- تغییرات استحکام کششی و ازدیاد طول در بر حسب سیکل های ARB در مسیر های مختلف.	۶۰
شکل ۱۶-۴- طرح نمادین از توزیع کرنش برشی در سیکل های مختلف مسیر A.	۶۳
شکل ۱۷-۴- طرح نمادین از توزیع کرنش برشی در سیکل های مختلف مسیر A، الف) نمایش توزیع کرنش برشی در سیکل ۵، ب) توزیع کرنش برشی در صفحه ND-RD نسبت به جهت نورد اولین سیکل، پ) توزیع کرنش برشی در صفحه ND-TD نسبت به جهت نورد اولین سیکل.	۶۴
شکل ۱۸-۴- طرح نمادین از توزیع کرنش برشی در سیکل های مختلف مسیر C، الف) نمایش توزیع کرنش برشی در سیکل ۵، ب) توزیع کرنش برشی در صفحه ND-RD نسبت به جهت نورد اولین سیکل، پ) توزیع کرنش برشی در صفحه ND-TD نسبت به جهت نورد اولین سیکل.	۶۵
شکل ۱۹-۴- طرح نمادین از توزیع کرنش برشی در سیکل های مختلف مسیر C.	۶۶
شکل ۲۰-۴- تغییرات سختی در صفحه RD-TD با افزایش تعداد سیکل ARB در مسیر های مختلف.	۶۷
شکل ۲۱-۴- توزیع ریز سختی در صفحه ND-RD برای نمونه های اولیه، ۲، ۳ و ۵ سیکل ARB شده در مسیر های A و C.	۶۷
شکل ۲۲-۴- توزیع ریز سختی در صفحه ND-RD برای نمونه های اولیه، ۳، ۴ و ۵ سیکل ARB شده در مسیر های B _A و B _C	۶۸
شکل ۲۳-۴- منحنی تغییرات میکرو کرنش بر حسب تعداد سیکل در مسیر های مختلف.	۷۰
شکل ۲۴-۴- منحنی تغییرات اندازه دانه فرعی بر حسب تعداد سیکل در مسیر های مختلف.	۷۱
شکل ۲۵-۴- منحنی تغییرات متوسط چگالی نابجایی بر حسب تعداد سیکل در مسیر های مختلف.	۷۲
شکل ۲۶-۴- تصاویر سطوح شکست سیکل های ۲ و ۵ در مسیر های مختلف.	۷۳
شکل ۲۷-۴- تصویر سطح شکست اطراف فصل مشترک سیکل ۵ از مسیر A.	۷۴
شکل ۲۸-۴- تصویر سطح شکست اطراف فصل مشترک سیکل ۵ از مسیر B _A .	۷۵
شکل ۲۹-۴- تصویر سطح شکست اطراف فصل مشترک سیکل ۳ از مسیر C.	۷۶
شکل ۳۰-۴- تصویر سطح شکست اطراف فصل مشترک سیکل ۳ از مسیر C.	۷۶
شکل ۳۱-۴- نسبت شکست برشی به شکست دیمپلی رخ داده در سطح نمونه های شکست با افزایش سیکل در مسیر های مختلف.	۷۷

فهرست جداول

<u>صفحه</u>	<u>جدول</u>
۶	جدول ۲-۱- خلاصه‌ای از عمدۀ ترین فرایندهای SPD
۱۱	جدول ۲-۲- تغییرات هندسی مواد در حین ARB
۱۸	جدول ۲-۳- تغییرات ریزساختاری و خواص مکانیکی برخی از آلیاژهای ARB شده
۴۳	جدول ۳-۱- ترکیب شیمیایی برنج مورد استفاده در پژوهش حاضر (درصد وزنی)
۴۵	جدول ۳-۲- تصویر نمادین از نحوه چرخش ورق‌ها در مسیرهای مختلف
۴۶	جدول ۳-۳- خلاصه‌ای از کارهای صورت گرفته در مسیرهای مختلف.

چکیده

در پژوهش حاضر تاثیر مسیرهای کرنش در فرایند نورد تجمعی پیوندی (ARB) بر خواص مکانیکی و ریزاساختاری نوارهای برنج $60/40$ موردن بررسی قرار گرفت. بدین منظور از نورد تجمعی پیوندی مستقیم (مسیر A) و همچنین نورد تجمعی پیوندی با زاویه‌های چرخش 90° درجه در جهت پاد ساعتگرد (مسیر B_C)، $\pm 90^\circ$ (مسیر B_A) و 180° درجه (مسیر C) استفاده شد. در فرایند نورد تجمعی پیوندی با مسیر A نمونه‌ها در سیکل دوم چرخانده نشد در حالی که در مسیرهای B_C و B_A و C نمونه‌ها پس از نورد در سیکل اول به ترتیب 40° درجه در جهت پاد ساعتگرد، $\pm 90^\circ$ و 180° درجه حول محور عمود بر جهت نورد چرخانده شد. جهت انجام این پژوهش از نوارهای برنج $60/40$ ضخامت ۱ میلی‌متر و در ابعاد 6×10 سانتی‌متر برای مسیرهای A و C و 6×6 سانتی‌متر برای مسیرهای B_A و B_C استفاده گردید. فرایند نورد تجمعی پیوندی با مسیرهای مختلف تا ۵ سیکل (کرنش معادل 40°) روی ورق‌های برنجی با موقتی انجام شد. به منظور بررسی شرایط پیوندهای ایجاد شده در طی فرایند نورد تجمعی پیوندی از میکروسکوپ نوری استفاده شد. نتایج نشان داد که در مسیرهای A و C با افزایش تعداد سیکل، پیوندهای ایجاد شده در سیکل‌های قبل بهبود یافته‌است ولی در مسیرهای B_A و B_C ، پیوندهای ایجاد شده در فصل مشترک عدم چسبندگی بیشتری را نسبت به دو مسیر قبل نشان داد. به منظور بررسی خواص مکانیکی ورق‌های نورد تجمعی شده با مسیرهای مختلف از آزمون کشش تک محوری و سختی‌سنجی استفاده شد. نتایج نشان داد که استحکام کششی و سختی در تمامی مسیرها تا سه برابر نمونه اولیه افزایش یافت. همچنین برای درک بهتر کرنش برشی اعمالی، این کرنش برشی شیوه‌سازی شده و برای هر چهار مسیر ارائه و با هم مقایسه شده است. نتایج حاصل از شیوه‌سازی کرنش‌های برشی نشان داد که کرنش‌های برشی بیشترین مقدار خود را زمانی دارا هستند که مسیر کرنش در حین فرایند تغییر نکند. علاوه بر این، اندازه دانه‌های فرعی ایجاد شده، چگالی نایابی‌ها و میکروکرنش در ورق‌های ARB شده با آنالیز داده‌های پراش پرتوایکس و به کارگیری روش ریت‌ولد در هر مسیر تخمین و با هم مقایسه شد. نتایج نشان داد که اندازه دانه فرعی در هر مسیر به طور متوسط بین $22-32\text{ nm}$ بود. بررسی سطوح شکست نمونه‌های نورد تجمعی شده در مسیرهای مختلف پس از آزمون کشش با میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام گرفت و مشخص شد که شکست در ورق‌های تولید شده در هر چهار مسیر دارای شکست نرم با مکانیزم دیمپل‌های برشی است.

کلمات کلیدی: تغییرشکل پلاستیک شدید، برنج $60/40$ تک‌فاز، استحکام کششی، کرنش برشی

فصل اول

مقدمه

مواد با دانه‌های فوق ریز که متوسط اندازه دانه آن‌ها کمتر از $1\text{ }\mu\text{m}$ می‌باشد، خواص مکانیکی بسیار خوبی را از خود نشان می‌دهند. اما برای مصارف عملی نیازمند استفاده از مواد حجمی^۱ است. تغییر شکل پلاستیک شدید یکی از بهترین راه‌ها برای دستیابی به مواد حجمی و ریزدانه کمتر از میکرومتر است. قبل از استفاده از فرایندهای تغییر شکل شدید، ریز کردن دانه‌ها توسط نورد معمولی و آنلیل صورت می‌گرفت که منجر به تبلور مجدد و رشد دانه می‌شد. به کار گیری این نوع روش‌ها نیازمند تجهیزات و علم بسیاری است که استفاده از این روش را دشوار کرده است. کمترین اندازه دانه به دست آمده با استفاده از مسیر تبلور مجدد و رشد دانه حدود $10\text{ }\mu\text{m}$ گزارش شده است. بیشترین کاهش ضخامت در نورد معمولی که در صنعت انجام می‌گیرد حدود $60\text{--}80$ درصد بوده است که بر اساس کرنش حقیقی فون میسنس^۲ $1/86\text{--}1/106$ است؛ این در حالی است که در فرایندهای تغییر شکل پلاستیک شدید، کرنش پلاستیک بالاتر از $4/0$ به مواد اعمال می‌شود. این کرنش بسیار شدید منجر به ایجاد ریز ساختار فوق ریزدانه در مواد می‌گردد. ویژگی منحصر به فرد تغییر شکل پلاستیک شدید، ثابت ماندن ابعاد نمونه در حین فرایند است که در نتیجه آن می‌توان کرنش‌های بسیار بالایی را به ماده اعمال کرد.

برخی از روش‌های تغییر شکل پلاستیک شدید عبارتند از فشار تحت کanal زاویه‌ای با مقطع یکسان (ECAP)،^۳ پیچش تحت فشار بالا (HPT)،^۴ فرایند برش پیوسته نوار محبوس شده (CCSS)،^۵ فرایند اکستروژن و فشار سیکلی (CEC)،^۶ فرایند مواج و صاف کردن مکرر (RCS)،^۷ اکستروژن هیدررواستاتیکی (HE)^۸ و فورج چند

¹ Bulk

² Equal channel angular pressing

³ High pressure torsion

⁴ Continuous confined shearing

⁵ Cyclic extrusion compression

⁶ Repetitive corrugation and straightening

⁷ Hydrostatic extrusion

محوری^۱(MDF) را می‌توان نام برد که می‌توانند کرنش‌های پلاستیک شدیدی را به مواد وارد کنند و ساختارهای ریزدانه تولید کنند. این روش‌ها معمولاً دارای تجهیزات سنگین و گران‌قیمتی هستند. در سال ۱۹۹۸ با ابداع روش جدیدی به نام نورد تجمعی-پیوندی (ARB)^۲، فرایندی جدید با اعمال کرنش بالا و روشی ساده مطرح شد. در این روش دو سطح یکسان از ورق چربی‌زدایی و برسکاری شده سپس روی هم قرار می‌گیرند و طی یک سیکل نورد با اعمال کرنش ۵۰٪ ضخامتی همانند ورق‌های اولیه و طولی دو برابر طول ورق‌های اولیه را به دست می‌آورند. با نصف کردن ورق به دست آمده و تکرار فرایند می‌توان کرنش‌های بالایی را در نمونه ایجاد کرد. از آنجایی که نورد کردن فرایند ساده‌ای است و فقط نیاز به دستگاه نورد دارد لذا این روش به دلیل صرفه اقتصادی و رایج بودن به سرعت مورد توجه محققین قرار گرفت. محققین آلیاژهای بسیاری را با انرژی نقص چیدن بالا مورد مطالعه قرار دادند و ریزساختارهایی با ابعاد نانومتری را به دست آورند.

با توجه به اینکه انرژی نقص چیدن فاکتور بسیار مهمی در فرایند تغییرشکل پلاستیک محسوب می‌گردد و روی خواص مکانیکی و ریزساختاری مواد موثر است و با توجه به این موضوع که تغییرشکل پلاستیک متفاوتی در مواد با انرژی نقص چیدن پایین رخ می‌دهد، بنابراین شناخت رفتار مواد با انرژی نقص چیدن پایین مثل مس و برنج حائز اهمیت است. بررسی تاثیر نورد تجمعی و مقاطع روی آلیاژهایی با انرژی نقص چیدن پایین مثل برنج ۶۰/۴۰ به دلیل رفتار متفاوت این مواد در مقابل تغییرشکل پلاستیک ضروری به نظر می‌رسد. این آلیاژ با دارا بودن خواص مطلوب از جمله قابلیت شکل‌پذیری بالا، مقاومت نسبتاً بالا در مقابل خوردگی و خاصیت منحصر به فرد میکروب‌زدایی آن، استفاده از این آلیاژ را در محیط‌های پاکیزه مورد توجه زیادی قرار داده است. با تغییر خواص مکانیکی این آلیاژ می‌توان دامنه استفاده از آن را وسیع تر کرد.

در پژوهش حاضر، با تغییر مسیر کرنش در حین فرایند نورد، مطالعه‌ای در زمینه تاثیرات این تغییر کرنش بر مشخصه‌هایی، خواص مکانیکی و رفتار شکست برنج ۶۰/۴۰ صورت گرفته است. بر این اساس، در فصل دوم، مفاهیم علمی در فرایند صورت گرفته و تغییر خواص ناشی از این فرایند و در فصل سوم، مواد و روش پژوهش مورد استفاده ذکر شده است. در فصل چهارم، به تفصیل به بررسی تاثیر مسیر کرنش بر تحولات ریزساختاری، خواص مکانیکی و رفتار شکست نمونه‌های تولید شده با مسیرهای متفاوت کرنشی پرداخته شده است. در انتها نیز در فصل پنجم، نتایج حاصل از این پژوهش ارائه گردیده است.

¹ Multi-directional forging

² Accumulative roll-bonding

فصل دوم

مروری بر مطالب

۱-۲ تغییرشکل پلاستیک شدید

ریز کردن دانه‌ها وابسته به راهی اقتصادی برای بھبود خواص مکانیکی ساختار مواد است. از آنجایی که کاهش اندازه دانه مواد فلزی زیر $5\text{ }\mu\text{m}$ توسط یک فرایند کار سرد معمولی و فرایند تبلور مجدد کار سختی است، بنابراین استفاده از روش‌هایی مثل بازپخت نانوپودرها، آلیاژسازی مکانیکی (MM)^۱ و تبلور مجدد یک ماده آمورف جامد گسترش یافت تا موادی ریزدانه با دانه‌هایی در مقیاس نانومتری تولید شود. به هر حال، هر یک از این روش‌ها به سختی می‌توانند مواد ریزدانه حجمی و بدون عیب تولید کنند [۱]. اخیراً برای ریزدانه کردن از فرایندهای منحصر به فرد اعمال کرنش شدید برای ریزدانه کردن مواد فلزی با متوسط اندازه دانه زیر $1\text{ }\mu\text{m}$ مثل فرایند پیچش تحت فشار بالا، فرایند فشار تحت کاتال زاویه‌ای با مقطع یکسان و آلیاژسازی مکانیکی برای پودرهای فلزی استفاده می‌شود. این روش‌ها برای تولید مواد با متوسط اندازه دانه زیر میکرومتر هستند اما مشکل این روش‌ها این است که توانایی کافی برای تولید مواد حجمی را ندارند [۲]. نمونه‌های تولید شده در این روش را حجمی می‌گویند چرا که در هر راستا بیش از ۱۰۰۰ دانه تولید می‌کنند. به این مواد در ابتدا به دلیل اندازه دانه زیر $1\text{ }\mu\text{m}$ و جدایش دانه‌های آن‌ها با مرزدانه‌های بزرگ‌گز زاویه، مواد فوق‌ریزدانه گفته می‌شد که پس از انجام آزمایش پراش پرتو ایکس مشخص شد که اندازه دانه آن‌ها در حدود $40\text{--}50\text{ nm}$ است و از آن پس به این مواد، مواد نانوساختار حجمی گفته می‌شود [۳].

توجه به فرایندهای تولید مواد حجمی فوق‌ریزدانه و کاربرد آن‌ها در دهه گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است. روش‌های تغییرشکل پلاستیک شدید (SPD^۲، اشاره به روش‌های مختلف شکل‌دهی فلز دارد که ممکن است کرنش بسیار بالایی را به مواد اعمال کند تا منجر به اصلاح استثنایی دانه‌ها گردد. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد

¹ Mechanical milling

² Severe plastic deformation

در فرایندهای SPD اعمال کرنش بسیار شدید بدون تغییر در ابعاد کلی نمونه است. از دیگر ویژگی‌های آن این است که شکل، وابسته به هندسه ابزار مخصوص به کار رفته، از جریان یافتن ماده جلوگیری می‌کند و در نتیجه باعث تولید فشار هیدرواستاتیک قابل توجهی می‌گردد. حضور این فشار هیدرواستاتیک برای دستیابی به کرنش‌های بالا و ایجاد چگالی بالایی از نقص در شبکه، برای اصلاح اندازه دانه‌ها ضروری است. اصل فرایند SPD که همان حفظ منطقی ابعاد نمونه است در فرایندهایی مثل پیچش تحت فشار بالا، اکستروژن دومحوری و فورج چندمحوری نشان داده شده است. اما فرایندهای SPD دیگری مثل کشش و فشار تک محوری، اکستروژن تک محوری، نورد و کشش را با اینکه کرنش پسیار شدیدی روی قطعه اعمال می‌کنند، مستثنی می‌کنند. استفاده از روش‌های SPD اجازه تولید نسبتاً آسان مواد فوق‌ریزدانه حجمی را با تزدیک به ۱۰۰۰ دانه در هر جهت بدون تغییر حجم می‌دهد. مواد فوق‌ریزدانه تولید شده با این روش، دارای دانه‌هایی با ساختارهای فرعی میکرومتری است و به طور کلی، نانو مواد SPD تشکیل می‌دهند. تکنیک‌های متعددی برای فرایند SPD در حال حاضر در دسترس است. روش‌های عمده که در حال حاضر برای ساخت مواد فوق‌ریزدانه مورد استفاده قرار می‌گیرد عبارتند از ARB، ECAP، MDF، HPT، RCS، CEC.^[۳]

هدف اصلی فرایندهای SPD، تولید قطعات استحکام بالا و سبک وزن و سازگار با محیط زیست است. در فرایندهای شکل دهی معمولی مثل نورد، آهنگری و اکستروژن تحمیل کرنش پلاستیک به ماده معمولاً کمتر از ۲۰٪ است. وقتی چند پاس نورد، کشش و اکستروژن برای کرنش بیشتر از ۲۰٪ انجام می‌گیرد، ضخامت و قطر ماده آنقدر کم می‌شود که برای قطعات ساختاری قابل استفاده نیست. بسیاری از فرایندهای SPD به دلیل تحمیل کرنش زیاد روی مواد حجمی، بدون تغییرات ابعادی گسترش یافتند.^[۳]

یکی از روش‌هایی که می‌تواند برای تولید پیوسته مواد حجمی به کار رود، روش ARB است که می‌توان با استفاده از این روش به متوسط اندازه دانه زیر $1\text{ }\mu\text{m}$ ^۱ دست یافت.^[۲] فرایند ARB نیز از روش‌های تغییرشکل پلاستیک شدید است. در این فرایند مقدار زیادی از کرنش بدون تغییر ابعاد در ورق باقی می‌ماند و ساختار ورق را به طور قابل توجهی ریز می‌گرداند. مواد ARB شده دارای تنفس تسیلیم و تنفس کششی بالایی هستند اما میزان تغییر طول و توانایی کرنش سختی پایینی دارند. محدودیت انعطاف‌پذیری کششی، گستردگی استفاده از مواد و ساختار آن‌ها را محدود می‌کند. انعطاف‌پذیری ضعیف آن‌ها معمولاً به عدم تعادل مرزدانه‌های ریزساختار و انرژی بالای ذخیره شده درونی که منجر به تغییرشکل پلاستیک شدید می‌گردد، نسبت داده می‌شود.^[۱]



شكل ساختار در مواد تغییرشکل شدید یافته معمولاً ریزساختاری‌های سلولی شکل با مرزهای کم زاویه (LAGB)^۱ است و تفاوت آن‌ها با مواد نانوساختار تولید شده به روش SPD این است که ساختارهای نانو SPD دارای ساختار فوق‌ریزدانه، با دانه‌هایی با مرزهای زاویه بزرگ (HAGB)^۲ هستند.^[۴]

عملده‌ترین فرایندهای SPD در جدول ۱-۲ خلاصه شده است که شکل نمادین فرایند و کرنش پلاستیک قابل دسترس را نشان می‌دهد. فرایندهای ARB، ECAP و HPT به خوبی برای تولید مواد فوق‌ریزدانه مورد بررسی قرار گرفتند. مشخص شده است که مواد تولید شده با این روش‌ها دارای متوسط اندازه دانه زیر $1\text{ }\mu\text{m}$ ^۱ با مرزهایی که بیشتر آن‌ها بزرگ‌تر زاویه‌اند، هستند.

^۱ Low-angle grain boundaries

^۲ High-angle grain boundaries

جدول ۲-۱- خلاصه‌ای از عمدۀ ترین فرایندهای SPD [۵]

نام فرایند	شکل نمادین	کرنش حاصل از فرایند
ECAP		$\varepsilon = n \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{Cot}\varphi$ تعداد سیکل = n
HPT		$\varepsilon = \frac{\gamma(r)}{\sqrt{3}}, \gamma(r) = n \frac{2\pi r}{t}$ تعداد سیکل = n فاصله تا مرکز دیسک = r ضخامت دیسک = t


فرایند ARB در قسمت‌های بعدی به طور کامل توضیح داده خواهد شد، بنابراین در ادامه اشاره کوتاهی به فرایندهای مهم دیگر مثل ECAP و HPT خواهد شد.

۲-۱-۱- فرایند فشار تحت کانال زاویه‌ای با مقطع یکسان (ECAP)

یکی از گسترده‌ترین روش‌های تغییر شکل پلاستیک شدید است که شکل نمادینی از آن در جدول ۲-۱ نشان داده شده است. در این فرایند ماده تحت فشار از درون یک قالب زاویه‌دار عبور می‌کند که به دلیل تغییر مسیر حرکت، چار کرنش بر شی شدید می‌گردد. در این فرایند به دلیل اینکه ابعاد نمونه در هر پاس تغییر نمی‌کند، برای رسیدن به کرنش‌های بیشتر اعمال فشار بارها انجام می‌گیرد [۴]. میدان‌های تنش فشاری هیدرواستاتیک در این فرایند یک مزیت مهم است که مانع از شکست مواد می‌گردد [۶]. ابعاد قطعات به کار رفته در این فرایند کوچک است؛ با این حال این فرایند قابلیت تولید مواد حجمی را دارد. ولی به دلیل پیوسته نبودن محصولات، تک باری^۱ محسوب می‌شوند [۳]. در این روش، کرنش‌های متفاوتی را می‌توان روی نمونه‌ها اعمال کرد. با توجه به جدول بالا، این کرنش‌ها می‌توانند از طریق متفاوت بودن زاویه قالب و یا چرخش نمونه بین هر پاس اعمال گردد. شکل ۲-۱-۲ چرخش نمونه با مسیرهای مختلف را بین هر پاس نشان می‌دهد. در مسیر A، نمونه بدون چرخش در بین پاس در قالب قرار گرفته و کرنش بر آن اعمال می‌گردد. در مسیر B و C، نمونه بین هر پاس به ترتیب ۹۰ و ۱۸۰ درجه مطابق شکل چرخیده می‌شوند [۷]. البته لازم به ذکر است که مسیرهای مختلفی تحت عنوان B₃₀ (چرخش ۳۰ درجه نمونه بین هر پاس)، B₄₅ (چرخش ۴۵ درجه‌ای نمونه بین هر پاس)، B₆₀ (چرخش ۶۰ درجه‌ای نمونه بین هر پاس)، B_C (چرخش

¹Batch


۹۰ درجه‌ای نمونه بین هر پاس در جهت ساعتگرد)، B_A (چرخش ۹۰ درجه‌ای متناوب نمونه بین هر پاس در جهت ساعتگرد و پادساعتگرد) [۶و ۹]، برای فرایند ECAP گزارش شده است. در این فرایند خواص نمونه‌های چرخیده شده بستگی زیادی به نحوه چرخش و زاویه آن دارد. سلیمان‌فرد و همکارانش [۶و ۱۰] میله‌ی مسی را در فرایند ECAP با زاویه قالب ۱۲۰ درجه در مسیرهای مختلف A ، B_{30} ، B_{45} و B_C برای ۲۰ پاس در هر مسیر انجام دادند. شکل ۲-۲ تصاویر پراش الکترونی برگشتی (EBSD)^۱ از ریزساختار برنج شده در مسیرهای A ، B_{30} ، B_{45} ، B_C و B_{60} را نشان می‌دهد. همانطور که از تصاویر پیداست، مسیر کرنش روی نمونه B_{45} بیشترین تاثیر را گذاشته و باعث ریز شدن دانه‌ها شده است. اما در مسیر B_C و A کمترین تاثیر را روی اندازه دانه‌ها گذاشته است. بنابراین مسیر کرنش اعمالی در یک فرایند ثابت تایر زیادی را روی اندازه دانه می‌گذارد آن‌ها نشان دادند که با توجه به قطر دانه‌ها، اصلاح اندازه دانه در مسیرهای مختلف متفاوت است ($B_{45} > B_{60} > B_C > A$). همچنین در مسیرهای مختلف با پارامترهای ریزساختاری متفاوتی از جمله اندازه دانه، ماده رفتار متفاوتی را دارد. برای مثال، آن‌ها نشان دادند که در مسیر B_{60} دانه‌های هم محوری وجود دارد در حالی که در مسیر B_C ریزساختار شامل دانه‌های کشیده شده است.



شکل ۲-۲- مسیرهای A، B و C در فرایند ECAP [۷]

^۱ Electron backscatter diffraction

۸



شکل ۲-۲- نقشه EBSD مشاهده شده از راستای طولی نمونه های مس شده بعد از ۲۰ پاس در پنج مسیر مختلف، (الف) مسیر A
ب) مسیر B_{30} ، پ) مسیر B_{45} ، ت) مسیر B_{60} و ث) مسیر B_C .