



دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده مهندسی مواد

مدل سازی عددی فرایند سرد کردن پیوسته فولادها به منظور پیش‌بینی ریزساختار و خواص مکانیکی

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد، گرایش شناسایی و انتخاب مواد

محسن اشرافی کاکخی

اساتید راهنما
دکتر احمد کرمانپور
دکتر محمدعلی گلعدار

مَنْ عَلِمَنِي حَرْفًا فَقَدْ صَبَرَنِي عَبْدًا

با سپاس فراوان از اساتید گرامی

جناب آقای دکتر گلزار و جناب آقای دکتر کرمانپور

کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات،
ابتكارات و نوآوری‌های ناشی از تحقیق موضوع
این پایان‌نامه متعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان است.

تقدیم به او که خواهد آمد ...
و به پدر دلسوز و مادر فداکارم

فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
هشت	فهرست مطالب
۱	چکیده
۲	فصل اول: مقدمه
۷	فصل دوم: دگرگونی‌های فازی در فولادها
۷	۱-۱ مقدمه
۸	۲-۲ دگرگونی یوتکتوئیدی
۹	۳-۲ ساختار پرلیت
۱۰	۴-۲ تشکیل پرلیت
۱۱	۵-۲ اثر دما بر دگرگونی پرلیتی
۱۶	۶-۲ تشکیل پرلیت در فولادهای حاوی عناصر آلیاژی
۱۷	۷-۲ فازهای پرویوتکتوئید
۱۷	۸-۲ تشکیل فازهای پرویوتکتوئید
۱۹	۹-۲ مارتزیت و دگرگونی مارتزیتی
۱۹	۱۰-۲ سینتیک تشکیل مارتزیت
۲۰	۱۱-۲ بینیت و دگرگونی بینیتی
۲۲	فصل سوم: مدل‌سازی عددی دگرگونی‌های فازی در فولادها
۲۲	۱-۳ مقدمه
۲۳	۲-۳ معادله سینتیکی دگرگونی همدم A JMA
۲۴	۳-۳ قانون جمع‌پذیری
۲۶	۴-۳ خواص ریاضی قانون جمع‌پذیری
۲۷	۵-۳ معیارها و شرایط برقراری قانون جمع‌پذیری
۲۹	۶-۳ معادلات حاکم بر دگرگونی‌های غیرنفوذی
۳۱	فصل چهارم: فرایند کوئنچ و عوامل مؤثر بر آن
۳۱	۱-۴ مقدمه
۳۱	۲-۴ محیط‌های سردکننده
۳۱	۱-۲-۴ هوا

۳۳ ۲-۲-۴ روغن‌های کوئچ
۳۴ ۴-۳-۲ آب
۳۵ ۴-۴ اندازه‌گیری و ارزیابی قدرت سردکنندگی محیط
۳۶ ۴-۳-۱ عدد گرامسمن
۳۷ ۴-۴ تحلیل منحنی سرد شدن
۳۷ ۴-۳-۴ روش‌های آزمایش منحنی سرد شدن
۳۸ ۴-۴ روش‌های تخمین ضریب انتقال حرارت
۴۱ ۴-۴-۵ رفتار ترشوندگی و کوئچ غیر یکنواخت
۴۲ ۴-۴-۶ بررسی سینماتیک تر شدن
۴۴ ۴-۴ اثر متغیرهای فرایند بر رفتار سرد شدن و انتقال حرارت
۴۴ ۴-۴-۱ اثر انتخاب محیط سرد کننده
۴۶ ۴-۴-۲ اثر دمای محیط سرد کننده
۴۷ ۴-۴-۳ اثر هم زدن
۴۹ ۴-۴-۴ اثر شرایط سطحی
۵۲ ۴-۴-۵ اثرات هندسه
۵۴ ۴-۴-۶ اثرات ماده
۵۶	فصل پنجم: مواد و روش‌ها
۵۶ ۵-۱ مقدمه
۵۸ ۵-۲ مواد
۵۸ ۵-۲-۱ فولاد AISI 1045
۵۸ ۵-۲-۲ فولاد AISI 4140
۵۹ ۵-۳ روش‌های آزمایشگاهی
۶۳ ۵-۴ روش‌های عددی
۶۴ ۵-۴-۱ روش اجزاء محدود
۶۵ ۵-۴-۲ مدل انتقال حرارت
۶۵ ۵-۴-۳ خواص ترموفیزیکی
۶۷ ۵-۴-۴ شرایط مرزی
۷۰ ۵-۵ مدل دگرگونی فازی
۷۰ ۵-۵-۱ دگرگونی‌های نفوذی
۷۲ ۵-۵-۲ دگرگونی‌های غیرنفوذی
۷۲ ۵-۵-۳ تعیین کسر نهایی فازها
۷۳ ۵-۶ مدل سختی
۷۵	فصل ششم: نتایج و بحث
۷۵ ۶-۱ مقدمه

۷۶ ۲-۶ ارزیابی شدت سردکنندگی محیط‌های سردکننده
۷۶ ۶-۱ روش ظرفیت حرارتی فشرده
۸۱ ۶-۲-۲ روش حل معکوس
۸۶ ۶-۳ شیوه‌سازی فرایند سرد کردن پیوسته فولاد ساده کربنی AISI 1045
۸۶ ۶-۳-۱ استوانه به قطر ۲۵ میلیمتر (CP1)
۹۳ ۶-۳-۲ استوانه به قطر ۵۰ میلیمتر (CP2)
۱۰۱ ۶-۳-۳ استوانه به قطر ۷۵ میلیمتر (CP3)
۱۰۵ ۶-۴ چرخ‌دنده (GP)
۱۱۱ ۶-۴-۱ نمونه جامینی
۱۱۱ ۶-۴-۲ چرخ‌دنده
۱۲۲ فصل هفتم: جمع‌بندی و پیشنهادات
۱۲۲ ۷-۱ جمع‌بندی
۱۲۵ ۷-۲ پیشنهادات
۱۲۶ مراجع

چکیده

در این تحقیق، یک مدل عددی جهت شبیه‌سازی فرایند سرد کردن پیوسته فولادها توسعه داده شده است. مدل توسعه داده شده، برای شبیه‌سازی فرایند سرد شدن فولاد ساده کربنی AISI 1045 و فولاد کم آلیاز AISI 4140 بکار گرفته شد. برای فولاد AISI 1045، مدل سازی بر روی استوانه‌هایی به قطر ۲۵، ۵۰ و ۷۵ میلیمتر و با نسبت طول به قطر ۲ و نیز بر روی قطعات مکانیکی به شکل چرخدنده انجام شد. فرایند سرد شدن فولاد AISI 4140 هین آزمایش جامینی و نیز حین کوئنچ قطعاتی به شکل چرخدنده شبیه‌سازی شد. در فرایند کوئنچ هر دو نوع فولاد ذکر شده، دو نوع محیط سرد کننده شامل آب و روغن مد نظر قرار گرفت. جهت محاسبه ضرایب انتقال حرارت حین کوئنچ در این دو محیط، پرابهایی از جنس فولاد زنگ‌زن ۳۰۴ ساخته شد و شرایط انتقال حرارت بصورت تابعی از دمای سطح توسط روش‌های مختلف محاسبه شد. جهت افزایش دقت محاسبات، خواص ترموفیزیکی فولاد به صورت متغیر با دما و نوع فازها در نظر گرفته شد. همچنین اثر گرمای نهان آزاد شده در اثر دگرگونی‌های فازی در مدل توسعه یافته لحاظ شد. جهت مدل‌سازی دگرگونی‌های فازی نفوذی از معادله JMA به همراه قانون جمع‌پذیری استفاده شد. همچنین روش نوینی برای محاسبه کسر حجمی حقیقی فازها در فولادهای غیریوتکنوتیدی ارائه شد. به منظور مدل‌سازی سیستمک استحاله مارتنزی در فولاد کربنی AISI 1045 از مدل کوینستین و ماربرگ و برای فولاد کم آلیاز AISI 4140 از یک مدل جدید که برای فولادهای کم آلیاز توسعه پیدا کرده، استفاده شد. همچنین جهت پیش‌بینی سختی در نقاط مختلف نمونه‌ها از مدل تجربی مینیر استفاده شد. اعتبارسنجی و بررسی کارایی مدل با انجام آزمایش‌های تجربی بر روی نمونه‌های ذکر شده اجرا گردید. تاریخچه دمایی نمونه‌ها حین کوئنچ ثبت شد و آزمونهای متالوگرافی و سختی‌سنجی بر روی مقاطع برش خورده نمونه‌ها انجام شد. مقایسه نتایج حاصل از شبیه‌سازی با نتایج آزمایش‌های تجربی، کارایی و دقت مدل را تأیید کرد. با استفاده از مدل حرارتی- ساختاری توسعه یافته می‌توان ریزساختار و خواص مکانیکی قطعات فولادی را پس از سیکل‌های مختلف سرد کردن پیوسته پیش‌بینی نمود و با تغییر متغیرهای فرایند، با صرف کمترین هزینه، خواص بهینه را بدست آورد.

کلمات کلیدی: فولاد، دگرگونی فازی، سرد کردن پیوسته، کوئنچ، شبیه‌سازی عددی

فصل اول

مقدمه

امروزه کاربرد گسترده فولادها در صنعت، بیش از آنکه به دلیل فراوانی عنصر آهن در طبیعت باشد، به خاطر ارائه طیف وسیعی از خواص و سهولت تغییر آنها در این دامنه وسیع می‌باشد. عملیات حرارتی از یک سو به عنوان روشی کم‌هزینه و آسان جهت تغییر و تنظیم خواص مکانیکی فولادها از مدت‌ها قبل مورد توجه و کاربرد بوده و از طرف دیگر به خاطر کثرت عوامل مؤثر بر آن و پیچیده بودن نقش این عوامل در نتیجه نهایی عملیات، موضوعی مهم جهت پژوهش و تحقیق بوده است. عملیات حرارتی یکی از مراحل ضروری در طول تولید محصولات فولادی است و چگونگی انجام یک فرایند عملیات حرارتی نه تنها کیفیت و کارایی قطعه، بلکه هزینه‌های تولید را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. با انتخاب صحیح ترکیب شیمیایی و ساختار متالورژیکی یک قطعه، خواص مکانیکی مانند: سختی، استحکام و چفرمگی قابل کنترل می‌باشند. با این حال، صرف نظر از اثرات مطلوب، ممکن است عملیات حرارتی اثرات ناخوشایندی نیز در پی داشته باشد، مانند: اعوجاج قطعه، ترک خوردن، استحکام کم، کمبود چفرمگی و عمق ناکافی سختی. بنابراین عملیات حرارتی بایستی در حین طراحی نیز مد نظر قرار گیرد. عموماً طراحان قطعات و کاربران عملیات حرارتی به دنبال اهداف زیر هستند: امکان انجام فرایند، مقاومت بالای سطوح تماس در برابر سایش، سازگاری ریزساختار بنایازهای کاری، توزیع مناسب تنشهای پسماند و حداقل اعوجاج.


امروزه کدهای شیوه‌سازی عددی در زمینه‌های مختلف مهندسی متالورژی و مواد با سرعت زیادی در حال توسعه و تکمیل می‌باشند، طوری که فرایندهای پیچیده‌ای همچون تشکیل ساختار میکروسکوپی قطعات که تا پیش از این غیر قابل محاسبه و تخمین تصور می‌شد نیز به تدریج در حال مدل‌سازی هستند. اگرچه شیوه‌سازی عددی در ابتدا توسط

مهندسان عمران و مکانیک به منظور محاسبه تغییر شکل، دینامیک سیالات و انتقال حرارت مورد استفاده قرار گرفت و مدل‌های شبیه‌سازی مختلفی برای حل معادلات پیوستگی حرارت، جرم و مومنتم توسعه داده شد، لیکن امروزه این ابزارها در دامنه کاری علم و مهندسی مواد نیز وارد شده و در زمینه تشکیل ساختار میکروسکوپی قطعات، بررسی عیوب متالورژیکی حاصل از فرایندهای مختلف تولید و تحلیل خواص مکانیکی و سرویسی قطعات و ارتباط آنها با جنبه‌های ساختاری، فعالیت‌های زیادی در حال انجام می‌باشد. البته پدیده‌های متالورژیکی فوق مستقیماً توسط یک مدل پیوستگی قابل تحلیل نمی‌باشند و از این رو لازم است معادلات حاکم بر سینتیک تغییر فازهای سیستم نیز مورد توجه قرار گیرند [۱].


در طراحی و تولید مبتنی بر شبیه‌سازی، اثرات عملیات حرارتی پیشاپیش محاسبه می‌شود و بنابراین می‌توان با تغییر پارامترهای مختلف، فرایند را بهینه کرد. هنگام طراحی قطعه، اغلب اطمینان از مناسب بودن فرایند عملیات حرارتی انتخاب شده، بسیار مهم است. شبیه‌سازی کامپیوتری بخوبی می‌تواند این امر را بررسی کند و به طراحان قطعات و کاربران عملیات حرارتی کمک کند تا ضمن افزایش قابلیت اطمینان و کیفیت قطعات، هزینه‌های تولید را کاهش دهند. بوسیله شبیه‌سازی فرایندهای عملیات حرارتی می‌توان به پرسش‌های متعددی، از جمله پرسش‌های مهم زیر پاسخ داد:

- آیا فرایند انتخاب شده مناسب است؟
- آیا فولاد انتخاب شده برای این منظور مناسب است؟
- آیا محیط سرمایش به درستی انتخاب شده است؟
- آیا دامنه تغییرات فرایند قابل قبول است؟
- آیا سختی قطعه کافی است؟
- آیا توزیع ریزساختارهای مختلف در قطعه پاسخگوی نیازهای کاری می‌باشد؟
- آیا پیچیدگی و اعوجاج بوجود آمده قابل قبول است؟
- آیا تنש‌های پسماند حاصله قابل قبول است و توزیع مناسبی دارد؟

طی دو دهه اخیر، فرایندهای مختلف عملیات حرارتی و خصوصاً فرایند کوئنچ بوسیله روش‌های عددی شبیه‌سازی شده است که اکثر این تحقیقات توسط روش المان محدود انجام شده است. شبیه‌سازی این فرایندها کار آسانی نیست و نیاز به آگاهی از زمینه‌های مختلف مهندسی مانند متالورژی، تبرید و انجماد، مکانیک سیالات، انتقال حرارت و نیز پیاده‌سازی کامپیوتری روش‌های عددی دارد. شکل ۱-۱ تعداد مقالات منتشر شده در زمینه شبیه‌سازی المان محدود فرایندهای مختلف عملیات حرارتی بین سالهای ۱۹۷۶ و ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. آمار ارائه شده در این نمودار، شامل مقالات منتشر شده در مجلات، مجموعه مقالات کنفرانس‌ها و نیز پایان‌نامه‌ها می‌باشد [۲]. همانطور که مشاهده می‌شود تحقیقات گسترده‌ای در زمینه شبیه‌سازی فرایندهای عملیات حرارتی انجام شده است. بیشترین تعداد انتشارات مربوط به شبیه‌سازی فرایند کوئنچ بوده است که این امر نشان‌دهنده اهمیت، پیچیدگی و مشکلات عملی موجود در این فرایند می‌باشد.



شکل ۱-۱ تعداد انتشارات در زمینه شبیه‌سازی فرایندهای عملیات حرارتی بین سالهای ۱۹۷۶ و ۲۰۰۱ [۲].



شکل ۱-۲ تعداد مقالات منتشر شده در سالهای مختلف در زمینه "فولاد"، "دگرگونی فازی" و "شبیه‌سازی".

اگر موضوعات "فولاد"^۱، "دگرگونی فازی"^۲ و "شبیه‌سازی"^۳ را که موضوعات اصلی پژوهش حاضر می‌باشند، بطور همزمان در پایگاه اینترنتی مؤسسه ISI [۳] جستجو کنید، آمار جالبی بدست می‌آید که در شکل ۱-۲ نمایش داده شده است. این آمار نشان می‌دهد که میزان تحقیقات انجام شده راجع به این موضوعات رشد روزافزونی داشته است، بگونه‌ای که تعداد مقالات منتشر شده پیرامون شبیه‌سازی دگرگونی‌های فازی در فولادها از ۷ مقاله در سال ۱۹۹۲ به ۳۴ مقاله در سال ۲۰۰۶ افزایش یافته است. بنابراین روشن است که شبیه‌سازی فرایندها و تحولات فازی حین عملیات حرارتی فولادها اهمیت ویژه‌ای برای مهندسان و محققان داشته و تلاش‌های زیادی برای مدل‌سازی ریاضی آنها انجام گرفته است. در ادامه، برخی از مهمترین پژوهش‌های انجام شده در این زمینه، که نزدیکی بیشتری با کار حاضر داشته اند به اختصار مورد بررسی قرار می‌گیرند.

بسیاری از محققان از جمله آرگاوال^۴ و بریماکومب^۵ [۴] تلاشهایی برای مدل‌سازی دگرگونی‌های فازی انجام دادند. با این حال آنها فقط دگرگونی‌های یوتکتوئیدی را مدنظر قرار دادند. در تحقیقات دیگری نیز روش

¹ Steel

² Phase transformation

³ Simulation

⁴ Argawal

⁵ Brimacombe

مشابهی برای پیش‌بینی تاریخچه دمایی در طول سرد کردن فولادهای یوتکتوئیدی مورد استفاده قرار گرفته است. لبلاند^۱ و دواکس^۲ (۱۹۸۴) [۵] نیز مدلی برای دگرگونی‌های غیر همدما در فولادها توسعه داده‌اند. ونگ^۳ و همکاران (۱۹۹۳) [۶] تلاش‌هایی برای پیش‌بینی تنش‌های حرارتی با در نظر گرفتن دگرگونی‌های فازی انجام دادند. همچنین، سراج زاده (۲۰۰۴) [۷] تغییرات فازی و انتقال حرارت را در فرایند سرد کردن پیوسته یک فولاد یوتکتوئیدی مدل-سازی کرده است. در این مدل اثر عواملی همچون اندازه دانه‌های آستنیت، کرنش باقیمانده هنگام سردایش فلز و اثر آن بر زمان نهفتگی و نرخ رشد در نظر گرفته شده است. یوآن^۴ و همکاران (۲۰۰۳) [۸] با توسعه یک مدل المان محدود و حل میدان‌های الکترومغناطیسی، دمایی و تغییر فاز، فرایند سخت‌کاری القایی فولاد را شبیه‌سازی کردند و کسر حجمی فازهای تشکیل شده در این عملیات، از جمله مارتزیت تشکیل شده در اثر سردایش و نیز سختی حاصله پس از عملیات را پیش‌بینی نمودند. هوپینگ^۵ و همکاران (۲۰۰۷) [۹] یک برنامه المان محدود برای حل کوپله دمایی-تنشی-تغییر فاز توسعه دادند و سپس نتایج شبیه‌سازی را با نتایج آزمایش‌های متالوگرافی و سختی‌سنجی برای سردایش فولاد P20 مقایسه کردند. کنگ^۶ و ایم^۷ (۲۰۰۵ و ۲۰۰۷) [۱۰ و ۱۱] با ارائه یک برنامه المان محدود سه بعدی، توزیع کربن در طول کربوره کردن و نیز توزیع دما و کسر حجمی فازهای مختلف را هنگام سردایش فولاد پیش‌بینی کردند. آن‌ها اثر گرمای نهان آزاد شده در طول دگرگونی‌های فازی را نیز در نظر گرفتند. سپس به کمک این برنامه، تشکیل فازهای مختلف را در نمونه‌های استوانه‌ای یوتکتوئیدی و کربوره شده و نیز در قطعات مکانیکی کربوره شده شبیه‌سازی کردند. سیمیر^۸ و گور^۹ (۲۰۰۸) [۱۲] نیز فرایند کوئیچ یک فولاد کربنی ساده را شبیه‌سازی کرده و اثر هندسه نامتقارن بر تنشهای پسماند حاصله را مورد بررسی قرار دادند.

همانطور که مشاهده می‌شود در این تحقیقات برای ساده‌سازی مسئله، فرضیاتی مدنظر قرار گرفته است که از طرفی موجب ایجاد خطا در نتایج و از طرف دیگر موجب محدودیت کاربرد روش‌ها شده است. به عنوان مثال اغلب این تحقیقات برروی فولادهای ساده کربنی و خصوصاً فولادهای یوتکتوئیدی و نیز بدون در نظر گرفتن دگرگونی مارتزیتی انجام شده است. به عبارت دیگر در فرایند شبیه‌سازی اکثراً دگرگونی‌های نفوذی مدنظر قرار گرفته است. همچنین اغلب مطالعات در حالت دو بعدی متصرکر بوده است. در بسیاری از موارد انجام شده نیز نتایج حاصل از مدل شبیه‌سازی، با داده‌های تجربی و ساختاری مقایسه نشده است. ملاحظه تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که برای در ک بهتر این پدیده و مطالعه رفتار دمایی و ریزساختاری فولادها تحقیقات بیشتری لازم است.

در این تحقیق، یک مدل عددی سه بعدی جهت شبیه‌سازی فرایند سرد کردن پیوسته فولادها توسعه داده شده است. مدل توسعه داده شده، برای شبیه‌سازی فرایند سرد شدن فولاد ساده کربنی AISI 1045 و فولاد کم آلیاژ

¹ Leblond

² Devaux

³ Wang

⁴ Yuan

⁵ Huiping

⁶ Kang

⁷ Im

⁸ Şimşir

⁹ Gür

AISI 4140 بکار گرفته شد. برای فولاد AISI 1045، مدل سازی بر روی استوانه هایی به قطر ۲۵، ۵۰ و ۷۵ میلیمتر و با نسبت طول به قطر ۲ و نیز بر روی قطعات مکانیکی به شکل چرخ دنده انجام شد. در مورد فولاد AISI 4140، فرایند سرد شدن این فولاد حین آزمایش جامینی و نیز حین کوئنچ قطعاتی به شکل چرخ دنده شیوه سازی شد. در فرایند کوئنچ هر دو نوع فولاد ذکر شده، دو نوع محیط سرد کننده شامل آب و روغن مدنظر قرار گرفت. جهت محاسبه ضرایب انتقال حرارت حین کوئنچ در این دو محیط، پرا بهای از جنس فولاد زنگ نزن ۳۰۴ ساخته شد و شرایط انتقال حرارت، بصورت تابعی از دمای سطح، با یک روش حل معکوس محاسبه شد. جهت مدل سازی دگرگونی های فازی نفوذی از معادله JMA [۱۶-۱۳] به همراه قانون جمع پذیری [۱۷] استفاده شد. برای مدل سازی سیستیک دگرگونی مارتزیتی در فولاد کربنی AISI 1045، از مدل کوینستین^۱ و ماربرگر^۲ [۱۸] و در فولاد کم آلیاژ AISI 4140، از یک مدل جدید [۱۹] که برای فولادهای کم آلیاژ توسعه پیدا کرده، استفاده شد. همچنین، جهت پیش بینی سختی در نقاط مختلف نمونه ها از مدل تجربی مینیر^۳ [۲۰] استفاده شده است. همانطور که پیش تر اشاره شد، اکثر تحقیقات صورت گرفته تا کنون بر روی فولادهای یوتکنوثیدی و دگرگونی پرلتی مت مرکز بوده است. با توجه به اینکه در فولادهای انتخاب شده برای این پژوهش، احتمال ایجاد انواع فازها و ریز ساختارهای مختلف وجود دارد، در اینجا یک روش نوین برای محاسبه کسر حجمی حقیقی فازها در فولادهای غیر یوتکنوثیدی ارائه شده است. جهت اعتبارسنجی و بررسی کارایی مدل، آزمایشات تجربی بر روی نمونه های ذکر شده انجام شد. تاریخچه دمایی نمونه ها حین کوئنچ ثبت شد و آزمونهای متالوگرافی و سختی سنجی بر روی مقاطع برش خورده نمونه ها انجام شد. مقایسه نتایج حاصل از شیوه سازی با نتایج آزمایشات تجربی، کارایی و دقت مدل را تأیید کرد. با استفاده از مدل حرارتی - ساختاری توسعه یافته می توان ریز ساختار و خواص مکانیکی قطعات فولادی را پس از سیکل های مختلف سرد کردن پیوسته پیش بینی نمود. این مدل قابلیت استفاده در دو بعد و سه بعد را داراست و می توان با بکار گیری آن برای شیوه سازی فرایند عملیات حرارتی قطعات صنعتی، توزیع فازهای تشکیل شده و نیز خواص مکانیکی حاصله را پیش بینی نمود و با تغییر متغیرهای فرایند، با صرف کمترین هزینه، خواص بهینه را بدست آورد.

در فصل های آتی، ابتدا انواع دگرگونی های فازی در فولادها و اصول متالورژی فیزیکی آنها تشریح می شود. سپس، مدلها و روابط حاکم بر این دگرگونی ها مورد بحث قرار می گیرد. فصل چهارم به بررسی فرایند کوئنچ، انواع محیط های سرد کننده و عوامل مختلف مؤثر بر این فرایند می پردازد. در فصل پنجم، مدل ها، مواد و روش های مورد استفاده در این پژوهش، تشریح خواهند شد. فصل ششم به ارائه نتایج حاصله و بحث پیرامون آنها اختصاص دارد و فصل هفتم جمع بندی نهایی این تحقیق را ارائه می کند.

¹ Koistinen

² Marburger

³ Maynier

۱-۲ مقدمه


در این فصل چگونگی آرایش فازهای مختلف و ریزساختارهای حاصل از دگرگونی آستنیت مطالعه می‌شود. لازم به ذکر است که ترکیب شیمیایی آلیاژ و آهنگ سرد شدن اصلی ترین عوامل تعیین‌کننده ریزساختار نهایی هستند [۲۱]. در ابتدای این فصل، راجع به ریزساختارهای حاصل از دگرگونی‌های نفوذی شامل دگرگونی‌های پرلیتی و فریتی بحث می‌شود. این دگرگونی‌ها مستلزم نفوذ هستند و بنابراین در دماهای نسبتاً بالا انجام می‌شوند. سپس دگرگونی مارتزیتی که در دماهایی به مراتب پایینتر از دمای تشکیل پرلیت انجام می‌شود و بنابراین نفوذ در آن نقشی ندارد مطالعه خواهد شد. با توجه به این نکته که دگرگونی مارتزیتی بدون نفوذ یا جابه‌جایی انفرادی اتم‌ها بوده و بنابراین نیاز به فعالیت حرارتی ندارد، گفته می‌شود که این دگرگونی از نوع برشی است و به کمک جابجایی گروهی اتم‌ها انجام می‌شود. از جمله مشخصه‌های دیگر دگرگونی مارتزیتی خصوصیات شبکه بلوری و میکروساختار ریز و سوزنی شکل آن است. تشکیل مارتزیت، مستلزم سریع سرد کردن و بنابراین متوقف کردن دگرگونی نفوذی است. در قسمت پایانی این فصل، بینیت که در گستره دمایی محدود بین پایینترین دمای تشکیل پرلیت و بالاترین دمای تشکیل مارتزیت به وجود می‌آید بررسی خواهد شد. بینیت محصول دگرگونی خاصی است که در آن هر دو مکانیزم نفوذی و برشی نقش دارند.

فصل دوم دگرگونی‌های فازی در فولادها

۲-۲ دگرگونی یوتکتوییدی

نمودار تعادلی آهن-کربن، پایه و اساس مطالعه دگرگونی فازها در فولادها را تشکیل می‌دهد. شکل ۱-۲ قسمتی از نمودار آهن-کربن را نشان می‌دهد. در این شکل ناحیه مربوط به دگرگونی آستینیت و میکروساختارهای حاصل از آهسته سرد شدن آن نشان داده شده‌اند.

ابتدا آلیاژ Fe-۷۷C که در تمام دماهای بالای A₁ (۷۲۷ درجه سانتیگراد) کاملاً به صورت آستینیت است را در نظر بگیرید. اگر این آلیاژ را برای مدت زمان طولانی در دمای یاد شده نگه داشته و یا اینکه با نرخ بسیار آهسته آن را سرد کرده از گستره دمایی مزبور عبور دهیم (تحت شرایط کاملاً تعادلی)، طبق نمودار تعادلی شکل ۱-۲ آستینیت باید به مجموعه‌ای از فریت و سمنتیت تبدیل شود. در متالورژی، دگرگونی‌هایی که یک فاز جامد به دو فاز جامد کاملاً متفاوت تبدیل می‌شوند به دگرگونی‌های یوتکتوییدی موسوم‌اند. در نمودار تعادلی آهن-کربن، دگرگونی یوتکتوییدی را می‌توان به صورت زیر نوشت.




رابطه بالا نشان می‌دهد که فازهایی که در تحول یوتکتویید شرکت دارند، دارای ترکیب شیمیایی ثابت‌اند و بر حسب اینکه از فولاد حرارت گرفته و یا بدان حرارت داده شود، دگرگونی می‌توند در جهت تجزیه آستینیت و تشکیل فریت و سمنتیت و یا بر عکس انجام گیرد. از جنبه نظری دگرگونی یوتکتوییدی در فولادهای کربنی ساده باید به طور هم‌دما (در دمای ثابت)، در دمای ۷۲۷ درجه سانتیگراد انجام شود. لیکن شرایط تعادل به ندرت وجود دارد و در عمل دگرگونی یوتکتوییدی معمولاً در زیر خط A₁ در گستره وسیعی از دما انجام می‌شود.

۳-۲ ساختار پرلیت

محصول دگرگونی یوتکتویید در فولادها، میکروساختار منحصر به فردی موسوم به پرلیت است. پرلیت از لایه‌های متناوب فریت و سمنتیت تشکیل شده و مشابه اثر انگشت بر روی کاغذ است. به بیان دیگر، ساختار پرلیت توسط دسته‌هایی از لایه‌های متناوب فریت و سمنتیت با فواصل و جهات مختلف مشخص می‌شود. یکسان نبودن فواصل لایه‌های سمنتیت در نواحی مختلف تا حدی به زاویه برخورد لایه‌ها با سطح پولیش شده نمونه مربوط می‌شود. اگر فرض شود که تمامی پرلیت در یک دمای ثابت تشکیل شده است، فواصل بین تمام لایه‌های پرلیت یکسان و برابر است. دسته‌هایی از پرلیت که لایه‌های تشکیل دهنده آن عمود بر سطح پولیش باشد فاصله واقعی و یا نزدیکترین فاصله فریت-سمنتیت به فاصله واقعی را دارند. از طرف دیگر لایه‌هایی که زاویه برخورد آنها با سطح پولیش شده کمتر از ۹۰ درجه باشد، نسبت به فاصله واقعی بین لایه‌ای، دارای فواصل بیشتری‌اند. از طرف دیگر یکسان نبودن فواصل بین لایه‌ای می‌تواند به این دلیل باشد که پرلیت معمولاً در یک گستره وسیعی از دما تشکیل می‌شود و نه در دمای ثابت. مقادیر فریت و سمنتیت موجود در پرلیت که در دمای ۷۲۷ درجه سانتیگراد تشکیل می‌شود رامی‌توان به کمک قانون اهرم حساب کرد. از آنجایی که چگالی فریت و سمنتیت بسیار نزدیک به یکدیگر است (به ترتیب ۷/۸۷ و ۷/۷۰ گرم بر سانتیمتر مکعب) درصد حجمی فریت و سمنتیت در ساختار پرلیت، تقریباً برابر همان درصد وزنی

آنهاست. بنابراین در آلیاژهای آهن-کربن، مقادیر وزنی فازهای فریت و سمنتیت محاسبه شده به کمک قانون اهرم و ترکیب شیمیایی، باید با مقادیر هر یک از فازهایی که در تصویر میکروسکوپی آنها دیده می‌شود (مقادیر حجمی) تطابق داشته باشد. در حقیقت اگر فازها به طور یکنواخت توزیع شده باشند، در صد سطح پوشیده شده توسط هر کدام از فازها مستقیماً به درصد حجمی و مقدار وزن آن فاز مربوط می‌شود.




شکل ۲-۱ نمودار تعادلی آهن-کربن و ریزساختارهای حاصل از سرد کردن آهسته.

۴-۲ تشکیل پرلیت

تشکیل پرلیت از آستنیت به وسیله جوانهزنی و رشد انجام می‌شود. تقریباً همانند تمامی حالات دیگر، در این مورد نیز جوانهزنی ناهمگن است. اگر آستنیت همگن باشد (یکنواخت از نظر ترکیب شیمیایی) جوانهزنی عمدتاً در مرز دانه‌ها انجام می‌شود. در صورتی که آستنیت همگن نباشد مثلاً در داخل دانه‌های آستنیت شبی غلظتی و یا ذرات کارید آهن وجود داشته باشد، جوانهزنی پرلیت نه تنها در مرز دانه‌ها بلکه در داخل دانه‌ها نیز انجام می‌شود.


ظاهرآ هیچکس تاکنون جوانهزنی واقعی دسته‌های پرلیت را مشاهده نکرده است و بنابراین مکانیزم تشکیل پرلیت فقط بر اساس حدس و تصور است. همچنین در رابطه با اولین قدم برای تشکیل دسته‌های پرلیت و اینکه کدام یک از لایه‌های فریت و سمنتیت ابتدا به وجود می‌آید، هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. گفته می‌شود که این مرحله بستگی به ترکیب شیمیایی و آرایش اتمها در محلی که قرار است جوانه‌های مربوط به دسته‌های پرلیت تشکیل شود دارد.

بر طبق پیشنهاد مهل¹، فرض می‌شود که اولین جوانه فعال پرلیت یک لایه بسیار نازک و کوچک سمنتیت باشد که در مرز دانه آستنیت تشکیل شده و به داخل یکی از دانه‌ها رشد می‌کند. همچنان که این صفحه کوچک که در شکل ۴-۲ (الف) نشان داده شده است، از ضخامت و طول رشد می‌کند، اتمهای کربن موجود در آستنیت اطراف خود را جذب می‌نماید. در نتیجه غلظت کربن آستنیت در مجاورت لایه سمنتیت افت کرده و سرانجام یک شبی غلظتی کربن، مانند حالت نشان داده شده در شکل ۴-۲ (الف) به وجود می‌آید. موقعی که درصد کربن در ناحیه‌ای از آستنیت که در مجاورت سمنتیت است، به یک مقدار تقریباً ثابت و در حدود غلظت کربن در فریت (۰/۰۲ درصد) رسید جوانه‌های فریت به وجود آمده و در امتدا ورقه‌های سمنتیت رشد می‌کند (شکل ۴-۲ (ب)). افزایش کربن در این محلها آنقدر ادامه می‌یابد تا اینکه جوانه‌های جدید سمنتیت به وجود آید. رشد لایه‌های جدید سمنتیت به نوبه خود منجر به تشکیل لایه‌های جدید فریت می‌شود. با ادامه فرایند یاد شده، لایه‌های متناوب مربوط به یک دسته پرلیت تشکیل خواهد شد (شکل ۴-۲).



شکل ۴-۲ جوانهزنی و رشد پرلیت [۲۱].

¹ Mehl



شکل ۲-۳ رشد لایه‌های سمنتیت و فریت و توزیع کربن در آستنیت [۲۱].

هنگامی که آستنیت در دمای ثابت به پرلیت تبدیل می‌شود، فاصله بین لایه‌های مجاور سمنتیت تقریباً ثابت است. این موضوع نه تنها در رابطه با لایه‌های مربوط به یک دسته، بلکه در مورد لایه‌های مربوط به دسته‌های مختلف نیز صادق است. نکته قابل توجه در اینجا این است که در یک دسته، لایه‌های سمنتیت دارای جهات بلورین مشترک در فضا هستند. این موضوع در رابطه با ورقه‌های فریت نیز صادق است.

رشد دسته‌های پرلیت، نه تنها با جوانه‌زنی لایه‌های جدید در مجاور لایه‌های قبلی بلکه توسط رشد طولی لایه‌های موجود نیز انجام می‌شود. این موضوع از قسمت‌های مختلف شکل ۲-۲ که نشان می‌دهد با ادامه رشد دسته‌های پرلیت، تعداد و طول لایه‌های پرلیت زیاد می‌شوند مشخص است. به طور کلی، مشاهده شده است که هر دو نوع رشد (طولی و عرضی) با یکدیگر برابرند. مطالعات میکروسکوپی ساختارهای پرلیتی نشان می‌دهد که رشد پرلیت شامل جوانه‌زنی دسته‌های جدید پرلیت در فصل مشترک دسته‌های قدیم و آستنیت (یا شاخه‌ای شدن لایه‌های فریت و سمنتیت) است. این موضوع در شکل ۲-۲ (د) نشان داده شده است. در این شکل یک لایه سمنتیت بر روی یک لایه فریت از دسته اولیه جوانه‌زده و در حال رشد مورب است. دسته جدید، پس از جوانه‌زنی، همانند دسته اولیه به رشد خود ادامه می‌دهد (شکل ۲-۲-(ه)). به این ترتیب، با اضافه شدن دسته‌های جدید همراه با رشد دسته‌های قبلی، یک جوانه اولیه پرلیت، به گروهی از دسته‌های مجاور تبدیل می‌شود. ساختار حاصل از فرایند فوق، به کره پرلیت موسوم است. از آنجایی که دسته‌های پرلیت دارای آهنگ رشد تقریباً یکسان در جهات موازی و عمود بر لایه‌های پرلیت‌اند، یک کره پرلیت معمولاً شکل کروی دارد. کره پرلیتی که کاملاً رشد کرده باشد بر روی یک سطح صاف مانند آنچه در زیر میکروسکوپ دیده می‌شود، تقریباً به صورت یک دایره است.

۲-۵ اثر دما بر دگرگونی پرلیتی

در بخش‌های قبل، ساختار لایه‌ای پرلیت و تشکیل آن توسط دگرگونی یوتکتوییدی در حوالی دمای A_1 بررسی شد. در عمل، تشکیل پرلیت به ندرت در حوالی دمای A_1 انجام می‌شود. شکل ۴-۲ آهنگ رشد پرلیت را بر حسب تابعی از دمای دگرگونی (دگرگونی در دمای ثابت) در یک فولاد کربنی ساده یوتکتوییدی نشان می‌دهد. همچنان که از

این شکل مشخص است، در دماهایی درست زیر دمای A_1 ، با کاهش دما آهنگ رشد پرلیت سریعاً افزایش می‌یابد و در ۶۰۰ درجه سانتیگراد به حد اکثر مقدار رسیده و در دماهای پایین‌تر، مجدداً کاهش می‌یابد.

آهنگ تشکیل پرلیت، تحت تاثیر چندین پارامتر تغییر می‌کند که شاید مهم‌ترین آنها آرایش مجدد یا جابجایی مقدار زیادی کربن جهت انجام دگرگونی آستینیت به فریت کم کربن و سمنتیت پر کربن است. جابجایی یا نفوذ کربن که توسط ضریب نفوذ آن مشخص می‌شود بستگی به دما دارد. یکی از روابطی که برای نفوذ کربن در آستینیت آمده عبارتست از:

$$D_C' = 0.12 \exp(-32000 / RT) \quad (2-2)$$

که در این رابطه D_C' متوسط ضریب نفوذ کربن در آستینیت (cm^2/s)، R ثابت گازها ($\text{Cal/gr.mol}/^\circ\text{K}$) و T دما مطلق ($^\circ\text{C} + 273$) است. رابطه بالا نشان می‌دهد که ضریب نفوذ کربن در آستینیت، با کاهش دما به صورت نمایی کاهش می‌یابد. بنابراین، کاهش دما بطور قابل ملاحظه‌ای نفوذ را کاهش می‌دهد. در حقیقت چنین به نظر می‌رسد که ارتباط نفوذ و دما، با نتایج حاصل در شکل ۲-۴ تناقض دارد. این تناقض ظاهری، با توجه به اثر دمای تشکیل پرلیت بر روی فاصله بین لایه‌ای آن، قابل توجیه است. معادله‌های زیادی برای نشان دادن ارتباط بین مقدار تحت تبرید و فاصله بین لایه‌ای در پرلیت ارائه شده است. یکی از آنها که بیشترین نزدیکی را با بحث بالا دارد رابطه‌ای است که توسط زنر و هیلارت ارائه شده و به صورت زیر است:

$$S_p = \frac{4\sigma T_E}{\Delta H_v \Delta T} \quad (3-2)$$


در این رابطه S_p فاصله بین لایه‌ای پرلیت است که تشکیل شده از مجموع ضخامت یک لایه فریت و یک لایه سمنتیت، σ انرژی فصل مشترک فریت-سمنتیت در واحد سطح، T_E دمای تعادلی دگرگونی تشکیل پرلیت (A_1) برای فولادهای کربنی ساده)، ΔH_v تفاوت بین آنتالپی آستینیت و مخلوط فریت و سمنتیت برای واحد حجم و ΔT مقدار تحت تبرید است. بنابراین ملاحظه می‌شود که برای توجیه ارتباط بین آهنگ رشد پرلیت و دمای دگرگونی (شکل ۲-۴) باید دو نکته را در نظر گرفت، یکی نفوذ کربن در آستینیت (D_C'). و دیگری فاصله بین لایه‌ای پرلیت (S_p). ابتدا هر چه دمای تشکیل پرلیت (دگرگونی در دمای ثابت) از دمای A_1 کمتر می‌شود، نفوذ کاهش می‌یابد (رابطه ۲-۲)، ولی از آنجایی که فاصله بین لایه‌ای نیز کمتر می‌شود (رابطه ۳-۲)، مسافتی که اتمهای کربن باید نفوذ کرده تا از آستینیت خارج شده و بین فریت و سمنتیت توزیع شوند، کمتر می‌شود و بنابراین آهنگ رشد پرلیت افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، نفوذ شدیداً به دما بستگی دارد (رابطه ۲-۲) و در دماهای پایین (کمتر از ۶۰۰ درجه سانتیگراد) بسیار کم بوده و در نتیجه آهنگ رشد پرلیت در دماهای یاد شده کاهش می‌یابد. در دماهای بالا (حوالی A_1) گرچه نفوذ سریع است، ولی به علت محدود بودن تعداد جوانه‌های پرلیت (آهنگ جوانه‌زنی بستگی به دما دارد) و در نتیجه زیاد بودن فاصله بین لایه‌ای، آهنگ رشد پرلیت فوق العاده کم خواهد بود.

آهنگ جوانه زنی که عبارت است از تعداد جوانه‌های تشکیل شده در واحد حجم (معمولأً یک میلیمتر مکعب) در ثانیه، تابع زمان و دماس است. بنابراین برای مطالعه اثر دما بر روی آهنگ جوانه‌زنی لازم است که آهنگ متوسط جوانه‌زنی را برای هر دما در نظر گرفت. تغییرات مقدار متوسط آهنگ جوانه‌زنی (N) با دما در شکل ۵-۲ آمده است.

همچنین در این شکل آهنگ رشد (G) به صورت تابعی از دما نشان داده شده است. با مطالعه شکل فوق اطلاعات زیادی در رابطه با ساختار پرلیت و تغییراتی که در آن به صورت تابعی از دما به وجود می‌آید مشخص می‌شود. اگر دما درست زیر دمای A_1 باشد، مثلاً ۷۰۰ درجه سانتیگراد، آهنگ جوانهزنی بسیار کند (تقریباً صفر) خواهد بود، در حالی که آهنگ رشد یک مقدار مشخص و گستره بین 10^{-3} تا 10^{-4} میلیمتر بر ثانیه است. بنابراین فقط چند جوانه پرلیت تشکیل شده و از آنجایی که آهنگ رشد زیاد است، جوانه‌ها رشد کرده و به کره‌های بزرگ پرلیت تبدیل می‌شوند. در حقیقت کره‌ها می‌توانند خیلی بزرگتر از اندازه حقیقی و اصلی دانه‌های آستینیت رشد کنند، زیرا رشد کره‌ها می‌تواند از مرز دانه‌ها فراتر رود. با کاهش دما، آهنگ جوانهزنی به مراتب بیشتر از آهنگ رشد افزایش می‌یابد و بنابراین هر چه دمای دگرگونی در تغییر فاز همدما پایین‌تر باشد دسته‌های بیشتری از پرلیت تشکیل می‌شود. از آنجایی که با کاهش دما، آهنگ جوانهزنی و رشد پرلیت هر دو افزایش می‌یابند (شکل ۴-۵)، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با کاهش دما آهنگ دگرگونی آستینیت به پرلیت هم افزایش می‌یابد.

در یک دمای ثابت، مقدار آستینیت تبدیل شده به پرلیت را می‌توان با استفاده از رابطه JMA^1 (این رابطه در فصل سوم تشریح خواهد شد) محاسبه کرد. طبق این رابطه، در یک دمای ثابت، حجم جزئی پرلیت تشکیل شده بر حسب تابعی از زمان به صورت یک منحنی S شکل در می‌آید (شکل ۴-۶). همان طور که از شکل ۴-۶ مشخص است، آهنگ اولیه دگرگونی بسیار کم است. این موضوع به زمان لازم برای جوانهزنی، یعنی زمان لازم برای بوجود آمدن اولین جوانه‌های پایدار مربوط می‌شود. با گذشت زمان جوانه‌های بیشتری به وجود آمده و در نتیجه آهنگ دگرگونی هم زیاد می‌شود. سرانجام با رسیدن به مرافق پایانی دگرگونی، از آنجایی که کره‌های پرلیت با یکدیگر برخورد می‌کنند و در نتیجه میزان آستینیت تغییر فاز نیافته به سرعت کاهش می‌یابد، آهنگ تغییر فاز (تشکیل پرلیت) مجدداً کاهش خواهد یافت.

اگر منحنی شکل ۴-۶ در دماهای مختلف رسم شود ملاحظه می‌شود که با کاهش دما منحنی به سمت چپ و با افزایش دما منحنی به سمت راست جایه جا می‌شود. به بیان دیگر، با کاهش دما زمان لازم برای شروع و پایان تشکیل پرلیت کاهش و با افزایش دما، این زمانها افزایش می‌یابد. شما بی از این تغییرات در شکل ۴-۷ نشان داده شده است.



شکل ۴-۲ آهنگ رشد پرلیت بر حسب دمای دگرگونی در فولاد کربنی ساده یوتکتوئیدی با درجه خلوص بالا [۲۱].

¹ Johnson-Mehl-Avrami