

دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

گروه فراوری مواد معدنی

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

فرآوری مواد معدنی

ارزیابی مدار آسیاکنی کارخانه سیمان داراب

اساتید راهنما:

دکتر علی دهقانی

دکتر محمد نوع پرست

استاد مشاور: مهندس خداکرم غریبی

پژوهش و نگارش: لیلا مجاز

1388 اسفند

تقدیم به :

پدر و مادرم

به پاس عاطفه سرشار و قلب های بزرگشان

همسرم

به پاس محبت های بی دریغش

و فرزندم

که وجودش امید بخش زندگی ام است

به نام پروردگار یکتا

در این جا لازم می دانم از استادتید راهنمای گرانقدرم جناب آقای دکتر علی دهقانی و جناب آقای دکتر محمد نوعپرست که بدون کمک و مساعدت ایشان انجام این پایان نامه برایم مقدور نبود و همواره مرا از راهنمایی های بی دریغ خود بهره مند ساختند،

از استاد مشاورم جناب آقای خدا کرم غریبی که در طول این پایان نامه مرا از پیشنهادهای سازنده و ارزنده خود بهره مند ساختند، از همکلاسی ارجمندم آقای سعید حسنی، از جناب آقای مهندس آزاد شده و سایر دوستان که در انجام این پروژه مرا یاری کردند،

از پرسنل محترم کارخانه سیمان به ویژه آقای مهندس سارانی مدیریت محترم کارخانه و مهندس درخشناد مدیر بهره برداری کارخانه که مساعدت لازم را با اینجانب داشتند، تشکر و قدردانی داشته باشم.

چکیده

صنایع سیمان یکی از صنایع بزرگ با مصرف بالای انرژی می‌باشد، که عمدۀ مصرف انرژی در این صنعت مربوط به واحد آسیا کنی سیمان است. در کارخانه سیمان معمولاً برای خردایش کلینکر سیمان از آسیای لوله‌ای استفاده می‌شود. آسیای لوله‌ای در واقع نوع طویل آسیای گلوله‌ای است که به وسیله دیافراگم به دو قسمت تقسیم شده است. هدف از این تحقیق، شبیه‌سازی آسیای لوله‌ای کارخانه سیمان داراب می‌باشد.

بدین منظور آسیای لوله‌ای به صورت دو آسیای گلوله‌ای که به صورت سری عمل می‌کنند، در نظر گرفته شد. دیافراگم داخلی آسیا نیز به صورت یک سرند فرض شد که مانع عبور ذرات درشت به بخش بعدی آسیا می‌شود. به منظور شبیه‌سازی نمونه‌هایی از خوارک و محصول آسیای لوله‌ای تهیی شد و آزمایش‌های خردایش بر روی نمونه تک سایز شده، توسط آسیای گلوله‌ای آزمایشگاهی انجام شد. توابع شکست و توابع انتخاب به کمک نرم‌افزار BFDS بدست آمد. سپس پارامترهای لازم برای شبیه‌سازی برای هر کدام از اتفاقچه‌های آسیای لوله‌ای، شامل پارامترهای مربوط به تابع شکست به سه روش بروبه، هربست و فورستنا و اصلاح شده هربست و فورستنا، پارامترهای بزرگ مقیاس شده تابع انتخاب، زمان ماند متوسط و پارامترهای مربوط به سرند در نظر گرفته شده محاسبه شدند. ماکریم متابع انتخاب آزمایشگاهی برای ابعاد $(1000 + 1400)$ میکرون برابر با $1/205$ بر دقیقه بدست آمد، در حالی که حداکثر تابع انتخاب بزرگ مقیاس شده برای اتفاقچه اول آسیای لوله‌ای برای ابعاد $(8000 + 11200)$ میکرون برابر با $1/366$ بر دقیقه و برای اتفاقچه دوم آسیا برای ابعاد $(4000 + 8000)$ میکرون برابر با $1/375$ بر دقیقه بدست آمد.

برای شبیه‌سازی از نرم‌افزار MODSIM استفاده شد. از بین مدل‌های موجود در نرم‌افزار برای آسیای گلوله‌ای سه مدل MILL، HFMI و GMILL انتخاب شدند. مقایسه نتایج بدست آمده نشان داد که روند آسیا کنی در مدار واقعی و مدار شبیه‌سازی شده تقریباً به هم نزدیک می‌باشد. از بین این سه مدل انتخاب شده، مدل MILL سازگاری بیشتری با نتایج واقعی داشت.

با استفاده از شبیه‌سازی دانه‌بندی محصول آسیای لوله‌ای با تغییر شرایط عملیاتی (تغییر اندازه گلوله، تناظر خوراک و درجه انباشتگی) پیش‌بینی شد. نتایج نشان داد که افزایش تناظر خوراک و کاهش درجه انباشتگی گلوله‌ها در آسیا باعث کاهش کیفیت محصول از نظر دانه‌بندی می‌شود.

كلمات کلیدی: کلینکر، آسیای لوله‌ای، شبیه‌سازی، تابع شکست، تابع انتخاب، زمان ماند متوسط نرم‌افزار MODSIM

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

1.....	مقدمه
4.....	۱-۱- مقدمه
5.....	۲-۱- کلیاتی در مورد سیمان
7.....	۳-۱- ترکیبات اصلی سیمان
8.....	C3S - ۱-۳-۱ (آلیت)
8.....	C2S - ۲-۳-۱ (بلیت)
8.....	C3A - ۳-۳-۱
8.....	C4AF - ۴-۳-۱
9.....	۴-۱- انواع سیمان
11.....	۵-۱- کارخانه سیمان داراب
11.....	۶-۱- بررسی خط تولید در کارخانه سیمان داراب
11.....	۱-۶-۱- معدن
12.....	۲-۶-۱- سنگ شکن
13.....	۳-۶-۱- سالن خاک
13.....	۴-۶-۱- آسیای مواد خام
14.....	۵-۶-۱- پیش گرمکن
14.....	۶-۶-۱- کوره دور
15.....	۷-۶-۱- آسیای سیمان
18.....	۱-۷-۶-۱- ارزیابی محصول
19.....	۸-۶-۱- بارگیر خانه

فصل دوم: مقدمه ای بر مدل سازی

24.....	۱-۲- مقدمه
2523	۲-۲- مدل سازی
23.....	۱-۲-۱- انواع مدل
23.....	۱-۱-۲-۲- مشخصات temporal

24.....	derivation - روش 2-1-2-2
25.....	ایجاد مدل - 2-2-2
26.....	کاربرد مدل‌ها - 2-2-3
27.....	مدل‌سازی و شبیه‌سازی - 2-2-4
27.....	فرآیند آسیا کنی - 3-2
28.....	مکانیزم حرکت گلوله‌ها در آسیا - 2-4
29.....	مدل‌سازی خردایش - 2-5
32.....	مفاهیم اولیه در مدل‌سازی خردایش - 2-6
33.....	مکانیزم‌های شکست یک ذره - 2-7-7
33.....	مکانیزم ضربه - 2-7-1
34.....	مکانیزم شکاف برداشتن - 2-7-2
35.....	مکانیزم سایش - 2-7-3
36.....	تابع شکست - 2-8
38.....	أنواع تابع شکست - 2-8-1
39.....	تعیین تابع شکست - 2-8-2
40.....	روش‌های تعیین تابع شکست - 2-8-3
41.....	روش‌های مبتنی بر آزمایش‌های شکست تک ذره - 2-8-3-1
41.....	روش آزمایش سقوط وزنه - 2-8-3-1-1
43.....	روش آزمایش آونگ دوقلو - 2-8-3-1-2
44.....	روش‌های مبتنی بر آزمایش‌های آسیا کردن - 2-8-3-2
45.....	روش‌های مبتنی بر محاسبات برگشتی - 2-8-3-3
46.....	مدل‌سازی ریاضی داده‌های تابع شکست - 2-8-4
46.....	مدل‌های تابع شکست - 2-8-5
46.....	ترکیب جامعه‌هایی با توزیع لگاریتمی - 2-8-5-1
51.....	تابع انتخاب - 2-9
52.....	تأثیر عوامل عملیاتی بر تابع انتخاب - 2-9-1
52.....	اندازه ذره - 2-9-1-1
52.....	اندازه گلوله - 2-9-1-2
53.....	اندازه آسیا - 2-9-3-1

53.....	9-2-2-عوامل موثر بر انحراف از سینتیک مرتبه یک در خردایش
53.....	1-2-9-2-طبقه بندی داخلی
53.....	2-2-9-2-ویسکوزیته پالپ
54.....	3-2-9-2-سنگ معدن ناهمگن
54.....	3-9-2-مدل‌های تابع انتخاب در آسیاهای گلوله‌ای
54.....	1-3-9-2-مدل آستین برای نرخ ویژه شکست
56.....	2-3-9-2-بزرگ مقیاس کردن تابع انتخاب آستین
61.....	3-3-9-2-مدل هربست و فورستنا برای نرخ ویژه شکست
63.....	10-2-زمان ماند

فصل سوم: تعیین پارامترهای مدل سازی آسیای لوله ای

69.....	1-3-مقدمه
72.....	2-3-دانه‌بندی خوراک و محصول آسیای لوله‌ای
71.....	3-3-تعیین تابع شکست خوراک آسیای لوله‌ای
87.....	4-3-محاسبه پارامترهای مربوط به تابع شکست
88.....	5-3-تعیین تابع انتخاب
92.....	6-3-محاسبه پارامترهای مربوط به تابع انتخاب
92.....	1-6-3-مدل تابع انتخاب آستین
92.....	2-6-3-بزرگ مقیاس کردن تابع انتخاب آستین
93.....	1-2-6-3-بزرگ مقیاس کردن S_1
96.....	2-2-6-3-بزرگ مقیاس کردن μ
100.....	3-6-3-مدل تابع انتخاب هربست و فورستنا
102.....	7-3-محاسبه زمان ماند مواد در آسیا
104.....	8-3-درصد شارژ آسیا و درجه انباشتگی
105.....	9-3-محاسبات مربوط به دیافراگم آسیا

فصل چهارم: شبیه سازی آسیای لوله ای کارخانه سیمان داراب

108.....	1-4-مقدمه
108.....	2-4-نرم افزار MODSIM

110 3-4	رسم فلوشیت
110 4-4	ورود اطلاعات شاخه‌ها
111 4-4	5-ورود داده‌های مربوط به مدل انتخاب شده برای هر کدام از واحدها
111 4-5-4	1-مدل‌های آسیای گلوله‌ای
111 Mill - 1-1-5-4	Mill
112 2-1-5-4	2-مدل HFMI (مدل هربست و فورستنا برای آسیای گلوله‌ای)
114 3-1-5-4	3-مدل GMIL
115 4-5-4	4-مدل انتخاب شده برای سرند
115 CSCR - 1-2-5-4	CSCR
115 6-4	6- شبیه سازی آسیای لوله‌ای
122 7-4	7- اندیس کار خوراک آسیای لوله‌ای کارخانه سیمان
125 7-4	1-محاسبه قطر بهینه گلوله
127 8-4	8- تأثیر پارامترهای عملیاتی بر نتایج شبیه‌سازی
128 8-4	1- اندازه گلوله
129 8-4	2- تناژ خوراک
131 8-4	3- درجه انباشتگی
فصل پنجم:نتیجه گیری		
134 نتیجه گیری	
136 پیشنهادات	
137 منابع	

فهرست جدول‌ها

جدول 1-1- برخی از مشخصات سیمان پرتلند نوع 9 2
جدول 1-2- برخی از مشخصات سیمان پرتلند نوع 10 5
جدول 1-3- مشخصات آسیای لوله‌ای کارخانه سیمان داراب 17
جدول 1-4- رابطه بین سطح مخصوص و d_{80} 19
جدول 3-1- ترکیب گلوله‌های استفاده شده برای انجام آزمایش‌های خردایش 71
جدول 3-2- نتایج آنالیز سرندي فراکسیون ابعادی $\frac{7}{16}$ in 72 (11200 میکرون)
جدول 3-3- نتایج آنالیز سرندي فراکسیون ابعادی $\frac{5}{16}$ in 73 (8mm)
جدول 3-4- نتایج آنالیز سرندي فراکسیون 73 (4mm) No.5
جدول 3-5- نتایج آنالیز سرندي فراکسیون 74 (2mm) No.10
جدول 3-6- نتایج آنالیز سرندي فراکسیون 74 (1/4mm) No.14
جدول 3-7- نتایج آنالیز سرندي فراکسیون 75 (1mm) No.18

جدول 3-8- نتایج آنالیز سرندي فراکسیون	75.....(0/5mm)No.35
جدول 3-9- نتایج آنالیز سرندي فراکسیون	76.....(0/355mm)No.45
جدول 3-10- نتایج آنالیز سرندي فراکسیون	76.....(0/212mm)No.70
جدول 3-11- نتایج آنالیز سرندي فراکسیون	77.....(0/150mm)No.100
جدول 3-12- نتایج آنالیز سرندي فراکسیون	77.....(0/106mm)No.140
جدول 3-13- ضرایب محاسبه شده معادله برادبنت و کالکات توسط نرم افزار BFDS	78.....
جدول 3-14- تابع شکست تجمعی محاسبه شده به روش بروبه	79.....
جدول 3-15-تابع شکست غیر تجمعی به روش بروبه	80.....
جدول 3-16- تابع شکست تجمعی به روش هربست و فورستنا	81.....
جدول 3-17- تابع شکست غیر تجمعی به روش هربست و فورستنا	82.....
جدول 3-18- تابع شکست تجمعی به روش اصلاح شده هربست و فورستنا	83.....
جدول 3-19- تابع شکست غیر تجمعی به روش اصلاح شده هربست و فورستنا	84.....
جدول 3-20- مقادیر محاسبه شده پارامترهای مربوط به تابع شکست	87.....

جدول 3-21- مقادیر تابع انتخاب محاسبه شده توسط نرم افزار BFDS	91.....
جدول 3-22- مقادیر پارامترهای لازم برای بزرگ مقیاس کردن	
	95..... <i>S₁</i>
جدول 3-23- ترکیب و تناظر گلوله در اتاقچه اول آسیای لوله‌ای	96.....
جدول 3-24- ترکیب و تناظر گلوله در اتاقچه دوم آسیای لوله‌ای	96.....
جدول 3-25- مقادیر تابع انتخاب بزرگ مقیاس شده به ازای فراکسیون ابعادی مختلف برای اتاقچه اول آسیا	98.....
جدول 3-26- مقادیر تابع انتخاب بزرگ مقیاس شده به ازای فراکسیون ابعادی مختلف برای اتاقچه دوم آسیا	98.....
جدول 3-27- مقادیر تابع انتخاب و انرژی - تابع انتخاب ویژه محاسبه شده	101.....
جدول 4-1- مقادیر پارامترهای لازم برای شبیه‌سازی آسیای لوله‌ای در مدل MILL مادسیم	112.....
جدول 4-2- مقادیر پارامترهای لازم برای شبیه‌سازی آسیای لوله‌ای با استفاده از مدل HFMI	114.....
جدول 4-3- پارامترهای لازم برای شبیه‌سازی دیافراگم آسیا با استفاده از مدل CSCR	115.....
جدول 4-4- مقایسه مقادیر تناظر جامد شبیه‌سازی شده در شاخه‌های مختلف در مدل‌های GMIL و HFMI، MILL (کیلو گرم بر ثانیه)	121.....
جدول 4-5- درصد بار در گردش شاخه مدار شبیه‌سازی شده آسیای لوله‌ای	121.....

جدول 4-6- مقادیر d_{80} محصول شبیه‌سازی شده آسیایی	لوله‌ای.....
122.....	
جدول 4-7- اندیس کار خوارک آسیایی لوله‌ای کارخانه سیمان در چند شیفت مختلف.....	
124.....	
جدول 4-8- ترکیب گلوله‌های لازم برای شارژ آسیایی	گلوله‌ای.....
126.....	
جدول 4-9- ترکیب گلوله‌های انتخاب شده بر اساس اندیس کار باند.....	
127.....	

فهرست شکل‌ها

شکل 1-1- نمونه‌ای از دانه‌های کلینکر	7
شکل 1-2- کوره و قسمت‌های مختلف آن	15
شکل 1-3- نمایی از آسیای لوله‌ای کارخانه سیمان	16
شکل 1-4- وسیله طبقه بندی در کارخانه سیمان	17
شکل 2-1- حرکت آبشاری گلوله‌ها در اطاقچه اول آسیا	29
شکل 2-2- مکانیزم ضربه که طیف وسیعی از ابعاد ذرات را تولید می‌کند	34
شکل 2-3- مکانیزم شکاف برداشتن بدون شکست متوالی ذرات تولید شده	35
شکل 2-4- مکانیزم سایش ذره که تولید ذرات بسیار ریز و ذرات نزدیک به ابعاد اولیه می‌کند	36
شکل 2-5- شکل شماتیکی تابع شکست قابل نرمال شدن	38
شکل 2-6- شکل شماتیکی تابع شکست غیر نرمال	39
شکل 2-7- نمونه دستگاه سقوط وزنه	42

شکل 2-8- نمای شماتیک آزمایش آونگ دوقلو	44
شکل 2-9- نمونه‌ای از تابع شکست که روش محاسبه پارامترهای φ و β رانشان می‌دهد	48
شکل 2-10- تابع شکست غیر نرمال که تأثیر اندازه ذره را نشان می‌دهد	49
شکل 2-11- توابع شکست برای ذراتی با ابعاد مختلف، توزیع در ذرات بزرگ‌تردو نمایی شده است	50
شکل 2-12- ساختار نموداری به منظور محاسبه پارامترهای مدل تابع انتخاب آستین	55
شکل 2-13- ثابت‌های هندسی برای بزرگ مقیاس کردن که مربوط به بار درون آسیا در حالت ایستا است	60
شکل 2-14- روش نموداری برای تعیین پارامترهای مدل تابع انتخاب هریست و فورستنا	62
شکل 2-15- توزیع زمان ماند در یک مخلوط کننده پیستونی	65
شکل 2-16- توزیع زمان ماند در یک مخلوط کننده کامل	66
شکل 2-17- توزیع زمان ماند در یک آسیای گلوله‌ای	67
شکل 3-1- توزیع ابعادی خوراک آسیای لوله‌ای	69

شکل 3-2- توزیع دانه‌بندی محصول آسیای لوله‌ای	70
شکل 3-3- نمودار تابع شکست تجمعی به روش هربست و فورستنا در فراکسیون‌های مختلف	85
شکل 3-4- نمودار تابع شکست تجمعی به روش بروبه در فراکسیون‌های ابعادی مختلف	86
شکل 3-5- نمودار تابع شکست تجمعی به روش اصلاح شده هربست و فورستنا در فراکسیون‌های ابعادی مختلف	86
شکل 3-6- نمودار تابع انتخاب فراکسیون $\text{in}_{\frac{7}{16}}$	88
شکل 3-7- نمودار تابع انتخاب فراکسیون $\text{in}_{\frac{5}{16}}$	88
شکل 3-8- نمودار تابع انتخاب فراکسیون No.5	88
شکل 3-9- نمودار تابع انتخاب فراکسیون No.10	88
شکل 3-10- نمودار تابع انتخاب فراکسیون No.14	89
شکل 3-11- نمودار تابع انتخاب فراکسیون No.18	89
شکل 3-12- نمودار تابع انتخاب فراکسیون No.35	89

شکل 3-13- نمودار تابع انتخاب فرaksiون	89.....No.45
شکل 3-14- نمودار تابع انتخاب فرaksiون	.70.....No
شکل 3-15- نمودار تابع انتخاب فرaksiون	90.....No.100
شکل 3-16- نمودار تابع انتخاب فرaksiون	90.....No.140
شکل 3-17- نمودار تابع انتخاب نسبت به ابعاد ذره	91.....
شکل 3-18- مقادیر R و H_c برای محاسبه درصد شارژ آسیا	94
شکل 3-19- نمودار بزرگ مقیاس شده تابع انتخاب نسبت به ابعاد ذره در اتاقچه اول آسیای لوله‌ای	99.....
شکل 3-20- نمودار بزرگ مقیاس شده تابع انتخاب نسبت به ابعاد ذره در اتاقچه دوم آسیای لوله‌ای	99.....
شکل 3-21- منحنی انرژی - تابع انتخاب ویژه نسبت به ابعاد ذره	102.....
شکل 3-22- طرح مقطع آسیا	103.....
شکل 3-23- دیافراگم بین دو اتاقچه آسیا و مقطع آن	106.....
شکل 4-1- فلوشیت رسم شده برای مدار آسیای لوله‌ای در نرم‌افزار MODSIM	110.....
شکل 4-2- مقایسه محصول شبیه‌سازی شده با محصول واقعی مدل MILL، به روش	

.....برو به	116
.....هر بست و فور ستنا	116
.....شکل 4-3- مقایسه محصول واقعی و محصول شبیه سازی شده مدل MILL، روش	
.....اصلاح شده هربست و فور ستنا	117
.....شکل 4-4- مقایسه محصول واقعی و محصول شبیه سازی شده مدل MILL، روش	
.....اصلاح شده هربست و فور ستنا	117
.....شکل 4-5- مقایسه محصول واقعی و محصول شبیه سازی شده مدل HFMI روش	
.....برو به	117
.....هر بست و فور ستنا	118
.....شکل 4-6- مقایسه محصول واقعی و محصول شبیه سازی شده مدل HFMI روش	
.....اصلاح شده هربست و فور سانا	118
.....شکل 4-7- مقایسه محصول واقعی و محصول شبیه سازی شده مدل HFMI روش	
.....اصلاح شده هربست و فور سانا	118
.....شکل 4-8- مقایسه محصول واقعی و محصول شبیه سازی شده مدل GMILL روش	
.....برو به	119
.....شکل 4-9- مقایسه محصول واقعی و محصول شبیه سازی شده مدل GMILL روش	
.....هر بست و فور سانا	119

- شکل 4-10- مقایسه محصول واقعی و محصول شبیه‌سازی شده مدل GMILL روش
اصلاح شده هربست و فورستنا..... 120
- شکل 4-11- نمودار تابع انتخاب بزرگ مقیاس شده با استفاده از گلوله‌های
بزرگتر..... 128
- شکل 4-12- مقایسه محصول شبیه سازی شده و محصول واقعی آسیا با تغییر اندازه
گلوله..... 129
- شکل 4-13- شبیه‌سازی محصول آسیا در حالت تناظر جامد برابر با 120 تن در
ساعت..... 130
- شکل 4-14- شبیه‌سازی محصول آسیا در حالت تناظر جامد برابر با 90 تن در
ساعت..... 130
- شکل 4-15- مقایسه محصول شبیه سازی شده با محصول واقعی با تغییر درجه
انباشتگی آسیا..... 132

مقدمه

در حال حاضر هزاران واحد تولیدی در دنیا سیمان تولید می‌کنند و میزان تولید سیمان در سال 2008، 2 میلیارد و 857 میلیون تن بوده است. فرآیند آسیاکنی نزدیک به ۲٪ از انرژی الکتریسته تولیدی در کل جهان را به مصرف خود می‌رساند. مرحله‌ی خردایش سیمان تقریباً یک سوم انرژی مورد نیاز برای تولید یک تن سیمان را مصرف می‌کند که این بطور متوسط برابر مصرف ویژه توان 57 kW/ton می‌باشد.^[15]

عمل خردایش سیمان معمولاً به وسیله آسیاهای لوله‌ای دو اتاقچه‌ای¹ و به روش خشک انجام می‌شود. نزدیک به ۹۵٪ خوراک مواد آسیای سیمان کلینکر است و باقیمانده‌ی خوراک افزودنیهای مانند گچ و آهک هستند. کیفیت سیمان با اندازه‌گیری سطح مخصوص (شاخص بلین²) تعیین می‌شود. سطح مخصوص پودر سیمان بستگی به توزیع ابعادی ذرات سیمان دارد. (ذرات کوچکتر سطح مخصوص بیشتری دارند).

شبیه سازی یک ابزار ارزشمند در تکنولوژی فرآیند می‌باشد. برای یک شبیه سازی درست باید مدل‌های فرآیند در دسترس باشد و همچنین بتوان پارامترهای لازم برای شبیه سازی را در آزمایشگاه یا کارخانه تعیین کرد. در سال‌های اخیر استفاده زیادی از شبیه سازی برای طراحی و بهینه سازی مدارهای خردایش تر شده است که نتایج اقتصادی سودمندی را نیز در پی داشته است. اما تحقیقات کمی در مورد شبیه سازی مدارهای خردایش خشک انجام شده است.

هدف از این پژوهه بررسی امکان شبیه سازی آسیای لوله‌ای کارخانه سیمان داراب با استفاده از نرم افزار MODSIM است که این نرم افزار به منظور شبیه سازی کارخانه های فرآوری به کار می رود. با استفاده از نتایج شبیه سازی می توان عملکرد آسیا را در شرایط مختلف پیش بینی کرد و یا اینکه از نتایج این شبیه سازی برای کارخانه های دیگر استفاده نمود.

این گزارش در پنج فصل ارائه می‌گردد. در فصل اول کلیاتی از سیمان و کارخانه سیمان داراب ذکر می‌شود. در فصل دوم به تعریف مدل سازی و پارامترهای مورد نیاز برای شبیه سازی با توجه به

1-Two Compartment

2-Blaine