



دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده فنی و مهندسی

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی قدرت

بهینه سازی روش PWM در کنترل موتور القائی به
روش کنترل بیداری

غلامحسین رضوانی

استاد راهنمای

دکتر مهرداد عابدی

تابستان ۱۳۷۲



۰۶۴۸

چکیده :

استفاده از ماشین‌های DC بدليل کنترل پذیری و رفتار خوب دینامیکی ناشی از کنترل دکوپله آن براي چند دهه تقریباً نقش انحصاری در صنعت داشته است. اما با پیدا شدن مبدل‌های توان استاتیک و کنترل امکان تپزد ازش تو ان الکتریکی ماشین‌های القائی از قید تکسر عتی بودن رهایی یافته، باتوجه به نداشتن محدودیت‌های ماشین DC و داشتن مزایای چندی، رفتار فته جای خود را در صنعت بیشتر باز کرده است.

برای جمع کردن مزایای ماشین القائی و کنترل پذیری و رفتار خوب دینامیکی ماشین‌های DC، روش‌های کنترل برد اولی بکار گرفته شده و تغذیه مطلوب توسط اینورتر PWM با مدولاسیون تطبیقی تأمین می‌شود.

شكل موج خروجی PWM حاوی هارمونیک‌های متعدد است و موجب افزایش تلفات اضافی ماشین می‌شود که برای کاهش آن باید سرعت سوئیچینگ را بالا برد. با توجه به محدودیت عناصر موجود و برای جلوگیری از افزایش تلفات سوئیچینگ باید مصالحه‌ای بین تلفات ماشین و اینورتر ایجاد کرد. در اینجا با استفاده از سیمولیشن کامپیوتری معادلات ماشین حل شده با پذیرش واپل مشخصی از جریان و باتوجه به کنترل لحظه‌ای جریان ماشین ترتیبی داده می‌شود که کمترین تعداد سوئیچینگ در واحد زمان با پیشگوئی جریان و انتخاب کلید مناسب بست آید.

شكل موج جریان‌های سه‌فاز و ولتاژ‌فاز اول و نیز مولفه‌های عمودی و افقی جریان و فلو و همچنین نمودار گشتاور و دور بعلو متعدد سوئیچینگ تلفات هدایت و سوئیچینگ اینورتر محاسبه و نشان داده می‌شود.

(الف)

فهرست مطالب

صفحه

پیشگفتار

فصل اول

مقدمه

- ۱-۱-۱ - اهمیت و کاربرد ماشین‌های الکتریکی
- ۲-۱ - لزوم کنترل ماشین‌های الکتریکی
- ۳-۱ - معایب ماشین‌های DC
- ۴-۱ - مزایای ماشین‌های AC "القائی"
- ۵-۱ - معایب ماشین‌های القائی
- ۶-۱ - مقایسه کنترل پذیری ماشین‌های AC و DC
- ۷-۱ - تقسیم بندی روش‌های کنترلی

فصل دوم

- ۱-۲ - موتور القائی
- ۲-۲ - لغزش و سرعت موتور القائی
- ۳-۳ - مدار معادل موتور القائی

(ب)

فصل سوم

۱۷	- کنترل موتور الکتری
۱۸	- روشهای کنترل
۱۹	- روشهای کنترل برد اولی
۲۴	- روش مستقیم کنترل برد اولی
۲۸	- روش غیر مستقیم کنترل برد اولی

فصل چهارم

۳۵	- عناصر سوئیچینگ
۳۷	- المان‌های نیمه هادی قدرت
۳۷	- دیود
۳۹	- تیزیستور
۴۱	- تریاک
۴۲	- GTO
۴۴	- تراانزیستورهای دوقطبی قدرت
۴۷	- تراانزیستور تکقطبی قدرت
۴۷	- مسافت قدرت
۴۹	- عناصر مرکب

فصل پنجم

۵۵	- اینورترها
۵۷	- اینورترهای موج مربعی
۵۸	- اینورترهای منبع ولتاژ موج مربعی
۵۹	- مد ارپل تکفاره

(ج)

۶۶	-۲-۲-۵ - اینورتر های منبع جریان موج مرتبی
۶۷	-۳-۲-۵ - اینورتر های منبع جریان ۱۲ آپلے ای
۶۸	-۴-۵ - مقایسه اینورتر ها
۷۰	-۴-۵ - اینورتر های PWM
۷۲	-۵-۵ - استر اتژیهای PWM
۷۲	-۱-۵-۵ - مدولاسیون مقایسه ای
۷۴	-۲-۵-۵ - مدولاسیون محاسبه ای
۷۶	-۳-۵-۵ - مدولاسیون تطبیقی

فصل ششم

۷۸	-۱-۱ - بهینه سازی روش PWM
۷۸	-۲-۱ - اثر اتکهار موئیکها
۷۹	-۳-۱ - حذف هار موئیکها
۸۴	-۴-۱ - استر اتژیهای بهینه
۸۶	-۴-۱-۱ - روش بهینه سازی ر ایپل جریان حداقل
۸۸	-۴-۲ - بهینه سازی دینامیک و تلفات موتور
۹۱	-۴-۳-۱ - روش های بهینه سازی PWM در اینورتر های

منبع جریان

۹۱	-۴-۴-۱ - معیار عملکرد با امکان تعیین دامنه موج اصلی
۹۳	-۴-۴-۲ - دو معیار بهینه سازی دیگر
۹۵	-۴-۴-۳ - روش خاص بهینه سازی
۹۵	-۴-۴-۴-۱ - معیار بهینه سازی
۹۷	-۴-۴-۴-۲ - اینورتر منبع ولتاژ
۹۷	-۴-۴-۴-۳ - حالت های مختلف سوئیچینگ

بسمه تعالی

پیشگفتار :

در میان انواع انرژی موجود کاربرد انرژی الکتریکی از کمتر دکمی بیشتری برخوردار است. اختراق و ساخت وسایلی که بهره‌برداری از انرژی الکتریکی را مقدور می‌سازد مورد توجه بسیاری از پژوهشگران بوده است. بهبود و افزایش کارآئی این وسایل بر تنوع و کمتر دکمی کاربرد این شکل از انرژی می‌افزاید. در میان وسایل الکتریکی ماشین‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. بوجود آمدن انواع ماشین‌های جریان مستقیم و متناوب تحولی بزرگ در جهان صنعتی بوجود آورده روز بروز بی دامنه کاربرد آن افزوده است. کنترل پذیری ماشین جریان مستقیم علیرغم محدودیت‌ها استفاده انحصاری از آن در دهه‌های گذشته باعث شده بود با توجه به لزوم غلبه بر محدودیت‌ها و مشکلات و ابداع روشهای اقتصادی‌تر در بکارگیری ماشین‌های جریان متناوب و نیز با توجه به کنترل پذیر شدن آنها، استفاده از ماشین‌های مذکور بتدربیج ماشین‌های جریان مستقیم را تحت الشماع قرار داده است.

[14] [13] [8] [6]

کنترل پذیری ماشین‌های AC (القائی) روشهای خاص تغذیه را می‌طلبید، مبدل‌های تو ان که برای فراهم نمودن تغذیه لازم پا به میدان گذاردند بخوبی پاسخگوی این تیاز بودند. با توجه به تنوع روشهای کنترلی و لزوم استفاده از روشن کنترلی مناسبتر از میان مبدل‌های تو ان، اینتورترهای PWM (Pulse width modulation) اهمیت بیشتری یافته‌اند.

[17] [5]

چنانچه اینورتر بعنوان تنظیمکننده و ماشین بعنوان معرفکننده اثرباری الکتریکی بعنوان یک مجموعه مورد توجه قرار گیرند تنوع روش‌های مدولاسیون با عنایت به کاربردهای مختلف آنها اید.

استفاده بیشتر و شایسته‌تر از این روش‌ها را مطرح می‌سازد.

بهمینه‌سازی روش PWM در کنترل دور موتور القاشی با استفاده از روش کنترل برداری موضوعی است که این نظر عده‌دار تبیین آن است.

فصل اول "مقدمه" مشتمل بر ذکر اهمیت و کاربرد ماشین‌های الکتریکی و مقایسه بین انواع DC و AC است. سپس به استفاده از انواع اینورترها با توجه به عناصر نیمه هادی اشاره می‌شود. نهایتاً با ذکر انواع و چگونگی انتخاب روش‌های کنترل مقدمه به پایان می‌رسد.

فصل دوم مشتمل بر مقدمه‌ای کوتاه بر ماشین القاشی و بیان معادلات اساسی آن است.

فصل سوم با اشاره به روش‌های کنترل به تشریح روش Vector Control می‌پردازد.

فصل چهارم به معرفی عناصر سوئیچینگ اختصاص دارد.

فصل پنجم با اشاره به کاربردهای عناصر الکترونیکی "الکترونیک قدرت" اینورترهای مختلف را مورد توجه قرار می‌دهد.

فصل ششم ضمن تشریح معیارهای بهمینه‌سازی به توضیح روش خاص بهمینه‌سازی می‌پردازد.

فصل هفتم اختصاص به بروزگارهای کامپیووتری و نتایج بدست آمده دارد.

بدیهی است مطالب مطروحه خالی از ضعف نیست. امید است خواهندگان عزیز ضمن تذکر به حقیر برای بارور شدن مطالب این نظر در خدمت به صنایع کشور از هیچ کونه کوششی دریغ نفرمایند.

فصل اول مقدمه :

۱-۱- اهمیت و کاربرد ماشین‌های الکتریکی

میز ان انرژی معرفی در هر جامعه ای بیانگر پیشرفت‌های صنعتی و رشد اجتماعی و سطح زندگی آن جامعه است. توسعه اقتصادی منوط به داشتن ارتباطات و خدمات رسانی و حمل و نقل است، که آنهم بدون داشتن انرژی تحقق نمی‌یابد. پیشرفت‌های حاصله تبدیل انرژی موجود به اشکال مورد لزوم انرژی را اهمیتی خاص بخشیده و انرژی الکتریکی در میان انواع انرژی از اهمیت بیشتری برخوردار است. چرا که سهولت در تولید و انتقال و تبدیل به اشکال دیگر باعث شده متداولترین شکل انرژی در جهان امروز باشد. پیشرفت تکنولوژیکی و توسعه زندگی اجتماعی و افزایش سطح رفاه بخصوص با میزان معرفت انرژی الکتریکی بیان می‌شود. به همین دلیل کشورهایی که کمتر به مواد خام منکنده استند انرژی الکتریکی بیشتری تولید کرده و آن را بصورت‌های دلخواه درآورده، مصرف می‌نمایند. مبدل‌های دوار الکترومکانیکی یا به عبارت بهتر الکترومغناطیسی که به ماشین‌های الکتریکی معروفند، از جمله وسائلی هستند که در تبدیل شکل انرژی الکتریکی نقش بارزی را ایفا می‌کنند. ماشین‌های الکتریکی با حوزه عمل بسیار وسیع بخش عده‌ای از مطالعات و کاربردهای مربوط به انرژی الکتریکی را به خود اختصاص داده‌اند.

تنوع و کثیرت ماشین‌های الکتریکی برای رفع احتیاجات گوناگون، مطالعات و بررسیهای زیادی را در زمینه‌های طراحی، بهبود کیفیت،

افزایش و اندمان، کاهش هزینه، توسعه کاربرد، افزایش ضریب اطمینان و را به خود اختصاص داده است.

انواع ماشین‌های DC " شامل شنت، سری، کمپوند، تحریک مستقل و " و نیز انواع ماشین‌های AC " شامل سنکرون، آسنکرون یا الکتریکی، ماشین‌های مخصوص " که امروز در جای جای صنعت و زندگی روزمره بکار می‌روند، بیانکر همین واقعیت است. در این میان افزایش سطح مهارت و تکنولوژی موجبات استفاده بهتر از ماشین‌های الکتریکی و فراهم آورده است.

۱-۲- لزوم کنترل ماشین‌های الکتریکی

در خیلی از موارد بکارگیری محرکی با سرعت قابل تنظیم برای کنترل دقیق و مستمر سرعت یا گشتاور یا وضعیت مورد نیاز است علاوه بر آن در مواردی نیاز به تعویض جهت‌چرخش و یا راهاندازی و ترمز در حداقل زمان ممکن ضرورت دارد. لذا کنترل موتورها از جهت تغییر گشتاور یا سرعت یا وضعیت، راهاندازی و ترمز و نیز معکوس سازی جهت چرخش اهمیت ویژه‌ای دارد. پس از به ضرورت‌های فوق الذکر با بکارگیری ماشین‌های الکتریکی کنترل شونده مقدور می‌شود.

در گذشته برای کارکرد محرکها با سرعت قابل تنظیم در سطح وسیعی از ماشین‌های DC استفاده می‌شد، زیرا در ماشین DC فلو و گشتاور به سادگی با کنترل جریان تحریک و جریان آرمیچر کنترل می‌شوند، یعنی کنترل متغیرهای گشتاور و فلو مستقل " امکان‌پذیر است و همین امر موجب می‌شود که ماشین DC رفتار دینامیکی خیلی خوبی داشته باشد. بطور مشخص ماشین‌های DC تحریک مستقل برای بدست آوردن

پاسخ سریع و کار در چهار دفع مختصات با عملکرد خیلی خوب و نیز با امکان تامین سرعت نزدیک به صفر بکار برده می‌شوند.

[17] [14] [13] [8]

۳-۱- مزایای ماشین‌های DC

صرف‌نظر از کنترل پذیری خوب ماشین‌های DC بدلیل داشتن کموتاتور و جاروبک دارای مزایایی بشرح ذیل است:

- ۱ - اختیاج به نگهداری و تعمیرهای دوره‌ای دارد.
- ۲ - از آنها در محیط‌هایی که خطر انفجار یا احتراق یا خوردگی باشد نمی‌توان استفاده کرد.

۳ - کموتاتور محدودیت در سرعت موتور ایجاد می‌کند.

۴ - کموتاتور محدودیت در ولتاژ موتور ایجاد می‌کند.

بعلاوه:

۵ - وزن زیاد

۶ - بزرگی ابعاد " اندازه "

۷ - قیمت بالا

نیز از سایر مزایای این نوع ماشین‌ها است.

[20] [10] [9] [6]

۴-۱- مزایای ماشین‌های " القائی"

برای فاشق آمدن بی ضعف‌های مذکور در جاهاییکه ممکن باشد از ماشین‌های جریان مستناوب استفاده می‌شود.

ماشین‌های جریان مستناوب در مقابل دارای خصوصیات زیر است:

- ۱ - ساده و ساختمان آن محکم است.
- ۲ - دارای عمر زیاد و اقتصادی است.
- ۳ - زامخت و نخشون در مقابل اضافه بار تحمل زیادی دارد.

۴ - ابعاد کوچکتر آن موجب می‌شود تا با وزن کمتر دارای راندمان بهتر باشد.

۵ - بدلیل نداشتن جاروبک به حداقل تعمیر نیاز دارد. بعلاوه تلفات اصطکاکی ندارد. در میان ماشین‌های AC ماشین القائی این مزیت را دارد که از حالت سکون بدون نیاز به سنکرونسیزه شدن راه می‌افتد، بخصوص در نوع قفس سنجابی راه‌راندگی خیلی ساده است. بعلاوه ماشین‌های القائی قفس سنجابی از نظر اقتصادی نیز باصره‌تر است.
ماشین قفس سنجابی ساده و محکم و یکی از ارزانترین ماشین‌ها است که در هر قدرت اسمی در دسترس است.

[14] [13] [5]

۱-۵- معایب ماشین‌های القائی

البته نباید از نظر دور داشت که ماشین القائی نیز علی‌غم مزایای فوایق، دارای معایبی بشرح زیر است:

- ۱ - بدون از دستدادن قسمتی از راندمان سرعت آن قابل تغییر نیست.
- ۲ - مانند موتور شنت DC با افزایش بار سرعت آن تقلیل می‌یابد.
- ۳ - کشتاور راه‌راندگی آن از موتور شنت DC کمتر است.
بعلاوه ماشین القائی در مقایسه با ماشین DC یک ماشین تقریباً سرعت ثابت است و ترمز ندارد و تغییر جهت چرخش جز با تعویض دو فاز امکان‌پذیر نیست. با اینهمه پیشرفت صنعت ماشین القائی را نیز کنترل‌پذیر ساخته و مزایای چشمکیر ماشین القائی باعث شده استفاده از ماشین DC تحت الشاع استفاده از آن قرار بگیرد. بهمین دلیل روز بروز استفاده از ماشین القائی کسرد هر و وسیع‌تر می‌شود.

۱-۶- مقایسه کنترل پذیری ماشین‌های DC و AC القائی و چگونگی کاربرد اینورترها در کنترل ماشین‌های AC

در ماشین DC ب کنترل ولتاژ آرمیچر متوسط یک رکتیفایر کنترل فاز و یا کنورتر DC - DC متغیر سرعت ممکن می‌شود و کشتاور با فلوی میدان تحریک و mmf آرمیچر مرتبط است.

در ماشین AC یک منبع تغذیه سه‌فاز یک میدان مغناطیسی کردان در فاصله هوایی ایجاد می‌کند که با mmf دو تور موجب تولید کشتاور می‌شود. mmf دو تور در یک موتور سنکرون ناشی از سیم پیچی میدان جدیدکاره با جریان DC می‌باشد. در حالیکه در موتور القائی بوسیله اثر القائی استاتور تولید می‌شود.

چنانچه منبع تغذیه ماشین AC فرکانس ثابتی داشته باشد، ماشین AC سرعت ثابتی دارد، زیرا با تعداد مشخص قطب در نوع سنکرون موتور با دور سنکرون می‌چرخد و در نوع آسنکرون موتور با مقداری کمتر از دور سنکرون می‌چرخد، یعنی در هر حال دور ثابت محاسب می‌شود. [12] [10]

استفاده از منابع تغذیه با فرکانس متغیر مثل اینورترها ولتاژ "VSI" و اینورترهای جریان "CSI" و سیکلوکنورترها ماشین‌های AC دا از قید تکسرعتی بودن می‌رهاند. اما از آنجا که بهبود کارکرد ماشین نیز مطلوب و موردنتظر است، استفاده از منابع تغذیه مذکور از جهت دیگر نیز لازم و ضروری می‌نماید. با توجه به وابستگی سرعت ماشین AC به فرکانس منبع چنانچه فرکانس بالا رود، بدالیل افزایش راکتانس مغناطیسی فلوی فاصله هوایی کاهش می‌یابد. در نتیجه کاهش کشتاور دا نیز بدنبال

دارد. اما در طراحی ماشین بسته‌بندی عمل می‌شود که همواره ماشین با حد اکثر فلوی مغناطیسی کار کند و برای ثابت نگهداشت میز ان فلو در فرکانس‌های مختلف لازم است که نسبت ولتاژ اعمال شده به فرکانس مقدار ثابتی باشد که به معنای آن است که باید کنترل با تغییر توام ولتاژ و فرکانس اعمال شود. بهمین ترتیب می‌توان با تغییر توام جریان و فرکانس نیز کنترل لازمه را اعمال نمود.

[10] [5]

از این مثال می‌توان بطور کلی نتیجه گرفت که اعمال کنترل روش‌های خاص تغذیه را می‌طلبند. خوب‌بختانه گسترش ساخت نیمه‌هادیهای مورد مصرف در مدارات قدرت و تنوع و کارآشی دوز افزون این عناصر که بالمال دستیابی به انواع و اقسام اینورترهای ولتاژ و جریان، PWM، و سیکلوکنورترها و مدارات پیشرفت کامپیوتی و میکروپریوسوری را ممکن ساخته، موجبات تحولی بزرگ در کنترل موتورهای الکتریکی را فراهم آورده است. با استفاده از این عناصر توان الکتریکی را با مشخصات مورد نیاز موتور تامین و آنرا تغذیه می‌کنند. با توجه به لزوم بهینه‌سازی کنترل ماشین و با توجه به اینکه شکل موج خروجی مبدل‌های قدرت استاتیکی "Solid State" حالت جامد برای تغذیه ماشین‌های AC عموماً سینوسی کامل نیست، بنابر این حاوی هارمونیکها است. هارمونیکها موجب تلفات اضافی و نوسان کشتاور می‌شوند. هرچه شکل موج به سینوسی نزدیکتر باشد از جهت موارد مذکور بهتر است.

[14] [12] [10] [9] [5]

با توجه به کیفیت کارکرد اینورترهای Solid State برای کاهش هارمونیکها باید سرعت سوچیچینگ بالا بیود و از نظر تثویریک یعنی سرعت بینهایتو قطع و وصلهای خیلی زیاد لازم است اما در عمل با توجه به محدودیت عناصر نیمه‌هادی سرعت بهر حال محدود می‌شود. پس شناخت عناصر قدرت و استفاده بجا و مناسب با نوع نیازمندی اینورتر موجب می‌شود تا به شرایط مطلوب که همان حد اکثر نزدیکی ممکن شکل موج خروجی به سینوسی است بجهت بررسیم.

پس در یک کلام کنترل بهینه ماشین از دیدگاه تنفسی کنترله در کرو آن است که حتی المقدور شکل موج سینوسی باشد و از دیدگاه ماشین با توجه به تنوع روشهای کنترلی در کرو آن است که مناسب با نوع نیاز ما، ماشین بطور کامل کنترل‌پذیر باشد. به عبارت دیگر کنترل کشتاور و دور بتحوی که چهار دفعه دار بیو بکریه کنترل مطلوب و مورد نظر است.

برای آشناهدن با کنترل مطلوب توجه مختصری به روش‌های کوناگون کنترل موتور AC لازم و ضروری می‌نماید.

۱-۱- تقسیم‌بندی روش‌های کنترلی در یک دیدگاه کلی به دو روش:

۱ - روش‌های کنترل عددی یا Scalar Control Methods

۲ - روش‌های کنترل برداری یا Vector Control Methods

در روش کنترل عددی فقط به اندازه "بزرگی" متغیرها توجه می‌شود و سیگنالهای فرمان و فیدبک مقادیر DC مناسب با متغیرها می‌باشند.