

لَهُمْ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

دانشکده علوم پایه

گروه فیزیک

گرایش حالت جامد

# مطالعه لایه های نازک شفاف و رسانای پتاكسید و آنادیم و اکسید ایندیم در حسگرهای گازی

از:

مژده عباسی

استاد راهنما:

دکتر سید محمد روضاتی

مرداد ۱۳۹۲

مطالعه لایه های نازک شفاف و رسانای پتاکسید وانادیم و اکسید ایندیم در حسگرهای گازی

مژده عباسی

لایه های نازک نانو ساختار پتاکسید وانادیم و اکسید ایندیم به روش اسپری پایرولیز لایه نشانی شدند. دمای زیر لایه برای فیلم های  $V_2O_5$  بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ و برای  $In_2O_3$  بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ درجه سلسیوس تغییر داده شد. خواص ساختاری و مورفولوژیکی فیلم ها به وسیله‌ی آنالیز های XRD و SEM و AFM مورد مطالعه قرار گرفت. حساسیت فیلم های تهیه شده با دماهای مختلف زیر لایه نسبت به بخار اتانول بررسی شد. تصاویر XRD نشان داد که فیلم های نهشته شده در کمترین دمای پایرولیز پیک های ضعیفی دارند اما با افزایش دما تا ۵۰۰ درجه سلسیوس بلورینگی فیلم ها افزایش یافته است. آنالیز فرکتال یک گرایش به کاهش را نسبت به دمای پایرولیز نشان می دهد. دمای کار حسگر برای رسیدن به بهترین پاسخ حسگری بهینه شد. حساسیت به طور خطی با افزایش غلظت اتانول افزایش یافت. مشخص شد که فیلم های نهشته شده در پایین ترین دمای زیر لایه، بالاترین پاسخ حسگری را به اتانول داشته اند. تغییر مدت زمان رسوب نیز برای حسگر پتاکسید وانادیوم مورد مطالعه قرار گرفت و نشان داد که کم بودن مدت زمان لایه نشانی عامل مناسبی برای حسگری بوده است.

کلید واژه: اسپری پایرولیز، اکسید ایندیم، پتاکسید وانادیم، دمای زیر لایه، خواص ساختاری، فرکتال آنالیز، حسگر گازی

## فهرست مطالب

.....ر	چکیده فارسی
.....ز	چکیده انگلیسی
۱.....	فصل اول مقدمه ای بر لایه نازک
۲.....	۱-۱) مقدمه
۲.....	۲-۱) فلزات، نیمه رساناها، عایق‌ها
۳.....	۳-۱) حامل‌های بار در نیمه رساناها
۴.....	۴-۱) ساختارهای بلوری متداول در اکسیدها
۴.....	۴-۲) تعریف لایه نازک
۶.....	۵-۱) فرآیند لایه نشانی و رشد آن‌ها
۷.....	۵-۱-۱) عوامل مؤثر روی خواص فیلم‌های نازک
۸.....	۵-۱-۲) زیر لایه و آماده سازی آن
۸.....	۶-۱) روش‌های لایه نشانی
۹.....	۷-۱) اسپری پایرولیزز
۱۰.....	۷-۱-۱) مکانیسم تشکیل لایه نازک به روش اسپری پایرولیزز
۱۲.....	۸-۱) نانو مواد
۱۳.....	۹-۱) کاربرد لایه‌های نازک نیمه رسانا
۱۳.....	۹-۱-۱) اکسید‌های رسانای شفاف (TCO)
۱۴.....	۹-۱-۲) تجهیزات اپتوالکتریک
۱۵.....	۹-۱-۳) حسگرهای گازی
۱۵.....	۹-۱-۴) کاربرد‌های دیگر
۱۶.....	فصل دوم مقدمه ای بر حسگر
۱۷.....	۱-۲) مقدمه
۱۸.....	۲-۲) تعریف حسگر :

۱۸.....	۱-۲-۲) انواع حسگرها :
۱۸.....	۲-۲-۲) حسگرهاشیمیابی :
۱۸.....	۳-۲) حسگرهاشیگازی :
۱۸.....	۴-۲) روشهای عمدی حس کردن گاز .....
۱۹.....	۵-۲) انواع حسگرهاشیگازی :
۱۹.....	۶-۲) انواع حسگرهاشیحالت جامد .....
۲۰.....	۱-۶-۲) حسگرهاشیکتروولیتی جامد .....
۲۰.....	۲-۶-۲) حسگرهاشیکاتالیزوری .....
۲۰.....	۳-۶-۲) حسگرهاشیگاز اکسیدی نیم رسانا (حسگرهاشی مقاومتی): .....
۲۲.....	۷-۲) نظریه گروه (Band theory) .....
۲۳.....	۸-۲) مکانیزم عملکرد حسگرهاشیگازی :
۲۳.....	۱-۸-۲) شرکت اکسیژن هوا در واکنش .....
۲۷.....	۲-۸-۲) شرکت اکسیژنهاشی های موجود در فیلم به عنوان کاتالیزگر واکنش .....
۲۸.....	۹-۲) حسگرهاشیگازی لایه های نازک اکسید ایندیم :
۳۰.....	۱۰-۲) حسگرهاشیگازی لایه های نازک پتاکسید وانادیم :
۳۱.....	۱۱-۲) نقش دمای کار و نوع گاز بر حساسیت .....
۳۳.....	۱۲-۲) پاسخ دینامیکی .....
۳۳.....	۱۳-۲) مکانیزم حسگری حسگرهاشی مقاومتی گاز .....
۳۴.....	۱۴-۲) انواع حسگرهاشی مقاومتی .....
۳۴.....	۱-۱۴-۲) حسگرهاشیهدایت سطحی .....
۳۶.....	۲-۱۴-۲) حسگرهاشیهدایت بدنه .....
۳۸.....	۱۵-۲) ساختار یک حسگر مقاومتی گاز .....
۳۸.....	۱-۱۵-۲) تعریف حساسیت در حسگرهاشی گاز مقاومتی .....
۴۰.....	فصل سوم تهیه و مشخصه یابی اکسید ایندیم و پتاکسید وانادیم .....

۴۱.....	(۱-۳) مقدمه .....
۴۱.....	۲-۳ ) اکسید ایندیم .....
۴۲.....	۳-۳) تهیه لایه های نازک اکسید ایندیم .....
۴۲.....	۱-۳-۳) تأثیر دمای زیر لایه بر خواص ساختاری .....
۴۴.....	۳-۳-۲) تأثیر دمای زیر لایه بر مورفولوژی سطح فیلمها .....
۴۵.....	۳-۳-۳) تصاویر AFM : .....
۴۸.....	۴-۳) پتاکسید وانادیم .....
۴۹.....	۵-۳) تهیه لایه های نازک پتاکسید وانادیم در دماهای پایرولیز مختلف .....
۴۹.....	۱-۵-۳) تأثیر دمای زیر لایه بر خواص ساختاری .....
۵۱.....	۵-۳-۲) تأثیر دمای زیر لایه بر مورفولوژی سطح فیلمها .....
۵۲.....	۵-۳-۳) بررسی خواص مورفولوژیکی لایه های پتاکسید وانادیم در دماهای مختلف زیر لایه ...
۵۵.....	۶-۳) تهیه فیلمهای نازک پتاکسید وانادیم در مدت زمان های مختلف لایه نشانی .....
۵۵.....	۱-۶-۳) تأثیر مدت زمان لایه نشانی بر خواص ساختاری .....
۵۶.....	۲-۶-۳) تغییر مدت زمان لایه نشانی بر مورفولوژی سطح فیلمها .....
۵۷.....	۳-۶-۳) مطالعه‌ی تأثیر تغییر مدت زمان لایه نشانی توسط تصاویر AFM .....
۶۰.....	فصل چهارم بحث و نتیجه گیری .....
۶۱.....	(۱-۴) مقدمه .....
۶۱.....	۲-۴) ساخت حسگر .....
۶۱.....	۱-۲-۴) اتصال‌های الکتریکی .....
۶۱.....	۲-۲-۴) سیم نیکل-کروم و چسب نقره .....
۶۱.....	۳-۲-۴) نصب سنسور روی هیتر .....
۶۱.....	۴-۲-۴) نحوه‌ی اندازه گیری دمای کار سنسور .....
۶۲.....	۳-۴) محاسبه‌ی تراکم گاز .....
۶۴.....	۴-۴) مدار و روش اندازه گیری .....

۶۵.....	۱-۴-۴) روش اندازه گیری
۶۶.....	۴-۵) بررسی رفتار دمایی لایه های نازک $In_2O_3$
۷۰.....	۴-۶) پارامترهای حسگری یک حسگر گاز
۷۰.....	۴-۶-۱) تغییر حساسیت بر حسب دما
۷۲.....	۴-۶-۲) تغییر حساسیت بر حسب غلظت گاز
۷۴.....	۴-۶-۳) منحنی پاسخ دینامیکی
۷۵.....	۴-۶-۴) زمان پاسخ و بازیابی
۷۷.....	۴-۷-۱) لایه های نازک $V_2O_5$ تهیه شده در دماهای مختلف پایرولیز
۷۷.....	۴-۷-۲) بررسی رفتار دمایی لایه های نازک $V_2O_5$ تهیه شده در دماهای مختلف پایرولیز
۸۰.....	۴-۷-۳) پارامترهای حسگری یک حسگر گاز
۸۰.....	۴-۷-۴) تغییر حساسیت بر حسب دما
۸۲.....	۴-۷-۵) تغییر حساسیت بر حسب غلظت گاز
۸۴.....	۴-۷-۶) منحنی پاسخ دینامیکی
۸۶.....	۴-۷-۷) نمودارهای زمان پاسخ و بازیابی نمونه های دمایی پنتاکسید وانادیم
۸۷.....	۴-۷-۸) لایه های نازک $V_2O_5$ تهیه شده در مدت زمان های متفاوت لایه نشانی
۸۷.....	۴-۸-۱) بررسی رفتار دمایی لایه های نازک $V_2O_5$ تهیه شده در مدت زمان های متفاوت لایه نشانی
۹۰.....	۴-۸-۲) دمای کار
۹۱.....	۴-۸-۳) تغییر حساسیت بر حسب غلظت گاز
۹۳.....	۴-۸-۴) منحنی پاسخ دینامیکی برای فیلم های با زمان های مختلف لایه نشانی
۹۵.....	۴-۹) نتیجه گیری
۹۶.....	۴-۱۰) پیشنهاد برای کارهای آینده
۹۷.....	مراجع

## فهرست شکل‌ها

..... ۴	..... شکل(۱-۱): ساختارهای متداول اکسیدهای فلزی [۳].
..... ۷	..... شکل(۲-۱): سه روش فرایند رشد فیلم [۸].
..... ۱۱	..... شکل(۳-۱): نمای شماتیکی از دستگاه اسپری پایرولیز [۱۷].
..... ۱۲	..... شکل(۴-۱): فرایند نهشت فیلم بر روی زیر لایه [۱۷].
..... ۱۴	..... شکل(۵-۱): تصویر شماتیکی از مقطع یک ساختار الکترولومینسانس ساخته شده بر اساس فیلم ZnS:Mn و استفاده از به عنوان الکترود ITO [۲۹].
..... ۲۱	..... شکل (۱-۲): نمای شماتیکی از ساختار یک سنسور تجاری.
..... ۲۲	..... شکل (۲-۱): نمونه ای از دستگاه حسگر گازی آزمایشگاهی [۲۹].
..... ۲۲	..... شکل (۲-۲): طرح شماتیکی از دیاگرام باندها در مواد عایق، نیمه رسانا و رسانا.
..... ۲۵	..... شکل (۴-۲): طرح شماتیک از باند خمث بعد از جذب شیمیابی عامل‌های بار. $E_V, E_C, E_F$ به ترتیب نشان دهنده اثری فرمی، اثری باند هدایت و اثری باند ظرفیت می‌باشند [۴۷].
..... ۲۶	..... شکل (۵-۲): مقایسه عملکرد حسگرهای گازی $\text{SnO}_2$ را در حضور گاز کاهشی CO [۴۹].
..... ۲۷	..... شکل (۶-۲): مقایسه ای بین مقایزه ایکسیژن های پیوندی اکسید و انادیم در فرایند حسگری [۵۰].
..... ۲۸	..... شکل (۷-۲): مقایزه ایکسیژن های پیوندی اکسید و انادیم در جو خشک [۶۵].
..... ۲۹	..... شکل (۸-۲): طرح شماتیک اندرکشن CO با اکسیژن مولکولی روی سطح لایه نازک $\text{In}_2\text{O}_3$ در جو خشک [۶۹].
..... ۳۱	..... شکل (۹-۲): طرح شماتیک از فرایند جذب گاز توسط سطح فیلم $\text{V}_2\text{O}_5$ [۷۵].
..... ۳۲	..... شکل (۱۰-۲): واپستگی دمایی حساسیت برای حسگر $\text{WO}_3$ دوب شده با pd, pt, Au, [۷۳].
..... ۳۲	..... شکل (۱۱-۲): اثر دماهای مختلف بر حساسیت بر لایه های اکسید قلع [۷۵].
..... ۳۳	..... شکل (۱۲-۲): منحنی ولتاژ بر حسب زمان.
..... ۳۸	..... شکل (۱۳-۲): نمودار آرنیوس.
..... ۴۳	..... شکل (۱-۳): تصاویر XRD فیلم‌های نهشته شده در دماهای $400^\circ\text{C}$ , $450^\circ\text{C}$ , $500^\circ\text{C}$ .
..... ۴۴	..... شکل (۲-۳): تصاویر SEM برای فیلم‌های اکسید ایندیم لایه نشانی شده در دماهای مختلف. (a) $400^\circ\text{C}$ , (b) $450^\circ\text{C}$ , (c) $500^\circ\text{C}$ .
..... ۴۵	..... شکل (۳-۳): تصاویر AFM از فیلم‌های اکسید ایندیم نهشته شده در دماهای پایرولیز مختلف.
..... ۴۷	..... شکل (۴-۳): اطلاعات فرآکتال نمونه‌ها (a) $400^\circ\text{C}$ , (b) $450^\circ\text{C}$ , (c) $500^\circ\text{C}$ .
..... ۴۹	..... شکل (۵-۳): نمودار XRD برای نمونه های نهشته شده در دماهای $300^\circ\text{C}$ , $400^\circ\text{C}$ و $500^\circ\text{C}$ .
..... ۵۱	..... شکل (۶-۳): اندازه بلورک بر حسب دمای پایرولیز.
..... ۵۱	..... شکل (۷-۳): تصاویر FESEM فیلم‌های نهشته شده در دماهای مختلف.
..... ۵۳	..... شکل (۸-۳): تصاویر AFM فیلم‌های نازک $\text{V}_2\text{O}_5$ لایه نشانی شده دمای (a) $400^\circ\text{C}$ , (b) $300^\circ\text{C}$ .

..... ۵۴	شکل(۹-۳): اطلاعات فراکتال نمونه ها(a)
..... ۵۵	شکل(۱۰-۳): طرح پراش پرتونه برای فیلم های نهشته شده در مدت زمان های ۲۰، ۴۰ و ۶۰ دقیقه
..... ۵۶	شکل(۱۱-۳): تصاویر FESEM از لایه های نازک تهیه شده در زمان های مختلف
..... ۵۷	شکل(۱۲-۳): تصاویر AFM فیلم های نازک $V_2O_5$ لایه نشانی شده در زمان های a) ۲۰ دقیقه b) ۴۰ دقیقه و c) ۶۰ دقیقه
..... ۵۹	شکل(۱۳-۳): اطلاعات فراکتال نمونه های (a) ۶۰ دقیقه، (b) ۴۰ دقیقه، (c) ۲۰ دقیقه
..... ۶۲	شکل(۱-۴): طرح شماتیک سنسور گازی
..... ۶۴	شکل(۲-۴): سامانه هی استفاده شده برای اندازه گیری حساسیت
..... ۶۵	شکل(۳-۴): سیستم تهیه شده در آزمایشگاه
..... ۶۷	شکل(۴-۴): منحنی آرنیوس نمونه هی اکسید ایندیم نهشته شده در دمای ۴۰۰ درجه در مجاورت هوا
..... ۶۷	شکل(۴-۵): منحنی آرنیوس نمونه هی اکسید ایندیم نهشته شده در دمای ۴۵۰ درجه در مجاورت هوا
..... ۶۸	شکل(۴-۶): منحنی آرنیوس نمونه هی اکسید ایندیم نهشته شده در دمای ۵۰۰ درجه در مجاورت هوا
..... ۶۹	شکل(۴-۷): نمودارهای آرنیوس به همراه انرژی فعال سازی برای حسگرهای اکسید ایندیم
..... ۷۰	شکل(۴-۸): منحنی دمای کار نمونه لایه نازک اکسید ایندیم با دمای زیر لایه ۴۰۰
..... ۷۱	شکل(۹-۴): منحنی دمای کار نمونه لایه نازک اکسید ایندیم با دمای زیر لایه ۴۵۰
..... ۷۱	شکل(۱۰-۴): دمای کار نمونه لایه نازک اکسید ایندیم با دمای زیر لایه ۵۰۰
..... ۷۲	شکل(۱۱-۴): منحنی حساسیت بر حسب غلاظت بخار اتانول حسگر $In_2O_3$ نهشته شده در دمای پایرولیز ۴۰۰ درجه
..... ۷۳	شکل(۱۲-۴): منحنی حساسیت بر حسب غلاظت بخار اتانول حسگر $In_2O_3$ نهشته شده در دمای پایرولیز ۴۵۰ درجه
..... ۷۳	شکل(۱۳-۴): منحنی حساسیت بر حسب غلاظت بخار اتانول حسگر $In_2O_3$ نهشته شده در دمای پایرولیز ۵۰۰ درجه
..... ۷۴	شکل(۱۴-۴): منحنی پاسخ زمانی سنسور اکسید ایندیم نهشته شده در دمای ۴۰۰ برای گاز اتانول
..... ۷۵	شکل(۱۵-۴): منحنی پاسخ زمانی سنسور اکسید ایندیم نهشته شده در دمای ۴۵۰ برای گاز اتانول
..... ۷۵	شکل(۱۶-۴): منحنی پاسخ دینامیکی سنسور اکسید ایندیم نهشته شده در دمای ۵۰۰ برای گاز اتانول
..... ۷۶	شکل(۱۷-۴): نمودار زمان پاسخ به غلاظت حسگر اکسید ایندیم
..... ۷۶	شکل(۱۸-۴): نمودار زمان بازیابی به غلاظت حسگر اکسید ایندیم
..... ۷۷	شکل(۱۹-۴): منحنی آرنیوس نمونه هی پتاکسید وانادیم نهشته شده در دمای ۳۰۰ درجه در مجاورت هوا
..... ۷۸	شکل(۲۰-۴): منحنی آرنیوس نمونه هی پتاکسید وانادیم نهشته شده در دمای ۴۰۰ درجه در مجاورت هوا
..... ۷۸	شکل(۲۱-۴): منحنی آرنیوس نمونه هی پتاکسید وانادیم نهشته شده در دمای ۵۰۰ درجه در مجاورت هوا
..... ۷۹	شکل(۱۱): نمودارهای آرنیوس به همراه انرژی فعال سازی برای حسگرهای پتاکسید وانادیم
..... ۸۰	شکل(۲۲-۴): منحنی تغییرات حساسیت به $ppm$ بخار اتانول بر حسب دما برای نمونه لایه نازک پتاکسید وانادیم با دمای زیر لایه ۳۰۰

- شکل(۲۴-۴): منحنی تغییرات حساسیت به  $2500 \text{ ppm}$  بخار اتانول بر حسب دما برای نمونه لایه نازک پتاکسید وانادیم با دمای زیر لایه‌ی  $400$  ..... ۸۱
- شکل(۲۵-۴): منحنی تغییرات حساسیت به  $2500 \text{ ppm}$  بخار اتانول بر حسب دما برای نمونه لایه نازک پتاکسید وانادیم با دمای زیر لایه‌ی  $500$  ..... ۸۱
- شکل(۲۶-۴): منحنی حساسیت بر حسب غلظت بخار اتانول حسگر پتاکسید وانادیم نهشته شده در دمای پایرولیز  $300$  درجه .... ۸۳
- شکل(۲۷-۴): منحنی حساسیت بر حسب غلظت بخار اتانول حسگر پتاکسید وانادیم نهشته شده در دمای پایرولیز  $400$  درجه .... ۸۳
- شکل(۲۸-۴): منحنی حساسیت بر حسب غلظت بخار اتانول حسگر پتاکسید وانادیم نهشته شده در دمای پایرولیز  $500$  درجه .... ۸۴
- شکل(۲۹-۴): منحنی پاسخ دینامیکی  $300$  ..... ۸۴
- شکل(۳۰-۴): منحنی پاسخ دینامیکی  $400$  ..... ۸۵
- شکل(۳۱-۴): منحنی پاسخ دینامیکی  $500$  ..... ۸۵
- شکل(۳۱-۴): نمودار زمان پاسخ به غلظت حسگر های پتاکسید وانادیم ..... ۸۶
- شکل(۳۲-۴): نمودار زمان بازیابی به غلظت حسگر پتاکسید وانادیم ..... ۸۶
- شکل(۳۳-۴): منحنی آرنیوس نمونه‌ی پتاکسید وانادیم نهشته شده در مدت زمان  $20$  دقیقه در مجاورت هوا ..... ۸۷
- شکل(۳۴-۴): منحنی آرنیوس نمونه‌ی پتاکسید وانادیم نهشته شده در مدت زمان  $40$  دقیقه در مجاورت هوا ..... ۸۸
- شکل(۳۵-۴): منحنی آرنیوس نمونه‌ی پتاکسید وانادیم نهشته شده در مدت زمان  $60$  دقیقه در مجاورت هوا ..... ۸۸
- شکل(۳۶-۴): نمودارهای آرنیوس به همراه انرژی فعال سازی برای حسگر های پتاکسید وانادیم زمانی ..... ۸۹
- شکل(۳۷-۴): دمای کار فیلم تهیه شده در مدت زمان  $20$  دقیقه اسپری ..... ۹۰
- شکل(۳۹-۴): دمای کار فیلم تهیه شده در مدت زمان  $60$  دقیقه اسپری ..... ۹۱
- شکل(۴۰-۴): منحنی حساسیت بر حسب غلظت بخار اتانول حسگر پتاکسید وانادیم نهشته شده در مدت زمان  $20$  دقیقه ..... ۹۱
- شکل(۴۱-۴): منحنی حساسیت بر حسب غلظت بخار اتانول حسگر پتاکسید وانادیم نهشته شده در مدت زمان  $40$  دقیقه ..... ۹۲
- شکل(۴۱-۴): منحنی حساسیت بر حسب غلظت بخار اتانول حسگر پتاکسید وانادیم نهشته شده در مدت زمان  $60$  دقیقه ..... ۹۲
- شکل(۴۲-۴): منحنی پاسخ دینامیکی برای فیلم با مدت زمان لایه نشانی  $20$  دقیقه ..... ۹۳
- شکل(۴۳-۴): منحنی پاسخ دینامیکی برای فیلم با مدت زمان لایه نشانی  $40$  دقیقه ..... ۹۳
- شکل(۴۴-۴): منحنی پاسخ دینامیکی برای فیلم با مدت زمان لایه نشانی  $60$  دقیقه ..... ۹۴

## فهرست جدول‌ها

جدول(۱-۲): اثر تغییرات مقاومت در مقابل تغییر گاز محیط.....	۲۳
جدول(۲-۲): دمای کار برخی از مواد حسکر گاز با هدایت سطحی[۷۸].....	۳۶
جدول(۱-۳): مقادیر میانگین زبری، ریشه میانگین مربعی، $\alpha$ و D نمونه های (۱، ۲، ۳) و $C^{\circ}$ ۴۰۰، $C^{\circ}$ ۴۵۰ و $C^{\circ}$ ۵۰۰.....	۴۸
جدول(۲-۳): اندازه دانه.....	۵۰
جدول(۳-۳): مقادیر میانگین زبری، ریشه میانگین مربعی، $\alpha$ و D نمونه ها.....	۵۵
جدول(۴-۳): مقادیر میانگین زبری، ریشه میانگین مربعی، $\alpha$ و D نمونه های .....	۵۸
جدول(۱-۴): انرژی فعال سازی .....	۶۹
جدول(۲-۴): مقادیر بدست آمده برای انرژی فعال سازی نمونه ها از روی شیب نمودارها .....	۷۹
جدول(۳-۴): مقادیر انرژی فعال سازی نمونه ها .....	۸۹
جدول(۴-۴): تغییر ضخامت لایه های نازک با تغییر مدت زمان لایه نشانی در ۲۰ و ۴۰ دقیقه .....	۹۴

س

# فصل اول

## مقدمه‌ای بر لایه نازک

## ۱-۱) مقدمه

طی سالیان اخیر تلاش‌های برای پیدا کردن راههایی جهت کاهش قیمت و هزینه تولید قطعات اپتوالکترونیکی متمرکز شده است، تا خرید و استفاده آنها در استطاعت همگان باشد. یک راه برای رسیدن به هدف فوق، استفاده از لایه‌های نازک به جای تک بلورهای حجیم برای این گونه قطعات است. امروزه بسیاری از قطعات پیچیده اپتوالکترونیکی و الکترونیکی به صورت لایه نازک ساخته می‌شوند. با پیشرفت صنایع الکترونیک، به قطعاتی نیاز است که قادر به واکنش سریع در مقابل تغییر سوی جریان و همچنین قادر به پاسخگویی در بسامدهای بالا باشند. با رشد زمینه‌های مختلف استفاده از مدارهای الکترونیکی، که شامل وسایل صنعتی، آزمایشگاهی، خانگی و به ویژه فضایی و نظامی می‌شود، آزمایشگران و محققان به این فکر افتادند که به جای ساختن قطعات جداگانه بتوانند تا حد ممکن تعداد زیادی از این قطعات را در یک واحد گنجانیده و تولید کنند. برای بالا بردن تمرکز مدارهای مجتمع، تکنولوژی ساخت لایه‌های نازک دارای اهمیت اساسی است. اخیراً دانشمندان در حوزه فیزیک نیمه رسانا از پیشرفت‌های قابل توجهی برخوردار شده‌اند. مواد نیمه رسانا به خاطر کاربردهای عملی زیادشان مورد توجه قرار گرفته‌اند<sup>[۱]</sup>. با ساخت دیود و ترانزیستور اولین گام جدی جهت به کارگیری لایه‌های نازک برداشته شد. در سال‌های اخیر بیشتر تلاش سازندگان این رشته متوجه به این امر بوده است که چگونه می‌توانند تعداد زیادی از قطعات و مدارها را در واحدهای کوچک‌تر بگنجانند. امروزه بسیاری از قطعات مدرن و پیچیده نوری - الکترونیکی و الکتریکی به صورت لایه نازک ساخته می‌شود. از تکنولوژی لایه نازک در ساخت مدارهای مجتمع با مقیاس بزرگ (LSI) و مدارهای مجتمع با مقیاس بسیار بزرگ (VLSI) استفاده می‌شود، که برای تولید، تقویت، ضبط و انتشار علائم الکترونیکی و نوری بکار می‌روند. علاوه بر این مدارهای مجتمع توانسته‌اند در کامپیوترها و دستگاه‌های محاسبه، ظرفیت حافظه و سرعت محاسبات و انتقال اطلاعات را افزایش دهند<sup>[۲]</sup>.

## ۲-۱) فلزات، نیمه رساناها، عایق‌ها

هر جامد ساختار نوار انرژی خاص خود را دارد. این تغییرات در ساختار نواری، عامل مشاهده طیف وسیعی از خصوصیات الکتریکی متنوع در مواد گوناگون، می‌باشند. برای اینکه الکترون‌ها در فرآیند رسانش شرکت کنند، وقتی تحت میدان الکتریکی اعمالی، شتاب می‌گیرند، باید به حالت‌های انرژی جدید بروند. این ایجاد می‌کند که ترازهای خالی (حالات‌های انرژی مجازی که هنوز توسط الکترون‌ها اشغال نشده‌اند) در دسترس الکترون‌ها باشد. در عایق‌ها، نوار ظرفیت

کاملاً پر است و نوار رسانش خالی است. در نتیجه الکترونی در نوار رسانش قرار ندارد، و چون حالت‌های خالی در نوار ظرفیت برای الکترون‌ها در دسترس نمی‌باشد تا آن‌ها بتوانند حرکت کنند، بنابراین انتقال باری نمی‌تواند رخ دهد.

مواد نیمه رسانا در صفر کلوین دارای ساختاری مشابه با عایق‌ها می‌باشند. نوار ظرفیت پر، از نوار رسانش خالی توسط باند گاف که شامل هیچ تراز مجازی نمی‌باشد، جدا شده است. تفاوت بین این دو دسته مواد در اندازه باند گاف آن‌ها می‌باشد. باند گاف به نسبت کوچک در نیمه رساناها، اجازه می‌دهد که الکترون‌ها با میزان مناسبی از انرژی گرمایی یا اپتیکی، از نوار پایین‌تر (ظرفیت) به نوار بالاتر (رسانش) گذار پیدا کنند. بنابراین یک تفاوت عمدی بین نیمه رساناها و عایق‌ها این است که، تعداد الکترون‌ها شرکت کننده در مکانیزم رسانش در نیمه رساناها، را می‌توان با وارد کردن انرژی اپتیکی یا گرمایی به میزان قابل توجهی افزایش داد.

در فلزات نوارها روی هم افتادگی دارند، و یا به طور کامل پر نشده‌اند. بنابراین الکترون‌ها و ترازهای انرژی خالی درون نوارها با هم حضور دارند، و در نتیجه تحت میدان الکتریکی الکترون‌ها می‌توانند آزادانه حرکت کنند<sup>[۲]</sup>. از لایه‌های رسانا در ساختن مقاومت‌ها، اتصالات الکتریکی، نوارهای نازک در مدارهای ماکروویو و همچنین بعضی از قطعات الکترونیکی استفاده می‌شود. ویژگی این نوع لایه‌ها، هدایت گرمایی و الکتریکی بالا توان با شفافیت خوب می‌باشد. لایه‌های نارسانا چون عایق خوبی برای جداسازی فلزات از نیمه رساناها در قطعات الکترونیکی می‌باشند، در مدارات مجتمع مورد استفاده قرار می‌گیرند. لایه‌های نیمه رسانا بیشترین کاربرد در صنایع الکترونیک و میکرو الکترونیک را دارا می‌باشند، به طوری که تمام قطعات الکترونیکی از چند لایه نیمه رسانا با خصوصیات مختلف تشکیل می‌شود.


## ۱-۲-۱) حامل‌های بار در نیمه‌رساناهای

تجسم کردن مکانیزم هدایت جریان الکتریکی در مورد فلزات به نسبت ساده است. اتم‌های فلز در دریابی از الکترون‌های آزاد، جای گرفته‌اند، و این الکترون‌ها می‌توانند مانند یک گروه، تحت تأثیر میدان الکتریکی حرکت کنند. با وجود اینکه می‌توان از دیدگاه الکtron آزاد بسیاری از خواص مهم رسانندگی در فلزات را استخراج کرد، اما این دیدگاه کلاسیکی برای توضیح تمام خواص الکتریکی نیمه رساناها کامل نیست. یک نیمه رسانا، در دمای صفر کلوین، نوار ظرفیت پر و نوار رسانش خالی دارد. بنابراین باید افزایش الکترون‌های نوار رسانش را با افزایش دما از طریق تحریکات گرمایی از بین باند گاف در نظر گرفت. علاوه بر این، پس از گذار الکترون‌ها به نوار رسانش، حالت‌های خالی در نوار ظرفیت بر جای

می‌ماند که حفره نامیده می‌شوند. حفره‌ها بار الکتریکی مثبت و اندازه حرکتی عکس الکترون دارند و در فرآیند هدایت الکتریکی مشارکت می‌کنند.<sup>[۲]</sup>

### ۳-۱) ساختارهای بلوری متداول در اکسیدها

در حالی که ساختارهای بلوری پیدا شده در ترکیبات اکسیدی، متعدد و در مواردی پیچیده هستند، اغلب می‌توان آن‌ها را به صورت ساختارهای زیر واحد که عموماً در ترکیبات اکسیدهای دوتایی و سه تایی دیده می‌شوند در نظر گرفت. ساختارهای عمومی تک اکسید ( $MO$ ) که  $M$  کاتیون فلزی است، به صورت ورتسايت و نمک طعام مشاهده شده‌اند. برای اکسیدهای  $MO_2$ ، ساختارهای عمومی فلئوریت و روتیل می‌باشد. برای کاتیون‌های سه ظرفیتی، ساختارهای عمومی بیکسپایت و کروننوم است. تک بلور اکسید این‌دیم دارای ساختار مکعبی بیکس باشد. در شکل (۱-۳) شمایی از ساختارهای ذکر شده آمده است.<sup>[۳]</sup>



شکل (۱-۱): ساختارهای متداول اکسیدهای فلزی<sup>[۳]</sup>.

### ۴-۱) تعریف لایه نازک

لایه به ماده یا موادی گفته می‌شود که به صورت پوششی بر یک سطح یا ماده دیگر سبب ایجاد خواص الکترونیکی، فیزیکی و مکانیکی جدیدی شود که نه خصوصیات ماده تشکیل دهنده لایه را داشته باشد و نه خصوصیات سطحی که

لایه بر روی آن انباشت شده است. معمولاً در فیزیک حالت جامد، مواد را به صورت توده ای مورد بررسی قرار می‌دهند.

در عموم روش‌های لایه نشانی، هنگامی که ماده از حالت توده ای به صورت اتم، مولکول یا یون مجزا تبدیل شود و روی سطح زیر لایه بنشیند، پوششی ایجاد می‌شود که آنرا لایه می‌نامند. چگالش ذرات اتمی، مولکولی یا یونی برای تشکیل لایه روی زیر لایه توسط فرایندهای فیزیکی و شیمیایی مختلفی صورت می‌گیرد. لایه‌های مورد بحث در این پژوهش، لایه‌های نازک جامد روی زیر لایه جامد می‌باشند. معمولاً لایه‌ها از نظر ضخامت به سه دسته تقسیم می‌شوند:

الف) لایه‌های بسیار نازک با ضخامت کمتر از ۵۰ آنگستروم

ب) لایه‌های نازک با ضخامت بین ۵۰ تا ۵۰۰۰ آنگستروم

ج) لایه‌های ضخیم با ضخامت بیش از ۵۰۰۰ آنگستروم

به بیان دیگر لایه‌های نازک، لایه‌های با دقت اتمی طراحی شده ای از انواع مواد اعم از فلزات، عایق‌ها، نیمه رساناها هستند. لایه‌های نازک را می‌توان در دسته پوشش‌های نانو ساختار دسته بندی کرد. همچنین کاربرد عمدۀ این لایه‌های نازک در اصلاح خواص سطح جامدات است.

لایه‌های نازک و بسیار نازک، از دو ویژگی مهم برخوردار هستند. اولین ویژگی، ضخامت زیر میکرونی آن است که هر چه به اندازه نانو نزدیک‌تر شود، ویژگی‌های متفاوت‌تری را برای لایه به وجود می‌آورد. دومین ویژگی آن است که لایه‌ها می‌توانند سطوح فوق العاده بزرگی نسبت به ضخامت داشته باشند<sup>[۴]</sup>. لایه‌های نازک با ضخامت زیر میکرونی، با خواصی ناشی از همان دو ویژگی اصلی آن‌ها که شامل نازک بودن و بزرگی فوق العاده نسبت سطح به حجم است، کاربردهای فراوانی در فناوری‌های نوین یافته‌اند. برخی خصوصیاتی که در اثر نازک بودن سطح به وجود می‌آید شامل افزایش مقاومت ویژه، ایجاد پدیده تداخل نور، پدیده تونل زنی، مغناطیس شدگی سطحی، تغییر دمای بحرانی ابررساناها می‌باشد. همچنین برخی خصوصیاتی که از بزرگی سطح لایه‌های نازک ناشی می‌شود شامل پدیده جذب سطحی فیزیکی و پدیده جذب سطحی شیمیایی، پدیده پخش و فعال سازی می‌باشد<sup>[۵]</sup>. با توجه به عملکرد و خواص لایه‌های نازک، می‌توان از آن‌ها جهت بهبود تکنولوژی‌هایی نظیر سلول‌های خورشیدی، سنسورها، کاربردهای نوری، مهندسی الکترونیک و فرو الکترونیک نیز استفاده نمود. امروزه کاربرد لایه نشانی در صنایع، موضوع توسعه یافته‌ای است، به گونه‌ای که بخش بزرگی از زندگی مدرن را مدیون توسعه صنعت لایه نشانی می‌دانند<sup>[۶]</sup>.

## ۱-۵) فرایند لایه نشانی و رشد آنها

تشکیل فیلم نازک از طریق فرایند هسته سازی و رشد اتفاق می‌افتد. تصویر کلی از فرایند رشد مرحله به مرحله که ناشی از تجربیات مختلف و مطالعات تئوری است را می‌توان به صورت زیر نشان داد:

۱) ذرات در برخورد با سطح زیر لایه سرعت خود را از دست داده و بطور فیزیکی جذب سطح می‌شوند. (انرژی برخورد خیلی بالا نیست).

۲) ذرات جذب شده با زیر لایه تعادل گرمایی ندارند. در ابتدا روی سطح حرکت می‌کنند و در این فرایند بین خودشان واکنش می‌دهند تا خوشه‌های بزرگ‌تر را تشکیل دهند.

۳) خوشه‌ها به طور ترمودینامیکی پایدار نیستند و این ممکن است باعث واجذب آنها با گذر زمان شود، که به پارامترهای لایه نشانی بستگی دارد. اگر پارامترهای لایه نشانی طوری باشند که یک ذره جذب شده قبل از واجذب با یک خوشه برخورد کند می‌تواند اندازه آن را بزرگ‌تر نماید. بعد از رسیدن به یک اندازه بحرانی، خوشه پایدار شده و هسته تشکیل می‌گردد.

۴) هسته بحرانی در اندازه و تعداد رشد می‌کند تا جایی که چگالی هسته سازی به یک حالت اشباع برسد. چگالی هسته سازی و متوسط اندازه هسته بستگی به پارامترهایی از قبیل انرژی برخورد ذرات، نرخ برخورد، انرژی فعال سازی جذب، واجذب، پخش سطحی ذرات جذب شده و عمود بر آن به وسیله برخورد مستقیم ذرات به سطح، رشد کند. به طور معمول نرخ افقی رشد در این مرحله بزرگ‌تر از نرخ عمودی آن است. هسته رشد کرده، جزیره نامیده می‌شود.


۵) مرحله بعد در فرایند تشکیل فیلم، مرحله آمیزش است که در آن جزایر کوچک به هم می‌پیوندند تا مساحت سطح زیر لایه را کاهش دهند. این تمایل برای تشکیل جزایر بزرگ‌تر تراکم سازی نامیده می‌شود و با افزایش مویلیتی سطح ذرات جذب شده افزایش می‌یابد.

۶) جزایر بزرگ‌تر رشد می‌کنند، حفره‌ها و کانال‌های زیر لایه را می‌پوشانند. ساختار فیلم‌ها در این مرحله از نوع غیر بهم پیوسته جزایر به نوع شبکه خلل و فرج دار می‌رسد و با پر کردن حفره‌ها و کانال‌ها یک فیلم کاملاً پیوسته را تشکیل می‌دهد.

بنابراین فرایند رشد به طور خلاصه شامل فرایند استاتیکی هسته سازی، پخش سطحی کنترل کننده رشد هسته سه بعدی و تشکیل یک ساختار شبکه ای و سپس پرشدن آن برای ایجاد یک فیلم بهم پیوسته است.

با توجه به پارامترهای ترمودینامیکی لایه نشانی و سطح زیر لایه، هسته اولیه و مراحل رشد را می‌توان در سه نوع دسته بندی کرد: جزیره ای، لایه ای و ترکیبی که از دو نوع قبل ایجاد شده است. شکل (۲-۱) این مراحل رشد را نشان می‌دهد [۷]. بنابراین به منظور ساخت لایه نازک باید به گونه‌ای اتم‌ها و یا مولکول‌های ماده مورد نظر را از منبع بر روی سطح مورد نظر فرستاد. اتم‌هایی که از منبع به سمت سطح مورد نظر حرکت می‌کنند، ممکن است در یکی از موقعیت‌های زیر قرار بگیرند:

ا تم‌ها به سطح نزدیک و توسط آن جذب می‌شوند. با رسیدن به روی سطح، مدتی روی سطح شروع به حرکت می‌کنند تا انرژی خود را از دست داده و روی آن مستقر شوند. بعد از این مرحله اتم‌هایی که روی سطح مستقر شده‌اند با یکدیگر تشکیل خوش‌های بزرگ‌تری را می‌دهند که این خوش‌های با بزرگ‌تر شدن، تشکیل هسته‌های پایدار می‌دهند. سپس این هسته‌ها در محل خود شروع به رشد در دو یا سه بعد می‌کنند که معمولاً در این حالت آهنگ تشکیل هسته‌های جدید به سرعت کاهش می‌یابد و همه اتم‌هایی که به سطح می‌رسند، جذب هسته‌های قبلی می‌شوند و به رشد آن‌ها کمک می‌کنند. در نهایت با بزرگ‌تر شدن و نزدیک‌تر شدن هسته‌های مجاور به یکدیگر لایه پیوسته بر روی سطح بستر به وجود می‌آید [۸].



شکل (۲-۱): سه روش فرایند رشد فیلم [۸]

### ۱-۵-۱) عوامل مؤثر روی خواص فیلم‌های نازک

به طور کلی فیلم‌های نازک لایه نشانی شده خواص متفاوتی از حالت کپه‌ای شان دارند. لایه نشانی یک فیلم خاص با استفاده از هر روش لایه نشانی به عوامل زیر بستگی دارد:

- ۱- شرایط سطح بستر قبل و بعد از تمیز کردن مانند مورفولوژی سطح (سختی و ناهمواری سطوح)، شیمی سطح،

خواص مکانیکی، عیوب سطحی، مکانهای ترجیحی هسته و پایداری سطح

۲- جزیيات فرآيند لايه نشاني مانند نوع فرآيند لايه نشاني، دمای بستر، نرخ لايه نشاني

۳- جزیيات رشد فیلم روی سطح زیر لایه مانند چگالش و هسته سازی اتمهای ورودی، مورفولوژی رشد فیلم، واکنش با محیط لایه نشانی شده و تغییر در خواص فیلم در طول لایه نشانی.

### ۱-۵) زیر لایه و آماده سازی آن

بسته به روش لایه نشانی، زیر لایه می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر خواص فیلم داشته باشد. رایج‌ترین زیر لایه‌های مورد استفاده زیر لایه‌های شیشه‌ای هستند. در روش‌های لایه نشانی که در دمای پایین انجام می‌شوند مانند کند و پاش با اشعه یونی یا با مگنترون برای لایه نشانی لایه‌های اکسیدی می‌توان از بسترهای پلیمری مثل پلاستیک، مایلر<sup>۱</sup> و پلی‌اتیلن(ترفتالات<sup>۲</sup>) استفاده کرد. ضریب انبساط گرمایی زیر لایه بر ویژگی‌های الکتریکی این فیلم‌ها تأثیر مستقیم دارد مخصوصاً در روش‌هایی مثل اسپری و سل-ژل که در آن تنش ذاتی در درون فیلم القا شده است. ضریب انبساط گرمایی همچنین بر جهت گیری ارجح حالت کریستالی فیلم تأثیر می‌گذارد [۹ و ۱۰]. در روش‌هایی که با دمای لایه نشانی بالا درگیر هستند، تأثیر انتشار یون‌های قلیایی<sup>۳</sup> از زیر لایه شیشه‌ای به فیلم بسیار حائز اهمیت است [۱۱-۱۴]. این یون‌ها نقش کاتیون‌ها را در یک دوپینگ نوع p بازی کرده و دهنده‌های منفی را جبران می‌کنند. این مسئله در حالتی که از زیر لایه‌های سودالایم که حاوی مقدار بالای سدیم هستند (تقریباً ۱۵-۱۰٪) استفاده شود بسیار بیشتر است. برای غلبه بر این مشکل باید یک پروسه پاک‌سازی برای جلوگیری از ورود یون‌های قلیایی به فیلم انجام شود، نظیر فرآیند سنگ شویی زیر لایه توسط اسید نیتریک به منظور حل کردن یون‌های قلیایی و یا استفاده از یک لایه میانی از یک اکسید دیگر برای جلوگیری از وارد شدن یون‌های قلیایی به نمونه مورد نظر.

### ۱-۶) روش‌های لایه نشانی

از آنجائیکه خواص الکتریکی و اپتیکی لایه‌های نازک شدیداً به ریز ساختار، مورفولوژی و ناخالصی‌ها بستگی دارد، بنابراین هر تکنیک لایه نشانی همراه با پارامترهای وابسته‌اش، فیلم‌هایی با خواص مختلف را ارائه می‌دهد. از جمله

<sup>1</sup> mylar

<sup>2</sup> Terephthalate

<sup>3</sup> Alkali Ions