



دانشگاه مازندران

مجتمع آموزش عالی و فنی مهندسی نوشیروانی
گروه مهندسی مکانیک

پایان نامه کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

شبیه سازی فرآیند اکستروژن در کانالهای هم مقطع زاویه دار (ECAP) و بهینه سازی پارامترهای آن

امید ابراهیمی کهریز سنگی

استاد راهنما:

دکتر سید جمال حسینی پور
دکتر محمد بخشی جویباری

استاد مشاور:

دکتر سلمان نوروزی

شهریور ۸۷



نروم جز به همان ره که توام راهنمایی
همه توحید تو گوییم که به توحید سزاوی
(حکیم سنایی غزنوی)

ملکا ذکر تو گوییم که تو پاکی و خدایی
همه درگاه تو جوییم همه از فضل تو پوییم

تقدیم به بهترین نعمتهای زندگیم،
پدر و مادر مهربانم
خانواده عزیزم و
همه کسانی که دوستشان دارم.

سپاس‌گزاری

بر خود واجب می‌دانم از اساتید محترم جناب آقای دکتر سید جمال حسینی پور و جناب آقای دکتر محمد بخشی جویباری اساتید محترم راهنمای و جناب آقای دکتر نوروزی استاد مشاور به خاطر راهنمایی‌های صمیمانه و کمک‌های دلسوزانه ایشان در طول مدت انجام این پژوهش، کمال تشکر و قدردانی را بنمایم. همچنین از همیاری و همفکری‌های خانم مهندس تقوا دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان سپاس‌گزارم و از ایزد یکتا سلامتی و خرسندی همه این عزیزان را خواستارم.

چکیده

با پیشرفت علم و تکنولوژی و با ساخت تجهیزات و ماشین آلات جدید، نیاز به موادی با خواص بهتر و بالاتر از مواد معمولی روز به روز بیشتر می‌شود. تحقیقات نشان داده است که مواد با ساختار ریز و در حد نانومتر خواص فوق العاده ای از خود نشان می‌دهند که جوابگوی نیازهای جدید صنعت می‌باشد، از این رو تلاش‌های زیادی برای تولید صنعتی و اقتصادی مواد ریز ساختار و نانو ساختار در حال انجام می‌باشد. یکی از روش‌هایی که به این منظور در چند دهه اخیر ابداع شده، روش اکستروژن در کانالهای هم مقطع زاویه دار است که اصول کار آن اعمال کرنش‌های برشی شدید به ماده است. موقیت این روش بستگی به انتخاب صحیح پارامترهای آن و طراحی مناسب قالب دارد که این امر میسر نمی‌گردد مگر با تجربه وسعی و خطای بسیار و یا با استفاده از شبیه‌سازی کامپیوتری که در سالهای اخیر کارایی خود را ثابت کرده است.

در این پژوهش با ایجاد یک مدل کامپیوتری مت Shankل از شبیه‌سازی المان محدود و مدل‌سازی ریزساختار، تاثیر پارامترهای مختلف روی فرایند و ریزساختار حاصل بررسی شده است. همچنین بهترین شرایط برای انجام فرایند روی آلومینیم خالص تجاری جهت دستیابی به ساختار نانویی مشخص شده است. صحت کلیه مراحل شبیه‌سازی و مدل‌سازی با مقایسه نتایج با آزمایشات عملی دیگران به اثبات رسیده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که مهمترین فاکتور در این فرایند میزان کرنش اعمالی به قطعه کار و چگونگی توزیع آن می‌باشد که زاویه کanal بیشترین تاثیر را روی آن دارد و افزایش آن باعث کاهش کرنش اعمالی و نهایتاً درشت تر شدن اندازه دانه می‌شود، زاویه گوشه روی نیروی شکل دهی و یکنواختی خواص تاثیر دارد و باستی کوچک انتخاب گردد، اصطکاک فقط روی نیروی شکل دهی تاثیر دارد و همچنین بهترین مسیر انجام فرایند مسیر Bc می‌باشد، در مورد تعداد مراحل انجام فرایند نیز نقطه بهینه‌ای وجود دارد که در مورد آلومینیم مورد مطالعه، ۸ مرحله بدست آمد. نهایتاً ریزساختار و اندازه دانه حاصل از فرآیند و عملیات حرارتی آن مشخص گردید.

واژگان کلیدی: فرآیند اکستروژن در کانالهای هم مقطع زاویه دار^۱، شبیه‌سازی المان محدود،

مدلسازی ریزساختار^۲، تبلور مجدد استاتیکی^۳. نانوفلزات

¹ Equal Channel Angular Pressing (ECAP)

² Microstructural Modeling

³ Static Recrystallization

فهرست مطالب

صفحه.....	عنوان.....
۱۳.....	فصل ۱ مقدمه.....
۱۴.....	۱-۱ مقدمه.....
۱۵.....	۲-۱ فرآیند اکستروژن در کانالهای هم مقطع زاویه دار.....
۱۷.....	۳-۱ پارامترهای مؤثر در فرآیند.....
۱۸.....	۱-۱-۱ تأثیر زاویه کanal.....
۲۰.....	۲-۳-۱ - تأثیر زاویه گوش (زاویه انحنای).....
۲۰.....	۳-۳-۱ تأثیر سرعت اعمال بار (سرعت شکل دهنی).....
۲۱.....	۴-۳-۱ تأثیر فشار معکوس.....
۲۱.....	۵-۳-۱ نوع مسیر انجام فرآیند ECAP و تأثیر آن بر فرآیند.....
۲۲.....	۴-۱ - خواص و ریز ساختار حاصل پس از ECAP.....
۲۴.....	۵-۱ انواع ECAP.....
۲۵.....	۱-۵-۱ ECAP۱ سنتی یا معمولی.....
۲۵.....	۲-۵-۱ ECAP۲ با استفاده از قالب چرخان.....
۲۵.....	۳-۵-۱ ECAP۳ با استفاده از قالب های چند کanal.....
۲۵.....	۴-۵-۱ ECAP۴ پیوسته.....
۲۷.....	۶-۱ مدلسازی ریز ساختار و مکانیزمهای موثر بر ریز شدن ساختار.....
۲۷.....	۱-۶-۱ فرایند های ترمیم در ECAP.....
۲۸.....	۲-۶-۱ تئوری فرآیند تبلور مجدد و اصول تبلور مجدد استاتیکی [۲۵].....
۲۹.....	۳-۶-۱ قوانین تبلور مجدد.....
۳۰.....	۴-۶-۱ مدل JMAK در سینتیک تبلور مجدد اولیه.....
۳۲.....	۵-۶-۱ مدلسازی کامپیوترا روی ECAP با استفاده از شبیه سازی.....
۳۳.....	۷-۱ تحقیقات انجام شده روی ECAP با استفاده از شبیه سازی.....
۳۶.....	۸-۱ شرح مسئله و هدف از انجام پژوهش.....
۳۸.....	فصل ۲ شبیه سازی اجزای محدود و مدلسازی ریزساختار.....
۳۹.....	۱-۲ مقدمه.....
۴۰.....	۲-۲ خصوصیات و فرضیات صورت گرفته.....
۴۰.....	۱-۲-۲ خواص مکانیکی قطعه کار.....
۴۱.....	۲-۲-۲ ابعاد قطعه کار :.....
۴۱.....	۳-۲-۲ فرضیات و مشخصات کلی.....
۴۱.....	۴-۲-۲ نوع و تعداد بهینه المان.....
۴۳.....	۵-۲-۲ شبیه سازی شرایط تماس.....

۶-۲-۲ انتخاب مقدار مناسب ضریب افزایش جرمی.....	۴۳
۷-۲-۲ المان بندی مجدد.....	۴۴
۳-۲ مراحل مختلف شبیه سازی.....	۴۵
۱-۳-۲ مرحله اول، شبیه سازی اولیه و پایه	۴۵
۲-۳-۲ مرحله دوم، شبیه سازی تاثیر زاویه کanal.....	۴۶
۳-۳-۲ مرحله سوم، شبیه سازی تاثیر زاویه گوشه.....	۴۸
۴-۳-۲ مرحله چهارم، بررسی تاثیر شعاع لبه کanal.....	۴۸
۵-۳-۲ مرحله چهارم، بررسی اثر اصطکاک.....	۴۹
۶-۳-۲ مرحله پنجم، شبیه سازی تاثیر نوع مسیر انجام فرآیند.....	۵۰
۷-۳-۲ مرحله ششم، شبیه سازی تاثیر تعداد پاس انجام فرآیند.....	۵۳
۴-۲ مدلسازی ریز ساختار در فرآیند ECAP.....	۵۳
۱-۴-۲ مدل ریز ساختار مناسب برای فرآیند ECAP (ضرائب مناسب رابطه اورامی برای فرآیند ECAP).....	۵۳
۲-۴-۲ وارد کردن مدل پیش بینی ریز ساختار در نرم افزار ABAQUS.....	۵۳
فصل ۳ نتایج و بحث.....	
۱-۳ بررسی توزیع کرنش.....	۵۸
۲-۳ بررسی اثر زاویه کanal.....	۵۹
۳-۳ بررسی اثر زاویه گوشه.....	۶۱
۴-۳ تاثیر ایجاد فیلت در لبه کanal.....	۶۳
۵-۳ بررسی تاثیر اصطکاک	۶۴
۶-۳ بررسی تاثیر نوع مسیر	۶۵
۷-۳ بررسی تاثیر تعداد پاس.....	۶۶
۸-۳ نتایج مدلسازی ریز ساختار.....	۶۷
۱-۸-۳ بررسی صحت مدل.....	۶۷
۲-۸-۳ بررسی تاثیر پارامترهای مختلف روی اندازه دانه و توزیع آن.....	۶۸
فصل ۴ نتیجه گیری و پیشنهادات.....	
۱-۴ نتیجه گیری.....	۷۴
۲-۴ پیشنهادات.....	۷۵
مراجع.....	۷۶
پیوست الف.....	۷۷
۸۱.....	۸۱

فهرست شکل‌ها

عنوان.....	صفحه.....
شکل ۱-۱ شمای کلی از یک قالب ECAP [۹]	۱۶
شکل ۲-۱ چگونگی تغییرشکل یک المان مربعی از قطعه کار در قالب ECAP [۱۰]	۱۸
شکل ۳-۱ تغییرات کرنش ایجاد شده براساس زاویه کanal و زاویه گوشه طبق رابطه (۳-۱) [۱۱]	۱۹
شکل ۴-۱ بررسی تجربی تاثیر زاویه گوشه روی کرنش [۱۳]	۲۰
شکل ۵-۱ تنش تسلیم نمونه های ECAP شده در سرعت های مختلف و در تعداد پاسهای متفاوت [۱۴]	۲۱
شکل ۶-۱ مسیرهای متداول در انجام ECAP [۱۶]	۲۲
شکل ۷-۱ نمودارهای تنش کرنش مهندسی نمونه های مسی بدون عملیات شکل دهی، نورد شده و ECAP شده با ۱۶۲ پاس [۱۷]	۲۳
شکل ۸-۱ حساسیت به نرخ کرنش سوپرپلاستیک Mg-9%Al نمونه معمولی، اکستروژن شده و اکستروژن و ECAP شده [۱۹]	۲۴
شکل ۹-۱ ECAP با استفاده از قالب چرخان (الف) حالت اولیه (ب) پاس اول (ج) چرخش ۹۰ درجه قالب برای انجام پاس دوم [۲۰]	۲۵
شکل ۱۰-۱ اصول فرآیند DCAP برای انجام ECAP پیوسته ورق [۲۰]	۲۶
شکل ۱۱-۱ نمای شماتیک از فرآیند ECAP سیم [۲۳]	۲۶
شکل ۱۲-۱ تفکیک ساختار به دو بخش تبلور مجدد یافته و تبلور نیافته در حین تبلور مجدد (الف) ساختار تغییر شکل یافته قبل از بازیابی (ب) وقوع بازیابی و تشکیل زیرساختار سلولی (ج) تشکیل اولین جوانه های تبلور مجدد (د) تکمیل تبلور مجدد (ه) رشد نرمال دانه (و) رشد غیر نرمال دانه [۲۵]	۲۸
شکل ۱۳-۱ نمودار سینتیک تبلور مجدد [۲۴]	۲۹
شکل ۱۴-۱ نمودار تغییرات کرنش موثر با تغییر زاویه کanal، شبیه سازی و تئوری [۳۱]	۳۳
شکل ۱۵-۱ افزایش دمای قطعه کار در طول فرآیند ECAP در سرعتهای مختلف شکل دهی [۳۳]	۳۴
شکل ۱۶-۱ تغییرات کرنش فشاری در سطح مقطع عرضی قطعه کار ECAP شده در مواد مختلف [۳۴]	۳۴
شکل ۱۷-۱ تغییرات کرنش بر حسب تغییر زاویه کanal، چپ) سطح مقطع طولی، راست) سطح مقطع عرضی قطعه کار [۳۵]	۳۵
شکل ۱۸-۱ مقادیر پارامتر شبکه پیش بینی شده و اندازه گیری شده بر حسب تغییرات کرنش معادل [۳۷]	۳۶
شکل ۱۹-۱ نمودار تغییرات کرنش پلاستیک حاصل از شبیه سازی بر اساس تعداد المان استفاده شده در شبیه سازی دو بعدی	۴۲
شکل ۲۰-۱ نمودار تغییرات کرنش پلاستیک حاصل از شبیه سازی بر اساس تعداد المان استفاده شده در شبیه سازی سه بعدی	۴۳

..... ۴۵	شکل ۱-۲۱ استفاده از روش معدل گیری حجمی برای بهبود پیچیدگی المانها
..... ۴۶	شکل ۱-۲۲ مدل شبیه سازی شده قطعه کار و قالب قبل از تغییر شکل
..... ۴۶	شکل ۱-۲۳ توزیع کرنش در قطعه ECAP شده در قالب با زاویه کanal ۹۰ درجه و زاویه گوشه ۲۸ درجه
..... ۴۷ ۱۰۰، ۹۰، ۸۰، ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۳۰، ۱۴۰ و ۱۵۰ درجه
..... ۴۷ ۳۷، ۲۸، ۱۳، ۰ و ۶۷ درجه
..... ۴۹ ۴۹
..... ۴۹ ۴۹
..... ۵۰ ۵۰
..... ۵۱ ۵۱
..... ۵۱ ۵۱
..... ۵۲ ۵۲
..... ۵۲ ۵۲
..... ۵۴ ۵۴
..... ۵۵ ۵۵
..... ۵۶ ۵۶
..... ۵۹ ۵۹
..... ۶۰ ۶۰
..... ۶۱ ۶۱
..... ۶۲ ۶۲
..... ۶۲ ۶۲
..... ۶۳ ۶۳
..... ۶۳ ۶۳
..... ۶۴ ۶۴
..... ۶۴ ۶۴
..... ۶۵ ۶۵
..... ۶۵ ۶۵
..... ۶۶ ۶۶
..... ۶۷ ۶۷

..... ۶۸	شکل ۱-۵۰- استحکام تسلیم قطعه ECAP شده بر حسب تعداد پاس انجام فرایند
..... ۶۹ شکل ۱-۵۱- اندازه دانه شبیه سازی شده روی نمونه ECAP شده با زاویه کanal ۹۰ درجه، بر حسب میکرومتر
..... ۶۹ شکل ۱-۵۲- اندازه دانه شبیه سازی شده روی نمونه ECAP شده با زاویه کanal ۱۱۰ درجه، بر حسب میکرومتر
..... ۷۰ شکل ۱-۵۳- اندازه دانه شبیه سازی شده روی نمونه ECAP شده با زاویه کanal ۱۵۰ درجه، بر حسب میکرومتر
..... ۷۱ شکل ۱-۵۴- تغییرات اندازه دانه نمونه ECAP شده در قالب های با زاویه کanal های مختلف و زاویه گوشه ۲۸ درجه، بدست آمده از مدلسازی ریزساختار
..... ۷۱ شکل ۱-۵۵- تغییرات اندازه دانه نمونه ECAP شده در قالب های با زاویه کanal ۹۰ درجه و زاویه گوشه متغیر، بدست آمده از مدلسازی ریزساختار
..... ۷۳ شکل ۱-۵۶- تاثیر تعداد پاس انجام فرآیند ECAP روی اندازه دانه نهایی با استفاده از مسیر Bc

فهرست جداول

عنوان.....	صفحه.....
جدول ۱-۱ تغییرات اندازه دانه و تنش تسلیم آلیاژ آلمینیم با تغییر تعداد پاس انجام فرایند [۱۸]	۲۳
جدول ۲-۱ خواص مکانیکی Al%99.9 طبق DIN 1790	۴۰
جدول ۳-۱ ضرائب رابطه کار سختی آلمینیم AL99.9 [۱۳]	۴۰
جدول ۴-۱ ماکریم کرنش حاصل و یکنواختی آن در مسیرهای مختلف پس از سه پاس انجام فرآیند ..	۶۶
جدول ۵-۱ مینیمم اندازه دانه حاصل پس از سه پاس ECAP نمونه در قالب های با مسیرهای مختلف و مقدار یکنواختی آن	۷۲

علام اختصاری

نماذج	عبارت
ECAP	Equal Channel Angular Pressing
UFG	Ultra Fin Grained
SPD	Sever Plastic Deformation
ARB	Accumulative Roll Bonding
HPT	High Pressure Torsion
RCS	repetitive corrugation and straightening
FSP	friction stir processing
SFSP	submerged friction stir processing
DCAP	Dissimilar channel Angular pressing
TEM	Transmission Electron Microscopy

فصل ۱

مقدمه

۱-۱ مقدمه

برای تولید مواد با خواص مکانیکی و فیزیکی ارتقا یافته روش‌های مختلفی استفاده می‌شود. مانند آلیاژ سازی عناصر مختلف که روش مرسوم می‌باشد که این روش علاوه بر هزینه بالای آن، دارای محدودیت در خواص محصول می‌باشد. این روشها معمولاً نمیتوانند خواص مورد نیاز ما را به خوبی بیشتر تأمین نمایند. عیب دیگر اینگونه روش‌ها آن است که با افزایش یکی از خواص ماده مثلاً استحکام، خواص دیگر مانند چقرومگی کاهش می‌یابد. راه حل دیگر استفاده از مواد با دانه بندی بسیار ریز (UFG^1) می‌باشد. همانطور که می‌دانیم با ریز شدن ساختار و دانه بندی مواد، خواص آنها به شدت تغییر می‌کند به عنوان مثال در مورد استحکام، طبق رابطه معروف Hall-petch هر چه قدر اندازه دانه (d) ریزتر باشد استحکام بالاتری حاصل می‌شود.

$$\sigma_y = \sigma_0 + k_y * d^{-\frac{1}{2}} \quad (1-1)$$

که σ_0 تنش اصطکاکی، k_y ثابت تسلیم و σ_y تنش تسلیم می‌باشد.^[۱] بررسیهای مختلف نشان داده است که خواص مطلوب زمانی حاصل می‌شود که اندازه دانه مواد در حد میکرون و معمولاً زیر ۱ میکرون باشد به عبارت دیگر مواد حاصل در زیر مجموعه نانو مواد قرار می‌گیرند.^[۲]

روشهای تولید مواد با دانه بندی بسیار ریز، به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول روشهایی که از ابتدا به تولید مواد با ساختار ریز و نانو می‌پردازد^[۳]. روش کار آنها به این صورت است که از مونتاژ و ترکیب نانو ذرات، ماده مربوط ساخته می‌شود، در عمل این روشهای قادر به تولید قطعات خیلی کوچک می‌باشند که فقط جوابگوی بعضی نیازهای صنعت الکترونیک است و قادر به تولید قطعات بزرگ صنعتی نمی‌باشد. همچنین هزینه قطعات تولیدی به این روش‌ها بسیار بالا می‌باشد. عیب دیگر این که فقط مواد خاصی قابل تولید هستند. دسته دوم روشهایی هستند، که با استفاده از اعمال کرنشهای خیلی سنگین و بارهای ضربه ای به مواد با دانه بندی معمولی، سبب ریز شدن ساختار و دانه بندی این مواد می‌شوند، مزیت عمده این روشهای این است که هیچ محدودیتی در اندازه قطعه تولیدی وجود ندارد، از طرف دیگر توسط این روشهای می‌توان دامنه زیادی از آلیاژهای مختلف را تولید کرد. اولین کارهای صورت گرفته در این زمینه مربوط به سالهای ۱۹۹۰ می‌باشد.^[۴] این روشهای نام روش‌های تغییر شکل پلاستیک خیلی شدید یا به اختصار SPD^2 شناخته می‌شوند و هر روز روش جدید به این مجموعه اضافه می‌شود.

¹ Ultra fined grain

² Severe Plastic Deformation

در یک تقسیم بندی کلی می‌توان روش‌های زیر را در این مجموعه قرار داد:

۱- فرآیند نورد تجمعی^۱ [۵]

۲- فرآیند اکستروژن در کانالهای هم مقطع زاویه دار [۶]

۳- پیچش فشاری^۲ [۷]

۴- فورج چند جهته^۳

۵- اکستروژن پیچشی^۴

۶- موج زنی و صافکاری تکرارشونده^۵

۷- فرآیند همزنی اصطکاکی^۶

۸- فرآیند همزنی اصطکاکی زیرپودری^۷

هر کدام از روش‌های بالا دارای مزايا و معایب خاص خود هستند ولی همگي در حال گسترش و تحقیق می‌باشند و هیچ کدام منسوخ نشده‌اند، از بین روش‌هاي بالا، روش اکستروژن در کانالهای هم مقطع زاویه دار، (ECAP) مورد توجه زيادي قرار گرفته است که می‌توان بعضی مزاياي آنرا نسبت به روش‌های ديگر به شرح زير بيان داشت :

- اين روش را می‌توان بر بيلت ها و اشكال مختلف در اندازه هاي مختلف اعمال کرد و محدوديتی در شكل و اندازه قطعه کار ندارد.
- اين روش را به دليل سادگي فرآيند می‌توان به انواع مواد و آلياژهای مختلف اعمال کرد.
- تجهيزات مورد استفاده در اين روش بسيار ساده بوده و ساخت تجهيزات و قالبهای مورد استفاده آن راحت و ارزان می‌باشد.
- محصول بدست آمده از اين روش داراي ساختاري نسبتاً همگن و يكسان در همه جاي آن می‌باشد.
- اين روش را می‌توان با ديگر روش‌های مرسوم شکل دهی فلزات و پروسه های تولید ترکيب کرد. به عنوان مثال بسادگي می‌توان آنرا با فرایند نورد ترکيب کرد.

۲-۱ فرآيند اکستروژن در کانالهای هم مقطع زاویه دار

فرآيند ECAP برای اولين بار توسط segal و همکارانش در دهه ۷۰ و ۸۰ ميلادي معرفی شد. هدف آنها ابداع يك روش شکل دهی برای اعمال کرنش های زياد به قطعه کار بود. ارزش و اهمیت

¹ Acomulative Roll bonding (ARB)

² high-pressure torsion (HPT)

³ multi-directional forging

⁴ twist extrusion


⁵ repetitive corrugation and straightening (RCS)

⁶ friction stir processing (FSP)

⁷ submerged friction stir processing (SFSP)

واقعی ECAP در دهه ۹۰ آشکار شد زمانی که محققان موفق به تولید آلیاژهای ریز دانه و نانو ساختار توسط این روش شدند و به دنبال آن باعث صنعتی شدن این فرایند شدند.^[۸]

اصول ابتدایی و کلی روش ECAP همانطور که در شکل (۱-۱) نشان داده شده است به این صورت می‌باشد که با عبور قطعه کار از یک کanal زاویه دار (معمولًاً با زاویه نزدیک به ۹۰ درجه) باعث ایجاد کرنش برش بالایی در حدود یک در قطعه کار می‌شود. به دلیل این که ابعاد قطعه کار در طول فرایند تغییر نمی‌کند بنابراین می‌توان فرآیند را تکرار کرد به عبارت دیگر با تکرار فرآیند باعث انشابه شدن کرنش‌ها و نهایتاً دستیابی به کرنش‌های خیلی زیاد (معمولًاً در حدود ۱۰°) در قطعه کار می‌شود. که در مقایسه با دیگر روش‌های شکل دهی مثل نورد، فورج و ... که کرنش‌ها در حدود (۵/۰ تا ۲۰) است، کرنش خیلی بالایی بدست می‌آید. این کرنش بالا آنچنان که در ادامه توضیح داده خواهد شد نقش اصلی را در ریز کردن ساختار ماده دارد.



شکل ۱-۱ شماتیکی از یک قالب [۹]ECAP

ریز شدن دانه‌ها پس از فرآیند ECAP با دو مکانیسم انجام می‌گردد، در مکانیسم اول که در زمان شکل دهی می‌باشد خود تغییر شکل برشی اعمال شده باعث خورد شدن و شکسته شدن دانه‌ها می‌شود، مکانیسم دیگر که از اهمیت بالایی نیز برخوردار است تشکیل دانه‌های بسیار ریز در مرحله عملیات حرارتی صورت گرفته پس از فرآیند می‌باشد. همانطور که می‌دانیم و در ادامه توضیح داده خواهد شد اندازه دانه ایجاد شده در فرآیند تبلور مجدد رابطه مستقیم با مقدار کرنش موجود در قطعه دارد و هر چه کرنش بیشتری داشته باشیم دانه ریزتری ایجاد خواهد شد. به عبارت دیگر با اعمال کرنشهای برشی باعث افزایش چگالی نابجاییها در ماده و تجمع آنها در مرز دانه‌ها می‌شود، از طرف دیگر افزایش چگالی نابجاییها در ماده باعث افزایش انرژی داخلی ماده می‌شود، و ماده یک حالت

تقریباً ناپایدار پیدا می‌کند یا می‌توان گفت ماده از حالت تعادل انرژی خارج می‌شود. و به دنبال فرصتی برای رسیدن به تعادل می‌باشد که این فرصت در عملیات حرارتی، زمانی که دمای ماده به بالای دمای تبلور مجدد برده می‌شود ایجاد می‌گردد و این انرژی باعث ایجاد جوانه‌ها در ماده می‌شود و هر چه انرژی بیشتری در ماده موجود باشد چگالی جوانه ایجاد شده بیشتر شده و باعث ایجاد دانه‌های ریزتری می‌شود. البته باید مواظب رشد دانه‌های ایجاد شده بود و با یک سیکل کنترل شده از رشد بیش از اندازه آنها جلوگیری کرد. به همین دلیل عملیات حرارتی پس از فرآیند ECAP به اندازه خود فرآیند اهمیت دارد.

۳-۱ پارامترهای مؤثر در فرآیند

فرآیند ECAP نیز همانند دیگر فرآیندهای تولید دارای پارامترها و متغیرهایی می‌باشد به طور کلی پارامترهای مؤثر در فرآیند ECAP به سه دسته تقسیم می‌شوند (الف) پارامترهای هندسی قالب که در شکل (۱-۱) نشان داده شده اند (ب) پارامترهای فرآیند (ج) پارامترهای دیگر مانند ترکیب اولیه ماده، ریزساختار اولیه و عملیات حرارتی قبل و بعد از فرآیند. که پارامترهای قالب شامل:

- زاویه کanal 

- زاویه گوشه 

و پارامترهای فرآیند شامل:

- نوع مسیر انجام فرآیند شکل (۶-۱)

- تعداد پاس‌ها

- سرعت انجام فرآیند

- دمای انجام فرآیند

- روانکار مورد استفاده

- میزان فشار معکوس^۱

و پارامترهای دسته سوم، عملیات حرارتی و ریزساختار فرآیند است که هر کدام به تفصیل توضیح داده خواهد شد. برای بررسی تأثیر پارامترهای ذکر شده بهتر است ابتدا خود فرآیند بررسی شود، همانطور که اشاره شد هدف فرآیند ECAP اعمال کرنش در قطعه کار است پس با استفاده از روابط تئوری میزان کرنش اعمالی در طول فرآیند را محاسبه می‌کنیم.

شکل (۲-۱) یک نمای شماتیک از قالب ECAP را نشان می‌دهد.^[۱۰] در این شکل ϕ زاویه کanal و ψ زاویه گوشه است، با صرف نظر کردن از اصطکاک، یک المان مربعی abcd را در نظر می‌گیریم که

¹ back pressure


پس از عبور از مسیر فرآیند به صورت 'a'b'c'd' در می‌آید، با استفاده از اصول اولیه و هندسی می‌توان گفت که مقدار کرنش اعمالی برابر است با:

$$\gamma = 2 \cot\left(\frac{\phi}{2} + \frac{\psi}{2}\right) + \psi \csc\left(\frac{\phi}{2} + \frac{\psi}{2}\right) \quad (2-1)$$

و نهایتاً کرنش معادل پس از N بار تکرار فرآیند از معادله زیر بدست می‌آید [۱۰]

$$\varepsilon_N = \frac{N}{\sqrt{\varepsilon}} \left[2 \cot\left(\frac{\phi}{2} + \frac{\psi}{2}\right) + \psi \csc\left(\frac{\phi}{2} + \frac{\psi}{2}\right) \right] \quad (3-1)$$


رابطه بالا در فرمتهای مختلف و از روش‌های مختلفی محققان توسط محققان بدست آمده و تأیید گردیده است.



شکل ۲-۱ چگونگی تغییرشکل یک المان مربعی از قطعه کار در قالب ECAP [۱۰]

۱-۱-۱ تأثیر زاویه کanal

مهمترین پارامتر ECAP زاویه کanal می‌باشد که کرنش کلی اعمالی به ماده را مشخص می‌کند همان طور که از رابطه (۳-۱) مشخص است زاویه کanal تأثیر معکوس روی کرنش اعمالی دارد و هر چه قدر این زاویه کمتر باشد مقدار کرنش حاصل بیشتر خواهد بود. البته از روی شکل قالب نیز مشخص است که با کاهش زاویه کanal ماده تحت تغییر شکل برشی بیشتری قرار می‌گیرد و کرنش بیشتری به آن اعمال می‌شود. در شکل (۳-۱) رابطه (۳-۱) به صورت نمودار آورده شده است که چگونگی تغییرات کرنش نسبت به تغییر زاویه کanal با زاویه گوشه‌های مختلف نمایش داده شده است. [۱۱]



شکل ۳-۱ تغییرات کرنش ایجاد شده براساس زاویه کanal و زاویه گوشه طبق رابطه (۳-۱) [۱۱]


البته نکته مهم در این قسمت این است که درست است که هر چه زاویه کanal کمتر باشد بهتر است ولی در انتخاب زاویه کanal مناسب محدودیتها بود که مهمترین آن چگونگی رفتار ماده در حین فرآیند می‌باشد به عبارت دیگر باید زاویه کanal به گونه‌ای انتخاب شود که با توجه به دمای انجام فرآیند، ماده در حین فرآیند دچار شکست نشود و پس از خروج از قالب دارای سطحی سالم و یکنواخت باشد، از طرفی برای بدست آوردن راندمان مناسب در فرآیند باید تا حد امکان زاویه کanal کوچک انتخاب گردد، که این خود یکی از مهمترین قسمتهای طراحی یک قالب ECAP می‌باشد که بتوان با توجه به نوع ماده ای که قرار است ECAP شود، دمای فرآیند و ابعاد بیلت، بهترین زاویه کanal انتخاب گردد و این امر میسر نمی‌گردد مگر با تجربه و سعی و خطا و یا با استفاده از شبیه‌سازی‌های کامپیوترا که در فصلهای بعد بیشتر توضیح داده می‌شود.

تحقیقات و آزمایشات زیادی برای بدست آوردن زاویه کanal مناسب صورت گرفته است، به عنوان مثال Nakashima و همکارانش [۱۲] چهار قالب با زاویه کanal 90° و $112/5^\circ$ و 135° و $157/5^\circ$ درجه ساخته و آلومینیوم خالص تجاری را در آنها تست کرده اند و سپس ریز ساختار حاصل از هر نمونه را بررسی کرده اند، آزمایشات در دمای اتاق انجام گرفته است و از مسیر Bc استفاده شده است. هدف رسیدن به کرنش معادل ۴ بوده است بنابراین با توجه به رابطه (۳-۱) تعداد پاس لازم در هر قالب به ترتیب برابر ۴ و ۹ و ۱۹ پاس بدست آمده است. همچنین در قالب با زاویه کanal کوچکتر ساختار ریزتر و یکنواخت تری حاصل شده است بنابراین می‌توان این طور نتیجه گیری کرد که نه تنها مقدار کرنش کل اعمالی شده مهم است بلکه میزان کرنش که بتوان در هر پاس اعمال کرد نیز مهم

می باشد. حتی برای بعضی فلزات نرم قالبهايی با زاویه کمتر از 90° درجه ساخته و تست شده است. [۱۱]

۲-۳-۱ تأثیر زاویه گوشه (زاویه انحنای)

زاویه گوشه همانطور که در شکل (۱-۱) نشان داده شده است، زاویه فیلت ایجاد شده بین دو کanal متقاطع می باشد این زاویه در میزان کرنش ایجاد شده تأثیر چندانی ندارد ولی در یکنواختی کرنش در سطح نمونه تأثیر زیادی دارد. همانطور که در شکل (۱-۳) دیده می شود تأثیر این زاویه روی مقدار کرنش ناچیز است. Zhao و همکارانش [۱۲] قالب هایی با زاویه گوشه مختلف ساخته و تأثیر آن را روی کرنش ایجاد شده در طول فرایند بررسی کرده اند که نتایج حاصل در شکل (۴-۱) نشان داده شده است. آنها همچنین تأثیر زاویه کanal را نیز بررسی کرده اند. آزمایشات آنها روی آلومینیم خالص تجاری بوده است.



شکل ۴-۱ بررسی تجربی تأثیر زاویه گوشه روی کرنش [۱۲]

۳-۳-۱ تأثیر سرعت اعمال بار (سرعت شکل دهنده)

فرآیند ECAP معمولاً توسط پرسهای هیدرولیک تناثر بالا و با سرعت حدود $20-40 \text{ mms}^{-1}$ انجام می شود. اولین تحقیقات برای بررسی سرعت پرس بر روی آلومینیوم خالص و Al-1%Mg با سرعت $0.01-10 \text{ mms}^{-1}$ انجام شد. [۱۴] و نتایج آزمایشات نشان داد که سرعت پرس تأثیر قابل توجهی روی کرنش ایجاد شده ندارد. نتایج این تحقیق در شکل (۵-۱) آورده شده است که نمونه ها با سرعت های مختلفی ECAP شده اند و سپس از آنها نمونه تست کشش ایجاد شده و نتایج تست کششی بر حسب سرعت پرس رسم شده است.