

۲۶۹۵

دانشگاه تهران

دانشکده فنی

گروه مهندسی معدن

۱۳۷۸ / ۱۰ / ۲۵

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن

کانه آرایی گارفت منطقه فشارگ اصفهان

استاد راهنما:

دکتر منوچهر اولیاعزاده

اساتید مشاور:

دکتر کاظم سید امامی
مهندس جمشید روح شهباز

نگارش :

محمد مهدی محمدیان شهربابکی

اسفند ۷۷

۴۷۶۹۲



﴿تقدیم به او که﴾

بادل آرام، قلبی مطمئن، روحی شاد و ضمیری امیدوار سفر کرد

و تقدیم بده

سبک بالانی که قفس تن را دریدند

و شوریده حال، سفر

کردند.

تشکر و قدردانی:

پس از حمد و ثنای حضرت احادیث جلی و علی و سپاس از الطاف
بیکران او در تدوین این اثر، آنچه که اکنون در پیش روی خوانندگان
گرانمایه است بدون تردید مرهون زحمات و راهنماییهای خالصانه
جناب آقای دکتر منوچهر اولیازاده و همچنین جناب آقای مهندس
جمشید روح شهباز است که از ایشان کمال تشکر و قدردانی میکنم.
برخود لازم میدانم از زحمات آقایان دکتر میرمحمدعلی میرمحمدی،
دکتر سید کاظم سیدامامی و دکتر محمد نوع پرست که در تدوین این
پایان نامه از نظرهای ایشان استفاده کرده‌اند، کمال تشکر و قدردانی را
ابراز میدارم.

همچنین از مسئولین اداره کل معدن و فلزات استان اصفهان آقایان
مهندس تأثیری، مهندس فروغی، مهندس هدایت و سایر همکاران
ایشان که امکان کار روی این پروژه را برای اینجانب فراهم کردند
متشکر و سپاسگزارم.

در پایان از تمامی اساتید و کارکنان گروه مهندسی معدن
بخصوص آقای مهندس علی قربایی که در طول مراحل تهیه این پایان
نامه اینجانب را باری نموده‌اند تشکر و قدردانی می‌نمایم.

چکیده پایان نامه:

گرونا نام عمومی برای گروهی از ترکیبات سلیکاته با خواص، شکل بلورین و فرمول شیمیایی $\text{Y}_2\text{Si}_5\text{O}_10$ هستند. از معروفترین انواع گرونا میتوان به پیروپ، آلماندین، اسپسارتیت، گروسولاریت، آندرادیت و اوراویت نام برد. عمدہ مصرف گروناها در صنایع سنتبلاست، ساینده، برش با جت آب و تصفیه آب است.

ناحیه مورد مطالعه به وسعت حدود ۱۹ کیلومتر مربع در غرب شمال غرب روستای فشارک در دامنه جنوبی ارتفاعات مارشینان و در فاصله ۷۵ کیلومتری شمال شرق اصفهان قرار دارد. توده اسکارن وژه در دو کیلومتری شمال مزرعه وژه و در ۷ کیلومتری شمال غرب روستای فشارک قرار دارد.

به منظور دستیابی به ترکیبات کانی شناختی، نوع گارنت، خواص شیمیایی و حد بهینه خرد کردن که از عوامل مؤثر در طراحی فلوشیت کارخانه فرآوری گرونا میباشدند. نمونه های منطقه مورد مطالعه قرار گرفت که نتایج زیر حاصل شد: گرونای منطقه از نوع گروسولار با وزن مخصوص $3/42$ گرم بر سانتیمتر مکعب و عیار متوسط ۲۵ درصد شناسائی شد. ذرات آن از شکل گوشه دار بوده لذا از دیدگاه کاربرد در صنایع ساینده و تصفیه آب از اهمیت خاصی برخودار است.

عمده ناخالصی های همراه گارنت عبارت از کلسیت، لاستونیت، دولومیت، کوارتز و بمقدار کمتر شامل ایدوکراز، اپیدوت، دیوپسید و کانیهای فلزی که بصورت همرشدی یا جدا از بلورهای گارنت در سنگ دیده شدند، هستند. درجه آزادی قابل قبول برای این نمونه سنگ در دانه بندی کوچکتر از ۸۵۰ میکرون بدست می آید. ولی با توجه به نوع بازار مصرف محصول این کانی که ابعاد محصول نقش عمدہ ای در پیدا کردن بازار مصرف ایفا میکند در طراحی فلوشیت کارخانه فرآوری حد خرد کردن ۱۰۰۰ میکرون در نظر گرفته شد. با توجه به مسائل عنوان شده پیش بینی گردید که بتوان گارنت را به روش های فرآوری ثقلی، مغناطیسی و فلوتاسیون از ناخالصی های همراه جدا کرد. بر همین اساس مطالعات و آزمایش های فرآوری توسط مایع سنگین، جیگ، میز لرزان، مولتی گراویتی، جدا کننده های مغناطیسی خشک و تر و فلوتاسیون در بخش های مختلف ابعادی انجام شد.

ابتدا آزمایش های فرآوری ثقلی در بخش های ابعادی بزرگتر از ۱۰۰۰ میکرون توسط مایع سنگین، جیگ و میز لرزان انجام شد. بغیر از مایع سنگین که بازیابی قابل قبولی ارائه داد در سایر آزمایشها ثقلی در گیر بودن گارنت و باطله نتایج ضعیفی بدست آمد. بنا بر این در مرحله دوم آزمایش های فرآوری در بخش های ابعای کوچکتر از ۱۰۰۰ میکرون توسط مایع سنگین، جیگ، میز لرزان، مولتی گراویتی، جدایش

مغناطیسی خشک و تر انجام شد. نتایج بدست آمده از آزمایشها در این مرحله بدین شرح است: در آزمایش‌های مایع سنگین و در جدایش مواد توسط جداکننده مغناطیسی خشک بازیابی قابل قبول ولی عیار پایین بدست آمد، در جدایش مواد توسط جیگ نتایج ضعیف است، در میزلرزان عیار متوسط تا خوبی و بازیابی متوسط بدست آمد. نتایج بدست آمده در جدایش مواد توسط مولتی گراویتی و جداکننده مغناطیسی تر باشدت بالا ضعیف است. دلایل پایین بودن نتایج فرآوری مواد در این مرحله اولاً درگیر بودن ذرات گارنت و باطله و ثانیاً اختلاف کم وزن مخصوص گارنت و سبکترین کاتی است (حداکثر اختلاف ۰/۸ گرم بر سانتیمتر مکعب است). و در آمده آزمایش‌های فرآوری برای بدست آوردن نتایج بهتر از روش فرآوری فلوتاسیون استفاده شد. آزمایش‌های فلوتاسیون در چند مرحله و در شرایط مختلف انجام شد. بهترین نتایج از نظر بازیابی و عیار گارنت در بخش ابعادی کوچکتر از ۴۲۵ میکرون انجام شد که با یک مرحله شستشو میتوان عیار خیلی خوبی و بازیابی قابل قبول بدست آورد.

دو مرحله عملیات حرارتی نیز بر روی نمونهای سنگ گرونا برای بررسی تأثیر این آزمایش در خرد کردن سنگ گرونا و درجه آزادی قطعات گارنت، انجام شد یکی در ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد بملت یک ساعت و دوم در ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد در دو زمان ۲/۵ و ۴ ساعت حرارت داده شدند. نتایج بدست آمده از عملیات حرارتی تأثیر خوبی بر روی ابعاد سنگ گرونا داشته و باعث آزادی قطعات گارنت در اندازه درشت شده‌است.

نتایج حاصله از آزمایش‌های فرآوری مختلف مشخص نمود که با تلفیق میز لرزان در چند مرحله در بخش ابعادی ۱۰۰۰-۴۰۰ میکرون و میزلرزان و فلوتاسیون در بخش ابعادی کوچکتر از ۴۰۰ میکرون کنسانترهای با عیار و بازیابی مناسب بدست می‌آید.

با توجه به مشخصات محصول بدست آمده از عملیات فرآوری، استفاده از این محصول را در صنایع سنبلاست، سنگهای سنباده، تصفیه آب، پوشش‌ها و واکسهای سنباده توصیه می‌گردد.

فهرست

صفحه

عنوان

فصل اول :

| | |
|----|--|
| ۱ | - گرونا مشخصات و کاربرد |
| ۱ | ۱- مشخصات زمین شناسی و کانی شناسی گروناها |
| ۱ | ۱-۱- مشخصات ظاهری گروناها |
| ۴ | ۱-۱-۱- مشخصات میکروسکوپی گروناها |
| ۶ | ۱-۲- موارد کاربرد گرونا و بررسی بازار مصرف |
| ۶ | ۱-۲-۱- کلیات |
| ۱۰ | ۱-۲-۲- بررسی وضعیت گارنت و سایر سایندها |
| ۱۲ | ۱-۳- کاربرد در سندبلاست |
| ۱۴ | ۱-۴- برش درجه آب |
| ۱۵ | ۱-۵- استفاده در تصفیه آب |
| ۱۶ | ۱-۶- کاغذ و پارچه‌های ساینده |
| ۱۷ | ۱-۷- پودرهای ساینده |
| ۱۷ | ۱-۸- صنعت سنگ‌های قیمتی |
| ۱۸ | ۱-۹- ذخایر و تولید جهانی گرونا |
| ۲۲ | ۱-۱۰- قیمت گرونا |
| ۲۳ | ۱-۱۱- فرآوری |

فصل دوم

| | |
|----|--|
| ۲۷ | - ذخایر و منابع گارنت و بررسی بازار سایندها در ایران |
| ۲۷ | ۱- گرونای منطقه فشارک اصفهان |
| ۲۸ | ۱-۱- موقعیت جغرافیایی |
| ۲۹ | ۱-۲- زمین شناسی و سنگ شناسی منطقه |
| ۳۲ | ۱-۳- توده اسکارن فشارک |
| ۳۲ | ۱-۴- توده اسکارن وزه |
| ۳۳ | ۱-۵- مقایسه گارنتهای فشارک و وزه |

| | |
|----|---|
| ۲۳ | ۲-۲-۲- ذخایر و منابع گرونا در ایران |
| ۲۳ | ۱-۲-۲- کانسار گرونای ناحیه جنوب بافت |
| ۲۴ | ۲-۲-۲- گرونای زمان آباد (ازندربان) |
| ۲۵ | ۳-۲-۲- گرونای منطقه بکتر |
| ۳۶ | ۴-۲-۲- گرونای منطقه کوگبری رفسنجان |
| ۳۸ | ۵-۲-۲- گرونای منطقه کوه صاحب‌الزمان |
| ۳۸ | ۶-۲-۲- گرونای منطقه کوه ریگی رفسنجان |
| ۳۸ | ۷-۲-۲- گرونای منطقه سیرجان |
| ۳۸ | ۸-۲-۲- گروناهای استان خراسان |
| ۴۰ | ۹-۲- ۲- بازار مصرف ساینده‌ها در ایران |
| | فصل سوم: |
| ۴۲ | ۳- مطالعات مقدماتی بررسی نمونه‌های گرونای فشارک |
| ۴۲ | ۱-۳- نمونه برداری |
| ۴۳ | ۲-۳- آماده سازی نمونه‌ها و تهیه نمونه معرف |
| ۴۳ | ۳-۳- مطالعات تیغه‌های نازک و مقاطع صیقلی |
| ۵۰ | ۴-۳- ترکیب شیمیایی و تعیین هویت کانی |
| ۵۰ | ۱-۴-۳- آزمایش نوترون اکتیویشن |
| ۵۱ | ۲-۴-۳- آزمایش اشعه ایکس (XRD) |
| ۵۵ | ۵-۳- نحوه عیار سنگی |
| ۵۷ | ۶-۳- مطالعات تجزیه سرد و تعیین درجه آزادی |
| ۵۸ | ۷-۳- تعیین اندیس کار |
| | فصل چهارم: |
| ۶۱ | ۴- فرآوری گرونا |
| ۶۲ | ۱-۴- انتخاب روش‌های فرآوری |
| ۶۲ | ۲-۴- روش‌های تقلی فرآوری گرونا |
| ۶۲ | ۱-۲-۴- کلیات |
| ۶۵ | ۲-۲-۴- آماده سازی نمونه‌ها |
| ۶۷ | ۳-۲-۴- آزمایش‌های مایع سنگین |
| ۶۹ | ۴-۲-۴- نتایج آزمایش‌های تقلی |
| ۷۶ | ۳-۴- جدایش مننطیسی |

| | |
|-----|---|
| ۸۰ | ۳-۴-۳- فلوتاسیون |
| ۸۰ | ۱-۴-۴- مقدمه |
| ۸۰ | ۲-۴-۴- مطالعات و آماده سازی نمونه ها |
| ۸۱ | ۳-۴-۴- تابیع آزمایش‌های فلوتاسیون |
| ۱۲۱ | ۵-۴- فرآوری حرارتی نمونه سنگ گرونا |
| ۱۲۱ | ۱-۵-۴- تهییری پخت سنگ |
| ۱۲۲ | ۲-۵-۴- عملیات حرارتی بخش‌های ابعادی کوچکتر از ۲۵ میلی‌متر |
| ۱۲۶ | ۳-۵-۴- عملیات حرارتی بر روی قطعات بزرگ گرونا |
| ۱۳۲ | نتیجه گیری نهایی |
| ۱۳۳ | منابع |
| ۱۳۶ | ضمائمه |

هوا بقوت تو کوه بردارد
جهله قوت پیجاد بر ندارد کله (نوری)

فصل اول

گرونا مشخصات، کاربرد و فرآوری

گارنت، در فارسی قدیم به آن بیجاد می‌گفتند. در لغت نامه دهخدا در شرح کلمه بیجاد چنین آمده است، مخفف بیجاده، یاقوت، و بعضی گویند سنگ ریزه‌ایست سرخ مانند یاقوت اما بسیار کم بها و او نیز کاه را جذب می‌کند. جوهری است سرخ که مانند کهربا جذب کاه کند. [۱]

۱-۱- مشخصات زمین شناسی و کانی شناسی گروناها:


۱-۱-۱- مشخصات ظاهری گروناها:

گرونا نامی عمومی برای گروهی از ترکیبات سیلیکاته با خواص، شکل بلورین و فرمول شیمیایی مشابه می‌باشند. این کانی در سیستم مکعبی متبلور شده و شامل یک سری فرمهای بلورین دوازده وجهی لوزی شکل تا چهل و هشت وجهی ذوزنقه‌ای شکل می‌باشد. اشکال مختلف بلورین گرونا در شکل (۱-۱) آمده است. [۲]

نام گرونا (گارنت) از زیان لاتین و از لغت گروناتوس (Granatus) به معنای دانه اناری مشتق شده است. در فارسی قدیم به آن بیجاد می‌گفتند. فرمول شیمیایی این کانی به صورت $A_3B_2(SiO_4)_3$

می باشد که در آن عنصر سه ظرفیتی (A) می تواند هر یک از عناصر کلسیم ، منیزیم ، آهن یا منگنز باشد و بجای عنصر دو ظرفیتی (B) عناصری همچون آلومینیوم ، آهن ، کروم یا تیتانیم می تواند جایگزین شود. [۲] تراکم و نظم ساختمانی کاتیونها و چهار وجهی های SiO_4 بیشتر در صفحات (۱۱۰)، (۲۱۱)، (۱۰۰)، (۱۱۱) و (۱۱۰) صورت می گیرد ، بطوریکه جایگزینی کاتیونها بیشتر در صفحات مذکور به وقوع می پیونددند و به همین دلیل مهمترین و عادی ترین اشکال بلورین گروناها در طبیعت به صورت دوازده وجهی لوزی شکل ، شکل (۱-۱-a) دیده می شود. و ترکیبی از اشکال بلورین لوزی و ذوزنقه ای شکل نیز به صورت اشکال (۱-۱-d) و (۱-۱-e) وجود دارد که در طبیعت کمتر دیده می شوند ولی نوع چهل و هشت وجهی شکل (۱-۱-c) بندرت در طبیعت یافت شده است. [۲]

تا کنون بیش از سی نوع مختلف گرونا مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفته است. در جدول (۱-۱) نام و فرمول شمیایی تعدادی از آنها آورده شده است. ولی مهمترین آنها که در صنایع ساینده ، تصفیه آب و غیره کاربرد دارند شش نوع بسیار معروف هستند که مشخصات کامل آنها در جدول (۲-۱) درج گردیده است. قابل ذکر است که در مطالعات کانی شناسی گروناها را به دو گروه اصلی از نوع پیرال اسپیت‌ها (Pyralspite) و اوگرانیت‌ها (Ugrandite) تقسیم بندی می کنند. [۳،۴]



شکل ۱-۱ : اشکال متداول بلورین گرونا [۴]

جدول (۱-۱) : نام و فرمول شیمیایی تعدادی از انواع گرونا [۵،۳،۲]

| تعدادی از انواع گروناهای کمیاب که بیشتر مصرف آنها در صنایع ساینده، تصفیه آب و ... است | فرمول شیمیایی | نام | فرمول شیمیایی | نام |
|---|-----------------|--------------|--|-----------|
| $\text{Ca}_3\text{Al}_2(\text{SiO}_4)_3-x(\text{OH})_4$ | Hydrogrossular | هیدروگروسولا | $\text{Mg}_3\text{Al}_2(\text{SiO}_4)_3$ | پیروپ |
| $\text{Ca}_3(\text{Mn},\text{Al})(\text{SiO}_4)_2(\text{OH})_4$ | Henritermierite | هنرترمیریت | $\text{Fe}_3\text{Al}_2(\text{SiO}_4)_3$ | آلمندین |
| $\text{Ca}_3\text{V}_2(\text{SiO}_4)_3$ | Goldmanite | گلدمنیت | $\text{Mn}_3\text{Al}_2(\text{SiO}_4)_3$ | اسپسارتیت |
| $\text{Ca}_3(\text{Zr},\text{Ti})_2(\text{Al},\text{Si})\text{O}_4)_3$ | Kimzeyite | کیمزیت | $\text{Ca}_3\text{Al}_2(\text{SiO}_4)_3$ | گروسولا |
| $\text{Mg}_3\text{Cr}_2(\text{SiO}_4)_3$ | Knoringite | کورنینگیت | $\text{Ca}_3\text{Fe}_2(\text{SiO}_4)_3$ | آندرادیت |
| $\text{Mg}_3(\text{Fe},\text{Al},\text{Si})_2(\text{SiO}_4)_3$ | Majorit | ماژوریت | $\text{Ca}_3\text{Cr}_2(\text{SiO}_4)_3$ | واروویت |
| $\text{Ca}_3(\text{Fe},\text{Ti})_2((\text{Si},\text{Ti})\text{O}_4)_3$ | Schorlomite | شورلومیت | | |
| $\text{Mn}_3\text{V}_2(\text{SiO}_4)_3$ | Yamatoite | یاماوتیت | | |
| از دو قسمت پیروپ و یک قسمت آلتین تشکیل شده است. | Rodolite | رودولیت | | |
| نوعی آندرادیت | Topazolite | توپازولیت | | |
| نوعی آندرادیت | Demantoid | دمانتوئید | | |
| نوعی آندرادیت تبلان طراست | Melanite | ملانیت | | |

بر اساس عناصر تشکیل دهنده فرمول $\text{A}_3\text{B}_2(\text{SiO}_4)_3$ گروناها را می‌توان به سه دسته عمله تقسیم کرد [۳،۲]

الف) گرونای الومینیوم دار (Aluminium Garnet)

- گروسولاریت (Grossularite) یا اسیونیت (Essonite) به فرمول $\text{Ca}_3\text{Al}_2(\text{SiO}_4)_3$: نام این کانی از خوشة انگور بمعنی سبز روشن گرفته شده است.

- پیروپ (Pyrope) به فرمول $\text{Mg}_3\text{Al}_2(\text{SiO}_4)_3$: نام این کانی از زبان یونانی بمعنی آتشین (Firelike) یا مثل آتش گرفته شده است. رودولیت (Rodolite) نام کانی از گروه گرونا است که برنگ صورتی کم رنگ تا لرغوی رنگی باشد و ترکیب آن در طبیعت از دو قسمت پیروپ و یک قسمت آلماندین تشکیل شده است.

- آلمندین (Almandine) به فرمول $\text{Fe}_3\text{Al}_2(\text{SiO}_4)_3$: نام این کانی از آلباندا (Alabaanda) نام محلی که در زمانهای قدیم در آنجا گروناها را شفاف می‌کردند گرفته شده است.

- اسپسارتیت (Spessartite) به فرمول $\text{Mn}_3\text{Al}_2(\text{SiO}_4)_3$:

ب) گرونای آهن دار (Iron Garnet)

- آندرادیت (Andradite) به فرمول $\text{Ca}_3\text{Fe}_2(\text{SiO}_4)_3$: نام این کانی از نام یک کانی شناس پرتغالی به نام آندرادا (Andradite) اقتباس شده است. از انواع قیمتی آن، توپازولیت (Topazolite) که برنگ

زرد متمایل به سبز و قهوه‌گی ، دماتوئید (Dematoid) برنگ سبز و ملاتیت (Mellanite) برنگ سیاه در طبیعت دیده می‌شود.

ج) گرونای کروم دار (Chromium Garnet)

- اواروویت (Uvarovite) به فرمول $\text{Ca}_3\text{Cr}_2(\text{SiO}_4)_3$: نام این گرونا از نام یکی از رؤسای سابق لینینگراد به نام اوارووی (Uvarovy) گرفته شده است .

۱-۲-۱- مشخصات میکروسکوپی گروناها:

رنگ : در مقاطع نازک این کانیها بینگ تا متمایل به قرمز کمرنگ ، قهوه‌ای کمرنگ تا تیره و خاکستری سبز فام دیده می‌شوند.

شکل : بلورهای شکل دار دوازده وجهی با مقاطع شش ضلعی و بلورهای ذوزنقه‌ای با مقاطع هشت ضلعی خیلی معمول است . گروتلها به صورت دانه‌های چند ضلعی شکل دار تا بی‌شکل که توده‌ای شکل هستند نیز یافت می‌شوند

رخ : این کانیها قادر رخ بوده ولی ممکن است سطح جدایشی بموازات صفحه (۱۱۰) داشته باشند . قابل ذکر است بعضی از انواع آلمانقین دارای یک ساختمان متورق است که ناشی از صفحات ضعیف بوده و در طول آنها جدایش صورت می‌گیرد . بایستی توجه داشت که این جدایش ارتباطی به شکل بلورین کانی نداشته و یک کلیواژ واقعی نیست .

برجستگی : گروناها دارای برجستگی نسبتاً زیادی هستند و ضریب انكسار آنها بیشتر از کانادابالزال (چسبی که در تهیه تیغه نازک از آن استفاده می‌شود) است .

بیرفرنزانس : اغلب انواع آن بین نیکولهای عمود بر هم ایزوترب و تیره رنگ می‌باشند اما بعضی از آنها بطور غیر عادی دارای بیرفرنزانس ضعیف هستند .

ماکل : در این کانیها ماکل ممکن است بصورت ساده یا پلی‌ستیک ظاهر شود صفحه ماکل بیشتر (۰۰۱) است .

خاموشی : انواع بدون ماکل اکثرآ ایزوترب هستند ولی ماکزیمم زاویه خاموشی با اثر صفحه ماکل زاویه‌ای بین ۲۴ تا ۳۱ درجه می‌سازد .

ساخت منطقه‌ای : در انواع دگرگونی مجاورتی بعلت نقوذ و تراوش دوره‌ای محلولها و مواد ، بافت و ساخت منطقه‌ای دیده می‌شود . [۲۵]

جدول ۱-۲: انواع مهم و فراوان گروه‌ها و مشخصات فیزیکی آنها [۸، ۹، ۱۰، ۱۱]

| نام گروه | نمای شمعیانه | الموانع گرونا | فیلیم شمعیانه | نام گرونا | گروه گرونا |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--|
| فرصد ترکیب شمعیانه | | | | | |
| نام گروکوب% | نام گروکوب% | نام گروکوب% | نام گروکوب% | نام گروکوب% | نام گروکوب% |
| مشخصه و مجهود | تشکیل | نشکار | ضوریب | بلور | شکل |
| البلوت گروپ به | کمک شاملو | مشکل | مشکل | بلور | بلور |
| مشخصات گروپ | مشکل | مشکل | مشکل | بلور | بلور |
| نمای شمعیانه اخین و | گلوله تبره خلصت | گلوله تبره خلصت | تریا اسان | تریا اسان | تریا |
| دیگر گروپ عامل (در | دیگر گروپ عامل (در | دیگر گروپ عامل (در | گلوله ساه خلصت | گلوله ساه خلصت | گلوله |
| مشکلی اکتویت) | مشکلی اکتویت) | مشکلی اکتویت) | مناطقیس ندارد | مناطقیس ندارد | مناطقیس |
| ۳MgO | Al ₂ O ₃ | 3SiO ₂ | ۱۷۱۶ | ۱۷۱۶ - ۱۷۲۰ | Mg ₃ Al ₂ (SiO ₄) ₃ |
| ۱۷۱۶ | ۱۷۱۳ | ۱۷۱۴ | ۱۷۱۴ | ۱۷۱۵ - ۱۷۱۸ | Pyralspite Series |
| ۳FeO | Al ₂ O ₃ | 3SiO ₂ | ۱۷۱۲ | ۱۷۱۲ | Fe ₃ Al ₂ (SiO ₄) ₃ |
| ۱۷۱۲ | ۱۷۱۰ | ۱۷۱۱ | ۱۷۱۱ | ۱۷۱۱ - ۱۷۱۳ | الماندین |
| ۳MnO | Al ₂ O ₃ | 3SiO ₂ | ۱۷۱۰ | ۱۷۱۰ - ۱۷۱۱ | Mn ₃ Al ₂ (SiO ₄) ₃ |
| ۱۷۱۰ | ۱۷۰۹ | ۱۷۱۰ | ۱۷۱۰ | ۱۷۱۰ - ۱۷۱۲ | اسپهارپیت |
| ۳CaO | Al ₂ O ₃ | 3SiO ₂ | ۱۷۰۷ | ۱۷۰۷ - ۱۷۱۱ | Ca ₃ Al ₂ (SiO ₄) ₃ |
| ۱۷۰۷ | ۱۷۰۷ | ۱۷۰۷ | ۱۷۰۷ | ۱۷۰۷ - ۱۷۱۰ | گروسولاویت |
| ۳Fe ₂ O ₃ | Al ₂ O ₃ | 3SiO ₂ | ۱۷۰۰ | ۱۷۰۰ - ۱۷۰۴ | Ugrandite Series |
| ۱۷۰۰ | ۱۷۰۰ | ۱۷۰۰ | ۱۷۰۰ | ۱۷۰۰ - ۱۷۰۲ | آوگاندیت |
| ۳Cr ₂ O ₃ | Cr ₂ O ₃ | 3SiO ₂ | ۱۶۹۸ | ۱۶۹۸ - ۱۷۰۰ | Ca ₃ Cr ₂ (SiO ₄) ₃ |
| ۱۶۹۸ | ۱۶۹۷ | ۱۶۹۸ | ۱۶۹۸ | ۱۶۹۸ - ۱۷۰۱ | نواوارویت |
| | | | | | Ca ₃ Cr ₂ (SiO ₄) ₃ |

۱-۲- موارد کاربرد گرونا و بررسی بازار مصرف :

۱-۲-۱- کلیات:

گارنت (انار سنگ) نام کلی گروهی از کانیها است که رنگ جوشوارگی و نجوده شکست متفاوتی دارند و برای پوشش ساینده کاغذ و پارچه ، پاشنه های یاتاقان ساعت ها ، جهت پرداخت لوازم الکترونیک ، بتن های ضد سایش و از نمونه های مرغوب بعنوان سنگ نیمه قیمتی در صنایع جواهر سازی استفاده می شود. گارنت در ابعاد دانه ای برای تولید سنگهای سنباده ، کاربردهای افزایش اصطکاک و سنبلاست و تولید وسایل فیلتری بکار برده می شود. [۶،۳]

از جمله عوامل کنترل کننده مصرف گارنت در صنایع مختلف عبار ، میزان سختی ، وزن مخصوص ، دانه بندی ، شکل ذرات ، تیزی ، وجود مواد درون گیر (ادخال) و چگونگی شکست را می توان نام برد. [۹] برای کاربرد گرونا در صنایع ساینده (که بطور کلی بزرگترین بازار مصرف گارنت را تشکیل می دهد) این کانی بایستی دارای گوشه های تیز بوده و از سختی بالایی برخوردار باشد ، قادر ادخال بوده و پس از شکستن و خرد شدن مجدداً تولید ذرات گوشه دار و تیز نماید. قابل ذکر است که هیچ روش مشخصی تا کنون جهت تعیین کیفیت ساینده گرونا ارائه نشده است. مهمترین کاربردهای انواع فراوان گرونا در صنایع مختلف در جدول (۳-۱) جمع آوری شده است. [۹۵]

موارد مصرف گارنت را می توان به بخش های زیر تقسیم کرد:

الف) سنبلاست (Sand blast)

ب) برش با جت آب (Water jet cutting)

ج) تصفیه آب (Water filtration)

د) تولید سایندهای پوششی (Coated abrasives) شامل: کاغذهای سنباده ، پارچه های سنباده ، سنگ های ساینده ، چرخ ها و غلطک های ساینده که از انواع مرغوب گرونا در تهیه این نوع سایندها استفاده می شود.

ه) پودر و گریس سنباده (Polishing/lapping)

و) کاربردهای زیستی (Gem industry)

ز) بتن های ضد لغزش [۹،۷،۶]