



دانشگاه اصفهان دانشکده علوم <sup>گ</sup>روه فیزیک

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی فیزیک گرایش اتمی مولکولی

## بررسی عدسی حرارتی و جبران این اثر در میله لیزر Nd:YAG

استاد راهنما:

دكتر محمود سلطان الكتابى

پژوهشگر:

محمدحسن مقتدر

دی ماه ۱۳۹۰

کلیه حقوق مادی متر تب بر نتایج مطالعات، ابتکارات و نوآوری های ناشی از تحقیق موضوع این پایان نامه متعلق به دانشگاه اصفهان است.



امضای مدیر گروہ

هدف از این تحقیق، بررسی اثر عدسی گرمایی در لیزرهای حالت جامد دمیده شده با لیـزر نیمرسـانا در چـارچوب هـای دمش از پهلوو دمش از انتها می باشد و همچنین به دست اوردن تئوری های دقیق با در نظر گرفتن تمام اثـرات گرمـایی و پارامترهای میله لیزری می باشد. هدف دیگر، ارائه راه حل هایی برای کاهش و جبران عدسی گرمـایی در میلـه لیـزری Nd:YAG است. برای این منظور ، ابتدا در فصل اول مقدمه ای در مورد اثرات گرمایی در میله لیزری آورده مـی شـود که با تئوری های کلی در مورد عدسی گرمایی میله لیزری آشنا شویم و همچنین بدانیم که باید بیشتر کدام پارامتر لیـزر و میله لیزری را دنبال کنیم و در واقع کدام پارامتر است که تاثیر بیشتری در این اثر گرمـایی دارد. در فصـل دوم، یـک لیـزر حالت جامد که با لیزر نیمرسانا از پهلو دمیده می شود را در نظر می گیریم. در این نوع لیزر یک الگوی گرمایی بـا چگـالی گرمایی گاوسی در سطح مقطع میله لیزری در نظر گرفته می شود و چون در این طرح میله یا چهار آرایـه لیـزر نیمرسـانا دمیده می شود، فرض می شود که توزیع لیزرهای نیمرسانا در اطراف میله یک روشنسازی یکنواخت فضایی را بـه وجـود أوردو فقط نور دمشي كه به ميله وارد شده است را در نظر مي گيريم. با اين وجود با استفاده از معادله گرمـا در حالـت پايـا برای میله لیزری، رابطه ای برای اختلاف دمای داخل میله بدست می آوریم و چون سهم بیشینه عدسی گرمایی را همـین اختلاف دما به وجود می آورد، با داشتن اختلاف دما، اختلاف فاز ایجاد شده را محاسبه می کنیم و سپس رابطـه ای را برای فاصله کانونی ایجاد شده به دست می آوریم. در ادامه این فصل تغییر عدسی گرمـایی میلـه لیـزری را بـرای مقـادیر مختلف کمر پرتو بررسی می کنیم و به این نتیجه می رسیم که هنگامی که کمر پرتوهای دمـش زیـاد مـیشـوند، توزیـع انرژی گرایش به یکنواخت تر شدن دارد و فاصله کانونی گرمایی بلندتر میشود که به معنای یک عدسی گرمایی کـوچکتر است. در فصل سوم، لیزرهای حالت جامد با دمش از انتها در نظر گرفته می شود. در ابتدا، بر اساس نظریه اساسی انتقـال گرما به یک میله لیزری، توزیع دما در مختصات استوانهای محاسبه می شود. البته با در نظر گرفتن توزیع غیریکنواخت پرتو دمش و وابستگی دمایی رسانندگی گرمایی این کار انجام می شود. سپس با داشتن این توزیع دما و تغییری که در ضریب شکست به وجود می آید، اختلاف راه نوری در میله لیزری محاسبه می شود و آن گاه رابط ه ای بـرای فاصـله کانونی بدست می آید. در این فصل تاثیر کمر پرتو دمشی و همچنبن تاثیر اندازه توان دمشی را روی عدسی گرمایی میلـه و ابیراهی کروی آن بررسی می کنیم و در نتیجه دیدیم که شعاع کوچکتر کمر پرتو باعث کوتاه تـر شـدن فاصـله کـانونی می شود و کوتاه تر شدن فاصله کانونی به معنای عدسی گرمایی شدیدتر است. در نتیجه می توان گفت که هر چه کمر پرتو کوچک تر باشد، عدسی گرمایی شدید تری داریم. همچنین دیدیم که زیاد شدن توان دمشی (دمش قوی تـر) باعـث کوتاه تر شدن فاصله کانونی و در نتیجه باعث شدیدتر شدن عدسی گرمایی می شـود.در پایـان اثـر توزیـع فضـایی پرتـو دمشی روی ابیراهی کروی عدسی گرمایی به طور جزئی تحلیل می شود.نتایج نشان داد که توزیع دما در میله لیـزری متفاوت از تابع سهموی أرمانی است و فاصله کانونی عدسی گرمایی به صورت تابعی از مختصات I است که باعث ایجـاد ابیراهی کروی می شود. در مورد اثر توزیع فضایی به این نتیجه رسیدیم که اگر توزیع پرتو دمشی به صورت نمایـه سوپر گاوسی باشد و به سمت نمایه بالا–تخت برود، عدسی گرمایی میله نیز أرمانی می شود و فاصله کانونی أن ثابت می شود. در فصل چهارم، راهی برای کاهش و جبران عدسی گرمایی آورده شده است که یک طرح جبران خود تنظیم است. بـه طوری که با کم و زیاد شدن توان دمشی، می تواند جبران عدسی گرمایی را تا حد بسیار خوبی انجام دهـد در ایـن روش از یک نوع ماده نوری به عنوان عنصر جبران کننده استفاده می شود.

**کلمات کلیدی:** عدسی گرمایی، فاصله کانونی، دمش دیودی، کمر پرتو، توان دمشی، ابیراهی کروی

فهرست مطالب

عنوان

## فصل اول: مقدمه ای بر آشفتگی های گرمایی در میله لیزری

١	۱–۱ توزیع دما در میله
٣	۱-۲ تنش گرمایی
۵	۱ –۳ اثرات فوتوالاستیک
۷	۱-۴ عدسی گرمایی

## فصل دوم: محاسبهعدسی گرمایی لیزرهای حالت جامد دمیده شده از پهلو و اثر کمر پرتو روی آن

۱۲	مقدمه	-1-7
۱۳	توزیع انرژی دمشی	-7-7
۱۷	عدسی گرمایی	-٣-٢
۲۴	نتيجه	-4-7

## فصل سوم: عدسی گرمایی در یک لیزر Nd:YAG دمش از انتها توسط لیزر نیمرسانا و اثر توزیع پرتو دمشی بر ابیراهی کروی عدسی گرمایی

۲۵	۲-۲-مقدمه
۲۶	۳-۲- تحلیل نظری ابیراهی کروی عدسی گرمایی در یک میله لیزری .
۲۶	۳-۲-۱- برپایی چینش آزمایشگاهی
۲۷	۳-۲-۲- عدسی گرمایی در شرایط آرمانی
۲۷	۳-۲-۳- عدسی گرمایی در شرایط واقعی
۳۲	۳-۳- ابیراهی کروی عدسی گرمایی
۳۳	۳-۴- اثر توزیع فضایی پرتو دمشی بر ابیراهی کروی
۴۵	۵-۳- نتیجه گیری

	•	
Δ.	2010	

فصل چہارم: جبران خود تنظیم عدسی گرمایی برای متعـادل شـدن عدسے	رمـايى القـايى
لیزرهای حالت جامد	
۲-۲-مقدمه	49
۴-۲-گرم شدن میله لیزری و عنصر جبران کننده	۴۸
۴–۳– عدسی های گرمایی ایجاد شده	۵۱
۴-۴- آیا طرح جبران داخل مشدد لیزری، واقع بینانه است؟	۵۱
۴–۵– تحلیل و تجزیه جزیی بیشتر	۵۲
۴-۶- پردازش دقیق رفتار مشدد	۵۵
۴–۷- پارامترهای برای یک مشدد تخت-تخت که شامل سیستم عدسی است	۵۸
۴–۸– مشدد تصویر گر	۵۹
۴–۹–نتايج	۶۰
ﯩﺮﺍﺟﻊ	۶۲

عنوان

صفحه

# ۱-۱- توزيع شعاعي دما در يک ميله ليزري Nd:YAG به صورت تابعي از شعاع ...... ۱–۲- مولفه های زاویه ای و مماسی و محوری تـنش در یـک میلـه لیـزری Nd:YAG بـه صـورت تـابعی از شعاع....۴ ۱–۳- جهت بابی بلوری برای یک میله Nd:YAG وجهت بابی indicatrix مربوط به تنش گرمایی ۶ ..... Nd:YAG ۱۹-۴-فاصله کانونی القایی به صورت تابعی از توان ورودی لامپ برای میله های Nd:YAG...... ۲-۱- طرح یک لیزر حالت جامد دمش از یهلو با چهار لیزر نیمرسانا و چگونگی جفت شدگی نوری لیزر ﻧﯿﻤﺮﺳﺎﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﻠﻪ ﻟﯿﺰﺭﯼ ...... ۲-۲- هندسه دمش از پهلو، هنگامی که تنها یک پرتو دمش درنظر گرفته شود ....... از پهلو، هنگامی که تنها یک پرتو دمش ۱۶..... انرژی دمشی برای میله لیزری دمش از پهلو با $\omega_p = 0.3mm$ ۲-۵- فاصله کانونی موثر به صورت یک تابع از توان دمشی برای کمرهای پرتو دمشی متفاوت......۲۳ ۲۶-۱- طرحی برای ساختار یک لیزر از انتها دمیده شده و سیستم پخش گرمایی میله لیزری......۲۶ ۳-۲- فاصله کانونی عدسی گرمایی ...... ۳-۳-وابستگی دمایی ضریب رسانندگی گرما .....۳۳ ۳-۴- اثر توزیع فضایی پرتـو دمشـی روی ابیراهـی کـروی عدسـی گرمـایی، بـرای کمرهـای پرتـو دمشـی متفاوت..... ۳–۵– اثـر توزيـع فضـايي پرتـو دمشـي روي ابيراهـي كـروي عدسـي گرمـايي، بـراي تـوان هـاي دمشـي متفاوت ..... ۳۹- توزيع شدت بهنجار شده براي الگوي سوير گاوسي ......۳۹ ۳–۷–اثر فاکتور N بر فاصله کانونی .....۳ ۴-۱- طرح جبران داخل مشدد با دو عدسی گرمایی یعنی عدسی گرمایی میله لیزری و عدسی گرمایی جبران کننده ..... ۴–۲– جمع توان های دیویتری دو عدسی گرمایی برای مقادیر مختلف ۵۳.....

#### صفحه

ـر	_رای مش_دد ب_ه هم_راه عنص	ــر جبــران کننــده و ب	۴–۳– محــدوده پایــداری بــرای مشــدد بــدون عنصـ
	۵۴		جبران کننده
	۵۷	برای مقادیر مختلف	۴-۴- افزایش پهنای اولین ناحیه پایداری بر حسب
	۵۸	ى است	۴–۵– مشدد تخت-تخت که شامل یک سیستم عدسی
	۵۹		۴-۶- ترتیب قرار گرفتن مشدد imaging
	۶۰		۲-۲- محاسبه اندازه مد در میله لیزری سیسیسی

فهرست جدولها

#### صفحه

### عنوان

٥

# فصل اول: مقدمه ای بر آشفتگی های گرمایی در میله لیزر

## ۱–۱– توزیع دما در میله

با فرض یکنواخت بودن تولید گرمای داخلی و جریان خنک کننده، شارش گرما، شعاعی میباشد و اثرات انتهایی<sup>۱</sup> و تغییرات کوچک دمای خنک کننده در راستای محور را میتوان نادیده گرفت. توزیع شعاعی دما در میله استوانهای با رسانندگی گرمایی K، در جایی که گرما با یک آهنگ Q بر واحد حجم به طور یکنواخت تولید شده است، از معادله یک بعدی رسانش گرما به دست میآید[۱]:

$$--+\frac{1}{-} - + - = 0$$

۱–۱

جواب این معادله دیفرانسیل، دمای حالت پایا را در هر نقطهای که دارای شعاعr باشد، به ما میدهد. با شرایط مرزی (۲ مع میاهلیزری است و ۲۰ که شعاع آن است، داریم[۱]:

$$() = () + \frac{1}{4} () - ()$$

۲-۱

<sup>1</sup>End effect

تغییرات دما بر حسب شعاع، به صورت سهمی است که دارای بیشینه ای در مرکز میله است. گرمای تولید شده در واحد حجم به صورت زیر داده میشود[۱]:

۳-۱

، گرمای کلی تلف شده توسط میله است و L نیز طول میله می باشد.تفاوت دما بین مرکز و سطح میله چنین خواهد بود:

 $(0) - () = \frac{1}{4}$ 

= -----

۲

4-1

انتقال گرما بین میله و شارش مایع، یک اختلاف دما بین سطح میله و خنک کننده به وجود می آورد. حالت پایا هنگامی به وجود خواهد آمد که P<sub>a</sub> برابر با گرمای انتقال داده شده از سطح به وسیلهی خنک کننده باشد.

$$= 2 \quad h[() - ]$$

۵–۱

h ضریب انتقال گرمای سطح و  $T_F$  دمای خنک کننده است. حال اگر مساحت سطح میله را به صورت  $F = 2\pi r_0 L$ 

 $() - = -\frac{1}{h}$ 

با روابط ۱-۴و۱-۶، عبارتی برای دما در مرکز پیدا می شود:

$$(0) = + \frac{1}{4} + \frac{1}{h}$$

٧-١

بنابراین با هندسه و همچنین سامانه مناسب و پارامترهای ماده، شکل و الگوی گرمایی بلور را میتوان تعین کرد. البته h باید محاسبه شود. این ضریب از یک عبارت نسبتاً پیچیده که شامل ویژگیهای گرمایی خنک کننده، سرعت جرمی شارش و عددهای پرانت و رینولد<sup>۲</sup>است، به دست میآید.

شرایط مرزی برای ضریب انتقال گرما یعنی h عبارتند از: یک میلهٔ لیزری عایق شده (h=0)و یا شارش گرمای نامحدود از سطح میله به گرماگیر $(h=\infty)$ 

شکل ۱–۱، مثالی از شکل دمای شعاعی در یک میلهی Nd:YAG که از رابطه ۱–۷ محاسبه شده را نشان میدهد.



شکل ۱–۱: توزیع شعاعی دما در یک میله لیزری Nd:YAG به صورت تابعی از شعاع [۱]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Prant, Reynold

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Heat sink

## ۲-۱- تنش گرمایی <sup>۲</sup>

گرادیانهای دمایی، تنشهای مکانیکی در میله لیزری ایجاد می کند. تنشها در میلهی استوانهای که دارای توزیع دمایی T(r) میباشد، میتواند از روابط داده شده در زیر، محاسبه شوند[۱].

تنش های شعاعی و زاویهای و محوری در یک میله همگن که دارای توزیع دمایی طبق رابطهی ۱–۲ باشد به صورت زیر خواهند بود.

() = (-) A-1

$$() = (3 - )$$

() = 2 (2 - ) (-1)

و به ترتیب گرما و ترکیبی مشخص از مدول یانگ و ثابت پواسون هستند. مؤلفههای تنش هنگامی که منفی هستند، منقبض شدن<sup>°</sup> ماده را بیان میکند و هنگامی که مثبت هستند، بیان کنندهی کشش<sup>۲</sup> ماده هستند. توزیعات تنش وابستگی سهمیوار روی r دارد.

مؤلفه شعاعی تنش در سطح میله به سمت صفر میرود، در حالی که مؤلفههای زاویهای و محوری روی سطح میله در حالت کشش هستند. شکل۱–۲ تنشها را به صورت تابعی از شعاع داخلی میله Nd:YAG نشان میدهد. از این منحنی پیداست که بیشترین تنش در مرکز و روی سطح میله است.

$$_{\phi} = \frac{1}{8} (1 - 1)^{-1}$$

11-1

- <sup>4</sup> Thermal stress
- <sup>5</sup>Compression

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>tension



شکل ۱–۲: مولفه های زاویه ای و مماسی و محوری تنش در یک میله لیزریNd:YAG به صورت تابعی از شعاع

$$[ \log_{\max} = \frac{1}{2} \sigma_{\varphi} ]$$
 تنش سطحی کل یعنی  $\sigma_{\varphi}$  از جمع برداری  $\sigma_{\varphi}$  و  $\sigma_{z}$  به دست می آید.  $\sigma_{\max}$ 

که در رابطه بالا ، ضریب انبساط و مدول یانگ و ثابت پواسون هستند. از رابطهی۱–۱۱ به وضوح پیداست که کشش روی سطح میلهی لیزری به ثابت فیزیکی لیزر و توان پخش شده بر واحد طول ماده بستگی دارد و هیچ وابستگی به سطح مقطع میله ندارد.

ویژگیهای مکانیکی مادهی میزبان لیزر، بیشینه تنش سطحی که میتواند قبل از شکست تحمل کند را تعیین میکند. اگر قیدهای دیگر همچون تنش های القایی و دو شکستی<sup>۷</sup> وجود نداشته باشند، بارگیری گرمایی و همچنین میانگین توان خروجی از یک میله لیزری تا زمانی که شکست رخ دهد، میتوانند افزایش یابند. اگر مقدار بیشینه تنش هنگام شکست باشد. از رابطهی ۱–۱۱، خواهیم داشت.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>birefringence

به Rپارامتر شوک گرمایی گفته میشود.

۱–۳– اثرات فوتوالاستیک

تنش های محاسبه شده بخش قبل در میله لیزری، کرنش های گرمایی تولید میکنند که به نوبت، تغییرات ضریب شکست از طریق اثرات فوتوالاستیک را موجب می شود. ضریب شکست یک ماده با شکل هندسی خاصی(indicatrix)مشخص می شود که در اغلب موارد یک بیضی است.

تغییر ضریب شکست ناشی از کرنش با یک تغییر کوچک در شکل، اندازه و جهت indicatrix همراه می-باشد. تغییر به وسیلهی تغییرات کوچک در ضرایب B<sub>ij</sub> مشخص می شود[۱]:

=  $\epsilon$  (,,, = 1,2,3)

۱۳–۱

17-1

که P<sub>ijkl</sub> یک تانسور مرتبهی چهار برای اثرات فوتوالاستیک میباشد. عناصر این تانسور، ضرایب فوتوالاستیک هستند و <sub>k</sub>3 تانسور مرتبهی دو برای کرنش است.

از آنجا که Nd:YAG یک کریستال مکعبی است بنابراین indicatrixیک کره میباشد که تحت تنش به یک بیضی تبدیل میشود. میلههای Nd:YAG در راستای [۱۱۱] با یک محور استوانهای رشد داده میشوند. نور در این راستا منتشر میشود و بنابراین تغییرات ضریب شکست در امتداد [۱۱۱] مهم است.

از آنجا که تنشهای عرضی در دو راستای شعاعی و زاویهای وجود دارند (شکل۱–۳)، در نتیجه محورهای موضعی indicatrix در این راستاها خواهند بود. یعنی در واقع indicatrix در این راستاها شکل می گیرند.



## شکل ۱-۳: جهت یابی بلوری برای یک میله Nd:YAG (a) و جهت یابی indicatrix مربوط به تنش گرمایی Nd:YAG (b) Nd:YAG

در یک سیستم مختصات استوانهای، تغییرات ضریب شکست ناشی از اثرات فوتوالاستیک برای قطبش های r و ¢چنین خواهند بود.

 $\Delta = -\frac{1}{2} \quad \Delta$ 

$$\Delta = -\frac{1}{2} \Delta$$

10-1

مقداری محاسبهی تانسوری برای تعیین ضریب  $\Delta B_r$  و  $\Delta B_{\phi}$  در یک صفحهی عمود بر [۱۱۱] برای کریستال Nd:YAG لازم است. با معرفی عبارتهایی برای  $\Delta B_{\phi}$  و  $\Delta B_{\phi}$  در روابط ۱–۱۴و۱–۱۵ طبق موارد گفته شده در روابط ۱–۱۰و۱–۱۱خواهیم داشت:

$$\Delta = -\frac{1}{2} -$$

 $\Delta = -\frac{1}{2} - -$ 

۱۷–۱

$$=\frac{(17 - 7) + (31 - 17) + 8(+1)}{48(-1)}$$
(10 - 6) + 2(11 - 5)

$$=\frac{(10 - 6) + 2(11 - 5)}{32(-1)}$$

19-1

که C<sub>r</sub> و C<sub>b</sub> توابعی از ضرایب فوتوالاستیک بلور Nd:YAG می باشند:

$$\Delta - \Delta = -$$

۲۰-۱

$$=\frac{+1}{48(1-)}(-+4)$$

۲۱–۱

جايگزين کردن مقادير ضرايب فوتوالاستيک و پارامترهای مادهی Nd:YAG از جمله م $n_0 = 1.82$  و k = 0.14w/cm°c v = 0.25 و  $\alpha = 7.5 \times 10^{-6}$  c می آيد:

= 0.017 ,

=

که Q، دارای واحد وات بر سانتی متر است و r، نیز بر حسب سانتیمتر میباشد.

۱-۴- عدسی گرمایی^

به آشفتگیهای اپتیکی برمیگردیم که یک نتیجه از گرادیان دمایی و تنشها میباشند. تغییر در ضریب شکست را میتوان به دو قسمت تقسیم کرد یکی تغییر دمایی و دیگری تغییر وابسته به تنش.

 $() = +\Delta () + \Delta ()$ 

22-1

که $(r)_{T}$  و  $\Delta n(r)_{T}$  و  $\Delta n(r)_{T}$  و  $n_{0}$  مریب شکست در مرکز میله و  $\Delta n(r)_{T}$  و  $\Delta n(r)_{T}$  به ترتیب تغییرات وابسته به دما در ضریب شکست میتواند به صورت زیر بیان شود:

$$\Delta$$
 () = [ () - (0)] --

۲۳–۱

که با کمک روابط ۱-۲و۱-۴ می توان به دست آورد:

 $\Delta () = -\frac{1}{4}$ 

14-1

از روابط۱–۱۶و۱–۱۷ و۱–۲۴ ویداست که ضریب شکست در میله لیزری یک تابعییت از مرتبهی دو با شعاع میله را از خود نشان میدهد. یک پرتو نور که در امتداد محور میله انتشار مییابد تغییر فازی از مرتبهی دو را متحمل میشود. این آشفتگی همارز با اثر یک عدسی کروی است، فاصله کانونی ماده عدسی مانندی که ضریب شکست آن دارای تغییرات شبیه رابطه