



۱۳۰۷

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده مهندسی مکانیک

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-نیرو محرکه خودرو

بهینه‌سازی انتقال حرارت در موتورهای احتراق داخلی با بررسی پدیده‌ی جوش

نگارش

مریم اسفندیاری

استاد راهنما

دکتر علی کشاورز

زمستان ۱۳۹۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تائیدیه هیات داوران

اعضای هیئت داوران، نسخه نهائی پایان نامه خانم : مریم اسفندیاری

را با عنوان : بهینه‌سازی انتقال حرارت در موتورهای احتراق داخلی با بررسی پدیده‌ی جوشش

از نظر فرم و محتوی بررسی نموده و پذیرش آن را برای تکمیل درجه کارشناسی ارشد تأیید می‌کند.

اعضای هیئت داوران	نام و نام خانوادگی	رتبه علمی	امضاء
۱- استاد راهنما	علی کشاورز	دانشیار	
۲- استاد ممتحن	مسعود ضیاء بشرحق	دانشیار	
۳- استاد ممتحن	سید علی جزایری	دانشیار	
۴- نماینده تحصیلات تکمیلی			

تقدیم به

خدایی که آفرید

جهان را، انسان را، عقل را، علم را، معرفت را، عشق را...

و به کسانی که عشقشان را در وجودم دمید.

تشکر و قدردانی

صدها فرشته بر آن دست بوسه می زنند

کز کار خلق یک گره بسته وا کند

با تشکر و سپاس از استاد دانشمند جناب آقای دکتر علی کشاورز و آقای مهندس
علی قاسمیان مقدم که از محضر پر فیض تدریس شان بهره ها برده ام.

چکیده

موتورهای احتراق داخلی یکی از انواع موتورهای گرمایی هستند که انتقال حرارت و خنک‌کاری آن‌ها از مباحث مهم و کاربردی مطرح در این نوع از موتورها می‌باشد. در سیستم‌های خنک‌کاری مدرن امروزی، وزن کمتر و اشغال فضای کوچکتر از فاکتورهای مهم طراحی محسوب می‌شوند. این موضوع مستلزم به‌کارگیری روش‌هایی برای افزایش انتقال حرارت می‌باشد. یکی از روش‌های افزایش انتقال حرارت در راهگاه خنک‌کننده‌ی موتورهای احتراق داخلی استفاده از پدیده‌ی جوشش است. تحقیقات انجام شده در زمینه‌ی جوشش نشان داده است که عواملی مانند جنس سطح، دمای سطح، تعداد و اندازه‌ی حفره‌های موجود روی سطح، نوع سیال و مواد افزوده شده به سیال، زبری و برخی عوامل دیگر تأثیر مستقیم بر روی میزان انتقال حرارت در پدیده‌ی جوشش دارند. هدف از این پایان‌نامه، بهبود پیش‌بینی انتقال حرارت در موتور از طریق مدل‌سازی انتقال حرارت جوشش جریانی و با در نظر گرفتن اثر زبری می‌باشد. با استفاده از روابط موجود برای جوشش جریانی و همچنین روابط جوشش استخری که اثرات زبری در آن‌ها لحاظ شده‌اند، مدل جدیدی برای مدل‌سازی اثرات زبری در انتقال حرارت جوشش جریانی تخمین زده می‌شود. به‌منظور صحت‌گذاری، نتایج حاصل از مدل ارائه شده با نتایج آزمایشگاهی موجود مورد مقایسه قرار می‌گیرد. مقایسه‌ی نتایج آزمایشگاهی و مدل ارائه شده تطابق خوبی را نشان می‌دهد که حاکی از دقت قابل قبول مدل معرفی شده در این پایان‌نامه است.

کلید واژه: موتورهای احتراق داخلی، خنک‌کاری موتور، انتقال حرارت، راهگاه خنک‌کننده، جوشش جریانی، زبری

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فهرست جدول‌ها.....	ج
فهرست شکل‌ها	د
فهرست علائم و نشانه‌ها	ی
فصل ۱- مقدمه.....	۱
۱-۱- پیشگفتار.....	۲
۲-۱- روش‌های بهبود عملکرد سامانه‌ی خنک‌کاری.....	۳
۱-۲-۱- تغییر هندسه‌ی معابر جریان.....	۴
۲-۲-۱- سیال عامل مناسب برای خنک‌کاری.....	۵
۳-۲-۱- جوشش.....	۶
فصل ۲- انواع سیستم‌های خنک‌کاری در موتور.....	۷
۱-۲- شرح کلی سیستم خنک‌کاری.....	۷
۲-۲- انواع سیستم‌های خنک‌کاری در موتورهای احتراق داخلی.....	۸
۱-۲-۲- موتورهای خنک‌شونده با هوا.....	۸
۲-۲-۲- موتورهای خنک‌شونده با مایع.....	۱۰
۱-۲-۲-۲- موتورهای خنک‌شونده به کمک اثر ترموسیفون.....	۱۰
۲-۲-۲-۲- سیستم‌های چرخش اجباری.....	۱۱
۳-۲-۲-۲- سیستم‌های باز و سیستم‌های بسته.....	۱۱
۳-۲- پیشینه‌ی جوشش در موتورهای احتراق داخلی.....	۱۲
فصل ۳- فیزیک مساله و معادلات حاکم.....	۴۵
۱-۳- معرفی انتقال حرارت جوشش.....	۴۵
۱-۱-۳- رشد و هسته‌ی حباب.....	۴۵
۲-۱-۳- جوشش استخری.....	۴۸

۵۴	جوشش جریان‌ی برای یک سیال خالص	۳-۱-۳
۵۷	جوشش استخری و جریان‌ی برای سیال‌های دوتایی	۴-۱-۳
۵۸	مدل‌سازی ریاضی پدیده‌ی جوشش	۲-۳
۵۹	مدل چن	۱-۲-۳
۶۲	روش BDL	۲-۲-۳
۷۰	فصل ۴- مدل‌سازی انتقال حرارت جوشش جریان‌ی	
۷۱	مدل‌سازی قسمت انتقال حرارت جابه‌جایی اجباری	۱-۴
۷۱	ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی	۱-۱-۴
۷۳	اثر طول ورودی هیدرودینامیکی	۱-۱-۱-۴
۷۴	اثر طول گرم نشده	۲-۱-۱-۴
۷۶	اثر ویسکوزیته	۳-۱-۱-۴
۷۷	مدل‌سازی انتقال حرارت جوشش جریان‌ی	۲-۴
۷۹	جوشش جریان‌ی روزنوف	۱-۲-۴
۸۰	مدل کوپر	۲-۲-۴
۸۱	مدل گورنفلو	۳-۲-۴
۸۳	فصل ۵- نتیجه‌گیری و بحث	
۸۳	صحه‌گذاری نتایج شبیه‌سازی	۱-۵
۸۳	آزمایش رابینسون	۱-۱-۵
۸۴	آزمایش لی	۲-۱-۵
۸۵	نتایج مدل‌سازی جوشش جریان‌ی برای آب	۳-۱-۵
۹۴	نتیجه‌گیری	۲-۵
۹۵	پیشنهادات	۳-۵
۹۶	فهرست مراجع	

فهرست جداول

صفحه	عنوان
جدول ۱-۲: دماهای اندازه‌گیری شده در موقعیت بین سوپاپ‌های دود سیلندرهای مختلف [۱۲]..... ۴۱	
جدول ۲-۲: مقایسه‌ی مقادیر دما تحت انتقال حرارت جابه‌جایی تنها، مدل جوشش چن، مدل اصلاح شده‌ی این تحقیق و مقادیر آزمایشگاهی [۱۲]..... ۴۱	

فهرست اشکال

صفحه	عنوان
۹.....	شکل ۱-۲: شماتیک موتورهای خنک‌شونده با هوا.....
۱۰.....	شکل ۲-۲: شماتیک خنک‌کاری در موتور به کمک اثر ترموسیفون.....
۱۳.....	شکل ۳-۲: دستگاه آزمایشگاهی ساخته شده برای شبیه‌سازی جوشش در موتور احتراق داخلی [۳].....
۱۴.....	شکل ۴-۲: بخش آزمون دستگاه [۳].....
۱۵.....	شکل ۵-۲: رابطه‌ی دمای سطح و شار حرارتی در فشار ۲bar و سرعت ۵/۵m/s برای یک سطح مسی به‌ازای افت فشار ثابت [۳].....
۱۵.....	شکل ۶-۲: رابطه‌ی دمای سطح و شار حرارتی در فشار ۲bar و سرعت ۳m/s برای یک سطح مسی به‌ازای افت فشار ثابت [۳].....
۱۵.....	شکل ۷-۲: رابطه‌ی دمای سطح و شار حرارتی در فشار ۲bar و سرعت ۱/۴m/s برای یک سطح مسی به‌ازای افت فشار ثابت [۳].....
۱۵.....	شکل ۸-۲: رابطه‌ی دمای سطح و شار حرارتی در فشار ۲bar و سرعت ۱/۷m/s برای یک سطح مسی به‌ازای افت فشار ثابت [۳].....
۱۶.....	شکل ۹-۲: رابطه‌ی دمای سطح و شار حرارتی در فشار ۲bar و سرعت ۰/۳m/s برای یک سطح مسی به‌ازای افت فشار ثابت [۳].....
۱۶.....	شکل ۱۰-۲: رابطه‌ی دمای سطح و شار حرارتی در فشار ۲bar و سرعت ۰/۱m/s برای یک سطح مسی به‌ازای افت فشار ثابت [۳].....
۱۷.....	شکل ۱۱-۲: رابطه‌ی دمای سطح و شار حرارتی در فشار ۲bar و سرعت ۰/۷m/s برای یک سطح مسی به‌ازای افت فشار ثابت [۳].....
۱۷.....	شکل ۱۲-۲: رابطه‌ی دمای سطح و شار حرارتی در فشار ۲bar و سرعت ۰/۱m/s برای یک سطح مسی به‌ازای افت فشار ثابت [۳].....
۱۸.....	شکل ۱۳-۲: رابطه‌ی دمای سطح و شار حرارتی در فشار ۲bar و سرعت ۰/۵m/s برای یک سطح آلومینیومی و چدنی به‌ازای افت فشار ثابت [۳].....

- شکل ۲-۱۴: رابطه‌ی دمای سطح و شار حرارتی در فشار ۲bar و سرعت ۰/۱m/s برای یک سطح آلومینیومی و چدنی به‌ازای افت فشار ثابت [۳]..... ۱۸
- شکل ۲-۱۵: رابطه‌ی دمای سطح و شار حرارتی در فشار ۲bar و سرعت ۳m/s برای یک سطح آلومینیومی و چدنی به‌ازای افت فشار ثابت [۳]..... ۱۸
- شکل ۲-۱۶: مناطق حساس حرارتی سرسیلندر در مقاله‌ی نوریس [۴]..... ۱۹
- شکل ۲-۱۷: دستگاه به کاررفته در کار رابینسون برای شبیه‌سازی جوشش در موتورهای احتراق داخلی [۵]..... ۲۰
- شکل ۲-۱۸: تأثیر سرعت بر نمودار جوشش [۵]..... ۲۱
- شکل ۲-۱۹: تأثیر زبری بر نمودار جوشش [۵]..... ۲۲
- شکل ۲-۲۰: تأثیر زبری و سرعت بر نمودار جوشش [۵]..... ۲۲
- شکل ۲-۲۱: تأثیر زبری و فشار بر نمودار جوشش [۵]..... ۲۳
- شکل ۲-۲۲: تأثیر زبری و دمای ورودی بر نمودار جوشش [۵]..... ۲۳
- شکل ۲-۲۳: تأثیر زبری بر روی نقطه‌ی شار حرارتی بحرانی در نمودار جوشش [۵]..... ۲۴
- شکل ۲-۲۴: رابطه‌ی دمای سطح و شار حرارتی در فشار ۲bar، دمای ورودی ۹۰°C برای یک سطح آلومینیومی به‌ازای سرعت‌های مختلف [۶]..... ۲۵
- شکل ۲-۲۵: تأثیر فشار بر روی نمودار جوشش، دمای ورودی ۹۰°C و سرعت ورودی ۰/۲۵m/s [۶]..... ۲۶
- شکل ۲-۲۶: تأثیر فشار بر روی نمودار جوشش، دمای ورودی ۶۰°C و سرعت ورودی ۰/۲۵m/s [۶]..... ۲۶
- شکل ۲-۲۷: تأثیر دماهای ورودی مختلف بر نمودار جوشش به‌ازای فشار ۲bar و سرعت ۱m/s [۶]..... ۲۶
- شکل ۲-۲۸: ضریب انتقال حرارت در دو حالت جوشش و بدون جوشش [۸]..... ۲۷
- شکل ۲-۲۹: شار حرارتی با در نظر گرفتن جوشش و بدون جوشش [۸]..... ۲۸
- شکل ۲-۳۰: توزیع دما بر روی سطح سرسیلندر با در نظر گرفتن جوشش و بدون جوشش [۸]..... ۲۹
- شکل ۲-۳۱: نقشه‌ی تعیین سرعت خنک‌کننده بر حسب شار حرارتی و دمای سطح [۹]..... ۳۰
- شکل ۲-۳۲: سیستم کنترلی برای تعیین دور پمپ [۹]..... ۳۰
- شکل ۲-۳۳: دستگاه آزمایشگاهی به‌کاررفته در کار رابرتسون [۹]..... ۳۱
- شکل ۲-۳۴: نمونه‌ای از نقشه‌ی تهیه شده برای شرایط کارکرد موتور [۹]..... ۳۱

- شکل ۲-۳۵: شماتیک دستگاه به کار رفته در کار استینر و همکاران [۱۰] ۳۲
- شکل ۲-۳۶: بخش آزمون دستگاه آزمایشگاهی استینر و همکاران [۱۰] ۳۲
- شکل ۲-۳۷: نمودار جوشش جریانی در فشار $1/5 bar$ و سه سرعت مختلف؛ خط کامل (—) روش *BDL*، خط چین (- - -) روش چن، اندازه گیری (•) [۱۰] ۳۳
- شکل ۲-۳۸: نمودار جوشش جریانی در فشار $2 bar$ و سه سرعت مختلف؛ خط کامل (—) روش *BDL*، خط چین (- - -) روش چن، (•) اندازه گیری [۱۰] ۳۳
- شکل ۲-۳۹: محل کاشت ترموکوپل‌ها بر روی سرسیلندر موتور [۱۱] ۳۴
- شکل ۲-۴۰: نحوه‌ی به دست آوردن دماهای دیواره در سمت گاز و سمت خنک‌کننده به کمک دماهای اندازه‌گیری شده در دیواره‌ی سرسیلندر [۱۱] ۳۵
- شکل ۲-۴۱: دمای سطح اندازه‌گیری شده بر حسب شار حرارتی [۱۱] ۳۶
- شکل ۲-۴۲: شماتیک دستگاه ساخته شده برای شبیه‌سازی فرآیند جوشش در موتور [۱۱] ۳۶
- شکل ۲-۴۳: تصویری از مجرای مستطیلی به کار رفته در کار لی [۱۱] ۳۷
- شکل ۲-۴۴: قطعه‌ی مسی گرم‌شونده در دستگاه آزمایشگاهی لی [۱۱] ۳۷
- شکل ۲-۴۵: ابعاد دقیق بخش مسی گرم‌شونده در دستگاه آزمایشگاهی لی [۱۱] ۳۷
- شکل ۲-۴۶: مقایسه‌ی منحنی شار حرارتی بر حسب دما برای اطلاعات موتور در دور $3000 rpm$ و یافته‌های تجربی بخش آزمون [۱۱] ۳۸
- شکل ۲-۴۷: مقایسه‌ی منحنی شار حرارتی بر حسب دما برای اطلاعات موتور در دور $5600 rpm$ و یافته‌های تجربی بخش آزمون [۱۱] ۳۸
- شکل ۲-۴۸: موقعیت کاشت ترموکوپل‌ها در سرسیلندر [۱۲] ۳۹
- شکل ۲-۴۹: مقایسه‌ی نتایج تجربی با دیتوس بولتر اصلاح شده [۱۴] ۴۳
- شکل ۲-۵۰: مقایسه‌ی نتایج تجربی و مدل چن در فشارهای مختلف، سرعت ورودی $0.5 m/s$ و دمای ورودی $98/8^{\circ}C$ [۱۴] ۴۳
- شکل ۲-۵۱: مقایسه‌ی نتایج تجربی و مدل چن در سرعت‌های مختلف، فشار $1/82 bar$ و دمای ورودی $98/8^{\circ}C$ [۱۴] ۴۳

شکل ۳-۱: یک حباب غوطه‌ور در سیال [۲۰].....	۴۵
شکل ۳-۲: یک حفره‌ی مخروطی شکل ایده‌آل با دهانه‌ی دایره‌ای [۲۲].....	۴۶
شکل ۳-۳: نمودار فشار حباب بر حسب دمای مورد نیاز جهت رشد حباب [۲۲].....	۴۷
شکل ۳-۴: نمودار جوشش برای یک سطح با شار حرارتی کنترل شده [۲۴].....	۴۹
شکل ۳-۵: نواحی مختلف جوشش استخری [۱۰].....	۵۰
شکل ۳-۶: تغییرات دمای دیواره و دمای متوسط سیال در پدیده‌ی جوشش جریانی [۱۰].....	۵۱
شکل ۳-۷: رژیم‌های متفاوت جوشش [۲۶].....	۵۳
شکل ۳-۸: نمودار شار حرارتی بر حسب دمای سطح برای سرعت‌های مختلف [۱۰].....	۵۶
شکل ۳-۹: تراکم حباب‌ها در نواحی مختلف [۲۶].....	۵۶
شکل ۳-۱۰: نمودار جوشش برای یک سطح با شار حرارتی کنترل شده [۲۶].....	۵۷
شکل ۳-۱۱: ضریب سرکوب‌کننده‌ی ارائه شده توسط چن [۳۱].....	۶۱
شکل ۳-۱۲: سه مرحله‌ی جدایش حباب از سطح [۱۰].....	۶۲
شکل ۳-۱۳: نیروهای وارد بر یک حباب [۱۰].....	۶۴
شکل ۳-۱۴: صحنه‌گذاری مقادیر بدست آمده S_{flow} از حل معادلات، خط افقی بیان‌گر سرعت‌های مختلف و خط قائم نشان‌دهنده‌ی S_{flow} می‌باشد.....	۶۷
شکل ۳-۱۵: نقاط پیش‌بینی شده برای وقوع جوشش در گزارش شرکت <i>AVL</i>	۶۸
شکل ۳-۱۶: مقایسه‌ی روش <i>BDL</i> و چن در پیش‌بینی منحنی جوشش [۳۷].....	۶۸
شکل ۴-۱: لایه مرزی حرارتی و هیدرودینامیکی برای یک سیال جاری روی یک سطح.....	۷۵
شکل ۵-۱: دستگاه به کاررفته در کار رابینسون برای شبیه‌سازی جوشش در موتورهای احتراق داخلی [۶].....	۸۴
شکل ۵-۲: شماتیکی از مجرای مستطیلی به کار رفته در کار لی [۱۱].....	۸۴
شکل ۵-۳: مقایسه نتایج تجربی موتور و مدل‌های ارائه شده در سرعت ۰/۲۵ متر بر ثانیه، فشار ۲ بار و دمای ورودی ۹۰ درجه سانتی‌گراد در آزمایش رابینسون.....	۸۵

- شکل ۴-۵: مقایسه نتایج تجربی موتور و مدل‌های ارائه شده در سرعت ۱ متر بر ثانیه، فشار ۱ بار و دمای ورودی ۹۰ درجه سانتی‌گراد در آزمایش رابینسون. ۸۵
- شکل ۵-۵: مقایسه نتایج تجربی موتور و مدل‌های ارائه شده در سرعت ۰/۵ متر بر ثانیه، فشار ۱ بار و دمای ورودی ۹۰ درجه سانتی‌گراد در آزمایش لی. ۸۵
- شکل ۶-۵: مقایسه نتایج تجربی موتور و مدل‌های ارائه شده در سرعت ۱ متر بر ثانیه، فشار ۱ بار و دمای ورودی ۹۰ درجه سانتی‌گراد در آزمایش لی ۸۵
- شکل ۷-۵: مقایسه نتایج تجربی موتور و مدل‌های ارائه شده در سرعت ۰/۵ متر بر ثانیه، فشار ۱ بار و دمای ورودی ۷۰ درجه سانتی‌گراد در آزمایش لی. ۸۶
- شکل ۸-۵: مقایسه نتایج تجربی موتور و مدل‌های ارائه شده در سرعت ۰/۵ متر بر ثانیه، فشار ۱ بار و دمای ورودی ۵۰ درجه سانتی‌گراد در آزمایش لی. ۸۶
- شکل ۹-۵: مقایسه نتایج تجربی موتور و مدل‌های ارائه شده در سرعت ۰/۵ متر بر ثانیه، فشار ۱ بار و دمای ورودی ۹۰ درجه سانتی‌گراد در آزمایش لی ۸۶
- شکل ۱۰-۵: مقایسه نتایج تجربی موتور و مدل‌های ارائه شده در سرعت ۰/۵ متر بر ثانیه، فشار ۱ بار و دمای ورودی ۷۰ درجه سانتی‌گراد در آزمایش لی ۸۷
- شکل ۱۱-۵: مقایسه نتایج تجربی موتور و مدل‌های ارائه شده در سرعت ۱ متر بر ثانیه، فشار ۱ بار و دمای ورودی ۷۰ درجه سانتی‌گراد در آزمایش لی ۸۷
- شکل ۱۲-۵: مقایسه نتایج تجربی موتور و مدل‌های ارائه شده در سرعت ۰/۵ متر بر ثانیه، فشار ۱ بار و دمای ورودی ۹۰ درجه سانتی‌گراد در آزمایش لی ۸۸
- شکل ۱۳-۵: مقایسه نتایج تجربی موتور و مدل‌های ارائه شده در سرعت ۰/۵ متر بر ثانیه، فشار ۲ بار و دمای ورودی ۹۰ درجه سانتی‌گراد در آزمایش لی. ۸۸
- شکل ۱۴-۵: مقایسه نتایج تجربی موتور و مدل‌های ارائه شده در سرعت ۰/۵ متر بر ثانیه، فشار ۱/۴ بار و دمای ورودی ۹۰ درجه سانتی‌گراد در آزمایش لی ۸۸
- شکل ۱۵-۵: مقایسه نتایج تجربی موتور و مدل‌های ارائه شده در سرعت ۰/۵ متر بر ثانیه، فشار ۲/۶ بار و دمای ورودی ۹۰ درجه سانتی‌گراد در آزمایش لی ۸۸

- شکل ۵-۱۶: مقایسه نتایج تجربی موتور و مدل‌های ارائه شده در سرعت ۰/۲۵ متر بر ثانیه، فشار ۲ بار و دمای ورودی ۹۰ درجه سانتی‌گراد در آزمایش رابینسون..... ۹۱
- شکل ۵-۱۷: مقایسه نتایج تجربی موتور و مدل‌های ارائه شده در سرعت ۰/۵ متر بر ثانیه، فشار ۲ بار و دمای ورودی ۹۰ درجه سانتی‌گراد در آزمایش رابینسون..... ۹۱
- شکل ۵-۱۸: مقایسه نتایج تجربی موتور و مدل‌های ارائه شده در سرعت ۱ متر بر ثانیه، فشار ۲ بار و دمای ورودی ۹۰ درجه سانتی‌گراد در آزمایش رابینسون..... ۹۱
- شکل ۵-۱۹: مقایسه نتایج تجربی موتور و مدل‌های ارائه شده در سرعت ۱/۵ متر بر ثانیه، فشار ۱ بار و دمای ورودی ۹۰ درجه سانتی‌گراد در آزمایش رابینسون..... ۹۱
- شکل ۵-۲۰: مقایسه نتایج تجربی موتور و مدل‌های ارائه شده در سرعت ۰/۵ متر بر ثانیه، فشار ۲ بار و دمای ورودی ۹۸/۸ درجه سانتی‌گراد در آزمایش لی..... ۹۲
- شکل ۵-۲۱: مقایسه نتایج تجربی موتور و مدل‌های ارائه شده در سرعت ۰/۵ متر بر ثانیه، فشار ۱/۴ بار و دمای ورودی ۹۸/۸ درجه سانتی‌گراد در آزمایش لی..... ۹۲
- شکل ۵-۲۲: مقایسه نتایج تجربی موتور و مدل‌های ارائه شده در سرعت ۰/۵ متر بر ثانیه، فشار ۲ بار و دمای ورودی ۷۸/۸ درجه سانتی‌گراد در آزمایش لی..... ۹۲
- شکل ۵-۲۳: مقایسه نتایج تجربی موتور و مدل‌های ارائه شده در سرعت ۱ متر بر ثانیه، فشار ۲ بار و دمای ورودی ۷۸/۸ درجه سانتی‌گراد در آزمایش لی..... ۹۲
- شکل ۵-۲۴: مقایسه نتایج تجربی موتور و مدل‌های ارائه شده در سرعت ۱ متر بر ثانیه، فشار ۲ بار و دمای ورودی ۷۸/۸ درجه سانتی‌گراد در آزمایش لی..... ۹۳

فهرست علائم و نشانه‌ها

عنوان	علامت اختصاری
جدایش و بلند شدن حباب	BDL
دینامیک سیالات محاسباتی	CFD
شار حرارتی بحرانی (W/m^2)	CHF
چگالی حرارتی مخصوص ($J/Kg.K$)	C_p, C, c
قطر هیدرولیکی (m)	D_h
قطر (m)	D
فاکتور زبری	F
ضریب رسانندگی	K_f
عدد ناسلت	Nu
عدد پرانتل	Pr
شار حرارتی (W/m^2)	Q
عدد رینولدز	Re
پارامتر زبری (m)	R_p
فاکتور سرکوب‌کننده‌ی جوشش	S
دما ($^{\circ}C$)	T
طول ورودی گرم نشده	USL
سرعت (m/s)	V, v
شعاع مقطع دایروی (m)	a
چگالی گرمای ویژه ($J/Kg.K$)	C
قطر (m)	d
فاکتور اصطکاک	f
شتاب جاذبه‌ای زمین (m/s^2)	g

عنوان	علامت اختصاری
ضریب انتقال حرارت (W/m^2K)	h
ضریب هدایت حرارتی (W/mK)	K
فشار (N/m^2)	P
شار حرارتی (W/m^2)	q
شعاع (m)	x
زمان (s)	t
حجم مخصوص (m^3/Kg)، سرعت (m/s)	v
دامنه نوسان (m)، فاصله (m)	x
نمادهای یونانی	
ضریب پخشی حرارتی (m^2/s)	α
اختلاف	Δ
پارامتر زبری (m)	ϵ
گرمای نهان تبخیر (J/kg)	λ
ویسکوزیته‌ی دینامیکی (Kg/ms)	μ
چگالی (Kg/m^3)	ρ
تنش سطح (N/m)	σ
زیرنویس	
توده	b
جابه‌جایی	con
تجربی	exptl
کاملاً توسعه یافته	fd
جابه‌جایی اجباری	fc
گاز	G,g
بیشینه	Max

عنوان	علامت اختصاری
کمینه	min
اشباع	sat
دیوار	wall

فصل ۱ - مقدمه

۱-۱- پیشگفتار

موتورهای احتراق داخلی موتورهای حرارتی هستند که انرژی شیمیایی سوخت را به انرژی حرارتی و بخشی از آن را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کنند. یکی از مباحث مطرح در موتورهای احتراق داخلی، مبحث انتقال حرارت در آنها است. این موتورها گرچه تا حد زیادی بهبود یافته و اصلاح شده‌اند، اما هنوز بازده بالایی برای تبدیل انرژی شیمیایی به توان مکانیکی ندارند. انرژی آزاد شده‌ی سوخت در یک موتور احتراق داخلی طی یک سیکل کاری به سه طریق از آن خارج می‌شود. این سه طریق عبارتند از: توان مکانیکی تولید شده، انرژی گازهای داغ خروجی از موتور و انتقال حرارت از دیواره‌ها. بیشترین میزان انرژی موجود در بنزین به گرما تبدیل می‌شود. موتور خودرو، بهترین عملکرد را در دمای مناسب خود دارد. وقتی موتور سرد است، عملکرد اجزای آن با نقصان مواجه می‌شود و بازده موتور کمتر و در نتیجه آلودگی ایجاد شده بیشتر می‌شود. درون موتور خودرو، سوخت به طور دائم می‌سوزد و عمل احتراق انجام می‌شود. گرمای حاصل از احتراق، به میزان زیادی از طریق اگزوز خارج می‌شود، اما مقداری از گرمای ایجاد شده به داخل موتور رسوخ کرده و باعث افزایش دما و در نهایت گرم شدن موتور می‌شود. همچنین یکی از مهم‌ترین منابع آلودگی در موتورهای احتراق داخلی مدت زمان گرم شدن^۱ موتور می‌باشد که مبحث خنک‌کاری نقش موثری در کاهش و یا افزایش زمان مذکور و متعاقباً کاهش و یا افزایش آلاینده‌های خروجی موتور به عهده دارد. یکی دیگر از موارد اهمیت انتقال حرارت موتور، حرکت سریع و رو به رشد موتورهای احتراق داخلی در جهت افزایش توان و کوچک‌سازی موتور است که در این قسمت نیز سیستم خنک‌کاری نقش انکارناپذیری را بازی می‌کند چرا که تولید توان بیشتر در موتورهای احتراق داخلی با اندازه‌های کوچک‌تر موجب می‌گردد تا شار حرارتی بیشتری به اجزا و قطعات موتور تحمیل گردد که در این صورت، برخی از نقاط حساس موتور که در معرض شار حرارتی بیشتری هستند -مانند ناحیه‌ی بین سوپاپ‌های دود و اطراف شمع- در پاره‌ای از اوقات در دسر ساز شده و دقت بیشتری در طراحی سیستم خنک‌کاری را می‌طلبد.

دماهای بالاتر باعث کاهش ضخامت پایداری روغن می‌شود و خواص روغن به شدت افت می‌کند که این مسئله موجب افزایش استهلاک قطعات و ازدیاد دمای آنها خواهد شد. لذا خنک‌کاری صحیح بر روی کارکرد و عمر سایر قطعات هم تأثیر بسزایی دارد. اگر دمای کارکرد خیلی زیاد شود، نقاطی از پیستون‌ها و قسمت‌هایی از میل‌لنگ که در یاتاقان می‌چرخند، منبسط می‌شوند که این موضوع باعث خروج آنها از لقی

¹ Warm up