

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده مهندسی متوسطه و مواد

بررسی جوشکاری انفجاری کامپوزیت سه لایه Ms90/St14/Fولاد / برج برنج

نگارش:
البرز فتحی یونسی

استاد راهنمای: دکتر سید علی اصغر اکبری موسوی

استاد مشاور: دکتر احمد علی آماده

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته مهندسی مواد
گرایش جوشکاری

مهر ۱۳۸۷

تقدیم به:

وجود پر مهر همسر

دستان گرم پدر

قلب رُوف مادر

نگاه پر امید برادر

چکیده

در این پژوهش به بررسی شبیه سازی فرآیند و متالورژی فصل مشترک های حاصل از جوشکاری انفجاری سه لایه کامپوزیت برنج MS90 / فولاد St14 / برنج MS90 پرداخته شده است. اثر متغیرهای مانند نسبت بار انفجاری (۰/۸، ۱/۲ و ۲) و همچنین فواصل توقف بالا و پایین (۱ و ۱/۵ میلیمتر) و همچنین عملیات حرارتی تنفس گیری بر روی هندسه و ریز ساختار، سختی موضع اتصال و استحکام برشی آن مورد بررسی قرار گرفت.

شبیه سازی فرآیند توسط نرم افزار ABAQUS و با استفاده از معادلات Johnson-Cook برای رفتار مکانیکی مواد انجام شد. برای مدل کردن رفتار ماده منفجره با سرعت پایین از معادلات حالت Williamsburg استفاده شده است. پارامتر های فیزیکی از قبیل فشار، تنفس برشی، کرنش پلاستیک و پارامتر های عملی مانند سرعت صفحه پرندۀ و زاویه دینامیکی برخورد برای همه نمونه ها به دست آمده اند. نتایج شبیه سازی نشان داد که این پارامتر های عملی در مقایسه با روابط موجود تطابق مناسبی دارند و همه نمونه ها در پنجره جوشکاری رسم شده قرار دارند.

نتایج حاصل از مطالعات ریزساختاری نشان داد که با افزایش نسبت بارگذاری انفجاری و فاصله توقف، فصل مشترک اتصال، از حالت صاف به حالت موجی تبدیل شده و ادامه طول موج و دامنه امواج افزایش پیدا می کند. در این حال به تدریج مراکز انجامدادی در فصل مشترک ها نمایان شده و رشد پیدا می کنند تا به صورت لایه پیوسته ای در فصل مشترک قرار می گیرند.

بررسی های پراش پرتو ایکس نشان می دهد که علیرغم تشکیل فاز مذاب در فصل مشترک، ترکیب بین فلزی جدیدی به وجود نیامده است و فقط مذاب حاصله مخلوطی دو فازی از آهن و مس می باشد.

در همه نمونه ها فصل مشترک های بالا از فصل مشترک های پایین حالت موجی بیشتری از خود نشان داد که نشان دهنده انرژی جنبشی بیشتری بوده است که در فصل مشترک های بالا صرف شده است.

استحکام برشی فصل مشترک های اتصال با افزایش نسبت بار انفجاری ابتدا یک حد بیشینه از خود نشان می دهد و سپس افت پیدا می کند که علت این امر پدید آمدن فاز مذاب در فصل مشترک می باشد. اما همه نمونه ها استحکامی بالاتر از حد استاندارد از خود نشان دادند که نشان دهنده چقرومگی مناسب فاز مذاب می باشد. بررسی های سطوح شکست این موضوع را تایید می کند.

عملیات حرارتی تنفس گیری، تبلور مجدد در آلیاژ فولادی و آنیل کامل را در آلیاژ مسی به وجود آورد. با افزایش زمان عملیات حرارتی بر میزان استحاله افزوده و از سختی موضع اتصال کاسته شد. البته عملیات حرارتی تنفس گیری، تاثیر زیادی بر روی مراکز انجامدادی نداشت.

تقدیر و تشکر

بر خود واجب می دانم مراتب سپاس و امتنان خود را نسبت به استاد راهنمای ارجمند جناب آقای دکتر سید علی اصغر اکبری موسوی که در تمام مراحل کار با تشویق ها و راهنمایی هایشان یاریم نمودند و استاد مشاور گرامی جناب آقای دکتر احمدعلی آماده که زحمت مشاوره این پایان نامه را بر عهده داشتند، ابراز نمایم.

از اساتید محترم جناب آقای دکتر غلامحسین لیاقت و نیز جناب آقای دکتر سید فرشید کاشانی بزرگ که قبول زحمت نموده و داوری این پایان نامه را پذیرفتند کمال تشکر را دارم.
از مسئول آزمایشگاه متالوگرافی جناب آقای مهندس حسن آبادی صمیمانه تشکر می کنم.
در نهایت زحمات دوستان عزیزم به ویژه آقایان مهندس علی طالبی و سید تیرداد نیک نژاد که در انجام آزمایش های XRD و SEM نهایت یاری را به بنده داشته اند، می ستایم.

فهرست مطالب

فصل اول

۱ مقدمه

فصل دوم

۳ مروری بر منابع

۵ ۱-۱- مبانی جوشکاری انفجاری

۶ ۲-۱-۱- ماهیت اتصال در فصل مشترک

۶ ۲-۱-۲- پدیده تشکیل جت

۷ ۲-۱-۳- انواع فصل مشترک جوش

۹ ۲-۱-۴- مکانیزم های تشکیل موج

۹ ۲-۱-۴-۱-۲- مکانیزم دندانه زنی جت

۱۱ ۲-۱-۴-۲- نظریه دوم: مکانیزم ناپایداری جریان

۱۵ ۲-۱-۴-۳- مکانیزم امواج تنشی

۱۶ ۲-۱-۵- متغیرهای اصلی جوشکاری انفجاری

۱۷ ۱-۱-۵-۱-۲- سرعت برخورد صفحه پرنده

۱۸ ۱-۲-۱-۵- سرعت جوشکاری

۱۸ ۱-۲-۳-۱-۵- زاویه دینامیکی برخورد

۱۹ ۱-۲-۴-۱-۵- اثری ضربه

۲۱ ۱-۲-۶-۱- برسی پارامتر های موثر بر جوشکاری انفجاری

۲۲ ۱-۲-۱-۶- عوامل تاثیر گذار بر روی پارامترهای برخورد

۲۲ ۱-۲-۱-۶-۱- هندسه فرایند

۲۳ ۱-۲-۱-۶-۱-۲- نوع ماده منفجره مورد استفاده

۲۴ ۱-۲-۱-۶-۱-۳- فاصله توقف

۲۵ ۱-۲-۱-۶-۱-۴- صفحه واسطه و نقش آن

۲۵ ۱-۲-۱-۶-۱-۵- صافی سطح

۲۶ ۱-۲-۱-۶-۱-۶- سندان

۲۶ ۲-۱- پنجه جوشکاری انفجاری

۲۶ ۲-۱-۲- حداقل و حداکثر زاویه دینامیکی

۲۶.....	تشکیل جت پلاسمایی ۲-۲-۲
۲۷.....	۳-۲-۲- ناحیه تغییر نوع فصل مشترک از صاف به موجی
۲۷.....	۴-۲-۲- مرز بالایی پنجره جوشکاری
۲۸.....	۵-۲-۲- مرز پایینی پنجره جوشکاری.....
۳۰.....	۳-۲- جوشکاری انفجاری آلیاژهای مس به فولاد
۳۰.....	۱-۳-۲- مطالعات ریز ساختاری
۳۵.....	۲-۳-۲- بررسی ساختاری گره های به وجود آمده در فصل مشترک مس / فولاد
۳۶.....	۱-۲-۳-۲- میکروساختار ریختگی Fe-Cu
۳۷.....	۲-۲-۳-۲- میکروساختار انجمادی بسته های مذاب
۳۹.....	۳-۲-۳-۲- میکرو آنالیز ترکیب شیمیایی بسته های مذاب
۴۱.....	۳-۳-۲- سختی فصل مشترک مس / فولاد
۴۲.....	۴-۳-۲- استحکام فصل مشترک مس / فولاد

فصل سوم

۴۵.....	روش تحقیق
۴۶.....	۱- مواد اولیه مورد استفاده
۴۶.....	۲- انجام آزمایش های جوشکاری انفجاری
۴۷.....	۳- طراحی آزمایش های جوشکاری انفجاری
۴۸.....	۴- شیوه سازی فرآیند جوشکاری انفجاری
۴۹.....	۵- بازری های اولتراسونیک
۵۰.....	۶- بررسی های فلزشناسی فصل مشترک های اتصال
۵۰.....	۷- بررسی فصل مشترک توسط میکروسکوپ الکترونی
۵۱.....	۸- بررسی ساختمان بلوری توسط پراش سنجی پرتو ایکس
۵۱.....	۹- بررسی استحکام اتصالات انفجاری
۵۲.....	۱۰- بررسی سختی مقطع عرضی اتصالات
۵۳.....	۱۱- عملیات حرارتی

فصل چهارم

۵۵.....	نتایج و بحث
۵۶.....	۱- رسم پنجره جوشکاری اتصال برنج - فولاد

۱-۱-۴- حداقل و حداکثر زاویه دینامیکی	۵۶
۲-۱-۴- تشکیل جت پلاسمایی	۵۶
۴-۳- ناحیه تغییر نوع فصل مشترک از صاف به موجی	۵۶
۴-۴- مرز بالایی پنجره جوشکاری	۵۶
۴-۵- مرز بالایی پنجره جوشکاری	۵۷
۴-۶- نتایج شبیه سازی فرآیند جوشکاری انفجاری	۵۹
۴-۷- فشار وارد بر صفحات در حین برخورد	۶۰
۴-۸- مقدار تنش وان-میز صفحات در حین برخورد	۶۱
۴-۹- مقدار تنش برشی صفحات در حین برخورد	۶۲
۴-۱۰- میزان کرنش پلاستیک ایجاد شده در هنگام برخورد	۶۴
۴-۱۱- میزان دینامیکی برخورد	۶۵
۴-۱۲- سرعت برخورد	۶۸
۴-۱۳- مقایسه نتایج شبیه سازی با نتایج عملی	۷۰
۴-۱۴- تحلیل مصرف انرژی جنبشی در هر فصل مشترک	۷۲
۴-۱۵- بررسی های ریز ساختاری	۷۵
۴-۱۶- بررسی فصل مشترک به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی	۸۵
۴-۱۷- مطالعات فازیابی فصل مشترک های اتصال توسط پراش پرتو ایکس	۸۸
۴-۱۸- بررسی استحکام برشی اتصالات جوشکاری	۹۰
۴-۱۹- بررسی مقادیر سختی مقاطع عرضی اتصالات	۹۲
۴-۲۰- بررسی سطح شکست نمونه های تست برشی	۹۵
۴-۲۱- عملیات حرارتی تنش زدایی	۹۷
۴-۲۲- تاثیر عملیات حرارتی بر ریز ساختار فصل مشترک	۹۹
۴-۲۳- تاثیر عملیات حرارتی بر روی پروفیل سختی	۱۰۲
فصل پنجم	
نتیجه گیری و پیشنهادها	۱۰۸
منابع و مراجع	۱۱۲

فهرست جداول

جدول (۱-۳): آنالیز ترکیب شیمیایی ورق های مورد استفاده.....	۴۶
جدول (۲-۳): خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژهای مورد استفاده.....	۴۶
جدول (۳-۳): طراحی آزمایش های جوش های انفجراری.....	۴۸
جدول (۴-۳): ثوابت مربوط به معادله جانسون-کوک برای آلیاژهای برنج و فولاد کم کربن	۴۹
جدول (۳-۵): مشخصات نمونه های عملیات حرارتی	۵۴
جدول (۱-۴) پارامترهای پیش بینی شده جوشکاری انفجراری به کمک شبیه سازی به همراه حداقل و حداقل مقادیر مورد استفاده.....	۷۱
جدول ۲-۴- نتایج مربوط به مقادیر مصرف انرژی در هر کدام از فصل مشترک های بالا و پایین به کمک روابط تئوری و نتایج شبیه سازی.....	۷۴
جدول ۳-۴- طول موج و دامنه امواج برای نمونه هایی با نسبت بار انفجراری ثابت ۱ و فواصل توقف متفاوت.....	۸۲
جدول (۴-۴): آنالیز ترکیب شیمیایی در نقاط مختلف شکل ۲۰-۴-د.....	۸۷

فهرست شکل ها

شکل (۱-۲): اثرات پاشش جت فلز بر روی یک صفحه فلزی ۷
شکل (۲-۲): نمونه ای از انواع فصل مشترک های احتمالی در پروسه جوشکاری انفجاری (الف) فصل مشترک صاف (ب) فصل مشترک با موج های کوچک (ج) فصل مشترک با موج های بزرگ (د) فصل مشترک موجی به همراه لایه های مذاب پیوسته (ه) فصل مشترک موجی به همراه بسته های مذاب منجمد ۸
شکل (۳-۲): تشکیل موج بر اساس نظریه بهرانی و دیگران ۱۰
شکل (۴-۲): مسیر گردابه های کارمن ۱۲
شکل (۵-۲): مرز های نظری و واقعی شکل گیری موج ۱۳
شکل (۶-۲): مکانیزم پیشنهادی کوالیک و هی ۱۴
شکل (۷-۲): مکانیزم انتشار امواج تنشی در فلزات ۱۵
شکل (۸-۲): دیاگرام سرعت برای دو چیدمان موازی (بالا) و مورب (پایین) ۱۷
شکل (۹-۲): جوشکاری انفجاری مس-مس و تشکیل مذاب در مرکز گردابه در اثر سرعت برخورد زیاد ۲۰
شکل (۱۰-۲): فصل مشترک Cu/SS در دو نسبت انفجار ۳۱
شکل ۱۱-۲: تصاویر SEM مربوط به دو فصل مشترک در نسبت های انفجار متفاوت ۳۲
شکل (۱۲-۲): (الف) آرایش اولیه صفحات و ماده منفجره برای اتصال (ب) هندسه فصل مشترک در نقاط مختلف بر اساس نسبت انفجار و فاصله از نقطه انفجار ۳۳
شکل (۱۳-۲): تصاویر میکروسکوپ نوری از فصل مشترک های مس/فولاد با فاصله های توقف متفاوت ۳۴
شکل (۱۴-۲): دیاگرام تعادلی Fe-Cu ۳۷
شکل (۱۵-۲): ریز ساختار ریختگی Fe-40%Cu کوئنچ شده با آب (الف) نمای کلی از دنریت های موجود در ریز ساختار (ب) مقطع عرضی از یک دنریت بعد از حکاکی توسط نایتال ۳۷
شکل (۱۶-۲): تصاویر SEM مربوط به ساختارهای متفاوت بسته های مذاب (الف) ساختار کاملا همگن (ب) ساختاری با ذرات بسیار ریز درون آن ۳۸
شکل (۱۸-۲): ریز ساختار مذاب به وجود آمده در ذوب سطحی توسط پرتو الکترونی ۳۹

شکل (۱۹-۲): هیستوگرام مربوط به تعداد بسته های مذاب به عنوان تابعی از درصد آن در ترکیب شیمیایی	۴۰
شکل (۲۰-۲): تصاویر SEM مربوط به (الف) ترکیب شیمیایی با ۴۰ درصد مس (ب) ترکیب شیمیایی با ۴۱ درصد مس	۶۰
شکل (۲۱-۲): پروفیل سختی اتصال Cu/SS در دونسبت انفجار متفاوت	۴۱
شکل (۲۲-۲): پروفیل سختی در فصل مشترک جوشکاری انفجاری مس/فولاد زنگ نزن در فواصل توقف متفاوت	۴۲
شکل (۲۳-۲): نتایج تست های استحکام برشی بر حسب نسبت انفجار در فواصل مختلف توقف	۴۳
شکل (۱-۳): شماتیک چیدمان اولیه صفحات قبل از انفجار	۴۷
شکل (۲-۳): شماتیک نمونه های استحکام برشی	۵۲
شکل (۳-۳): تعدادی از نمونه های آزمایش استحکام برشی	۵۲
شکل (۴-۳): نمایی از قید و بند به کار رفته در آزمایش استحکام برشی و همچنین نحوه قرار گیری نمونه ها در آن	۵۲
شکل (۴-۱): پنجره جوشکاری انفجاری برای اتصال برنج Ms۹۰ به فولاد St۱۴ به همراه داده های حاصل از شبیه سازی	۵۸
شکل (۲-۴): پیشرفت اتصال کامپوزیت سه لایه در زمان های مختلف از ابتدا تا انتهای فرآیند (الف)	
شروع فرآیند (ب) ۱۲ میکروثانیه (ج) ۲۰ میکروثانیه (د) ۳۲ میکروثانیه (ه) ۴۰ میکروثانیه	۵۹
شکل (۳-۴): پروفیل فشار در سطوح تماسی در طول زمان (الف) فصل مشترک بالا (ب) فصل مشترک پایین	۶۰
شکل (۴-۴): نمودار تنفس وان-میز در سطوح تماسی در طول زمان	
(الف) فصل مشترک بالا (ب) فصل مشترک پایین	۶۱
شکل (۴-۵): نمودار تنفس وان میز بر حسب نسبت بار انفجاری	۶۲
شکل (۴-۶): نمودار تنفس برشی در سطوح تماسی در طول زمان (الف) فصل مشترک بالا (ب) فصل مشترک پایین	۶۲
شکل (۴-۷): نمودار تنفس برشی بر حسب نسبت بار انفجاری	۶۳
شکل (۴-۸): نمودار کرنش پلاستیک سطوح تماسی در طول زمان (الف) فولاد در فصل مشترک بالا (ب)	
فولاد در فصل مشترک پایین (ج) برنج در فصل مشترک بالا (د) برنج در فصل مشترک پایین	۶۴
شکل (۴-۹): نمودار تنفس برشی بر حسب نسبت بار انفجاری	۶۵

شکل (۱۰-۴): نمودار زاویه دینامیکی برخورد بین سطوح تماسی در طول زمان (الف) فصل مشترک بالا(b) فصل مشترک پایین.....	۶۶
شکل (۱۱-۴) نمودار زاویه دینامیکی برخورد براساس مقدار انرژی کینتیکی برخورد در هر دو فصل مشترک بالا و پایین	۶۷
شکل (۱۲-۴): نمودار زاویه دینامیکی برخورد برحسب نسبت بار انفجاری.....	۶۷
شکل (۱۳-۴): نمودار سرعت برخورد سطوح تماسی برحسب جابجایی(الف) فصل مشترک بالا (ب) فصل مشترک پایین	۶۸
شکل (۱۴-۴) نمودار سرعت برخورد براساس مقدار انرژی سینتیکی برخورد در هر دو فصل مشترک بالا و پایین.....	۶۹
شکل (۱۵-۴): نمودار سرعت برخورد برخورد برحسب نسبت بار انفجاری	۶۹
شکل (۱۶-۴): ریز ساختار دوآلیاژ قبل از اتصال (الف) فولاد St۱۴ (ب) برنج Ms۹۰	۷۵
شکل (۱۷-۴): دیاگرام تعادلی مس- روی(خط چین ترکیب شیمیایی آلیاژ Ms ۹۰ را نشان می دهد) ..	۷۵
شکل (۱۸-۴): ریزساختارهای فصل مشترک بالا در نسبت های انفجار (الف) ۰/۸ (ب) ۱/۲ (ج) ۱/۲ (د)	۷۶
شکل (۱۸-۴): ریزساختارهای فصل مشترک های پایین در نسبت های انفجار (الف) ۰/۸ (ب) ۱/۲ (ج) ۱/۲ (د)	۷۷
شکل (۲۰-۴): نمودار تغییرات طول موج بر حسب میزان انرژی مصرفی(الف)فصل مشترک پایین (ب)فصل مشترک بالا	۸۰
شکل (۲۱-۴): ریزساختار فصل مشترک های بالا و پایین حاصل از جوشکاری انفجاری با نسبت بار انفجاری ۱ و فواصل توقف متفاوت	۸۱
شکل (۲۲-۴): مقایسه فصل مشترک های بالا در نسبت های انفجار و فواصل توقف متفاوت	۸۴
شکل (۲۳-۴) : نمودار طول موج در فواصل توقف و نسبت های انفجار متفاوت	۸۴
شکل (۲۴-۴): ریزساختار فصل مشترک های بالا توسط SEM (الف) R=۰/۸ (ب) R=۱/۲ (ج) R=۱/۲ (د) R=۲	۸۵
شکل (۲۵-۴): ریزساختار فصل مشترک های پایین توسط SEM (الف) R=۰/۸ (ب) R=۱/۲ (ج) R=۱/۲ (د) R=۲	۸۶
شکل ۲۶-۴: یکی از گردابه های تشکیل شده در فصل مشترک اتصال انفجاری (فصل مشترک بالا نمونه شماره ۷).....	۸۸

..... ۸۹	شکل (۲۷-۴): الگوی پراش نمونه با نسبت بار انفجاری ۲
..... ۸۹	شکل (۲۸-۴): الگوی پراش نمونه با نسبت انفجار ۰/۸
..... ۹۰	شکل (۲۹-۴): نمودار استحکام برشی فصل مشترک های بالا بر حسب انرژی جنبشی اتصال در فاصله توقف ۱ میلیمتر
..... ۹۱	شکل (۳۰-۴): نمودار استحکام برشی فصل مشترک های پایین بر حسب انرژی جنبشی اتصال در فاصله توقف ۱ میلیمتر
..... ۹۴	شکل (۳۱-۴) (الف) پروفیل سختی نمونه اتصال داده شده با نسبت بار انفجاری ۲ و فاصله توقف بالا و پایین ۱ میلیمتر (ب) تصاویر ریز ساختاری هر کدام از لایه های کامپوزیت سه لایه
..... ۹۵	شکل (۳۲-۴): پروفیل سختی برای ۴ نمونه با نسبت های انفجار (الف) ۰/۸ (ب) ۱ (ج) ۱/۲ (د) ۲
..... ۹۷	شکل (۳۳-۴): نمودار سختی مرز مشترک ها در نسبت های انفجار مختلف
..... ۹۸	شکل (۳۴-۴): سطوح شکست فصل مشترک بالای آزمایش استحکام برشی با نسبت های انفجار (الف) (ب) ۱ (ج) ۱/۲ (د) ۱/۵ (ه) ۲ (ب) ۰/۸
..... ۱۰۰	شکل (۳۵-۴) ریز ساختار های فصل مشترک بالا نمونه با نسبت بار انفجاری ۲ و فاصله توقف ۱ در شرایط مختلف عملیات حرارتی (الف) بدون عملیات حرارتی (ب) ۳۰ دقیقه در دمای ۶۰۰°C (ج) ۱ ساعت در دمای ۶۰۰°C (د) ۲ ساعت در دمای ۶۰۰°C (در تصاویر، لایه ریز دانه شده و تبلور یافته مشخص شده اند)
..... ۱۰۱	شکل (۳۶-۴) ریز ساختار های فصل مشترک پایین نمونه با نسبت بار انفجاری ۲ و فاصله توقف ۱ در شرایط مختلف عملیات حرارتی (الف) بدون عملیات حرارتی (ب) ۳۰ دقیقه در دمای ۶۰۰°C (ج) ۱ ساعت در دمای ۶۰۰°C (د) ۲ ساعت در دمای ۶۰۰°C (در تصاویر، لایه ریز دانه شده و تبلور یافته مشخص شده اند)
..... ۱۰۳	شکل (۳۷-۴): پروفیل های سختی در طول فصل مقاطع عرضی نمونه های عملیات حرارتی در دمای ۶۰۰°C (الف) بدون عملیات حرارتی (ب) ۳۰ دقیقه (ج) ۱ ساعت (د) ۲ ساعت
..... ۱۰۴	شکل (۳۸-۴): نمودار بیشینه های سختی در فصل مشترک های بالا و پایین نسبت به زمان عملیات حرارتی

فصل اول

مقدمہ

جوشکاری انفجاری فرآیندی از انواع فرآیندهای جوشکاری حالت جامد است که در آن دو یا چند ماده توسط نیروی کنترل شده حاصل از انفجار یک ماده منفجره به هم اتصال می‌یابند. کامپوزیت نهايی نتيجه پيوندهای متالورژيکی قوی بین مواد می‌باشد.

تاریخچه جوشکاری انفجاری به سال‌های جنگ جهانی اول باز می‌گردد، جایی که متخصصان مواد منفجره چسبیدن پوسته‌های بمب به مواد فلزی را پس از انفجار مشاهده کردند [۱]. اما در حقیقت اولین تلاش برای یافتن قابلیتهای روش جوشکاری انفجاری مربوط به سال ۱۹۶۲ می‌باشد. در آن سال در مقاله‌ای که توسط فیلیپ کاک و بویز [۱] منتشر شد، به روش جدیدی از اتصال دو فلز به صورت نقطه‌ای در یک خط توسط انفجار اشاره شده است. در سال ۱۹۶۴ دوبونت تلاش‌هایی را برای بررسی مکانیزم جوشکاری انفجاری انجام داد که حاصل آن اولین حق ثبت ابداع در این زمینه بود [۱]. در طول این ۴۰ سال محققین زیادی در زمینه پتانسیل‌های زیاد این روش برای صنعتی شدن و همچنین مکانیزم‌های مختلف اتصال دهی تحقیقات گسترده و وسیعی انجام داده‌اند.

در کمک مکانیزم‌های جوشکاری انفجاری نیازمند آگاهی از موضوعات مختلفی می‌باشد که از آن جمله می‌توان به مواردی مانند مواد منفجره، برهم کنش بین مواد منفجره و سطوح فلزی در تماس، رفتار فلزات در برابر ضربات شدید و متغیرهای که فرآیند را کنترل می‌کنند، اشاره کرد.

خواص فیزیکی و مکانیکی اتصال -مانند بقیه فرآیندهای جوشکاری- از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به طور کلی با توجه به اینکه جوشکاری انفجاری در محدوده حالت جامد قرار دارد می‌توان گفت که نسبت به سایر فرآیندهای ذوبی با مشکلات متالورژیکی کمتری درگیر است. اما این فرآیند نیز مشکلات خاص خود را دارد که از جمله بر اثر موج‌های برگشتی و همچنین زمان کم پروسه و شدت ضربه بالا نشات می‌گیرد [۲].

جوشکاری انفجاری دارای مزیت بسیار خاصی در زمینه اتصال بین دو آلیاژ کاملاً ناسازگار از نظر ترکیب شیمیایی در مقایسه با سایر روش‌های جوشکاری ذوبی می‌باشد. اما از طرف دیگر دارای محدودیت بسیار بزرگی هم می‌باشد که آن هندسه و شکل‌های خاصی است که در این فرآیند می‌توانند ایجاد شوند. روکشکاری‌های گسترده برای ایجاد ورق‌های کامپوزیتی در ساخت مخازن تحت فشار و ورق‌های لوله ای شکل مورد استفاده در مبدل‌های گرمایی از موارد کاربرد جوشکاری انفجاری می‌باشد. اتصال لوله به لوله، اتصال رویهم دو ورق و ساخت کامپوزیت‌های تقویت شده نیز از دیگر کاربردهایی است که برای روش جوشکاری انفجاری مطرح می‌شود.

در این تحقیق، به بررسی اتصال انفجاری کامپوزیت سه لایه برنج Ms90 / فولاد St14 / برنج Ms90 در پرداخته شده است. برای این منظور، نسبت بارگذاری انفجار و همچنین دو فاصله توقف موجود در آرایش اولیه به عنوان پارامترهای قابل تغییر در آزمایش های مختلف، انتخاب شده اند. قبل از انجام آزمایش های انفجار، شبیه سازی فرآیند جوشکاری انفجاری به کمک نرم افزار ABAQUS انجام گرفت و متغیرهای عملیاتی جوشکاری انفجاری انتخاب شد. پس از انجام آزمایش ها، ویژگی های مختلف ریزساختار و هندسه فصل مشترک مورد مطالعه قرار گرفت. برای اطمینان از کاربری مناسب کامپوزیت سه لایه بعد از تولید، خواص مکانیکی اتصال مانند سختی و استحکام برشی آن بررسی گردید. در نهایت برای مطالعه تاثیر عملیات حرارتی، عملیات تنفس گیری بر روی اتصالات انجام گرفت و اثر آن بر روی ریزساختار و سختی مورد بررسی قرار گرفت.

در تحقیق حاضر فصل دوم به مروری بر تحقیقات گذشته پیرامون مبانی جوشکاری انفجاری و همچنین اتصالات فولاد و برنج به روش جوشکاری انفجاری پرداخته شده است. در فصل سوم شرح کارهای انجام شده و آزمایش های صورت گرفته در این پژوهش آمده است. در فصل چهارم، نتایج حاصل در قالب فصل نتایج و بحث مدون شده است. در فصل پنجم، نتیجه گیری از دستاوردهای حاصله انجام شده است و پیشنهادها در زمینه ادامه احتمالی تحقیقات در این زمینه، ارائه شده است.

فصل دوم

مرواری بر منابع

۲-۱- مبانی جوشکاری انفجاری

مراحل انجام یک فرآیند جوشکاری انفجاری را می توان به سه بخش اصلی طبقه بندی نمود:

الف) انفجار ماده منفجره

ب) تغییر شکل و سرعت گیری صفحه پرنده هنگام گذر از فاصله توقف^۱

ج) برخورد بین دو سطح فلزی تشکیل پیوند

معمولًا پس از گذشت فاصله ای از اولین نقطه برخورد، فرآیند به صورت پایدار ادامه خواهد یافت [۳].

همچنین شرایط لازم برای تشکیل یک پیوند متالورژیکی با کیفیت مناسب اتصال را نیز، می توان به

صورت زیر خلاصه کرد [۴]:

الف) تشکیل جت در نقطه برخورد، متشکل از هر دو فلز مورد اتصال

ب) افزایش فشار تا مقدار و مدت زمان کافی، برای تشکیل پیوند های اتمی بین دو فلز.

میزان این فشار که در اثر تبدیل انرژی جنبشی در «نقطه برخورد» به وجود می آید، به «سرعت برخورد»^۲

یا «سرعت ضربه» دو فلز وابسته است، در حالی که مدت زمان اعمال آن به «سرعت جوشکاری» یا

«سرعت گسترش جوش» بستگی دارد.

فرض اساسی تشکیل جت در نقطه برخورد دو فلز، بر این پایه استوار است که فشار تولید شده در این

نقطه، از مقاومت بشی دو فلز بسیار بالاتر است، به نحوی که فلز در برابر آن همانند سیال رفتار خواهد

کرد. لذا در صورت کم بودن سرعت برخورد دو فلز، فشار تولید شده در نقطه برخورد به مقدار مورد

نیاز برای بروز رفتار سیال گونه نرسیده و در نتیجه جت تشکیل نگردد. حتی در صورت بروز این رفتار،

ضروری است که ضخامت لایه ای از فلز که توسط جت از روی سطوح فلزات برداشته شده، به اندازه

کافی باشد تا لایه اکسید و دیگر آلاینده ها را از روی سطوح فلزات، خارج کند [۳]. ضخامتی از ماده

که به صورت جت خارج می شود که زاویه دینامیکی برخورد وابسته است.

در این فصل دیدگاههای تئوریک توصیف کننده رفتار سیال گونه و همچنین پدیده تشکیل جت مورد

بررسی قرار می گیرد.

¹ Stand-off distance

² Impact velocity

۱-۱-۲- ماهیت اتصال در فصل مشترک

جوشکاری انفجاری یک فرآیند جوشکاری فشاری است. در برخورد صفحه‌ها، تحت ضربه مایل با سرعت‌های زیاد در صورتی که زاویه و سرعت برخورد در محدوده جوش پذیری قرار بگیرند، جتی در فصل مشترک دو فلز شکل می‌گیرد. همچنین در صورت کافی بودن انرژی حاصل از انفجار و شتاب گیری صفحه پرنده، تغییر شکل پلاستیک در فصل مشترک اتفاق می‌افتد. در نتیجه سطوح کاملاً تمیز و عاری از هرگونه آلدگی در مقابل هم‌دیگر قرار گرفته و کاملاً به هم‌دیگر نزدیک می‌شوند و صفحات تحت نیروهای جاذبه و دافعه یکدیگر قرار می‌گیرند که در یک فاصله تعادل معین، این دو نیرو با هم برابر و بر یکدیگر غلبه خواهند کرد و انرژی پتانسیل به حداقل می‌رسد و در نتیجه پیوند متالورژیکی بین دو فلز شکل می‌گیرد. لذا برای پیدایش اتصال، بایستی صفحات در این فاصله تعادلی قرار گیرند و برای حصول این مهم، باید سطوح صفحات کاملاً عاری از هرگونه اکسید و آلدگی باشند. استحکام پیوند‌های فصل مشترک به خواص کریستالوگرافی فیزیکی هر دو فلز بستگی دارد. هنگامی که نیروهای بین اتمی جاذبه و دافعه در حال تعادل باشند، صفحات در فاصله تعادلی بین اتم‌ها قرار می‌گیرند و اتصال برقرار می‌شود.

پدیده تشکیل جت از اهمیت ویژه‌ای در این فرایند برخورد دار هستند که در ادامه به تشریح این پدیده پرداخته خواهد شد [۳].


۲-۱-۲- پدیده تشکیل جت

برگمن^۱ و همکاران [۳] با استفاده از یک دوربین و با پوشش الکتریکی کم مس، بر روی یک صفحه پرنده نیکلی که به یک صفحه فولادی جوش داده شده بود، فرآیند تشکیل جت را مطالعه کردند. عکس‌های گرفته شده از برخورد نشان دهنده پاشش ذرات فلزی به صورت قشر جهنه‌ای است که در خلا با سرعتی حدود دو برابر سرعت انفجار حرکت می‌کند. این جت متشکل از لایه‌های سطحی است که شامل اکسیدها، گازهای جذب شده و سایر آلدگی‌های سطحی می‌باشد که به شکل قشر جهنه‌ای در می‌آیند و به خارج از سیستم هدایت می‌شوند. اگر ضخامت کافی از سطوح برداشته شود، سطوح کاملاً تمیز در نقاط برخورد داخلی، که فشار اعمالی زیادی وجود دارد، کاملاً به هم‌دیگر نزدیک شده و پیوند متالورژیکی شکل می‌گیرد.

¹ Bergman

می توان به طور شهودی به پدیده تشکیل جت - که به معنی خروج جرم از سیستم است - پی برد. به این معنا که می توان اثرات به جا مانده از پاشش ذرات فلز به محیط اطراف را به راحتی مشاهده نمود. یک نمونه از این پدیده در شکل ۱-۲ نشان داده شده است. این قطعه فلز به عنوان یک صفحه هدف، در جلوی فاصله قرار یک چیدمان مسطح قرار داده شده است.

توانایی در بدست آوردن یک جوش مطلوب با پدیده تشکیل جت ارتباط مستقیم دارد. از طرف دیگر تشکیل جت خود تابعی از متغیرهای زیاد از جمله زاویه برخورد، سرعت برخورد، فشار ضربه، سرعت ضربه و خواص فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی اجزا اتصال می باشد [۵].



شکل (۱-۲): اثرات پاشش جت فلز بر روی یک صفحه فلزی [۶]

۱-۳-۲- انواع فصل مشترک جوش

فصل مشترک جوش انفجاری، از یک فصل مشترک صاف و هموار تا یک فصل مشترک موجی همراه با لایه های مذاب پیوسته تغییر می کند و در ذیل به بعضی از انواع فصل مشترک که در حین فرایند احتمال تشکیل آن ها وجود دارد اشاره شده است [۳]. همچنین نمونه ای از هر کدام از آن ها در شکل ۲-۲ آورده شده است:

- ۱ فصل مشترک هموار مستقیم(شکل ۲-۲-الف)
- ۲ فصل مشترک با امواج کوچک(شکل ۲-۲-ب)
- ۳ فصل مشترک با امواج بزرگ(شکل ۲-۲-ج)