



## باسمه تعالی



### تعهدنامه اصالت اثر

اینجانب **احمد لشنی زند** معتمد می شوم که مطالب مندرج در این پایان نامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این پژوهش از آنها استفاده شده است، مطابق مقررات ارجاع و در فهرست منابع و مأخذ ذکر گردیده است. این پایان نامه قبلاً برای احراز هیچ مدرک هم سطح یا بالاتر ارائه نشده است. در صورت اثبات تخلف (در هر زمان) مدرک تحصیلی صادر شده توسط دانشگاه از اعتبار ساقط خواهد شد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی می باشد.

نام و نام خانوادگی دانشجو

احمد لشنی زند

امضاء  


---

تهران، لویزان، خیابان شعبانلو دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی

تلفکس: 22970052، کدپستی: 15811-16788، صندوق پستی: 163-16785

Email: fme@srttu.edu , www.srttu.edu



دانشکده مهندسی مکانیک

# بررسی اثر ریزساختار بر خواص مکانیکی فولاد TRIP کارگرم شده

نگارش

احمد لشنی زند

استاد راهنما: دکتر امیر عابدی

استاد مشاور: مهندس داود میر احمدی خاکی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  
در رشته مهندسی مواد، گرایش شناسایی و انتخاب مواد

مهرماه 1391

شماره: ۱۱۹۲-۱۱۲۸۱  
تاریخ: ۱۳۹۲/۲/۲۱  
پیوست:



دانشگاه تربیت مدرس شهردرمانی

### صور تجلسه دفاع پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد

با تاییدات خداوند متعال و با استعانت از حضرت ولی عصر (عج) جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد جناب آقای احمد لشنی زند رشته مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی تحت عنوان بررسی اثر ریزساختار فولادهای TRIP کارگرم شده (توموکانیکال) روی خواص مکانیکی، که در تاریخ ۹۱/۸/۷ با حضور هیأت محترم داوران در دانشگاه تربیت مدرس شهید رجائی برگزار گردید و نتیجه به شرح زیر اعلام گردید.

قبول (بدرجه بسیار خوب) امتیاز: ۱۸/۷۵  دفاع مجدد  مردود.

۱- عالی (۱۹ - ۲۰)

۲- بسیار خوب (۱۸ - ۱۸/۹۹)

۳- خوب (۱۶ - ۱۷/۹۹)

۴- قابل قبول (۱۴ - ۱۵/۹۹)

۵- غیر قابل قبول (کمتر از ۱۴)

اعضاء	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	امضاء
استاد راهنما	دکتر امیر عابدی	استادیار	
استاد مشاور	مهندس داود میر احمدی خاکی	مدرس	
استاد داور داخلی	دکتر بهرام نامی	استادیار	
استاد داور خارجی	دکتر سید پیروز هویدا مرعشی	استادیار	
نماینده تحصیلات تکمیلی	دکتر محمدرضا علی گودرز	استادیار	

دکتر خلاصن پایمان  
رئیس دانشکده مهندسی مکانیک

تهران، لویزان، کد پستی: ۱۶۷۸۸-۱۵۸۱۱  
صندوق پستی: ۱۶۷۸۵-۱۶۳  
تلفن: ۲۲۹۷۰۰۶۰-۹  
فکس: ۲۲۹۷۰۰۳۳  
Email: sru@sru.ac.ir  
www.srttu.edu

## تقدیر و تشکر

از راهنمایی های ارزنده و مشفقانه استاد ارجمندم ،جناب آقای **دکتر امیر عابدی** قدردانی کرده،همچنین از راهنمایی های جناب آقای **مهندس داود میراحمدی** که بی شک بدون کمک های بی دریغ ایشان انجام این تحقیق میسر نمی گشت، نیز کمال تشکر را دارم. از همکاری مسئولین دانشگاه مالک اشتر (گروه مواد فلزی) که در تولید فولاد، عملیات نورد گرم وانجام آزمایشات مختلف روی آن مارا یاری کردند صمیمانه تشکر می کنم.از سرپرست محترم آزمایشگاه محصول شرکت فولاد مبارکه اصفهان(آقای مهندس صفدریان)برای همکاری در انجام تست اریکسون قدردانی می نمایم.از همکار محترم خود جناب آقای مهندس علی اکبر قادری نیز که در آماده سازی نمونه ها وانجام آزمایشات مارا یاری کرده اند ،تشکر می کنم.

## چکیده

فولادهای TRIP دارای ساختارهای چند فازی شامل فریت، بینیت و آستنیت باقی مانده به همراه مقدار کمی مارتنزیت می باشند. آستنیت باقی مانده و مورفولوژی آن مؤثرترین فاز در ریز ساختار فولادهای TRIP محسوب می شود و باعث بهبود شکل پذیری و استحکام این فولادها می شود. در این پژوهش تأثیر ریز ساختار بر خواص مکانیکی یک فولاد TRIP کارگرم شده، بررسی شد. بدین منظور فولادی TRIP حاوی Mn، Si و حدود 0/2 درصد کربن پس از عملیات ترمومکانیکی از دمای آستنیت و آنیل بحرانی در دمای 810 °C، در محدوده دمایی 340-460 °C در زمانهای مختلف آستمپر شد. مقدار کسر حجمی آستنیت باقی مانده و درصد کربن آن از نتایج پراش اشعه X بر نمونه ها محاسبه شد. با مشاهدات ریز ساختار و آزمایشات مکانیکی فولاد مشخص شد که کسر حجمی آستنیت باقی مانده در تعیین شکل پذیری فولاد TRIP بسیار مؤثرتر از سایر عوامل متالورژیکی و فرآیندی می باشد. علاوه بر اثر کسر حجمی آستنیت باقی مانده بر شکل پذیری، شکل و نوع فاز آستنیت باقی مانده که در شرایط مختلف در فولاد TRIP به وجود می آید نیز باید مد نظر قرار گیرد. همچنین تعیین شد که دمای آستمپر 400 °C به دلیل اینکه خواص مکانیکی مطلوبی به فولاد می دهد، یک دمای بهینه برای آستمپر کردن این فولاد TRIP است. در دمای آستمپر 400 °C و زمان نگه داری 6 دقیقه استحکام کششی نهایی معادل 786 MPa و در زمان نگه داری 9 دقیقه، درصد ازدیاد طولی معادل 47/75 بدست آمد، که نشان دهنده اثر کسر حجمی آستنیت باقی مانده در بهبود استحکام و انعطاف پذیری این فولاد است.

**واژه های کلیدی:** فولاد TRIP - عملیات حرارتی - خواص مکانیکی - ریز ساختار - آستنیت باقی مانده.

## فهرست مطالب

1.....	فصل اول : مقدمه
4.....	فصل دوم : مروری بر منابع.....
5.....	1-2 : لزوم طراحی و توسعه فولاد های پر استحکام پیشرفته در صنایع خودروسازی.....
6.....	1-1-2 : فولاد TRIP.....
7.....	2-1-2 : فولاد TWIP.....
5.....	3-1-2 : فولادهای دو فازی (DP).....
9.....	4-1-2 : فولادهای چند فازی (CP).....
9.....	5-1-2 : فولادهای مارتنزیتی (MS).....
10.....	2-2 : پلاستیسیته القاء شونده توسط استحاله (اثر TRIP).....
12.....	1-2-2 : بررسی تغییر حالت آستنیت به مارتنزیت.....
14.....	3-2 : پایداری آستنیت باقی مانده.....
16.....	4-2 : ترکیب شیمیایی فولاد های TRIP.....
17.....	1-4-2 : اثر منگنز Mn.....
17.....	2-4-2 : اثر سیلیسیم Si.....
17.....	3-4-2 : اثر آلومینیم Al.....
18.....	4-4-2 : اثر فسفر P.....
18.....	5-4-2 : اثر نیوبیم Nb.....
19.....	6-4-2 : اثر مس Cu.....
19.....	7-4-2 : اثر مولیبدن Mo.....
20.....	5-2 : فرآوری فولادهای TRIP.....
20.....	1-5-2 : مقایسه نورد سرد و گرم در فولادها.....
20.....	1-1-5-2 : نورد سرد.....
21.....	2-1-5-2 : نورد گرم.....
22.....	2-5-2 : عملیات ترمومکانیکی.....
26.....	1-2-5-2 : تاثیر پارامترهای عملیات ترمومکانیکی.....
26.....	1-1-2-5-2 : عملیات خشن کاری.....
27.....	2-1-2-5-2 : عملیات تمام کاری.....

## فهرست مطالب

- 28.....3-5-2: سیکل های عملیات ترمومکانیکی برای فولادهای TRIP
- 29.....1-3-5-2: اعمال کرنش در دمای بالا در ناحیه پایداری آستنیت
- 29.....2-3-5-2: اعمال کرنش در ناحیه حرارتی عدم تبلور مجدد آستنیت
- 30.....3-3-5-2: اعمال کرنش در ناحیه دوفازی
- 30.....4-3-5-2: استحاله ایزوترمال آستنیت به بینیت
- 30.....4-5-2: اثر TMCP روی ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد TRIP
- 31.....5-5-2: فرآیند کار سرد و عملیات حرارتی دومرحله ای
- 33.....1-5-5-2: آنیل بین بحرانی
- 34.....2-5-5-2: نگه داری هم دما در محدوده دمایی استحاله بینیت
- 34.....1-2-5-5-2: مراحل استحاله بینیتی IBT
- 35.....2-2-5-5-2: اثر زمان نگه داری در استحاله بینیتی روی درصد فازهای تشکیل شده
- 36.....6-2: خواص مکانیکی فولاد TRIP
- 37.....1-6-2: مقایسه خواص مکانیکی فولاد TRIP با سایر فولاد های با استحکام بالا
- 38.....2-6-2: کار سختی
- 39.....7-2: ریز ساختار فولادهای TRIP
- 41.....1-7-2: آستنیت باقی مانده و مشخصات آن در فولاد TRIP
- 42.....1-1-7-2: اثر ترکیب شیمیایی
- 42.....2-1-7-2: اثر مورفولوژی و توزیع آستنیت باقی مانده
- 43.....3-1-7-2: اثر اندازه دانه های آستنیت باقی مانده
- 44.....2-7-2: فریت و مشخصه های آن در فولادهای TRIP
- 44.....1-2-7-2: اثر کسر حجمی فریت
- 44.....2-2-7-2: اثر مورفولوژی فریت
- 45.....3-2-7-2: اثر اندازه دانه فریت
- 45.....3-7-2: بینیت و مشخصه های آن در فولاد TRIP
- 46.....8-2: کاربرد فولاد TRIP
- 48.....فصل سوم: مواد و روش های آزمایش
- 49.....1-3: مواد آزمایش



## فهرست مطالب

50	2-3: آزمایشهای ترمومکانیکی
52	3-3: آزمایشهای مکانیکی
52	1-3-3: آزمایش کشش
53	2-3-3: آزمایش اریکسون
54	4-3: متالوگرافی
54	5-3: بررسی های کیفی ریز ساختاری
54	1-5-3: میکروسکوپ نوری OM
55	2-5-3: میکروسکوپ روبشی SEM
55	6-3: اندازه گیری کمی ریز ساختاری
55	1-6-3: پراش اشعه X
56	2-6-3: میکرو سختی سنجی
57	فصل چهارم: نتایج و بحث
58	1-4: ریز ساختار و آستنیت باقی مانده
67	2-4: تحلیل ریز ساختار فولاد TRIP
69	3-4: پراش اشعه X
72	4-4: ویژگی های آستنیت باقی مانده و خواص مکانیکی
73	1-4-4: توان کار سختی (n-value)
76	2-4-4: اثر کربن آستنیت باقی مانده روی خواص مکانیکی
78	3-4-4: اثر زمان نگه داری در تحول بینیتی روی خواص مکانیکی
80	4-4-4: اثر دمای نگه داری در تحول بینیتی روی خواص مکانیکی
82	5-4-4: اثر فرآیند SIT روی آستنیت باقی مانده و خواص مکانیکی
84	5-4: قابلیت شکل پذیری فولاد TRIP
89	فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
90	1-5: نتیجه گیری
92	2-5: پیشنهادات
93	پیوست
93	فهرست مقالات ارایه شده

## فهرست مطالب

94.....	منابع و مراجع
---------	---------------

## فهرست جداول

- جدول 1-2: خواص مکانیکی نمونه هایی از فولادهای AHSS.....6
- جدول 2-2: نرخ کارسختی فولادهای TRIP و دوفازی در کرنش های یکسان.....38
- جدول 1-3: ترکیب شیمیایی فولاد مورد مطالعه در این تحقیق.....47
- جدول 2-3: دماها و زمان ها در شرایط مختلف عملیات حرارتی.....51
- جدول 3-3: مقدار R برای فازهای فریت و آستنیت در فولاد برای تشعشع X حاصل از فلز کبالت  
( $\lambda = 1.79021^\circ \text{A}$ ).....56
- جدول 1-4: نتایج تعیین میزان درصد کربن و کسر حجمی فاز آستنیت باقی مانده در فولاد مورد  
آزمایش.....71
- جدول 2-4: کسر حجمی فاز آستنیت باقی مانده به همراه خواص مکانیکی (تنش - کرنش مهندسی).....72
- جدول 3-4: خواص مکانیکی فولاد TRIP براساس منحنی های تنش - کرنش حقیقی.....75
- جدول 4-4: مقدار حداکثر نیرو (F) و ارتفاع نهایی گنبد (LDH) حاصل از تست اریکسون برای نمونه های  
مختلف فولاد مورد آزمایش.....85

## فهرست شکل ها

- شکل 2-1: a: ریزساختار فولاد DP، b: استحکام کششی بر حسب درصد افزایش طول برای فولاد DP..... 8
- شکل 2-2: استحکام کششی بر حسب درصد افزایش طول در فولاد CP..... 9
- شکل 2-3: استحکام کششی بر حسب درصد افزایش طول در فولاد MS..... 10
- شکل 2-4: توضیح شماتیک استحاله آستنیت باقی مانده به مارتنزیت در اثر اعمال کرنش و سرایت استحاله مارتنزیتی به نواحی مجاور..... 11
- شکل 2-5: تغییرات انرژی آزاد فازهای آستنیت و مارتنزیت (محور عمودی) با دما (محور افقی)..... 13
- شکل 2-6: تنش لازم برای تغییر حالت آستنیت به مارتنزیت بر حسب دما..... 14
- شکل 2-7: شماتیک نشاندهنده مکانیزم های غالب تغییر شکل آستنیت باقی مانده در فولاد های TRIP در محدوده دمایی مختلف (به ترتیب از چپ به راست): پلاستیسیته یاری شونده توسط تنش، پلاستیسیته القاء شونده توسط کرنش و پلاستیسیته ناشی از لغزش نابجایی..... 15
- شکل 2-8: اثر عناصر آلیاژی روی رفتار نمودار TTT..... 19
- شکل 2-9: تصویر شماتیکی از دوره معمول تولید ریزساختار فولاد TRIP با دما و زمان..... 20
- شکل 2-10: شماتیک عملیات حرارتی یک فولاد TRIP نورد سرد شده..... 21
- شکل 2-11: شماتیک عملیات حرارتی یک فولاد چند فازی نورد گرم شده..... 22
- شکل 2-12: شماتیک فرآیند و تغییر ساختارها هنگام عملیات حرارتی دو مرحله ای فولاد TRIP..... 32
- شکل 2-13: نمایش تصویری تغییرات ساختاری در فولاد TRIP هنگام عملیات حرارتی دو مرحله دوم (ردیف بالا) و محصولات دگرگونی بعد از سرد کردن (ردیف..... 33
- شکل 2-14: شماتیک تغییرات ریز ساختاری طی فرآیند عملیات حرارتی دو مرحله ای..... 33
- شکل 2-15: مدل استوانه سهمی گون صفحات بینایتی..... 35
- شکل 2-16: رشد کناری و لبه ای و پس زدن کربن از تیغه ی بینایتی..... 35
- شکل 2-17: اثر زمان نگه داری در استحاله بینایتی روی درصد فازهای تشکیل شده..... 36
- شکل 2-18: مقایسه رفتار تنشی کرنشی سه نوع فولاد DP, TRIP, HSLA..... 37
- شکل 2-19: رفتار استحکام بخشی فاز آستنیت در فولاد TRIP حین تغییر حالت تدریجی آن به مارتنزیت..... 39
- شکل 2-20: شماتیک ریز ساختار فولادهای TRIP..... 40

## فهرست شکل ها

- شکل 2-21: ریز ساختار فولاد TRIP در طول عملیات حرارتی، (1) دو فاز در طول حرارت دادن متعادل بین بحرانی، (2) شکل گیری فریت در آستنیت در طول سرد کردن اولیه، (3) شکل گیری بینیت و آستنیت باقی مانده غنی شده در طول حرارت دهی متعادل ثانویه..... 41
- شکل 2-22: نمودار استحکام و ازدیاد طول نسبی انواع فولاد در نورد سرد..... 47
- شکل 3-1: تصویر تختال تهیه شده از فولاد مورد آزمایش..... 49
- شکل 3-2: سیکل شماتیک عملیات ترمومکانیکی و حرارتی روی فولاد..... 51
- شکل 3-3: نمونه کشش استاندارد ASTM E08-03..... 52
- شکل 3-4: تصویر دستگاه تست کشش ZWICK/Z050..... 52
- شکل 3-5: تصویر شماتیک دستگاه تست اریکسون..... 53
- شکل 3-6: تصویر دستگاه تست اریکسون..... 54
- شکل 4-1: ریز ساختار فولاد TRIP در دمای نگه داری بینیتی  $340^{\circ}\text{C}$  با زمان نگه داری 3 دقیقه، الف) تصویر میکروسکوپی نوری، ب) تصویر میکروسکوپی الکترونی..... 59
- شکل 4-2: ریز ساختار فولاد TRIP در دمای نگه داری بینیتی  $340^{\circ}\text{C}$  با زمان نگه داری 6 دقیقه، الف) تصویر میکروسکوپی نوری، ب) تصویر میکروسکوپی الکترونی..... 60
- شکل 4-3: ریز ساختار فولاد TRIP در دمای نگه داری بینیتی  $340^{\circ}\text{C}$  با زمان نگه داری 9 دقیقه، الف) تصویر میکروسکوپی نوری، ب) تصویر میکروسکوپی الکترونی..... 61
- شکل 4-4: ریز ساختار فولاد TRIP در دمای نگه داری بینیتی  $400^{\circ}\text{C}$  با زمان نگه داری 3 دقیقه، الف) تصویر میکروسکوپی نوری، ب) تصویر میکروسکوپی الکترونی..... 62
- شکل 4-5: ریز ساختار فولاد TRIP در دمای نگه داری بینیتی  $400^{\circ}\text{C}$  با زمان نگه داری 6 دقیقه، الف) تصویر میکروسکوپی نوری، ب) تصویر میکروسکوپی الکترونی..... 63
- شکل 4-6: ریز ساختار فولاد TRIP در دمای نگه داری بینیتی  $400^{\circ}\text{C}$  با زمان نگه داری 9 دقیقه، الف) تصویر میکروسکوپی نوری، ب) تصویر میکروسکوپی الکترونی..... 64
- شکل 4-7: ریز ساختار فولاد TRIP در دمای نگه داری بینیتی  $460^{\circ}\text{C}$  با زمان نگه داری 6 دقیقه، الف) تصویر میکروسکوپی نوری، ب) تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی..... 65

## فهرست شکل ها

- شکل 4-8: ریز ساختار فولاد مورد آزمایش در دمای آنیل  $810^{\circ}\text{C}$  و زمان نگه داری 8 دقیقه، سرد شده در هوا تا دمای محیط، الف) تصویر میکروسکوپی نوری، ب) تصویر میکروسکوپی الکترونی و ج) الگوی پراش اشعه X..... 67
- شکل 4-9: تصویر میکروسکوپ الکترونی نمونه با کد T6 به همراطیف EDX فاز های نشان داده شده و آنالیز فازی، الف) تصویر SEM، F) منطقه فریت، M) منطقه مارتنزیت، RA) منطقه آستنیت باقی مانده و B) منطقه بینیت. RA<sub>1</sub>: آستنیت باقی مانده نوع 1، RA<sub>2</sub>: آستنیت باقی مانده نوع 2 و RA<sub>3</sub>: آستنیت باقی مانده نوع 3 ..... 69
- شکل 4-10: منحنی های شدت پراش اشعه X برای نمونه های فولادی مورد آزمایش (T<sub>1</sub> تا T<sub>6</sub>)..... 70
- شکل 4-11: تأثیر درصد کربن آستنیت باقی مانده بر خواص مکانیکی فولاد..... 73
- شکل 4-12: ارتباط بین n-value و درصد ازدیاد طول، چقرمگی و استحکام نهایی..... 75
- شکل 4-13: ارتباط بین n-value و دمای استحاله بینیتی..... 76
- شکل 4-14: تأثیر درصد کربن آستنیت باقی مانده بر تغییر طول نهایی..... 76
- شکل 4-15: تأثیر درصد کربن آستنیت باقی مانده روی تنش تسلیم فولاد TRIP..... 77
- شکل 4-16: خواص مکانیکی فولاد در زمان های مختلف نگه داری بینیتی، الف) استحکام کششی، ب) درصد ازدیاد طول نهایی و ج) اندیس شکل پذیری..... 79
- شکل 4-17: خواص مکانیکی فولاد در زمان های مختلف نگه داری بینیتی در دمای  $400^{\circ}\text{C}$ ..... 80
- شکل 4-18: خواص مکانیکی فولاد TRIP در دماهای نگه داری بینیتی، الف) استحکام کششی، ب) درصد ازدیاد طول نهایی و ج) اندیس شکل پذیری..... 81
- شکل 4-19: نمودار تنش - کرنش مهندسی فولاد مورد مطالعه در شرایط مختلف عملیات حرارتی ..... 83
- شکل 4-20: نمودار تنش - کرنش حقیقی فولاد مورد مطالعه در شرایط مختلف عملیات حرارتی..... 84
- شکل 4-21: تأثیر دمای نگه داری آستمپرینگ روی خواص شکل پذیری، الف) LDH (ب)  $F_{Max}$ ..... 86
- شکل 4-22: تأثیر زمان نگه داری بینیتی روی LDH..... 87
- شکل 4-23: تصاویر دو تا از نمونه های فولاد TRIP بعد از انجام تست اریکسون..... 87
- شکل 4-24: اثر دمای آستمپرینگ روی آستنیت باقی مانده و LDH..... 88

# فصل اول

## مقدمه

در دهه‌های اخیر تلاش‌های بسیاری برای تولید فولادهای با استحکام بالا و در عین حال با چقرمگی قابل ملاحظه برای استفاده در صنعت خودرو صورت گرفته است. فولادهای چند فازی حاوی فاز آستنیت باقی‌مانده با توجه به خواص مکانیکی مناسب، رقیبی بسیار جدی برای فولادهای کم آلیاژ با استحکام بالا (HSLA<sup>2</sup> Steels) برای کاربرد در صنایع خودروسازی به شمار می‌روند. در حال حاضر توسعه تکنیکی خودروهایی مدرن در جهت کاهش وزن و در نتیجه کاهش مصرف سوخت و در نهایت کاهش آلودگی‌های زیست محیطی می‌باشد. بررسی‌ها نشان داده‌اند که به کارگیری فولادهای دو فازی<sup>3</sup> و TRIP<sup>4</sup> در حدود 79 درصد از ساختار بدنه خودرو باعث کاهش 36 درصد از وزن آن گردیده است [1].

علاوه بر فولادهای کم آلیاژ استحکام بالا و فولاد TRIP، فولادهای عاری از عناصر بین نشین (IF) و بسیار کم کربن (ULC)، فولادهای دو فازی و غیره نیز در صنایع خودرو سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند که در هر یک از این فولادها، مکانیزم‌های متعدد و مختلفی جهت افزایش استحکام و در عین حال حفظ داکتیلیتی دست اندر کار می‌باشند. اما در اکثر مکانیزم‌های شناخته شده‌ی استحکام بخشی، داکتیلیتی فولاد با افزایش استحکام افت می‌کند و بالعکس [2].

اصطلاح TRIP، یعنی بهبود رفتار تغییر شکل مومسان فولاد در اثر تغییر حالت آستنیت به مارتنزیت در نتیجه اعمال نیروهای مکانیکی، اولین بار توسط Zackay در سال 1967 به کار گرفته شد [3]. ترکیب شیمیایی این فولاد در گستره (0/15-0/40) درصد کربن، (1-2) درصد سیلیسیم و (1-2) درصد منگنز قرار می‌گیرد [2]. فرآیند تسلیم پیوسته (عدم وجود ازدیاد طول نقطه تسلیم)، نسبت بالای استحکام کششی به

2 - High Strength low Alloy

3 - Dual Phase

4- TRansformation Induced Plasticity



استحکام تسلیم، نرخ بسیار بالای کارسختی، پدیده گلویی به تأخیر افتاده و میزان بالای قابلیت انعطاف پذیری این فولادها در مقایسه با فولادهای کم آلیاژ با استحکام بالا، [4 و 5] دلیل عمده برتری فولادهای چند فازی است. ریزساختار فولادهای چند فازی متشکل از بینایت و آستنیت باقی مانده (و گاهی مقدار کمی مارتنزیت) در زمینه‌ای از فریت می‌باشد. حضور فاز آستنیت باقی مانده در ریزساختار این فولادها و تغییر حالت آن به فاز سخت مارتنزیت (با قابلیت بسیار بالای تحمل نیروهای مکانیکی خارجی) حین اعمال تنش، عامل اصلی خواص مکانیکی مشخصه فولادهای چند فازی با آستنیت باقی مانده است [6 و 7].

با طراحی مناسب ترکیب شیمیایی فولاد و انجام یک فرآیند ترمومکانیکی و عملیات حرارتی چند مرحله‌ای، امکان پایداری مکانیکی و حرارتی فاز آستنیت در دمای محیط در فولادهای چند فازی فراهم خواهد شد [7 و 8]. در دو دهه اخیر تحقیقاتی به منظور بررسی و تحلیل خواص مکانیکی مشخصه فولادهای چند فازی با آستنیت باقی مانده و نقش عوامل مؤثر بر آن انجام شده است [6 و 10].

در این تحقیق، با انجام یک عملیات ترمومکانیکی، آنیل بحرانی و آستمپر در دماها و زمان‌های مختلف روی یک فولاد TRIP حاوی Si و Mn، تأثیر ریز ساختار حاصل از نظر ویژگی‌های آستنیت باقی مانده بر خواص مکانیکی، مورد بررسی قرار گرفت.

پژوهش حاضر از پنج فصل مقدمه، مروری بر منابع، روش تحقیق، نتایج و تحلیل آن‌ها و فصل نتیجه‌گیری تشکیل شده است. در فصل دوم یا مروری بر منابع به معرفی فولادهای AHSS از جمله فولاد TRIP ریز ساختار، خواص مکانیکی، روش‌های تولید و کاربرد آن پرداخته شده است.

در فصل سوم روش تحقیق تشریح شده است. در این فصل روش تولید فولاد TRIP و آزمایشات انجام گرفته شرح داده شده است. همچنین ریزساختار فولاد با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی بررسی شده است.

در فصل چهارم نتایج پژوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا ترکیب شیمیایی و ریزساختار فولاد ارائه شده است. در ادامه با استفاده از نتایج XRD و نرم افزارهای تحلیل تصویری درصد فازهای موجود در نمونه‌ها بدست آمد و با توجه به نتایج تست‌های کشش و اریکسون خواص مکانیکی فولاد مورد بررسی قرار گرفت.

در فصل پنجم نتایج تحقیق جمع بندی و چند تحقیق برای ادامه کار پیشنهاد شده است.

## فصل دوم

### مروری بر منابع

## 2-1 لزوم طراحی و توسعه فولاد های پر استحکام پیشرفته در صنایع خودروسازی

در سال های اخیر تلاش ها و تحقیقات زیادی در خصوص توسعه و استفاده از فولادهای پر استحکام پیشرفته<sup>5</sup> (AHSS) در صنایع خودروسازی به منظور نیل به سه هدف زیر انجام شده است [11].

- کاهش وزن خودرو با به کار بردن ورق های پر استحکام نازکتر که منجر به کاهش مصرف سوخت و تولید گازهای گلخانه ای می شود.
  - افزایش امنیت مسافر با بهبود مقاومت در برابر ضربه حین تصادف.
  - رقابت با مواد سبک وزن بویژه آلیاژ های آلومینیومی و منیزیومی و پلاستیک ها.
- علی رغم رقابت شدید بین مواد یاد شده، ورقهای فولادی همچنان به عنوان انتخاب اول تولید کنندگان بدنه خودرو محسوب می شوند. در مقایسه با آلیاژهای آلومینیوم که شاید مهمترین رقیب فولادها باشند، دلایل زیر باعث ارجح بودن ورقهای فولادی شده است:
- مدول الاستیک بالاتر، استحکام و رفتار خستگی بهتر، شکل پذیری بهتر، سختی بالاتر، هدایت حرارتی کمتر، دارا بودن خاصیت فرومغناطیس، حساسیت بالا و نرخ کرنش و نهایت هزینه کمتر ساخت و نگه داری.

طی دهه های اخیر، انواع مختلفی از فولاد های با استحکام پیشرفته با هدف اصلی کاهش وزن خودرو های شخصی توسعه یافتند. نکته قابل توجه اینکه در انواعی از فولادهای با استحکام پر مصرف قدیمی، نظیر فولادهای کم آلیاژ با استحکام بالا HSLA انعطاف پذیری بطور خطی با افزایش استحکام کاهش می یابد. فولاد های AHSS اغلب بواسطه رفتار کارسختی عالی و انعطاف پذیری یکنواخت خوب آنها مشخص می شوند. در جدول (1-2) خواص مکانیکی نمونه هایی از این فولاد ها آمده است. فولاد های AHSS شامل فولاد های دوفازی، فولادهای TRIP، فولادهایی که در آنها دو قلوئی القاء شده توسط کرنش رخ می دهد<sup>6</sup> TWIP، فولاد های با ریز ساختار های مرکب چندفاز<sup>7</sup> CP و فولاد های مارتنزیتی می باشند که در ادامه به چند مورد از آنها پرداخته می شود.

جدول 1-2: خواص مکانیکی نمونه هایی از فولادهای AHSS [11].

Steel Grade	YS (MPa)	UTS (MPa)	Tot. EL (%)
HSLA 350/450	350	450	23-27
DP 300/500	300	500	30-34
DP 350/600	350	600	24-30
TRIP 450/800	450	800	26-32
DP 500/800	500	800	14-20
CP 700/800	700	800	10-15
DP 700/1000	700	1000	12-17
MS 1250/1520	1250	1520	4-6

YS and UTS are minimum values

Tot. EL (Total Elongation) range shows typical values for a broad range of sheet thicknesses and gauge lengths.

## 1-1-2 فولاد TRIP

فولاد TRIP کم آلیاژ حاوی 10-15 درصد حجمی آستنیت باقی مانده، 60-70 درصد فریت چند وجهی (پلی گونال) و مابقی بینیت و مارتنزیت هستند. اگر چه آستنیت باقی مانده بعنوان ذره فاز دوم اصلی محسوب نمی شود، ولی اثرات بسیار مهمی بر خواص مکانیکی دارد. افزودن Si و Al و p (به تنهایی یا باهم) تشکیل

6 -Twinning Induced Plasticity

7 -Complex Phase