



دانشکده فنی مکانیک
گروه مهندسی ساخت و تولید

جلسه دفاعیه از:

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

عنوان

تحلیل عددی و تجربی فرایند فورج دقیق چرخندنهای ساده

استاد راهنمای

دکتر محمدزاده‌کویان

اساتید مشاور:

دکتر محمد زهساز

مهندس محمد متوجهی حق

پژوهشگر

احسان عبدی سبوحی



تَعْدِيمٌ بِهِ

مَدْرَسَةِ مَادِرَم

که با محبت‌های بی‌دین خود همواره یاریکرم بودند.

تقدیر و تشکر

با سپاس و قدردانی فراوان از زحمات بی‌شائبه اساتید ارجمند جناب آقای دکتر محمدزاده‌شکویان و دکتر محمد زهساز و مهندس محمد ملتجمی حق که از راهنمایی‌های خالصانه ایشان در انجام این تحقیق بهره‌مند شدم.

همچنین وظیفه خود می‌دانم تشکر خود را به حضور دوستان عزیزم مهندس حسین جعفرزاده و مهندس حیدر امجدی که یاریگر اینجانب بوده‌اند، تقدیم دارم که بدون کمک و همکاری ایشان این مهم انجام‌پذیر نبود.

احسان عبدالسبوی

شهریور ۱۳۸۸

نام خانوادگی دانشجو:	عبدی سبوحی
عنوان پایان نامه:	تحلیل عددی و تجربی فرایند فورج دقیق چرخدنده‌های ساده
استاد راهنما:	دکتر محمد زادشکویان
اساتید مشاور:	دکتر محمد زه ساز - مهندس محمد ملتجمی حق
مقطع تحصیلی:	کارشناسی ارشد گرایش: ساخت و تولید رشته: مهندسی مکانیک
دانشگاه:	دانشگاه: فنی مهندسی مکانیک تاریخ فارغ‌التحصیلی: ۱۳۸۸ تبریز
تعداد صفحه:	۱۴۵
کلید واژه‌ها:	فورج دقیق - روش المان محدود - چرخدنده ساده - آزمایش تجربی
چکیده: فورج دقیق یکی از پیشرفت‌های جدید در زمینه آهنگری است که به خاطر مزایایی که دارد از سایر فرایندهای آهنگری متمایز شده است. هدف از این فرایند تولید قطعات با شکل نهایی یا حداقل نزدیک به شکل نهایی در شرایط فورج معمولی است. چرخدنده‌های ساده از قطعاتی هستند که در صنعت کاربرد زیادی دارند. دو گروه از روش‌های ساخت یعنی روش برشی و روش غیر برشی برای تولید چرخدنده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. آهنگری چرخدنده‌های ساده یکی از روش‌های غیر برشی است که با توجه به تقاضای گسترده از طرف صنعت برای تولید چرخدنده‌های با استحکام بالا به کار می‌رود. از جمله مزایای فورج دقیق چرخدنده‌ها در مقایسه با روش ماشینکاری می‌توان به به خواص مکانیکی بهتر و استحکام بیشتر به دلیل بهبود ریز ساختار در اثر کار مکانیکی، مصرف ماده خام کمتر، نرخ تولید بالا و از همه مهمتر حذف عملیات ماشینکاری و برشکاری بعدی و در نتیجه کاهش زمان و هزینه تولید اشاره کرد. در این تحقیق فورج دقیق چرخدنده‌های ساده با روش تحلیل عددی با استفاده از المان محدود مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر پارامترهای هندسی چرخدنده نظری تعداد دندانه، مدول و ارتفاع و همچنین قطر بیلت اولیه و شرایط تماسی بین قالب‌ها و قطعه‌کار مطالعه شده است. با توجه به اینکه بیشتر چرخدنده‌ها بعد از تولید با روش‌های گوناگون به محور اتصال می‌یابند لذا به منظور حذف این عمل در ادامه، فرایند فورج چرخدنده‌های متصل به محور و یا همان کله‌زنی چرخدنده‌های ساده مورد مطالعه قرار گرفته و تاثیر پارامترهای ذکر شده بر این فرایند نیز بررسی شده است. برای انجام شبیه‌سازی‌های المان محدود از نرم‌افزار DEFORM 3D استفاده شده است. در قسمت انتهایی به منظور معترسازی نتایج حاصل از شبیه‌سازی المان محدود، آزمایشات تجربی برای ساخت یک چرخدنده	

صنعتی که در تراکتور 285-4WD مورد استفاده قرار می‌گیرد، انجام گرفته است. برای انجام آزمایش‌های تجربی از ماده سرب استفاده شده است.

نتایج بررسی‌های عددی و تجربی نشان می‌دهند که در فورج دقیق چرخدنده‌های ساده باید قطر بیلت اولیه همواره نزدیکترین مقدار به ریشه چرخدنده باشد تا هم باعث کاهش نیروی شکل‌دهی شود و هم شکل‌گیری گوشه‌های چرخدنده با مشکل مواجه نشود. بررسی تاثیر تعداد دندانه‌ها بیانگر این است که با افزایش تعداد دندانه‌ها مقدار نیروی لازم افزایش پیدا می‌کند و با توجه به مقادیر فشار ویژه تعداد دندانه‌های بهینه چرخدنده برای شکل‌دهی به روش فورج دقیق ۱۰ تا ۲۰ دندانه می‌باشد. همچنین به منظور دستیابی به سیلان مواد یکنواخت‌تر با نیروی کمتر باید ضریب اصطکاک مابین سطوح در کمترین مقدار ممکن باشد. همچنین بررسی مقادیر تنش و کرنش موثر نشان می‌دهد که بیشترین مقدار تنش و کرنش در ریشه چرخدنده اتفاق می‌افتد که در فورج چرخدنده‌های ساده متصل به محور سطح زیرین گوشه پایینی نیز به این مناطق اضافه می‌شود. همچنین مقایسه نتایج بدست‌آمده از روش المان محدود با نتایج تجربی نشان‌دهنده قابل اعتماد بودن نتایج بدست‌آمده از تحلیل عددی در فرایند فورج دقیق می‌باشد.

نام خانوادگی دانشجو: عبدی سبوحی	نام: احسان
عنوان پایان نامه: تحلیل عددی و تجربی فرایند فورج دقیق چرخدنده‌های ساده	
استاد راهنما: دکتر محمد زادشکویان	
اساتید مشاور: دکتر محمد زه ساز - مهندس محمد ملتجمی حق	
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد گرایش: ساخت و تولید رشته: مهندسی مکانیک	
دانشگاه: تبریز تاریخ فارغ‌التحصیلی: ۱۳۸۸	
تعداد صفحه: ۱۴۵	
کلید واژه‌ها: فورج دقیق - روش المان محدود - چرخدنده ساده - آزمایش تجربی	
چکیده: فورج دقیق یکی از پیشرفت‌های جدید در زمینه آهنگری است که به خاطر مزایایی که دارد از سایر فرایندهای آهنگری متمایز شده است. هدف از این فرایند تولید قطعات با شکل نهایی یا حداقل نزدیک به شکل نهایی در شرایط فورج معمولی است. چرخدنده‌های ساده از قطعاتی هستند که در صنعت کاربرد زیادی دارند. دو گروه از روش‌های ساخت یعنی روش برشی و روش غیر برشی برای تولید چرخدنده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. آهنگری چرخدنده‌های ساده یکی از روش‌های غیر برشی است که با توجه به تقاضای گسترده از طرف صنعت برای تولید چرخدنده‌های با استحکام بالا به کار می‌رود. از جمله مزایای فورج دقیق چرخدنده‌ها در مقایسه با روش ماشینکاری می‌توان به به خواص مکانیکی بهتر و استحکام بیشتر به دلیل بهبود ریز ساختار در اثر کار مکانیکی، مصرف ماده خام کمتر، نرخ تولید بالا و از همه مهمتر حذف عملیات ماشینکاری و برشکاری بعدی و در نتیجه کاهش زمان و هزینه تولید اشاره کرد. در این تحقیق فورج دقیق چرخدنده‌های ساده با روش تحلیل عددی با استفاده از المان محدود مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر پارامترهای هندسی چرخدنده نظری تعداد دندانه، مدول و ارتفاع و همچنین قطر بیلت اولیه و شرایط تماسی بین قالب‌ها و قطعه‌کار مطالعه شده است. با توجه به اینکه بیشتر چرخدنده‌ها بعد از تولید با روش‌های گوناگون به محور اتصال می‌یابند لذا به منظور حذف این عمل در ادامه، فرایند فورج چرخدنده‌های متصل به محور و یا همان کله‌زنی چرخدنده‌های ساده مورد مطالعه قرار گرفته و تاثیر پارامترهای ذکر شده بر این فرایند نیز بررسی شده است. برای انجام شبیه‌سازی‌های المان محدود از نرم‌افزار DEFORM 3D استفاده شده است. در قسمت انتهایی به منظور معترسازی نتایج حاصل از شبیه‌سازی المان محدود، آزمایشات تجربی برای ساخت یک چرخدنده	

صنعتی که در تراکتور 285-4WD مورد استفاده قرار می‌گیرد، انجام گرفته است. برای انجام آزمایش‌های تجربی از ماده سرب استفاده شده است.

نتایج بررسی‌های عددی و تجربی نشان می‌دهند که در فورج دقیق چرخدنده‌های ساده باید قطر بیلت اولیه همواره نزدیکترین مقدار به ریشه چرخدنده باشد تا هم باعث کاهش نیروی شکل‌دهی شود و هم شکل‌گیری گوشه‌های چرخدنده با مشکل مواجه نشود. بررسی تاثیر تعداد دندانه‌ها بیانگر این است که با افزایش تعداد دندانه‌ها مقدار نیروی لازم افزایش پیدا می‌کند و با توجه به مقادیر فشار ویژه تعداد دندانه‌های بهینه چرخدنده برای شکل‌دهی به روش فورج دقیق ۱۰ تا ۲۰ دندانه می‌باشد. همچنین به منظور دستیابی به سیلان مواد یکنواخت‌تر با نیروی کمتر باید ضریب اصطکاک مابین سطوح در کمترین مقدار ممکن باشد. همچنین بررسی مقادیر تنش و کرنش موثر نشان می‌دهد که بیشترین مقدار تنش و کرنش در ریشه چرخدنده اتفاق می‌افتد که در فورج چرخدنده‌های ساده متصل به محور سطح زیرین گوشه پایینی نیز به این مناطق اضافه می‌شود. همچنین مقایسه نتایج بدست‌آمده از روش المان محدود با نتایج تجربی نشان‌دهنده قابل اعتماد بودن نتایج بدست‌آمده از تحلیل عددی در فرایند فورج دقیق می‌باشد.

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۱.....	مقدمه
فصل اول / "معرفی فرایند آهنگری و بررسی منابع"	
۵.....	۱-۱) معرفی فرایند آهنگری
۵.....	۱-۱-۱) تاریخچه پیدایش آهنگری
۷.....	۱-۱-۲) طبقه‌بندی فرایندهای شکل دهنده فلزات
۸.....	۱-۱-۳) فرایندهای آهنگری
۸.....	۱-۱-۴) طبقه‌بندی فرایندهای آهنگری
۸.....	۱-۴-۱-۱) از لحاظ دمای آهنگری
۱۰.....	۱-۴-۱-۲) از لحاظ شکل قالب
۱۴.....	۱-۵) انواع تجهیزات آهنگری
۱۸.....	۶-۱-۱) پیشرفت‌های اخیر در فرایند آهنگری
۲۲.....	۲-۱) معرفی فرایند فورج دقیق
۲۲.....	۲-۱-۱) مقدمه
۲۲.....	۲-۲-۱) مزایای فورج دقیق
۲۴.....	۲-۲-۳) کاربردهای فورج دقیق
۲۴.....	۲-۳-۲-۱) ملاحظات فیزیکی
۲۵.....	۲-۳-۲-۱) ملاحظات اقتصادی

فهرست مطالب

۲۷.....	۳-۳-۲-۱) ملاحظات طراحی قالب.....
۲۷.....	۴-۳-۲-۱) ابعاد قطعه فورج شده.....
۲۸.....	۵-۳-۲-۱) قابلیت کارپذیری مواد قطعه کار.....
۲۸.....	۴-۲-۱) مدل ریاضی.....
۲۹.....	۵-۲-۱) مدل سازی فیزیکی.....
۲۹.....	۱-۲-۶) ملاحظات کنترل فرایند.....
۳۵.....	۱-۳) تاریخچه و پیشینه تحقیق.....
۳۵.....	۱-۳-۱) مدل سازی المان محدود.....
۳۶.....	۱-۳-۲) فورج دقیق چرخدنده.....

فصل دوم / "مطالعه عددی و تجربی فورج دقیق چرخدنده‌های ساده"

۴۲.....	۲-۱) روش‌های تحلیل فرایندهای آهنگری.....
۴۲.....	۲-۱-۱) مقدمه.....
۴۳.....	۲-۱-۲) کار ایده‌آل یا انرژی یکنواخت.....
۴۴.....	۲-۱-۳) تحلیل قاچی.....
۴۵.....	۲-۱-۴) تحلیل کران بالایی.....
۴۶.....	۲-۱-۵) نظریه میدان خط لغزش.....
۴۷.....	۲-۱-۶) روش اجزاء محدود در شکل دهی فلزات(FEM).....
۴۸.....	۲-۱-۶-۱) اساس فرمول بندی اجزاء محدود.....
۴۹.....	۲-۱-۶-۲) اجرای کامپیوتری روش اجزاء محدود.....

فهرست مطالب

۵۵.....	۲-۲) روش‌های برآورده تنش سیلان و ضریب اصطکاک.
۵۵.....	۱-۲-۲) مقدمه.
۵۵.....	۲-۲-۲) روش‌های تعیین تنش سیلان.
۵۹.....	۳-۲-۲) روش‌های تعیین ضریب اصطکاک.
۶۴.....	۴-۲-۲) نتیجه‌گیری.
۶۶.....	۳-۲) مطالعه عددی فرایند فورج دقیق چرخدنده.
۶۶.....	۱-۳-۲) تعیین خواص ماده قطعه‌کار.
۷۱.....	۲-۳-۲) تعیین شرایط سطح تماس.
۷۳.....	۳-۳-۲) آماده سازی پارامترهای هندسی فرایند.
۷۶.....	۴-۳-۲) مراحل مدل‌سازی فرایند.
۷۶.....	۱-۴-۳-۲) وارد کردن مدل‌های هندسی قالب‌ها و قطعه‌کار.
۷۷.....	۲-۴-۳-۲) اعمال خواص مکانیکی جسم.
۷۷.....	۳-۴-۳-۲) المان‌بندی بیلت اولیه.
۷۹.....	۴-۴-۳-۲) اعمال کنترل‌های شبیه‌سازی.
۸۰.....	۴-۳-۲) اعمال شرایط تماسی دو قطعه.
۸۱.....	۳-۳-۲) نتایج حاصل از مطالعه عددی تاثیر پارامترهای موثر بر فرایند فورج دقیق چرخدنده.
۸۱.....	۱-۳-۲) بررسی تاثیر پارامترهای مختلف در فرایند فورج دقیق چرخدنده‌های ساده.
۸۱.....	۱-۱-۳-۲) بررسی تاثیر قطر بیلت اولیه.
۸۶.....	۲-۱-۳-۲) بررسی تاثیر پارامترهای هندسی چرخدنده.
۸۶.....	۱-۲-۱-۳-۲) بررسی تاثیر تعداد دندانه‌ها.

فهرست مطالب

۹۰.....	بررسی تاثیر مدول چرخدنده.....۲-۳-۵-۱-۲-۲).....
۹۲.....	بررسی تاثیر ارتفاع چرخدنده.....۲-۳-۵-۱-۲-۳).....
۹۵.....	بررسی تاثیر شرایط تماسی بین بیلت و قالبها.....۲-۳-۵-۱-۳-۳).....
۹۹.....	بررسی تاثیر پارامترهای مختلف در فرایند فورج دقیق چرخدندهای ساده متصل به محور.....۲-۳-۵-۲-۲).....
۹۹.....	بررسی تاثیر پارامترهای هندسی چرخدنده.....۲-۳-۵-۳-۲-۱).....
۹۹.....	بررسی تاثیر تعداد دندانهای چرخدنده.....۲-۳-۵-۴-۱-۱).....
۱۰۴.....	بررسی تاثیر مدول چرخدنده.....۲-۳-۵-۲-۱-۲-۲).....
۱۰۶.....	بررسی تاثیر ارتفاع چرخدنده.....۲-۳-۵-۳-۲-۱-۲-۳).....
۱۰۹.....	بررسی تاثیر شرایط تماسی بین بیلت و قالبها.....۲-۳-۵-۳-۲-۲-۲).....
۱۱۳.....	۴-۲) مطالعه تجربی فرایند و مقایسه نتایج تجربی با نتایج شبیه‌سازی عددی.....۲-۳-۱).....
۱۱۳.....	۱-۴-۲) مقدمه.....
۱۱۴.....	۲-۴-۲) روش اجرای آزمایشات تجربی.....
۱۱۶.....	۲-۴-۲-۱) آماده‌سازی نمونه‌های آزمایش تجربی.....
۱۱۶.....	۲-۴-۲-۲) ساخت مجموعه قالب فرایند فورج دقیق چرخدنده ساده.....
۱۲۱.....	۲-۴-۲-۳) نتایج حاصل از مطالعه تجربی فرایند و مقایسه با نتایج حاصل از روش شبیه‌سازی عددی.....
۱۲۱.....	۲-۴-۳-۱) بررسی تاثیر قطر بیلت اولیه.....
۱۲۷.....	۲-۴-۲-۳) بررسی تاثیر ارتفاع چرخدنده.....
۱۲۹.....	۲-۴-۲-۳-۳) بررسی تاثیر شرایط سطح تماس قالب و قطعه کار.....
۱۳۱.....	۲-۴-۲-۳-۴) بررسی نیروی شکل‌دهی و نحوه سیلان فلز در فرایند کلهزنی چرخدنده.....

فهرست مطالب

۱۳۵ ۴-۴-۲) نتیجه‌گیری

فصل سوم / "نتیجه‌گیری و پیشنهادات"

۱۳۷ ۳-۱) نتیجه‌گیری

۱۴۰ ۳-۲) پیشنهادات

۱۴۱ منابع و مراجع

فهرست اشکال

صفحه

عنوان

۶	شکل ۱-۱ تصویری از اولین آهنگران در حال ساخت قطعه‌ای فولادی با استفاده از چکش و سندان
۹	شکل ۱-۲ مجموعه‌ای از قطعات فورج شده به روش فورج سرد، گرم و داغ [۶]
۱۰	شکل ۱-۳ (الف) فورج قالب باز (ب) فورج قالب بسته [۵]
۱۱	شکل ۱-۴ مراحل مختلف تولید انواع اشکال متداول در فورج باز [۱]
۱۲	شکل ۱-۵ نمای شماتیک از قالب بالایی، پایینی و پلیسه در فورج قالب بسته [۲]
۱۳	شکل ۱-۶ مقایسه فورج قالب بسته پلیسه‌دار و بدون پلیسه. (الف) ابتدای فرایند. (ب) انتهای فرایند [۲]
۱۵	شکل ۱-۷ تجهیزات آهنگری: (الف) چکش (ب) پرس پیچی (ج) پرس مکانیکی (د) پرس هیدرولیکی (ه) پرس سطح افزایی افقی [۵]
۱۷	شکل ۱-۸ نمایی از فرایند سطح افزایی افقی. (الف) در هنگام تغذیه بیلت (ب) در حین انجام فرایند
۱۸	شکل ۱-۹ فرایند آهنگری شعاعی [۱]
۱۹	شکل ۱-۱۰ فرایند آهنگری چرخشی (آهنگری مداری) [۱]
۲۰	شکل ۱-۱۱ نمایی از فرایند پودر فورجینگ [۲]
۲۳	شکل ۱-۱۲ (الف) فرایند فورج معمولی یا فورج سنتی. (ب) فرایند فورج دقیق
۲۶	شکل ۱-۱۳ مقایسه هزینه تولید یک قطعه تیتانیومی با استفاده از دو روش ماشینکاری و فورج دقیق [۹]
۵۱	شکل ۲-۱ نمودار جریان اجرای فرایند المان محدود [۲]
۵۳	شکل ۲-۲ فرایند تحلیل اجزای محدود
۵۶	شکل ۲-۳ مقایسه نمونه آزمایش فشار (الف) نمایی از نمونه که نشان دهنده شیارهای کم عمق روانکاری است. (ب) شکل نمونه قبل و بعد از آزمایش
۵۸	شکل ۲-۴ (الف) نمونه با شیارهای مارپیچ (ب) نمونه‌های راستگاییف
۶۱	شکل ۲-۵ (الف) اصطکاک کم (ب) اصطکاک زیاد

..... شکل ۲-۶ جریان فلز در آزمایش حدیده کاری پسرو دو فنجانی	۶۲
..... شکل ۲-۷ تصویر یک قطعه خام اولیه و قطعه بعد از مرحله آپست	۶۳
..... شکل ۲-۸ نمونه های سربی بکار رفته برای آزمایش فشار	۶۷
..... شکل ۲-۹ دستگاه پرس هیدرولیکی و نمونه آزمایش فشار قبل از تغییر شکل	۶۸
..... شکل ۲-۱۰ نمونه آزمایش فشار قبل از تغییر شکل	۶۹
..... شکل ۲-۱۱ نمونه آزمایش فشار بعد از تغییر شکل	۶۹
..... شکل ۲-۱۲ نمودار تنش-کرنش حقیقی سرب بکار رفته در آزمایشات	۷۰
..... شکل ۲-۱۳ نمونه های قبل و بعد از آزمایش فشار	۷۱
..... شکل ۲-۱۴ نمونه های عملی حاصل از آزمایش فشار استوانه برای تعیین ضریب اصطکاک (A: با استفاده از گریس، B: با استفاده از روغن موتور، C: بدون استفاده از ماده روانکار)	۷۲
..... شکل ۲-۱۵ مدل نمونه ای از چرخدنده مدل سازی شده	۷۴
..... شکل ۲-۱۶ مجموعه مونتاژ شده قالب و قطعه کار	۷۶
..... شکل ۲-۱۷ (الف) المان جهار وجهی. (ب) بیلت اولیه المان بندی شده و قطعه کار بعد از انجام فرایند	۷۹
..... شکل ۲-۱۸ اعمال شرایط تماسی در گره های موجود در سطح تماس قالب-قطعه کار	۸۰
..... شکل ۲-۱۹ نمودار کورس-نیرو برای شکل دهی چرخدنده ای با ۱۵ دندانه، ارتفاع ۲۰ میلی متر، زاویه فشار ۲۰ درجه با ضریب اصطکاک ۰.۰۰۴ با قطر بیلت متفاوت . (الف) مدول ۳ (ب) مدول ۴	۸۲
..... شکل ۲-۲۰ مقادیر توزیع کرنش موثر برای چرخدنده ای با تعداد ۱۵ دندانه، مدول ۳، ارتفاع ۲۰ میلی متر، زاویه فشار ۲۰ درجه با قطر بیلت اولیه متفاوت	۸۴
..... شکل ۲-۲۱ چرخدنده شکل یافته از بیلت های با قطر متفاوت در ۰.۳ میلی متر مانده به انتهای فرایند شکل دهی با مدول ۴، تعداد دندانه ۱۵، ارتفاع چرخدنده ۲۰، ضریب اصطکاک ۰.۰۴	۸۵
..... شکل ۲-۲۲ نمودار کورس-نیرو برای چرخدنده هایی با مدول ۳ و تعداد دندانه های متفاوت	۸۶
..... شکل ۲-۲۳ نمودار تغییرات فشار ویژه در برابر درصد کاهش ارتفاع برای چرخدنده هایی با مدول ۳	۸۷
..... شکل ۲-۲۴ توزیع تنش موثر در چهار چرخدنده با مدول یکسان و تعداد دندانه هایی متفاوت	۸۸
..... شکل ۲-۲۵ تغییرات کرنش موثر در چرخدنده هایی با مدول یکسان و تعداد دندانه متفاوت	۸۹
..... شکل ۲-۲۶ نمودار تغییرات فشار ویژه برای چرخدنده هایی با مدول ۲ و تعداد دندانه های مختلف	۹۰

شکل ۲۷-۲ نمودار تغیرات فشار ویژه برای چرخدنده‌هایی با مدول ۴ و تعداد دندانه‌های مختلف.....	۹۱
شکل ۲۸-۲ نمودار تغیرات فشار ویژه برای چرخدنده‌هایی با مدول ۵ و تعداد دندانه‌های مختلف.....	۹۱
شکل ۲۹-۲ نمودار کورس-نیرو برای شکل‌دهی چرخدنده‌هایی با ارتفاع مختلف.....	۹۲
شکل ۳۰-۲ تغییرات مقادیر فشار ویژه با افزایش ارتفاع چرخدنده.....	۹۳
شکل ۳۱-۲ نحوه پر شدن قالب و تغییرات سرعت سیلان شعاعی با افزایش ارتفاع چرخدنده.....	۹۴
شکل ۳۲-۲ تغییرات حداکثر نیروی شکل‌دهی با تغییر ضریب اصطکاک سطح تماس.....	۹۵
شکل ۳۳-۲ توزیع سرعت سیلان شعاعی برای چرخدنده‌ای با ۱۵ دندانه، مدول ۳ در ضرایب اصطکاک متفاوت.....	۹۶
شکل ۳۴-۲ پر شدن گوشه پایینی قطعه‌کار در انتهای فرایнд و افزایش آنی سرعت سیلان در این قسمت.....	۹۷
شکل ۳۵-۲ مراحل مختلف تکمیل شکل‌گیری چرخدنده بعد از ۲۷ درصد کاهش ارتفاع.....	۹۸
شکل ۳۶-۲ تغییرات مقدار فشار ویژه با درصد کاهش ارتفاع برای چرخدنده‌هایی با تعداد دندانه‌های متفاوت.....	۱۰۰
شکل ۳۷-۲ مقایسه نمودار نیروی آهنگری برای دو حالت فورج چرخدنده و کله‌زنی چرخدنده.....	۱۰۱
شکل ۳۸-۲ توزیع کرنش موثر در چرخدنده ایجاد شده به روش کله‌زنی.....	۱۰۲
شکل ۳۹-۲ نحوه سیلان فلز و توزیع کرنش در قسمت‌های مختلف چرخدنده در حین فرایند کله‌زنی.....	۱۰۲
شکل ۴۰-۲ نحوه توزیع سرعت سیلان شعاعی در مراحل مختلف شکل‌دهی برای فرایند کله‌زنی.....	۱۰۳
شکل ۴۱-۲ تغییرات مقادیر فشار ویژه با افزایش درصد کاهش ارتفاع برای چرخدنده‌هایی با مدول ۲ و تعداد دندانه متفاوت.....	۱۰۴
شکل ۴۲-۲ تغییرات مقادیر فشار ویژه با افزایش درصد کاهش ارتفاع برای چرخدنده‌هایی با مدول ۴ و تعداد دندانه متفاوت.....	۱۰۵
شکل ۴۳-۲ تغییرات مقادیر فشار ویژه با افزایش درصد کاهش ارتفاع برای چرخدنده‌هایی با مدول ۵ و تعداد دندانه متفاوت.....	۱۰۵
شکل ۴۴-۲ تغییرات نیروی آهنگری با افزایش ارتفاع چرخدنده.....	۱۰۶

۱۰۷.....	شکل ۲-۴۵ تغییرات حداکثر فشار ویژه با افزایش ارتفاع چرخدنده.....
۱۰۸.....	شکل ۲-۴۶ توزیع سرعت سیلان شعاعی در فرایند کله‌زنی چرخدنده‌هایی با ارتفاع مختلف.....
۱۰۹.....	شکل ۲-۴۷ تغییرات حداکثر نیروی شکل دهی با افزایش ضریب اصطکاک.....
۱۱۰.....	شکل ۲-۴۸ چگونگی توزیع سرعت سیلان شعاعی برای فرایند کله‌زنی چرخدنده در ضرایب اصطکاک متفاوت در درصد کاهش ارتفاع.....
۱۱۵.....	شکل ۲-۴۹ طرح کلی چرخدنده مورد مطالعه در تحلیل‌های تجربی.....
۱۱۶.....	شکل ۲-۵۰ نمونه‌های ماشینکاری شده از جنس سرب جهت آهنگری.....
۱۱۷.....	شکل ۲-۵۱ شماتیک مجموعه قالب ساخته شده برای آزمایش تجربی فرایند فورج چرخدنده ساده.....
۱۱۸.....	شکل ۲-۵۲ اجزای مختلف قالب قبل از مونتاژ.....
۱۱۸.....	شکل ۲-۵۳ مجموعه قالب مورد استفاده در فرایند فورج چرخدنده‌ها بعد از مونتاژ.....
۱۱۹.....	شکل ۲-۵۴ شماتیک مجموعه قالب ساخته شده برای آزمایش تجربی فرایند فورج چرخدنده متصل به محور.....
۱۲۰.....	شکل ۲-۵۵ مجموعه پرس هیدرولیک مورد استفاده در آزمایشات تجربی و مجموعه قالب نصب شده بر روی آن.....
۱۲۲.....	شکل ۲-۵۶ مقایسه تاثیر قطر بیلت اولیه بر نیروی شکل دهی در دو روش تحلیل عددی و آزمایش تجربی.....
۱۲۳.....	شکل ۲-۵۷ چرخدنده‌های ایجاد شده در آزمایش تجربی از بیلت‌های اولیه با قطر متفاوت.....
۱۲۳.....	شکل ۲-۵۸ مقایسه نحوه سیلان مواد در گوشش‌های پایینی چرخدنده.....
۱۲۴.....	شکل ۲-۵۹ نحوه سیلان فلز در محفظه قالب بعد از $13/75$ ، $22/5$ و $28/6$ درصد کاهش ارتفاع در نمونه‌های حاصل از آزمایش تجربی.....
۱۲۵.....	شکل ۲-۶۰ نحوه سیلان فلز در محفظه قالب بعد از $13/75$ ، $22/5$ و $28/6$ درصد کاهش ارتفاع در اشکال حاصل از تحلیل عددی.....
۱۲۶.....	شکل ۲-۶۱ مقایسه جبهه سیلان مواد (الف) $13/75$ درصد کاهش ارتفاع (ب) $22/5$ درصد کاهش ارتفاع.....
۱۲۷.....	شکل ۲-۶۲ نمودارهای کورس-نیرو برای شکل دهی چرخدنده‌هایی با ارتفاع 10 ، 20 ، 30 و 44 میلی‌متر.....
۱۲۸.....	شکل ۲-۶۳ نمونه‌های تجربی فورج شده با ارتفاع‌های 10 ، 20 و 44 میلی‌متر از جنس سرب.....
۱۲۹.....	شکل ۲-۶۴ نمودارهای کورس-نیروی حاصل از آزمایش تجربی ضرایب اصطکاک مختلف در سطح تماس.....
۱۳۰.....	شکل ۲-۶۵ تغییرات حداکثر نیروی لازم برای شکل دهی با افزایش ضریب اصطکاک.....
۱۳۰.....	شکل ۲-۶۶ نمونه‌های تولید شده به روش فورج دقیق در شرایط سطح متفاوت. با ضریب اصطکاک به ترتیب از چپ به راست $0/04$ ، $0/08$ و $0/21$

فهرست اشکال و جداول

شکل ۲-۶۷-۲ مقایسه نمودار کورس نیروی حاصل از آزمایش تجربی و شبیه‌سازی عددی برای کله‌زنی چرخدنده.....	۱۳۱
شکل ۲-۶۸-۲ نمونه‌های تجربی شکل‌گرفته در فرایند کله‌زنی چرخدنده.....	۱۳۲
شکل ۲-۶۹-۲-الف- سیلان فلز در فرایند کله‌زنی چرخدنده در ۱۲/۱، ۱۲/۲ و ۲۱ در صد کاهش ارتفاع.....	۱۳۲
شکل ۲-۶۹-۲-ب سیلان فلز در فرایند کله‌زنی چرخدنده در ۱۲/۱، ۱۲/۲ و ۲۱ در صد کاهش ارتفاع در نمای دید از بالا.....	۱۳۳
شکل ۲-۷۰-۲ نمایش نحوه سیلان فلز در محفظه قالب بعد از ۱۲/۱، ۱۲/۲ و ۲۱ در صد کاهش ارتفاع در اشکال حاصل از تحلیل عددی.....	۱۳۳
شکل ۲-۷۱-۲ مقایسه جبهه سیلان مواد (الف) ۱۲/۱ در صد کاهش ارتفاع (ب) ۱۲/۲ در صد کاهش ارتفاع.....	۱۳۴

فهرست جداول

جدول ۱-۲ مشخصه‌های روش‌های مختلف تحلیل.....	۴۲
جدول ۲-۲ ابعاد و مشخصات چرخدنده‌های مورد مطالعه در تحلیل عددی.....	۷۵
جدول ۳-۲ ابعاد و مشخصات چرخدنده مورد مطالعه در تحلیل‌های تجربی.....	۱۱۴

فهرست اشکال و جداول

مقدمه

آهنگری یکی از قدیمی‌ترین روش‌های تولید قطعات می‌باشد. در این فرایند یک قطعه با شکل اولیه ساده مانند یک لقمه بین تکه‌های قالب به طور مومسان تغییر شکل می‌یابد تا شکل مطلوب نهایی بdst آید. در دهه های اخیر فرایندهای مختلف آهنگری معرفی و مورد استفاده قرار گرفته‌اند که از آن جمله می‌توان به فورج شعاعی، فورج مداری، فورج همدما و فورج دقیق اشاره کرد. فورج دقیق یکی از پیشرفت‌های جدید است که به خاطر مزایایی که دارد از سایر فرایندهای آهنگری متمایز شده است. هدف از این فرایند تولید قطعات با شکل نهایی یا حداقل نزدیک به شکل نهایی است [۱]. آهنگری شکل نهایی را می‌توان به صورت فرایند آهنگری قطعات به ابعاد نهایی، بدون نیاز به ماشینکاری پس از آهنگری تعریف نمود. در مقایسه، قطعات آهنگری شده نزدیک به شکل نهایی تا حد امکان به ابعاد نهایی قطعه مطلوب آهنگری می‌شود که پس از آن، به ماشینکاری ناچیز یا فقط به سنگ زنی نیاز دارند [۲].

از میان تمام اجزای ماشینی که وجود دارند، چرخدنده‌ها از جمله آنها می‌باشند که کاربرد زیادی دارند. به عنوان مثال می‌توان به چرخدنده ساده که به صورت گسترش‌نموده مورد استفاده قرار می‌گیرد اشاره نمود. در صنعت دو گروه از روش‌های ساخت چرخدنده‌ها یعنی روش برشی و روش غیربرشی به کار برده می‌شود. از جمله روش‌های غیربرشی در تولید چرخدنده‌ها می‌توان به ریخته گری و متالورژی پودر اشاره کرد که بسته به دقت مورد نیاز و در مقادیر بالای تولید به کار برده می‌شوند [۳]. آهنگری چرخدنده‌های ساده یکی دیگر از روش‌های غیربرشی است که با توجه به تقاضای گسترش‌ده از طرف صنعت برای تولید چرخدنده‌های با استحکام بالا به کار می‌رود و نیز به خاطر مزایای ذاتی این فرایند در مقایسه با روش‌های ماشینکاری در سال‌های اخیر تمایل فرازینده‌های در تولید چرخدنده‌ها با تکنولوژی فورج دقیق یا فورج نزدیک به شکل نهایی وجود داشته است. از جمله مزایای فورج دقیق چرخدنده‌ها در مقایسه با روش ماشینکاری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

۱- خواص مکانیکی بهتر و استحکام بیشتر به دلیل بهبود ریز ساختار در اثر کار مکانیکی.

۲- مصرف ماده خام کمتر و نهایتاً کاهش هزینه تولید.

۳- کاهش عملیات ماشینکاری، برشکاری و تمامکاری بعدی و در نتیجه کاهش زمان و هزینه تولید.

۴- نرخ تولید بالا.

برای آهنگری چرخدنده‌های ساده چگونگی پرشدن مواد در محفظه قالب به عنوان یک عامل اساسی جهت بهبود دقت چرخدنده در نظر گرفته می‌شود. برای پرشدن کامل قالب نیز باید بتوان مقدار بار مورد نیاز را در مرحله طراحی پیش بینی