


۳۹۳۴۱



دانشگاه تربیت مدرس

تاییدیه هیات داوران

آقای مهدی ترکش اصفهانی پایان نامه ۶ واحدی خود را با عنوان ساخت کریستالیزور DTB به همراه سیکل سرمایه‌ش جهت تعیین سینتیک و خالص‌سازی اسید فسفریک در تاریخ ۸۰/۱۲/۲۲ ارائه کردند. اعضای هیات داوران نسخه نهایی این پایان‌نامه را از نظر فرم و محتوی تایید و پذیرش آنرا برای تکمیل درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی باگرایش جداسازی پیشنهاد می‌کنند.

اعضای هیات داوران	نام و نام خانوادگی
۱- استاد راهنما:	آقای دکتر منطقیان
۲- استاد مشاور:	آقای دکتر پهلوانزاده
۳- استادان ممتحن:	آقای دکتر صدرعاملی
	آقای دکتر باستانی
۴- مدیر گروه: (یا نماینده گروه تخصصی)	آقای دکتر زرین‌قلم

امضاء

این نسخه به عنوان نسخه نهایی پایان‌نامه / رساله مورد تایید است.
امضای استاد راهنما:



بسمه تعالی

۱۳۸۱ / ۱۲ / ۱۰

آیین نامه چاپ پایان نامه (رساله) های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

نظر به اینکه چاپ و انتشار پایان نامه (رساله) های تحصیلی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، مبین بخشی از فعالیتهای علمی - پژوهشی دانشگاه است بنابراین به منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشگاه، دانش آموختگان این دانشگاه نسبت به رعایت موارد ذیل متعهد می شوند:

ماده ۱ در صورت اقدام به چاپ پایان نامه (رساله) ی خود، مراتب را قبلاً به طور کتبی به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اطلاع دهد.

ماده ۲ در صفحه سوم کتاب (پس از برگ شناسنامه)، عبارت ذیل را چاپ کند:
«کتاب حاضر، حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد / رساله دکتری نگارنده در رشته _____ است
که در سال _____ در دانشکده _____ دانشگاه تربیت مدرس به راهنمایی سرکار خانم / جناب آقای دکتر _____ ، مشاوره سرکار خانم / جناب آقای دکتر _____ و مشاوره سرکار خانم / جناب آقای دکتر _____ از آن دفاع شده است.»

ماده ۳ به منظور جبران بخشی از هزینه های انتشارات دانشگاه، تعداد یک درصد شمارگان کتاب (در هر نوبت چاپ) را به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اهدا کند. دانشگاه می تواند مازاد نیاز خود را به نفع مرکز نشر در معرض فروش قرار دهد.


ماده ۴ در صورت عدم رعایت ماده ۳، ۵۰٪ بهای شمارگان چاپ شده را به عنوان خسارت به دانشگاه تربیت مدرس، تأدیه کند.

ماده ۵ دانشجو تعهد و قبول می کند در صورت خودداری از پرداخت بهای خسارت، دانشگاه می تواند خسارت مذکور را از طریق مراجع قضایی مطالبه و وصول کند؛ به علاوه به دانشگاه حق می دهد به منظور استیفای حقوق خود، از طریق دادگاه، معادل وجه مذکور در ماده ۴ را از محل توقیف کتابهای عرضه شده نگارنده برای فروش، تضمین نماید.

ماده ۶ اینجانب سرکار خانم / جناب آقای _____ دانشجوی رشته _____ مقطع کارشناسی ارشد / دکتری تعهد فوق و ضمانت اجرایی آن را قبول کرده، به آن ملتزم می شوم.

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم / جناب آقای _____

تاریخ و امضا:


۱۳۸۱ / ۱۲ / ۱۰

چکیده

اسید فسفریک یکی از پر مصرف ترین اسیدهای معدنی می باشد که به دلیل سه ظرفیتی بودن بر حسب نوع اسید مصرفی از نظر درجه خلوص، کاربردهای متعددی در صنایع مختلف دارد. از جمله صنایع غذایی و دارویی که نیاز به اسید فسفریک با درجه خلوص بالا دارند. روشهای مختلفی جهت خالص سازی اسید فسفریک موجود می باشد که روش کریستالیزاسیون به دلیل تولید اسید فسفریک با درجه خلوص بالا و هزینه کمتر از ویژگی خاصی برخوردار می باشد.

به منظور خالص سازی و تعیین سینتیک رشد کریستال های اسید فسفریک یک کریستالیزور از نوع DTB با ظرفیت ۹ لیتر به همراه یک سیکل تبرید جهت سرمایش مخلوط داخل کریستالیزور تا دمای $25^{\circ}C$ - طراحی و ساخته شد. به منظور هم زدن مخلوط داخل کریستالیزور نیز از یک همزن با قدرت موتور ۰/۵ اسب و پروانه ای به قطر ۰/۵ cm استفاده گردید.

جهت تعیین پارامترهای رشد کریستالهای اسید فسفریک، روش مشتقات اولیه فوق اشباع محلول استفاده گردید. در این روش با تعیین غلظت و دمای محلول داخل کریستالیزور در زمان های مختلف و برازش یک رابطه بین داده های دما، زمان و یک رابطه بین مقادیر فوق اشباع، زمان و تعیین مشتقات اولیه این روابط در زمان صفر و برازش یک خط راست بر روی نقاط بدست آمده از مقادیر فوق، معادله سینتیک رشد کریستالهای اسید فسفریک بصورت زیر بدست آمد.

$$R_g = k \exp\left(\frac{-1/083 * 10^4}{T}\right) \Delta\omega^{1.28}$$

متغیرهای مؤثر در تعیین پارامترهای رشد دمای اولیه محلول، میزان فوق اشباع اولیه و میزان دانه های اولیه اضافه شده به محلول می باشند.

- ۲-۱-۲- فوق اشباع ۱۴
- ۳-۱-۲- بیان ریاضی میزان فوق اشباع ۱۵
- ۴-۱-۲- هسته زایی ۱۵
- ۵-۱-۲- رشد کریستالها ۱۶
- ۶-۱-۲- تقسیم بندی ناحیه فوق اشباع ۱۶
- ۷-۱-۲- بیان ریاضی شدت رشد و هسته زایی ۱۷
- ۲-۲- هندسه ذره ۱۸
- ۱-۲-۲- تعیین دانه بندی ذرات با استفاده از دستگاه coulter counter ۱۹
- ۲-۲-۲- تعیین دانه بندی ذرات با استفاده از ستون الکها ۲۰
- ۳-۲- دانسیته جمعیتی ۲۱
- ۴-۲- ممتوم دانه بندی ۲۳
- ۵-۲- معادله بیلان جمعیتی در حالت کلی ۲۵
- ۶-۲- مکانیزم کریستالیزاسیون ۲۶
- ۷-۲- تعیین اثر هیدرودینامیک با استفاده از تئوری کلموگوروف ۲۹
- ۸-۲- تعیین اثر هیدرودینامیک با استفاده از تئوری سرعت حدی ۳۰
- ۹-۲- روش تجربی تعیین ضریب انتقال جرم در ظروف دارای همزن ۳۳
- ۱۰-۲- محاسبه ضریب انتقال جرم از طریق داده های تجربی ۳۷
- ۱۱-۲- تعیین دانه بندی محصولات یک کریستالیزور ۳۹
- ۱-۱۲-۲- تعیین دانه بندی محصول یک کریستالیزور با استفاده از بیلان جرم McCabe ΔL Law ۴۰

۲-۱۲-۲- تعیین دانه بندی محصول کریستالیزور ناپیوسته به روش S-Plaine Analysis	۴۱
۲-۱۳-۱- اصول طراحی کریستالیزورهای تبریدی ناپیوسته	۴۳
۲-۱۳-۱-۱- تبرید طبیعی	۴۳
۲-۱۳-۲- تبرید خطی	۴۶
۲-۱۳-۳- تبرید همراه با فوق اشباع ثابت	۴۶
۲-۱۴-۱- تعیین پارامترهای رشد در کریستالیزورهای تبریدی ناپیوسته از طریق مشتقات اولیه فوق اشباع محلول	۵۱
۲-۱۴-۱-۱- مدل ریاضی	۵۱
۲-۱۴-۲- روش تجربی	۵۴

فصل سوم: ساخت کریستالیزور DTB به همراه سیکل تبرید

۳-۱-۱- فرآیند تبرید	۵۶
۳-۲-۱- سیکل تراکمی بخار	۵۶
۳-۳-۱- اجزاء اصلی سیکل تراکمی بخار	۵۹
۳-۳-۱-۱- مبردها	۵۹
۳-۳-۲- اواپراتورها	۶۰
۳-۳-۲-۱- کنترل روغن در درافت تیوب	۶۴
۳-۳-۳- کمپرسورها	۶۴
۳-۳-۴- کندانسورها	۶۷

۳-۳-۵- وسایل انبساط ۳-۳-۵-۵ ۶۹

فصل چهارم: نحوه انجام آزمایشات و نتایج حاصل از آن

۴-۱- اسید فسفریک و مشکلات کریستالیزاسیون ۷۵

۴-۲- تشریح فرآیند تولید دانه های اولیه مورد نیاز جهت کریستالیزاسیون ۷۶

۴-۳- پارامترهای موثر بر روی فرآیند کریستالیزاسیون اسید فسفریک ۷۷

۴-۴- تعیین میزان دانه اولیه حاصله با استفاده از سرمایش ۷۸

۴-۵- تعیین غلظت اسید فسفریک ۷۹

۴-۶- نحوه انجام آزمایشات به منظور تعیین سینتیک رشد کریستالهای اسید فسفریک به

روش مشتقات اولیه و نتایج حاصل از آن ۸۱

۴-۷- نحوه محاسبه محصول تولیدی ۸۵

۴-۸- آنالیز محصول تولیدی ۸۶

فهرست منابع و مراجع ۸۸

پیوست

کاتالوگ انتخاب کمپرسور ۹۲

نحوه انتخاب کندانسور ۹۴

کاتالوگ انتخاب کندانسور ۹۵

نتایج حاصل از محاسبه جرم محصول تولیدی ۹۶

واژه نامه انگلیسی به فارسی ۹۷

صفحه	عنوان
۸.....	شکل (۱-۱) دیاگرام فازی اسید فسفریک-آب
۱۰.....	شکل (۲-۱) تغییرات ظرفیت گرمایی اسید فسفریک با دما
۱۴.....	شکل (۱-۲) منحنی شماتیک حلالیت
۱۵.....	شکل (۲-۲) بیان میزان فوق اشباع با منحنی حلالیت
۱۷.....	شکل (۳-۲) نمایش شماتیک نواحی پایدار، ناپایدار و شبه پایدار
۱۹.....	شکل (۴-۲) دستگاه Coulter Counter
۲۲.....	شکل (۵-۲) منحنی توزیع وزنی ذرات
۲۳.....	شکل (۶-۲) منحنی شماتیک دانسیته جمعیتی ذرات
۲۵.....	شکل (۷-۲) نمودار یک کریستالیزور
۲۷.....	شکل (۸-۲) مکانیسم رشد کریستال و مراحل انتقال جرم
۳۲.....	شکل (۹-۲) منحنی تغییر مقدار i
۳۴.....	شکل (۱۰-۲) اثر سرعت همزن بر ضریب انتقال جرم
۳۵.....	شکل (۱۱-۲) منحنی تغییرات عدد توانی با عدد رینولدز
۴۴.....	شکل (۱۲-۲) کریستالیزور با تبرید طبیعی
۴۵.....	شکل (۱۳-۲) تغییرات فوق اشباع با زمان در تبرید طبیعی
۴۵.....	شکل (۱۴-۲) تغییرات دمای کریستالیزاسیون با زمان در تبرید طبیعی
۴۶.....	شکل (۱۵-۲) تغییرات فوق اشباع با زمان در تبرید خطی
۴۶.....	شکل (۱۶-۲) تغییرات دمای کریستالیزور با زمان در تبرید خطی

عنوان	صفحه
شکل (۲-۱۷) تغییرات دما در $\Delta\omega$ ثابت	۴۹
شکل (۲-۱۸) تغییرات دمای کریستالیزورها در رژیم های مختلف سرمایش	۵۰
شکل (۲-۱۹) تغییرات دما در رژیم های مختلف سرمایش	۵۰
شکل (۲-۲۰) تغییرات فوق اشباعی در رژیم های مختلف سرمایش	۵۰
شکل (۲-۲۱) تغییرات دیفرانسیلی دمای کریستالیزورها در رژیم های مختلف سرمایش	۵۰
شکل (۳-۱) سیکل تراکمی بخار یک مرحله ای و دیاگرام فشار - آنتالپی	۵۸
شکل (۳-۲) نمایی از کریستالیزور DTB ساخته شده	۶۲
شکل (۳-۳) نمایی از ابعاد کریستالیزور DTB	۶۳
شکل (۳-۴) شیر انبساط الکترواستاتیکی	۷۰
شکل (۳-۵) شیر انبساط ترمواستاتیکی با جبران کننده خارجی	۷۱
شکل (۳-۶) کریستالیزور DTB و همزن آن	۷۲
شکل (۳-۷) کریستالیزور DTB و سیستم سرمایش آن	۷۳
شکل (۴-۱) منحنی تیتراسیون اسید فسفریک با NaOH	۸۰
شکل (۴-۲) منحنی تغییرات دما با زمان (E-3,E-2,E-1)	۸۲
شکل (۴-۳) منحنی تغییرات دما با زمان (E-5,E-4)	۸۲
شکل (۴-۴) منحنی تغییرات فوق اشباع با زمان	۸۳
شکل (۴-۵) منحنی تعیین پارامترهای سینتیکی رشد کریستالهای اسید فسفریک	۸۴

فهرست جداول

عنوان	صفحه
جدول (۱-۱) مشخصات فیزیکی و شیمیایی اسید فسفریک مصرفی در صنایع غذایی.....	۵
جدول (۲-۱) آنالیز و مشخصات شیمیایی اسید فسفریک از نوع صنعتی مورد مصرف در صنایع.....	۶
جدول (۳-۱) آنالیز اسید فسفریک جهت مصارف آزمایشگاهی.....	۷
جدول (۴-۱) مشخصات فیزیکی و شیمیایی اسید فسفریک نوع تجارتي.....	۷
جدول (۵-۱) تغییرات دانسیته اسید فسفریک با دما در غلظتهای بالاتر از ۶۰٪.....	۹
جدول (۶-۱) خواص اسید فسفریک.....	۱۱
جدول (۷-۱) نقطه جوش و انجماد اسید فسفریک در غلظتهای مختلف.....	۱۱
جدول (۱-۲) مقادیر F و f_v ، f_a برای اشکال هندسی مختلف.....	۱۹
جدول (۱-۳) مشخصات فریون ۲۲.....	۶۰
جدول (۱-۴) مقادیر ماگما و دانه اضافه شده در هر آزمایش.....	۷۹
جدول (۲-۴) نتایج آزمایشات کریستالیزاسیون اسید فسفریک.....	۸۴
جدول (۳-۴) آنالیز اسید اولیه و محصول تولیدی.....	۸۷

علائم و نشانه ها

سطح، m^2

A

شدت هسته زائی، $\frac{\text{تعداد}}{m^3 \cdot \text{sec}}$

B

شدت تولید کریستال با اندازه L ، $\frac{\text{تعداد}}{m^3 \cdot \text{sec}}$

$\bar{B}(L)$

توان شدت هسته زائی

b

ظرفیت گرمایی ویژه، $\frac{J}{kg \cdot ^\circ C}$

C_p

شدت از بین رفتن ذرات با اندازه L ، $\frac{\text{تعداد}}{m^3 \cdot \text{sec}}$

$\bar{D}(L)$

ضریب نفوذ، $\frac{m^2}{\text{sec}}$

D

اندازه متوسط ذرات، m

d_p

ضریب شکل ویژه

F

ضریب شکل سطحی

f_a, f_b, f_c

ضریب شکل حجمی

L

سرعت رشد خطی کریستال، m/sec

G

توان سرعت رشد خطی

G

توان فلاکس رشد،

S

ثابت فلاکس رشد، $\frac{gr}{cm^2 \cdot \text{min}} \left(\frac{gr}{\text{Solvent}} \right)^S$

K

ثابت سرعت رشد، $\frac{m}{\text{sec}} \left(\frac{\text{حاصل شونده}}{\text{حلال}} \right)^K$

K_p

ثابت انتقال جرم، $\frac{kg}{m^2 \cdot \text{sec}}$

k_f

ثابت واکنش سطحی، $\frac{kg}{m^2 \cdot \text{sec}}$

k_r

ضریب انتقال جرم در حالتی که تمام ذرات معلق هستند، $\frac{kg}{m^2 \cdot \text{sec}}$

k_p

K_t	$\frac{kg}{m^2 \cdot sec}$	ضرب انتقال جرم در حالتی که ذرات در سرعت حدی خود هستند.
L		اندازه کریستال، m
M		جرم کریستال، Kg
Mg	$\frac{kg}{m^2 \cdot sec}$	سرعت مرحله نفوذ فیزیکی.
M'g	$\frac{kg}{m^2 \cdot sec}$	سرعت واکنش سطحی.
M_L		وزن ذرات تا اندازه L، kg
M_p		جرم یک کریستال، Kg
m		جرم محلول، Kg
N		تعداد ذرات در واحد حجم
N_p		سرعت همزن جهت تعلیق کامل، Hertz یا Rad/sec
n		تعداد ذرات
$n(L)$	$\frac{\text{تعداد}}{kg \cdot m}$	دانشیه جمعیتی، m. حلال
P		نران همزن، j/sec
Q		دی، m^3/sec
q		حرارت انتقال یافته، j/sec
r		درجه واکنش سطحی
r_s	$\frac{kg}{m^2 \cdot sec}$	سرعت هسته زائی.
R		شعاع ذره، m
$Re = \frac{\rho v d}{\mu}$		عدد رینولدز
R_G	$\frac{kg}{m^2 \cdot sec}$	فلاکس رشد.
S		جرم حلال، Kg
$Sc = \frac{\nu}{D}$		عدد اشویت

$Sh = \frac{KL}{D}$	عدد شرود
T	دما، درجه کلون
t	زمان
v_c	حجم کریستالیزور، m^3
v_s	حجم یک دانه، m^3
v_T	حجم کل کریستالها، m^3
v	سرعت ذره در محلول، m/sec.
v_p	سرعت همزن برای تعمیق تمام ذرات جامد، m/sec.
v_i	سرعت حدی ذرات m/sec
W_i	جرم کل دانه ها، kg
X_B	میزان تبدیل ذره جامد
y	جزء مولی
	حروف یونانی
ϵ	نخلخل
$\bar{\epsilon}$	نوان مصرفی همزن بر واحد جرم محلول
$\Delta\omega = \omega - \omega'$	اختلاف غلظت
ρ	دانسبته محلول، kg/m^3
ρ_s	دانسبته کریستال، kg/m^3
ρ_p	دانسبته ظاهری، kg/m^3
δ	انرژی سطحی،
τ	زمان متوسط اقامت، sec.
μ	ویسکوزیته،