

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی مکانیک

اثر ارتعاشات آلتراسونیک بر فرایند ECAP و مواد ریزساختار حاصل از آن

رساله دکتری مهندسی مکانیک

فرشید احمدی

اساتید راهنما

دکتر محمود فرزین

دکتر محمد رضا فروزان



دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی مکانیک

رساله دکتری رشته‌ی مهندسی مکانیک – ساخت و تولید آقای فرشید احمدی

تحت عنوان

اثار تعاشات آلتراسونیک بر فرایند ECAP و مواد ریز ساختار حاصل از آن

در تاریخ ۹۳/۰۹/۱ توسط کمیته‌ی تخصصی زیر مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت.

دکتر محمود فرزین

۱- استاد راهنمای پایان‌نامه

دکتر محمدرضا فروزان

۲- استاد راهنمای پایان‌نامه

دکتر محمود مرآتیان

۳- استاد مشاور پایان‌نامه

دکتر محمدرضا طرقی نژاد

۴- استاد داور

دکتر علیرضا فدائی تهرانی

۵- استاد داور

دکتر عباس قائی

۶- استاد داور

دکتر رضا معدولیت

۷- استاد داور

دکتر محمدرضا سلیم‌پور

سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده

پاس دستايش مرخداي را جل و جلاله که آثار قدرت او بر چره روز روشن، تبيان است و انوار حکمت او دل شب تار، دشان. آفریدگاري که خویشتن را به ما

شناسند و در هاي علم را براي ما گشود و عمری و فرصتی عطا فرمود تا مدين، بمنه ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید.

بدون شک جایگاه و منزلت معلم، اجل از آن است که د مقام قدردانی از زحمات بی ثابتی او، باز باش قاصر و دست ناتوان، چنینی بگارييم. اما از آنجایی که
تجھيل از معلم، پاس از انساني است که هدف و غایت آفرینش را تامين می کند و سلامت اهانت های را که به دشنه سپرده آند، تحسین؛ بر حسب وظیفه
از پدر و ماد عزیزم... این دو معلم بزرگوارم... که همراه بر کوتاهی و دشته من، قلم عنوکشیده و کریانه از کنار غفلت هایم که داشته اند و در تمام عرصه های زندگی يار و
ياوري بی چشم داشت برای من بوده اند؛

از استاد بحالات و شاهزاده؛ جناب آقايی دکتر محمود فرزین که دکمال سعد صدر، با حسن خلق و فروتنی، از پچ کلی در این عرصه بر من دینه تنمودند و محبت را همایي اين
رساله را بر عده کر فتد؛

از استاد صبور و با تقو، جناب آقايی دکتر محمد رضا فروزان و جناب آقايی دکتر محمود مرآستان، که بدون مساعدت اين عزيران، اين پروژه به نتيجه مطلوب نبی رسيد؛
کمال مشکرو قدردانی را دارم.

کلیهی حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات،
ابتكارات و نوآوری‌های ناشی از تحقیق موضوع
این پایان‌نامه (رساله) متعلق به دانشگاه صنعتی
اصفهان است.

خدای را بی شکر کم که از روی کرم پر و مادی ندکار نصیم ساخته اد سایه درخت پر بار و جودشان بیسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ کیرم و از سایه و جودشان در راه کسب علم و دانش تلاش نایم.

واللی که بودشان تماح اتفاقی است بر سرم و نیشان دلیل است بر بود نعم پر کله این دو وجود پس از پروردگار مایه هستی ام بوده اند و تم را کفر قند و راه رفتون را داین وادی زندگی پر از فراز و نیش آموختند.

آموزگارانی که برایم زندگی؛ بودن و انسان بودن را معنا کردند
حال این برگ سبزی است تخفه دویش تقدیم آنان....

به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از گفتمه ایشان و از خود گذشتگان
به پاس عاطله سرشار و گرامی امید نخش وجودشان که داین سرده ترین روزگاران بترین پشیمان است
به پاس قلب های بزرگشان که فریدرس است و سرگردانی و ترس در پنهانشان به شجاعت می گردید
و به پاس محبت های بی دینشان که حرکر ز فروکش نی کند.

این مجموعه را به درودهای عزیزم تقدیم می کنم.

چکیده

طی دو دهه گذشته تلاش های بسیاری جهت ابداع و توسعه روش های تغییر شکل شدید برای تولید نمونه های فلزی بسیار ریزدانه و یا نانوساختار انجام شده است. مهمترین ویژگی فرایندهای تغییر شکل شدید، اعمال کرنش بسیار زیاد به قطعه بدون ایجاد تغییر در سطح مقطع آن می باشد. تغییر شکل شدید فلزات به روش های گوناگون اعمال می شود که در میان آنها فرایند اکستروژن زاویه ای (ECAP) به دلیل قابلیت تولید قطعات حجمی و امکان تولید تجاری و صنعتی، بیشتر از سایر روش ها مورد توجه قرار گرفته است.

امروزه گستره استفاده از ارتعاشات آلتراسونیک در فرایندهای شکل دهنده رو به افزایش است. علت های عدمه این گسترش، قابلیت ها و ویژگی های ایجاد شده در فرایند و ماده در حین ارتعاشات آلتراسونیک می باشد که از آنها تحت عناوین اثرات سطحی و اثرات حجمی یاد می شود. در این پایان نامه ارتعاشات آلتراسونیک در حین فرایند ECAP اعمال شده و اثرات آن بر روی خواص مکانیکی نمونه، اندازه تولید شده، یکنواختی ساختار ایجاد شده و هم چنین نیز روی مورد نیاز فرایند مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور یک سیستم شامل قالب ECAP با زاویه قالب ۱۲۰ درجه، تمرکزدهنده ارتعاشات آلتراسونیک با فرکانس تشدید ۲۰ kHz، روبند و دیگر تجهیزات لازم برای سوار کردن مجموعه بر روی پرس طراحی و ساخته شد. در دو حالت همراه با ارتعاشات آلتراسونیک و بدون حضور ارتعاشات آلتراسونیک، نمونه های آلومینیوم (آلومینیوم خالص ۹۹/۹۸) از قالب عبور داده شده و سپس در مقطع میانی نمونه پارامترهای ذکر شده مورد بررسی قرار گرفتند. مشخص شد که ارتعاشات آلتراسونیک باعث کاهش بیشتر اندازه دانه شده و به عبارت دیگر اعمال ارتعاشات آلتراسونیک راندمان فرایند ECAP را افزایش می دهد. خواص مکانیکی نمونه از قبیل استحکام تسلیم و استحکام کششی نهایی بعد از حضور ارتعاشات آلتراسونیک نسبت به شرایط عادی افزایش پیدا کردند. با بررسی میکروسختی در سطح نمونه مشخص شد که یکنواختی اندازه دانه با حضور ارتعاشات آلتراسونیک بیشتر می شود. نشان داده شد که ارتعاشات آلتراسونیک نیز روی مورد نیاز فرایند را کاهش داده و میزان کاهش در دامنه های ارتعاشی بالاتر، بیشتر خواهد بود.

مسیر جدیدی برای فرایند ECAP در طی عبورهای متوالی از قالب معرفی و سپس اثر این مسیر پیشنهادی در شرایط بدون حضور ارتعاشات آلتراسونیک و با حضور ارتعاشات مورد بررسی قرار گرفت. استفاده از مسیر پیشنهادی یکنواختی ساختار را در مقایسه با مسیرهای سنتی بهبود بخشد.

مدل های المان محدود مطابق با شرایط عملی ذکر شده آماده و نتایج شبیه سازی با نتایج عملی موجود مورد مقایسه قرار گرفتند. به منظور اعمال ارتعاشات آلتراسونیک در شبیه سازی های المان محدود، تکنیک جدیدی تحت عنوان تکنیک سنبه الاستیک معرفی شد. استفاده از مدل معرفی شده کمک می کند تا شرایط شبیه سازی با شرایط واقعی بسیار به یکدیگر نزدیک باشند. کلیه شبیه سازی های انجام شده بر پایه مدل معرفی شده دارای انصباط بسیار خوبی با نتایج تجربی بودند.

به منظور بررسی اثر ارتعاشات آلتراسونیک بر تنفس شارش ماده، مجموعه ای طراحی و ساخته شد که با سوار کردن آن بر روی دستگاه تست کشش این قابلیت فراهم شد تا بتوان ارتعاشات آلتراسونیک را در حین تست کشش اعمال کرد. در این راستا نمونه هایی با اندازه دانه متفاوت تحت آزمایش تست کشش همراه با آلتراسونیک قرار گرفتند. در کلیه نمونه ها بعد از اعمال ارتعاشات تنفس شارش افت کرده و به عبارتی در ماده نرم شدگی دیده شد. مشاهده شد که هرچقدر دانه ها ریزتر باشند نرم شدگی ماده کمتر است. این نرم شدگی کمتر در مواد ریزدانه تر به چگونگی حرکت نابجایی ها در ماده نسبت داده شد.

کلمات کلیدی: فرایند ECAP، نانو ساختار، ارتعاشات آلتراسونیک، اندازه دانه، نیرو، همگنی ساختار، نرم شدگی آکوستیکی،

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
.....	فهرست مطالب
.....	چکیده
	فصل اول : مقدمه
۱	۱-۱- نانو مواد
۳	۱-۲- اصول تولید مواد نانو ساختار با تغییر شکل پلاستیکی شدید
۷	۱-۳- روش پرس در قالب زاویه دار با مقاطع یکسان (ECAP)
۷	۱-۳-۱- اصول فرایند
۱۷	۱-۴- هدف این پایان نامه
	فصل دوم : مرور بر فعالیت های انجام شده
۱۹	۱-۲- فرایند ECAP
۳۹	۲-۱- اعمال ارتعاشات آلتراسونیک بر فرایندهای شکل دهنده
۳۹	۲-۲- مقدمه
۴۰	۲-۲-۱- اثر ارتعاشات آلتراسونیک بر فرایندهای شکل دهنده
۴۳	۲-۲-۲- اثر ارتعاشات آلتراسونیک بر رفتار الاستیک - پلاستیک مواد
۴۹	۲-۳-۱- اعمال ارتعاشات آلتراسونیک بر فرایند ECAP
	فصل سوم : طراحی و ساخت تمرکزدهنده ارتعاشات
۵۱	۱-۳- مقدمه
۵۲	۱-۱-۱- منبع آلتراسونیک
۵۲	۱-۱-۲- مبدل آلتراسونیک
۵۵	۱-۱-۳- تمرکز کننده ارتعاشات آلتراسونیک
۵۵	۱-۲- تاریخچه
۵۷	۱-۳-۱- انواع تمرکز دهنده
۵۸	۱-۳-۲- پارامترهای دخیل در طراحی تمرکز دهنده
۵۸	۱-۳-۳- جنس تمرکز دهنده
۵۹	۱-۳-۴- فرکانس طبیعی تمرکز دهنده
۵۹	۱-۴-۱- تنش های اعمالی به تمرکز دهنده

۶۱	۴-۴-۳- ابعاد هندسی تمرکزدهنده
۶۱	۵-۳- روش‌های طراحی تمرکز دهنده
۶۱	۵-۱- متدولوژی جهت طراحی تمرکز دهنده پله ای
۶۵	۶-۳- روند طراحی تمرکزدهنده
۶۹	۷-۳- آنالیزهای المان محدود

فصل چهارم: اعمال ارتعاشات آلتراسونیک در فرایند ECAP به همراه بررسی نتایج

۷۵	۱-۴- مقدمه
۷۶	۲-۴- کلیاتی در خصوص طراحی قالب ECAP
۸۰	۳-۴- طراحی مجموعه قالب ECAP همراه با ارتعاشات آلتراسونیک
۸۳	۴-۴- تست ارتعاشی تمرکزدهنده
۸۵	۵-۴- آماده سازی نمونه
۸۹	۶-۴- شرایط انجام عملیات ECAP همراه با ارتعاشات آلتراسونیک
۹۰	۷-۴- آماده سازی نمونه به منظور انجام تست های سختی سنجی و SEM
۹۵	۸-۴- بررسی اثرات ارتعاشات آلتراسونیک و تحلیل نتایج
۹۵	۱-۸-۴- اثر بر روی خواص مکانیکی
۹۶	۲-۸-۴- اثر ارتعاشات آلتراسونیک بر اندازه دانه
۱۰۲	۳-۸-۴- اثر ارتعاشات آلتراسونیک بر همگنی ساختار
۱۰۵	۴-۸-۴- اثر ارتعاشات آلتراسونیک بر نیروی فرایند
۱۰۶	۵-۸-۴- پیشنهاد یک مسیر جدید و بررسی عملی آن بر میزان همگنی ساختار

فصل پنجم: شیوه سازی فرایند ECAP همراه با ارتعاشات آلتراسونیک

۱۱۱	۱-۵- مقدمه
۱۱۲	۲-۵- بررسی اثر ارتعاشات آلتراسونیک بر روی نیروی فرایند ECAP
۱۱۵	۲-۱- بررسی و تحلیل نتایج حاصل از مدل سنبه صلب
۱۱۹	۲-۲- بررسی و تحلیل نتایج حاصل از مدل سنبه الاستیک
۱۲۱	۲-۳- بررسی اعتبار مدل سنبه الاستیک
۱۲۴	۲-۴- بررسی نیرو مطابق با شرایط تجربی برای نمونه های Al1098
۱۲۷	۳-۵- اثر ارتعاشات آلتراسونیک بر میزان و توزیع کرنش مؤثر
۱۳۳	۴-۵- بررسی افزایش همگنی ساختار با ارائه یک مسیر جدید در فرایند

فصل ششم : بررسی اثر ارتعاشات آلتراسونیک بر تنش شارش ماده

۱۴۲.....	۱-۶- مقدمه
۱۴۳.....	۲-۶- طراحی کلی مجموعه تست کشش همراه با ارتعاشات آلتراسونیک
۱۴۵.....	۳-۶- طراحی تمرکزدهنده
۱۵۰.....	۴-۶- آماده سازی نمونه
۱۵۲.....	۵-۶- انجام آزمایشها و بررسی نتایج

فصل هفتم : جمع بندی و ارائه پیشنهادها

۱۶۰.....	۱-۷- جمع بندی نتایج حاصل شده
۱۶۲.....	۲-۷- پیشنهادها جهت ادامه کار
۱۶۵.....	مراجع

فصل اول

مقدمه

۱-۱- نانو مواد

اگرچه خواص مکانیکی و فیزیکی همه‌ی مواد کریستالی توسط فاکتورهای گوناگونی تعیین می‌شوند، اما اندازه‌ی متوسط دانه عموماً یک نقش قابل توجه و اغلب غالب را در این زمینه ایفا می‌کند. از این رو استحکام همه‌ی مواد پلی‌کریستال، بوسیله‌ی رابطه‌ی هال^۱ با اندازه دانه (d) مرتبط می‌شوند. این رابطه تنש تسلیم ماده، σ_y ، را بصورت زیر بیان می‌کند[۲]:

$$\sigma_y = \sigma_0 + k_y d^{-\frac{1}{2}} \quad (1-1)$$

k_y ثابت تسلیم و σ_0 تنش اصطکاکی است. رابطه‌ی (1-1) نشان می‌دهد که استحکام ماده با کاهش اندازه‌ی دانه افزایش می‌یابد. این امر منجر به یک علاقه‌ی در حال گسترش برای ساخت مواد با دانه‌های بسیار کوچک و بعضًا با ابعاد نانومتری شده است.

^۱Hall-Petch

نانو مواد به موادی اطلاق می شود که ابعاد خارجی و یا اندازه‌ی فازهای تشکیل دهنده آن حداقل در یک بعد کمتر از ۱۰۰ نانومتر باشد. نانو مواد به گروه‌های نانو ذرات، نانو لوله‌ها، نانو لایه‌ها و نانو ساختارها تقسیم بندی می‌شوند. مهمترین ویژگی در همه انواع نانو مواد این است که فصل مشترک موجود در ساختار آنها سهم قابل ملاحظه ای از ساختار ماده را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل رفتار ماده در مقیاس نانومتری تفاوت بنیادی با رفتار آن در مقیاس‌های بزرگتر دارد و کنترل این رفتار به کمک نانو فناوری موجب پدید آمدن خواص متعدد و مفیدی می‌شود. بطور کلی نانو مواد خواص فیزیکی، شیمیائی و مکانیکی متفاوت و اغلب برتری نسبت به مواد متدالو از خود نشان می‌دهند.


بکارگیری نانو مواد، کاهش وزن و افزایش مشخصه‌های مکانیکی (از دیاد استحکام، سختی، چفرمگی و...) را به دنبال دارد. به این ترتیب کاربرد نانو مواد می‌تواند تحولات گسترده‌ای را در صنایع مختلف شامل صنایع خودرو، هوا-فضا، نظامی، نفت، گاز و پتروشیمی، نساجی، الکترونیک، مغناطیس، کامپیوتر، سنسورها، پزشکی، داروسازی، مواد آرایشی و فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد کند. استفاده از نانومواد در برخی از صنایع هم اکنون آغاز شده است. در این میان می‌توان به پارچه‌های ضد چروک، شیشه‌های خود تمیزشو، نانو کاتالیزورها (برای کاهش مصرف سوخت خودرو و کاهش میزان آلودگی ناشی از محصولات احتراق)، نانو کامپوزیت‌ها و نانو فیلترها نام برد.

۱-۲-اصول تولید مواد نانو ساختار با تغییر شکل پلاستیکی شدید

روش‌های متعدد شکل دهی فلزات مانند نورد یا کشش اگرچه منجر به ریز شدن ساختار مواد می‌شوند و لیکن میزان تغییر شکل پلاستیکی در این روش‌ها در حدی نیست که اندازه‌ی دانه‌ها را تا مقیاس نانومتر کاهش دهد. برای ایجاد ساختار نانو کریستال روش‌های متفاوتی ابداع شده اند که قادرند تغییر شکل پلاستیکی بسیار زیادتری در مقایسه با روش‌های متدالو در ماده ایجاد کنند. همه این روش‌ها تحت عنوان روش‌های تغییر شکل پلاستیکی شدید نام برده می‌شوند.

در مقیاس میکروسکوپی تغییر شکل پلاستیک بیشتر تمايل دارد تا به صورت باندهای برشی محلی ظاهر شود. چنین باندهایی، دانه‌های درشت اولیه را به زیر دانه‌ها و یا شبکه‌های نابجایی تبدیل می‌کنند. ابتداً زاویه‌های جهت گیری^۱ این زیر دانه‌ها کم هستند. برای کرنش‌های بزرگتر جهت گیری کریستالوگرافی بعضی از زیر دانه‌ها تا حدی تغییر می‌کنند. از این رو می‌توان آنها را کلأ به صورت دانه‌های جدید و مجزا از همسایگان خود در نظر گرفت [۳]. شکل ۱-۱ زوایای جهت گیری مرزدانه‌ها را نشان می‌دهد. زمانی که انحراف زاویه‌جهت گیری بیشتر از ۱۵ درجه باشد اصطلاحاً مرزدانه با زاویه جهت گیری زیاد تشکیل شده است.

^۱ Misorientation



شکل ۱-۱: زاویه های جهت گیری مرزدانه ها با یکدیگر [۳]

کرنش پلاستیک معادلی که در آن تغییرات قابل توجهی در ساختار اتفاق می افتد بستگی به ماده و شرایط فرایند دارد. کمترین مقدار ممکن حدوداً 3° می باشد. اما اغلب خیلی بیشتر است. چنین تغییر شکلی را تحت عنوان تغییر شکل شدید پلاستیک نامیده و اکثراً به صورت اختصار تحت عنوان^۱ SPD از آن نام برده می شود[۴].

mekanizm تشكيل ساختار نانومتری در روش های تغيير شکل پلاستیکی شدید همانند روش آليازاري مکانيکی به صورت ايجاد چگالي بالائي از نابجائي ها، تشكيل ساختار سلولی، ايجاد مرز دانه های فرعی و نهايتاً تبديل مرز دانه های فرعی به مرز دانه های با زاویه زياد می باشد. چنانچه تغيير شکل پلاستیکی بر روی ماده چندين با تكرار شود دانه های اوليه بطور مكرر به دانه های کوچک تر تقسيم و تا مقیاس نانو متری کوچک می شوند[۵].

مزیت عمده روش های تغيير شکل پلاستیکی شدید نسبت به دیگر روش ها مانند روش آليازاري مکانيکی در این است که ماده اوليه و مهمتر از آن محصول نهائی به شکل يك قطعه می باشد. لذا نياز به عمليات های ثانويه مانند فشردن و تف جوشی نبوده و خلوص محصول نهائی نيز بالاتر است[۶].

فرایند تقسیم و شکل گیری جهت ها با در نظر گرفتن بحث های بازيابی^۲، تبلور مجدد در دماهای بالا، تغییرات فازی و يا رسوب^۳ در بعضی از فلزات بسیار پیچیده هستند. با این وجود ساختار برایند بی نهايیت ریز است (شکل ۱-۲). این ساختار ریز را به سه دسته تقسیم بندی می کنند. يك دسته آنهائي که اندازه دانه هایشان زیر $1\text{ }\mu\text{m}$ و بزرگتر از $300\text{ }\text{nm}$ است و اصطلاحاً فلزات^۴ UFG نامیده می شوند. دسته دوم آنهائي هستند که اندازه دانه هایشان در محدوده بین $300\text{ }\text{nm}$ تا $100\text{ }\text{nm}$ بوده و به آنها فلزات نانو ساختار گفته می شود. دسته‌ی آخر فلزاتی هستند که اندازه دانه هایشان زیر $10\text{ }\mu\text{m}$ اطلاق می شود[۷].

¹ Sever plastic deformation

² recovery

³ precipitation

⁴ Ultra fine grained

⁵ Nano-Crystallin



شکل ۱-۲: ساختار UFG آلیاژ 1070 Al بعد از SPD (کرنش ۶/۹) [۷]

این تغییر ساختار منتج به ویژگی های مکانیکی و فیزیکی غیر معمول فلزات UFG/NC می شود. از جمله ویژگی های غیر معمول این فلزات می توان موارد زیر را نام برد [۷]:

- ۳-۴ برابر شدن افزایش در استحکام تسلیم در مقایسه با فلزات آنیل شده
- ۲ برابر شدن استحکام کششی
- افزایش سختی
- افزایش چفرمگی
- افزایش عمر در بارگذاری نوسانی طولانی (HCF^۱) (LCF^۲) بهتر نمی شود چرا که همراه با افزایش استحکام چکش خواری کاهش می یابد)

مطالعات جامعی در خصوص رفتار LCF فلزات UFG/NC در منابع [۸، ۹] ارائه شده است.

با وجودی که عموماً چکش خواری پائین تر است نمونه های وجود دارند که هم قابلیت چکش خواری ماده حفظ شده است و هم استحکام افزایش پیدا کرده است. این مورد در مس و تیتانیوم خالص UFG و آلیاژ منیزیوم UFG دیده شده است [۱۰].

فلزات UFG/NC در دماهای پائین دارای ویژگی های مطلوبی از استحکام و چکش خواری می باشند. اما در دماهای بالا آن دسته از فلزاتی که از لحاظ دمائی پایدار هستند، ویژگی های سوپرپلاستیک افزایش یافته ای را از خود نشان می دهند. از جمله این ویژگی ها می توان به افزایش طول شکست^۳ در نرخ کرنش بالاتر اشاره کرد [۱۱]. با وجود توجهات زیادی که به فرایندهای SPD شده است، اما رشد این فرایندها و به کارگیری آنها در صنعت روند نسبتاً کندی دارد. علت این امر در این است که SPD عملاً به صورت یک تکنولوژی شکل دهی ظاهر شده است و تنها تفاوت آن در این است که شکل و ابعاد قطعه کار مورد فرایند قرار گرفته را حفظ می کند. از این رو SPD شبیه به شکل دهی کلاسیک با همه مشکلات مربوط به گرم کردن، اصطکاک، جریان ماده، ابزار، عملکرد ماشین، کیفیت، بهره وری و هزینه ها می باشد.

¹ high cycle fatigue

² Low cycle fatigue

³ Elongation

افزایش توجه و علاقه به فلزات UFG/NC آنها را کاندیداهای خوبی برای کاربردهای صنعتی ساخته است. چنین کاربردهایی مستلزم تولید فلزات UFG در محدوده وسیعی از شکل‌ها، ابعاد و در کمیت‌های بالا می‌باشد. نکته قابل توجه دیگری که میتواند وجود داشته باشد عملیات‌های شکل‌دهی^۱ بر روی فلزات UFG/NC برای تبدیل به اجزاء مورد نیاز بعد از فرایند SPD می‌باشد. به عنوان نمونه‌ای از این فرایندها می‌توان فرایندهای ماشین‌کاری، ماشین‌کاری با اسپارک^۲ و یا فرایند‌های شکل‌دهی کلاسیک را نام برد. ممکن است این نیاز وجود داشته باشد که همه این تکنولوژی‌ها دوباره تعریف شوند و یا حداقل با اشاره به مواد UFG/NC موجود تحت تست و آزمایش قرار گیرند.[۱۲].

برای ایجاد ساختارهایی با دانه‌های فوق ریز و یا در بعد کوچکتر ساختارهای نانو در یک قطعه به کمک روش‌های تغییر شکل پلاستیکی شدید، اهداف زیر می‌بایست مد نظر قرار گیرند:

الف) دانه‌های فوق ریز با مرز دانه زاویه زیاد بوجود آیند. زیرا تنها در چنین حالتی است که خواص برتر ساختارهای فوق ریزدانه بروز می‌کند.

ب) ساختار با دانه بندی فوق ریز در تمام نقاط قطعه همگن باشد تا یکنواختی و پایداری خواص حاصل شود.

ج) قطعه نهائی عاری از هر گونه ترک، عیب و نقص باشد.

بنابراین می‌بایست در هر روش متغیرهای فرایند به خوبی شناخته و مقادیر بهینه آنها مشخص شوند. چندین روش برای ایجاد تغییر شکل پلاستیک شدید معرفی شده اند که در ادامه اصول این روش‌ها توضیح داده می‌شود. برخی از این روش‌ها مرحله تحقیقاتی و آزمایشگاهی را پشت سر گذاشته و هم‌اکنون در مقیاس صنعتی برای تولید قطعات فوق ریزدانه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تعداد افزاینده‌ای از فرایندهای SPD در حال حاضر موجود هستند، با این حال هیچ کدام هنوز به مرتبه و رشد کافی جهت تولید انبوه فلزات UFG/NC نرسیده‌اند. در این زمینه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

- ✓ پیچش تحت فشار بالا [۱۳]
- ✓ فشردن-اکستروژن تناوبی [۱۴]
- ✓ اکستروژن پیچشی [۱۵]
- ✓ پیوند غلطکی جمع شونده (نورد تجمعی) [۱۶, ۱۷]
- ✓ آهنگری چند محوره [۱۸]
- ✓ کرکره‌ای کردن و صاف کردن تکراری [۱۹, ۲۰]
- ✓ پرس در کanal زاویه دار با مقاطع یکسان [۲۱]


¹ Post-SPD Forming

² Spark erosion

۱-۳-۲-روش پرس در قالب زاویه دار با مقاطع یکسان (ECAP)


۱-۳-۱-اصول فرایند

در این فرایند نمونه مورد نظر از داخل یک قالب که دارای دو کanal با سطح مقاطع یکسان است، عبور می‌کند. مطابق شکل ۱-۳ کanal های ورودی و خروجی در یک زاویه خاص، Φ ، با یکدیگر برخورد کرده‌اند. درنتیجه-ی عملیات فشردن به داخل قالب، نمونه مورد نظر در حالی که مساحت سطح مقطع آن ثابت می‌ماند، تحت برش ساده قرار می‌گیرد. ثابت بودن سطح مقطع نمونه این امکان را فراهم می‌کند تا این فرایند در چندین مرحله تکرار شود. برای دستیابی به ساختاری به اندازه کافی ریز، نمونه می‌باشد چندین بار از قالب عبور داده شود. اجرای این روش برای مواد سخت ممکن است نیاز به افزایش درجه حرارت قالب را ضروری سازد. برای کاهش اصطکاک بین قالب و نمونه از مواد روانکار استفاده می‌شود [۲۲].




شکل ۱-۳: روش پرس در قالب زاویه دار (ECAP) [۲۲]

در شکل ۱-۴ طرح ویژه‌ای از یک قالب ارائه شده است که در آن امکان چرخش قالب فراهم گردیده است. در این طرح دیگر نیاز به خروج نمونه پس از هربار عبور نیست و به این ترتیب زمان عملیات تا ۷۵ درصد کوتاهتر است. اما در استفاده از این طرح زاویه کanal ها تنها می‌توانند ۹۰ درجه باشد.



شکل ۱-۴: طرحی ویژه برای اجرای روش پرس در قالب زاویه دار بدون نیاز به خروج نمونه از قالب [۲۳]

با استفاده از طرح ارائه شده در شکل ۱-۵ می توان روش پرس در قالب زاویه دار را بطور پیوسته برای ریز کردن ساختار یک ورق بکار برد [۲۳].



شکل ۱-۵: طرحی برای اجرای روش پرس در قالب زاویه دار در مورد یک ورق [۲۳]

عدم پرسیدن کامل قالب، ایجاد مناطق مرده و تغییر شکل پلاستیکی غیر یکنواخت از جمله عواملی هستند که سبب می شوند نمونه از نظر ریز ساختار و خواص مکانیکی همگن نباشد. با کاهش اصطکاک، استفاده از فشار معکوس، طراحی مناسب قالب و انتخاب درست نرخ کرنش و درجه حرارت می توان به این مشکلات فائق آمد.

۱-۳-۲- تاریخچه ECAP

فرایند ECAP تکنیک نسبتاً جدیدی در تغییر شکل پلاستیک مواد می باشد. اولین بار توسط سگال^۱ و همکارانش در ابتدای سال ۱۹۸۰ توصیف و سپس توسعه پیدا کرد [۲۴، ۲۱]. مهمترین شاخصه‌ی این فرایند امکان وارد کردن کرنش های بسیار شدید به داخل ماده بدون تغییر در سطح مقطع آن می باشد. ثبات ابعاد نمونه ای که بر روی آن فرایند انجام گرفته است، این امکان را فراهم می کند تا این فرایند را بتوان چندین بار تکرار کرده و از این روش کرنش های بی نهایت شدیدی بر ماده اعمال کرد.

از اوایل سال ۱۹۹۰ این فرایند شدیداً توسط گروه های تحقیقاتی گوناگونی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تلاش های اصلی در دو جهت حرکت می کنند:


- تحقیق و بررسی بر روی اصول فرایند ECAP
- تحقیق و بررسی بر روی اینکه چگونه ECAP ساختارهای میکروسکوپی و ویژگی های مکانیکی مواد متفاوت را تحت تأثیر قرار می دهد.

علم مکانیک ECAP، یعنی راهی که کرنش بر روی نمونه اعمال می شود، در ۱۰ سال گذشته توسط دانشمندان گوناگونی تجزیه و تحلیل شده است [۲۵-۲۷]. در ک نسبتاً خوبی از اصول فرایند باعث می شود تا بتوان بسیاری از جنبه های مختلف تأثیر فرایند بر روی ساختار میکروسکوپی ماده را توضیح داد.

¹ V.M Segal

۱-۳-۳- تخمین کرنش در فرایند ECAP

اصول فرایند ECAP به صورت شماتیک در شکل ۱-۶ نشان داده شده است. این شکل سه طرح مختلف از قالب مورد استفاده در روش ECAP را نشان می‌دهد. دو کanal با سطح مقطع یکسان در زاویه باز Φ با یکدیگر تلاقی کرده‌اند.



شکل ۱-۶: اصول فرایند ECAP (Φ زاویه تلاقی دو کanal، ψ زاویه در برگیرنده قوس منحنی در نقطه تلاقی الف) $\Psi = 0$
[۲۵] (ج) Ψ زاویه ای بین صفر و $\Phi - \pi$ (ب)

معمولًاً به جای بیان میزان شعاع فیلت در گوشه قالب از زاویه Ψ استفاده می‌شود. Ψ را به عنوان زاویه در برگیرنده قوس منحنی اتصال دو کanal بیرونی تعریف می‌کنند. از این رو شکل ۱-۶-الف و ۱-۶-ب به ترتیب متناظر با شرایط $0 = \Psi - \Phi$ و $\Psi = \pi$ می‌باشند. شکل ۱-۶-ج متناظر با موقعیتی است که Ψ زاویه ای دلخواه بین دو مقدار قبلی می‌باشد.

در عمل می‌توان از مشکلات ناشی از اصطکاک در دیواره‌های قالب با استفاده از روانکارهای مناسب پرهیز کرد. بنابراین در تحلیل حاضر فرض شده است که قالب‌ها همانطور که در شکل‌ها نشان داده شده اند ساخته شده و قطعه کار خوب روانکاری شده است. این فرض کمک می‌کند تا بتوان از اثرات ناشی از اصطکاک میان قالب و قطعه کار صرف نظر کرد.

در شکل ۱-۶-الف، $0 = \Psi$ ، یک المان کوچک مربعی با روئوس $abcd$ در داخل نمونه در نظر گرفته می‌شود. این المان در داخل مسیر تحت برش قرار گرفته و تغییر شکل پیدا می‌کند. ساختار المان بعد از تغییر شکل به

ساختار جدید $a'b'c'd'$ تبدیل می شود. با استفاده از نماد گذاری موجود در شکل، کرنش برشی γ از رابطه (۱-۱) حاصل می شود:

$$\gamma = \frac{a'q}{qd'} \quad \text{از شکل مشخص است که } ab' = dc' = a'p = pq = ad \times \cot(\Phi/2) \text{ و } qd' = ad$$

$$a'q = 2ad \times \cot(\Phi/2)$$

بنابراین برای شرایطی که $\Psi = 0$ باشد داریم:

$$\gamma = 2\cot(\Phi/2) \quad (1-1)$$

در شکل ۱-۶-ب که در آن $\Phi = \pi - \Psi$ ، کرنش برشی به صورت زیر بدست می آید:

$$\gamma = \frac{rc'}{rb'} \quad \text{که شرایط زیر حاکم است:}$$

$$rb' = da = (oa - od), ab' = dc' = oa\Psi = (rc' + od\Psi)$$

در نتیجه:

$$rc' = (oa - od)\Psi \quad \text{بنابراین در این شرایط داریم:}$$

$$\gamma = \Psi \quad (2-1)$$

و در نهایت برای شکل ۱-۶-ج، که Ψ دارای مقداری بین دو حالت قبل می باشد، کرنش برشی به صورت زیر بدست می آید:

$$\gamma = \frac{a'u}{d'u} \quad \text{که } a'u \text{ و } d'u \text{ را می توان از رابطه زیر بدست آورد:}$$

$$\begin{aligned} a'u &= a't + tu = rc' + as, \\ as &= adcotg\left(\frac{\Phi}{2} + \frac{\Psi}{2}\right), \quad ab' = dc' = (as + as\Psi) = rc' + od\Psi \\ (os - od) &= ad cosec\left(\frac{\Phi}{2} + \frac{\Psi}{2}\right) \end{aligned}$$

در نتیجه:

$$a'u = 2adcotg\left(\frac{\Phi}{2} + \frac{\Psi}{2}\right) + ad cosec\left(\frac{\Phi}{2} + \frac{\Psi}{2}\right)$$

بنابراین کرنش برشی برای حالت میانی توسط رابطه (۳-۱) بدست می آید:

$$\gamma = 2\cotg\left(\frac{\Phi}{2} + \frac{\Psi}{2}\right) + \Psi cosec\left(\frac{\Phi}{2} + \frac{\Psi}{2}\right) \quad (3-1)$$

با یک بازبینی بر روی معادله (۱-۳) مشخص است، زمانی که $\Psi = 0$ باشد معادله تبدیل به معادله (۱-۱) می شود. همین طور زمانی که $\Phi - \Psi = \pi$ باشد معادله (۱-۲) حاصل می شود.
کرنش معادل به صورت زیر بیان می شود:

$$\varepsilon_{eq} = \left[\frac{2 \left[\varepsilon_x^2 + \varepsilon_y^2 + \varepsilon_z^2 + \frac{\gamma_{xy}^2 + \gamma_{yz}^2 + \gamma_{zx}^2}{2} \right]}{3} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (4-1)$$

بنابراین کرنش بعد از یک بار عبور از قالب از رابطه‌ی (۱-۵) بدست می آید.

$$\varepsilon = \left[\frac{2 \cotg \left(\frac{\Phi}{2} + \frac{\Psi}{2} \right) + \Psi \cosec \left(\frac{\Phi}{2} + \frac{\Psi}{2} \right)}{\sqrt{3}} \right] \quad (5-1)$$

از آنجائی که کرنش‌ها در هر عبور از درون قالب انباسته می شوند، لذا کرنش بعد از N بار عبور از قالب، به صورت زیر محاسبه می شود:

$$\varepsilon = N \left[\frac{2 \cotg \left(\frac{\Phi}{2} + \frac{\Psi}{2} \right) + \Psi \cosec \left(\frac{\Phi}{2} + \frac{\Psi}{2} \right)}{\sqrt{3}} \right] \quad (6-1)$$

از این رو به شرطی که مقادیر Ψ و Φ معلوم باشند، کرنش را می توان برای هر شرایط کاری توسط معادله (۱-۶) تخمین زد.

کرنش واقعی ایجاد شده در فرایند ECAP از مقدار بدست آمده توسط معادله (۱-۶) کمتر است. چرا که در این معادله اثرات اصطکاک میان قالب و قطعه کار در نظر گرفته نشده است. اهمیت این اثرات توسط دیمیترو^۱ در سال ۲۰۰۲ مورد بررسی قرار گرفته است.[۲۸]

در روش پرس در قالب زاویه دار تعداد دفعات عبور نمونه از قالب و جهت قرار گیری آن در هر بار بر میزان ریز شدن و مورفولوژی دانه‌ها نقش مهمی دارند. ۴ مسیر تغییر شکل مختلف که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرند در شکل ۷-۱ نشان داده شده اند.[۲۹].

^۱ Dimitrov