


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٢٩٤٦

دانشگاه علم و صنعت ایران  
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی  
دانشکده مهندسی مکانیک



دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

۱۳۸۰ / ۱ / ۳۰

پایان نامه کارشناسی ارشد

# تأثیر کار مکانیکی بر فرآیند ساخت کامپوزیت $TiC-Al_2O_3$ از طریق سنتز احتراقی

استاد راهنمای: دکتر وحدتی - دکتر جواد پور

استاد مشاور: دکتر خاوندی

دانشجو:

سید محمد حسین احمدی


۰۱۳۴۹۵

بهمن ۷۹

۳۶۶۴۲

## چکیده

ستز احتراقی روشی است که مبنای آن انجام یک واکنش گرمایی باشد که سبب می‌گردد بدون نیاز به حرارت بالا بتوان مواد مختلفی مانند ساینده‌ها، المانهای مقاوم در برابر حرارت، مواد با شیب غلظتی و کامپوزیتها را تولید نمود. این روش بدلیل خودکفا بودن از نظر انرژی، روشن بسیار مقرون به صرفه می‌باشد و در حال حاضر مورد توجه محققین قرار دارد. در تحقیق حاضر تلفیقی از این روش با کار مکانیکی برای ساخت کامپوزیت  $TiC - Al_2O_3$  از طریق واکنش:



ابداع گردیده و در آن تاثیر پارامترهای مختلفی چون زمان و روش آسیاب کردن، خواص ذرات اولیه، شرایط دمایی از قبیل نرخ گرم کردن و پیش گرم کردن و امثالهم مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

گزارشات محققین دلالت بر این دارند که در واکنش فوق ابتدا اکسید تیتانیم توسط آلومینیم احیا گردیده و سپس تیتانیم حاصل به همراه گرافیت، کاربید تیتانیم میدهنده ولی مکانیزم دقیق این واکنش تاکنون به درستی شناخته نشده است. در این تحقیق سعی براین بوده است که بتوان مکانیزم مورد بحث را بدست آورد. مشاهده شده است که در اثر کار مکانیکی، تشکیل ترکیبات بین فلزی در دماهای کمتری صورت گرفته و بعلت پایین بودن انرژی آزاد شده ناشی از این تشکیل، امکان انجام واکنش ستز احتراقی نبوده و واکنش از پیش روی باز ایستاده است. این ترکیبات بین فلزی که عمدتاً  $Ti_3Al$ ،  $TiAl_3$  و  $TiAl$  می‌باشند، در حین واکنش احیای اکسید تیتانیم توسط آلومینیم تشکیل می‌گرددند. نتایج نشان میدهنده که در اثر کار مکانیکی، دمای تشکیل این ترکیبات از  $900^\circ\text{C}$  به  $650^\circ\text{C}$  درجه سانتی گراد کاهش می‌یابد و دیگر تشکیل کاربید تیتانیم که به دمایی حدود  $1600^\circ\text{C}$  درجه سانتی گراد نیاز دارد ممکن نخواهد بود. اما اگر کار مکانیکی بجای اینکه میان  $TiO_2$  و  $Al$  انجام گردد، بین  $TiO_2$  و  $Al$  صورت گیرد، از آنجاییکه دمای تشکیل ترکیبات بین فلزی کاهش نیافته است، امکان تولید کامپوزیت مورد بحث وجود خواهد داشت.

- ۱- در ابتدا بربخود لازم می داشم از جناب آقای دکتر وحدتی و جناب آقای دکتر جوادپور، استاد محترم راهنمای که در این پروژه از راهنمایی های ایشان بهره برده ام، تشکر نمایم.
- ۲- از جناب آقای دکتر مالکی که در تمامی مراحل انجام این تحقیق از مشاوره و کمک فکری ایشان حداً کثراً استفاده را نموده ام، کمال تشکر را دارم. مسلماً بدون همکاری ایشان انجام این پروژه میسر نمی گردید.
- ۳- از استاد مشاور محترم جناب آقای دکتر خاوندی تشکر می کنم.
- ۴- از دوست بسیار عزیزم آقای مهندس گرجی خان که در بسیاری از مراحل این تحقیق با دلسوزی و همدلی مثال زدنی همراهم بوده است قدردانی می کنم.
- ۵- از خدمات سرکار خانم مهندس عادلی بابت همکاری ایشان در انجام آزمایشات اشue ایکس سپاسگذارم.
- ۶- از آقای دکتر سعیدی و آقای مهندس زرین فر که امکانات انجام بخشی از آزمایشات را در دانشگاه صنعتی اصفهان برایم فرآهم نمودند، تشکر می کنم.
- ۷- از مستولین آزمایشگاه سرامیک دانشگاه تهران و خصوصاً جناب آقای دکتر هادیان قدردانی می کنم.
- ۸- از مستول محترم بخش کوره مرکز تحقیقات نیروی هوایی، آقای پریور که با در اختیار قراردادن امکان استفاده از کوره خلا مرا در انجام بخشی از تحقیقاتم یاری نمودند تشکر می نمایم.
- ۹- از جناب آقای مهندس زنجیری مدیریت محترم بخش شبیعی مرکز تحقیقات جهاد سازندگی که در تهیه مواد اولیه لازم برای این تحقیق با اینجانب همکاری نموده اند، سپاسگذاری می کنم.
- ۱۰- از آقای مهرجو سرپرست محترم آزمایشگاههای هیدرو و پیرو متالورژی بابت در اختیار قرار دادن امکانات آزمایشگاهی و همکاری ایشان تشکر می نمایم.
- ۱۱- از سرکار خانم پریپور بابت زحماتی که در تابع این تحقیق بعده داشتند، کمال تشکر و سپاس را دارم.

## فهرست عناوین

۱-	مقدمه
۲.....	
۵.....	- مروری بر منابع
۵.....	-۱- مقدمه
۵.....	-۱-۱- معرفی واکنشهای ستز احتراقی
۷.....	-۱-۱-۲- کاربردها
۸.....	-۱-۱-۳- مزایا و محدودیتها
۸.....	-۱-۲- تاریخچه
۱۰.....	-۱-۲-۱- مبانی واکنشهای ستز احتراقی
۱۰.....	-۱-۲-۲- ترمودینامیک و پایداری واکنشهای ستز احتراقی
۱۳.....	-۱-۲-۳- رژیم احتراق
۱۴.....	-۱-۲-۴- پارامترهای موثر بر ستز احتراقی
۱۵.....	-۱-۲-۵- شکل و اندازه ذرات
۲۱.....	-۱-۲-۶- فرآوری مواد اولیه
۲۳.....	-۱-۲-۷- روشاهای اشتعال
۲۴.....	-۱-۲-۸- ایجاد حرارت و کنترل واکشن
۲۵.....	-۱-۲-۹- تاثیر نرخ گرم کردن بر واکنشهای ستز احتراقی
۲۶.....	-۱-۳-۱- میتیک واکنش ستز احتراقی
۲۸.....	-۱-۳-۲- طبقه‌بندی واکنشهای ستز احتراقی
۲۹.....	-۱-۳-۳- سیستمهای ساده
۳۰.....	-۱-۳-۴- واکنشهای ترمبیتی
۳۱.....	-۱-۳-۵- ستز احتراقی اکسیدهای پیچیده
۳۲.....	-۱-۴-۱- فشرده کردن مواد ستز شده
۳۳.....	-۱-۴-۲- فشرده سازی بدون اعمال فشار
۳۳.....	-۱-۴-۳- ستز احتراقی توام با فشرده کردن

۳۴	۲-۴-۳ - سایر روش‌های متراکم کردن
۳۸	۲-۵ - آلیاز سازی مکانیکی
۳۸	۲-۵-۱ - انواع آسیابهای گلوله‌ای
۴۰	۲-۵-۲ - پارامترهای موثر بر آلیاز سازی مکانیکی
۴۱	۲-۵-۳ - فرآیند آلیاز سازی
۴۲	۲-۵-۴ - فرآیند آسیاب کردن واکنش دار
۴۳	۲-۶ - کامپوزیت $TiC - Al_2O_3$
۴۳	۲-۶-۱ - مقدمه
۴۴	۲-۶-۲ - مکانیزم واکنش
۴۶	۲-۶-۳ - محاسبه دمای آذیاباتیک
۴۶	۲-۶-۴ - پارامترهای موثر بر استرکامپوزیت $TiC - Al_2O_3$
۴۶	۲-۶-۴-۱ - اندازه و شکل ذرات
۴۹	۲-۶-۴-۲ - افزودن عوامل رقیق‌کننده
۵۲	۲-۶-۴-۳ - چگالی در حالت خام
۵۵	۲-۶-۴-۴ - پیش‌گرم کردن
۵۶	۲-۶-۴-۵ - نرخ گرمایش
۵۸	۳ - روش تحقیق
۵۸	۳-۱ - مواد اولیه
۵۸	۳-۲ - آسیاب کردن
۵۸	۳-۲-۱ - مشخصات آسیاب
۶۰	۳-۲-۲ - فرآیند آسیاب کردن
۶۱	۳-۲-۳ - اندازه گیری قطر ذرات
۶۳	۳-۴ - آنالیز حرارتی
۶۳	۳-۵ - فشرده کردن
۶۳	۳-۶ - حرارت دادن در کوره

۶۴	۳-۳- فاژشناسی محصولات
۶۷	۴- یافته‌ها
۶۷	۴-۱- اندازه‌گیری قطر ذرات
۷۱	۴-۲- آنالیز حرارتی
۷۱	۴-۲-۱- <i>MA۲</i> - گروه
۷۸	۴-۲-۲- <i>MA۳</i> - گروه
۸۲	۴-۲-۳- <i>MA۴</i> - گروه
۸۷	۴-۴- پراش اشعه <i>X</i>
۸۷	۴-۴-۱- <i>MA۲</i> - سری
۹۱	۴-۴-۲- <i>MA۳</i> - سری
۱۰۵	۴-۴-۳- <i>MA۴</i> - سری
۱۱۴	۵- سکالش
۱۱۴	۵-۱- سری <i>MA۲</i>
۱۲۰	۵-۲- سری <i>MA۳</i>
۱۲۲	۵-۳- سری <i>MA۴</i>
۱۲۶	۵-۴- پیشنهاد مکانیزم ستز
۱۲۸	۶- نتیجه‌گیری
۱۳۰	مراجع

## فهرست اشکال

شکل ۲-۱ - نمایش شماتیکی نمودار درجه حرارت - زمان در حین یک واکنش احتراقی .....	۶
شکل ۲-۲ - طبیعت متخلف یک کامپوزیت سرامیکی تولید شده از واکنش خودپیشونده .....	۶
شکل ۲-۳ - شماتیک نمودار انتالپی بر حسب درجه حرارت برای مواد اولیه و محصولات .....	۱۱
شکل ۲-۴ - تاثیر نسبت $\Delta H(298)/\sum n_i C_P(P_j)$ بر $T_{ad}$ .....	۱۳
شکل ۲-۵ - پیش روی جبهه موج احتراق .....	۱۵
شکل ۲-۶ - تاثیر توزیع اندازه ذرات بر چگالی خام .....	۱۷
شکل ۲-۷ - تاثیر قابلیت ترشوندگی بر نیروی بین ذرات .....	۱۷
شکل ۲-۸ - تاثیر (a) حجم مایع بین دو ذره و (b) جدایش نسبی ذرات بر نیروی موئینگی بین ذرات .....	۱۸
شکل ۲-۹ - شماتیک ارتباط بین نرخ احتراق با اندازه ذرات فلزی و اجزاء غیر فلزی .....	۱۹
شکل ۲-۱۰ - تاثیر اندازه ذرات $Ti$ بر نرخ واکنش $Ti + C$ در $T_0 = 200^\circ C$ و $T_0 = 20^\circ C$ .....	۲۰
شکل ۲-۱۱ - پروفیل دمایی در جبهه احتراق واکنش $Ti + C = TiC$ برای اندازه ذرات مختلف $Ti$ .....	۲۰
شکل ۲-۱۲ - وابستگی سرعت جبهه احتراق و مقدار کربن محترق نشده به اندازه ذرات $Ti$ .....	۲۱
شکل ۲-۱۳ - تاثیر دمای اولیه بر دمای آدیباپتیک .....	۲۴
شکل ۲-۱۴ - تأثیر نرخ گرم کردن بر میزان ایجاد حرارت شیمیایی $\dot{Q}$ در واکنش $Ti + C \rightarrow TiC$ .....	۲۶
شکل ۲-۱۵ - اثر برخی عوامل بر سرعت جبهه و دمای احتراق در واکنشهای $SHS$ .....	۲۸
شکل ۲-۱۶ - دیاگرام فازی $Ti-C$ .....	۳۰
شکل ۲-۱۷ - نمودار انتالپی - درجه حرارت برای مواد اولیه و محصولات واکنش (۲-۱۷) .....	۳۵
شکل ۲-۱۸ - (a) تاثیر آلومینیم اضافی و فشردگی خام (P) بر چگالی محصولات .....	
(b) تصویر میکروسکوب نوری از کامپوزیت تولید شده بوسیله واکنش (۲-۱۷) با $x = 9/\sqrt{52}$ .....	۳۵
شکل ۲-۱۹ - نمودار پایداری ستز احتراقی برای واکنش (۲-۱۷) .....	۳۶
شکل ۲-۲۰ - تصویر شماتیک از سیستم پرس گرم بکار رفته برای ستز احتراقی توام با فشردن داغ .....	۳۶
شکل ۲-۲۱ - تاثیر (a) میزان آلومینیم اضافی ، (b) میزان $Al_2O_3$ و (c) فشار ابتدایی .....	۳۷

شکل ۲-۲۲- کامپوزیت $3TiC - 2Al_2O_3 - 4Al$ حاصل از واکنش (۲-۱۰) ..... ۳۹
شکل ۲-۲۳- (a) آسیاب سایشی، (b) آسیاب بشکه‌ای، (c) آسیاب فواره‌ای و (d) آسیاب مغناطیسی ..... ۳۹
شکل ۲-۲۴- شماتیک وقایع اتفاق افتاده در اثر برخورد گلوله و پودر ..... ۴۲
شکل ۲-۲۵- تصویر متالوگرافی که $Al_2O_3$ را در اطراف حفرات در ساختار $TiC-Al_2O_3$ نشان می‌دهد. ..... ۴۵
شکل ۲-۲۶- آنالیز اشعه X از محصول واکنش (۲-۲۸) ..... ۴۵
شکل ۲-۲۷- ریزساختار محصول واکنش (۲-۱۸) ..... ۴۶
شکل ۲-۲۸- تشکیل سدنفوژی بین دو ذره واکنش دهنده در حین واکنش $SHS$ ..... ۴۷
شکل ۲-۲۹- تاثیر اندازه ذرات (a) $TiO_2$ (b) $Al$ (c) $C$ بر سرعت واکنش ۲-۱۸ ..... ۴۷
شکل ۲-۳۰- تصویر شمایی از تاثیر ذرات کربن بعنوان سد در مقابل تماس ذرات $Al$ و $TiO_2$ ..... ۴۸
شکل ۲-۳۱- تاثیر میزان $Al_2O_3$ اضافی بر سرعت موج و دمای آدیباتیک ..... ۴۹
شکل ۲-۳۲- ریزساختار کامپوزیت $TiC-Al_2O_3$ ..... ۵۰
شکل ۲-۳۳- اثر درصد آلومینیم اضافی بر سرعت پیشروی موج و دمای آدیباتیک ..... ۵۱
شکل ۲-۳۴- ریزساختار کامپوزیت $TiC-Al_2O_3$ با درصد وزنی مختلف آلومینیم اضافی ..... ۵۱
شکل ۲-۳۵- تصویر میکروسکوپ الکترونی از سطح مقطع شکته شده ..... ۵۲
شکل ۲-۳۶- تاثیر آلومینیم اضافی و فشار خارجی بر چگالی خام نسبی ..... ۵۳
شکل ۲-۳۷- تاثیر آلومینیم اضافی و فشار خارجی بر چگالی نهایی سرامیک ..... ۵۳
شکل ۲-۳۸- تاثیر دانسیته خام بر $T_{ig}$ در درصدهای مختلف $Al$ ..... ۵۴
شکل ۲-۳۹- تاثیر دانسیته خام بر نرخ واکنش احتراقی برای درصدهای مختلف آلومینیم ..... ۵۵
شکل ۲-۴۰- تأثیر دمای پیش گرم کردن بر سرعت موج احتراق و دمای آدیباتیک ..... ۵۶
شکل ۳-۱- نموگرام توزیع اندازه گلوله‌های آسیاب ..... ۵۹
شکل ۳-۲- شماتیک سیستم گرمایش بکاررفته جهت حرارت دادن نمونه‌ها ..... ۶۴
شکل ۴-۱- توزیع اندازه ذرات اکسید تیتانیم ..... ۶۷
شکل ۴-۲- توزیع اندازه ذرات پودر آلومینیم ..... ۶۸
شکل ۴-۳- توزیع اندازه ذرات گرافیت ..... ۶۸

..... شکل ۴-۴- توزیع اندازه ذرات نمونه MA۲۶	۶۹
..... شکل ۴-۵- توزیع اندازه ذرات نمونه MA۴۶	۷۰
..... شکل ۴-۶- مقایسه توزیع اندازه ذرات $Al_2TiO_2$ و $Al_2C$ با $TiO_2$	۷۰
..... شکل ۴-۷- مقایسه توزیع اندازه ذرات $TiO_2$ و $C$ با $Al_2C$	۷۱
..... شکل ۴-۸- نمودار DTA نمونه MA۲۱	۷۳
..... شکل ۴-۹- نمودار DTA نمونه MA۲۲	۷۳
..... شکل ۴-۱۰- نمودار DTA نمونه MA۲۳	۷۴
..... شکل ۴-۱۱- نمودار DTA نمونه MA۲۴	۷۴
..... شکل ۴-۱۲- نمودار DTA نمونه MA۲۶	۷۵
..... شکل ۴-۱۳- نمودار DTA نمونه MA۲۱C	۷۵
..... شکل ۴-۱۴- نمودار DTA نمونه MA۲۲C	۷۶
..... شکل ۴-۱۵- نمودار DTA نمونه MA۲۳C	۷۶
..... شکل ۴-۱۶- نمودار DTA نمونه MA۲۶C	۷۷
..... شکل ۴-۱۷- مقایسه نتایج آزمایش DTA نمونه های MA۲۶C, MA۲۳C, MA۲۲C, MA۲۱C	۷۷
..... شکل ۴-۱۸- نتایج آزمایش DTA بر نمونه MA۳۴	۷۸
..... شکل ۴-۱۹- نتایج آزمایش DTA بر نمونه MA۳۵	۷۹
..... شکل ۴-۲۰- نتایج آزمایش DTA بر نمونه MA۳۶	۷۹
..... شکل ۴-۲۱- مقایسه نتایج آزمایش DTA نمونه های MA۳۶, MA۳۵, MA۳۴ و MA۳۳	۸۰
..... شکل ۴-۲۲- نتایج آزمایش DTA بر نمونه $Al_2TiO_2$	۸۰
..... شکل ۴-۲۳- نتایج آزمایش DTA بر نمونه $Al_2TiO_2$	۸۱
..... شکل ۴-۲۴- نتایج آزمایش DTA بر نمونه $Al_2TiO_2$	۸۱
..... شکل ۴-۲۵- نمودار DTA نمونه MA۴۲	۸۳
..... شکل ۴-۲۶- نمودار DTA نمونه MA۴۶	۸۳
..... شکل ۴-۲۷- مقایسه نتایج آزمایش DTA نمونه های MA۴۶ و MA۴۲	۸۴

شکل ۴-۲۸ - نمودار $DTA$ نمونه $MA41AI$	۸۴
شکل ۴-۲۹ - نمودار $DTA$ نمونه $MA43AI$	۸۵
شکل ۴-۳۰ - نمودار $DTA$ نمونه $MA44AI$	۸۵
شکل ۴-۳۱ - نمودار $DTA$ نمونه $MA46AI$	۸۶
شکل ۴-۳۲ - مقایسه نتایج آزمایش $MA47AI$ و $MA44AI$ ، $MA43AI$ و $MA41AI$	۸۶
شکل ۴-۳۳ - الگوی پراش اشعه $X$ نمونه $MA21$	۸۷
شکل ۴-۳۴ - الگوی پراش اشعه $X$ نمونه $MA22$	۸۸
شکل ۴-۳۵ - الگوی پراش اشعه $X$ نمونه $MA23$	۸۸
شکل ۴-۳۶ - الگوی پراش اشعه $X$ نمونه $MA24$	۸۹
شکل ۴-۳۷ - الگوی پراش اشعه $X$ نمونه $MA25$	۸۹
شکل ۴-۳۸ - الگوی پراش اشعه $X$ نمونه $MA26$	۹۰
شکل ۴-۳۹ - الگوی پراش اشعه $X$ نمونه $MA22H1$	۹۱
شکل ۴-۴۰ - الگوی پراش اشعه $X$ نمونه $MA23H1$	۹۱
شکل ۴-۴۱ - الگوی پراش اشعه $X$ نمونه $MA24H1$	۹۲
شکل ۴-۴۲ - الگوی پراش اشعه $X$ نمونه $MA26H$	۹۲
شکل ۴-۴۳ - الگوی پراش اشعه $X$ نمونه $MA26H1$	۹۳
شکل ۴-۴۴ - الگوی پراش اشعه $X$ نمونه $MA26CH$	۹۳
شکل ۴-۴۵ - الگوی پراش اشعه $X$ نمونه $MA26CH1$	۹۴
شکل ۴-۴۶ - الگوی پراش اشعه $X$ نمونه $MA26CH2$	۹۴
شکل ۴-۴۷ - الگوی پراش اشعه $X$ نمونه $MA26CH4$	۹۵
شکل ۴-۴۸ - الگوی پراش اشعه $X$ نمونه $MA31$	۹۷
شکل ۴-۴۹ - الگوی پراش اشعه $X$ نمونه $MA32$	۹۷
شکل ۴-۵۰ - الگوی پراش اشعه $X$ نمونه $MA33$	۹۸
شکل ۴-۵۱ - الگوی پراش اشعه $X$ نمونه $MA34$	۹۸

..... ۹۹	..... شکل ۴-۵۲ - الگوی پراش اشعه X نمونه MA۳۵
..... ۱۰۰	..... شکل ۴-۵۳ - الگوی پراش اشعه X نمونه MA۳۵H۱
..... ۱۰۰	..... شکل ۴-۵۴ - الگوی پراش اشعه X نمونه MA۳۵H۲
..... ۱۰۱	..... شکل ۴-۵۵ - الگوی پراش اشعه X نمونه MA۳۵H
..... ۱۰۱	..... شکل ۴-۵۶ - الگوی پراش اشعه X نمونه MA۳۵H۲
..... ۱۰۲	..... شکل ۴-۵۷ - الگوی پراش اشعه X نمونه MA۳۵TiO <sub>2</sub> H۱
..... ۱۰۳	..... شکل ۴-۵۸ - الگوی پراش اشعه X نمونه MA۳۵TiO <sub>2</sub> H۱
..... ۱۰۳	..... شکل ۴-۵۹ - الگوی پراش اشعه X نمونه MA۳۵TiO <sub>2</sub> H۱
..... ۱۰۴	..... شکل ۴-۶۰ - الگوی پراش اشعه X نمونه MA۳۵TiO <sub>2</sub> H۴
..... ۱۰۵	..... شکل ۴-۶۱ - الگوی پراش اشعه X نمونه MA۴۱
..... ۱۰۶	..... شکل ۴-۶۲ - الگوی پراش اشعه X نمونه MA۴۴
..... ۱۰۷	..... شکل ۴-۶۳ - الگوی پراش اشعه X نمونه MA۴۵
..... ۱۰۷	..... شکل ۴-۶۴ - الگوی پراش اشعه X نمونه MA۴۶
..... ۱۰۷	..... شکل ۴-۶۵ - الگوی پراش اشعه X نمونه MA۴۲H۱
..... ۱۰۸	..... شکل ۴-۶۶ - الگوی پراش اشعه X نمونه MA۴۶H۱
..... ۱۰۸	..... شکل ۴-۶۷ - الگوی پراش اشعه X نمونه MA۴۷H۴
..... ۱۰۹	..... شکل ۴-۶۸ - الگوی پراش اشعه X نمونه MA۴۴H۴
..... ۱۰۹	..... شکل ۴-۶۹ - الگوی پراش اشعه X نمونه MA۴۶H۴
..... ۱۱۱	..... شکل ۴-۷۱ - الگوی پراش اشعه X نمونه MA۴۳AIH۱
..... ۱۱۱	..... شکل ۴-۷۲ - الگوی پراش اشعه X نمونه MA۴۳AIH۴
..... ۱۱۲	..... شکل ۴-۷۳ - الگوی پراش اشعه X نمونه MA۴۴AIH۴
..... ۱۱۵	..... شکل ۵-۱ - پتانسیل اکسیژن در سیستم Ti-O در محدوده دماهی ۱۰۰۰°C
..... ۱۱۶	..... شکل ۵-۲ - دیاگرام فازی آلیاژ دوتایی Ti-Al

## فهرست جداول

جدول ۱-۲- بعضی مواد تولید شده بوسیله فرآیند <i>SHS</i>	۷
جدول ۲- مقایسه انواع آسیابهای گلوله‌ای	۳۹
جدول ۲-۳- برخی واکنشهای مشاهده شده در حین آسیاب کردن	۴۲
جدول ۱-۳- مشخصات مواد اولیه	۵۸
جدول ۲-۳- مشخصات آسیاب	۵۹
جدول ۳-۳- مشخصات نمونه‌های حاصل از کارمکانیکی بین <i>Al</i> و <i>TiO<sub>2</sub></i>	۶۲
جدول ۴-۳- مشخصات نمونه‌های حاصل از کارمکانیکی بین <i>C</i> و <i>Al</i>	۶۲
جدول ۵-۳- مشخصات نمونه‌های حاصل از کارمکانیکی بین <i>C</i> و <i>TiO<sub>2</sub></i>	۶۲
جدول ۶-۳- درجه حرارت‌های کونچ شدن نمونه‌های سری <i>MA۲</i>	۶۵
جدول ۷-۳- درجه حرارت‌های کونچ شدن نمونه‌های سری <i>MA۳</i>	۶۵
جدول ۸-۳- درجه حرارت‌های کونچ شدن نمونه‌های سری <i>MA۴</i>	۶۵
جدول ۱-۴- نتایج آزمایش <i>XRD</i> نمونه‌های <i>MA۲</i>	۹۶
جدول ۲-۴- نتایج آزمایش <i>XRD</i> نمونه‌های <i>MA۳</i>	۱۰۴
جدول ۳-۴- نتایج آزمایش <i>XRD</i> نمونه‌های <i>MA۴</i>	۱۱۲


فصل اول

مقدمة

## مقدمه

فرآیند ساخت کامپوزیتها به روش ستز احتراقی، روش بسیار جدیدی می‌باشد که طی دهه اخیر توسعه بسیار یافته است. اساس این پروسه بر مبنای انجام یک واکنش گرمایی است که منجر به تولید کامپوزیت مورد نظر می‌گردد. از آنجا که این گونه واکنشها از لحاظ حرارتی خودکفای بوده و نیازی به منبع حرارتی خارجی ندارند، این روش، روشی مناسب و بسیار اقتصادی در تولید مواد مرکب به حساب می‌آید. البته این نکته نیز باید ذکر گردد که بدلیل طبیعت متخلخل این مواد و دشواری کنترل فرآیند، استفاده از این روش توأم با محدودیتهایی چون فشرده نبودن محصولات، عدم امکان کنترل ریز ساختار و غیره می‌باشد. از این رو بسیاری از محققین تلاش در بهینه کردن این پروسه نموده‌اند و در این مهم به نتایج قابل توجهی دست یافته‌اند بطوریکه قادر شده‌اند چگالی محصول را به ۹۹٪ چگالی نهایی برسانند.

تحقیق حاضر بر مبنای شناخت روش ستز احتراقی و خصوصاً ستز احتراقی تولید کامپوزیت  $TiC - Al_2O_3$  از طریق واکنش زیر استوار است:



این واکنش همانگونه که ذکر خواهد گردید، از دو بخش تشکیل شده است:

الف - احیای اکسید تیتانیم توسط آلومینیم

ب - تشکیل کاربید تیتانیم

محصول حاصل از این واکنش، سرامیکی با سختی بسیار بالا می‌باشد که در ساخت تیغه‌های برش کاربرد فرآوانی یافته است. ساخت این کامپوزیت بدلیل گرمایی بودن واکشن ستز احتراقی، از لحاظ اقتصادی بسیار با صرفه است زیرا تولید آن تنها نیازمند یک کوره با اتسفر خشی است که بتواند دما مخلوط پودرهای مواد اولیه را تا حدود ۱۱۰۰ درجه سانتی‌گراد برساند ولی در روش مرسوم، پودرهای کاربید تیتانیم و اکسید آلومینیم با یکدیگر مخلوط شده و سپس سیتر می‌شوند که از نظر مصرف انرژی و هزینه مواد اولیه قابل مقایسه با روش ستز احتراقی نمی‌باشد.

در این تحقیق تلاش گردیده است که اثر کار مکانیکی بر فرآیند ساخت کامپوزیت فوق الذکر بررسی شود. در اثر کار مکانیکی (به عنوان مثال با آسیاب کردن پودر مواد اولیه)، نفوذ ذرات مواد اولیه سهولت یافته و دمای آغاز واکشن ستز احتراقی ( $T_{ig}$ ) کاهش می‌یابد و در نتیجه حرارت لازم برای رسیدن دمای مخلوط پودری به دمای اشتعال کاهش یابد.