

لَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُّتِلِّدٌ



دانشکده مهندسی

دانشکده مهندسی  
گروه عمران

پایان نامه:

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران  
گرایش مکانیک خاک و پی

عنوان:

تأثیر خصوصیات آب حفره‌ای بر توزیع اندازه ذرات و رفتار رئولوژیکی تعدادی از  
کانی‌های رسی

استاد راهنما:

پروفسور وحیدرضا اوحدی

پژوهشگر:

آروین طلایی

مهر ۱۳۹۰

کلیه امتیازهای این پایان‌نامه به دانشگاه بوعلی سینا تعلق دارد. در صورت استفاده از تمام یا بخشی از مطالب این پایان‌نامه در مجلات، کنفرانس‌ها و یا سخنرانی‌ها، باید نام دانشگاه بوعلی سینا یا استاد راهنمای پایان‌نامه و نام دانشجو با ذکر مأخذ و ضمن کسب مجوز کتبی از دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه ثبت شود. در غیر این صورت مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. درج آدرس‌های ذیل در کلیه مقالات خارجی و داخلی مستخرج از تمام یا بخشی از مطالب این پایان‌نامه در مجلات، کنفرانس‌ها و یا سخنرانی‌ها الزامی می‌باشد.

....., Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

مقالات خارجی

....., گروه .....، دانشکده .....، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.

مقالات داخلی

## به نام آنکه جان را فرست آموخت

پاس و تایش، مخصوص خداوندی است که انسان را آفرید و اورابه فضیلت تعلیم و تعلم بر دیگر مخلوقات خود بتری بخشد.  
خدای من! تو را حمد و پاس می کویم که بهواره یاری رسانم بوده ای و دیچه های علم و معرفت را فرا رویم کشوده ای.

سم ناقبل خود را زین پیان نامه تقدیم می کنم:

## به مادرم

منظراست قاست و ایثار کردل مهر باش، آمکده جاودان از خود گذشتگی بوده و سعی و تلاش را در راه پیشرفت و سعادت فرزندانش

صرف نموده

## به پدرم

که زندگی کردن را از همت و کوشش والایش آموخته ام  
و هر چه دارم، از روشنی فکر او است

## خواهر و برادر عزیزم

که دور اس طلایی دیگر زندگی ام هستند

## تقدیر و مشکر

با سپاس از خالق، هنگام که توان شناختن را به من ارزانی داشت، سپاس و شریه خود را بدریه منی کنم به استاد بزرگوار و فرزانه پروفور و حیدرضا اوحدی، چراکه قلم قاصر است از مشکری برای ((یادگرفتن)).

به پاس شاکردنی بر خود لازم می دانم از همه استادان و سرورانی که هر یک به نحوی مراد راه کشیدن گذاشته ای این پژوهش انجام شده یاری کردند، قدردانی داشتم. از استاد راهنمایی که اتقدير پروفور و حیدرضا اوحدی که راهنمایی مراد تدوین و ارایه این پایان نامه پذیرفتد، کمال مشکر را دارم. از دکتر نایینی و دکتر طهماسبی که زحمت بازخوانی و داوری این پایان نامه را برعده کر فتنه قدردانی می کنم. همچنین از گهی

دستان عزیز:

آقایان حسام الدین امین پور، مرتضی درانلو، صلاح الدین حمیدی، یاسر یوسفی، محمد امیری، حامد بنجعی پور، محمد خلیج، یثم بیات، محسن

موسوند، امید بهادری، ثراثد، محمد ابراهیمی و خانم هامیریم جامبه بزرگ، بهار آهو قلندری و مینا زنگنه کمال مشکر را دارم.

وازحام کسانی که در تمام این دوره یار و یاور من بودند و در اجرایی بهترین پایان نامه مرافق اداره ساختند مشکرم.

آرین طلایی



دانشگاه شهریور

## دانشگاه بوعلی سینا

مشخصات پایان نامه تحصیلی

عنوان:

تأثیر خصوصیات آب حفره‌ای بر توزیع اندازه ذرات و رفتار رئولوژیکی تعدادی از کانی‌های رسی

نام نویسنده: آروین طلابی

نام استاد/استادی راهنمای: پروفسور وحیدرضا اوحدی

نام استاد/استادی مشاور: -

دانشکده: مهندسی عمران

رشته تحصیلی: مکانیک خاک و بی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۲۱۸

تاریخ دفاع: ۹۰/۰۷/۱۳

تاریخ تصویب: ۸۹/۰۸/۲۴

چکیده:

اجزای رسی در خاک‌ها به علت خصوصیات کانی‌شناسی، سطح مخصوص و ظرفیت تبادل کاتیونی زیاد، مهم‌ترین و تأثیرگذارترین اجرا در نگهداری آلاینده‌های ناشی از فلزات سنگین هستند. از خاک‌های رسی به دلیل ظرفیت بافرینگ بالا و نفوذپذیری کم، بهوفور در پروژه‌های اجرای دیوارهای آب‌بند و پوشش‌های رسی مراکز مهندسی دفن زباله استفاده می‌شود. همچنین سوسپانسیون‌های رسی به واسطه‌ی رفتار رئولوژیکی استثنایی شان ارزش قابل ملاحظه‌ای در بسیاری از صنایع و به خصوص در جاده‌سازی، تونل‌سازی، عملیات تزریق، صنعت سرامیک‌سازی و عمل آوری زباله دارند. با توجه به نقش بی‌بدیل رس‌ها در مهندسی ژئوتکنیک و ژئوتکنیک زیستمحیطی، تعیین دقیق توزیع اندازه ذرات بخش‌های رسی و شناسایی خصوصیات رئولوژیکی آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

با توجه به خصوصیات ریزساختاری مختلف کانی‌های رسی، میزان غلظت خاک و غلظت هگزامتافسفات سدیم مورد استفاده در آزمایش هیدرومتری می‌تواند بر نتایج توزیع اندازه ذرات به دست آمده تأثیرگذار باشد، که به نظر می‌رسد در استاندارد ASTM-D422 توجه کافی به این موضوع صورت نگرفته است. استاندارد ASTM برای تعیین توزیع اندازه ذرات کلیه خاک‌هایی که غالب آن‌ها رس و لای است، میزان ۵۰ گرم خاک و غلظت ۴ درصد هگزامتافسفات سدیم را توصیه می‌کند. پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر غلظت هگزامتافسفات سدیم و غلظت خاک بر توزیع اندازه ذرات سه کانی رسی کائولینیت، ایلیت، و مونتموریلولنیت (کانی غالب در نمونه‌ی بنتونیت) انجام شده است. به منظور کمی کردن نتایج آزمایش‌های هیدرومتری، از آزمایش‌های کدورت‌سنجدی استفاده شده و برای بررسی تغییرات ریزساختاری نمونه‌ها، آزمایش SEM به کار گرفته شده است. آزمایش‌های ویسکومتری نیز به منظور مطالعه‌ی رفتار رئولوژیکی سوسپانسیون‌های رسی مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین

در این پژوهش با توجه به نقش هگزامتافسفات سدیم در جدا کردن اجزای رسی از غیر رسی و پراکنده نگهداشت ذرات، ایده‌ی کربنات‌زدایی و حصول ذرات بسیار ریزدانه‌ی رسی از کانی‌های رسی مطرح شد و نتایج تحقیق با استفاده از آزمایش‌های XRD و PSA مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج آزمایش‌های هیدرومتری نشان می‌دهند که با افزایش غلظت هگزامتافسفات سدیم تا ۸ درصد، توزیع اندازه ذرات ریزتر و با کاهش غلظت خاک، توزیع اندازه ذرات درشت‌تری برای هر سه کانی حاصل می‌شود. ضمن آن که تغییر غلظت خاک نسبت به غلظت هگزامتافسفات سدیم در تغییر نتایج آزمایش هیدرومتری تأثیرگذارتر است. از میان سه خاک رسی استفاده شده، کائولینیت بیشترین تأثیر و بنتونیت کمترین تأثیر را از تغییر غلظت عامل پراکنده‌ساز می‌گیرند. کائولینیت برای توزیع اندازه ذرات دقیق‌تر به غلظت‌های بیشتر از ۴ درصد هگزامتافسفات سدیم نیاز دارد، در حالی که استفاده از مقادیر کمتر از ۴ درصد این ماده می‌تواند برای تعیین توزیع اندازه ذرات بنتونیت از دقت قابل قبولی برخوردار باشد. از این‌رو استاندارد ASTM برای تعیین دانه‌بندی خاک‌های رسی باید توجه ویژه‌ای به نوع کانی‌های رسی داشته باشد و آن‌ها را از یکدیگر تفکیک کند. این مسئله به علت مهم بودن تعیین دقیق اندازه ذرات کانی‌های رسی در مراکز دفن مهندسی زباله‌های هسته‌ای بسیار حائز اهمیت است. همچنین نتایج نشان می‌دهند که تا محدوده‌ی ۳۰ گرم خاک برای کائولینیت و ایلیت، و ۱۲ گرم خاک برای بنتونیت می‌تواند در آزمایش هیدرومتری با دقت قابل قبول مورد استفاده قرار گیرد. نتایج آزمایش‌های ویسکومتری نشان می‌دهند که مناسب‌ترین مدل رئولوژیکی برای توصیف خصوصیات جریانی سوسپانسیون‌های بنتونیتی و کائولینیتی در شرایط مختلف آزمایش، مدل هرشل- بالکلی (Herschel- Bulkley) است. از این مدل می‌توان برای پیش‌بینی عملکرد هر چه بهتر سیالات حفاری، و تعیین تنش تسلیم دقیق آن‌ها به خوبی استفاده کرد. نتایج آنالیزهای XRD و تیتراسیون نیز نشان از موفق بودن ایده‌ی کربنات‌زدایی از کانی‌های رسی با استفاده از هگزامتافسفات سدیم به عنوان روشی جدید برای کربنات‌زدایی دارند.

.واژه‌های کلیدی: کانی رسی، توزیع اندازه ذرات، رئولوژی، هگزامتافسفات سدیم، کربنات‌زدایی، XRD، SEM، PSA

# فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۵	فهرست جداول ها
ز	فهرست شکل ها
۱	مقدمه
۷	فصل اول: توزیع اندازه ذرات، خصوصیات و اندازه‌گیری های رئولوژیکی
۸	۱-۱. مقدمه
۸	۲-۱. تجزیه‌ی مکانیکی خاک‌ها
۹	۱-۲-۱. عمل آوری مقدماتی
۹	۱-۲-۱-۱. تئوری
۱۲	۱-۲-۱-۲. روش‌ها
۱۸	۱-۲-۱-۳. تحلیل
۱۸	۱-۲-۱-۴. تئوری
۲۳	۱-۲-۲-۱-۱. روش‌ها
۳۰	۱-۲-۲-۱-۲. آزمایش هیدرومتری
۳۲	۱-۲-۲-۱-۳. روش انجام آزمایش
۳۴	۱-۲-۲-۱-۴. استفاده از هیدرومتر و محاسبه‌ی قطر ذرات
۳۵	۱-۲-۲-۱-۵. فرضیات قانون استوکس
۳۸	۱-۲-۲-۱-۶. روش‌های نوین توزیع اندازه ذرات
۳۸	۱-۲-۲-۱-۷. مزایای و معایب روش‌های تهنه‌شینی
۳۹	۱-۲-۲-۱-۸. انواع روش‌های جدید و مزایای آن‌ها
۴۰	۱-۲-۲-۱-۹. روش پراش لیزر
۴۲	۱-۲-۲-۱-۱۰. تئوری‌های مورد استفاده برای محاسبات
۴۲	۱-۲-۲-۱-۱۱. تئوری فرانهافر

۴۳	۱-۳-۴-۲. تئوری می
۴۳	۱-۴-۴-۴. مقایسه‌ی منحنی‌های حاصل از روش پراش لیزر و روش الک-هیدرومتر
۴۶	۱-۴-۵. دلایل بی‌میلی استفاده از روش پراش لیزر
۴۶	۱-۵. هگزامتافسفات سدیم
۴۹	۱-۶. کدورت‌سنجدی
۵۰	۱-۷. پراش اشعه‌ی ایکس
۵۴	۱-۸. کربنات
۶۰	۱-۹. خصوصیات رئولوژیکی
۶۱	۱-۹-۱. علم رئولوژی
۶۲	۱-۹-۲. ویسکوزیته
۶۳	۱-۹-۳. ویسکومتر
۶۳	۱-۹-۴. سیال
۶۴	۱-۹-۴-۱. سیالات نیوتونی
۶۶	۱-۹-۴-۲. سیالات غیر نیوتونی
۶۷	۱-۹-۴-۲-۱. سیال شبه‌پلاستیک
۶۸	۱-۹-۴-۲-۲. سیال دیلاتانت
۶۹	۱-۹-۴-۲-۳. سیال پلاستیک
۷۰	۱-۹-۴-۲-۴. سیال بینگهام
۷۲	۱-۹-۵. جریان آرام و آشفته
۷۲	۱-۹-۶. عوامل تأثیرگذار بر خصوصیات رئولوژیکی مواد
۷۳	۱-۹-۶-۱. دما
۷۴	۱-۹-۶-۲. نرخ برش
۷۵	۱-۹-۶-۳. شرایط اندازه‌گیری
۷۶	۱-۹-۶-۴. زمان
۷۷	۱-۹-۶-۵. فشار
۷۸	۱-۹-۶-۶. تاریخچه‌ی زمانی

۷۸	۱-۹-۷. مشخصات و خصوصیات محلول‌های پراکنده و امولسیون‌ها
۸۱	۱-۹-۸. مدل‌های رئولوژیکی
۸۲	۱-۹-۸-۱. مدل‌هایی که رفتار رئولوژیکی را به عنوان تابعی از ویسکوزیته شرح می‌دهند
۸۲	۱-۹-۸-۱. مدل نیوتنی
۸۲	۱-۹-۸-۲. مدل قانون توابی
۸۳	۱-۹-۸-۳. مدل سیسکو
۸۳	۱-۹-۸-۴. مدل کراس
۸۴	۱-۹-۸-۲. مدل‌های رئولوژیکی سیالات با تنش تسليم
۸۴	۱-۹-۸-۱.۱. مدل بینگهام-پلاستیک
۸۵	۱-۹-۸-۲-۲. مدل هرشل-بالکلی
۸۵	۱-۹-۸-۳. مدل کسون
۸۶	۱-۹-۸-۴. مدل رابرتسون-استیف
۸۷	۱-۹-۸-۳. طبقه‌بندی کلی مدل‌های رئولوژیکی
۸۸	۱-۹-۸-۴. مدل‌های رئولوژیکی سوسپانسیون‌های رسی
۹۱	۱-۱۰. جمع‌بندی و اهداف

۹۲	فصل دوم: مشخصات مواد و روش انجام آزمایش‌ها
۹۳	۲-۱. مقدمه
۹۳	۲-۲. مواد مصرفی
۹۴	۲-۳. خصوصیات ژئوتکنیکی خاک‌های مورد مطالعه
۹۵	۲-۴. خصوصیات ژئوتکنیک زیستمحیطی خاک‌های مورد مطالعه
۹۷	۲-۵. روش‌های انجام مطالعات آزمایشگاهی
۹۸	۲-۵-۱. آزمایش هیدرومتری
۱۰۱	۲-۵-۲. آزمایش‌های تهشیینی و کدورت‌سنگی
۱۰۳	۲-۵-۳. آزمایش تهشیینی برای جداسازی کربنات از خاک‌های رسی
۱۰۴	۲-۵-۴. آزمایش SEM

۱۰۵	..... آزمایش PSA	۲-۵-۵-۰
۱۰۶	..... آزمایش XRD	۲-۵-۶-۰
۱۰۸	..... آزمایش تیتراسیون	۲-۵-۷-۰
۱۰۹	..... آزمایش ویسکومتربی	۲-۵-۸-۰

۱۱۳	<b>فصل سوم: داده‌ها، بحث و بررسی</b>	
۱۱۴	<b>۱-۱. آزمایش‌های هیدرومتری</b>	
۱۱۴	..... ۱-۱-۳. مقدمه	
۱۱۴	..... ۲-۱-۳. تأثیر ثابت بودن مقدار خاک و تغییر غلظت هگزاماتافسفات سدیم در توزیع اندازه ذرات	
۱۲۴	..... ۳-۱-۳. تأثیر ثابت بودن غلظت ماده‌ی هگزاماتافسفات سدیم و تغییر مقدار خاک در توزیع اندازه ذرات	
۱۲۹	..... ۴-۱-۳. تأثیر تغییر غلظت هگزاماتافسفات سدیم و تغییر مقدار خاک در توزیع اندازه ذرات	
۱۳۵	<b>۲-۲. مقایسه‌ی نتایج آزمایش هیدرومتری و PSA</b>	
۱۳۶	<b>۳-۳. آزمایش‌های کدروت‌سنجدی</b>	
۱۴۶	<b>۳-۴. اندازه‌گیری‌های رئولوژیکی</b>	
۱۴۶	..... ۱-۴-۳. اندازه‌گیری‌های رئولوژیکی سوسپانسیون‌های بنتونیتی	
۱۶۳	..... ۲-۴-۳. اندازه‌گیری‌های رئولوژیکی سوسپانسیون‌های کائولینیتی	
۱۷۶	<b>۳-۵. کربنات‌زدایی و حصول ذرات نانورس با استفاده از هگزاماتافسفات سدیم</b>	
۱۷۶	..... ۱-۵-۳. حذف کربنات به روش جداسازی مکانیکی و با استفاده از آزمایش رسوب‌گذاری	
۱۸۴	..... ۱-۵-۳. کربنات‌زدایی از بنتونیت بدون استفاده از هگزاماتافسفات سدیم	
۱۸۵	..... ۲-۱-۵-۳. کارایی نهایی هگزاماتافسفات سدیم در جداسازی ذرات از یکدیگر	
۱۹۱	..... ۲-۵-۳. حصول ذرات رسی بسیار ریزدانه (نانو رس) با استفاده از آزمایش رسوب‌گذاری	
۱۹۵	<b>فصل چهارم: جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و بررسی</b>	
۱۹۶	<b>۴-۱. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری</b>	
۲۰۰	..... ۴-۲. پیشنهادها	
۲۰۱	<b>فهرست مراجع</b>	

# فهرست جدول‌ها

صفحه

عنوان

۲۳	جدول ۱-۱. محاسبه زمان و سرعت رسوب ذرات با اندازه‌ی معین بر اساس قانون استوکس
۲۹	جدول ۱-۲. زمان‌های نمونه‌برداری و قطر معادل ذرات در آزمایش پیپت
۴۸	جدول ۱-۳. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی هگزاماتافسفات سدیم
۷۵	جدول ۱-۴. محدوده‌ی نرخ‌های برشی مورد استفاده برای تعیین خصوصیات رئولوژیکی محصولات مختلف
۸۸	جدول ۱-۵. مدل‌های رئولوژیکی سوسپانسیون‌های با اندرکنش‌های ذرهای
۸۸	جدول ۱-۶. مدل‌های رئولوژیکی سوسپانسیون‌های غلیظ
۹۴	جدول ۱-۷. مشخصات ژئوتکنیکی کائولینیت و مرجع روش‌های اندازه‌گیری
۹۵	جدول ۲-۱. مشخصات ژئوتکنیکی ایلیت و مرجع روش‌های اندازه‌گیری
۹۵	جدول ۲-۲. مشخصات ژئوتکنیکی بنتونیت و مرجع روش‌های اندازه‌گیری
۹۶	جدول ۲-۳. مشخصات ژئوتکنیک زیستمحیطی کائولینیت و مرجع روش‌های اندازه‌گیری
۹۷	جدول ۲-۴. مشخصات ژئوتکنیک زیستمحیطی بنتونیت و مرجع روش‌های اندازه‌گیری
۹۷	جدول ۲-۵. مشخصات ژئوتکنیک زیستمحیطی ایلیت و مرجع روش‌های اندازه‌گیری
۹۹	جدول ۲-۶. نمونه‌های آزمایش اول هیدرومتری: مقدار خاک ثابت و غلظت SHMP متغیر
۹۹	جدول ۲-۷. نمونه‌های آزمایش دوم هیدرومتری: غلظت SHMP ثابت و مقدار خاک متغیر
۱۰۰	جدول ۲-۸. نمونه‌های آزمایش سوم هیدرومتری: نسبت غلظت خاک ثابت
۱۱۹	جدول ۳-۱. مقایسه‌ی توزیع اندازه ذرات بخش رسی کائولینیت، ایلیت و بنتونیت در غلظت‌های مختلف SHMP
۱۲۳	جدول ۳-۲. انحراف معیار بین قطرهای محاسبه شده از آزمایش هیدرومتری برای کائولینیت
۱۲۳	جدول ۳-۳. انحراف معیار بین قطرهای محاسبه شده از آزمایش هیدرومتری برای ایلیت
۱۲۳	جدول ۳-۴. انحراف معیار بین قطرهای محاسبه شده از آزمایش هیدرومتری برای بنتونیت
۱۲۶	جدول ۳-۵. مقایسه‌ی توزیع اندازه ذرات بخش رسی کائولینیت و ایلیت در غلظت ثابت ۴ درصد SHMP و گرم‌های مختلف خاک
۱۲۶	جدول ۳-۶. مقایسه‌ی توزیع اندازه ذرات بخش رسی بنتونیت در غلظت ثابت ۴ درصد SHMP و گرم‌های مختلف خاک
۱۲۸	جدول ۳-۷. انحراف معیار بین قطرهای محاسبه شده از آزمایش هیدرومتری برای کائولینیت

۱۲۹	جدول ۳-۸. انحراف معیار بین قطرهای محاسبه شده از آزمایش هیدرومتری برای ایلیت
۱۲۹	جدول ۳-۹. انحراف معیار بین قطرهای محاسبه شده از آزمایش هیدرومتری برای بنتونیت
۱۳۰	جدول ۳-۱۰. مقایسه‌ی توزیع اندازه ذرات بخش رسی کائولینیت و ایلیت در نسبت یکسان غلظت SHMP به غلظت
۱۳۲	خاک
۱۳۴	جدول ۳-۱۱. انحراف معیار بین قطرهای محاسبه شده از آزمایش هیدرومتری برای کائولینیت
۱۳۴	جدول ۳-۱۲. انحراف معیار بین قطرهای محاسبه شده از آزمایش هیدرومتری برای ایلیت
۱۳۴	جدول ۳-۱۳. انحراف معیار بین قطرهای محاسبه شده از آزمایش هیدرومتری برای بنتونیت
۱۴۳	جدول ۳-۱۴. مقادیر عددی NTU به دست آمده برای کائولینیت در حالات مختلف آزمایش
۱۴۴	جدول ۳-۱۵. مقادیر عددی NTU به دست آمده برای ایلیت در حالات مختلف آزمایش
۱۴۵	جدول ۳-۱۶. مقادیر عددی NTU به دست آمده برای بنتونیت در حالات مختلف آزمایش
۱۵۴	جدول ۳-۱۷. مقایسه‌ی ضرایب همبستگی مدل‌های رئولوژیکی برای سوسپانسیون‌های بنتونیتی با غلظت‌های $1/2$ و $1/4$ درصد
۱۵۵	جدول ۳-۱۸. مقایسه‌ی تنش‌های تسلیم هرشل- بالکلی و ویسکوزیته‌ی نیوتنی سوسپانسیون‌های بنتونیتی با غلظت $2$ ، $1/2$ و $1/4$ درصد
۱۵۶	جدول ۳-۱۹. مدل هرشل- بالکلی به دست آمده برای سوسپانسیون‌های بنتونیتی با غلظت $2$ ، $1/2$ و $1/4$ درصد
۱۵۹	جدول ۳-۲۰. مقایسه‌ی مدل‌های رئولوژیکی و تنش‌های تسلیم هرشل- بالکلی سوسپانسیون $2$ درصد بنتونیت در غلظت $4$ ، $2$ ، $0$ و $8$ درصد SHMP
۱۷۱	جدول ۳-۲۱. مقایسه‌ی تنش‌های تسلیم هرشل- بالکلی و ویسکوزیته‌ی نیوتنی سوسپانسیون‌های کائولینیتی با غلظت‌های $5$ ، $3$ و $1$ درصد
۱۷۵	جدول ۳-۲۲. مقایسه‌ی مدل‌های رئولوژیکی و تنش‌های تسلیم هرشل- بالکلی سوسپانسیون $5$ درصد کائولینیت در غلظت $0$ ، $2$ ، $4$ و $8$ درصد SHMP
۱۸۹	جدول ۳-۲۳. مقادیر کمی Na و P حاصل از انجام آزمایش EDX بر روی نمونه‌های مختلف
۱۹۳	جدول ۳-۲۴. درصد کمی PSA سه لایه‌ی جدا شده از نمونه‌ی ۵۰g Kaolinite + 4% SHMP
۱۹۳	جدول ۳-۲۵. درصد کمی PSA سه لایه‌ی جدا شده از نمونه‌ی ۵۰g Illite + 4% SHMP
۱۹۴	جدول ۳-۲۶. درصد کمی PSA سه لایه‌ی جدا شده از نمونه‌ی 20g Bentonite + 4% SHMP

# فهرست شکل‌ها

## صفحه

## عنوان

۱۷	شکل ۱-۱. تصویر شماتیک تغییر بار و تقویت بار لبه‌های ذرات رسی در اثر حضور عامل پراکنده‌ساز
۲۲	شکل ۱-۲. واحدهای مختلف در حال رسوب و قطر معادل آن‌ها
۲۵	شکل ۱-۳. تصویر شماتیک لوله‌های مورد استفاده برای روش خاک‌شویی
۲۸	شکل ۱-۴. بیپت نمونه برداری مورد استفاده در آزمایش بیپت
۳۵	شکل ۱-۵. تصویر هیدرومتر 152H و تعریف طول موثر در آزمایش هیدرومتری
۴۱	شکل ۱-۶. تصویر شماتیک دستگاه لیزر- پراش به‌همراه اجزای اصلی و چگونگی انكسار پرتو لیزر
۴۵	شکل ۱-۷. مقایسه‌ی منحنی‌های به‌دست‌آمده از روش پراش لیزر (LDM) و روش الک- هیدرومتر (SHM)
۴۹	شکل ۱-۸. شماتیک مقطع عرضی یک دستگاه کدورت‌سنچ آزمایشگاهی
۵۳	شکل ۱-۹. مفهوم فضای بین صفحه‌ای اصلی و اندیس میلر اصلی
۵۵	شکل ۱-۱۰. فازهای تشکیل‌دهنده‌ی خاک و اجزای سازنده‌ی هر فاز
۵۵	شکل ۱-۱۱. تصویر شماتیک ایده‌آل سازی شده‌ی واحد خاک
۶۰	شکل ۱-۱۲. استانداردهای پذیرفته شده توسط ASTM بر مبنای تحقیقات شرکت بروکفیلد
۶۱	شکل ۱-۱۳. مراجع استفاده شده در نشریه‌ی "More Solutions to Sticky Problems"
۶۴	شکل ۱-۱۴. اجزای ویسکومتر و چگونگی عملکرد آن
۶۵	شکل ۱-۱۵. مدل انتخابی نیوتون برای تعریف ویسکوزیته
۶۶	شکل ۱-۱۶. نمودار رفتار رئولوژیکی سیالات نیوتونی
۶۸	شکل ۱-۱۷. نمودار رفتار رئولوژیکی سیالات شبه‌پلاستیک
۶۹	شکل ۱-۱۸. نمودار رفتار رئولوژیکی سیالات دیلاتانت
۷۰	شکل ۱-۱۹. نمودار رفتار رئولوژیکی سیالات پلاستیک
۷۱	شکل ۱-۲۰. منحنی‌های جریانی انواع سیالات مختلف
۱۰۱	شکل ۱-۲۱. استوانه‌ی تهنشینی، هیدرومتر، همزن مکانیکی و SHMP به‌کارگرفته شده در آزمایش
۱۰۲	شکل ۱-۲۲. دستگاه کدورت‌سنچ WTW-Turb 550 و محلول‌های کالیبره‌ی آن
۱۰۵	شکل ۱-۲۳. دستگاه SEM مدل Vega II- Tescan

۱۰۶

شکل ۲-۴. دستگاه 22 Fritsch Particle Sizer- Analysette

۱۰۸

شکل ۵-۲. دستگاه XRD مدل Siemens-Diffract Meter D8 Advance

۱۱۰

شکل ۶-۲. تصویر التراسونیک (H) Elma S30 (H)

۱۱۲

شکل ۷-۲. تصاویر ویسکومتر UL Adapter Spindle ، اسپیندل‌های اصلی ویسکومتر و سیال استاندارد ویسکوزیته

۱۱۵

شکل ۱-۳. تأثیر تغییرات غلظت هگزامتافسفات سدیم (%) بر توزیع اندازه ذرات کائولینیت

۱۱۵

شکل ۲-۳. تأثیر تغییرات غلظت هگزامتافسفات سدیم (%) بر توزیع اندازه ذرات ایلیت

۱۱۶

شکل ۳-۳. تأثیر تغییرات غلظت هگزامتافسفات سدیم (%) بر توزیع اندازه ذرات بنتونیت

۱۲۰

شکل ۴-۳. قطرهای محاسبه شده از آزمایش هیدرومتری برای کائولینیت: در غلظت‌های مختلف SHMP و در زمان‌های مختلف قرائت هیدرومتر

۱۲۰

شکل ۵-۳. قطرهای محاسبه شده از آزمایش هیدرومتری برای ایلیت: در غلظت‌های مختلف SHMP و در زمان‌های مختلف قرائت هیدرومتر

۱۲۱

شکل ۳-۶. قطرهای محاسبه شده از آزمایش هیدرومتری برای بنتونیت: در غلظت‌های مختلف SHMP و در زمان‌های مختلف قرائت هیدرومتر

۱۲۱

شکل ۷-۳. تصاویر میکروسکوپ الکترونی: (a) کائولینیت خالص، (b) ۵۰ گرم کائولینیت + ۱ درصد SHMP (C)، (c) ۵۰ گرم کائولینیت خالص، (d) ۵۰ گرم کائولینیت + ۴ درصد SHMP

۱۲۲

شکل ۸-۳. تأثیر تغییرات غلظت خاک (گرم) بر توزیع اندازه ذرات کائولینیت

۱۲۴

شکل ۹-۳. تأثیر تغییرات غلظت خاک (گرم) بر توزیع اندازه ذرات ایلیت

۱۲۵

شکل ۱۰-۳. تأثیر تغییرات غلظت خاک (گرم) بر توزیع اندازه ذرات بنتونیت

۱۲۵

شکل ۱۱-۳. قطرهای محاسبه شده از آزمایش هیدرومتری برای کائولینیت: در غلظت‌های مختلف خاک و در زمان‌های مختلف قرائت هیدرومتر

۱۲۷

شکل ۱۲-۳. قطرهای محاسبه شده از آزمایش هیدرومتری برای ایلیت: در غلظت‌های مختلف خاک و در زمان‌های مختلف قرائت هیدرومتر

۱۲۷

شکل ۱۳-۳. قطرهای محاسبه شده از آزمایش هیدرومتری برای بنتونیت: در غلظت‌های مختلف خاک و در زمان‌های مختلف قرائت هیدرومتر

۱۲۸

شکل ۱۴-۳. تأثیر تغییر غلظت هگزامتافسفات سدیم (%) و مقدار خاک (گرم) بر توزیع اندازه ذرات کائولینیت

۱۳۰

شکل ۱۵-۳. تأثیر تغییر غلظت هگزامتافسفات سدیم (%) و مقدار خاک (گرم) بر توزیع اندازه ذرات ایلیت

- ۱۳۱ شکل ۳-۱۶. تأثیر تغییر غلظت هگزامتافسفات سدیم (%) و مقدار خاک (گرم) بر توزیع اندازه ذرات بنتونیت
- ۱۳۲ شکل ۳-۱۷. قطرهای محاسبه شده از آزمایش هیدرومتری برای کائولینیت: در نسبت ثابت غلظت SHMP به غلظت خاک و در زمان‌های مختلف قرائت هیدرومتر
- ۱۳۳ شکل ۳-۱۸. قطرهای محاسبه شده از آزمایش هیدرومتری برای ایلیت: در نسبت ثابت غلظت SHMP به غلظت خاک و در زمان‌های مختلف قرائت هیدرومتر
- ۱۳۴ شکل ۳-۱۹. قطرهای محاسبه شده از آزمایش هیدرومتری برای بنتونیت: در نسبت ثابت غلظت SHMP به غلظت خاک و در زمان‌های مختلف قرائت هیدرومتر
- ۱۳۵ شکل ۳-۲۰. مقایسه‌ی توزیع اندازه ذرات بدستآمده از آزمایش هیدرومتری و PSA برای کانی کائولینیت
- ۱۳۶ شکل ۳-۲۱. تأثیر غلظت‌های مختلف هگزامتافسفات سدیم بر میزان دورت سوسپانسیون‌های خاک در آزمایش دورت‌سنجد
- ۱۳۷ شکل ۳-۲۲. مقایسه‌ی میزان تنشینی کائولینیت و ایلیت در غلظت‌های یکسان هگزامتافسفات سدیم
- ۱۳۸ شکل ۳-۲۳. تأثیر غلظت‌های مختلف خاک بر میزان دورت سوسپانسیون‌های خاک در آزمایش دورت‌سنجد
- ۱۳۹ شکل ۳-۲۴. تأثیر تغییر غلظت هگزامتافسفات سدیم و مقدار خاک بر میزان دورت سوسپانسیون‌های خاک در آزمایش دورت‌سنجد
- ۱۴۰ شکل ۳-۲۵. رئوگرام‌های سوسپانسیون‌های بنتونیتی در غلظت‌های  $0/4$ ،  $0/2$  و  $2$  درصد
- ۱۴۱ شکل ۳-۲۶. نمودار تغییرات ویسکوزیته‌ی ظاهری در برابر نرخ‌های برشی در غلظت‌های  $2$ ،  $1/2$  و  $0/4$  درصد سوسپانسیون بنتونیتی
- ۱۴۲ شکل ۳-۲۷. نمودار تغییرات ویسکوزیته‌ی ظاهری در برابر غلظت‌های سوسپانسیون بنتونیتی در نرخ‌های برشی  $0/4$ ،  $1/2$  و  $2$  درصد (ثانیه)
- ۱۴۳ شکل ۳-۲۸. نمودار مدل‌های نیوتونی، قانون توانی و بینگهام‌پلاستیک برای سوسپانسیون بنتونیتی با غلظت  $2$  درصد
- ۱۴۴ شکل ۳-۲۹. نمودار مدل‌های کسون و هرشل - بالکلی برای سوسپانسیون بنتونیتی با غلظت  $2$  درصد
- ۱۴۵ شکل ۳-۳۰. نمودار مدل‌های نیوتونی، قانون توانی و بینگهام‌پلاستیک برای سوسپانسیون بنتونیتی با غلظت  $1/2$  درصد
- ۱۴۶ شکل ۳-۳۱. نمودار مدل‌های کسون و هرشل - بالکلی برای سوسپانسیون بنتونیتی با غلظت  $1/2$  درصد
- ۱۴۷ شکل ۳-۳۲. نمودار مدل‌های نیوتونی، قانون توانی و بینگهام‌پلاستیک برای سوسپانسیون بنتونیتی با غلظت  $0/4$  درصد
- ۱۴۸ شکل ۳-۳۳. نمودار مدل‌های کسون و هرشل - بالکلی برای سوسپانسیون بنتونیتی با غلظت  $0/4$  درصد
- ۱۴۹ شکل ۳-۳۴. رئوگرام‌های سوسپانسیون  $2$  درصد بنتونیت در غلظت‌های  $0$ ،  $2$ ،  $4$  و  $8$  درصد هگزامتافسفات سدیم
- ۱۵۰ شکل ۳-۳۵. نمودار تغییرات ویسکوزیته‌ی ظاهری در برابر نرخ‌های برشی سوسپانسیون  $2$  درصد بنتونیت در غلظت‌های

شکل ۳-۳۶. نمودار تغییرات ویسکوزیتهی ظاهری سوسپانسیون ۲ درصد بنتونیت در برابر غلظت‌های ۰، ۲، ۴ و ۸ درصد

۱۵۸ شکل ۳-۳۷. نمودار مدل هرشل- بالکلی برای سوسپانسیون ۲ درصد بنتونیت در غلظت‌های ۰، ۲، ۴ و ۸ درصد SHMP در نرخ‌های برشی ۱۸۳، ۲۴۵ و ۷۳/۴ (۱/ثانیه)

۱۶۰ شکل ۳-۳۸. نمودار مدل هرشل- بالکلی برای سوسپانسیون ۲ درصد بنتونیت در غلظت‌های ۰، ۲، ۴ و ۸ درصد SHMP

۱۶۳ شکل ۳-۳۹. رئوگرام‌های سوسپانسیون‌های کائولینیتی در غلظت‌های ۱، ۳ و ۵ درصد

شکل ۳-۴۰. نمودار تغییرات ویسکوزیتهی ظاهری در برابر نرخ‌های برشی در غلظت‌های ۱، ۳ و ۵ درصد سوسپانسیون

۱۶۴ کائولینیت شکل ۳-۴۱. نمودار تغییرات ویسکوزیتهی ظاهری در برابر غلظت‌های سوسپانسیون کائولینیت در نرخ‌های برشی ۲۴۵

۱۶۴ شکل ۳-۴۲. نمودار مدل‌های نیوتنی، قانون توانی و بینگهام‌پلاستیک برای سوسپانسیون کائولینیت با غلظت ۵ درصد

۱۶۵ شکل ۳-۴۳. نمودار مدل‌های نیوتنی، قانون توانی و بینگهام‌پلاستیک برای سوسپانسیون کائولینیت با غلظت ۳ درصد

۱۶۶ شکل ۳-۴۴. نمودار مدل‌های نیوتنی، قانون توانی و بینگهام‌پلاستیک برای سوسپانسیون کائولینیت با غلظت ۱ درصد

۱۶۷ شکل ۳-۴۵. نمودار مدل‌های نیوتنی، قانون توانی و بینگهام‌پلاستیک برای سوسپانسیون کائولینیت با غلظت ۱ درصد

۱۶۸ شکل ۳-۴۶. نمودار مدل‌های کسون و هرشل- بالکلی برای سوسپانسیون کائولینیت با غلظت ۱ درصد

۱۶۹ شکل ۳-۴۷. رئوگرام‌های سوسپانسیون ۵ درصد کائولینیت در غلظت‌های ۰، ۲، ۴ و ۸ درصد هگزامتافسفات سدیم

۱۷۰ شکل ۳-۴۸. نمودار تغییرات ویسکوزیتهی ظاهری در برابر نرخ‌های برشی سوسپانسیون ۵ درصد کائولینیت در

۱۷۱ غلظت‌های ۰، ۲، ۴ و ۸ درصد SHMP

شکل ۳-۴۹. نمودار تغییرات ویسکوزیتهی ظاهری سوسپانسیون ۵ درصد کائولینیت در برابر غلظت‌های ۰، ۲، ۴ و ۸

۱۷۲ درصد SHMP در نرخ‌های برشی ۱۸۳، ۲۴۵ و ۷۳/۴ (۱/ثانیه)

شکل ۳-۵۰. نمودار مدل هرشل- بالکلی برای سوسپانسیون ۵ درصد کائولینیت در غلظت‌های ۰، ۲، ۴ و ۸ درصد

۱۷۳ شکل ۳-۵۱. لایه‌های جدا شده از سوسپانسیون‌های کائولینیت، ایلیت، بنتونیت و نمونه‌ی خشک شده‌ی لایه‌ی اول آن‌ها

۱۷۴ شکل ۳-۵۲. طیف XRD کائولینیت

۱۷۵ شکل ۳-۵۳. طیف XRD ایلیت

۱۷۶ شکل ۳-۵۴. طیف XRD بنتونیت

۱۷۷ شکل ۳-۵۵. طیف XRD لایه‌های جدا شده از نمونه‌ی 50g Kaolinite + 2% SHMP

- ۱۷۹ شکل ۳-۵۶. طیف XRD لایه‌های جدا شده از نمونه‌ی 50g Kaolinite + 8% SHMP
- ۱۸۰ شکل ۳-۵۷. طیف XRD لایه‌های جدا شده از نمونه‌ی 50g Illite + 2% SHMP
- ۱۸۰ شکل ۳-۵۸. طیف XRD لایه‌های جدا شده از نمونه‌ی 50g Illite + 8% SHMP
- ۱۸۱ شکل ۳-۵۹. طیف XRD لایه‌های جدا شده از نمونه‌ی 20g Bentonite + 2% SHMP
- ۱۸۱ شکل ۳-۶۰. طیف XRD لایه‌های جدا شده از نمونه‌ی 20g Bentonite + 8% SHMP
- ۱۸۳ شکل ۳-۶۱. طیف XRD لایه‌های جدا شده از نمونه‌ی 50g Kaolinite + 4% SHMP
- ۱۸۳ شکل ۳-۶۲. تصاویر SEM لایه‌های جدا شده از نمونه‌ی 50g Kaolinite + 4% SHMP
- ۱۸۴ شکل ۳-۶۳. طیف XRD لایه‌های جدا شده از بنتونیت در مقایسه با طیف XRD بنتونیت
- ۱۸۵ شکل ۳-۶۴. تصاویر نحوه‌ی رسوب نمونه‌ی 50g Kaolinite + 4% SHMP در زمان‌های مختلف از شروع رسوب‌گذاری
- ۱۸۶ شکل ۳-۶۵. تصویر نمونه‌ی 50g Kaolinite + 4% SHMP ۳۵ روز بعد از شروع تهشیینی
- ۱۸۷ شکل ۳-۶۶. تصاویر SEM لایه‌های جدا شده از نمونه‌ی 50g Kaolinite + 4% SHMP ۳۵ روز بعد از شروع تهشیینی
- ۱۸۸ شکل ۳-۶۷. نتایج آزمایش EDX انجام شده بر روی کائولینیت خالص
- ۱۸۸ شکل ۳-۶۸. نتایج آزمایش EDX انجام شده بر روی نمونه‌ی 50g Kaolinite + 4% SHMP
- ۳۵ شکل ۳-۶۹. نتایج آزمایش EDX انجام شده بر روی لایه‌ی اول جدا شده از نمونه‌ی SHMP ۳۵ ، 50g Kaolinite + 4% SHMP
- ۱۸۹ روز بعد از شروع تهشیینی
- ۱۹۰ شکل ۳-۷۰. نمودار PSA لایه‌های جدا شده از نمونه‌ی 50g Kaolinite + 4% SHMP ۳۵ روز بعد از شروع تهشیینی
- ۱۹۱ شکل ۳-۷۱. طیف XRD لایه‌های جدا شده از نمونه‌ی 50g Kaolinite + 4% SHMP ۳۵ روز بعد از شروع تهشیینی
- ۳۵ شکل ۳-۷۲. نمودار PSA سه لایه‌ی جدا شده از نمونه‌ی 50g Kaolinite + 4% SHMP ۴۸ ساعت بعد از شروع تهشیینی
- ۱۹۲ شکل ۳-۷۳. نمودار PSA سه لایه‌ی جدا شده از نمونه‌ی 50g Illite + 4% SHMP ۴۸ ساعت بعد از شروع تهشیینی
- ۱۹۲ شکل ۳-۷۴. نمودار PSA سه لایه‌ی جدا شده از نمونه‌ی 20g Bentonite + 4% SHMP ۴۸ ساعت بعد از شروع تهشیینی

مُعَدِّلَةٌ