

الله اعلم



دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرود

دانشکده فنی مهندسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: پلیمر

عنوان:

استفاده از تکنیک نیتروکسید در تهیه پلیمرهای پر شاخه بر پایه وزن مولکولی
پایین از استایرن

استاد راهنما:

دکتر صاحبعلی منافی

استاد مشاور:

دکتر علی اصغر روحانی

نگارش:

حسام الدین محمدی

تابستان ۱۳۹۳

سپاسگزاری:

از کلیه استادان گرامی به خصوص استاد محترم جناب آقای صاحبعلی منافی و
کلیه کسانی که مرا در نگارش این پایان نامه یاری کرده‌اند سپاسگزارم

تقدیم به:

تقدیم به پدر و مادر گرامی ام که در کلیه مراحل زندگی پشتیبانم بوده اند.

فهرست مطالب

۲	فصل اول کلیات تحقیق
۳	۱- کلیات تحقیق
۳	۱-۱- مقدمه
۴	۱-۲- بیان مسئله
۴	۱-۳- اهمیت موضوع
۶	۱-۴- هدف پژوهش
۶	۱-۵- فرضیه‌ها
۶	۱- سنتز کوپلیمر استایرن- پارامتیل استایرن به روش NMP انجام خواهد شد
۶	۲- کوپلیمر استایرن- پارامتیل استایرن با استفاده از معرف N- برموسوکسینیمید برم دارخواهد شد.
۶	۳- پلیمرشدن پیوندی متیل متاکریلات روی کوپلیمر برم دارشده (استایرن- پارامتیل استایرن) انجام خواهد شد.
۷	فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق یا بیشینه تحقیق
۸	۲-۱- ساختار پلیمرها
۸	۲-۲- درجه پلیمریزاسیون
۸	۲-۳- ساختار ابتدایی
۹	۲-۴- نسبت واکنش پذیری
۱۰	۲-۵- خواص کوپلیمرها
۱۰	۲-۶- انواع کوپلیمریزاسیون
۱۰	۲-۶-۱- کوپلیمرهای تصادفی یا بی نظم
۱۰	۲-۶-۲- کوپلیمرهای متناوب
۱۰	۲-۶-۳- کوپلیمرهای دسته‌ای
۱۱	۲-۶-۴- کوپلیمرهای پیوندی
۱۱	۷-۲- هموپلیمرها
۱۱	۷-۲-۱- دومین ساختار
۱۲	۷-۲-۲- سومین ساختار
۱۲	۷-۲-۳- چهارمین ساختار
۱۲	۷-۲-۴- پلیمریزاسیون

۱۳	۹-۲- جرم مولکولی پلیمرها.....
۱۴	۱۰-۲- دسته بندی پسپارها
۱۵	۱۱-۲- استایرن
۱۶	۱۲-۲- پلی استایرن.....
۱۹	۱۲-۱- انواع پلی استایرن.....
۲۱	اطلاعات اینمنی در مورد این نوع پلی استایرن عباتدان:
۲۱	۱۲-۲- ساختار پلی استایرن
۲۲	۱۲-۲- کوپلیمرهای پلی استایرن
۲۳	۱۳-۲- پیشینه تحقیق در مورد پلیمرهای پر شاخه
۲۷	فصل سوم مواد و روشها.....
۲۸	۳- مقدمه.....
۲۸	۳-۱- مواد مورد نیاز.....
۲۸	۳-۲- دستگاه مورد نیاز
۲۸	۳-۳- روش پلیمریزاسیون با واسطه نیتروکسید
۲۹	۳-۴- واکنش افزایشی رادیکال آزاد برای پلیمریزاسیون
۳۰	۳-۵- طیف FTIR
۳۴	۳-۶- طیف NMR
۳۷	۳-۷- رنگ نگاری ژل تراوایی
۳۷	۳-۷-۱- بررسی اثر پدیده ژل بر تغییرات وزن مولکولی و توزیع وزن مولکولی در پلیمریزاسیون رادیکال آزاد استایرن
۳۹	فصل چهارم نتایج و بحث.....
۴۰	۴- مقدمه.....
۴۰	۴- مراحل سنتز پلیمر پر شاخه
۴۰	۴-۱- سنتز کوپلیمر استایرن - پارامتیل استایرن
۴۱	۴-۲- برم دار کردن کوپلیمر) استایرن - پارا متیل استایرن
۴۲	۴-۳- پلیمرشدن پیوندی متیل متاکریلات روی کوپلیمر برم دار شده(استایرن-پارا متیل استایرن).....
۴۳	۴-۵- سنتز کوپلیمر استایرن پارامتیل استایرن به روش NMP
۴۴	۴-۶- سنتز کوپلیمر (استایرن پارامتیل استایرن) برم دار شده.....
۴۷	۴-۷- سنتز ترپلیمر پیوندی متیل متاکریلات روی کوپلیمر برم دار شده(استایرن-پارا متیل استایرن)

٤-٤- بررسی رنگ نگاری ژل تراوای ترپیلم پیوندی پلی متیل متکریلات روی کوپلیمر (استایرن- پارا متیل استایرن).....	۴۹
٥١ نتیجه گیری	
٥٢ پیشنهادات:	
٥٣ منابع:	

فهرست جداول

صفحه

٦٠

عنوان

(جدول ٤-١) نتایج حاصل از GPS

فهرست شکلها

صفحه	عنوان
۱۸	(شکل ۱-۲) طبقه بندی مواد پلیمری.
۲۰	(شکل ۲-۲) ساختمان کریستالی استایرن
۲۸	(شکل ۳-۲) پلیمریزاسیون استایرن و ایجاد پلی استایرن.
۳۲	(شکل ۴-۲) واکنش یک پراکسید آلی با هیدروژن بر مید
۳۷	(شکل ۱-۳) فرآیند پلیمر شدن چند شاخه ای
۴۱	(شکل ۲-۳) نمایی از دستگاه اندازگیر طیف FTIR
۴۵	(شکل ۳-۳) نمایی از دستگاه اندازگیر طیف NMR
۴۷	(شکل ۴-۳) نمایی از دستگاه Permeability of the gel chromatography
۵۰	(شکل ۴-۱) تهیه کوپلیمر (استایرن- پارا متیل استایرن) به روش NMP با استفاده از مونومرهای استایرن، متیل استایرن و آغازگرهای بنزویل پراکسید و TEMPO.
۵۰	(شکل ۴-۴) دستگاه باز روانی
۵۲	(شکل ۴-۳) واکنش برم دار کردن کوپلیمر (استایرن- پارا متیل استایرن)
۵۳	(شکل ۴-۴) واکنش پلیمر شدن پیوندی پلی متیل متاکریلات روی کوپلیمر برم دار شده استایرن پارامتیل استایرن.
۵۴	(شکل ۴-۵) GPC (الف) کوپلیمر (استایرن پارا متیل استایرن) و (ب) ترپلیمر پیوندی پلی متیل متاکریلات روی کوپلیمر (استایرن پارامتیل استایرن)
۵۶	(شکل ۴-۶) FTIR (الف) کوپلیمر (استایرن- پارا متیل استایرن) و (ب) کوپلیمر (استایرن- پارا متیل استایرن) با گروه انتهایی برم دار شده
۵۷	(شکل ۴-۷) طیف (^1H NMR) (الف) کوپلیمر (استایرن- پارا متیل استایرن) و (ب) کوپلیمر برم دار شده.
۵۸	(شکل ۴-۸) FTIR (الف) کوپلیمر برم دار شده (استایرن- پارا متیل استایرن)، (ب) ترپلیمر متیل متاکریلات پیوند شده روی کوپلیمر (استایرن- پارا متیل استایرن)
۵۹	(شکل ۴-۹) طیف (^1H NMR) ترپلیمر پیوندی پلی متیل متاکریلات روی کوپلیمر (استایرن- پارا متیل استایرن)

چکیده

سنتز پلیمر پر شاخه توسط رادیکال های آزاد صورت می‌پذیرد. در این تحقیق ابتدا کوپلیمر استایرن-پارا متیل استایرن با استفاده از مخلوط استایرن، پارامتیل استایرن و tetramethylpiperidin-1-*N*-FTIR و NMR از سنتز 2,2,6,6 (yl)oxidanyl با استفاده روش NMP تهیه شد و بعد از تایید طیفهای NMR و FTIR برم دار شد. سپس با کوپلیمر، در مرحله بعد، کوپلیمر حاصل با استفاده از معرف N - برموسوکسینیمید برم دار شد. سپس با اضافه نمودن متیل متا کریلات به کوپلیمر استایرن-پارامتیل استایرن برم دار شده، پلیمر پر شاخه دار تهیه می‌گردد و با استفاده از طیفهای FTIR و NMR سنتز پلیمر پر شاخه تایید شد. با استفاده از رنگ نگار ژل تراوای وزن مولکولی متوسط وزنی (M_w) و وزن مولکولی متوسط عددی (M_n) کوپلیمر استایرن-پارا متیل استایرن و پلیمر پر شاخه دار بدست می‌آید. وزن مولکولی متوسط وزنی (M_w) و وزن مولکولی متوسط عددی (M_n) کوپلیمر به دست آمده، به ترتیب 15858 g/mol و 15810 g/mol و توزیع وزن مولکولی آن (D) $1/22$ است. وزن مولکولی متوسط وزنی (M_w) و عددی (M_n) پلیمر پر شاخه به دست آمده، به ترتیب 21794 و 15810 و توزیع وزن مولکولی آن (D) $1/37$ است.

فصل اول

کلیات تحقیق

۱- کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

بسیارها یا مواد پلیمری مولکول‌های بلندی هستند که از اتصال و به هم پیوستن هزاران واحد کوچک مولکولی موسوم به مونومر تشکیل شده‌اند. البته برخلاف تصور، تمای این مواد ساخته دست بشر نیستند و بسیاری از آنها در طبیعت یافت می‌شوند و در حقیقت در اوایل قرن بیستم بود که توجه زیادی با ساخت مواد پلیمری مصنوعی جدید معطوف شد. پلیمرها ممکن است آلي^۱، غيرآلي^۲ یا آلي/فلزی^۳ باشند. از دیدگاه نحوه‌ی به وجود آمدن ممکن است مصنوعی یا طبیعی باشد. پلیمرها از جمله‌ی مواد ضروري برای بسیاری از صنایع از جمله: چسب‌ها، مصالح ساختمانی، کاغذ، لباس، الیاف، پوشش‌ها، پلاستیک‌ها، سرامیک، بتون، کریستال مایع، مقاومت‌های نوری و ... هستند. پلیمرها در علومی همچون: تغذیه، مهندسی، بیولوژی، داروسازی، کامپیوترا، اکتشافات فضایی، بهداشت و محیط زیست اهمیت دارد. پلیمرهای غيرآلي که به صورت طبیعی وجود دارند شامل: الماس‌ها، گرافیت، آربست (پنبه‌ی نسوز)، شن، عقیق، فلدسیار، میکا، کوارتز، تالک و ... می‌شوند. پلیمرهای آلي که به صورت طبیعی یافت می‌شود عبارت اند از: پلی ساکاریدها (پلی کربوهیدرات‌ها) نشاسته و سلولز، نوکلئیک اسیدها و پروتئین‌ها. پلیمرهای غيرآلي، مصنوعی عبارت اند از: نیترید بور، بتون، بسیاری از ابر رسانه‌های دما بالا و شماری از شیشه‌ها. پلی‌سیلوکسین‌ها که به سیلوکسین نیز معروف اند نمونه‌ای از پلیمرهای آلي/فلزی محسوب می‌شود که به صورت مصنوعی تهیه می‌گردد. پلیمرهای مصنوعی که برای در ساختار برخی وسایل استفاده می‌شود به طور قابل ملاحظه ای از فلزات سبک ترند. این مواد به کاهش میزان مصرف سوخت در وسایل نقلیه و سفینه‌های فضایی کمک می‌کنند. زمانی که به نسبت برابر وزنی از پلیمر به جای فلز استفاده کنیم مواد پلیمری حتی از فلز نیز بهتر کار می‌کنند. مثلاً (در مرور دکش) مواد پلیمری با پیشرفت‌های انجام شده توانایی استفاده برای اهداف مهندسی به عنوان مثال: بیراق آلات، بلبرینگ‌ها و غشاهاي ساختاري را پيدا کرده‌اند [۱].

از نظر شیمیایی، پلی‌استیرین یک هیدروکربن طولی زنجیر است که در آن مراکز متغیر کربنی به گروه‌های فنیل (نامی که به بنزن حلقه‌ای داده می‌شود) متصلند. پلی‌استایرن نه تنها به عنوان یک عایق الکتریسیته گران قیمت شناخته نشود، بلکه به عنوان یک پلاستیک گرمانترم، ارزان و با خواص خوب

¹organic

².inorganic

³organometallic

معرفی شود. ساختمان پلیمری پلی استایرن دارای شبکه منظمی نبوده و به صورت آمورف (غیر کریستال) است و بدین جهت شفاف ترین نوع پلاستیک می باشد. اشیا ساخته شده از پلی استایرن شبیه شیشه بوده و ۹۰ درصد طیف مرئی را از خود عبور می دهند. این خاصیت باعث ابداع کاربردهای مفیدی برای این پلاستیک گردیده است. نوع معمولی پلی استایرن تحت فشار شکل اصلی خود را حفظ می کند ولی در مقابل ضربه شکننده می باشد. چون ساختمان پلی استایرن عاری از گروه هایی با خواص قطبی است بدین جهت این پلاستیک به صورت یک عایق الکتریسیته عمل می نماید و این خاصیت با تغییر درجه حرارت و فرکانس کاهش نمی یابد. به دلیل غیر قطبی بودن پلی استایرن، این ماده در مقابل محلول های رقیق اسیدی و بازی بخوبی مقاومت می نماید ولی در مقابل حلول های کلرینه و حلقوی آسیب پذیر است. اشیا ساخته شده از پلی استایرن در مدتی محدود تا ۹۰ درجه سانتی گراد بدون تغییر شکل باقی می مانند ولی چنانچه حرارت برای مدت طولانی وارد شود نبایستی از ۸۵-۸۰ درجه تجاوز نماید. بدین جهت می توان از آن بعنوان ظروف حمل مایعات گرم استفاده نمود. پلی استایرن در مقابل حرارت مستقیم و بالا قابل اشتعال بوده و در برخی کاربردها بایستی مواد جلوگیری کننده از اشتعال به آن افزوده گردد.

۱-۲- بیان مسئله

سنتر پلیمرها با جرم مولکولی مشخص و کنترل شده بسیار مشکل می باشد و همیشه برای بدست آوردن پلیمری با جرم مولکولی کنترل شده، شیمی دانها را وادار کرده که در صدد بدست آوردن راه های برای کنترل سنتر پلیمرها باشند که با کنترل جرم مولکولی پلیمر، می توان پلیمری تهیه نمود که دارای خواص مکانیکی، پایداری حرارتی، خواص شیمیایی و ... مشخصی باشد در این تحقیق پلیمر پرشاخه با روش NMP تهیه شد. که رو شی کنترل شده برای تهیه پلیمر پرشاخه با وزن مولکولی مشخص می باشد.

۱-۳- اهمیت موضوع

در سالیان اخیر، مطالعه پلیمر شدن رادیکالی باعث ایجاد تحولی بزرگ در امکانات سنتری و نیز در درک ساز و کار واکنشها می باشد. روش های پلیمر شدن رادیکالی متداول دارای نقصی بسیار مهم در تهیه پلیمر های با ساختار مشخص می باشند که به تمایل طبیعی زنجیر های در حال رشد برای انجام واکنش های اختتام و انتقال مربوط می باشد. تهیه درشت مولکول هایی با ساختار مشخص و تعریف

شده، باید در شرایط پلیمرشدن زنده یا کنترل شده انجام شود. پلیمرشدن زنده پلیمرشدنی می‌باشد که متحمل مرحله اختتام نمی‌شود. از جمله پلیمرشدن‌های کنترل شده میتوان به پلیمرشدن زنده رادیکالی با حدواسط نیتروکسید(NMP) و پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم (ATRP) اشاره کرد [۶-۲].

در پلیمرشدن رادیکالی با حدواسط نیتروکسید، نیتروکسیدهایی مانند TEMPO^۱، با بدنه اصلی پلیمر پیوند می‌دهند. پیوند نیتروکسیدی ایجاد شده با عواملی مانند نور یا گرما شکسته می‌شود و رادیکال‌های پایدار ایجاد می‌کند. این رادیکال‌های پایدار در مجاورت مونومرهایی مانند استایرن پلیمرشدن کنترل شده را فراهم می‌آورند. این واکنش‌ها برگشت پذیرند و می‌توانند مجدد رادیکال پلیمری ایجاد کنند [۷]. پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم شیوه دیگری از پلیمرشدن زنده رادیکالی است که اساس آن بر پایه کاتالیزور است. بدین ترتیب که شکست برگشت پذیر پیوند کووالانسی در گونه‌های خوابیده (فعال غیرپویا) از راه فرایند اکسایش کاهش انجام می‌شود. انتقال اتم بین رادیکال‌های در حال رشد و کاتالیزور، مرحله کلیدی در کنترل پلیمرشدن می‌باشد. این فرایند، با استفاده از هالیدهای Fe، Cu، Ru و سایر مشتقات فلزات واسطه کاتالیز می‌شود [۸-۹]. کوپلیمرهای استایرن متیل متاکریلات به دلیل داشتن خواص فیزیکی مناسب و واکنش پذیری خوب، به طور گسترده در زمینه‌های معماری، خودروسازی، صنایع حمل و نقل فضایی و ریلی، صنایع رنگ، چسب، موم و روکش استفاده می‌شوند [۱۰].

^۱ 2,2,6,6 tetramethylpiperidin-1-yl)oxidanyl

۱-۴-هدف پروژه

با استفاده از آغازگر TEMPO, در مجاورت آغازگر بنزویل پراکسید و مخلوط مونومرهای استایرن و پارامتیل استایرن، درشت آغازگرهاي پلي(استایرن-پارامتیل استایرن) با نسبت ۱ به ۱ از دو مونومر تهيه شد. در مرحله بعد، برم دار کردن کopolymer حاصل با استفاده از معرف برم دارکننده N-برموسوکسینیمید (NBS) انجام شد. با استفاده از پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم (ATRP) و محلهای فعال ایجاد شده روی پلیمر، کopolymer پیوندی متیل متاکریلات روی پلیمر مزبور سنتز شد و هدف تهیه پلیمرهای پر شاخه بر پایه وزن مولکولی پایین از استایرن می‌باشد.

۱-۵-فرضیه‌ها

- ۱- سنتز کopolymer استایرن-پارامتیل استایرن به روش NMP انجام خواهد شد.
- ۲- کopolymer استایرن-پارامتیل استایرن با استفاده از معرف N-برموسوکسینیمید برم دارخواهد شد.
- ۳- پلیمرشدن پیوندی متیل متاکریلات روی کopolymer برم دارشده (استایرن-پارا متیل استایرن) انجام خواهد شد.

فصل دوم

مروری بر ادبیات تحقیق یا پیشینه
تحقیق

۱-۲- ساختار پلیمرها

ساختارهای پلیمری را می‌توان به وسیله‌ی ساختارهای ساده‌تر که در کل پلیمر تکرار می‌شوند، معرفی کرد. این ساختارهای شبیه به هم که در طی زنجیره‌ی پلیمری تکرار شده‌اند را واحد تکرار شونده گویند. این واحدهای تکرار شونده را مونومریتر گویند. مونومرها با هم واکنش داده و پلیمر را تولید می‌کنند به جز در پایان زنجیره‌های پلیمری، پلیپروپیلن از واحدهای کاملاً تکرار شونده و شبیه به هم تشکیل شده‌اند. در سال ۱۹۰۹ میلادی اولین پلیمر مصنوعی فرم آلدھید موسوم با بالکیت ساخته و پس از آن موادی چون نایلون، پلیاتیلن و اکریلیک به دنیا عرضه شد [۱۱].

۲-۲- درجه پلیمریزاسیون

تعداد واحدهای تکرار شونده در یک مولکول بزرگ درجه بسیارش یا درجه پلیمریزاسیون نامیده می‌شود. بسیارهایی که فقط از یک نوع واحد تکرار شونده تشکیل شده‌اند، جوربسبیار و آنهایی که از چند نوع واحد تکرار شونده تشکیل شده‌اند، هم بسیار نامیده می‌شوند. گاهی لفظ ترپلیمرنیز برای محصولات حاصل از بسیارش سه تکیار به کار می‌رود. در عین حال، در مورد محصولاتی که با بیش از سه تکیار بسیارش شده‌اند، لفظ ناجوربسبیار رایج است. بیشتر مواد اساسی همچون پروتئین، چوب، کتان، لاستیک خام (کائوچو) و رزین‌ها بسیار هستند. بسیاری از مواد مصنوعی همچون پلاستیک‌ها، الیاف مصنوعی (نایلون، ریون و ...)، چسب‌ها، شیشه و چینی مواد پلیمری هستند. عدد واحدها در یک زنجیره ی پلیمری درجه ی پلیمریزاسیون^۱ نامیده می‌شود که با DP نمایش داده می‌شود [۱۲].

۳-۲- ساختار ابتدایی

ترتیب واحدهای تکرار شونده در یک پلیمر ساختار ابتدایی نامیده می‌شود. عوامل واکنش دهنده ی نامتقارن، به عنوان مثال جانشینی مونومرهای، صرفاً تولیداتی به صورت سر به ته می‌دهد، که عامل جانشینی R، بر روی کربن‌های یکی در میان (متناوب) قرار می‌گیرد.

^۱ degree of polymerization

هراتم کربن دارای عامل R، مرکز چیرال با احتمال ژئومتری مختلف است. (هراتم در مولکول با ۴ اتم واکنش می‌دهد). آرایش‌های جایی که جاشین بر روی کربن چیرال به صورت رندوم است ساختارهای اتاكتیک نامیده می‌شود. ساختارهایی که در اطراف کربن چیرال هستند. هندسه ی یکسانی دارند که به آنها ایزوتاکتیک یا استرورگیولر گویند. پلیمرها می‌توانند خطی یا شاخه‌ای با مقدار طول شاخه‌ی متفاوت باشند. که اکثر پلیمرها شامل تعدادی شاخه می‌شوند. کوپلیمرها از دو نوع مختلف مونومر مشتق شده‌اند. که ممکن است به صورت نمادهای A و B نمایش داده شوند. براین اساس ساختارهای مختلفی در کوپلیمرها رخ می‌دهد که هر ساختار خواص خاص خود را دارد. این تنوع در نحوه‌ی قرارگیری مونومرهای مختلف در کوپلیمر شامل: یکی در میان، راندوم، بلوک و گرافت می‌شود.

کوپلیمرها، پلیمرهایی هستند که از پلیمریزاسیون دو یا چند مونومر مختلف و مناسب با یکدیگر بوجود می‌آیند که از این راه می‌توان پلیمر را با ساختمانهای متفاوتی بوجود آورد. در کوپلیمریزاسیون دو مونومر A، زنجیرهای پلیمر می‌توانند مونومر A یا مونومر B را در انتهای رشد کننده خود داشته باشند. در نتیجه، چهار امکان پذیر است، واکنش زنجیر دارای انتهای A با مونومر A یا B و واکنش زنجیر دارای انتهای B با مونومر A یا B هر یک از واکنش‌ها ثابت سرعت مشخصی دارند. از روی نسبت داده شده مولکولهای مونومر می‌توان نسبت واحدهای مونومرهای بکار رفته در یک پلیمر را بدست آورد [۱۳].

۴-۲- نسبت واکنش پذیری

کوپلیمریزاسیون عبارتست از پلیمریزاسیون دو یا چند نوع مونومر و ایجاد مولکولهایی با بیش از یک نوع واحد ساختمانی، که آنها را کوپلیمر می‌نامند. مقدار نسبت‌های واکنش پذیری در تعیین ترکیب کوپلیمر دارای اهمیت زیادی است. اگر نسبت واکنش پذیری از ۱ بزرگتر باشد، رادیکال ترجیحاً با زنجیری که دارای واحد انتهایی مشابه با آن است، واکنش می‌دهد یعنی رادیکال A با رادیکال A ولی اگر نسبت واکنش پذیری کوچکتر از ۱ باشد، مونومر با زنجیرهایی که در انتها دارای نوع دیگری مونومر هستند واکنش می‌دهد. در موارد خاص که نسبت واکنش پذیری برابر ۱ باشد، واکنش به عنوان کوپلیمریزاسیون ایده آل شناخته می‌شود، چون کوپلیمر به صورت کاملاً تصادفی تشکیل شده و ترکیب آن همانند ترکیب مخلوط واکنشی است که پلیمریزاسیون در آن انجام می‌شود. هنگامی که به دو نسبت واکنش پذیری، صفر باشد، مونومرهای با هیچ وجه با زنجیرهای پلیمر در حال رشد که دارای واحد انتهایی مشابه آنها باشد، وارد واکنش نمی‌شوند. در نتیجه کوپلیمریزاسیون متناوب انجام می‌گیرد [۱۴].

۵- خواص کوپلیمرها

اگر مونومرهای B و A با هم واکنش بدهند و یک کوپلیمر را بوجود بیاورند این کوپلیمر اغلب خواص کاملاً متفاوتی نسبت به مخلوط فیزیکی دو هموپلیمر جداگانه B و A خواهد داشت. خواص یک کوپلیمر به روشنی بستگی به نحوه توزیع واحدهای B و A در زنجیرهای کوپلیمر دارد. توزیع مونومرها نباید الزاماً برابر نسبت غلظت مونومرهای B,A موجود مخلوط اولیه باشد. بطور کلی در یک کوپلیمر متشکل از مونومر B و A ، در صورتیکه مونومر A فعالتر باشد کوپلیمری که در مراحل اولیه تشکیل A می‌شود از B نسبت به غنی‌تر خواهد بود ولی در مراحل بعدی واکنش از آنجا که غلظت مونومر کم می‌شود کوپلیمر تشکیل شده بیشتر شامل B خواهد بود. این مسئله که ترکیب کوپلیمر در ضمن پلیمریزاسیون تغییر پیدا می‌کند را می‌توان با افزایش تدریجی مونومر فعالتر تا حدودی کاهش داد. از مزیت‌های کوپلیمریزاسیون این است که کیفیتهای خوب و دلخواهی که هر یک از هموپلیمرها دارند می‌توانند با هم در یک کوپلیمر جمع شده و خواص مورد دلخواه را به یک کوپلیمر بدهند [۱۴].

۶- انواع کوپلیمریزاسیون

کوپلیمرها انواع مختلفی دارند و لیکن می‌توان آنها را به چهار نوع مجزا از کوپلیمرها به صورت تصادفی، تناوبی، دسته‌ای و پیوندی دسته بندی نمود .

۶-۱- کوپلیمرهای تصادفی یا بی نظم

این کوپلیمرها بوسیله پلیمریزاسیون مخلوط مناسبی از مونومرهای مختلف که به طور تصادفی در زنجیرهای پلیمر مرتب شده اند، تهیه می‌شوند.

۶-۲- کوپلیمرهای متناوب

در این کوپلیمرها، واحدهای تکراری مختلف بصورت متناوب درون زنجیر پلیمری قرار گرفته اند. در واقع هنگامی که نسبت واکنش پذیری دو مونومر B و A صفر باشد، مونومرها به هیچ وجه با زنجیرهای پلیمر در حال رشد که دارای واحد انتهایی مشابه با آنها باشد، وارد واکنش نمی‌شوند. در نتیجه کوپلیمریزاسیون متناوب انجام می‌گیرد.

۶-۳- کوپلیمرهای دسته‌ای

این کوپلیمرها بوسیله پلیمریزاسیون واحدهای هموپلیمر با جرم مولکولی کم بصورت دسته. دسته که با یکدیگر واکنش داده و کوپلیمر را تشکیل می‌دهند، تهیه می‌شوند. آرایش یک کوپلیمر دسته‌ای متشکل از مونومرهای B و A عبارتست از.... AAAA-BBB-AAAA کوپلیمرهای دسته‌ای را می‌توان با روش‌های مختلفی تهیه کرد. یکی از این روشها با مکانیسم آنیونی انجام می‌شود که در مرحله اول یک

نوع از مونومرها بصورت آبیونی پلیمر می‌شوند و واکنش تا آنجا ادامه پیدا می‌کند که مونومرها به مصرف برسند پس به پلیمر زنده بدست آمده مونومر دیگر اضافه می‌شود که این مونومر نیز به زنجیر اضافه می‌گردد و قسمت دوم زنجیر را بوجود می‌آورد و این فرایند را می‌توان در صورت لزوم به همین ترتیب تکرار کرد. کوپلیمرهای دسته‌ای که از نظر تجاری دارای اهمیت هستند شامل کوپلیمرهای قسمتی فنیل اتن-بوت-۱ و ۳-دین می‌باشند که از جمله لاستیکهای گرمانرم بشمار می‌روند] ۱۵.

۶-۴- کوپلیمرهای پیوندی

در این کوپلیمرها، یک شاخه اصلی هموپلیمر با تعدادی شاخه جانبی وجود دارد که هر شاخه جانبی، هموپلیمر مونومر دیگری می‌باشد که روی شاخه اصلی پیوند زده شده است. کوپلیمرهای پیوندی را می‌توان با آغاز کردن پلیمریزاسیون مونومری مانند B بصورت رادیکال آزاد در حضور هموپلیمری از مونومر A تهیه کرد. رادیکالهای آزادی که بوجود می‌آیند باعث برداشته شدن اتمهایی در امتداد زنجیر پلی (A) می‌شوند. و به این طریق محلهای رادیکالی را بر روی زنجیر بوجود می‌آورند که پس از این محل‌ها پلی (B) می‌تواند رشد پیدا کند. نمونه‌ای از یک کوپلیمر مهم صنعتی، کوپلیمری است که از حدود ۸۵ درصد کلرید پلی‌وینیل و ۱۵ درصد استاتات پلی‌وینیل تشکیل شده است و به عنوان ماده پایه در اکثر ثباتهای وینیلی بکار می‌رود. از دیگر کوپلیمرهای پیوندی که از اهمیت صنعتی برخوردارند می‌توان پروپن نیتریل ۱ و ۳-بوتادین و فنیل اتن را نام برد] ۱۵.

۷-۲- هموپلیمرها

ساده‌ترین انواع پلیمرها، هموپلیمرها هستند که از زنجیرهای پلیمری مشکل از واحدهای تکراری منفرد تشکیل شده‌اند. بدین معنی که اگر A یک واحد تکراری باشد، یک زنجیره هموپلیمری، ترتیبی به صورت AAA ... در زنجیره مولکولی پلیمر خواهد داشت. به عبارت دیگر می‌توان برای هموپلیمرها فرمول عمومی A_n را در نظر گرفت. از جمله هموپلیمرها می‌توان پلیمرهایی مثل پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن، پلی‌استایرن و پلی‌وینیل‌کلراید یا PVC را نام برد. که دارای سه ساختار زیر می‌باشد] ۱۶.

۷-۱- دومین ساختار

ساختار ثانویه به شکل محلی پلیمر بر می‌گردد. که معمولاً برآیند و حاصل پیوند هیدروژنی است. بیشتر زنجیرهای پلیمرهای خطی انعطاف‌پذیر تا نیمه انعطاف‌پذیر منجر به ایجاد دو ساختار مارپیچ و