


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۳۸۰ / ۱۰ / ۲۱



دانشگاه تهران  
دانشکده فنی



**تهیه مولیت به روش سینترینگ از آندالوزیت معادن  
سرتل نهبندان بیرجند واقع در استان خراسان**

نگارش:

افشین خیاطی مطلق بناب

015565

اساتید راهنما:

دکتر احمدعلی آماده - دکتر سعید حشمتی منش

اساتید مشاور:

دکتر رامز وقار - مهندس سیدشمس الدین وهابی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در

رشته: مهندسی متالورژی و مواد

گرایش: شناسایی و انتخاب مواد فلزی

تیرماه ۱۳۸۰

۳/۱۸/۹۰

# دانشگاه تهران

## دانشکده فنی

### پایان نامه

### برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی مواد و متالورژی

گرایش: شناسایی و انتخاب مواد فلزی

### موضوع:

تهیه مولیت به روش سینترینگ از آندالوزیت معادن سرتل نهبندان بیرجند  
واقع در استان خراسان

### توسط: افشین خیاطی مطلق بناب

این پایان نامه در تاریخ ۱۳۸۰/۴/۳۰ در حضور هیأت داوران دفاع گردید و مورد تصویب قرار گرفت.

مدیر گروه آموزش: دکتر ایوب حلوائی

سرپرست کمیته تحصیلات تکمیلی گروه: دکتر حمیدرضا قاسمی منفرد

اساتید راهنما: دکتر احمد علی آماده و دکتر سعید احشتمی منش

اساتید مشاور: دکتر رامز وقار و مهندس سید شمس الدین وهابی

اساتید مدعو: دکتر فرهاد گلستانی فرد و دکتر علیمحمد هادیان



تقدیم به:

پدر و مادرم که چون شمع می سوختند و

چراغ راه زندگی ام گشتند.

## تقدیر و تشکر:

بر خود لازم می‌دانم از اساتید راهنمای عزیز و ارجمندم آقایان دکتر آماده و دکتر حشمتی‌منش که با راهنمایی‌های بیدریغ، تصحیح مطالب و راهکارهای مناسب، اینجانب را در تهیه این اثر یاری دادند و همچنین آقایان دکتر فرهاد گلستانی فرد و دکتر علیمحمد هادیان که زحمت بازخوانی پایان‌نامه را متقبل شدند کمال تشکر را داشته باشم.

از آقایان محسنی‌پور و اردستانی که در انجام تک‌تک آزمایشها به اینجانب یاری رساندند و همچنین آقای مهندس فراهانی و سایر عزیزانی که در انجام این پروژه همواره کمک حالم بودند نهایت سپاسگزاری را دارم.

## چکیده

مولیت از جمله مواد نسوزی است که بسیاری از خواص مطلوب مورد نظر سرامیکها را به نحو احسن دارا می باشد که از جمله آنها می توان به دیرگدازی، استحکام و مقاومت خزشی خوب در دماهای بالا، ضریب انبساط حرارتی کم در درجه حرارت های بالا و پایداری شیمیایی خوب اشاره کرد.

برای تهیه این ماده نسوز روش های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله این روش ها، تهیه مولیت به روش سینترینگ می باشد که در آن ترکیبات آلومینوسیلیکاتی نظیر کانیهای گروه کیانیت تحت تأثیر درجه حرارت های بالا قرار گرفته و تبدیل به مولیت می شوند.

از کانیهای گروه کیانیت می توان به آندالوزیت ( $Al_2SiO_5$ ) اشاره کرد که با عملیات سینترینگ مناسب می توان آن را به مولیت تبدیل کرد.

در این پژوهش به مراحل و روش های تهیه مولیت از آندالوزیت معادن سرتل نهبندان واقع در بیرجند استان خراسان پرداخته شده است. پارامترهای مهم در این قسمت درجه حرارت، زمان و اندازه ذرات می باشند که به تفصیل در مورد آنها بحث شده است و در نهایت نیز بهترین شرایط برای استحصال مولیت مورد بررسی قرار گرفته است.

## فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فصل اول: مقدمه	
مقدمه	۲
فصل دوم: مروری بر منابع	
۱-۲- تاریخچه تحقیقات روی مولیت	۵
۲-۲- کریستالوشیمی مولیت	۶
۱-۲-۲- ساختار متوسط مولیت	۶
۳-۲- سنتز مولیت	۸
۱-۳-۲- مولیت درهم جوش	۸
۱-۳-۲-۱- تشکیل مولیت از کیانیت، آندالوزیت و سیلیمانیت	۹
۲-۳-۲-۱-۲- روش های دیگر تهیه مولیت به روش درهم جوشی	۱۷
۳-۳-۲-۱-۳- تولید تجاری مولیت درهم جوش	۱۸
۲-۳-۲- تهیه مولیت به روش ذوبی	۱۹
۱-۳-۲-۲- تولید تجاری مولیت ذوب شده	۲۰
۳-۳-۲- مولیت شیمیایی	۲۰
۱-۳-۳-۲- روش سل-ژل (Sol-Gel)	۲۰
۲-۳-۳-۲- روش رسوب دادن	۲۲
۳-۳-۳-۲- روش هیدرولیز	۲۳
۴-۳-۳-۲- روش اسپری پیرولیز	۲۴
۵-۳-۳-۲- روش CVD	۲۴
۴-۲- خواص سرامیک های مولیتی	۲۵
۱-۴-۲- خواص مکانیکی	۲۵

۲۵	۲-۴-۱-۱- مقاومت خمشی و چقرمگی شکست
۲۸	۲-۴-۱-۲- میکروسختی
۲۹	۲-۴-۱-۳- مقاومت خزشی
۳۱	۲-۴-۲- خواص حرارتی مولیت
۳۱	۲-۴-۱-۱- اطلاعات ترمودینامیکی
۳۱	۲-۴-۲- ظرفیت حرارتی و هدایت حرارتی
۳۲	۲-۵- مصارف صنعتی مولیت
۳۳	۲-۵-۱- مواد مولیتی نسوز
۳۳	۲-۵-۲- کاربرد مولیت در درجه حرارت بالا و مصارف صنعتی
۳۳	۲-۵-۱- مواد مقاوم به حرارت
۳۴	۲-۵-۲- مواد مهندسی برای مبدل‌های حرارتی
۳۵	۲-۵-۳- مواد مهندسی قابل کاربرد در درجه حرارت‌های بالا
۳۵	۲-۵-۳- مولیت جهت مواد پکیج الکترونیک
۳۶	۲-۵-۴- مواد مولیتی نوری
۳۷	۲-۵-۵- دیگر مواد مولیتی
۳۷	۲-۵-۱- مواد آسترترمز
۳۷	۲-۵-۲- مواد سرامیکی متخلخل
۳۷	۲-۵-۳- گلوله‌ها
۳۸	۲-۵-۴- فیبرها

## فصل سوم: روش انجام آزمایش

۴۰	۳-۱- آزمایش‌های مربوط به پرعبارسازی آندالوزیت
----	---

۳-۱-۱- انتخاب دانه بندی مناسب جهت آزمایشهای فرآوری.....	۴۰
۳-۱-۲- عملیات سایش.....	۴۰
۳-۱-۳- جدایش مغناطیسی.....	۴۰
۳-۱-۴- آزمایشهای مایع سنگین روی دانه بندیهای مختلف.....	۴۲
۳-۱-۵- دانه بندی ذرات ۵۰۰µ.....	۴۲
۳-۱-۶- آزمایشهای مایع سنگین روی بخش ابعادی ۵۰۰- تا ۳۰۰+ میکرون.....	۴۳
۳-۱-۷- شناسایی آندالوزیت فرآوری شده.....	۴۴
۳-۲- آزمایشهای مربوط به عملیات حرارتی آندالوزیت پرعیار شده.....	۴۴
۳-۳- ساخت نمونه های استاندارد.....	۴۶
۳-۴- آزمایشهای XRD روی نمونه های سینتر شده.....	۴۶
۳-۵- مطالعات SEM.....	۴۷

#### فصل چهارم: نتایج و بحث

۴-۱- نتایج مربوط به آزمایشهای پرعیارسازی آندالوزیت.....	۴۹
۴-۱-۱- انتخاب شرایط بهینه سایش.....	۴۹
۴-۱-۲- جدایش مغناطیسی.....	۵۱
۴-۱-۳- آزمایشهای مایع سنگین روی دانه بندیهای مختلف.....	۵۲
۴-۱-۴- دانه بندی ذرات ۵۰۰- میکرون.....	۵۴
۴-۱-۵- آرایش ذرات ۵۰۰- میکرون.....	۵۴
۴-۱-۶- آزمایش مایع سنگین روی بخش ابعادی ۵۰۰- تا ۳۰۰+ میکرون.....	۶۰
۴-۱-۷- شناسایی آندالوزیت فرآوری شده.....	۶۰

۶۴	۲-۴- نتایج مربوط به تهیه مولیت از آندالوزیت بروش سینترینگ
۶۵	۲-۴-۱- اثر درجه حرارت
۶۹	۲-۴-۲- اثر زمان
۷۶	۲-۴-۳- اندازه ذرات اولیه
۷۸	۴-۳- بررسی کمی فاز مولیت تشکیل شده
۸۰	۴-۴- بررسی میکروسکوپی الکترونی روبیدنی (SEM)

## فصل پنجم: نتیجه گیری

۸۵	نتیجه گیری
----	------------

۸۶	منابع
----	-------

## فهرست جدولها

صفحه	عنوان
۷	جدول ۱-۲: مختصات اتمی و عوامل اشغال برای مولیت $\frac{2}{3}$ و $\frac{3}{4}$ .....
۱۰	جدول ۲-۲: اطلاعات مربوط به تغییر حالت‌های پودرکیانیت، آندالوزیت و سیلیمانیت
۱۱	جدول ۳-۲: ثوابت شبکه آندالوزیت، سیلیمانیت، مولیت $\frac{2}{3}$ و مولیت $\frac{3}{4}$ .....
۱۸	جدول ۴-۲: روش پخت مواد خام مولیت در هم جوش.....
۱۹	جدول ۵-۲: برخی از خواص پودرهای مولیت تجارتي در ژاپن در سال ۱۹۹۰.....
۲۹	جدول ۶-۲: مشخصات خزشی سرامیکهای مولیتی.....
۳۵	جدول ۷-۲: خواص کامپوزیت (Nextel- Mullite).....
۳۶	جدول ۸-۲: داده‌های مهم برای مواد پایه پکیج‌های الکترونیک.....
۴۹	جدول ۱-۴: نتایج آزمایشهای سایش جهت تعیین غلظت مناسب.....
۵۰	جدول ۲-۴: نتایج آزمایشهای سایش جهت تعیین زمان مناسب.....
۵۲	جدول ۳-۴: نتایج آزمایشهای جداکننده مغناطیسی بر روی بخشهای ابعادی مختلف.....
۵۳	جدول ۴-۴: نتایج آزمایشهای مایع سنگین روی دانه‌بندیهای مختلف.....
۵۳	جدول ۵-۴: مواد شیمیایی مورد استفاده در آزمایشهای مایع سنگین.....
۵۴	جدول ۶-۴: نتایج آنالیز سرندي بخش ذرات ۵۰۰- میکرون.....
۵۵	جدول ۷-۴: نتایج آزمایشهای تعیین شیب میز لرزان.....
۵۶	جدول ۸-۴: نتایج آزمایش مربوط به تعیین دبی مناسب برای میز لرزان.....
۵۷	جدول ۹-۴: نتایج آزمایشهای تعیین شیب میز لرزان برای محصول میانی.....
۵۸	جدول ۱۰-۴: نتایج آزمایش تعیین دبی مناسب برای آرایش محصول میانی میز لرزان.....
۵۹	جدول ۱۱-۴: شرایط آزمایشگاهی کار با میز لرزان.....

- جدول ۴-۱۲: نتایج آزمایش‌های مربوط به مراحل شستشوی کنسانتره میز لرزان ..... ۵۹
- جدول ۴-۱۳: نتایج آزمایش مایع سنگین روی بخش ۵۰۰- تا ۳۰۰+ میکرون ..... ۶۰
- جدول ۴-۱۴: نتیجه آزمایش XRF آندالوزیت فرآوری شده ..... ۶۰
- جدول ۴-۱۵: زاویه پراش مربوط به پیکهای اصلی مولیت به همراه پارامتر شبکه مربوطه ..... ۶۵
- جدول ۴-۱۶: شدت پیکهای مربوط به نمونه‌های استاندارد در زوایای اصلی پراش مولیت ..... ۷۸
- جدول ۴-۱۷: شدت پیکهای مربوط به دماهای مختلف و میزان نسبت مولیت تشکیل شده ..... ۷۹

## فهرست شکلها

عنوان	صفحه
شکل ۱-۲: تصویر ساختار متوسط مولیت بر روی (001)a (010)b و (100)c.....	۷
شکل ۲-۲: ساختار کریستالی (a) آندالوزیت (b) مولیت (c) سیلیمانیت.....	۱۰
شکل ۳-۲: تطابق سه بعدی میان ساختار آندالوزیت و مولیت $\frac{3}{4}$ .....	۱۲
شکل ۴-۲: تشکیل مولیت از کیانیت، آندالوزیت و سیلیمانیت برحسب زمان واکنش و دما.....	۱۴
شکل ۵-۲: میزان آندالوزیت تبدیل نشده (a-۱) برحسب زمان در دماهای متغیر.....	۱۵
شکل ۶-۲: رابطه میزان تبدیل (a) براساس درجه حرارت در زمان ثابت ۱ ساعت.....	۱۶
شکل ۷-۲: منحنی Logk و LogC براساس $\frac{1}{T}$ .....	۱۷
شکل ۸-۲: پایداری سل های سیلیس و آلومینا برحسب pH.....	۲۱
شکل ۹-۲: مدل های ریزساختار شماتیک از مواد اولیه تهیه شده به روش های شیمیایی.....	۲۲
شکل ۱۰-۲: تصویر کلی دستگاه اسپری پیرولیز.....	۲۴
شکل ۱۱-۲: مقاومت خمشی و چقرمگی شکست سرامیکهای مهم.....	۲۶
شکل ۱۲-۲: تغییر مقاومت خمشی نمونه های مولیت با ترکیب شیمیایی.....	۲۷
شکل ۱۳-۲: تغییر چقرمگی شکست نمونه های مولیت با ترکیب شیمیایی.....	۲۷
شکل ۱۴-۲: میکروسختی و بکرز تک کریستال مولیت روی وجه (001) و مقایسه آن با a-Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (0001) و SiC(0001).....	۲۸
شکل ۱۵-۲: ارتباط سرعت کرنش با ترکیب شیمیایی مولیت تحت تنش ۱۹/۶MPa.....	۳۰
شکل ۱۶-۲: سرعت خزش یکنواخت سرامیکهای اکسیدی برحسب تنش اعمالی.....	۳۰
شکل ۱۷-۲: تغییر ظرفیت حرارتی مولیت $\frac{3}{4}$ با درجه حرارت.....	۳۲
شکل ۱۸-۲: هدایت حرارتی مولیت چند کریستاله برحسب درجه حرارت.....	۳۲

- شکل ۳-۱: مراحل آزمایشهای فرآوری جهت تعیین خردایش مناسب. ۴۱
- شکل ۳-۲: تصویر دستگاه میز لرزان. ۴۳
- شکل ۳-۳: شمایی از کوره تاومن. ۴۴
- شکل ۳-۴: شکل قالب و نمونه‌های تهیه شده. ۴۵
- شکل ۴-۱: الگوی پراش اشعه X آندالوزیت فرآوری شده. ۴۲
- شکل ۴-۲: بلورهای آندالوزیت (An)، فلدسپات (Fl)، سیلیمانیت (Sil) و بیوتیت (Bi) ( $\times 25$ ). ۴۳
- شکل ۴-۳: بلورهای آندالوزیت (An)، فلدسپات (Fl)، سیلیمانیت (Sil) و بیوتیت (Bi) ( $\times 50$ ). ۴۳
- شکل ۴-۴: تصویری از ادخالهای کرین در داخل بلورهای کیاستولیت به همراه بیوتیت. ۴۴
- شکل ۴-۵: الگوی پراش اشعه X نمونه سینتر شده در دمای  $1600^{\circ}\text{C}$  و زمان یکساعت و اندازه ذرات ۴۰- میکرون. ۴۴
- شکل ۴-۶: الگوی پراش اشعه X نمونه سینتر شده در  $1550^{\circ}\text{C}$  و زمان یکساعت و اندازه ذرات ۴۰- میکرون. ۴۶
- شکل ۴-۷: الگوی پراش اشعه X نمونه سینتر شده در  $1550^{\circ}\text{C}$  و زمان یکساعت و اندازه ذرات ۴۰- میکرون. ۴۷
- شکل ۴-۸: الگوی پراش اشعه X نمونه سینتر شده در  $1300^{\circ}\text{C}$  و زمان یکساعت و اندازه ذرات ۴۰- میکرون که با گرافیت پوشانده شده است. ۴۸
- شکل ۴-۹: الگوی پراش اشعه X محصول بدست آمده در درجه حرارت  $1400^{\circ}\text{C}$  و زمان یکساعت برای اندازه ذرات ۴۰- میکرون. ۴۹
- شکل ۴-۱۰: الگوی پراش اشعه X نمونه سینتر شده در دمای  $1500^{\circ}\text{C}$  و زمان یکساعت با اندازه ذرات ۴۰- میکرون. ۷۱
- شکل ۴-۱۱: الگوی پراش اشعه X نمونه سینتر شده در دمای  $1520^{\circ}\text{C}$  و زمان یکساعت با اندازه ذرات ۴۰- میکرون. ۷۲
- ۴۰- میکرون. ۷۳

- شکل ۴-۱۲: الگوی پراش اشعه X نمونه سینتر شده در دمای  $1500^{\circ}\text{C}$  و زمان  $1\frac{1}{4}$  ساعت با اندازه ذرات ۴۰- میکرون..... ۷۴
- شکل ۴-۱۳: الگوی پراش اشعه X نمونه سینتر شده در دمای  $1520^{\circ}\text{C}$  و زمان  $2\frac{1}{4}$  ساعت با اندازه ذرات ۴۰- میکرون..... ۷۵
- شکل ۴-۱۴: الگوی پراش اشعه X نمونه سینتر شده در دمای  $1520^{\circ}\text{C}$  و زمان یکساعت با اندازه ذرات ۱۰۰- میکرون..... ۷۷
- شکل ۴-۱۵: منحنی تغییرات میزان تبدیل فاز آندالوزیت به مولیت ( $\alpha$ ) با تغییرات درجه حرارت (T) در زمان یکساعت و اندازه ذرات ۴۰- میکرون..... ۸۰
- شکل ۴-۱۶: تصویر SEM نمونه سینتر شده در دمای  $1300^{\circ}\text{C}$  به مدت یکساعت..... ۸۱
- شکل ۴-۱۷: تصویر SEM نمونه سینتر شده در دمای  $1400^{\circ}\text{C}$  به مدت یکساعت..... ۸۲
- شکل ۴-۱۸: تصویر SEM نمونه سینتر شده در دمای  $1500^{\circ}\text{C}$  به مدت یکساعت..... ۸۲
- شکل ۴-۱۹: تصویر SEM نمونه سینتر شده در دمای  $1600^{\circ}\text{C}$  به مدت یکساعت..... ۸۳