

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم

گروه فیزیک

## پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فیزیک گرایش ماده چگال

بررسی ساختار سطح و بین لایه‌ای نانو چند لایه‌ای های Co/Pd و اثر بازپخت بر روی  
ساختار رشد و خواص مغناطیسی آنها

استاد راهنما:


دکتر امیر سید حسن روضاتیان

پژوهشگر:

کوثر شهبازی

مهر ماه ۱۳۹۰

کلیه حقوق مادی مرتبط بر نتایج مطالعات، ابتكارات  
و نوآوری های ناشی از تحقیق موضوع این پایان نامه  
متعلق به دانشگاه اصفهان است.



دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم

گروه فیزیک

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی فیزیک گرایش ماده چگال خانم کوثر شهبازی

### تحت عنوان

## بررسی ساختار سطح و بین‌لایه‌ای نانوچندلایه‌ای‌های Co/Pd و اثر بازپخت بر روی ساختار رشد و خواص مغناطیسی آنها

در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۰ توسط هیأت داوران زیر بررسی و با درجه عالی به تصویب نهایی رسید.

امضا

با مرتبه‌ی علمی استادیار

۱- استاد راهنمای پایان نامه دکتر امیر سید حسن روضاتیان


امضا

با مرتبه‌ی علمی استادیار

۲- استاد داور داخل گروه دکتر ابوالقاسم نورمحمدی آبادچی

با مرتبه‌ی علمی استادیار

۴- استاد داور خارج از گروه دکتر مرتضی مظفری



سپس پروردگارم را که که مرارا بنا بود تا هر آنچه در برون می جویم، در دون بیایم. سپس اویی را که به من آموخت بسیار

نیازمندترم بپرورش روح؛ زیرا ذهن بارور و جسم ورزیده، زاییده روحی پالوده و پرورش یافته است. و سپس بهم

دوستانی را که در این راه مرا بهمیار و بهدل و هم سخن و همراه بوده اند. یارانی چون فائزه رمضانی، مریم امینیان، رسول قاسمی،

محمدی سدیمان، سعید مرگان راد و ... بهم و بهم و بهم کسانی که ناشان بهمیشه در خاطرم خواهد ماند.

و پس از پرورش روح، آندی بپرورش ذهن بایستی پرداخت که در این دوره از زندگانی ام مرا ممکن شد. و پرورش

ذهن را استادانی همگام م شدند که سپس از ایشان در این مجال بخوبی کنجد، از آنجله اند دکتر محمد رضا سرکرد های، دکتر امیری

حسن روضاتیان، دکتر مرتضی مظفری، و بیش از بهم سپس از گنگش و دیدی که دکتر حمید هراتی زاده در این راه به من

آموختند.

و در آخر، وجودم را می یون خانواده ایم که بهمیشه دوستیان خواهیم داشت و در هر نفس سپاسگزاری اشان خواهیم بود.

## چکیده

بررسی سامانه‌های مغناطیسی کم‌بعد مانند سطوح، لایه‌های نازک و چندلایه‌ای‌ها، یکی از مباحث بسیار پویا در فیزیک نوین است. این موضوع با وجود ساختارهای مغناطیسی نو و پدیده‌های جالبی که در آنها دیده شده ولی در نمونه‌های کپه‌ای آنها وجود ندارد، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در این میان سامانه‌های نانوچندلایه‌ای (و به شکل ویژه ابرشبکه‌ها) کبالدار به دلیل ویژگی‌های خاصی که از خود نشان می‌دهند و کاربردهای فراوانی که به همین جهت پیدا کرده‌اند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. از سوی دیگر چنین پدیده‌هایی در این سامانه‌ها بیش از همه به ریخت فصل مشترک و مشخصه‌های ساختاری همچون میزان درهمروی لایه‌ها در فصل مشترک، کرنش، راستای رشد و ... وابسته است. با این وصف مشخصه‌یابی ساختاری و ریخت‌شناسی این سامانه‌ها در جهت یافتن دلایل و شرایط شکل‌گیری چنین پدیده‌هایی یا از بین‌رفتن آنها اهمیت بسیاری دارد. در بخش نخست این پژوهش، ویژگی‌های مغناطیسی، ساختاری و همچنین ریخت‌شناسی فصل‌مشترک‌های چندلایه‌ای Co/Pd (با ضخامت لایه کبالت  $14\text{ \AA}$ ) بررسی شده‌اند. ریخت‌شناسی فصل‌مشترک با استفاده از اندازه‌گیری‌های تابش خراشان پرتو ایکس آینه‌ای و ناًینه‌ای با تابش سینکروترونی و آزمایشگاهی و همچنین تصویربرداری میکروسکوپی انجام گرفته است. داده‌های به دست آمده از این دو روش از جمله میزان ناهمواری، طول همبستگی افقی و پارامتر برخال محاسبه و با هم مقایسه شده‌اند. پراش‌سنگی پرتو ایکس زاویه بزرگ، ساختار پوش (تحمیلی) را که به شدت در راستای (111) رشد یافته است نشان می‌دهد. رابطه بین شدت و شمار دولایه‌ای‌ها بررسی و با پراکندگی پرتو ایکس خراشیده مقایسه شده است. با به کارگیری پارامترهای به دست آمده از آزمایش‌های ذکر شده مدل رشد در چنین سامانه‌هایی به دست آمد. البته در مورد نمونه‌های حاضر نشان داده شد که پارامترهای یه دست آمده با هیچ از یک مدل‌های رشد بر پایه برخال خودمناسب هم‌خوانی نداشته‌اند. باید برخال بودن این سطوح مورد تردید قرار بگیرد. اندازه‌گیری‌های VSM بر روی همه‌ی نمونه‌ها، ناهمسانگردی مغناطیسی افقی را نشان می‌دهند که با پژوهش‌های دیگری که ناهمسانگردی عمودی در چندلایه‌های Co/Pd را تنها برای نمونه‌هایی با لایه کبالت کمتر از  $8\text{ \AA}$  گزارش کرده‌اند، هم‌خوانی دارد. از سوی دیگر در بسیاری از پژوهش‌ها برای بهبود ویژگی‌های مغناطیسی در چندلایه‌ای‌هایی با محور ناهمسانگردی عمودی، از بازپخت استفاده شده است. در اینجا نیز برای بهینه‌سازی ویژگی‌های مغناطیسی در چندلایه‌ای‌های دارای ناهمسانگردی مغناطیسی عمودی از بازپخت استفاده شد. مشخص شد که مغناطش بیرون‌صفحه‌ای به سمت سطح نمونه چرخیده است. افزون بر آن افزایش در وادارندگی در راستای عمودی نیز مشاهده شد.

## کلیدواژه:

نانوچندلایه‌ای‌های Co/Pd، ناهمسانگردی مغناطیسی، تابش سینکروترون، ابرشبکه، پراش پرتو ایکس، بازتاب پرتو ایکس، میکروسکوپ نیروی اتمی، ساختار رشد، بازپخت.

## فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فصل اول: درآمدی بر مغناطیسی	
۱ درآمد	۱
۲ انواع مواد مغناطیسی	۲
۳-۱ منحنی‌های مغناطیش و حلقه پسماند	۵
۳-۲ ناهمسانگردی مغناطیسی	۶
۳-۳-۱ ناهمسانگردی بلوری	۷
۳-۳-۲ ناهمسانگردی شکل	۹
۳-۳-۳ ناهمسانگردی مغناطیسوکشسانی (تنشی)	۹
۴-۳-۱ ناهمسانگردی تبادلی	۱۰
۴-۳-۲ ناهمسانگردی مغناطیسی عمودی	۱۱
۵-۱ اهمیت پدیده‌های نوی مغناطیسی در فناوری	۱۴
۵-۲-۱ ضبط مغناطیسی	۱۴
۵-۲-۲ مقاومت مغناطیسی غول‌آسا (GMR) و شیرهای‌اسپینی	۱۸
۵-۲-۳ مقاومت تونلی مغناطیسی (TMR) و حافظه‌های مغناطیسی مقاومتی با دسترسی تصادفی	
۵-۲-۴ (MRAM)	۲۱
فصل دوم: مشخصه‌یابی لایه‌های نازک با پرتو ایکس	
۱-۲ درآمد	۲۳
۲-۱ پراش زاویه بزرگ پرتو ایکس	۲۴
۲-۲-۱ تحلیل نمایه خطی (LPA)	۲۵
۲-۲-۲ توابع مدل و متغیرهای قله	۲۶
۲-۲-۳ پهن‌شدگی بازتاب تنها ناشی از اندازه بلورک	۳۰
۲-۲-۴ رابطه شرر	۳۱
۲-۴-۱-۱ بلورک کروی	۳۱
۲-۴-۲-۱ اشکال دیگر بلورک‌ها	۳۲
۲-۴-۲-۵ بروز همزمان پهن‌شدگی اندازه و کرنش	۳۳

## عنوان

## صفحه

۳۴	۳-۲ بازتاب پرتو ایکس (XRR)
۳۵	۱-۳-۲ بازتاب پرتو ایکس از یک لایه روی بستره
۳۷	۲-۳-۲ اندازه‌گیری ضخامت
۳۸	۳-۳-۲ اندازه‌گیری پهنه‌ای فصل مشترک
۴۰	۱-۳-۳-۲ جداسازی سهم ناهمواری و درهمروی
۴۱	۲-۳-۳-۲ تقریب بورن
۴۲	۳-۳-۳-۲ تقریب موج تعمیم‌یافته بورن
۴۳	۴-۳-۲ بازتاب از ابر شبکه‌ها
۴۴	۱-۴-۳-۲ پراکندگی پخشی از چند لایه‌ای‌ها

## فصل سوم: چند لایه‌ای‌های دارای کبالت

۴۶	۱-۳ درآمد
۴۸	۲-۳ ویژگی‌های کلی ابر شبکه‌های دارای کبالت
۴۹	۱-۲-۳ ضخامت لایه کبالت
۵۱	۲-۲-۳ مقاومت در برابر خوردگی
۵۲	۳-۲-۳ ریز ساختار
۵۵	۳-۳ تاثیر شرایط رشد بر ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی چند لایه‌ای‌ها
۵۵	۱-۳-۳ روش انباشت
۵۵	۲-۳-۳ گاز انباشت
۵۶	۳-۳-۳ دمای انباشت
۵۶	۴-۳-۳ زیر لایه‌ها
۵۶	۴-۳ باز پخت

## فصل چهارم: روش‌های تجربی

۶۰	۱-۴ درآمد
۶۰	۲-۴ لایه‌شانی به روش کندوپاش مغناطیسی
۶۳	۳-۴ اندازه‌گیری بازتاب پرتو ایکس
۶۴	۱-۴ تابش سینکروtron

صفحه	عنوان
------	-------

۶۶	۴-۴ دستگاه پراش پرتو ایکس
۶۸	۱-۴-۴ چشمی پرتو ایکس آزمایشگاهی
۷۰	۴-۵ میکروسکوپ نیروی اتمی
۷۱	۱-۵-۴ مدهای گوناگون AFM
۷۲	۶-۴ مغناطوسنج نمونه-لرزان

#### فصل پنجم: نتایج

۷۴	۱-۵ درآمد
۷۵	۲-۵ بررسی نمونه‌های CO/PD با ناهمسانگردی درون صفحه‌ای
۶۲	۱-۲-۵ آماده‌سازی نمونه‌ها
۷۵	۲-۲-۵ تحلیل داده‌های پراش پرتو ایکس
۸۲	۳-۲-۵ تحلیل داده‌های بازتاب پرتو ایکس
۸۷	۴-۲-۵ تحلیل تصویرهای میکروسکوپ نیروی اتمی
۹۲	۵-۲-۵ تحلیل نمودارهای پسماند
۹۲	۶-۲-۵ نتیجه‌گیری
۱۰۲	۳-۵ بررسی اثر بازپخت بر روی چندلایه‌ای دارای ناهمسانگردی عمودی
۱۰۳	۱-۳-۵ شرایط رشد و بازپخت نمونه
۱۰۳	۲-۳-۵ تحلیل داده‌های پراش پرتو ایکس
۱۰۹	۳-۳-۵ تحلیل تصویرهای میکروسکوپ نیروی اتمی
۱۱۲	۴-۳-۵ تحلیل نمودارهای پسماند
۱۱۳	۵-۳-۵ نتیجه‌گیری
۱۱۵	۴-۵ پیشنهادها

#### پیوست

۱۱۷	پ-۱ درآمد
۱۱۹	پ-۲ طبیعت آماری سطوح ناهموار
۱۲۰	پ-۳ مقادیر آماری مرتبه اول: تابع توزیع ارتفاع سطح و تابع مشخصه
۱۲۴	پ-۴ کمیت‌های آماری مرتبه دوم: تابع خودتصحیح و تابع همبستگی ارتفاع-ارتفاع

## عنوان

## صفحه

۱۳۰	پ-۵ براورد عددی پارامترهای ناهمواری
۱۳۰	پ-۵-۱ براورد عددی پارامترهای آماری
۱۳۱	پ-۵-۱-۱ ارتفاع میانگین سطح
۱۳۱	پ-۵-۲ ریشه میانگین مربعی ناهمواری
۱۳۱	پ-۵-۳ کج شدگی و درجه اوج
۱۳۲	پ-۵-۴ تابع خودهمبسته
۱۳۲	پ-۵-۵ تابع همبستگی ارتفاع-ارتفاع
۱۳۳	پ-۵-۶ استخراج پارامترهای ناهمواری از تصاویر سطحی
۱۳۳	پ-۵-۷ تابع همبستگی ارتفاع-ارتفاع
۱۳۴	پ-۶ یک مثال از سطوح ناهموار تصادفی: سطوح خودمتناسب
۱۳۹	منابع و مراجع

## فهرست شکل‌ها

عنوان	صفحه
شکل ۱-۱: گونه‌های گوناگون منحنی مغناطش برای ماده (a) وامغناطیس (b) پارامغناطیس یا پادفرومغناطیس (c) فرومغناطیس یا فریمغناطیس	۳
شکل ۱-۲: منحنی مغناطش و حلقه‌های پسماند (ارتفاع منحنی $M$ نسبت به $B$ اغراق شده است)	۶
شکل ۱-۳: منحنی مغناطش آهن، کبالت و نیکل در دمای اتاق	۶
شکل ۱-۴: برهمنش‌های اسپین-مدار-شبکه	۸
شکل ۱-۵: میدان وامغناطش (الف) در نبود میدان خارجی (ب) در حضور میدان خارجی	۹
شکل ۱-۶: انرژی ناهمسانگردی مغناطیسی ضرب در ضخامت لایه کبالت بر حسب ضخامت کبالت	۱۲
شکل ۱-۷: وابستگی $K_{eff}$ به ضخامت لایه $t$ در حضور ناهمسانگردی سطحی نیل $K_N$ مثبت و ناهمسانگردی سطحی ناشی از کرنش $K_L$	۱۴
شکل ۱-۸: طرح‌واره‌ای از نحوه قرارگیری بیت‌ها در محیط‌های ضبط عمودی و افقی	۱۵
شکل ۱-۹: مقایسه محیط ضبط مغناطیسی افقی (بالا) و عمودی (پایین)	۱۶
شکل ۱-۱۰: زیرلایه از جنس ماده نرم مغناطیسی در محیط‌های ضبط عمودی	۱۸
شکل ۱-۱۱: پاسخ مغناطش و مغناطومقاومت یک ساختار GMR در برابر میدان خارجی	۱۹
شکل ۱-۱۲: (الف) حلقه پسماند و (ب) تغییر نسبی در مقاومت برای شیر اسپینی	۲۰
شکل ۱-۱۳: طرح‌واره بخش اصلی از سامانه MRAM	۲۲
شکل ۱-۱۴: در یک سامانه MRAM آرایه‌ای دو بعدی از ساختارهای شکل ۱-۱۳ وجود دارد و به این شکل آدرس دهی به تک بیت‌ها امکان‌پذیر است	۲۲
شکل ۱-۱۵: طرح‌واره‌ای از چینش $\theta/2\theta$	۲۴
شکل ۲-۱: (الف) بازتاب برآگ از یک بلور کامل و مکان چشمداشتی قله برآگ برای آن (ب) بازتاب برآگ از یک بلور دارای کرنش همگن (پ) کرنش ناهمگن	۲۶
شکل ۲-۲: توابع گاوس $f_G(\theta)$ و کوشی $f_C(\theta)$ دارای پهنه‌ای نیم‌بیشینه و $I_0$ یکسان	۲۷
شکل ۲-۳: نمایش مفهوم پهنه‌ای انتگرالی	۲۸
شکل ۲-۴: بازتاب از لایه نازک کندوپاش شده تیتانیوم و برازش آن توسط توابع گاوس (G)، کوشی (C)، پیرسون (P)، ویت، و شبه-ویت ( $pV$ )	۲۹
شکل ۲-۵: یک نمونه از منحنی‌های XRR که در آن به ترتیب، چگونگی بدست آمدن اولین زاویه حد (زاویه حد لایه)، دومین زاویه حد (زاویه حد بستر)، ناهمواری سطح و ضخامت نشان داده شده است	۳۶

## عنوان

## صفحه

شکل ۷-۲: (الف) افزایش زاویه حد و همچنین دامنه فرانژها با افزایش چگالی الکترونی لایه، (ب) افزایش دامنه فرانژها با افزایش چگالی بستره برای یک لایه ثابت.....	۳۸
شکل ۸-۲: اثر ضخامت بر دوره تناوب فرانژهای کایزیگ.....	۳۸
شکل ۹-۲: افزایش میرایی دامنه فرانژها در اثر زیاد شدن پهنهای فصل مشترک.....	۳۹
شکل ۱۰-۲: چگالی الکترونی میانگین در راستای موازی با صفحه فصل مشترک (راست) فصل مشترک ناهموار (چپ) فصل مشترک در هم رفته.....	۴۱
شکل ۱۱-۲: بازتاب آینه‌ای از چندلایه‌ای AuFe دارای ۲۰ تکرار روی بستره O و برازش آن.....	۴۳
شکل ۱۲-۲: فصل مشترک‌های شبیه‌سازی شده الف) تصادفی (ناهمبسته) ب) همبسته.....	۴۴
شکل ۱-۳: علامت ناهمسانگردی چندلایه‌ای تشکیل شده از مواد فرورمغناطیس و فلزات واسطه اولیه بر حسب پرشدگی نوار 3d و تصحیحات لازم با درنظر گرفتن اثر فصل مشترک .....	۴۷
شکل ۲-۳: (راست) طرح واره یک چندلایه‌ای ایده‌آل Co/Pt، (چپ) تصویر سطح مقطع HRTEM از چندلایه‌ای Co/Pt.....	۴۹
شکل ۳-۳: حلقه پسماند برای چندلایه‌ای‌های $[t_{Co}+17 \text{ \AA}]_{13}$ Pd.....	۵۱
شکل ۴-۳: تغییر در وادارندگی و چرخش کر در چندلایه‌ای بدون پوشش [Co(4.8 Å)/Pt(10.8 Å)].....	۵۲
شکل ۵-۳: حلقه پسماند کر قطبی چندلایه‌ای‌های Co/Pt انباشت شده با MBE در راستاهای متفاوت.....	۵۳
شکل ۶-۳: (راست) TEM سطح مقطع از ابرشبکه Co/Au نشان‌دهنده رشد ستونی این ابرشبکه‌ها، (چپ) طرح واره فرآیند اکسایش ابرشبکه دارای کبالت در اثر بازیخت در جو .....	۵۸
شکل ۱-۴: طرح واره‌ای از دستگاه کندوپاش مغناطیسی .....	۶۱
شکل ۲-۴: طرح واره‌ای از ابزار بازتاب در ایستگاه ۲.۳ دارزبری، SRS .....	۶۴
شکل ۳-۴: (بالا) نمایی ساده شده از یک سینکروترون (دایموند، انگلستان)، پایین) پوستر کارتونی از شتاب‌دهنده ALS در برکلی .....	۶۵
شکل ۴-۴: دستگاه D8 Discover .....	۶۷
شکل ۵-۴: (بالا) لوله کولیج، پایین) چشم‌های پرتو ایکس با آند چرخشی .....	۶۹
شکل ۶-۴: مقایسه درخشندگی پرتو ایکس حاصل از چشم‌های آزمایشگاهی و انواع سینکروترون‌ها.....	۶۹
شکل ۷-۴: طرح واره‌ای از دستگاه AFM .....	۷۰
شکل ۸-۴: نیروی وارد بر تیرک در فاصله‌های گوناگون از سطح نمونه .....	۷۱
شکل ۹-۴: طرح واره مغناطوسنج نمونه لرزان (VSM). .....	۷۳

## عنوان

## صفحه

..... شکل ۱-۵: نمایی از ساختار چندلایه‌ای‌ها	۶۲
..... شکل ۲-۵: الگوی پرتو ایکس برای N‌های متفاوت.	۷۶
..... شکل ۳-۵: برازش قله چندلایه‌ای برای نمونه ۱۶ دولایه‌ای با توابع گاووس، کوشی، پیرسون و شبه-ویت	۷۷
..... شکل ۴-۵: قله‌های ماهواره‌ای اطراف قله چندلایه‌ای	۸۰
..... شکل ۵-۵: الگوی بازتاب آینه‌ای پرتو ایکس برای شمار دولایه‌ای‌های متفاوت	۸۳
..... شکل ۶-۵: الگوی پراکندگی پخشی طولی برای شمار دولایه‌ای‌های متفاوت	۸۳
..... شکل ۷-۵: الگوی ساختاری استفاده شده برای شبیه‌سازی داده‌های پراکندگی آینه‌ای و پخشی	۸۴
..... شکل ۸-۵: الگوی بازتاب آینه‌ای و ناآینه‌ای پرتو ایکس از نمونه‌های ۱۰، ۲۶ و ۳۰ دولایه‌ای به همراه برازش الگوی آینه‌ای با طول موج $\lambda=1393\text{ \AA}$	۸۵
..... شکل ۹-۵: الگوی بازتاب آینه‌ای و ناآینه‌ای پرتو ایکس از نمونه‌های ۸ و ۱۶ دولایه‌ای به همراه برازش الگوی آینه‌ای با طول موج $\lambda=13\text{ \AA}$	۸۶
..... شکل ۱۰-۵: تصویر سه بعدی AFM برای نمونه ۲۶ دولایه‌ای در مقیاس $1\times 1\text{ }\mu\text{m}$	۸۹
..... شکل ۱۱-۵: تصویر AFM نمونه ۶ دولایه‌ای (راست) و نمونه ۲۶ دولایه‌ای (چپ) در مقیاس $3\times 3\text{ }\mu\text{m}$	۸۹
..... شکل ۱۲-۵: خراش‌های کج روی نمونه‌ها برای ۶، ۸ و ۱۶ دولایه‌ای	۹۰
..... شکل ۱۳-۵: خراش‌های عمیق روی نمونه‌ها که همگی در راستای روبش (راستای x) هستند، برای مثال در ۶ و ۱۶ دولایه‌ای	۹۱
..... شکل ۱۴-۵: نمودار پسماند (راست) ۶ دولایه‌ای و (چپ) ۳۰ دولایه‌ای	۹۲
..... شکل ۱۵-۵: اندازه دانه بدست آمده به وسیله برازش با توابع متفاوت	۹۳
..... شکل ۱۶-۵: افزایش شدت قله چندلایه‌ای و قله ماهواره‌ای مرتبه ۱- با شمار دولایه‌ای‌ها	۹۴
..... شکل ۱۷-۵: مقایسه ضخامت دولایه‌ای بدست آمده از الگوهای XRD و XRR	۹۵
..... شکل ۱۸-۵: تغییر فاصله قله‌های براگ در الگوی XRR نشان از تغییر ضخامت دولایه‌ای دارد	۹۵
..... شکل ۱۹-۵: تحلیل الگوهای XRD و XRR هر دو افزایش ناهمواری با شمار دولایه‌ای را نشان می‌دهند	۹۶
..... شکل ۲۰-۵: اندازه دانه برای نمونه‌هایی با شمار دولایه‌ای‌های متفاوت	۹۷
..... شکل ۲۱-۵ طول همدوسی برونق‌صفحه‌ای بر حسب شمار دولایه‌ای‌ها	۹۷
..... شکل ۲۲-۵: طول همدوسی درون صفحه‌ای بر حسب شمار دولایه‌ای‌ها	۱۰۰
..... شکل ۲۳-۵: رفتار طول همبستگی درون سطحی با ضخامت (شمار دولایه‌ای)	۱۰۰
..... شکل ۲۴-۵: رفتار پهنای فصل مشترک با ضخامت پشت، به دست آمده از الگوی XRR و تصاویر AFM	۱۰۱

## عنوان

## صفحه

شکل ۲۵-۵: مقایسه الگوی پراش پرتو ایکس برای نمونه‌های متفاوت ..... ۱۰۴	۱۰۴
شکل ۲۶-۵: الگوی پراش پرتو ایکس نمونه‌ها به همراه قله‌های مورد انتظار در آنها ..... ۱۰۵	۱۰۵
شکل ۲۷-۵: برازش قله چندلایه‌ای برای نمونه بازیخت ناشده ..... ۱۰۶	۱۰۶
شکل ۲۸-۵: برازش قله چندلایه‌ای برای نمونه بازیخت شده در جو (بالا) و در خلا (پایین) ..... ۱۰۷	۱۰۷
شکل ۲۹-۵: تصاویر AFM با اندازه $5 \times 5 \mu\text{m}$ برای نمونه‌های متفاوت ..... ۱۱۰	۱۱۰
شکل ۳۰-۵: میانگین ناهمواری سطح $\sigma$ , پهنای فصل مشترک $\omega$ برای تصاویر AFM ..... ۱۱۱	۱۱۱
شکل ۳۱-۵: طول همبستگی درون صفحه‌ای $\zeta$ و نمای ناهمواری $\alpha$ برای تصاویر AFM ..... ۱۱۱	۱۱۱
شکل ۳۲-۵: نمودار پسماند افقی و عمودی نمونه بازیخت ناشده ..... ۱۱۳	۱۱۳
شکل ۳۳-۵: نمودار پسماند افقی و عمودی نمونه بازیخت شده در جو ..... ۱۱۳	۱۱۳
شکل پ-۱: اثر تفکیک پذیری دستگاه اندازه‌گیری ..... ۱۱۸	۱۱۸
شکل پ-۲: سه سطح ناهموار متفاوت با RMS ناهمواری گوناگون ..... ۱۲۱	۱۲۱
شکل پ-۳: دو سطح ناهموار متفاوت با RMS ناهمواری, $\omega$ یکسان وتابع توزیع ارتفاع, $h(r)$ متفاوت ..... ۱۲۳	۱۲۳
شکل پ-۴: تابع توزیع ارتفاع با کج شدگی مثبت و منفی ..... ۱۲۴	۱۲۴
شکل پ-۵: نمونه‌ای از توابع توزیع ارتفاع با درجه اوج‌های متفاوت ..... ۱۲۵	۱۲۵
شکل پ-۶: نمایه سطوحی با RMS ناهمواری $\omega$ یکسان و طول همبستگی افقی $\zeta$ متفاوت ..... ۱۲۷	۱۲۷
شکل پ-۷: تابع خودهمبسته برای نمایه سطح‌های شکل پ-۶ ..... ۱۲۹	۱۲۹
شکل پ-۸: نمونه‌هایی از دو سطح کاملاً متفاوت با $\omega$ و $\zeta$ یکسان ..... ۱۳۰	۱۳۰
شکل پ-۹: تابع همبستگی ارتفاع-ارتفاع سطوح شکل پ-۶ ..... ۱۳۳	۱۳۳
شکل پ-۱۱: مولفه‌های مش‌کردن تصویر ..... ۱۳۶	۱۳۶
شکل پ-۱۲: سطوح ناهموار با $\omega$ و $\zeta$ همانند ولی نمای ناهمواری $\alpha$ متفاوت ..... ۱۳۶	۱۳۶
شکل پ-۱۳: نمودار log-log تابع همبستگی ارتفاع-ارتفاع مربوط به یک سطح خودمناسب ..... ۱۳۷	۱۳۷
شکل پ-۱۴: توابع مشخصه سطوح خودمناسب در $1+2$ بعد: (الف) تابع همبستگی ارتفاع-ارتفاع ( $H(r)$ ب) تابع خودتصحیح ( $R(r)$ ) ..... ۱۳۷	۱۳۷

## فهرست جداول‌ها

عنوان	صفحه
جدول ۱-۱: محورهای آسان، متوسط، و سخت بلور مکعبی با توجه به بازه ثابت‌های ناهمسانگردی بلوری.....	۸
جدول ۱-۲: پهنانی انتگرالی $\Phi$ گونه از معمول ترین توابع مدل در تحلیل نمایه خطی.....	۳۰
جدول ۲-۲: ثابت‌های شرر $K_s$ برای چندگونه از بلورک‌ها.....	۳۲
جدول ۳-۱: مقادیر تجربی ثابت ناهمسانگردی سطحی $K_s$ ، ثابت ناهمسانگردی حجمی $K_v$ و ضخامت گذار.....	۵۴
جدول ۴-۱: تفاوت اندازه دانه بدست آمده به وسیله برازش با توابع متفاوت.....	۷۸
جدول ۴-۲: تفاوت ریزکرنش بدست آمده به وسیله برازش با توابع متفاوت.....	۷۹
جدول ۴-۳: مقدار ضخامت دولایه‌ای ( $\text{\AA}$ ) که با استفاده از مکان قله‌های ماهواره‌ای محاسبه شده‌اند.....	۸۱
جدول ۴-۴: داده‌های ساختاری بدست آمده از الگوی XRD.....	۸۲
جدول ۴-۵: داده‌های به‌دست آمده از الگوی بازتاب آینه‌ای و پراکنده‌گی پخشی پرتو ایکس.....	۸۷
جدول ۵-۶: پارامترهای حاصل از تصاویر AFM در مقیاس $1 \times 1 \mu\text{m}$ .....	۸۸
جدول ۵-۷: پارامترهای حاصل از تصاویر AFM در مقیاس $3 \times 3 \mu\text{m}$ .....	۸۸
جدول ۵-۸: پارامترهای حاصل از تصاویر AFM در مقیاس $5 \times 5 \mu\text{m}$ .....	۸۸
جدول ۵-۹: نماهای مقیاس‌بندی به‌دست آمده از روی الگوی XRR.....	۱۰۰
جدول ۵-۱۰: مقادیر نماهای جهانی برای مدل‌های رشد متفاوت سطوح خودمناسب.....	۱۰۲
جدول ۱۱-۵: مقدار ضخامت دولایه‌ای ( $\text{\AA}$ ).....	۱۰۹
جدول ۱۲-۵: داده‌های ساختاری بدست آمده از الگوی XRD.....	۱۰۹
جدول پ-۱: توابع خودهمبسته متفاوت برای سطوح همسانگرد.....	۱۲۸

## فهرست کوتاه نوشت‌ها

AES	Auger Electron Spectroscopy
AFM	AntiFerroMagnetic
AFM	Atomic Force Microscope
AMR	Anisotropic MagnetoResistance
BMP	Bit Patterned Media
DRAM	Dynamic Random Acess memory
DWBA	Distorted Wave Born Approximation
EDS	Energy Dispersive X-ray spectroscopy
ESRF	European Synchrotron Radiation Facility
EW	Edwards-Wilkinson
FM	FerroMagnetic
FWHM	Full Width at Half Maximum
GID	Grazing Incidence Diffraction
GIXRD	Grazing Incidence X-Ray Diffraction
GMR	Giant Magneto Resistance
HAXRD	High Angle X-Ray Diffraction
KPZ	Kardar-Parisi-Zhang
LINAC	Linear Accelerator
LPA	Line Profile Analysis
MBE	Molecular Beam Epitaxy
MFM	Magnetic Force Microscopy
MRAM	Magnetoresistance Random Access Memory
MTJ	Magnetic Tunneling Junction
OMR	Ordinary MagnetoResistance
PMA	Perpendicular Magnetic Anisotropy
RAM	Random Access Memory
RD	Random Deposition
RDSR	Random Deposition with Surface Relaxation
RE-TM	Rare-Earth Transition-Metal
S/N	Signal to Noise
SFD	Narrow Switching Field Distribution
SRAM	Static Random Acess Memory
SRS	Synchrotron Radiation Source
TAB	Tang-Alexander-Bruinsma
TEM	Transmission Electron Microscopy
TMR	Tunneling MagnetoResistance
VSM	Vibrating Sample Magnetometer
XPS	X-ray Photoelectron Spectroscopy
XRD	X-Ray Diffraction
XRR	X-Ray Reflectivity

## فصل اول

### درآمدی بر مغناطیس

#### ۱-۱ درآمد

به دلیل پاسخ پسماندگونه مواد مغناطیسی به میدان مغناطیسی بیرونی، حالت‌های مغناطیسی دوتایی به‌آسانی می‌توانند برای انبار اطلاعات دیجیتالی به کار برد شده و توسط میدان بیرونی وارد شده از یکی به دیگری تغییر حالت دهند. با مواد گستردۀای که در دسترسند و روش‌های سنتزی که به سرعت پیشفرته تر می‌شوند، مواد مغناطیسی تبدیل به یکی از مهم‌ترین محیط‌های ضبط داده شده‌اند. انبار آنالوگ صدا اولین کاربرد این روش بود. در قرن پیش قطعات ضبط کننده گوناگونی که مواد مغناطیسی را به عنوان محیط ضبط داده به کار می‌بردند، اختراع شدند، از جمله می‌توان از نوار مغناطیسی و لوح‌های سخت مغناطیسی نام برد که داده‌های آنالوگ یا دیجیتال را ضبط می‌نمودند. با افزایش هر چه بیشتر سرعت تولید داده در جهان امروزی، تقاضای رو به افزایشی برای توانایی ضبط با چگالی بیشتر ایجاد شده است [۱].

در دو دهه اخیر ساختارهای چندلایه‌ای مغناطیسی دارای  $\text{Co}$  و یک فلز نجیب به خاطر ویژگی‌های عجیب مغناطیسی خود، علاقه زیادی را به خود جلب کرده‌اند. برای مثال ابرشبکه‌هایی مانند  $\text{Co}/\text{Ag}$  جفت‌شدگی پادفرومغناطیس بین لایه‌ای دارند و اثر مغناطومقاومت غول‌آسا از خود نشان می‌دهند [۲]، در صورتی که ساختارهای چندلایه‌ای مانند  $\text{Co}/\text{Ni}$ ,  $\text{Co}/\text{Pt}$ ,  $\text{Co}/\text{Pd}$  و  $\text{Co}/\text{P}$  به خاطر ناهمسانگردی عمودی بالا و تنظیم‌شدنی

آنها، برای کاربرد در حافظه مغناطیسی با دسترسی تصادفی<sup>۱</sup>، بیت‌های الگودار مغناطیسی<sup>۲</sup> و اسپینترونیک مورد کاوش قرار گرفته‌اند [۳]. به شکل ویژه، چند لایه‌ای‌های  $\text{Co}/\text{Pd}_{\text{N}}$  مقادیر زیاد ناهمسانگردی مغناطیسی را نشان می‌دهند و در نتیجه در محیط‌های ضبط عمودی و بیت‌های الگودار کاربرد دارند. به همین جهت در این فصل مروری خواهیم داشت بر انواع مواد مغناطیسی و ناهمسانگردی‌های مغناطیسی و سپس چند کاربرد به روز چنین سامانه‌هایی را معرفی می‌کنیم.

## ۲-۱ انواع مواد مغناطیسی

اتم‌ها دارای الکترون‌های زیادی هستند که هر کدام در مدار خود و دور خود می‌چرخد. گشتاور مغناطیسی مربوط به هر کدام از این حرکات یک کمیت برداری است، یکی عمود بر صفحه مداری و دیگری موازی با محور اسپینی. گشتاور مغناطیسی اتم، جمع برداری همه گشتاورهای الکترونی آن است و دو امکان در اینجا به وجود می‌آید [۴]:

گشتاور مغناطیسی الکترون‌ها به گونه‌ای است که هم‌دیگر را خنثی کرده و هیچ گشتاور باقیمانده‌ای وجود نخواهد داشت، و اتم به طور کلی دارای هیچ گشتاوری نخواهد بود. این شرایط به دیامغناطش خواهد انجامید. خنثی‌سازی گشتاورهای مغناطیسی پاره‌ای بوده و اتم دارای گشتاور مغناطیسی باقیمانده‌ای خواهد بود. چنین اتمی معمولاً به عنوان اتم مغناطیسی شناخته می‌شود. موادی از این دست مواد پارا، فرو، پادفرو- و فری- مغناطیس را می‌توان نام برد.

مغناطش برای هوا صفر، برای مواد دیامغناطیس خیلی کوچک و منفی، برای پارامغناطیس و پادفرومغناطیس‌ها خیلی کوچک و مثبت و برای مواد فرو و فری‌مغناطیس بزرگ و مثبت می‌باشد [۴]. ولی ویژگی‌های مغناطیسی ماده تنها به علامت  $M$  بستگی نداشته و به گونه تغییرات  $M$  با  $H$  نیز بستگی دارد، نسبت بین این دو، پذیرفتاری خوانده می‌شود [۴]

$$\chi = \frac{M}{H} \quad \frac{\text{emu}}{\text{Oe.cm}^3} \quad (1-1)$$


$\chi$  در واقع بدون بعد است زیرا  $M$  دارای بعد  $\text{A.cm}^2/\text{cm}^3$  بوده و  $H$  دارای بعد  $\text{A/cm}$  است. از آنجا که  $\chi$  گشتاور مغناطیسی در واحد حجم می‌باشد،  $\chi$  نیز پذیرفتاری حجمی می‌باشد [۴].

<sup>۱</sup> Random Access Memory (RAM)

<sup>۲</sup> Bit patterned media (BMP)

مواد دیا، پارا- و پادفرومغناطیس در شرایط عادی منحنی‌های  $M-H$  خطی داشته و با از بین رفتن میدان، به حالت غیرمغناطیسی بر می‌گردند. برای مواد فرومغناطیس و فرمغناطیس  $\chi$  با  $H$  تغییر می‌کند و یک مقدار بیشینه خواهد داشت (شکل ۱-۱). در این منحنی‌ها چند پدیده را می‌بینیم:

- اشباع: در مقدارهای بزرگ  $H$  مغناطش  $M$  به مقدار اشباع  $M_s$  رسیده و ثابت می‌ماند.
- پسماند یا بازگشتناپذیری<sup>۱</sup>: پس از اشباع، کاهش  $H$  تا صفر  $M$  را به صفر نمی‌رساند. در نتیجه مواد فرم و فرمغناطیس می‌توانند به مغناطیس‌های دائمی تبدیل شوند.



شکل ۱-۱: گونه‌های گوناگون منحنی مغناطش برای ماده (a) دیامغناطیس (b) پارامغناطیس یا پادفرومغناطیس (c) فرمغناطیس یا فرمغناطیس [۴]

در واقع پذیرفتاری تنها برای مواد دیامغناطیس و پارامغناطیس که در آنها مقدار آن از  $H$  مستقل است (مگر در دماهای بسیار پایین و یا میدان‌های بسیار بالا)، اندازه‌گیری و گزارش می‌شود [۴]. منحنی‌های  $B$  به  $H$  هم وجود دارند. اگرچه  $M$  پس از رسیدن به اشباع ثابت می‌ماند،  $B$  به طور خطی تغییر می‌کند. به طور همانند، نسبت  $B$  به  $H$  تراوایی خوانده می‌شود، که بدون بعد است:

$$\mu = \frac{B}{H} = 1 + 4\pi\chi \quad (2-1)$$

معمولًا تراوایی برای مواد مغناطیسی نرم گزارش می‌شود ولی در هر صورت به دو دلیل پارامتر مهمی محسوب می‌شود. یکی اینکه تراوایی به شدت با میدان وارد تغییر می‌کند، و مواد مغناطیسی نرم تقریباً هیچ وقت با میدان ثابت به کار برد نمی‌شوند، و دیگر اینکه تراوایی شدیداً به ساختار، خلوص ماده، عملیات

<sup>۱</sup> Hysteresis or irreversibility

حرارتی و واپیچش<sup>۱</sup> وابسته است. می‌توان رفتار مغناطیسی مواد گوناگون را با مقدار  $\chi$  و  $\mu$  آنها دسته‌بندی نمود:

- فضای خالی: از آنجا که هیچ ماده‌ای برای مغناطیده شدن نیست:  $\chi = 0$  و  $\mu = 1$

$$(\mu_{air} = 1,000,000.37)$$

- دیامغناطیس:  $\chi$  کوچک و منفی،  $\mu$  کمی کمتر از یک

- پارامغناطیس و پادفرومغناطیس:  $\chi$  کوچک و مثبت و  $\mu$  کمی بیشتر از یک

- فرومغناطیس و فرمغناطیس:  $\chi$  و  $\mu$ , بزرگ ( $\mu$  چندصد تا چندهزار) و مثبت و هر دو تابع  $H$

(در واقع به دلیل  $\mu$  کم هوا می‌توانیم بگوییم در هوا  $B=H$  است)

اگر یک میدان مغناطیسی تقریباً هیچ اثر مکروسکوپی در ماده نداشته باشد، می‌توان گفت ماده غیرمغناطیسی ( $\chi \approx 0$ ) است [۵]. در واقع دیامغناطیس ماده‌ای است که مغناطش منفی از خود نشان می‌دهد و معمولاً از اتم‌هایی تشکیل شده است که هیچ مغناطش باقیمانده‌ای ندارند. به طور معمول الکترون‌هایی که در پوسته‌های بسته دور اتم قرار دارند دارای جهت‌گیری مداری و اسپینی‌ای هستند که هیچ گشتاور باقیمانده‌ای نخواهد داشت و دیامغناطیس هستند [۴]. مواد دیامغناطیس مهم گازهای نجیب، نیمرساناهای، آب، و بسیاری فلزها (مانند Bi, Cu, Zn, Ag, Cd, Au, Hg, Pb) هستند [۵].

ماده پارامغناطیس تشکیل شده از اتم‌ها یا مولکول‌هایی است که همه آنها دارای گشتاور مغناطیسی باقیمانده  $\mu$  همانندی هستند، زیرا همه گشتاورهای مداری و اسپینی آنها خنثی نشده است. در غیاب میدان مغناطیسی وارد، این گشتاورهای مغناطیسی جهت‌های اتفاقی داشته و یکدیگر را خنثی می‌کنند، در نتیجه مغناطش نمونه صفر خواهد بود. هنگام اعمال میدان هر گشتاور اتمی تمایل دارد در راستای میدان قرار گیرد؛ اگر هیچ نیروی مخالفی وجود نداشته باشد همراستایی کاملی در راستای میدان به وجود خواهد آمد و اتم گشتاور بزرگی در این راستا خواهد داشت. ولی آشفتگی گرمایی اتم‌ها با این تغییر جهت مخالفت نموده و تمایل دارد گشتاورها را در راستای پیشین نگاه دارد. نتیجه همراستایی پارهای در راستای میدان وارد خواهد بود و در نتیجه پذیرفتاری مثبت کوچکی خواهیم داشت. با افزایش دما، تمایل به تصادفی بودن راستاها را افزایش داده و درنتیجه پذیرفتاری کاهش می‌یابد [۴]. به عنوان مثال، بسیاری از گازها (مانند اکسیژن)، کربن و شماری از فلزها (Mg, Al, Ti, V, Mo, Pd, Pt) پارامغناطیس هستند [۵].

ماده جامد در حالت خاصی از نظم اتم‌های همسایه ویژگی جالبی را از خود بروز می‌دهد: مغناطش خودبه‌خود. گشتاورهای اتمی (معمولًا گشتاورهای اسپینی) ممکن است به دلیل برهم‌کنش کوانتموم-مکانیکی تبادلی، در راستای موازی (فرومغناطیس) یا پادموازی (پادفرومغناطیس) قرار بگیرند. فرمغناطیس ماده‌ای با

<sup>۱</sup> Deformation