



دانشگاه بوعلی سینا

دانشکده مهندسی

گروه مکانیک

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک

گرایش طراحی کاربردی

تحقيقی در زمینه فرآیند اکستروژن غیرمستقیم کرنش صفحه ای

استاد راهنما:

دکتر فرامرز فرشته صنیعی

پژوهشگر:

ماریتا کریمی

۱۳۸۸ مهر



**Engineering College
Bu- Ali Sina University**

AThesis

**Submitted to the Faculty of Engineering of Bu- Ali Sina University
in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Science
in Mechanical Engineering
in the Department of Mechanical Engineering**

**An investigation on backward plane-strain
extrusion process**

Supervisor:

Dr. Faramarz Fereshteh-Saniee

Research By:

Marita Karimi

October 2009

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

نام خانوادگی: کریمی	نام: ماریتا
عنوان پایان نامه:	تحقیقی در زمینه فرآیند اکستروژن غیرمستقیم کرنش صفحه ای
استاد راهنمای: دکتر فرامرز فرشته صنیعی	
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد	رشته: مهندسی مکانیک گرایش: طراحی کاربردی
دانشگاه: بولی سینا همدان	دانشکده: مهندسی تاریخ دفاعیه: ۱۳۸۸/۷/۴
تعداد صفحه: ۱۵۰ صفحه	
واژه های کلیدی: اکستروژن غیرمستقیم، کرنش صفحه ای، پروفیل بهینه قالب، روش المان محدود، روش قاچی	
چکیده: <p>با گسترش کاربرد فلزات در صنایع مختلف، فرآیندهای شکل دهنده فلز اهمیت بسیاری یافته اند. فرآیندهای شکل دهنده بسیاری وجود دارد. انتخاب هر کدام برای رسیدن به محصول مطلوب وابسته به عوامل متعددی می باشد. اکستروژن به عنوان یک فرآیند حجمی که در آن قطعه کار از یک روزنه با سطح مقطع کوچکتر عبور داده شده و به شکل دلخواه در می آید، جهت کاهش سطح مقطع قطعه کار استفاده می گردد.</p> <p>در این تحقیق تأثیر چهار پارامتر پروفیل قالب، نسبت اکستروژن، طول بیلت و شرایط اصطکاکی بر نیرو و جریان مواد در فرآیند اکستروژن غیرمستقیم کرنش صفحه ای با استفاده از روش های تحلیلی، عددی و تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. با روش تحلیلی تعادل نیروها (قاچی) پروفیل های خطی، نمایی و مرتبه دوم به صورت پارامتری به دست آمدند که هدف از انتخاب این سه پروفیل، نشان دادن تأثیر تقریب پروفیل ها بر نیرو و جریان مواد در فرآیند اکستروژن بود. سپس پارامترهای طراحی قالب برای حداقل سازی نیروی اکستروژن با الگوریتم ژنتیک بهینه گردیدند. در مرحله بعدی، قالب ها، نگهدارنده و نمونه ها ساخته شدند و با انجام آزمایش های مدل مجموعه ای از نتایج تجربی به دست آمد که در نهایت با نتایج حاصل از شبیه سازی همین فرآیندها و نتایج به دست آمده از روش تحلیلی تعادل نیروها مقایسه گردیدند. مشاهده شد که آزمایش ها از نظر مقدار نیروی شکل دهنده در قالب های مختلف در حالت اصطکاک بالا تطابق خوبی با نتایج عددی و تحلیلی داشتند.</p> <p>برای بررسی توزیع کرنش در محصول از نتایج حاصل از شبیه سازی استفاده شده است و تغییرات کرنش مؤثر که مشخصه ای از یکنواختی تغییر شکل خمیری و کیفیت محصول هستند تعیین شده است.</p>	

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
ج	فهرست جداول
ح	فهرست اشکال

فصل اول: مقدمه

۲	۱-۱ مقدمه.....
۳	۲-۱ فرآیندهای شکل دهی فلز.....
۳	۳-۱ فرآیند اکستروژن.....
۴	۴-۱ انواع فرآیندهای اکستروژن.....
۴	۱-۴-۱ از لحاظ تغییر شکل
۶	۲-۴-۱ از لحاظ درجه حرارت
۶	۱-۵ بررسی نیروی اکستروژن.....
۸	۶-۱ انرژی لازم در تغییر شکل پلاستیک.....
۹	۷-۱ بررسی تنش مؤثر و کرنش مؤثر.....
۹	۸-۱ متغیرهای فرآیند اکستروژن
۹	۱-۸-۱ متغیرهای هندسی.....
۱۰	۲-۸-۱ متغیرهای غیرهندسی.....
۱۲	۹-۱ جریان فلز در فرآیند اکستروژن
۱۴	۱۰-۱ عیوب فرآیند.....
۱۶	۱۱-۱ معرفی پایان نامه حاضر.....

فصل دوم: بررسی روش های تحلیلی

۱۸	۱-۲ مقدمه.....
۱۸	۲-۲ انواع روش های تحلیلی.....
۱۹	۳-۲ بررسی روش های تحلیلی نوین جهت تعیین پروفیل بهینه
۲۲	۴-۲ بررسی روش قاچی در تحلیل اکستروژن کرنش صفحه ای.....

فصل سوم: بهینه سازی پروفیل قالب

۲۶	۱-۳ مقدمه.....
۲۷	۲-۳ تعاریف کلی اجزای الگوریتم ژنتیک.....
۲۷	۱-۲-۳ نمایش جمعیت و کروموزوم.....
۲۷	۲-۲-۳ تابع هدف و تابع برازش.....
۲۷	۳-۲-۳ انتخاب.....
۲۸	۴-۲-۳ تقاطع.....
۲۸	۵-۲-۳ جهش.....
۲۸	۳-۳ بهینه سازی و انواع مختلف آن.....
۲۹	۱-۳-۳ روش تحلیلی.....
۲۹	۲-۳-۳ روش عددی.....
۲۹	۱-۲-۳-۳ روش بهینه سازی قطعی.....
۳۰	۲-۲-۳-۳ روش بهینه سازی تصادفی.....
۳۰	۴-۳ مقایسه الگوریتم ژنتیک با دیگر شیوه‌های بهینه سازی.....
۳۱	۵-۳ روش بهینه سازی در تحقیق حاضر.....
۳۲	۶-۳ الگوریتم ژنتیک در Matlab.....
۳۴	۷-۳ تعیین پروفیل بهینه قالب.....
۳۵	۱-۷-۳ تحلیل تنش در قالب با پروفیل خطی.....
۳۷	۲-۷-۳ تحلیل تنش در قالب با پروفیل مرتبه دو.....
۳۸	۳-۷-۳ تحلیل تنش در قالب با پروفیل نمایی.....

فصل چهارم: آزمایش های عملی و بررسی نتایج تجربی

۴۱	۱-۴ مقدمه.....
۴۱	۲-۴ تجهیزات لازم.....
۴۲	۳-۴ تهیه نمونه ها.....
۴۳	۴-۴ محاسبه سرعت کوبه.....
۴۴	۵-۴ آزمایش فشار.....
۴۵	۱-۵-۴ تعیین منحنی تنش-کرنش.....
۴۸	۲-۵-۴ مراحل آزمایش فشار.....

۴۸	۳-۵-۴ نتایج آزمایش فشار
۵۲	۶-۴ آزمایش حلقه
۵۳	۱-۶-۴ مراحل آزمایش حلقه
۵۳	۲-۶-۴ نتایج آزمایش حلقه
۵۷	۷-۴ آزمایش های اکستروژن
۵۸	۱-۷-۴ بررسی طرح آزمایش ها
۵۸	۲-۷-۴ بررسی نتایج تجربی
۵۹	۱-۲-۷-۴ بررسی تأثیر پروفیل قالب
۶۷	۲-۲-۷-۴ بررسی تأثیر نسبت اکستروژن
۷۴	۳-۲-۷-۴ بررسی تأثیر طول نمونه
۸۳	۴-۲-۷-۴ بررسی تأثیر روانکار

فصل پنجم: شبیه سازی المان محدود فرآیند اکستروژن غیرمستقیم

۹۰	۱-۵ مقدمه
۹۱	۲-۵ مراحل شبیه سازی
۹۱	۱-۲-۵ کنترل شبیه سازی
۹۴	۲-۲-۵ مدل سازی قطعه کار
۹۷	۳-۲-۵ مدل سازی قالب ها
۹۸	۴-۲-۵ تعریف سطح تماس بین قطعات
۹۹	۳-۵ حل مسئله
۹۹	۴-۵ بررسی نتایج حاصل از شبیه سازی
۹۹	۱-۴-۵ بررسی تغییرات کرنش مؤثر
۱۰۱	۲-۴-۵ بررسی تغییرات نیرو
۱۰۱	۱-۲-۴-۵ بررسی تأثیر پروفیل قالب
۱۰۹	۲-۲-۴-۵ بررسی تأثیر نسبت اکستروژن
۱۱۶	۳-۲-۴-۵ بررسی تأثیر روانکار
۱۲۱	۴-۲-۴-۵ بررسی تأثیر طول نمونه

فصل ششم: مقایسه نتایج روش های مختلف و پیشنهادها

۱۲۳ ۱-۶ مقایسه نتایج

۱۴۵ ۲-۶ نتیجه گیری

۱۴۶ ۳-۶ پیشنهادها

۱۴۳ فهرست مراجع

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

فهرست اشکال

عنوان	صفحة
شكل ۱-۱: فرآیند اکستروژن مستقیم.....	۵
شكل ۲-۱: فرآیند اکستروژن غیرمستقیم.....	۵
شكل ۳-۱: فرآیند اکستروژن جانبی.....	۶
شكل ۴-۱: نمودار تغییرات نیرو بر حسب جابجایی سنبه	۷
شكل ۵-۱: انواع مختلف جریان فلز در اکستروژن با قالب های 90° . (الف) الگوی مربوط به اصطکاک بالا و یا سرد شدن نواحی خارجی قطعه در محفظه. (ب) الگوی جریان برای اصطکاک زیاد بین نمونه و محفظه.	۹
(پ) الگوی جریان برای اصطکاک کم یا در اکستروژن غیر مستقیم	۱۳
شكل ۶-۱: ترک چورن یا حفره مرکزی در میله های فولادی دوار اکسترود شده	۱۵
شكل ۲-۱: المان بندی روش قاچی برای قالب های منحنی	۲۰
شكل ۲-۲: نمایش تنش در المان مورد استفاده برای تحلیل قاچی طی فرآیند اکستروژن کرنش صفحه ای غیرمستقیم.....	۲۳
شكل ۲-۳: نمایی از پروفیل های بهینه قالب	۲۴
شكل ۳-۱: نمایی از جعبه ابزار الگوریتم ژنتیک در Matlab	۳۳
شكل ۱-۴: قالب های ریخته گری نمونه های سربی برای (الف) آزمایش حلقه و فشار و (ب) آزمایش اکستروژن	۴۲
شكل ۲-۴: نمایی از آزمایش فشار تحت شرایط اصطکاک غیر صفر.....	۴۶
شكل ۳-۴: نمودار مقایسه ضرایب اصلاح عددی و تحدب.....	۴۷
شكل ۴-۴: نمایی از نمونه سربی قبل و بعد از انجام آزمایش فشار.....	۴۹
شكل ۵-۵: منحنی تنش-کرنش سرب پس از اعمال روش ضریب اصلاح تحدب.....	۵۰
شكل ۶-۴: مقایسه منحنی های نیرو- جابجایی تصحیح شده با منحنی تجربی مربوط به آزمایش فشار .	۵۱
شكل ۷-۴: منحنی تنش-کرنش تصحیح شده نهایی آزمایش فشار	۵۲
شكل ۸-۴: نتایج آزمایش حلقه برای شرایط اصطکاکی مختلف بر روی منحنی کالیبراسیون	۵۵
شكل ۹-۴: نمای پلان حلقه های تغییر شکل یافته با یک تکرار برای هر روانکار	۵۶
شكل ۱۰-۴: نمایی ایزومتریک از مجموعه قالب، نمونه و محفظه	۵۷
شكل ۱۱-۴: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه A، نسبت اکستروژن ۲ و بدون روانکار برای پروفیل های مختلف.....	۶۱

- شکل ۱۲-۴: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، نسبت اکستروژن ۲ و بدون روانکار برای پروفیل های مختلف ۶۱
- شکل ۱۳-۴: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه A، نسبت اکستروژن ۲ و روانکار(تیتانیا + واژلین) برای پروفیل های مختلف ۶۲
- شکل ۱۴-۴: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، نسبت اکستروژن ۲ و روانکار(تیتانیا + واژلین) برای پروفیل های مختلف ۶۲
- شکل ۱۵-۴: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه A، نسبت اکستروژن ۲/۵ و بدون روانکار برای پروفیل های مختلف ۶۳
- شکل ۱۶-۴: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، نسبت اکستروژن ۲/۵ و بدون روانکار برای پروفیل های مختلف ۶۳
- شکل ۱۷-۴: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه A، نسبت اکستروژن ۲/۵ و روانکار (تیتانیا + واژلین) برای پروفیل های مختلف ۶۴
- شکل ۱۸-۴: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، نسبت اکستروژن ۲/۵ و روانکار (تیتانیا + واژلین) برای پروفیل های مختلف ۶۴
- شکل ۱۹-۴: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه A، نسبت اکستروژن ۳ و بدون روانکار برای پروفیل های مختلف ۶۵
- شکل ۲۰-۴: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، نسبت اکستروژن ۳ و بدون روانکار برای پروفیل های مختلف ۶۵
- شکل ۲۱-۴: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه A، نسبت اکستروژن ۳ و روانکار(تیتانیا + واژلین) برای پروفیل های مختلف ۶۶
- شکل ۲۲-۴: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، نسبت اکستروژن ۳ و روانکار (تیتانیا + واژلین) برای پروفیل های مختلف ۶۶
- شکل ۲۳-۴: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه A، پروفیل نمایی و بدون روانکار برای نسبت های مختلف اکستروژن ۶۸
- شکل ۲۴-۴: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، پروفیل نمایی و بدون روانکار برای نسبت های مختلف اکستروژن ۶۸
- شکل ۲۵-۴: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه A، پروفیل نمایی و روانکار (تیتانیا + واژلین) برای نسبت های مختلف اکستروژن ۶۹
- شکل ۲۶-۴: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، پروفیل نمایی و روانکار (تیتانیا + واژلین) برای نسبت های مختلف اکستروژن ۶۹

- شکل ۲۷-۴: منحنی های نیرو-جابجایی در حالت استفاده از نمونه A، پروفیل خطی و بدون روانکار برای نسبت های مختلف اکستروژن ۷۰
- شکل ۲۸-۴: منحنی های نیرو-جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، پروفیل خطی و بدون روانکار برای نسبت های مختلف اکستروژن ۷۰
- شکل ۲۹-۴: منحنی های نیرو-جابجایی در حالت استفاده از نمونه A، پروفیل خطی و روانکار (تیتانیا + واژلین) برای نسبت های مختلف اکستروژن ۷۱
- شکل ۳۰-۴: منحنی های نیرو-جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، پروفیل خطی و روانکار (تیتانیا + واژلین) برای نسبت های مختلف اکستروژن ۷۱
- شکل ۳۱-۴: منحنی های نیرو-جابجایی در حالت استفاده از نمونه A، پروفیل مرتبه دو و بدون روانکار برای نسبت های مختلف اکستروژن ۷۲
- شکل ۳۲-۴: منحنی های نیرو-جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، پروفیل مرتبه دو و بدون روانکار برای نسبت های مختلف اکستروژن ۷۲
- شکل ۳۳-۴: منحنی های نیرو-جابجایی در حالت استفاده از نمونه A، پروفیل مرتبه دو و روانکار (تیتانیا + واژلین) برای نسبت های مختلف اکستروژن ۷۳
- شکل ۳۴-۴: منحنی های نیرو-جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، پروفیل مرتبه دو و روانکار (تیتانیا + واژلین) برای نسبت های مختلف اکستروژن ۷۳
- شکل ۳۵-۴: منحنی های نیرو-جابجایی در حالت استفاده از پروفیل نمایی، نسبت اکستروژن ۲ و بدون روانکار برای نمونه های با طول های مختلف ۷۴
- شکل ۳۶-۴: منحنی های نیرو-جابجایی در حالت استفاده از پروفیل نمایی، نسبت اکستروژن ۲ و روانکار (تیتانیا + واژلین) برای نمونه های با طول های مختلف ۷۵
- شکل ۳۷-۴: منحنی های نیرو-جابجایی در حالت استفاده از پروفیل خطی، نسبت اکستروژن ۲ و بدون روانکار برای نمونه های با طول های مختلف ۷۵
- شکل ۳۸-۴: منحنی های نیرو-جابجایی در حالت استفاده از پروفیل خطی، نسبت اکستروژن ۲ و روانکار (تیتانیا + واژلین) برای نمونه های با طول های مختلف ۷۶
- شکل ۳۹-۴: منحنی های نیرو-جابجایی در حالت استفاده از پروفیل مرتبه دو، نسبت اکستروژن ۲ و بدون روانکار برای نمونه های با طول های مختلف ۷۶
- شکل ۴۰-۴: منحنی های نیرو-جابجایی در حالت استفاده از پروفیل مرتبه دو، نسبت اکستروژن ۲ و روانکار (تیتانیا + واژلین) برای نمونه های با طول های مختلف ۷۷
- شکل ۴۱-۴: منحنی های نیرو-جابجایی در حالت استفاده از پروفیل نمایی، نسبت اکستروژن ۲/۵ و بدون روانکار برای نمونه های با طول های مختلف ۷۷

شكل ۴-۴: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از پروفیل نمایی، نسبت اکستروژن ۲/۵ و روانکار (تیتانیا + وازلین) برای نمونه های با طول های مختلف.....	۷۸
شكل ۴-۵: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از پروفیل خطی، نسبت اکستروژن ۲/۵ و بدون روانکار برای نمونه های با طول های مختلف.....	۷۸
شكل ۴-۶: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از پروفیل خطی، نسبت اکستروژن ۲/۵ و روانکار (تیتانیا + وازلین) برای نمونه های با طول های مختلف.....	۷۹
شكل ۴-۷: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از پروفیل مرتبه دو، نسبت اکستروژن ۲/۵ و بدون روانکار برای نمونه های با طول های مختلف.....	۷۹
شكل ۴-۸: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از پروفیل مرتبه دو، نسبت اکستروژن ۲/۵ و روانکار (تیتانیا + وازلین) برای نمونه های با طول های مختلف.....	۸۰
شكل ۴-۹: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از پروفیل نمایی، نسبت اکستروژن ۳ و بدون روانکار برای نمونه های با طول های مختلف.....	۸۰
شكل ۴-۱۰: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از پروفیل خطی، نسبت اکستروژن ۳ و روانکار (تیتانیا + وازلین) برای نمونه های با طول های مختلف.....	۸۱
شكل ۴-۱۱: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از پروفیل خطی، نسبت اکستروژن ۳ و بدون روانکار برای نمونه های با طول های مختلف.....	۸۱
شكل ۴-۱۲: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از پروفیل خطی، نسبت اکستروژن ۳ و روانکار (تیتانیا + وازلین) برای نمونه های با طول های مختلف.....	۸۲
شكل ۴-۱۳: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از پروفیل مرتبه دو، نسبت اکستروژن ۳ و بدون روانکار برای نمونه های با طول های مختلف.....	۸۲
شكل ۴-۱۴: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از پروفیل مرتبه دو، نسبت اکستروژن ۳ و روانکار (تیتانیا + وازلین) برای نمونه های با طول های مختلف.....	۸۳
شكل ۴-۱۵: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، پروفیل نمایی و نسبت اکستروژن ۲ برای شرایط اصطکاکی مختلف.....	۸۴
شكل ۴-۱۶: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، پروفیل خطی و نسبت اکستروژن ۲ برای شرایط اصطکاکی مختلف.....	۸۵
شكل ۴-۱۷: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، پروفیل مرتبه دو و نسبت اکستروژن ۲ برای شرایط اصطکاکی مختلف.....	۸۵
شكل ۴-۱۸: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، پروفیل نمایی و نسبت اکستروژن ۲/۵ برای شرایط اصطکاکی مختلف.....	۸۶

شکل ۵۷-۴: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، پروفیل خطی و نسبت اکستروژن ۲/۵	۸۶
برای شرایط اصطکاکی مختلف.....	
شکل ۵۸-۴: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، پروفیل مرتبه دو و نسبت اکستروژن ۲/۵	۸۷
برای شرایط اصطکاکی مختلف.....	
شکل ۵۹-۴: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، پروفیل نمایی و نسبت اکستروژن ۳	۸۷
برای شرایط اصطکاکی مختلف.....	
شکل ۶۰-۴: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، پروفیل خطی و نسبت اکستروژن ۳	۸۸
برای شرایط اصطکاکی مختلف.....	
شکل ۶۱-۴: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، پروفیل مرتبه دو و نسبت اکستروژن ۳	۸۸
برای شرایط اصطکاکی مختلف.....	
شکل ۱-۵: تنظیمات مربوط به کنترل اصلی.....	۹۲
شکل ۲-۵: تنظیمات مربوط به کنترل مراحل حل.....	۹۳
شکل ۳-۵: تنظیمات مربوط به توقف حل.....	۹۳
شکل ۴-۵: تنظیمات کلی.....	۹۴
شکل ۵-۵: تنظیم ضرایب وزنی.....	۹۵
شکل ۶-۵: نمایی از نمونه‌ی تغییر شکل یافته با استفاده از قالب با پروفیل نمایی (الف) قبل، (ب) بعد از شبکه بندی مجدد.....	۹۶
شکل ۷-۵: منحنی تنش- کرنش حقیقی سرب مورد استفاده در آزمایش های مدل و معرفی شده جهت انجام شبیه سازی های عددی.....	۹۷
شکل ۸-۵: نمایش تغییرات کرنش مؤثر در محصول برای نسبت های متفاوت اکستروژن با قالب خطی و حالت روانکاری شده.....	۹۹
شکل ۹-۵: نمایش تغییرات کرنش مؤثر در محصول برای پروفیل های مختلف و نسبت اکستروژن ۲/۵	۱۰۰
شکل ۱۰-۵: نمایش تغییرات کرنش مؤثر در محصول برای پروفیل خطی، نسبت اکستروژن ۲، نمونه A و شرایط اصطکاکی مختلف (راست: خشک و چپ: روانکاری شده).....	۱۰۱
شکل ۱۱-۵: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه A، نسبت اکستروژن ۲ و بدون روانکار برای پروفیل های مختلف.....	۱۰۳
شکل ۱۲-۵: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، نسبت اکستروژن ۲ و بدون روانکار برای پروفیل های مختلف.....	۱۰۳
شکل ۱۳-۵: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه A، نسبت اکستروژن ۲ و روانکار(تیتانیا + وازلین) برای پروفیل های مختلف.....	۱۰۴

- شکل ۱۴-۵: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه A، نسبت اکستروژن ۲ و روانکار(تیتانیا + واژلین) برای پروفیل های مختلف ۱۰۴
- شکل ۱۵-۵: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه A، نسبت اکستروژن ۲/۵ و بدون روانکار برای پروفیل های مختلف ۱۰۵
- شکل ۱۶-۵: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، نسبت اکستروژن ۲/۵ و بدون روانکار برای پروفیل های مختلف ۱۰۵
- شکل ۱۷-۵: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه A، نسبت اکستروژن ۲/۵ و روانکار (تیتانیا + واژلین) برای پروفیل های مختلف ۱۰۶
- شکل ۱۸-۵: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، نسبت اکستروژن ۲/۵ و روانکار (تیتانیا + واژلین) برای پروفیل های مختلف ۱۰۶
- شکل ۱۹-۵: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه A، نسبت اکستروژن ۳ و بدون روانکار برای پروفیل های مختلف ۱۰۷
- شکل ۲۰-۵: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، نسبت اکستروژن ۳ و بدون روانکار برای پروفیل های مختلف ۱۰۷
- شکل ۲۱-۵: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه A، نسبت اکستروژن ۳ و روانکار(تیتانیا + واژلین) برای پروفیل های مختلف ۱۰۸
- شکل ۲۲-۵: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، نسبت اکستروژن ۳ و روانکار (تیتانیا + واژلین) برای پروفیل های مختلف ۱۰۸
- شکل ۲۳-۵: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه A، پروفیل نمایی و بدون روانکار برای نسبت های مختلف اکستروژن ۱۱۰
- شکل ۲۴-۵: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، پروفیل نمایی و بدون روانکار برای نسبت های مختلف اکستروژن ۱۱۰
- شکل ۲۵-۵: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه A، پروفیل نمایی و روانکار (تیتانیا + واژلین) برای نسبت های مختلف اکستروژن ۱۱۱
- شکل ۲۶-۵: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، پروفیل نمایی و روانکار (تیتانیا + واژلین) برای نسبت های مختلف اکستروژن ۱۱۱
- شکل ۲۷-۵: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه A، پروفیل خطی و بدون روانکار برای نسبت های مختلف اکستروژن ۱۱۲
- شکل ۲۸-۵: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، پروفیل خطی و بدون روانکار برای نسبت های مختلف اکستروژن ۱۱۲

شکل ۵-۲۹: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه A، پروفیل خطی و روانکار (تیتانیا + واژلین) برای نسبت های مختلف اکستروژن.....	۱۱۳
شکل ۵-۳۰: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، پروفیل خطی و روانکار (تیتانیا + واژلین) برای نسبت های مختلف اکستروژن.....	۱۱۳
شکل ۵-۳۱: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه A، پروفیل مرتبه دو و بدون روانکار برای نسبت های مختلف اکستروژن	۱۱۴
شکل ۵-۳۲: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، پروفیل مرتبه دو و بدون روانکار برای نسبت های مختلف اکستروژن	۱۱۴
شکل ۵-۳۳: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه A، پروفیل مرتبه دو و روانکار (تیتانیا + واژلین) برای نسبت های مختلف اکستروژن.....	۱۱۵
شکل ۵-۳۴: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، پروفیل مرتبه دو و روانکار (تیتانیا + واژلین) برای نسبت های مختلف اکستروژن.....	۱۱۵
شکل ۵-۳۵: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، پروفیل نمایی و نسبت اکستروژن ۲ برای شرایط اصطکاکی مختلف.....	۱۱۶
شکل ۵-۳۶: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، پروفیل خطی و نسبت اکستروژن ۲ برای شرایط اصطکاکی مختلف	۱۱۷
شکل ۵-۳۷: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، پروفیل مرتبه دو و نسبت اکستروژن ۲ برای شرایط اصطکاکی مختلف	۱۱۷
شکل ۵-۳۸: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، پروفیل نمایی و نسبت اکستروژن ۲/۵ برای شرایط اصطکاکی مختلف.....	۱۱۸
شکل ۵-۳۹: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، پروفیل خطی و نسبت اکستروژن ۲/۵ برای شرایط اصطکاکی مختلف	۱۱۸
شکل ۵-۴۰: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، پروفیل مرتبه دو و نسبت اکستروژن ۲/۵ برای شرایط اصطکاکی مختلف	۱۱۹
شکل ۵-۴۱: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، پروفیل نمایی و نسبت اکستروژن ۳ برای شرایط اصطکاکی مختلف	۱۱۹
شکل ۵-۴۲: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، پروفیل خطی و نسبت اکستروژن ۳ برای شرایط اصطکاکی مختلف	۱۲۰
شکل ۵-۴۳: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از نمونه B، پروفیل مرتبه دو و نسبت اکستروژن ۳ برای شرایط اصطکاکی مختلف	۱۲۰

- شکل ۵-۴: منحنی های نیرو- جابجایی در حالت استفاده از پروفیل خطی، نسبت اکستروژن ۲ و بدون روانکار برای نمونه های با طول های مختلف ۱۲۱
- شکل ۶-۱: مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی در حالت استفاده از قالب با پروفیل نمایی، نسبت اکستروژن ۲ و شرایط بدون روانکار برای نمونه A ۱۲۳
- شکل ۶-۲: مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی در حالت استفاده از قالب با پروفیل نمایی، نسبت اکستروژن ۲ و شرایط بدون روانکار برای نمونه B ۱۲۴
- شکل ۶-۳: مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی در حالت استفاده از قالب با پروفیل نمایی، نسبت اکستروژن ۲ و روانکار (تیتانیا + وازلین) برای نمونه A ۱۲۴
- شکل ۶-۴: مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی در حالت استفاده از قالب با پروفیل نمایی، نسبت اکستروژن ۲ و روانکار (تیتانیا + وازلین) برای نمونه B ۱۲۵
- شکل ۶-۵: مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی در حالت استفاده از قالب با پروفیل خطی، نسبت اکستروژن ۲ و شرایط بدون روانکار برای نمونه A ۱۲۵
- شکل ۶-۶: مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی در حالت استفاده از قالب با پروفیل خطی، نسبت اکستروژن ۲ و شرایط بدون روانکار برای نمونه B ۱۲۶
- شکل ۶-۷: مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی در حالت استفاده از قالب با پروفیل خطی، نسبت اکستروژن ۲ و روانکار (تیتانیا + وازلین) برای نمونه A ۱۲۶
- شکل ۶-۸: مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی در حالت استفاده از قالب با پروفیل خطی، نسبت اکستروژن ۲ و روانکار (تیتانیا + وازلین) برای نمونه B ۱۲۷
- شکل ۶-۹: مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی در حالت استفاده از قالب با پروفیل مرتبه دو، نسبت اکستروژن ۲ و شرایط بدون روانکار برای نمونه A ۱۲۷
- شکل ۶-۱۰: مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی در حالت استفاده از قالب با پروفیل مرتبه دو، نسبت اکستروژن ۲ و شرایط بدون روانکار برای نمونه B ۱۲۸
- شکل ۶-۱۱: مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی در حالت استفاده از قالب با پروفیل مرتبه دو، نسبت اکستروژن ۲ و روانکار (تیتانیا + وازلین) برای نمونه A ۱۲۸
- شکل ۶-۱۲: مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی در حالت استفاده از قالب با پروفیل مرتبه دو، نسبت اکستروژن ۲ و روانکار (تیتانیا + وازلین) برای نمونه B ۱۲۹
- شکل ۶-۱۳: مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی در حالت استفاده از قالب با پروفیل نمایی، نسبت اکستروژن ۲/۵ و شرایط بدون روانکار برای نمونه A ۱۲۹
- شکل ۶-۱۴: مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی در حالت استفاده از قالب با پروفیل نمایی، نسبت اکستروژن ۲/۵ و شرایط بدون روانکار برای نمونه B ۱۳۰

- شکل ۱۵-۶: مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی در حالت استفاده از قالب با پروفیل نمایی، نسبت اکستروژن ۲/۵ و روانکار (تیتانیا + واژلین) برای نمونه A ۱۳۰
- شکل ۱۶-۶: مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی در حالت استفاده از قالب با پروفیل نمایی، نسبت اکستروژن ۲/۵ و روانکار (تیتانیا + واژلین) برای نمونه B ۱۳۱
- شکل ۱۷-۶: مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی در حالت استفاده از قالب با پروفیل خطی، نسبت اکستروژن ۲/۵ و شرایط بدون روانکار برای نمونه A ۱۳۱
- شکل ۱۸-۶: مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی در حالت استفاده از قالب با پروفیل خطی، نسبت اکستروژن ۲/۵ و شرایط بدون روانکار برای نمونه B ۱۳۲
- شکل ۱۹-۶: مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی در حالت استفاده از قالب با پروفیل خطی، نسبت اکستروژن ۲/۵ و روانکار (تیتانیا + واژلین) برای نمونه A ۱۳۲
- شکل ۲۰-۶: مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی در حالت استفاده از قالب با پروفیل خطی، نسبت اکستروژن ۲/۵ و روانکار (تیتانیا + واژلین) برای نمونه B ۱۳۳
- شکل ۲۱-۶: مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی در حالت استفاده از قالب با پروفیل مرتبه دو، نسبت اکستروژن ۲/۵ و شرایط بدون روانکار برای نمونه A ۱۳۳
- شکل ۲۲-۶: مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی در حالت استفاده از قالب با پروفیل مرتبه دو، نسبت اکستروژن ۲/۵ و شرایط بدون روانکار برای نمونه B ۱۳۴
- شکل ۲۳-۶: مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی در حالت استفاده از قالب با پروفیل مرتبه دو، نسبت اکستروژن ۲/۵ و روانکار (تیتانیا + واژلین) برای نمونه A ۱۳۴
- شکل ۲۴-۶: مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی در حالت استفاده از قالب با پروفیل مرتبه دو، نسبت اکستروژن ۲/۵ و روانکار (تیتانیا + واژلین) برای نمونه B ۱۳۵
- شکل ۲۵-۶: مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی در حالت استفاده از قالب با پروفیل نمایی، نسبت اکستروژن ۳ و شرایط بدون روانکار برای نمونه A ۱۳۵
- شکل ۲۶-۶: مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی در حالت استفاده از قالب با پروفیل نمایی، نسبت اکستروژن ۳ و شرایط بدون روانکار برای نمونه B ۱۳۶
- شکل ۲۷-۶: مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی در حالت استفاده از قالب با پروفیل نمایی، نسبت اکستروژن ۳ و روانکار (تیتانیا + واژلین) برای نمونه A ۱۳۶
- شکل ۲۸-۶: مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی در حالت استفاده از قالب با پروفیل نمایی، نسبت اکستروژن ۳ و روانکار (تیتانیا + واژلین) برای نمونه B ۱۳۷
- شکل ۲۹-۶: مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی در حالت استفاده از قالب با پروفیل خطی، نسبت اکستروژن ۳ و شرایط بدون روانکار برای نمونه A ۱۳۷

- شکل ۳۰-۶: مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی در حالت استفاده از قالب با پروفیل خطی، نسبت اکستروژن ۳ و شرایط بدون روانکار برای نمونه B ۱۳۸
- شکل ۳۱-۶: مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی در حالت استفاده از قالب با پروفیل خطی، نسبت اکستروژن ۳ و روانکار (تیتانیا + واژلین) برای نمونه A ۱۳۸
- شکل ۳۲-۶: مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی در حالت استفاده از قالب با پروفیل خطی، نسبت اکستروژن ۳ و روانکار (تیتانیا + واژلین) برای نمونه B ۱۳۹
- شکل ۳۳-۶: مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی در حالت استفاده از قالب با پروفیل مرتبه دو، نسبت اکستروژن ۳ و شرایط بدون روانکار برای نمونه A ۱۳۹
- شکل ۳۴-۶: مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی در حالت استفاده از قالب با پروفیل مرتبه دو، نسبت اکستروژن ۳ و شرایط بدون روانکار برای نمونه B ۱۴۰
- شکل ۳۵-۶: مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی در حالت استفاده از قالب با پروفیل مرتبه دو، نسبت اکستروژن ۳ و روانکار (تیتانیا + واژلین) برای نمونه A ۱۴۰
- شکل ۳۶-۶: مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی در حالت استفاده از قالب با پروفیل مرتبه دو، نسبت اکستروژن ۳ و روانکار (تیتانیا + واژلین) برای نمونه B ۱۴۱