


الله أكبر
محمد بن عبد الله

حاج

۳۳۲۹۹



دانشگاه تهران

۱۳۷۹ / ۷ / ۲۵

افزایش ضریب انتقال حرارت در جریان آرام
تکفاز با استفاده از نوار ماریچ

مرکز پژوهش‌های علمی ایران
تیمینه بزرگ

توسط:

علیرضا طاهری

۱۵۳۹۲

استاد راهنما:

دکتر محمدعلی اخوان بهابادی

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد
در مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

دانشکده فنی

تابستان ۱۳۷۹

۳۳۲۹۹


دانشگاه تهران
دانشکده فنی
گروه مکانیک

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

انزایش ضریب انتقال حرارت در جریان آرام تک فاز با
استفاده از نوار پیچیده

از این پایان نامه در تاریخ ۷۹/۶/۳۰ در مقابل هیأت داوران دفاع بعمل آمد و
مورد تصویب قرار گرفت.

محل امضاء



۱- سرپرست کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده

۲- مدیر گروه آموزشی: دکتر سید احمد نوربخش

۳- نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر منصور نیکخواه بهرامی

۴- استاد راهنما: دکتر محمد علی اخوان

۵- استاد مشاور: دکتر حسن شریفی

۶- استاد ناظر: دکتر مهدی اشجعی

چکیده:

در این تحقیق مطالعات آزمایشی روی تغییرات ضریب انتقال حرارت و جابجایی و افت فشار ایزوترمال برای جریان آرام تک فاز در لوله صاف و لوله هایی با هفت نوع نوار با گامهای مختلف انجام شده است.

جهت بررسی این تغییرات، دستگاه آزمایشی ساخته شده است که در آن سیال مورد بررسی روغن بهران حرارت می باشد. این آزمایش یک مبدل حرارتی (گرم کن) دو لوله ای با جریان مخالف را شامل می شود که در آن لوله داخلی یک لوله مسی به قطر خارجی $\frac{1}{8}$ اینچ (قطر داخلی $26/035$ میلیمتر) و پوسته آن را با یک لوله استیل به قطر 6 اینچ تشکیل می دهد. نحوه اطلاعات برداری به این صورت می باشد که روغن در لوله جریان پیدا می کند و در طول مسیر توسط بخار اشباعی که بین دو لوله قرار دارد گرم می شود. دمای ورودی و خروجی روغن و دمای سطح خارجی لوله مسی ثبت می گردد. به منظور کسب مقادیر متوسط دقیق تر، دمای سطح خارجی لوله مسی در 5 مقطع، هر مقطع دو نقطه قرائت می گردد.

در مجموع حدود 120 آزمایش برای حالات مختلف انجام گرفت که محدوده مطالعات آزمایشی به شرح زیر می باشد:

عدد رینولدز $10 < Re < 1700$:

عدد پرانتل $120 < pr < 300$:

نسبت گام فنر به قطر لوله $4/5 < \frac{H}{d_i} < 24$:

که با توجه به اطلاعات به دست آمده می توان ضرایب اصطکاک و انتقال حرارت را برای جریان آرام با تیوپ صاف و تیوپ با نوار داخلی محاسبه کرد.

برای جریان آرام در تیوپ صاف مشاهده گردید که ضرائب اصطکاک بدست آمده از آزمایش با رابطه $f = \frac{16}{Re}$ و همچنین ضرائب انتقال حرارت نیز با مقادیر پیش بینی شده توسط رابطه سیدر-تیت همخوانی خوبی دارد.

اطلاعات ثبت شده در جریان آرام به دو منظور صورت گرفته است: ۱- مقایسه افزایش انتقال حرارت به دست آمده با نوارهای مختلف با تیوپ صاف ۲- اطمینان از صحت عملکرد دستگاه.

با آنالیز داده‌های به دست آمده مشاهده گردید که ضرائب انتقال حرارت تیوپهای با نوار داخلی به مراتب بیشتر از تیوپ صاف می‌باشد.

رابطه مورد استفاده رابطه‌ای است که توسط منگلیک و برگلز برای جریان آرام ارائه شده است.

$$Nu_{dm} = 4.612 \left[\left[1 + 0.0951 Gz^{0.894} \right]^{2.5} + 6.413 * 10^{-9} [Sw pr^{0.391}]^{2.285} \right] + 2.132 * 10^{-14} [Re_d Ra]^{2.23} \left[\frac{\mu}{\mu_w} \right]^{0.14}$$

ضرائب انتقال حرارت به دست آمده توسط رابطه فوق با $\pm 25\%$ خطا با مقادیر به دست آمده از آزمایش تطابق خوبی را نشان می‌دهد.

در خصوص تغییرات ضریب اصطکاک نیز مشاهده شد که ضریب اصطکاک در اعداد رینولدز پایین نسبتاً کم بوده و با افزایش رینولدز به علت به وجود آمدن سرعت مماسی که ناشی از چرخش سیال می‌باشد در جریان اغتشاش به وجود آمده و ضریب اصطکاک افزایش می‌یابد.

فهرست مطالب

<u>شماره صفحه</u>	<u>عناوین</u>
۱	مقدمه
۳	فصل اول: روشهای مختلف افزایش انتقال حرارت
۳	۱.۱ مقدمه
۶	۱.۲ روشهای افزایش انتقال حرارت
۶	۱.۲.۱ روشهای غیرفعال
۱۴	۱.۲.۲ روشهای فعال
۱۶	۱.۲.۳ روش برحسب حالت
۱۷	۱.۳ فوائد افزایش
۱۹	۱.۴ کاربردهای تجاری سطوح افزایش انتقال حرارت
۱۹	۱.۴.۱ انواع مبدل‌های حرارتی مورد توجه
۲۲	۱.۴.۲ تشریح لوله‌های با سطوح افزایشی
۲۶	۱.۴.۳ هندسه فین‌های افزایش دهنده انتقال حرارت در گازها
۲۶	۱.۴.۴ مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای
۲۷	۱.۴.۵ ساختار داخلی برج خنک کن
۲۷	۱.۴.۶ ساختار داخلی برجها و ستونهای تقطیر
۲۸	۱.۴.۷ عوامل مؤثر در توسعه روشهای افزایشی تجاری
۳۲	۱.۵ تعریف سطح انتقال حرارت
۳۲	۱.۶ پتانسیل افزایشی

۳۳	۱.۷ اصطلاحات
۳۵	فصل دوم: اصول انتقال حرارت
۳۵	۲.۱ مقدمه
۳۷	۲.۲ ملاحظات هیدرودینامیکی در جریانهای داخلی
۳۷	۲.۲.۱ شرایط جریان
۳۸	۲.۲.۲ سرعت متوسط
۳۹	۲.۲.۳ پروفیل سرعت در ناحیه کاملاً توسعه یافته
۴۱	۲.۲.۴ گرادیان فشار و ضریب اصطکاک در جریان کاملاً توسعه یافته
۴۲	۲.۳ ملاحظات حرارتی
۴۳	۲.۳.۱ دمای متوسط
۴۴	۲.۳.۲ قانون سرمایش نیوتن
۴۵	۲.۳.۳ شرایط کاملاً توسعه یافته
۴۸	۲.۳.۴ موازنه انرژی
۵۳	۲.۴ تئوری طراحی مبدل حرارتی
۵۳	۲.۴.۱ آنالیز حرارتی
۵۷	۲.۴.۲ روشهای طراحی مبدل حرارتی
۵۹	۲.۴.۳ مقایسه روشهای طراحی NTU و LMTD
۶۰	۲.۵ ضرایب انتقال حرارت و اصطکاک
۶۰	۲.۵.۱ جریان آرام روی سطح صاف
۶۰	۲.۵.۲ جریان آرام در کانالها

۶۳	۲.۵.۳ جریان مغشوش در کانالها
۶۴	۲.۶ تصحیح تغییر خواص سیال
۶۵	۲.۶.۱ تأثیر تغییر دمای سیال
۶۵	۲.۶.۲ تأثیر تغییر خواص محلی
۶۹	۲.۷ تشابه رینولدز
۷۱	۲.۸ نتایج
۷۲	۲.۹ اصطلاحات
۷۵	فصل سوم: تجهیزات قابل نصب در داخل لوله در جریان تکفاز
۷۵	۳.۱ مقدمه
۸۱	۳.۲ نوار پیچیده شده
۸۳	۳.۲.۱ جریان آرام
۹۲	۳.۲.۲ روشهای پیش بینی در جریان آرام
۹۴	۳.۲.۲.۱ شار حرارتی ثابت
۹۵	۳.۲.۲.۲ دیواره با دمای ثابت
۹۸	۳.۴ اصطلاحات
۹۹	فصل چهارم: دستگاه آزمایشی و جمع آوری اطلاعات
۹۹	۴.۱ ملاحظات طراحی
۹۹	۴.۲ ساختار آزمایش
۱۰۱	۴.۲.۱ گرم کن روغن
۱۰۳	۴.۲.۲ کولر روغن

۱۰۳	۴.۲.۳ وسائل اندازه‌گیری
۱۰۴	۴.۳ تعیین نقاط نشتی
۱۰۴	۴.۴ کالیبره کردن ترموکوپلها
۱۰۵	۴.۵ تهیه و قرار دادن نوارهای مارپیچ در تیوب
۱۰۷	۴.۶ روش آزمایش
۱۰۷	۴.۷ جمع آوری اطلاعات انتقال حرارت
۱۰۹	فصل پنجم: نتایج و بحث و بررسی
۱۰۹	۵.۱ انتقال حرارت
۱۱۴	۵.۲ ضریب اصطکاک
۱۱۹	۵.۳ نتایج
۱۲۱	۵.۴ اصطلاحات

مقدمه:

انتقال حرارت جریان آرام در بسیاری از کاربردهای مهندسی وجود دارد و برای مایعات لزجی^(۱) که گرم یا سرد می‌شوند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چونکه ضریب انتقال حرارت در این نوع جریانات معمولاً پائین می‌باشد احتیاج به روشی برای افزایش آن داریم. در زمینه روشهای افزایش انتقال حرارت چه بصورت فعال و غیرفعال (فصل اول) مطالعات زیادی انجام شده است. یکی از روشهای غیرفعالی که معمولاً مورد توجه است استفاده از تجهیزات داخل لوله‌ای می‌باشد، که انواع مختلف آن در فصل ۳ توضیح داده شده‌اند. این نوع وسایل دارای قیمت نسبتاً پائینی بوده و براحتی در داخل لوله‌ها قرار می‌گیرند. از اینرو بطور وسیعی در صنعت استفاده می‌شوند.

تجهیزات داخل لوله‌ای می‌توانند ترکیبی از یک یا چند حالت زیر، که برای افزایش انتقال حرارت مناسب می‌باشند را به‌همراه افزایش ضریب اصطکاک جریان بوجود آورند:

- ۱- جلوگیری از توسعه لایه مرزی جریان و افزایش میزان اغتشاش آن
- ۲- افزایش سطح مؤثر انتقال حرارت (در صورتیکه تماس این نوع وسایل با دیواره تیوپ خوب باشد)

۳- تولید جریان گردابه‌ای یا ثانویه

لیکن با توجه به اینکه رژیم بیشتر جریانات موجود در مبدلهای صنعتی مغشوش می‌باشد، تمام توجهات به افزایش ضریب انتقال حرارت این جریان معطوف شده است. از اینرو مقالات کمی در زمینه افزایش انتقال حرارت جریان آرام موجود می‌باشد.

در این پروژه مطالعات آزمایشی روی افت فشار ایزوترمال و ضریب انتقال

حرارت جابجائی روغن بهران حرارت در جریان آرام برای تیوب صاف و هفت نوع مختلف از سیم نوارهای پیچیده شده داخلی به دو منظور انجام شده است:

۱- تعیین میزان افزایش ضریب انتقال حرارت و ضریب اصطکاک با استفاده از

نوارهای پیچیده شده نسبت به تیوبهای صاف

۲- مقایسه نتایج بدست آمده با روابط تئوری

لیکن قبل از پرداختن به موضوع فوق لازم است خلاصه‌ای از اصول انتقال

حرارت، تئوری مبدلهای حرارتی، و روابط تجربی موجود بمنظور درک بهتر عملکرد

نوارهای پیچیده شده بیان شوند که این مهم در فصول ۱ الی ۳ انجام شده است و

سپس در فصول ۴ و ۵ دستگاه آزمایشی و نتایج بدست آمده تشریح خواهند شد.

فصل اول

روشهای مختلف افزایش انتقال حرارت

۱.۱ مقدمه

موضوع افزایش انتقال حرارت تا مرحله‌ای جلو رفته است که در مورد مبدلهای حرارتی بطور جدی مورد توجه قرار گرفته است. صنایع یخچال سازی و اتومبیل سازی بطور معمول از سطوح افزایشی در مبدلهای حرارتی خود استفاده می‌کنند. صنایع فرآیندی^(۱) بطور جدی برای ترکیب کردن مبدلهای حرارتی خود با سطوح افزایش دهنده انتقال حرارت^(۲) کار می‌کنند. در واقع هر مبدل حرارتی نامزد بالقوه‌ای برای افزایش انتقال حرارت می‌باشد. اما برای اینکه یک عامل بالقوه بتواند بعنوان افزایش دهنده انتقال حرارت تلقی شود، باید مورد آزمایش قرار گیرد. معیار تعیین کننده بعداً گفته می‌شود.

مبدلهای حرارتی در ابتدا با استفاده از سطوح انتقال حرارت ساده (صاف)^(۳) ساخته می‌شدند. یک "سطح افزایش دهنده انتقال حرارت" دارای هندسه خاصی می‌باشد که می‌تواند مقادیر بالاتری برای hA به ازاء واحد سطح پایه^(۴) نسبت به سطح صاف تولید کند. عبارت "نسبت افزایش"^(۵) (E_h) بصورت نسبت hA سطح افزایش یافته به سطح صاف تعریف می‌شود. از این رو داریم:

$$E_h = \frac{hA}{(hA)_p} \quad 1.1$$

یک مبدل حرارتی دو سیالی جریان مخالف را در نظر بگیرید. مقدار انتقال

1- PROCESS INDUSTRY

2- ENHANCED HEAT TRANSFER SURFACES

3- PLAIN (SMOOTH)

4- BASE SURFACE AREA

5- ENHANCEMENT RATIO

حرارت برای این مبدل حرارتی توسط رابطه زیر محاسبه می شود.

$$Q = UA \Delta T_m \quad 1.2$$

برای توضیح فوائد افزایش، این معادله را در طول کل تیوب (L) ضرب و تقسیم می کنیم.

$$Q = \frac{UA}{L} L \Delta T_m \quad 1.3$$

عبارت $\frac{L}{UA}$ کل مقاومت حرارتی به ازاء واحد طول تیوب می باشد و توسط رابطه زیر داده می شود.

$$\frac{L}{UA} = \frac{L}{\eta_1 h_1 A_1} + \frac{L w}{k_w A_w} + \frac{L}{\eta_2 h_2 A_2} \quad 1.4$$

که زیرنویسهای ۱ و ۲ به سیالهای اول و دوم و w به جداره لوله اشاره می کنند. عبارت η راندمان سطح^(۱) می باشد و برای سطوح توسعه داده شده بکار می رود. برای سادگی، در معادله ۱.۴ مقاومت رسوب^(۲) که مهم نیز می باشد در نظر گرفته نشده است. عملکرد مبدل حرارتی در صورت ازدیاد عبارت $\frac{UA}{L}$ افزایش خواهد یافت. از سطوح افزایشی می توان بمنظور افزایش یک یا هر دو عبارت $\frac{hA}{L}$ نسبت به حالت سطح صاف استفاده کرد. این کار باعث کاهش مقاومت حرارتی به ازاء واحد طول تیوب ($\frac{L}{UA}$) می گردد. این کاهش بمنظور انجام یکی از سه اهداف زیر صورت می گیرد:

- ۱- کاهش سایز: اگر میزان انتقال حرارت (Q) ثابت نگه داشته شود، طول مبدل حرارتی می تواند کاهش یابد. که این امر منجر به کوچکتر شدن مبدل حرارتی می گردد.
- ۲- افزایش UA: این خاصیت می تواند به دو منظور استفاده شود:

a. کاهش ΔT_m : اگر Q و طول کل تیوب (L) ثابت باشند، ΔT_m می تواند

کاهش یابد. این امر باعث افزایش راندمان ترمودینامیکی فرآیند و در نتیجه کاهش هزینه های کاربری می گردد.

b. افزایش حرارت مبادله شده: با ثابت نگه داشتن L ، افزایش UA/L منجر به

افزایش مقدار حرارت مبادله شده برای حالت دماهای ورودی ثابت می شود.

۳- کاهش قدرت پمپاژ^(۱) برای انتقال حرارت ثابت: اگر چه عجیب به نظر

می رسد که سطوح افزایشی بتوانند قدرت پمپاژ را کاهش دهند اما از نظر تئوری این کار

امکان پذیر است. لیکن این امر مستلزم آن است که مبدل حرارتی افزایش یافته^(۲) در

سرعت پائین تری نسبت به نوع مشابه با سطوح صاف کار کند. که این کار با افزایش

سطح جلوئی^(۳) که معمولاً نیز مطلوب نمی باشد قابل انجام است.

اصل مهمی که باید به یاد داشته باشیم این است که یک سطح افزایشی می تواند هر

یک از ۳ نوع افزایش عملکردی را که در بالا ذکر شد فراهم آورد. اینکه کدام بهینه سازی

بدست می آید بستگی به نظر طراح دارد. از این رو طراح A ممکن است بخواهد مبدل

حرارتی را کوچکتر کند در حالیکه طراح B می خواهد راندمان ترمودینامیکی فرآیند را

افزایش دهد.

اگر چه کاهش سایز (هدف اول) می تواند با ارزش باشد لیکن هدف مهم تر کاهش

هزینه است. در بسیاری موارد طراح می خواهد که کاهش سایز را به همراه کاهش قیمت

داشته باشد. عامل دیگری که در مورد هدف اول (کاهش سایز) بایستی در نظر گرفته

شود آن است که حجم سیال داخل مبدل حرارتی نیز کاهش خواهد یافت که این امر

می تواند برای سازندگان و سائل تبریدی حائز اهمیت باشد چون که حجم کمتری از یک

مبردگران لازم است.

اهداف ۲ و ۳ در صورتیکه هزینه جاری مد نظر باشد اهمیت پیدا می کنند. برای

مثال، با در نظر گرفتن هدف ۲ برای کندانسورها و اواپراتورهای سیکل تبرید هزینه توان

کمپرسور کاهش می یابد. هدف ۳ برای افزایش ظرفیت یک مبدل حرارتی موجود مهم

1- PUMPING POWER

2- ENHANCED HEAT EXCHANGER

3- FRONTAL AREA

می‌باشد که خود منجر به افزایش توان خروجی نیروگاه می‌گردد.

افت فشار (یا قدرت پمپاژ) همواره برای طراحی مبدل حرارتی اهمیت دارد. از این رو یک سطح افزایشی واقعی می‌بایست علاوه بر تأمین انتقال حرارت مورد نیاز، محدودیتهای دبی جریان و افت فشار را نیز برآورده سازد. در فصل ۳ روی چگونگی رسیدن به این اهداف برای جریان تک فاز بحث خواهیم کرد. سطحی که بتواند افزایش انتقال حرارت مورد نیاز را با کمترین افت فشار تأمین کند یقیناً ارجح تر است.

۱.۲ روشهای افزایش انتقال حرارت

سیزده روش برای افزایش انتقال حرارت توسط برگلس^(۱) و همکارانش [۱۹۸۳] معرفی شده است. این روشها به دو دسته تقسیم می‌شوند: روشهای غیرفعال^(۲) و فعال^(۳). در روشهای غیرفعال از سطوح با هندسه‌های خاص یا سیالهای افزودنی برای افزایش استفاده می‌شود. در روشهای فعال به یک نیروی خارجی نظیر میدانهای برقی یا آکوستیک^(۴) و لرزش (ارتعاش) سطح احتیاج داریم. این روشها در جدول 1.1 لیست گردیده و در ذیل توضیح داده شده‌اند.

۱.۲.۱ روشهای غیرفعال

سطوح پوشش داده شده^(۵): این روش شامل پوشش‌های فلزی یا غیرفلزی سطح می‌باشد. برای مثال پوشش غیر مرطوب شونده^(۶) مانند تفلون برای افزایش تقطیر قطره‌ای و پوشش متخلخل با مقیاس ریز^(۷) برای افزایش جوشش هسته‌ای^(۸) استفاده

1- BERGLES

2- PASSIVE

3- ACTIVE

4- ACOUSTIC

5- COATED SURFACE

6- NONWETTING COATING

7- FINE - SCALE POROUS COATING

8- NUCLEATE BOILING