



دانشگاه صنعتی اصفهان  
دانشکده برق و کامپیوتر

## کنترل مقاوم سرعت و نیرو در درایو موتور سنکرون مغناطیس دائم خطی بر اساس روش ترکیبی گام به گام به عقب و مود لغزشی

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت

احمد رضا ملک نیا

استاد راهنما

دکتر جعفر سلطانی

## قدردانی

بعد از سپاس خدای یکتا، خدای نیکبها و روشنایها لازم میدانم از خانواده ام تشکر کنم. همچنین سپاس خود را نثار تمامی معلمین و استادانم از جمله آقای دکتر سلطانی استاد راهنما، آقای دکتر شیخ الاسلام استاد مشاور و داوران محترم پایان نامه ام آقایان دکتر معلم و دکتر حسین نیا می نمایم. از سرکار خانم نکویی که بدون چشمداشت قسمت بزرگی از زحمات آموزش تکمیلی دانشکده را بر عهده دارند صمیمانه متشکرم. و در پایان خود را مدیون دوستانم می دانم و امیدوارم همه اقبال داشتن چنین دوستان خوبی را داشته باشند.

احمدرضا ملک نیا اردیبهشت ۱۳۸۶

## فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فهرست	
چکیده.....	۱.....
فصل اول: مقدمه	
۱-۱- کلیات.....	۲.....
۲-۱- مروری بر کارهای گذشته.....	۳.....
۳-۱- اهداف و نوآوریها.....	۵.....
۴-۱- ترتیب ارائه مطالب.....	۵.....
فصل دوم: موتورهای خطی سنکرون مغناطیس دائم	
۱-۲- مقدمه.....	۶.....
۲-۲- مواد سازنده هسته فرومغناطیسی مغناطیسی.....	۸.....
۳-۲- مواد مغناطیسی.....	۸.....
۴-۲- مدل میدان و نیرو در موتور خطی سنکرون مغناطیس دائم.....	۱۳.....
۴-۲-۱- مدل فازوری و محاسبه مستقیم نیرو.....	۱۸.....
۵-۲- مدل دینامیکی موتور خطی سنکرون مغناطیس دائم.....	۲۱.....
فصل سوم مقدمه‌ای بر کنترل غیر خطی	
۱-۳- مقدمه.....	۲۴.....
۲-۳- علت استفاده از کنترل غیر خطی.....	۲۵.....
۳-۳- کنترل تعقیب و کنترل تنظیم.....	۲۷.....
۴-۳- تابع لیاپانوف.....	۲۸.....
۵-۳- خطی سازی با فیدبک.....	۳۱.....
۵-۳-۱- خطی سازی ورودی-حالت.....	۳۲.....
۵-۳-۲- خطی سازی ورودی-خروجی.....	۳۲.....
۵-۳-۳- سیستمهای فیدبک سخت.....	۳۵.....
۶-۳- کنترل وقفی.....	۳۸.....
۶-۳-۱- کنترل وقفی مستقیم.....	۳۹.....
۷-۳- کنترل لغزشی.....	۴۰.....
۷-۳-۱- ایده اصلی کنترل لغزشی.....	۴۰.....
۷-۳-۱- شرایط رسیدن به سطح سویچینگ.....	۴۱.....

- ۳-۸-شبکه‌های عصبی . ..... ۴۲
- ۳-۸-۱-اصول تخمین به وسیله شبکه های عصبی..... ۴۲
- ۳-۸-۲-شبکه های عصبی پیش خور. .... ۴۳
- ۳-۸-۳-مدل سازی توابع غیر خطی فرایند تحت کنترل به وسیله شبکه عصبی..... ۴۴

### فصل چهارم:

#### کنترل تطبیقی موتور سنکرون خطی مغناطیس دائم بدون در نظر گرفتن کارکرد موتور خارج از محدوده مغناطیس دائم

- ۴-۱-مقدمه. .... ۴۷
- ۴-۲-اعمال روش خطی سازی ورودی خروجی به موتور سنکرون خطی مغناطیس دائم..... ۴۸
- ۴-۲-۱-کنترل کننده مد لغزشی..... ۵۱
- ۴-۳-نتایج شبیه سازی..... ۵۳
- ۴-۴-اعمال روش خطی سازی با فیدبک ورودی-خروجی به موتور سنکرون خطی..... ۵۶
- مغناطیس دائم داخلی
- ۴-۵-استراتژی ماکزیم نیرو به گشتاور در موتور سنکرون خطی مغناطیس..... ۵۷
- دائم داخلی
- ۴-۶-نتایج شبیه سازی درایو سنکرون خطی مغناطیس دائم داخلی..... ۶۰
- ۴-۷-اعمال روش گام به گام به عقب تطبیقی به موتور سنکرون خطی مغناطیس..... ۶۳
- دائم صاف
- ۴-۸-اعمال روش گام به گام به عقب تطبیقی به موتور سنکرون خطی مغناطیس..... ۶۸
- دائم داخلی
- ۴-۹-شبیه سازی کامپیوتری برای موتور سنکرون خطی مغناطیس دائم صاف..... ۷۳
- ۴-۱۰-شبیه سازی کامپیوتری برای موتور سنکرون خطی مغناطیس دائم داخلی..... ۷۵

#### فصل پنجم کنترل غیر خطی موتور سنکرون خطی مغناطیس با در نظر گرفتن کارکرد موتور خارج از محدوده مغناطیس دائم

- ۵-۱-مقدمه. .... ۷۸
- ۵-۲-مدل موتور . .... ۷۹
- ۵-۳-کنترل لغزشی موتور خطی سنکرون مغناطیس دائم داخلی با در نظر گرفتن اثر لبه..... ۸۳
- ۵-۳-۱-مدل موتور در وضعیت کارکرد آرماتور خارج از محدوده آرایه مغناطیس دائم..... ۸۴
- ۵-۴-نتایج شبیه سازی..... ۸۸

- ۹۱-۴-۵-۱- نتایج شبیه‌سازی هنگامی که آرماتور در محدوده آرایه مغناطیس دائم ..... حرکت می‌کند
- ۹۳-۴-۵-۲- نتایج شبیه‌سازی هنگامی که آرماتور خارج از محدوده آرایه مغناطیس دائم ..... حرکت می‌کند
- ۹۳-۵-۵- کنترل بازگشت به عقب عصبی موتور خطی سنکرون مغناطیس دائم داخلی با در نظر ..... گرفتن کارکرد آرماتور خارج از محدوده مغناطیس دائم
- ۹۳-۵-۵-۱- مدل موتور در وضعیت عدم تعادل مغناطیسی ..
- ۹۳-۵-۵-۲- استراتژی کنترلی بازگشت به عقب ..... ۹۵-۵-۳- اثبات پایداری حلقه بسته ...
- ۹۶-۵-۱۲۰۵-۴- ساختار شبکه عصبی ..
- ۹۹-۵-۶- نتایج شبیه‌سازی ..
- ۹۹-۵-۱-۶- نتایج شبیه‌سازی هنگامی که آرماتور در محدوده مغناطیس دائم حرکت می‌کند ..
- ۱۰۲-۵-۱-۶- نتایج شبیه‌سازی هنگامی که آرماتور خارج از محدوده مغناطیس دائم حرکت می‌کند ..

#### فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات

- ۱۰۴-۶-۱- نتیجه گیری ..
- ۱۰۵-۶-۲- پیشنهادات ..
- ۱۰۶- مراجع ..

## چکیده

موتور سنکرون خطی مغناطیس دائم دارای مزایای متعددی از جمله بازدهی بالا، حذف جعبه‌دنده بین موتور و قسمت متحرک، کاهش تلفات مکانیکی، دقت بالا، نویز کم و غیره است. با توجه به این مزیتها، موتور سنکرون خطی مغناطیس دائم کاربردهای فراوانی در فرآیندهای صنعتی و سیستم‌های حمل و نقل و ساختمان یافته است. با وجود این که اصول کنترل درایو موتور سنکرون مغناطیس دائم خطی شبیه نوع دوار آن است، ولی خصوصیات کنترلی آن پیچیده‌تر است که این امر ناشی از عوامل متعددی از جمله متغیر بودن پارامترها ناشی از تغییر سرعت موتور و دما و خارج شدن آرماتور از محدوده مغناطیس دائم می‌باشد. به این معنی که اگر قسمت متحرک از محدوده شار منظم خارج شود معادلات موتور متفاوت خواهد بود. در این پایان‌نامه با استفاده از روش‌های خطی‌سازی با فیدبک، کنترل مد‌لغزشی، گام‌به‌گام به عقب تطبیقی و شبکه‌های عصبی، کنترل تعقیب موقعیت و شار یک درایو سنکرون خطی مغناطیس دائم مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ابتدا کنترل‌کننده‌هایی برای سیستم درایو سنکرون خطی هنگامی که آرماتور در محدوده آرایه مغناطیس دائم حرکت می‌کند معرفی شده و نتایج شبیه‌سازی کامپیوتری آن ارائه می‌گردد. با توجه به پیچیده‌تر شدن معادلات خارج از محدوده آرایه مغناطیس دائم و نامعینهای قابل توجه در پارامترهای موتور و همچنین پیچیده بودن شکل معادلات، کنترل‌کننده‌ها و روش‌های تخمین ارائه شده عملاً نمی‌توانند در این محدوده کارایی مناسبی داشته باشند. با توجه به این موضوع، در ادامه با در نظر گرفتن عملکرد آرماتور خارج از محدوده شار آرایه مغناطیس دائم، کنترل‌کننده مقاوم مد‌لغزشی و همچنین کنترل‌کننده عصبی بازگشت به عقب برای کنترل موقعیت و شار موتور معرفی می‌شوند.

## فصل اول

### مقدمه

#### ۱-۱-مقدمه

در میان درایو موتورهای مختلف، درایو موتور سنکرون به صورت خود کنترل شونده و با سرعت متغیر، دارای مزیت‌هایی است که آنها را نسبت به نوعهای همراه با موتور القایی یا موتور DC برتری می‌بخشد. از جمله اینکه بکارگیری موتور سنکرون بدین منظور، باعث بهبود وضعیت پایداری سیستم و جلوگیری از نوسانات سرعت می‌شود و می‌توان با انتخاب روشهای کنترلی خاص به مشخصه‌های عملکرد شبیه به موتور DC دست یافت بدون اینکه محدودیتهای حاصل از انجام عمل کموتاسیون یا اثر جاروبکها در حداکثر سرعت قابل دسترسی و ولتاژ و یا مسایل مربوط به نگهداری مداوم وجود داشته باشد.

امروزه به علت پیشرفت تکنولوژی مواد مغناطیس دائم کاربرد انواع مختلف موتورهای سنکرون مغناطیس دائم از جمله نوع خطی آن گسترش یافته است موتورهای سنکرون خطی تا اوایل دهه هشتاد به طور عملی مورد استفاده قرار نمی‌گرفتند ولی از آن پس و با معلوم شدن مزایای بیشمار کاربرد آنها در حمل و نقل و صنایع ابزار دقیق و ساختمان سازی و قطار برقی روز به روز گسترش یافته است [1].

موتورهای خطی می‌توانند بدون نیاز به جعبه دنده و یا شفت‌های تابدار حرکت خطی ایجاد کنند این مزیت آنها نسبت به موتورهای دوار باعث کم شدن حجم و استهلاک و نویز و تداخل در سیستم درایو می‌شود.

این تحقیق به طور خاص بر روی موتورهای خطی سنکرون مغناطیس دائم متمرکز می‌شود. این موتورها بهترین انتخاب در توانها و مسافت‌های پایین و متوسط هستند زیرا افزایش توان و یا مسافت باعث افزایش طول آرایه مغناطیس دائم می‌شوند که ساختار گرانیگیمی دارد. این موتورها نسبت نیرو به جریان بالایی دارند که باعث شده تا در بسیاری از زمینه‌ها مانند ماشینهای حمل و نقل، قطارهای برقی مورد استفاده قرار گیرند نوع خاص آنها همراه با مغناطیس طبیعی بر روی روتور، با توجه به جایگزینی سیم پیچ تحریک، منبع تغذیه DC و رینگهای لغزان با مغناطیس دائم در کاربردهای سرو درایو مانند روباتهای صنعتی و ماشینهای ابزار از نوع NC، به منظور کنترل سرعت و وضعیت دقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از موتورهای خطی سنکرون مغناطیس دائم نیاز به درک این موتور از لحاظ کنترلی دارد زیرا مدل ریاضی این موتور بطور طبیعی غیرخطی است. بکارگیری روشهای کنترل غیرخطی برای این موتور در سیستم حلقه بسته، آنرا تبدیل به یک موتور با کارآئی بالا خواهد کرد.

تئوریهای کنترل غیرخطی روشهای بسیار مناسب برای غلبه بر طبیعت غیرخطی موتور سنکرون مغناطیس دائم است.

### ۱-۲- مروری بر کارهای گذشته

امروزه موتورهای سنکرون خطی مغناطیس دائم<sup>۱</sup> به علت مزایایی که دارند بیش از پیش مورد توجه مراکز تحقیقاتی و صنعتی قرار گرفته‌اند. برخی از این مزایا عبارتند از دقت و سرعت بالا مخصوصاً در کاربردهای کنترل موقعیت [1]. بازدهی بالا و وزن کم و عدم نیاز به ادوات واسطه مانند جعبه دنده در حرکت‌های خطی و در نتیجه کاهش تلفات مکانیکی ناشی از آنها [2].

تا کنون برای کنترل مقاوم گشتاور و سرعت موتورهای سنکرون مغناطیس دائم از نوع دوار چندین کار تحقیقاتی انجام شده است [3]-[6].

<sup>۱</sup> -Permanent Magnet Linear synchronous Motor



در مرجع [3] روشهای کنترلی بازگشت به عقب و خطی سازی تطبیقی<sup>۱</sup> بر روی موتور سنکرون مغناطیس دائم از دونوع سطحی و داخلی انجام شده است.

در [4] بر پایه خطی سازی و با استفاده از کنترل کننده لغزشی<sup>۲</sup> بردارهای فرمان ولتاژ مرجع فرمان دهنده اینورتر ساخته می شود. در [5] روشهای خطی سازی ورودی خروجی و کنترل کننده مد لغزشی برای کنترل موتور سنکرون مغناطیس دائم به کار رفته است.

مرجع [6] از تئوری کنترلی بازگشت به عقب<sup>۳</sup> برای کنترل موتور سنکرون مغناطیس دائم استفاده کرده است.

کنترل مقاوم نوع خطی موتور سنکرون مغناطیس دائم مانند نوع دوار آن مورد توجه نبوده و در این زمینه کارهای انگشت شماری انجام شده است.

در [7] با روش کنترل لغزشی مؤلفه های بردار ولتاژ برای اینورتر pwm فراهم شده و در نتیجه نیرو و شار موتور خطی سنکرون مغناطیس دائم کنترل می شوند. این روش نسبت به تغییرات پارامترهای مکانیکی مقاوم نیست.

در [8] با استفاده از کنترل کننده ترکیبی عصبی - بازگشت به عقب مرجع جریان محور q برای کنترل موقعیت یک موتور سنکرون ایجاد می کند این روش نسبت به تغییرات پارامترهای الکتریکی مقاوم نیست و اساساً از معادله الکتریکی موتور صرف نظر شده است.

یکی دیگر از نکاتی که در کنترل موتورهای سنکرون خطی مغناطیس می تواند مورد توجه قرار گیرد کارکرد قسمت متحرک آنها خارج از محدوده شار منظم است. بر خلاف موتورهای خطی القایی که به هم پدیده عدم تعادل شار بین اولیه و ثانویه از سرعت ثانویه متحرک ایجاد می شود در موتورهای سنکرون خطی مغناطیس دائم عدم تعادل شار بیشتر ناشی خارج شدن قسمت متحرک از محدوده شار منظم است [9].

در مرجع [10] با استفاده از روش برداری موقعیت یک موتور سنکرون خطی مغناطیس دائم که آرماتور آن در محدوده ای گسترده و خارج از آرایه مغناطیسی نیز حرکت می کند، کنترل می شود.

<sup>۱</sup> -Adaptive feedback linearization

<sup>۲</sup> -Sliding mode control

<sup>۳</sup> -Backstepping Theory

در مرجع [11] مدل سازی موتور سنکرون خطی مغناطیس دائم در حالت گذرا و دائمی با در نظر گرفتن اثر لبه و عدم تعادل مغناطیسی انجام شده است طول آهن ننگه دار<sup>1</sup> برای سادگی محاسبات بینهایت فرض شده است.

در سالیان اخیر سعی شده است تا روش کنترل تطبیقی برای سیستمهای غیرخطی که مدل آنها به طور دقیق مشخص نیست به کار رود. ولی با این همه این روش بر روی محدوده کوچکی از سیستمهای غیر خطی قدرت مانور دارد. اما خوشبختانه با گسترش دانش شبکه های عصبی آنها را می توان به طور وسیعی در شناسایی و کنترل سیستمهای غیر خطی به کار گرفت. افرادی مانند فونوهایشی، هورنیک، زیمن، هیچت و نیلسون با به کار گیری تکنیکهای متفاوتی نشان داده اند که شبکه عصبی چند لایه می تواند به خوبی در شناسایی سیستمهای غیر خطی به کار روند [12] و [13]. اما به علت وجود رابطه غیر خطی بین ورودیها و خروجیهای شبکه عصبی بررسی پایداری آنها کار مشکلی است [13].

مرجع [14] تخمین زن تطبیقی عصبی با استفاده از کنترل غیر خطی بازگشت به عقب را معرفی می کند. در این مرجع تخمین پارامترهای سیستم تحت کنترل به صورت به هنگام انجام می شود.

مرجع [15] روشی را برای کنترل مقاوم<sup>2</sup> سیستمهای غیر خطی با کنترل بازگشت به عقب و با استفاده از شبکه عصبی ارائه میدهد که این روش در مراجع [17] و [16] برای کنترل یک موتور القایی استفاده شده است.

مرجع [18] یک کنترل کننده عصبی صنعتی با استفاده از کنترل بازگشت به عقب معرفی می کند که رهنمون بسیار خوبی برای کارهای جدیدتر است.

### ۱-۳-اهداف و نوآوریها

در این تحقیق از کنترل کننده های دینامیکی و استاتیکی مقاوم برای کنترل موتور سنکرون خطی مغناطیس دائم استفاده شده است. به این منظور از روشهای خطی سازی ورودی-خروجی و فقی و روش کنترل گام به گام به عقب تطبیقی و کنترل لغزشی استفاده شده است. در مورد موتور سنکرون خطی مغناطیس دائم از نوع سطحی همه پارامترهای الکتریکی و مکانیکی با معلوم بودن کرانهای بالا و پایین نامعین فرض شده اند برای

<sup>1</sup> Back iron

<sup>2</sup> Robust control

بهره برداری از نیروی رلوکتانسی موتور سنکرون خطی از مغناطیس دائم از نوع داخلی از استراتژی ماکزیمم نیرو به جریان استفاده شده است.

جهت تخمین دینامیک نامعین سیستم در صورت وجود عدم تعادل مغناطیسی و خارج شدن آرماتور از محدوده آرایه مغناطیسی از کنترل کننده استاتیکی لغزشی و همچنین از کنترل کننده دینامیکی عصبی بازگشت به عقب استفاده شده است. کنترل مقاوم این نوع موتور در گستره خارج از آرایه مغناطیسی تا کنون مورد توجه نبوده است.

کنترل کننده‌های مذکور قادرند بر نامعینیه‌ها و اغتشاشات تحمیل شده به موتور در یک محدوده تعریف شده فائق آیند و شار و موقعیت موتور را با یک دینامیک مطلوب به شار و موقعیت مرجع برسانند.

#### 1-4- ترتیب ارائه مطالب

ابتدا در فصل دوم راجع به موتور سنکرون خطی مغناطیس دائم توضیح داده می‌شود و مدل ریاضی و معادلات دینامیک آن با اجمال شرح داده می‌شود. در فصل سوم مقدمه‌ای فشرده درباره کنترل غیرخطی و شبکه‌های عصبی ذکر می‌شود. در فصل چهارم روشهای غیرخطی مقاوم بر روی موتور سنکرون خطی مغناطیس دائم پیاده می‌شوند و نتایج حاصل از شبیه‌سازی آنها ارائه می‌شود. در فصل پنجم مدل موتور هنگامی که آرماتور خارج از محدوده کار می‌کند توضیح داده می‌شود و به همراه آن از روشهای لغزشی و بازگشت به عقب عصبی به عنوان دو روش دینامیکی و استاتیکی برای کنترل موقعیت آرماتور استفاده می‌شود. و سپس شبیه‌سازیهای حاصله ارائه می‌شوند.

فصل ششم نیز مربوط به نتیجه‌گیری و پیشنهادات برای ادامه این تحقیق است.

## فصل دوم<sup>۱</sup>

### موتورهای خطی سنکرون مغناطیس دائم

امروزه به علت پیشرفت تکنولوژی مواد مغناطیس دائم کاربرد انواع مختلف موتورهای سنکرون مغناطیس دائم از جمله نوع خطی آن گسترش یافته است موتورهای سنکرون خطی تا اوایل دهه هشتاد به طور عملی مورد استفاده قرار نمی گرفتند ولی از آن پس و با معلوم شدن مزایای بیشمار کاربرد آنها در حمل و نقل و صنایع و ساختمان سازی روز به روز گسترش یافته است [1].

موتورهای خطی می توانند بدون نیاز به جعبه دنده و یا شفتهای تابدار حرکت خطی ایجاد کنند این مزیت آنها نسبت به موتورهای دوار باعث کم شدن حجم و استهلاک و نویز و تداخل در سیستم درایو می شود.

موتورهای خطی سنکرون بر پایه جریان مولد میدان الکترومغناطیسی به دو دسته تقسیم می شوند.

جریان پیوسته (موتور خطی سنکرون با جریان ac)

جریان سوئیچ شونده (موتورهای پله ای خطی یا موتورهای سویچ رلوکتانسی خطی) قسمتی از موتور که مولد میدان الکتریکی متحرک است آرماتور<sup>۲</sup> و قسمت دیگر که شار ثابت و یا مسیر متغیر رلوکتانسی را ایجاد می کند سیستم تحریک نامیده می شود. هر کدام از این دو قسمت می توانند متحرک و یا ثابت باشند. در ماشینهای سنکرون معمولاً از نامهای اولیه و ثانویه که مخصوص موتورهای القایی و ترانسها است پرهیز می شود.

---


<sup>۱</sup> اشکال و بیشتر مطالب این فصل از مرجع [۱] گرفته شده.

جایگزین کردن سیستم تحریک dc با ماده مغناطیس دائم همانند موتورهای دوار در موتورهای خطی نیز معمول است. این تحقیق به طور خاص بر روی موتورهای خطی سنکرون مغناطیس دائم متمرکز می‌شود. این موتورها بهترین انتخاب در توانها و مسافتهای پایین و متوسط هستند زیرا افزایش توان و یا مسافت باعث افزایش طول آرایه مغناطیس دائم می‌شوند که ساختار گرانیگرمی دارد.

ساختار موتورهای خطی سنکرون مغناطیس دائم متنوع و متفاوت است که بستگی به کاربرد آنها دارد به طور مثال این موتورها به صورت مسطح و یا استوانه‌ای ساخته می‌شوند این موتور همچنین ممکن است یک پهلوی یا دوپهلوی باشد همچنین انواع مختلف با شیار و بدون شیار ساخته شود [1].

این موتورها در دو نوع قطب برجسته و قطب صاف ساخته می‌شوند. در ساختار قطب صاف ماده مغناطیس دائم به صورت سطحی بر روی سیستم تحریک قرار می‌گیرد ولی در ساختار قطب برجسته ماده مغناطیس دائم درون سیستم تحریک و به صورت داخلی قرار می‌گیرد.

شکل ۱-۱-۲ یک موتور خطی مغناطیس دائم سطحی مسطح یک پهلوی و با آرماتور شیاردار و شکل ۲-۱-۲ همین موتور را با مغناطیس دائم داخلی نشان می‌دهد.



Single sided flat PM LSMs with slotted armature core and: (a) surface PMs, (b) buried PMs. 1 - PM, 2 - mild steel pole, 3 - yoke.

شکل (۲-۱-۲). نوع سطحی [1]

شکل (۱-۱-۲). نوع داخلی [1]


در نوع سطحی یوغ (back iron) از جنس فرومغناطیس است اما در نوع داخلی یوغ از مواد غیر فرومغناطیس مانند آلومینیوم ساخته می‌شود.

معمولاً موتورهای سنکرون مغناطیس دائم میراگر دارند. موتورهای سنکرون دوار میراگری دارند که در شیار قطب سیم پیچی می‌شود. مجموعه میدان دوار و شار حاصل از جریان القا شده در سیم پیچی میراکننده باعث می‌شوند که موتور بتواند در حالت آسنکرون راه اندازی شود. همچنین در هنگام افزایش و کاهش سریع گشتاور نیز نوسانات زودتر میرا شده و موتور زودتر به سرعت سنکرون خواهد رسید. میراکننده معمولاً

از پوششی از جنس آلومینیوم ساخته می شود. به علاوه این پوشش می تواند از ماده مغناطیس دائم در برابر ضربات مکانیکی محافظت کند.

موتور خطی دو پهلوی ساختاری مشابه موتور یک پهلو دارد، با این تفاوت که شامل دو سیستم تحریک مغناطیسی و یک آرماتور و یا یک آرماتور و دو سیستم تحریک می باشد (شکل ۲-۲).

در انواع بدون شیار این موتور سیم پیچها بر روی آرماتوری صاف با هسته ای نرم و یا بدون هسته پیچیده می شوند که حسن آن تولید نوسانات کم نیروی الکتریکی ولی در عوض پایین آمدن چگالی نیرو است. زیرا کم شدن فاصله هوایی در موتور به معنی افزایش ماده مغناطیسی لازم برای تولید چگالی مغناطیسی یکسان است.



[1] Double sided flat PM LSMs with: (a) two external armature systems, (b) one internal armature system.

شکل (۲-۲). موتور دو پهلو

## ۲-۲- مواد سازنده هسته فرومغناطیسی

هسته موتور PMLSM بیشتر ورقه ورقه ساخته می شود. از منظر الکترومغناطیسی هسته های فرومغناطیسی ورقه شده برای یکنواخت کردن و بهبود پخش میدانهای مغناطیسی در ماده فرومغناطیسی به کار می روند. اگر قطر این ورقه ها کمتر از یک میلی متر باشد اثر پوستی برای فرکانسهای حدود پنجاه تا شصت هرتز تقریباً ناپدید می شود و اثرات مخرب جریانهای گردابی در کاهش گشتاور را کم می کند. سطح خارجی ورقه ها با لایه نازکی از اکسیدان و یا سرامیک پوشانده می شود تا ورقه ها از نظر الکتریکی هم جدا شوند.


## ۲-۳- مواد مغناطیسی

ماده مغناطیسی<sup>۱</sup> بدون احتیاج به سیم پیچ و منبع تغذیه، می تواند شار مغناطیسی را در فاصله هوایی تولید کند. مانند دیگر مواد فرومغناطیسی یک PM<sup>۱</sup> را می توان با حلقه هسترزیس B-H مدل کرد. گاهی مواد مغناطیسی را به علت داشتن حلقه نسبتاً پهن هسترزیس مواد مغناطیس سخت نیز نامیده می شوند.

<sup>۱</sup> Permanent magnet

2Magnet material

قسمت اصلی باند هسترزیس منحنی مغناطیس زدایی نام دارد که در ربع دوم منحنی B-H واقع شده است. (شکل ۲-۳).



Demagnetization curve, recoil loop, energy of a PM, and recoil magnetic permeability.

شکل (۲-۳). منحنی هسترزیس

اگر میدان مغناطیسی منفی به PM اعمال شود چگالی شار مغناطیسی افت می کند و هنگامی که این میدان برداشته شود منحنی به نقطه L باز می گردد. اعمال دوباره میدان نقطه کار را به K می برد حلقه کوچک رفت و برگشت را می توان با یک خط راست موسوم به خط برگشت<sup>۱</sup> قریب زد. شیب این خط ضریب نفوذپذیری مغناطیسی  $\mu_{rec}$  نامیده می شود. اگر شدت میدان مغناطیسی بیشتر از حد معینی به مغناطیس دائم اعمال شود نقطه کار با شیب کمتری باز میگردد و در نتیجه ضریب نفوذپذیری ماده مغناطیس دائم کم می شود به همین جهت در موتورهای مغناطیس دائم سطحی تضعیف شار ممکن نیست.

بعضی از پارامترهایی که هر ماده مغناطیسی با آن شناخته می شود عبارتند از. چگالی شار پسماند  $B_r$  که معادل چگالی شار مغناطیس دائم هنگامی که میدان خارجی به آن اعمال نمی شود است.

$H_c$  که مقدار میدان مغناطیسی لازم برای صفر کرن چگالی شار مغناطیسی است. ضریب نفوذپذیری مغناطیسی که نسبت چگالی شار مغناطیسی<sup>۲</sup> به شدت میدان است و به صورت زیر تعریف می شود.

(۱-۲)


$$\mu_{rec} = \mu_0 \mu_{rrec} = \frac{\Delta B}{\Delta H}$$

<sup>۱</sup>recoil line  
<sup>۲</sup> magnet flux

که  $\mu_0$  ضریب نفوذپذیری هوا و  $\mu_{rec} = 1...3$  یک ضریب است. مقدار ماکزیمم انرژی به ازای واحد حجم که با رابطه زیر تعریف می شود.

$$w_{\max} = \frac{(BH)_{\max}}{2} J/m^3 \quad (2-2)$$

نکته دیگری که درباره مواد مغناطیسی باید مورد توجه قرار گیرد این است که پخش شار در سطح آن به صورت نامتعادل است. برای سادگی فرض می کنند که پخش شار در همه جای آن یکسان است و تمام حجم ماده مغناطیسی از یک منحنی B-H واحد پیروی می کند. که در عمل شار پسماند آن ۵ تا ۱۰ درصد کمتر از ماده واقعی است اما در واقعیت شار تولیدی ماده مغناطیسی در لبه های آن کمتر و در وسط بیشتر است. رفتار MMF عکس شار است شکل ۲-۴ ماده مغناطیسی به طول  $2h$  و شار و MMF تولیدی آن را نشان می دهد.



[1] Distribution of the MMF and magnetic flux along the height  $h_M$  of a rectangular PM.

شکل (۲-۴) توزیع mmf در مغناطیس دائم

همان طور که ذکر شد سطح PM هم پتانسیل نیست و پتانسیل هر نقطه تابعی از فاصله آن نقطه از وسط ماده مغناطیسی است به دست آوردن شار معادل برای یک ماده مغناطیسی یکی از مشکلترین کارهاست و معمولاً با سعی و خطای فراوان همراه است.

هنگامی که از ماده مغناطیسی به عنوان سیستم تحریک استفاده می شود آنچه برای ما اهمیت دارد چگالی شار است.

این چگالی که از فرمول زیر به دست می آید [1].

$$B_g = \sqrt{\mu_0 \frac{V_m}{V_g} B_m H_m} \quad (3-2)$$



این فرمول نشان می‌دهد که  $B_g$  چگالی شار تولید شده در حجم فاصله هوایی  $V_g$  متناسب است با جذر حاصل ضرب حجم ماده مغناطیسی  $V_m$  در انرژی ماده مغناطیسی یا  $B_m H_m$  بنابراین طبیعی است که یکی از اهداف اصلی در علم مواد مغناطیسی دستیابی به مواد مغناطیسی با انرژی بیشتر و در نتیجه حجم و وزن کمتر باشد.


در موتورهای الکتریکی معمولاً مواد زیر کاربرد دارند.

1-Alnico(Al,Ni,Co,Fe)

2-stranum ferrite, Barium ferrit

3-samarium-cobalt SmCo and neodymium iron-boron NdFeB.

منحنی مشخصه این مواد در شکل زیر نشان داده شده است.



[1] Demagnetization curves for different permanent magnet materials


شکل (۲-۵) منحنی مغناطیس زدایی برخی از مواد مغناطیسی

مزیت مهم Alnico پسماند مغناطیسی بزرگ و پایداری زیاد در برابر دماهای زیاد است اما متأسفانه شار مغناطیسی آن سریع افت می‌کند و منحنی مغناطیسی مربوط به آن نیز به شدت غیرخطی است. Alnico از 1940 تا 1970 که فریتها جایگزین آن شدند از رایجترین مواد مغناطیسی به کار رفته در موتورهای مغناطیس دائم بود. Barium ferrite و stranum ferrite در سال 1950 کشف شدند فریتها  $H_c$  بزرگتری نسبت به Alnico دارند ولی شار پسماند آنها کوچکتر است. مهمترین مزیت فریتها قیمت کم آنها و مقاومت الکتریکی بالای آنها است و این به معنی کاهش تلفات جریانهای گردابی و افزایش بازدهی موتور است. در سالهای اخیر پیشرفت قابل توجهی در زمینه تکنولوژی مواد مغناطیسی و در نتیجه افزایش انرژی تولیدی آنها و کاهش حجم آنها ایجاد شده. امروزه کاربرد مغناطیسها rare-earth با کارایی بالا گسترش فراوانی داشته

و از جمله کاربردهای زیاد آن در درایو موتورهای مغناطیس دائم است. کشف NdFeB در اواسط دهه هشتادمنجر به کاهش قیمت و حجم و افزایش کارایی موتورهای مغناطیس دائم شده است.

#### ۲-۴- ساختار آرماتور


اکثر موتورهای سنکرون خطی مغناطیس دائم از آرماتورهایی با هسته‌های مورق بهره می‌برند در صنعت که معمولاً فرکانس برق آرماتور کمتر از ۵۰ تا ۶۰ هرتز است اغلب ورقه‌ها با ضخامتهای بین ۰.۵mm تا ۰.۶mm ساخته می‌شوند این ورقه‌ها با جوش خوردن به هم متصل می‌شوند و هسته آرماتور را می‌سازند. شکل (۲-۶).



شکل (۲-۶). هسته آرماتور [1]

سیم پیچی آرماتور معمولاً از سیم‌های مسی ایزوله شده ساخته می‌شود در مسافتهای طولانی گاهی آلومینیوم ترجیح داده می‌شود. سیم پیچی آرماتور می‌تواند تک لایه و یا دو لایه باشد. شکل (۲-۷) سیم پیچی

تک لایه و دو لایه را برای یک موتور خطی سه فاز چهار قطب نشان می دهد.



Three-phase, four-pole ( $2p = 4$ ) full pitch windings of a LSM distributed in 24 slots totally filled with conductors: (a) double-layer winding, (b) single-layer winding.

شکل (۷-۲).سیم بندی آرماتور [۱]

## ۲-۴-مدل میدان و نیرو در موتور خطی سنکرون مغناطیس دائم

توزیع زمانی و مکانی میدان مغناطیسی را در یک سیستم سه فاز متعادل برای یک موتور خطی می توان به

صورت زیر نوشت.

$$F(x,t) = \frac{N_1 \sqrt{2} I_a}{p\pi} \sin(\omega t) \sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{v} k_{\omega 1 v} \cos\left(v \frac{\pi}{\tau} x\right) + \frac{N_1 \sqrt{2} I_a}{p\pi} \sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{m_1}\right) \sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{v} k_{\omega 1 v} \cos v \left(\frac{\pi}{\tau} x - \frac{2\pi}{m_1}\right) + \dots$$

$$\frac{N_1 \sqrt{2} I_a}{p\pi} \sin\left(\omega t - \frac{(m_1 - 1)2\pi}{m_1}\right) \sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{v} k_{\omega 1 v} \cos v \left(\frac{\pi}{\tau} x - \frac{(m_1 - 1)2\pi}{m_1}\right) = \frac{1}{2} \sum F_{m v} \left\{ \sin \left[ \left(\omega t - \frac{v\pi x}{\tau}\right) + (v - 1) \frac{2\pi}{m_1} \right] \right.$$

$$\left. + \sin \left[ \left(\omega t + \frac{v\pi x}{\tau}\right) - (v + 1) \frac{2\pi}{m_1} \right] \right\} \quad (۴-۲)$$

که  $I_a$  جریان فاز  $m_1$  تعداد فازها و  $p$  تعداد قطبها است.  $N_1$  تعداد دورهای سری به ازای یک فاز،  $k_{\omega 1v}$  ضریب سیم پیچی  $\omega$  فرکانس زاویه‌ای و  $\tau$  گام سیم پیچی می باشد. دامنه  $v$  امین هارمونیک mmf از رابطه زیر به دست می آید.

$$F_{mv} = \frac{2m_1\sqrt{2}}{\pi p} N_1 I_a \frac{1}{v} k_{\omega 1v} \quad (5-2)$$

ضریب سیم پیچی برای  $v$  امین هارمونیک از ضرب ضریب توزیع،  $k_{d1v}$  و ضریب گام سیم پیچ  $k_{p1v}$  به دست می آید.

$$k_{\omega 1v} = k_{d1v} k_{p1v} \quad (6-2)$$

$$k_{d1v} = \frac{\sin\left(\frac{\pi v}{2m_1}\right)}{q_1 \sin\left(\frac{\pi v}{2m_1 q_1}\right)}$$

$$k_{p1v} = \sin\left(v \frac{\pi}{\tau} w_c / 2\right)$$

با فرض اینکه  $x$  جابه جایی متحرک باشد و  $\omega t \pm v\pi x \frac{1}{\tau} = 0$  سرعت سنکرون هارمونیک  $v$  ام برابر خواهد بود با:

$$V_{sv} = \pm 2f\tau \frac{1}{v} \quad (7-2)$$

اگر تنها هارمونی اول در نظر گرفته شود و از بقیه هارمونیکها صرف نظر شود برای سیستم سه فاز متعادل mmf از رابطه زیر به دست می آید.

$$F(x, t) = \frac{1}{2} F_m \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{\tau} x\right) \quad (8-2)$$

$$F_m = \frac{2m_1\sqrt{2}}{\pi p} N_1 I_a k_{\omega 1} \approx .9 \frac{m_1 N_1 k_{\omega 1}}{p} I_a$$

مقدار ماکزیمم چگالی جریان از فرمول زیر به دست می آید.

$$A_m = \frac{m_1\sqrt{2}N_1 I_a}{p\tau} \quad (9-2)$$

ضریب فرم میدان مغناطیسی از تقسیم هارمونیک اصلی به مقدار ماکزیمم چگالی شار فاصله هوایی برابر:

$$k_f = \frac{B_{mg1}}{B_{mg}} = \frac{4}{\pi} \sin \frac{\alpha_i \pi}{2} \quad (10-2)$$

$$\alpha_i = \frac{b_p}{\tau}$$

در (۱۰-۲)  $b_p$  طول کمان قطب و  $\tau$  گام سیم پیچی است.