

سید علی

ACINV



دانشکده شید بامیران

دانشکده فنی مهندسی

بخش مهندسی معدن

پایان نامه تحصیلی جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی

بررسی آسیاگنی گلوله ای

در تولید سیمان ۴۲۵ از سیمان قیپ ۲

استادان راهنمای:

دکتر حسن حاجی امین شیرازی

دکتر محمد نوع پرست

۱۳۸۷ / ۱۲ / ۱۶

مشاور صنعتی:

مهندس محمود رفیعی

مؤلف:

محسن یعقوبی


آبان ماه ۱۳۸۶

۲۰۰ / ۱۸۷



دبیرخانه

دستی



جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
پیوست

بسمه تعالیٰ

این پایان نامه به عنوان یکی از شرایط احراز درجه کارشناسی ارشد به
گروه مهندسی معدن
دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه شهید باهنر کرمان

رسیم شده است و شیوه‌گونه مدرکی به عنوان فراغت آن تحصیل دوره مذبور شناخته نمی‌شود.

انشجو: محسن یعقوبی

ساتید راهنمای:

کتر حسن حاجی شیرازی

کتر محمد نو عبرست

اور ۱: دکتر محمد رفیعی

اور ۲: دکتر عباس سام

تحصیلات تکمیلی یا نماینده دانشکده: آقای دکتر محمد رضا شایسته فر

حق چاپ محفوظ و مخصوص به مولف است.

دانشکده
دانشگاه
دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاریخ تقدیم: ۱۳۸۷/۱/۱۰

تقدیرم بـ:

مادرم روح انگیز

آئینه افتادگی، عاطفه و پارسیایی که زندگیم برایش همه رنج و جودش برایم همه مهر

و بـ تشکر از

اساتید محترم آقایان دکتر شیرازی و دکتر نوع پرست و مهندس (فیزی) و همچنین کلیه
پرسنل زمینتش مرکز تحقیق و توسعه صنعت سیمان که در انجام دقیق آزمایشات بندۀ
را یاری نمودند.

چکیده

پارامتر زیری روی سرند ۹۰ میکرون نمی تواند شاخص مناسبی برای ارزیابی دانه بندی سیمان بر مقاومت آن باشد، زیرا آخرین بررسی های تحقیقاتی بر روی اثرات دانه بندی بر مقاومت سیمان نشان می دهد که ذرات بزرگتر از ۳۰ میکرون نقش قابل ملاحظه ای در مقاومت سیمان ندارند. از طرف دیگر پارامتر سطح بین نیز نمی تواند اثر پذیره نرمی را بر خواص سیمان و به طور اخص مقاومت آن توجیه نماید. سیمانهای باسطح بلین یکسان می توانند دارای توزیع دانه بندی و مقاومتهای متفاوت باشند. تولید سیمانهای مقاومت بالای کلاس ۴۲۵، ۵۲۵ و ۶۲۵ در ایران با دو روش شیمیایی و فیزیکوشیمیایی امکان پذیر است. در این تحقیق تولید سیمان ۴۲۵ با استفاده از کمک سایشها (Grinding Aids)، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در آزمایش بلین و مقاومت، معیار تولید سیمان ۴۲۵، افزایش بلین بود. در این آزمایش تاثیر ۷ کمک سایش تجاری A, B, C, D, E, F و G در زمان خردایش ثابت (۵۰ دقیقه) بر سطح بلین و مقاومت نمونه های سیمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد دستیابی به مقاومت 425 Kg/cm^2 با استفاده از کمک سایش امکان پذیر است، اما لزوماً بیشترین مقاومت ۲۱ روزه در بیشترین بلین اتفاق نمی افتد. لذا در آزمایشی دیگر، تاثیر مقادیر $1/3, 1/2, 1/4, 1/5$ و $1/6$ درصد از کمک سایشهای A, D و C بر روی بلین و ذرات مؤثر بر مقاومت (عملتاً ۳ تا ۳۰ میکرون) که بیشترین تاثیر را بر روی مقاومت ۲۱ روزه ملات سیمان دارند، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نتایج آزمایش بلین و ذرات مؤثر بر مقاومت که معیار کاملتری برای ارزیابی اثر دانه بندی بر مقاومت سیمان است، نشان داد که برای دستیابی به بهترین نتیجه (تولید سیمان ۴۲۵)، از کمک سایشهای A و C به میزان $1/4$ درصد و از کمک سایش D به میزان $1/3$ درصد استفاده شود.

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

صفحه	عنوان
	چکیده
I	فهرست
	فصل اول - مقدمه
۱	۱- صنعت سیمان
۱	۱-۱- سیمان چیست ؟
۲	۲-۱-۱- آسیاکردن و یکنواخت ساختن مخلوط مواد اولیه
۲	۲-۳-۱-۱- فاز مایع (Liquid phase)
۳	۳-۱-۱-۱- محاسبه فاز مایع
۳	۳-۱-۱-۱- ترکیبات اصلی سیمان
۵	۵-۱-۱-۱- انواع سیمان پرتلند
۵	۵-۱-۱-۱- سیمان پرتلند نوع یک با نشانه پ-۱
۵	۵-۱-۱-۱- سیمان پرتلند نوع دو با نشانه پ-۲
۵	۵-۱-۱-۱- سیمان پرتلند نوع سه پ ۳
۵	۵-۱-۱-۱- سیمان پرتلند نوع چهار پ ۴
۵	۵-۱-۱-۱- سیمان پرتلند نوع پنج پ ۵
۶	۶-۱-۱-۱- بررسی خط تولید در کارخانه سیمان آبیک
۶	۶-۱-۲-۱- معدن
۶	۶-۲-۱- آسیای سنگ
۷	۷-۳-۲-۱- آسیای خاک
۷	۷-۴-۲-۱- انبار خاک
۸	۸-۵-۲-۱- آسیای مواد خام
۹	۹-۶-۲-۱- پیش گرمکن
۱۰	۱۰-۷-۲-۱- انبار کلینکر ، نوار انتقال و آسیای سیمان
۱۲	۱۲-۱-۷-۲-۱- آسیای گلوله ای سیمان
۱۴	۱۴-۸-۲-۱- بارگیرخانه
	فصل دوم - مروری بر تحقیقات گذشته
۱۷	۱۷- مقدمه - پیشینه تحقیق
۱۸	۱۸- ۱- تاریخچه سیمان های با استحکام بالا
۲۰	۲۰- ۲- مواد افزودنی در آسیاها

۲۰	- تاریخچه ۱-۲-۲
۲۵	- مکانیزم عمل ۲-۲-۲
۲۸	- نتایج صنعتی ۳-۲-۲
۳۱	- چگونگی مصرف مواد کمکی ۴-۲-۲
۳۲	- چگونگی تاثیر مواد کمکی ۵-۲-۲
۳۳	- تاثیرات در طبقه بندی کننده ۶-۲-۲
۳۴	- تاثیرات در خواص سیمان ۷-۲-۲
۳۶	- کاهش هزینه ها ۸-۲-۲

فصل سوم - مواد و روش تحقیق

۳۸	- مقایسه بارهای خرد کننده ۱-۳
۳۹	- آزمایشها ۱-۱-۳
۴۲	- دانه بندی و قابلیت خردایش مواد ورودی به آسیا ۲-۲-۳
۴۳	- آزمایش قابلیت خردایش آسیای گلوله ای باند ۱-۲-۳
۴۴	- بررسی راندمان طبقه بندی کننده ها ۳-۳
۴۵	- بررسی روش های عملکرد طبقه بندی کننده ۱-۳-۳
۴۷	- اندازه و دسته بندی گلوله ها ۴-۳
۵۱	- رابطه اول باند (Bond) ۱-۴-۳
۵۱	- رابطه دوم باند ۲-۴-۳
۵۱	- رابطه سوم باند (تجربی) ۳-۴-۳
۵۳	- اندازه گیری شارژ ۵-۳
۵۳	- روش های محاسبه سایش ۱-۵-۳
۵۳	- روش توزین مجموع گلوله ها ۱-۱-۵-۳
۵۳	- استفاده از درصد پر بودن یا حجم بار ۲-۱-۵-۳
۵۴	- روش ارتفاع سنگی ۱-۲-۱-۵-۳
۵۴	- روش شمارش لاینرها ۲-۲-۱-۵-۳
۵۵	- روش اندازه گیری عرض بار ۳-۲-۱-۵-۳
۵۵	- نمونه برداری گلوله ها ۴-۲-۱-۵-۳
۵۵	- طرح آزمایش سطح بلین و مقاومت ۶-۳
۵۷	- طرح آزمایش تاثیر میزانهای مختلف کمک سایش بر سطح بلین و ذرات موثر بر مقاومت ۷-۳

فصل چهارم - ارائه یافته ها و نتایج

۵۹	- نتایج مقایسه بارهای خرد کننده ۱-۴
۵۹	- نتایج آسیا کنی مدار بسته ۱-۱-۴
۶۱	- نتایج خردایش نایپوسته تک مرحله ای ۲-۱-۴
۶۶	- نتیجه گیری ۳-۱-۴

۶۸	- نتایج دانه بندی مواد ورودی به آسیا
۷۴	- قابلیت خردایش مواد ورودی به آسیا
۷۵	- نتایج راندمان طبقه کننده های هوایی
۸۱	- بررسی بزرگترین اندازه گلوله آسیا
۸۲	- نتایج اندازه گیری شارژ آسیا
۸۶	- دانه بندی مواد در اطاچه اول و دوم آسیا
۸۶	- وضعیت دانه بندی مواد در اطاچه اول
۸۸	- نتایج آزمایش بلین و مقاومت
۸۸	- تعیین دانسیته و سطح بلین نمونه ها
۹۲	- آزمایش گیرش (درصد آب)
۹۴	- گیرش اولیه و ثانویه
۹۵	- آزمایش درصد آب به سیمان (W/C)
۹۷	- تعیین مقاومت فشاری
۹۹	- نتایج آزمایش تاثیر میزانهای مختلف کمک سایش بر سطح بلین و ذرات موثر بر مقاومت
۱۰۰	- معیار سطح بلین
۱۰۲	- معیار درصد ذرات بین ۳ تا ۴۵ میکرون
۱۰۴	- بحث
۱۰۹	فصل پنجم - نتیجه گیری
۱۱۰	فهرست منابع و مراجع

فهرست جداول

صفحه

عنوان

۳	جدول ۱-۱ - آنالیز کلینکر انتخابی
۵	جدول ۲-۱ - گرمای هیدراتاسیون فازهای سیمان
۱۲	جدول ۳-۱ - مشخصات شارژو ابعاد گلوله های آسیای ۲ (در شرایط گارانتی)
۱۳	جدول ۴-۱ - مشخصات ابعادی آسیای ۲
۲۹	جدول ۱-۲ - نتایج مصرف اتیلن گلیکول در یک آسیای مخصوص سیمان با ابعاد $1.2 \times 4.2 \text{ m}$
۳۰	جدول ۲-۲ - نتایج بکارگیری مواد افزودنی در آسیاهای سیمان
۳۳	جدول ۳-۲ - تاثیر مصرف مواد کمکی در یک آسیای سیمان با ابعاد $12.5 \times 3.4 \text{ متر}$
۴۱	جدول ۱-۳ - شارژ ۱: شرایط شارژ گلوله های استاندارد باند (پانل A)، شارژ ۲: سیلیپسهاي با جرم مساوی و اندازه معادل (پانل B)، شارژ ۳: سیلیپسهاي با مساحت سطح مساوی و اندازه معادل (پانل C)، شارژ ۴: سیلیپسهاي کوچک در شارژ حذف و مساحت سطح و جرم یکسان است (پانل D)
۴۱	جدول ۲-۳ - شرایط آزمایشهاي مقايسه اي
۵۶	جدول ۳-۳ - مراحل انجام آزمایش خردایش در آسیای آزمایشگاهی
۵۶	جدول ۴-۳ - میزان مصرف برای هر یک از افزودنیها با شرایط $(d_{100} < 2\text{mm}, W_{clinker} = 2\text{kg}, T_{grinding} = 65\text{ min})$
۵۹	جدول ۱-۴ - نتایج آسیا کنی مدار بسته
۶۱	جدول ۲-۴ - نتایج خردایش نایپوسته تک مرحله ای
۶۲	جدول ۳-۴ - مقایسه عملکرد آسیاکنی پیش بینی شده
۶۹	جدول ۴-۴ - مقادیر درصد خاکه و d_{80} در شیفتهاي مختلف
۷۵	جدول ۵-۴ - انديس کار باند در شیفتهاي مختلف
۷۷	جدول ۶-۴ - درصد باقیمانده بر روی سرند آپاین برای خوراک، زبره و نرمه طبقه بندی کننده های و ۲۱۸
۷۸	جدول ۷-۴ - راندمان نرمه، زبره و راندمان کل برای طبقه بندی کننده ۲۱۸
۷۹	جدول ۸-۴ - رانمان نرمه، زبره و راندمان طبقه بندی کننده ۲۲۰
۸۱	جدول ۹-۴ - محاسبات آماری قطر اندازه بزرگترین گلوله
۸۳	جدول ۱۰-۴ - وضعیت شارژ گلوله ها در اطاچجه اول و دوم
۸۵	جدول ۱۱-۴ - مقایسه درصد سیلیپسهاي موجود در خانه دوم با شرایط گارانتی
۸۶	جدول ۱۲-۴ - وضعیت دانه بندی مواد در اطاچجه اول
۸۷	جدول ۱۳-۴ - نتایج آنالیز سرندی در ۳ نقطه از اطاچجه اول
۹۱	جدول ۱۴-۴ - نتایج آزمایش سطح بلین برای نمونه های سیمان
۹۳	جدول ۱۵-۴ - میزان آب مورد نیاز در آزمایش گیرش برای نمونه های سیمان

۹۴	جدول ۱۶-۴- تعیین گیرش های اولیه و ثانویه برای نمونه های سیمان
۹۶	جدول ۱۷-۴- میزان روانی در دامنه ۱۴-۱۵cm و نسبتهای آب به سیمان نمونه ها
۹۷	جدول ۱۸-۴- مقاومت فشاری ۲، ۲۸ روزه نمونه های سیمان
۱۰۰	جدول ۱۹-۴- آنالیز شیمیایی کلینکر مورد استفاده
۱۰۱	جدول ۲۰-۴- نتایج سطح بلین حاصل از میزانهای مختلف کمک سایشهای A، C و D
۱۰۲	جدول ۲۱-۴- درصد ذرات بین ۴ تا ۴۵ میکرون(کمک سایشهای A، C و D) که بیشترین تاثیر را در مقاومت ۲۸ روزه ملات سیمان دارد.
۱۰۳	جدول ۲۲-۴- ضرایب یکنواختی محصولات کمک سایشهای A، C و D

فهرست اشکال

<u>عنوان</u>	<u>صفحه</u>
شکل ۱-۱- نمایی از داخل آسیاهای سیمان	۱۳
شکل ۲-۱- فرایند تولید سیمان از معدن تا بارگیری محصول	۱۵
شکل ۲-۲- مقاومت فشاری نمونه های بتن در ۲۸ روز	۲۳
شکل ۲-۳- تاثیر میزانهای مختلف افزودنی بر سطح مخصوص نمونه های سیمان	۲۳
شکل ۲-۴- منحنی های تابع انتخاب (محاسبات برگشتی) برای اسالاری کانه تاکونیت خردایش شده در ۸ اینچ	۲۶
شکل ۴-۲- تاثیر آمین بر روی نرخ ویژه شکست ذرات کوارتز	۲۷
شکل ۵-۲- طرح مصرف مواد کمکی در آسیاهای	۳۲
شکل ۶-۲- منحنی جداسازی یک طبقه بندی کننده با ابعاد ۴۰۰ میلیمتر	۳۴
شکل ۷-۲- تغییر توزیع دانه بندی سیمان در اثر مصرف مواد کمکی	۳۵
شکل ۱-۳- ارزیابی اثرات اثرات زیره روی سرند ۹۰ میکرون بر درصد ذرات ۰ تا ۳ و درصد ذرات ۳ تا ۳۰ میکرون در ضرائب مختلف یکنواختی	۴۸
شکل ۲-۳- تغییر درصد ذرات (۳۰-۰) میکرون بر درصد ذرات (۳۰-۳) میکرون در ضرائب مختلف	۴۹
شکل ۱-۴- توزیع ابعادی خوراک جدید، محتوای آسیا در مرحله آخر (زیر سرند و روی سرند) برای آزمایش‌های آسیا کنی مدار بسته با بکار بردن گلوله و سیلپیس با شرایط جرم یکسان و توزیع اندازه مشابه	۶۰
شکل ۲-۴- شارژ گلوله در مقابل سیلپیس با جرم و توزیع ابعادی یکسان و مساحت سطح بیشتر سیلپیس	۶۳
شکل ۳-۴- فعالیت نرم کنی برخورد خطی سیلپیس تمایل برای خردایش ذرات درشت را به طور تبعیض آمیزی افزایش می دهد.	۶۴
شکل ۴-۴- شارژ گلوله در مقابل سیلپیس با اندازه واسطه و مساحت سطح یکسان ، اما جرم کمتر	۶۵
شکل ۵-۴- شارژ گلوله در مقابل سیلپیس با جرم و مساحت سطح یکسان اما سیلپیس‌های کوچک حذف شده اند.	۶۶
شکل ۶-۴- تفاوت نرخهای ویژه شکست با اندازه ذرات	۶۸
شکل ۷-۴- دانه بندی خوراک با (d80= 9/2mm)	۱۱۰
شکل ۸-۴- دانه بندی خوراک با (d80= 19/3 mm)	۱۱۰
شکل ۹-۴- دانه بندی خوراک با (d80= 8/9 mm)	۱۱۱
شکل ۱۰-۴- دانه بندی خوراک با (d80= 15/64 mm)	۱۱۱
شکل ۱۱-۴- دانه بندی خوراک با (d80= 21/65 mm)	۱۱۲
شکل ۱۲-۴- دانه بندی خوراک با (d80= 10/32 mm)	۱۱۲
شکل ۱۳-۴- دانه بندی خوراک با (d80= 24/65 mm)	۱۱۳

۱۱۳	شکل ۱۴-۴ - دانه بندی خوراک با (d ₈₀ =8/8 mm)
۱۱۴	شکل ۱۵-۴ - دانه بندی خوراک با (d ₈₀ =15/77 mm)
۱۱۴	شکل ۱۶-۴ - دانه بندی خوراک با (d ₈₀ =16/57 mm)
۱۱۵	شکل ۱۷-۴ - دانه بندی خوراک با (d ₈₀ =15/89 mm)
۱۱۵	شکل ۱۸-۴ - دانه بندی خوراک با (d ₈₀ =22/66 mm)
۱۱۶	شکل ۱۹-۴ - دانه بندی خوراک با (d ₈₀ =6/16 mm)
۱۱۶	شکل ۲۰-۴ - دانه بندی خوراک با (d ₈₀ =8/17 mm)
۱۱۷	شکل ۲۱-۴ - دانه بندی خوراک با (d ₈₀ =13/13 mm)
۱۱۷	شکل ۲۲-۴ - دانه بندی خوراک با (d ₈₀ =9/75 mm).
۷۰	شکل ۲۳-۴ - نمودار مقایسه ای تغییرات d_{80} در خوراک ورودی به آسیا
۷۰	شکل ۲۴-۴ - نمودار مقایسه ای ذرات ریزتر از ۱ میلیمتر در خوراک آسیا
۷۲	شکل ۲۵-۴ - نمودار مقایسه ای d_{80} و درصد ذرات ریزتر از ۱ میلیمتر در خوراک آسیا
۷۳	شکل ۲۶-۴ - مدار نرم کنی سیمان با استفاده از یک سنگ شکن به عنوان پیش خردکن
۷۳	شکل ۲۷-۴ - طرح شماتیکی از عملیات سنگ شکن Barmac
۷۳	شکل ۲۸-۴ - مثال کاربردی آسیای غلتکی همراه با آسیای گلوله ای به منظور افزایش ظرفیت
۷۴	شکل ۲۹-۴ - نمودار تغییرات اندیس کار باند در شیقتهای مختلف
۷۷	شکل ۳۰-۴ - برآش راندمان طبقه بندی کننده ۲۱۸ بر حسب ظرفیت آسیا
۷۸	شکل ۳۱-۴ - برآش راندمان طبقه بندی کننده ۲۲۰ بر حسب ظرفیت آسیا
۸۷	شکل ۳۲-۴ - نمودار دانه بندی مواد در ۳ نقطه از اطاقچه اول آسیا
۸۸	شکل ۳۳-۴ - نمودار توزیع سطح بلین در اطاقچه دوم آسیا
۹۲	شکل ۳۴-۴ - افزایش سطح بلین نمونه های تهیه شده با افزودنی نسبت به سیمان شاهد(%)
۹۳	شکل ۳۵-۴ - درصد افزایش آب نمونه های تهیه شده با افزودنی نسبت به نمونه شاهد
۹۶	شکل ۳۶-۴ - کاهش نسبت آب به سیمان (%) محصولات تهیه شده نسبت به نمونه شاهد
۹۸	شکل ۳۷-۴ - افزایش مقاومت فشاری نمونه های درست شده در ۲ روز(%)
۹۸	شکل ۳۸-۴ - افزایش مقاومت فشاری نمونه های درست شده در ۷ روز(%)
۹۹	شکل ۳۹-۴ - افزایش مقاومت فشاری نمونه های درست شده در ۲۸ روز(%)
۱۰۱	شکل ۴۰-۴ - نمودار تغییرات سطح بلین نسبت به میزانهای مختلف کمک سایشهای A، D و C

پیوست

صفحه

عنوان

۱۰۹	پیوست (۱)- شکل شماتیکی از آسیای سیمان و طبقه کننده هوایی
۱۱۰	پیوست (۲)- نمودارهای دانه بندی خوراک آسیا
۱۱۰	شکل ۷-۴- دانه بندی خوراک با ($d80=9/2\text{ mm}$)
۱۱۰	شکل ۸-۴- دانه بندی خوراک با ($d80=19/3\text{ mm}$)
۱۱۱	شکل ۹-۴- دانه بندی خوراک با ($d80=8/9\text{ mm}$)
۱۱۱	شکل ۱۰-۴- دانه بندی خوراک با ($d80=15/64\text{ mm}$)
۱۱۲	شکل ۱۱-۴- دانه بندی خوراک با ($d80=21/65\text{ mm}$)
۱۱۲	شکل ۱۲-۴- دانه بندی خوراک با ($d80=10/32\text{ mm}$)
۱۱۳	شکل ۱۳-۴- دانه بندی خوراک با ($d80=24/65\text{ mm}$)
۱۱۳	شکل ۱۴-۴- دانه بندی خوراک با ($d80=8/8\text{ mm}$)
۱۱۴	شکل ۱۵-۴- دانه بندی خوراک با ($d80=15/77\text{ mm}$)
۱۱۴	شکل ۱۶-۴- دانه بندی خوراک با ($d80=16/57\text{ mm}$)
۱۱۵	شکل ۱۷-۴- دانه بندی خوراک با ($d80=15/89\text{ mm}$)
۱۱۵	شکل ۱۸-۴- دانه بندی خوراک با ($d80=22/66\text{ mm}$)
۱۱۶	شکل ۱۹-۴- دانه بندی خوراک با ($d80=6/16\text{ mm}$)
۱۱۶	شکل ۲۰-۴- دانه بندی خوراک با ($d80=8/17\text{ mm}$)
۱۱۷	شکل ۲۱-۴- دانه بندی خوراک با ($d80=13/13\text{ mm}$)
۱۱۷	شکل ۲۲-۴- دانه بندی خوراک با ($d80=9/75\text{ mm}$).
۱۱۸	پیوست (۳)- تعیین اندیس کار توسط آسیای گلوله ای باند
۱۲۵	پیوست (۴)- نتایج دانه بندی لیزری در ۶ نقطه از اطاقچه دوم آسیا
۱۳۱	پیوست (۵)- نتایج دانه بندی لیزری نمونه شاهد و کمک سایشهاي A، D و C در میزانهای ۱/۱، ۰/۲، ۰/۳، ۰/۴ و ۰/۵ درصد

فَصْلٌ يُكَمِّلُ
فَصْلَ مُحَمَّدٍ

۱-۱- صنعت سیمان

۱-۱-۱- سیمان چیست؟

سیمان یک ماده چسبانندۀ هیدرولیکی است که برای ساختن ملات و بتن به کار می رود و ترکیبی است از اکسید کلسیم (CaO)، اکسید سیلیسیم (SiO_2)، اکسید الومینیوم (Al_2O_3) و اکسید آهن (Fe_2O_3) که از طریق پخت و یا ذوب حاصل می گردد. سیمان پس از اختلاط با آب و تشکیل خمیر سیمان در هوا و در زیر آب، می بندد و به مرور سخت می گردد و به استحکام آن افزوده می شود و از ثبات حجمی برخوردار می باشد. حداقل مقاومت فشاری ۲۸ روزه سیمان، بر اساس استاندارد آلمان (Din 1164) برابر 250 N/m^2 معادل ۲۵۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است. ضمناً مجموع اکسید کلسیم (CaO) و اکسید سیلیسیم (SiO_2) فعال در سیمان پرتلند باید حداقل ۵۰٪ باشد.

شایان ذکر است که کلینکر سیمان پرتلند یک ماده هیدرولیکی است که حداقل دو سوم آن از کلسیم سلیکات $2CaO.SiO_2 - 3CaO.SiO_2$ و بقیه شامل اکسید الومینیوم (Al_2O_3) و اکسید آهن (Fe_2O_3) و سایر ترکیبات می باشد. ضمناً نسبت (CaO) به (SiO_2) باید حداقل ۲ باشد.

اکسید منیزیم (MgO) در فرآیند پخت، نقش کمک ذوب را ایفا می نماید و هر چه قدر مقدار آن کمتر باشد، مفیدتر است، زیرا با سایر ترکیبات سیمان ترکیب نمی شود بلکه به صورت آزاد در سیمان باقی می ماند. نظر به اینکه (MgO) پس از گرفتن ملات سیمان خیلی به کندی با آب ترکیب گشته و شکفتگی می شود و این شکفتگی منجر به انسباط حجمی می گردد. در نتیجه ترک های موئی در ملات سیمان و بتن ایجاد می شود که در طول زمان باعث تخریب آنها می گردد. از این رو میزان (MgO) در سیمان نباید بیشتر از ۵٪ وزن آن باشد. قلیائی ها شامل سدیم (Na) و پتاسیم (K) در سیمان نقش روانساز دارند. اگر مقدار آنها در سیمان زیاد باشد، تنظیم گیرش مختل می گردد. بدین جهت مجموع این دو عنصر نباید از ۱٪ وزن آن بیشتر باشد.

مقدار کلر در کلیه سیمانها به جهت نقش تخریبی آن در بتن، بایستی کمتر از ۱٪ وزن آنها باشد. مقدار قابل قبول انیدرید سولفوریک (SO_3) در سیمان پرتلند و در سیمانهای روباره ای و پوزولانی بسته به میزان سطح مخصوص آنها (۰-۲۰۰۰ متر مربع بر گرم)، $3/5$ درصد وزنی سیمان است و اگر چنانچه سطح ویژه سیمان ها بیش از ۴۰۰۰ سانتیمتر مربع بر گرم، چهار درصد وزنی سیمان است.

استاندارد جدید آلمان (DIN 1164 ۱۹۹۳) SO_3 میزان را برای سیمانهای R ۵/۵، ۳۲/۵، ۴۲/۵ و ۵۲/۵ حداکثر ۳/۵ و برای سیمان های R ۴۲/۵، ۵۲ g و ۵۲/۵ حداکثر ۴ درصد محدود نموده است.

۱-۱-۲-آسیاکردن و یکنواخت ساختن مخلوط مواد اولیه

سنگ آهک و خاک رس را به نسبت معینی با یکدیگر مخلوط و پس از خردایش در سنگ شکن وارد آسیاها می کنند. این آسیاها باید مواد اولیه را به نحوی نرم کنند که دیگر زبری دانه های مواد اولیه در زیر انگشتان دست احساس نگردد. هر قدر این مخلوط نرم تر و هموزن تر باشد در موقع پخت فعل و انفعال کاملتر، و در نتیجه کلینکر پخته مرغوب تر است. مواد پودر شده را جهت هموزن و متجانس تر شدن بهتر به داخل سیلوهای تغذیه انتقال می دهند و از آنجا به داخل کوره هدایت می شوند. به این مواد به قدری حرارت می دهند تا دانه ها عرق کنند و به همدیگر بچسبند و به صورت دانه های فندوقی شکل که اصطلاحاً کلینکر (Clinker) نامیده می شوند، در آیند. درجه حرارت پخت کلینکر بین ۱۲۰۰ الی ۱۴۵۰ درجه سانتیگراد می باشد. آنگاه پس از سرد کردن و آسیاکردن کلینکر همراه با کمی سنگ گچ، محصولی به دست خواهد آمد که آن را سیمان پرتلند می نامند. ضمناً خاطر نشان می کردد که سنگ آهن (Fe_2O_3) به عنوان کمک ذوب به مواد اولیه افزوده می گردد.

۱-۱-۳-فاز مایع (Liquid phase)

محاسبه فاز مایع در کلینکر طبق فرمول Lea به شرح ذیل صورت می گیرد.

$$\begin{aligned} 2.95\% Al_2O_3 + 2.2\% Fe_2O_3 + \% MgO(\max 2\%) + \% Na_2O + \% K_2O = \\ \dots \% + \% (Na_2O + K_2O) = \dots \% \end{aligned}$$

فاز مایع بر حسب مقدار موجود Al_2O_3 در کلینکر تعیین می گردد و نقش آن را می توان در مثال زیر ملاحظه نمود.

جدول ۱-۱- آنالیز کلینکر انتخابی

SiO_2	21/5%
Al_2O_3	6/0%
Fe_2O_3	2/5%
CaO	66/0%
MgO	2/0%
SO_3	0/3%
Na_2O	0/2%
K_2O	0/6%
باقیمانده	0/9%

۱-۳-۱-۱- محاسبه فاز مایع

$$2.95 \times 6.0 Al_2O_3 + 2.2 \times 2.5 Fe_2O_3 + 2.0 MgO + 0.2 Na_2O + 0.6 K_2O = 26\%$$

تذکر : در این رابطه چنانچه مقدار فاز مایع در کلینکر کمتر از ۲۶ درصد باشد نشانه بالا بودن درجه حرارت در منطقه پخت بوده و پخت مواد (خوارک کوره) به سختی انجام می گیرد و بر عکس چنانچه سهم فاز مایع در کلینکر بیش از ۲۸٪ باشد پخت مواد کوره به سهولت صورت می گیرد ولی کوتینگ (Coating) داخل کوره را مواجه با مشکلاتی خواهد نمود. به هر حال در هر دو حالت اثرات نامطلوبی در تشکیل فازهای کلینکر و مرغوبیت سیمان تولید شده خواهد داشت.

۱-۱-۴- ترکیبات اصلی سیمان

ترکیبات اصلی که در سیمان پرتلند وجود دارد به نام فازهای کلینکر یا سیمان موسوم است که مجموعه این کریستال ها مقاومت سیمان را به وجود می آورند.


- سه کلسیم سیلیکات (تری کلسیم سیلیکات)

$$1.C_3S = 3CaO.SiO_2 = 45 - 60\%$$

- دو کلسیم سیلیکات (دی کلسیم سیلیکات)



- سه کلسیم آلو مینیات (تری کلسیم آلو مینیات)



- چهار کلسیم آلو مینوفریت (تترا کلسیم آلو مینوفریت)



شاین ذکر است که کریستالهای فوق، به صورتی که ذکرشده عملاً در سیمان وجود ندارد، بلکه همواره در کریستال آنها مقادیری از اکسیدهای فرعی نظیر Na_2O , K_2O , MgO , TiO_2 , آهک آزاد، سولفات‌ها و نظایر آن وجود دارند.

باید افزود که هریک از فازهای مورد بحث دارای خواصی می‌باشند که به اختصار بدانها اشاره می‌گردد:

(Alit) : C_3S

بیشترین مقاومت را از نظر فشار و خمش داراست و موجب گیرش سریع سیمان می‌گردد و گرمای هیدراتاسیون آن ۱۲۰ کالری بر گرم است.

(Belit) : C_2S

نقش این ترکیب در مقاومت‌های ۲۸ روزه و بالاتر نمود پیدا می‌کند، موجب گیرش کند و گرمای هیدراتاسیون پایین (۶۰ کالری بر گرم) می‌گردد.

(C_3A) : وجود C_3A در سیمان نامطلوب است زیرا تأثیر آن در مقاومت فشاری سیمان بسیار ناچیز است. انساط Kalcium Aluminat (Kalcium Sulfo Aluminate) و یا (Eteringit) که به آن $[3CaO.Al_2O_3.3CaSO_4.(30-32)H_2O] C_3A$ (sulfat) می‌شود که ممکن است سبب ترک خوردن خمیر سخت شده سیمان گردد، وانگهی C_3A مانند یک گذاز آور عمل می‌کند، از این رو درجه حرارت پخت کلینکر را پایین می‌آورد و ترکیب آهک با سیلیس را تسهیل می‌بخشد، به همین دلیل C_3A در تولید سیمان مفید است، نظر به اینکه گرمای هیدراتاسیون آن بسیار بالاست (۳۲۰ کالری بر گرم). از این رو باید برای بتن‌های با کیفیت بالا به ویژه در قبال عوامل مهاجم مقدار آن را کاهش داد.

C_4AF نیز به مشابه گذاز آور عمل می کند، گرمای هیدراتاسیون آن ۱۰۰ کالری برگرم است. در جدول ۲-۱ گرمای هیدراتا سیون بر حسب کالری برگرم ارائه شده است.

جدول ۲-۱ - گرمای هیدراتا سیون فازهای سیمان (cal/gr)

C_3S	C_2S	C_3A	C_4AF
۱۲۰	۶۰	۳۲۰	۱۰۰

۱-۱-۵- انواع سیمان پرتلند

سیمان پرتلند مشتمل بر پنج نوع به شرح زیر می باشد :

۱-۱-۱- سیمان پرتلند نوع یک با نشانه پ-۱

به عنوان سیمان پرتلند معمولی برای مصارف عمومی در ساخت ملات یا بتن به کار می رود. این نوع سیمان از ۳ کلاس ۳۲۵ و ۴۲۵ و ۵۲۵ تشکیل می گردد.

۱-۱-۲- سیمان پرتلند نوع دو با نشانه پ-۲

به عنوان سیمان پرتلند اصلاح شده، مصرف ویژه آن در ساخت بتن هایی است که حرارت هیدراتاسیون متوسط برای آنها ضرورت داشته و حمله سولفات ها به آنها در حد متوسط باشد.

۱-۱-۳- سیمان پرتلند نوع سه پ-۳

به عنوان سیمان پرتلند با مقاومت اولیه زیاد در شرایطی که مقاومت اولیه زیاد مورد نظر باشد بکار می رود.

۱-۱-۴- سیمان پرتلند نوع چهار پ-۴

به عنوان سیمان پرتلند با حرارت کم در شرایطی که حرارت هیدراتاسیون کم بتن مورد نظر باشد به کار می رود.

۱-۱-۵- سیمان پرتلند نوع پنج پ-۵

به عنوان سیمان پرتلند ضد سولفات در شرایطی که مقاومت زیاد بتن در برابر سولفات ها مورد نظر باشد بکار

می رود [۱].

۱-۲- بروزی خط تولید در کارخانه سیمان آبیک

۱-۱- معدن

معدن شرکت سیمان آبیک با مساحت ۶۰۰ هکتار ، در طول 50° و عرض 36° جغرافیایی و ارتفاع متوسط ۱۳۳۰ متر از سطح دریا قرار دارد. این معدن از دو قسمت مجزا ، (معدن سنگ و معدن خاک یا مارل) تشکیل شده است. استخراج سنگ آهک از کوه های پیر علی دو برادر به صورت روباز و به روش چاله زنی و با دریل واگن انجام می شود. بدین صورت که چال هایی به عمق ۳ الی ۱۲ متر و قطر $\frac{3}{5}$ الی $\frac{4}{5}$ اینچ (به قطر متنه بستگی دارد) حفر می گردد. سپس با استفاده از دینامیت ، آنفو و چاشنی که به صورت سری بسته می شوند، آتشباری انجام و سنگ آهک استخراج می گردد و به وسیله ماشین آلات مکانیکی بارگیری شده و با کامیون به آسیای سنگ حمل می شود. روزانه $3\text{--}4$ هزار تن سنگ آهک با توجه به نیاز کارخانه بارگیری می شود. دبوی خاک مارل (مخلوط طبیعی سنگ آهک و خاک) به جز مواردی خاص ، همیشه بدون انفجار توسط بلدوزر انجام می شود. پس از دپو ، توسط لودر بارگیری و با کامیون به آسیای سنگ حمل می شود. روزانه 12000 تن خاک مارل برداشت می شود که حدود 40 دستگاه کامیون جهت حمل آن به آسیاهای خاک به کار گرفته می شود. سایر مواد معدنی افزودنی مورد نیاز کارخانه، شامل سنگ گچ، سنگ آهن و سنگ پوزولان است.

سنگ گچ از معدن آزاد بر ، کندوان ، و لمبران طالقان ، سنگ آهن از معدن شمس آباد اراک و سنگ پوزولان از معدن سنگ سبز آبیک خریداری می شود.

۱-۲-۲- آسیای سنگ

این آسیا برای خرد کردن سنگ آهک و سنگ آهن احداث شده است. سنگ شکن اولیه از نوع ژیراتوری و سنگ شکن های ثانویه مخروطی می باشند. مواد اولیه پس از استخراج از معدن توسط کامیون هایی حمل و مستقیماً به دهانه سنگ شکن ژیراتوری وارد می شود. این سنگ شکن از یک بدنه ثابت مخروطی شکل و یک هسته میانی که حرکت خارج از محوری دارد، تشکیل شده است. در اثر نزدیک شدن یک سمت هسته در حال