


به نام خدا

۱۳۷۶ / ۱۱ / ۱۹



دانشگاه تهران - دانشگاه فنی

گروه معدن

پایان نامه کارشناسی ارشد

طراحی کارخانه ۳۰۰۰ تنی کانه آرایی  
سرب و روی کوشک

استاد راهنمای:

دکتر اولیاء زاده

تهیه کننده :

محمود رعیتی

۱۰۳۹

پاییز ۱۳۷۵

۱۲۰۰

## فهرست مطالب

صفحه

عنوان

.....	مقدمه .....
.....	چکیده.....
۱ .....	<b>فصل ۱</b>
۱ - فرآوری کانسنگ سرب و روی کوشک .....	۱
۲ - وضعیت معدن و کارخانه فرآوری کوشک .....	۲
۵ - نمونه برداری از زونهای مختلف ماده معدنی .....	۱-۱
۵ - نمونه برداری از معدن زیرزمینی .....	۲-۱
۵ - نمونه برداری از معدن رو باز .....	۲-۲-۱
۶ - نمونه برداری از خوراک ورودی به کارخانه .....	۲-۲-۱
۶ - تهیه نمونه برای آزمایش‌های فلوتاسیون .....	۳-۱
۷ - کانی شناسی .....	۳-۱
۹ - فرآوری کانسنگ کوشک .....	۴-۱
۹ - تجزیه سرندي نمونه .....	۴-۱
۹ - آزمایش‌های فرآوری .....	۴-۲
۱۱ - خردایش و دانه‌بندی .....	۴-۳
۱۳ - شرایط محیطی فلوتاسیون .....	۴-۴
۱۴ - داروهای شیمیایی .....	۴-۵
۱۶ - زمان آماده‌سازی .....	۴-۶
۱۸ .....	<b>فصل ۲</b>
۱۹ - طراحی کارخانه فرآوری .....	۲
۱۹ - مسیر کانه‌آرائی کارخانه کوشک .....	۲-۱
۲۲ - موازنی جرمی .....	۲-۲

## فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۲۸	-۳-۲- انتخاب سنگ‌شکن‌ها و طراحی مسیر.....
۲۸	-۱-۳-۲- اصول طراحی و انتخاب سنگ‌شکنها.....
۳۱	-۲-۳-۲- سنگ‌شکن اولیه .....
۳۹	-۳-۳-۲- سنگ‌شکن ثانویه.....
۴۳	-۴-۳-۲- سنگ‌شکن ثالثیه .....
۴۷	-۴-۲- انتخاب نوار نقاله .....
۵۶	-۵-۲- فیدر.....
۵۹	-۶-۲- سرند.....
۵۹	-۱-۶-۲- چگونگی انتخاب سرند.....
۶۸	-۲-۶-۲- انتخاب سرند .....
۷۱	-۷-۲- انبار ذخیره سنگ .....
۷۳	-۸-۲- اصول طراحی و انتخاب آسیاها و طراحی مسیر .....
۷۶	-۱-۸-۲- چگونگی انتخاب ابعاد آسیا.....
۷۶	-۱-۱-۸-۲- روش اول .....
۸۰	-۲-۱-۸-۲- روش دوم .....
۸۱	-۲-۱-۸-۲- توزیع دانه‌بندی محصول آسیا.....
۸۲	-۳-۸-۲- بار خردکننده .....
۸۵	-۴-۸-۲- انتخاب آسیا و طراحی مسیر .....
۸۵	-۱-۴-۸-۲- طراحی آسیا میله‌ای .....
۹۰	-۲-۴-۸-۲- طراحی آسیا گلوله‌ای .....
۹۲	-۳-۴-۸-۲- انتخاب آسیا براساس وزن بار خردکننده .....
۹۳	-۴-۴-۸-۲- توزیع دانه‌بندی محصول آسیا گلوله‌ای .....

## فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۹۴	۲-۸-۴-۵- توزیع ابعادی بار خردکننده .....
۹۵	۲-۸-۵- آسیا مجدد .....
۹۵	۲-۸-۱-۱- آسیا مجدد سرب .....
۹۸	۲-۸-۵-۲- آسیا مجدد روی .....
۱۰۲	۲-۹- هیدروسیکلون‌ها .....
۱۰۲	۲-۹-۱- اصول طراحی و انتخاب هیدروسیکلون‌ها .....
۱۰۳	۲-۹-۲- انتخاب هیدروسیکلون .....
۱۰۶	۲-۱۰- آماده‌ساز .....
۱۰۸	۲-۱۱- اصول طراحی و انتخاب سلول‌ها .....
۱۰۸	۲-۱۱-۱- محاسبه حجم کل سلول‌های فلوتاسیون .....
۱۰۸	۲-۱۱-۱-۱- زمان ماند .....
۱۰۹	۲-۱-۱۱-۲- سینتیک فلوتاسیون .....
۱۱۱	۲-۱-۱۱-۲- افزایش مقیاس .....
۱۱۳	۲-۱-۱۱-۲-۳- آزمایش سینتیک فلوتاسیون .....
۱۱۴	۲-۱-۱۱-۲-۴- سینتیک فلوتاسیون سرب .....
۱۲۰	۲-۱-۱۱-۲-۵- سینتیک فلوتاسیون روی .....
۱۲۵	۲-۱۱-۲- حجم سلول .....
۱۲۷	۲-۱۱-۲-۳- تعداد سلول‌ها .....
۱۲۸	۲-۱۱-۲-۴- سلول‌های بخش فلوتاسیون سرب .....
۱۳۱	۲-۱۱-۲-۵- سلول‌های بخش فلوتاسیون روی .....
۱۳۵	۲-۱۲-۱- اصول طراحی و انتخاب نیکتر .....
۱۳۷	۲-۱۲-۱-۱- انتخاب نیکتر .....

## فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱۳۹	۱۳-۲- اصول انتخاب فیلترها
۱۳۹	۱۳-۲-۱- روش اول
۱۳۹	۱۳-۲-۲- روش دوم
۱۴۰	۱-۲-۱۳-۲- فیلتر سرب
۱۴۲	۲-۲-۱۳-۲- فیلتر روی
۱۴۶	۱۴-۲- اصول انتخاب پمپ‌ها
۱۴۹	فصل ۳
۱۵۰	۳- طراحی کارخانه فرآوری توسط نرم‌افزار یوزیم‌پک
۱۵۰	مقدمه
۱۵۱	۱-۳- الگوریتم‌های شبیه‌سازی
۱۵۱	۱-۱-۳- شبیه‌سازی مستقیم
۱۵۲	۱-۲-۱-۳- شبیه‌سازی برگشتی
۱۵۳	۱-۳-۱-۳- شبیه‌سازی با متغیرهای پیش‌برنده
۱۵۰	۱-۴-۱-۳- الگوریتم موازنۀ جرمی
۱۵۹	۱-۵-۱-۳- محاسبه هزینه تجهیزات
۱۶۰	۲-۲-۳- شناسائی روش‌های طراحی
۱۶۰	۲-۱-۲-۳- طراحی اولیه (بررسی امکان‌سننجی مقدماتی طرح)
۱۶۲	۲-۲-۲- بهینه‌کردن یک فلوشیت
۱۶۳	۳-۲-۳- طراحی کارخانه صنعتی با استفاده از نتایج آزمایش‌های نیمه‌صنعتی
۱۶۴	۴-۱-۳- مقدمه
۱۶۴	۴-۲-۳- شرح فازهای قابل انعطاف
۱۶۵	۱-۴-۲-۳- فاز کانه

## فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۱۶۸ .....	۲-۴-۲-۳ - فاز جامد
۱۶۹ .....	۳-۴-۲-۳ - فاز مایع و گاز
۱۷۱ .....	۳-۳ - مدلها
۱۷۱ .....	۱-۳-۳ - مدل‌های طبقه صفر
۱۷۲ .....	۱-۱-۳-۳ - مخلوط کن
۱۷۲ .....	۲-۱-۳-۳ - جداکننده جامد از مایع
۱۷۲ .....	۳-۱-۳-۳ - تقسیم‌کننده جریان - براساس درصد تعیین شده
۱۷۳ .....	۴-۱-۳-۳ - تقسیم‌کننده جریان براساس دبی جریان
۱۷۳ .....	۵-۱-۳-۳ - تنظیم‌کننده دانسیته
۱۷۴ .....	۶-۱-۳-۳ - تنظیم‌کننده حجمی
۱۷۴ .....	۲-۳-۳ - تجهیزات مدل‌های طبقه صفر
۱۷۴ .....	۱-۲-۳-۳ - سنگ‌شکن فکی (مدل صفر)
۱۷۵ .....	۲-۲-۳-۳ - سنگ‌شکن فکی با نرم‌هه
۱۷۵ .....	۳-۲-۳-۳ - سنگ‌شکن ژیراتوری
۱۷۵ .....	۴-۲-۳-۳ - سنگ‌شکن مخروطی
۱۷۷ .....	۵-۲-۳-۳ - سنگ‌شکن مخروطی سیمونز
۱۷۷ .....	۶-۲-۳-۳ - کلاسیفایر مدل صفر A
۱۷۸ .....	۷-۲-۳-۳ - کلاسیفایر مدل صفر B
۱۷۹ .....	۸-۲-۳-۳ - منحنی دانه‌بندی هر ترکیب
۱۷۹ .....	۹-۲-۳-۳ - کلاسیفایر کامل مدل صفر
۱۸۰ .....	۱۰-۲-۳-۳ - آسیا مدل صفر A
۱۸۱ .....	۱۱-۲-۳-۳ - آسیا مدل صفر B

## فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱۸۲	۱۲-۲-۳-۳ - هیدروسیکلون کامل مدل صفر
۱۸۲	۱۳-۲-۳-۳ - هیدروسیکلون مدل صفر A
۱۸۶	۱۴-۲-۳-۳ - هیدروسیکلون مدل صفر B
۱۸۳	۱-۳-۳-۳ - مدل‌های طبقه ۱
۱۸۳	۱-۳-۳-۳ - سرند مدل یک A
۱۸۶	۲-۳-۳-۳ - سرند مدل یک B
۱۸۸	۳-۳-۳-۳ - کلاسیفایر مارپیچی و پاروئی مدل یک
۱۹۱	۴-۳-۳-۳ - آسیا میله‌ای مدل یک
۱۹۳	۵-۳-۳-۳ - آسیا گلوله‌ای مدل یک
۱۹۸	۶-۳-۳-۳ - هیدروسیکلون مدل یک
۲۰۱	۷-۳-۳-۳ - سیکلون هوا مدل یک
۲۰۵	۸-۳-۳-۳ - سلول سایش مدل یک
۲۰۷	۹-۳-۳-۳ - مدل‌های طبقه ۲
۲۰۷	۱-۴-۳-۳ - آسیا میله‌ای مدل ۲
۲۰۸	۲-۴-۳-۳ - آسیا گلوله‌ای مدل ۲
۲۱۰	۳-۴-۳-۳ - هیدروسیکلون مدل ۲
۲۱۴	۵-۳-۳-۳ - مدل‌های طبقه ۳
۲۱۴	۱-۵-۳-۳ - آسیا میله‌ای مدل ۳
۲۱۵	۲-۵-۳-۳ - آسیا گلوله‌ای مدل ۳
۲۱۸	۴-۳-۳ - جداکننده‌ها
۲۱۸	۱-۴-۳ - جداکننده‌های مدل صفر
۲۱۸	۱-۱-۴-۳ - فلوتاسیون مدل صفر

## فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۲۱۹	۲-۴-۳- جدایکننده‌های مدل یک
۲۲۰	۲-۴-۳- جدایکننده‌های مدل ۲
۲۲۰	۱-۳-۴-۳- آماده‌ساز مدل ۲
۲۲۱	۲A- ۲-۳-۴-۳- فلوتاسیون مدل ۲A
۲۲۲	۲B- ۲-۳-۴-۳- فلوتاسیون مدل ۲B
۲۲۶	۵-۳- روشی برای تعیین ماتریکس خردایش
۲۲۶	۱-۵-۳- تجهیزات آزمایشگاهی
۲۲۶	۲-۵-۳- آماده‌سازی نمونه
۲۲۶	۳-۵-۳- زمان خردایش
۲۲۷	۴-۵-۳- مدل‌سازی ماتریکس خردایش
۲۲۸	۶-۳- روشی برای تعیین زمان ماند مواد در آسیا
۲۲۸	۱-۶-۳- طریقه تجربی
۲۲۹	۲-۶-۳- بکارگیری اطلاعات تجربی
۲۳۱	۷-۳- طراحی کارخانه ۳۰۰۰ تنی سرب و روی کوشک توسط نرم‌افزار یوزیم پک
۲۳۱	۱-۷-۳- فلوشیت
۲۳۱	۲-۷-۳- فازها
۲۳۱	۳-۷-۳- شرح مسیرها
۲۳۱	۴-۷-۳- شرح تجهیزات
۲۳۳	۵-۷-۳- هزینه سرمایه‌گذاری
۲۳۴	- نتیجه‌گیری
۲۴۰	۴- منابع مأخذ
۲۴۲	۵- ضمیمه ۱
	۶- ضمیمه ۲

## چکیده

### وضعیت کانسار

کانسار سرب و روی کوشک به صورت یک عدسی با شیب ۴۰ درجه، طول ۱۰۰۰ و عرض ۲۰۰ متر می‌باشد این کانسار از نوع سولفوره است و کانیهای اصلی آن گالن، اسفالریت، پیریت می‌باشد. مجموع ذخایر باقیمانده سرب و روی این کانسار حدود ۱۱ میلیون تن است. عیار سرب و روی به ترتیب ۲ و ۷ درصد می‌باشد.

### فرآوری کانسنگ

مناسب‌ترین روش فرآوری، فلوتاسیون و حد خردایش کانسنگ تا ۷۴ میکرون است در فلوتاسیون از پتابسیم امبل و اتبیل اگزانات به عنوان کلکتور، سیانور سدیم و یا ترکیب سیانور سدیم با سولفات آهن برای بازداشت پیریت در هنگام فلوتاسیون سرب و از سولفات مس برای فعال‌سازی سطح اسفالریت استفاده شده است.

نتایج آزمایش‌های فلوتاسیون نشان می‌دهد که دستیابی به کنسانتره سرب با عیار ۵۰ و روی کمتر از ۶ درصد با بازیابی ۵۰-۶۰ درصد و کنسانتره روی با عیار روی ۵۰ و سرب کمتر از ۳ درصد و بازیابی ۷۰-۷۴ درصد سهل الوصول خواهد بود.

### طراحی فلوشیت

طراحی فلوشیت براساس اطلاعات آزمایشگاهی و همچنین عملکرد کارخانه فعلی کوشک صورت گرفت، براساس این فلوشیت سنگ‌شکنی در سه مرحله که مرحله دوم و سوم مدار بسته می‌باشند انجام می‌پذیرد آسیا مواد در دو مرحله که مرحله دوم به صورت مدار بسته صورت می‌گیرد. قبل از فلوتاسیون سرب یک مرحله فلوتاسیون شیل زدایی در نظر گرفته شده است. در بخش سرب‌گیری علاوه بر خط اولیه (رافر) و ثانویه (اسکونجر) سه مرحله تمیز کاری (کلینر) برای شستشوی محصول سرب و یک مرحله آسیا مجدد جهت خرد کردن محصول اسکونجر و باطله کلینر وجود دارد. در نهایت کنسانتره سرب جهت آبگیری به تیکتر و فیلتر هدایت می‌شود.

در بخش روی، نیز مدار فلوتاسیون از سلولهای اولیه، ثانویه، و سه مرحله تمیزکاری تشکیل شده، در این بخش نیز محصول اسکرونجر و باطله کلینر وارد آسیا مجدد خواهد شد و پس از خردابیش، مواد به امتداد خط باز می‌گردند. محصول روی نیز ابتداء به تیکنر و سپس به فیلتر فرستاده می‌شوند.

#### انتخاب، تجهیزات

انتخاب سنگ شکنها براساس ابعاد دهانه ورودی و انرژی لازم برای خردابیش با استفاده از قانون باند انجام شد. ظرفیت سنگ شکنها و ابعاد خروجی از سنگ شکن از پارامترهای کنترلی می‌باشد. انتخاب آسیا با استفاده از محاسبه انرژی لازم برای خرد کردن مواد از ابعاد اولیه (F) تا رسیدن به محصولی با ابعاد (P) صورت پذیرفته است. همچنین انتخاب این آسیاها براساس وزن بار خرد کننده (گیلوله و میله) نیز صورت گرفته است.

برای انتخاب حجم و تعداد سلولهای فلوتاسیون، از محاسبه زمان ماند با استفاده از دستیابی به سینتیک فلوتاسیون سرب و روی استفاده شده است. همچنین برای تعیین سطح تیکنرها کنسانتره سرب، روی و باطله از اطلاعات موجود استفاده شد و براساس نتایج آنها تیکنرها انتخاب گردیدند.

انتخاب فیلترهای سرب و روی براساس اطلاعات تجربی ارائه شده از سوی کارخانه سازنده (دنور - سالا) صورت گرفت.

#### طراحی توسط کامپیوتر

طراحی کارخانه سرب و روی کوشک توسط برنامه کامپیوتری «یوزیم پک» نیز انجام گرفت. در این طراحی از الگوریتم «طراحی مستقیم» استفاده شده است. تجهیزات استفاده شده در این طراحی مدل صفر و یک می‌باشد. فازهای تعریف شده، فاز کانه و آب می‌باشد که فاز کانه شامل ۱۲ دسته دانه‌بندی و چهار ترکیب گالن، اسفالریت، شیل کربن دار و گانگ می‌باشد. فلوشیت، مشابه فلوشیت مرحله قبل است و برای طراحی سلولها از زمان نیمه فلوتاسیون که از آزمایشها فلوتاسیون استخراج شده استفاده شده است.

## مقدمه

پروژه طراحی کارخانه فرآوری سرب و روی کوشک به ظرفیت ۳۰۰۰ تن در روز از طرف شرکت معادن بافق پیشنهاد گردید.

در این طراحی ابتداء براساس آزمایش‌های ناپرسونه و بررسی عملکرد کارخانه تغليظ موجود در کوشک فلوشیت کارخانه، طراحی و سپس با استفاده از قانون بقاء جرم، موازنۀ جرمی مسیرها محاسبه گردید.

انتخاب تجهیزات این کارخانه براساس روابط و مدل‌های ارائه شده درباره طراحی و انتخاب وسائل کانه‌آرائی و توصیه‌های سازندگان انجام پذیرفت.

در این کارخانه علاوه بر روش دستی از نرم‌افزار «بوزیم پک» نیز استفاده گردید، این نرم‌افزار قادر به شبیه‌سازی کارخانه‌های کانه‌آرائی می‌باشد. برای طراحی در این برنامه، طراحی مسیر (فلوشیت) بایستی قبلًا صورت گرفته باشد.

 این نرم‌افزار علاوه بر محاسبه موازنۀ جرمی و انتخاب تجهیزات قادر به محاسبه هزینه سرمایه‌گذاری اولیه طرح نیز می‌باشد.

در اینجا لازم است از کلیه کسانی که در به ثمر رسیدن این پروژه ما را باری نمودند، به خصوص از راهنمایی‌های استاد ارجمند جناب آفای دکتر اولیاء‌زاده تقدیر و تشکر به عمل آید.

محمود رعیتی

فصل اول

فرآوری کائنسنگ سب

وروی کوشک

## ۱- فرآوری کانسنسگ سرب و روی کوشک

### ۱-۱- وضعیت معدن و کارخانه فرآوری کوشک

معدن سرب و روی کوشک واقع در ۱۶۰ کیلومتری شرق شهرستان یزد، در حوزه رسوی بافق که تقریباً ۷۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد، قرار گرفته است. امتداد این کانسنسگ شمال غرب - جنوب شرق و شبیب عمومی آن ۴۰ درجه می‌باشد، طول، عرض و ضخامت کانسار به ترتیب حدود ۱۰۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ متر است. این معدن از نوع سولفوره بوده و کانیهای عمده آن اسفالریت، گالن، پیریت می‌باشند. کلسیت، ریپس، کوارتز، شیلهای کربن دار جزء کانیهای گانگ این معدن به شمار می‌روند. مجموع ذخایر قطعی سرب و روی با عیار ۲ درصد برای سرب و ۷ درصد برای روی حدود ۱۱ میلیون تن گزارش گردیده است.

استخراج کانسار در این معدن هم‌اکنون به دو روش زیرزمینی و رویاز صورت می‌پذیرد. در معدن زیرزمینی روش طبقات فرعی برای استخراج به کار گرفته شده است. حمل مواد به بیرون از معدن در حال حاضر توسط گرنگ با شبیب ۲۰ درجه می‌باشد و در آینده با عمیق‌تر شدن معدن از ترکیب چاه و گرنگ برای حمل مواد استفاده خواهد شد.

بخشی از کانسار در منطقه‌ای به نام پهنه‌ی شمالی دارای شبیب ۲۰ تا ۲۵ درجه می‌باشد که به

صورت روباز استخراج می‌شود.

ظرفیت استخراجی هر دو معدن زیرزمینی و روباز به طور مجموع سالانه حدود ۱۴۰۰۰۰ تن بوده است.

#### - آینده معدن [۱۴]

تا به حال عملیات استخراجی منحصر به قسمتهای پر عیار حاشیه پایینی رگه سرب و روی بوده و از استخراج قسمتهای کم عیارتر در بخش‌های فوقانی واقع در شیلهای مینرالیزه چشم پوشی شده است. حال آنکه با در نظر گرفتن عیار متوسط ۹ درصد مجموع سرب و روی و بخش پرپریت (بخشی از کانسار که عیار آهن در آن از ۲۵ درصد بیشتر است) ذخیره‌ای بالغ بر ۱۱ میلیون تن خواهد داشت. بر اساس کارهای مقدماتی صورت گرفته این بخش از کانسار را می‌توان به صورت روباز استخراج کرد. برآوردهای مقدماتی نشان می‌دهد که مجموع باطله برداری برای چنین معدنی بسیار پایین بوده و نسبت باطله برداری به ماده معدنی حدود ۳/۶ به ۱ می‌باشد.

#### - کارخانه فرآوری

کارخانه فلوتاسیون معدن کوشک در سال ۱۳۴۹ با ظرفیت ۴۰۰ تن در روز احداث گردید. در سال ۱۳۶۵ ظرفیت کارخانه از ۴۰۰ به ۶۰۰ تن در روز افزایش داده شد و روش فلوتاسیون نیز از حالت تجمعی به تفریقی مبدل گردید.

اکنون با گذشت بیش از ۲۰ سال از عمر کارخانه، کلیه تجهیزات آن به پایان عمر عفید خود رسیده‌اند و حتی در پاره‌ای از موارد این تجهیزات بکلی از بین رفته‌اند. عدم کارایی دستگاهها باعث افت راندمان و بالارفتن هزینه‌های عملیاتی گردیده است. وضعیت ساختمانی این کارخانه بسیار ناچال طلب بوده و هر ساله هزینه‌های زیادی صرف تقویت و نگهداری ساختمانها می‌گردد.

به علت عدم تطابق طراحی سنگ‌شکنها با تولیدات معدن روباز (وجود سنگ‌های درشت، محصول معدن روباز) کاهش شدید راندمان در این بخش به چشم می‌خورد.

از سوی دیگر وضعیت ناپایدار بازار سرب و روی و کاهش قیمت احتمالی این محصولات در سالهای آتی، و سودآوری بیشتر کارخانه‌ها با ظرفیت بیش از ۱۵۰۰ تن در روز [۱۶] همگی نشان‌دهنده ضرورت بررسی طرح احداث کارخانه جدید برای این معدن می‌باشد.

حال با توجه به میزان ذخیره و عمر مفید کارخانه‌های فلوتاسیون که معمولاً ۱۰ سال در نظر گرفته می‌شود ظرفیت این کارخانه ۳۰۰ هزار تن در سال در نظر گرفته شده است.