


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۳۸۰ / ۱۱ / ۱۰



دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی مکانیک

طراحی دستگاه تولید انبوه فنرهای استحکام بالا با مقاطع مستطیلی

۱۰۱۱۷

پایان نامه کارشناسی ارشد مکانیک - ساخت و تولید

محسن شایان

اساتید راهنما

دکتر حسن خادمی زاده

دکتر سید محسن صفوی همامی

۱۳۷۸

۳۳۰۲۶



دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی مکانیک

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیک گرایش ساخت و تولید آقای محسن شایان

تحت عنوان

طراحی دستگاه تولید انبوه فنرهای استحکام بالا با مقاطع مستطیلی

در تاریخ ۱۳۷۸/۱۲/۸ توسط کمیته تخصصی زیر مورد بررسی و تصویب نهائی قرار گرفت.

دکتر حسن خادمی زاده

۱- استاد راهنمای پایان نامه

دکتر سید محسن صفوی همامی

۲- استاد راهنمای پایان نامه

دکتر جواد زرکوب

۳- استاد داور

دکتر محسن اصفهانیان

۴- استاد داور

دکتر حسن خادمی زاده

سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده

کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات ،  
ابتکارات و نوآوریهای ناشی از تحقیق موضوع  
این پایان نامه (رساله) متعلق به دانشگاه صنعتی  
اصفهان است.

تقدیم به :

## پدر و مادر عزیزم

که تمامی آنچه را در من یافته ام به برکت وجود آنان بوده است .

تقدیر و تشکر:

بدینوسیله از زحمات کلیه اساتید همکاران و دوستانی که در به انجام رساندن این پروژه اینجانب را یاری  
نموده اند آقایان :

مهندس محسن افراسیابی مدیر عامل شرکت خدمات فنی مهندسی ایمنی سروی  
مهندس حمید منصوری ، مهندس مهدی رعیتی ، مهندس سعید آخوند نسب  
مهندس غلامعلی راستگو ، علیرضا شایان ، حمید رضا شایان ، مجید ارمغان ،  
حمیدرضا فخر حسن نژادی ، داوود میناخانی ، علی ملک محمدی وسایردوستانی  
که به هر نحو در به انجام رساندن این پروژه به این حقیر کمک نموده اند  
تقدیر و تشکرمی نمایم.

## فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
ش	فهرست مطالب
۱	چکیده
	<b>فصل اول : مبانی نظری خمش محض</b>
۳	۱-۱- مقدمه
۴	۲-۱- تعریف
۵	۳-۱- تنشهای در حالت خمش محض
۷	۴-۱- تغییر شکلهای بوجود آمده در حالت خمش محض
۱۲	۵-۱- تنشها و تغییر شکلهای در ناحیه الاستیک
۱۵	۶-۱- تغییر شکل در سطح مقطع عرضی
۱۸	۷-۱- تغییر شکل پلاستیک در خمش محض
۲۱	۸-۱- خمش عضوهای کمّانی در حالت الاستیک
	<b>فصل دوم: پارامتهای فیزیکی فنر</b>
۲۷	۱-۲- انتخاب یا جایگزینی
۲۸	۲-۲- سختی فنر
۲۹	۳-۲- تنش برشی فنر
۳۱	۴-۲- تُلرانس فنر
	<b>فصل سوم : طراحی و روش تولید</b>
۳۳	۱-۳- بررسی روشهای تولید
۳۳	۱-۳-۱- ماشینکاری

۳۴	۲-۱-۳- پیچیدن به روش کار سرد
۳۵	۳-۱-۳- پیچیدن به روش کار گرم
۳۵	۲-۲-۳- اصلاح سطح مقطع مفتول
۳۷	۳-۲-۳- طراحی دستگاه
۳۷	۴-۲-۳- مکانیزم پیچیدن مفتول
۳۸	۵-۲-۳- طراحی دستگاه فنر پیچ
۴۱	۶-۲-۳- طراحی کوره پیش گرم
۴۳	۷-۲-۳- محاسبه توان مورد نیاز جهت شکل دهی مفتول
۴۳	۱-۷-۳- روش اول
۴۵	۲-۷-۳- روش دوم
۴۷	۸-۳- عملیات حرارتی
۴۷	۹-۳- نتیجه
	<b>فصل چهارم : پیوستها</b>
۴۸	۱-۴- لیست مشخصات قطعات
۵۱	۲-۴- نقشه های ساخت

مراجع



## چکیده:

امروزه پیچیدن فنرهای کوچک و استحکام پایین بوسیله فرآیند کار سرد و با دستگاههای تمام اتوماتیک به راحتی مقدور می باشد لکن پیچیدن مفتولهای با قطر بالا (مفتولهای با قطر بیش از ۲۰ میلیمتر) با مشکلاتی همراه است در مورد فنرهای استحکام بالا با مقطع مستطیلی کار مشکل تر می باشد. هدف اصلی در این پایان نامه بررسی بهترین روش تولید فنر استحکام بالا با سطح مقطع مستطیلی می باشد که در ضمن آن نحوه انتخاب و مقایسه این فنرهای با فنرهای با مقطع گرد و پارامترهای فیزیکی این نوع فنرها از قبیل سختی، تنش برشی اعمالی به حلقه های فنر و... نیز مورد بررسی قرار گرفته است در ابتدا با استفاده از تعاریف مختلف فرآیند پیچیدن مفتول فنر را تحت عنوان خمش، طبقه بندی کرده و سپس با خمش محض در یک محور تقریب زده شده است. و لذا با تنوریهای مختلف در شکل دهی مقدار تنشهای اعمالی در این فرآیند بدست آمده است این تنورها شامل تنشهای عضو منشوری در ناحیه الاستیک و در حالت پلاستیک بوده و سپس به خمش عضوهای کماتی در حالت الاستیک توجه شده است. موقعیت محور خشی و تغییر شکلهای عرضی نیز در ضمن این تنورها مورد بررسی قرار گرفته است. از تنوریهای فوق با در نظر گرفتن فرضیات مناسبی در جهت طراحی دستگاه استفاده شده است. در انتخاب روش تولید، فرآیندهای ماشینکاری، شکل دهی سرد، شکل دهی گرم مورد بررسی قرار گرفته است. در روش شکل دهی گرم کوره پیوسته الکتریکی جهت گرم کردن مفتول فنر تا دمای کار گرم و یک دستگاه فنر پیچ نیمه اتوماتیک جهت پیچیدن مفتول فنر مورد طراحی قرار گرفته است که به نکات قابل توجه در طراحی آن پرداخته شده است و در نهایت دستگاه برای تولید یک نوع فنر با ابعاد مشخص نقشه شده است.

## فصل اول : مبانی نظری خمش محض

- ۱-۱- مقدمه
- ۲-۱- تعریف
- ۳-۱- تنشهای در حالت خمش محض
- ۴-۱- تغییر شکلهای بوجود آمده در حالت خمش محض
- ۵-۱- تنشها و تغییر شکلهای در ناحیه الاستیک
- ۶-۱- تغییر شکل در سطح مقطع عرضی
- ۷-۱- تغییر شکل پلاستیک در خمش محض
- ۸-۱- خمش عضوهای کمانی در حالت الاستیک

## فصل اول

### مبانی نظری خمش محض

۱- مقدمه :

فنها المانهای مکانیکی هستند که معمولاً جهت اعمال نیروی دائمی بکار گرفته می شوند و بنا به کاربرد و محدودیتهای طراحی، از لحاظ خصوصیات ظاهری به شکلهای مختلفی ساخته می شوند. امروزه فنرها بشکل های مختلف و با اندازه های استاندارد و در بازه های وسیعی از کار بردهای متعدد ساخته می شوند. انواع مختلف این فنرها عبارتند از: فنرهای استوانه ای با مقطع گرد، فنرهای استوانه ای با مقطع مستطیلی، فنرهای بشقابی، فنرهای تخت و فنرهای حلزونی.

هر کدام از فنرهای فوق دارای مزایا و معایبی هستند که کاربری آنها را در یک طرح تعیین می کند در فنرهای استوانه ای با مقطع مستطیلی نسبت سختی فنر به طول فشرده آن (K/LS) زیاد بوده و لذا در مواردی که با محدودیت جا و مکان مواجه باشیم این فنرها با داشتن طول کورس زیاد بهترین انتخاب می باشند هر چند که اثرات تمرکز تنش در آنها حائز اهمیت می باشد.

در این تحقیق در فصل اول به تئوریهای خمش خالص پرداخته شده است این تئوریها شامل خمش الاستیک تیرهای مستقیم، خمش پلاستیک تیرهای مستقیم، خمش الاستیک تیرهای خمیده و خمش پلاستیک با توجه به کار سختی برای تیرهای مستقیم است. در تمام تئوریهای فوق موقعیت سطح خنثی و تنشها نیز تعیین گردیده است که از این تئوریها در جهت طراحی دستگاه با اعمال فرضیات مناسبی در فصل سوم استفاده شده است.

در فصل دوم به مزایا و معایب فنرهای با سطح مقطع مستطیلی و به روابط مقایسه ای بین فنرهای با مقاطع گرد و مستطیلی پرداخته و به نحوه محاسبه پارامترهای فیزیکی آنها از قبیل سختی این فنرها، تنش برشی اعمالی به حلقه های فنر و تکرانهای استاندارد DIN اشاراتی شده است.

در فصل سوم به شیوه تولید از روش ماشینکاری، کار سرد و کار گرم اشاره شده و پس از بررسی این سه روش بهترین روش پیچیدن این نوع مفتول (کار گرم) انتخاب شده است. و سپس به نکات قابل توجه در طراحی دستگاه مورد نظر برای پیچیدن فنر استحکام بالا اشاره شده است که در آن با استفاده از تئوریهای شکل دهی طراحی لازم صورت گرفته است.


در فصل چهارم دستگاه طراحی شده برای تولید یک نوع فنر با جنس و ابعاد مشخص معرفی و نقشه های ساخت و اجرایی آن معرفی می گردد.



شکل (۱-۱) فنر استحکام بالا با مقاطع مستطیلی

۱-۲ تعریف :


تغییر شکل مومسان فلزات حول محور مستقیم بدون تغییر یا با تغییر ناچیز مساحت سطح را خم کردن گویند . چنانچه طی یک حرکت دو یا چند خم در قطعه ایجاد شود نام عمل ، شکل دهی خواهد بود . در پدیده خمکاری محورهای خمش مستقیم و مستقل از یکدیگر می باشند در حالی که چنانچه محورهای خمش مستقیم و مستقل از یکدیگر نباشند فرایند کشیدن نامیده می شود . با توجه به مقدمه فوق پیچیدن فنر از مفتول مستقیم یک فرآیند خم کردن می باشد که در دو محور مستقیم انجام می گیرد از آنجا که انحنای مربوط به ایجاد گام بسیار کمتر از انحنای دیگر می باشد لذا می توان با تقریب بسیار مناسبی این فرایند را با خمش خالص در یک محور مورد بررسی قرار داد هر چند که یکی از پدیده های نسبتاً نادر در کاربردهای مهندسی پدیده خمش محض است لیکن بخش قابل ملاحظه ای از پدیده های شکل دهی با استفاده از فرض خمش محض قابل انجام شده است نتایج حاصل از آن ممکن است در تجزیه و تحلیل انواع دیگر بارگذاریها از قبیل بارگذاری محوری غیر مرکزی یا بارگذاری عرضی مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا آشنایی با خمش محض در مطالعه تیرهای یعنی عضوهای منشوری تحت بارهای عرضی نقش مهمتری را ایفا می کند . در این فصل تنشها و کرنشهای بوجود آمده در عضوهای منشوری که دو انتهای آنان تحت تاثیر لنگرهای مساوی و مخالف  $M$  و  $M'$  قرار دارند را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم فرض می شود لنگرهای اعمال شده هر دو در یک صفحه طولی مشترک واقع هستند .



شکل (۱-۲) عضو منشوری تحت تاثیر لنگر خمشی

همچنین فرض می شود که عضو مورد بحث نسبت به صفحه حاوی لنگرها تقارن داشته باشد . عضوی که تحت تاثیر لنگرهای مساوی و مخالف واقع در یک صفحه مشترک قرار گرفته باشد را اصطلاحاً در وضعیت

خمش ساده یا خمش محض می نامند. مشاهده می شود که اگر یک مقطع عرضی از عضو (شکل ۲-۱) بگذرانیم شرایط تعادل که در بخش AC وارد می آیند معادل لنگر M می باشند (شکل ۳-۱).




شکل (۳-۱) شرایط تعادل برای تیر تحت لنگر خمشی

بنابر این برآیندهای داخلی موجود در هر سطح مقطع از عضوی که در حالت خمش محض است معادل یک لنگر می باشد این لنگر را لنگر خمشی M می نامند با در نظر گرفتن این قرار داد که اگر عضوی به صورتی که در شکل ۲-۱ نشان داده شده است، در حال خم شدن باشد M را مثبت و اگر عکس آن باشد M را منفی در نظر می گیریم.

### ۳-۱ تنشهای در حالت خمش محض

برای بدست آوردن معادلات مربوط به تنشهای حاصل در هر مقطع از یک عضو منشوری تحت خمش محض از روشهای استاتیکی استفاده خواهیم نمود. تنشهای مزبور باید در معادلات بدست آمده صدق کند اگر تنش عمودی در یک نقطه مشخص از مقطع  $\sigma_x$  و مولفه های تنش برشی  $\tau_{xy}$  و  $\tau_{yx}$  نشان داده شوند برآیندهای داخلی کوچک وارد شده بر آن سطح مقطع معادل لنگر M خواهند بود. (شکل ۴-۱)



(شکل ۴-۱) تنشهای حاصل روی سطح مقطع یک عضو منشوری تحت خمش محض

لازم به تذکر است که در استاتیک لنگر  $M$  شامل دو نیروی مساوی و مخالف می شود. بنا براین مجموعه مولفه های این دو نیرو در هر راستا برابر صفر است از این گذشته ممان در تیر و حول تمامی محورهای عمود بر صفحه آن یکسان بوده و حول محورهای واقع در آن صفحه برابر صفر می باشد. با انتخاب دلخواه محور  $Z$  در شکل (۴-۱) برابری نیروهای کوچک داخلی و لنگر  $M$  را بیان می کنیم.

$$\sum F_x = 0: \quad \int \sigma_x dA = 0 \quad (1-1)$$

$$\sum M_y = 0: \quad \int -y \sigma_x dA = 0 \quad (2-1)$$

$$\sum M_z = M: \quad \int (-y \sigma_x dA) = M \quad (3-1)$$

در اینجا می توان سه معادله دیگر نیز نوشت. لیکن از این کار صرف نظر می کنیم چون معادلات مذکور فقط حاوی مولفه های تنش برشی می باشند ذکر دو نکته در اینجا الزامی است. اول اینکه به علامت منفی در معادله (۳-۱) به این دلیل استناد شده است که حاصل تنش کششی ( $\sigma_x > 0$ ) یک لنگر منفی (در جهت عقربه های ساعت) است یعنی ممان نیروی عمودی  $\sigma_x dA$  حول محور  $Z$  دوم اینکه اگر عضو منشوری نسبت به صفحه حاوی لنگر  $M$  تقارن داشته باشد و اگر محور  $Y$  در آن صفحه انتخاب شده (شکل ۴-۱) معادله (۳-۱) ناچیز خواهد بود. البته سپس نحوه توزیع نیروهای عمودی بر روی مقطع بوضوح نسبت به محور  $Y$  متقارن خواهد بود. بایستی توجه کرد که توزیع واقعی تنشها در یک مقطع مشخص رانمی