



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
مهرساز آموزش عالی ایجاد

پایان نامه کارشناسی ارشد

# طراحی مدار شارژر پمپ در تکنولوژی CMOS

زهرا رستگاری

استاد راهنما: دکتر هومن نبوتی

شهریور ۹۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقدیم به :

تقدیم به همسر مهربانم که در جهت رسیدن به کمال انسانی و پیمودن راه علم و معرفت همواره در کنارم بوده

و هست.

تشکر و قدردانی:

با سپاس از خدای رحمان که اراده کرد تا من زیبا بیاموزم.

با تشکر فراوان از

استاد بزرگوار جناب آقای دکتر نبوتی

تمامی اساتید بخش الکترونیک دانشکده برق مؤسسه آموزش عالی سجاد

همسر عزیز و خانواده مهربانم

و تمامی سرورانی که معلم الفبای علم و زندگی ام بوده و راه خدا، تقوا و معرفت را نشانم دادند.

## چکیده:

شارژپمپ‌ها مدارهای تبدیل ولتاژ dc-dc هستند که برای ایجاد ولتاژ بالاتر یا پایین‌تر از ولتاژ تغذیه، یا با قطبیت مخالف<sup>۱</sup> ولتاژ تغذیه استفاده می‌شوند. و از خازن‌ها برای ذخیره انرژی استفاده می‌کنند. شارژپمپ‌ها در مدارهای مختلفی استفاده می‌شوند، مثل مدارهای ولتاژ پایین، مدارهای<sup>۲</sup> DRAM، مدارات خازن متغیر<sup>۳</sup>، مدارهای EEPROM، و ترانسیورها<sup>۴</sup>. شارژپمپ‌ها در چیپ‌های نسل نانو<sup>۵</sup> که در سیستم‌های مختلفی استفاده می‌شوند، نقش گسترده‌ای ایفا می‌کنند [۱ و ۲ و ۳].

این گزارش در مورد انواع شارژپمپ‌ها که برای ایجاد ولتاژ بالاتر استفاده می‌شوند و پارامترهای اساسی آنها توضیح می‌دهد. در نهایت در مورد بازده و ریپل ولتاژ شارژپمپ طراحی شده بحث می‌شود. ریپل ولتاژ پایین برای بسیاری از مدارها جزو پارامترهای مهم می‌باشد. اگر ریپل ولتاژ خروجی بسیار بزرگ باشد، عملکرد شارژپمپ که تامین توان می‌باشد، تنزل پیدا می‌کند. پارامتر مهم دیگر بازده می‌باشد. شارژپمپ با بازده پایین، توان زیادی را برای دستگاه‌های قابل حمل تلف می‌کند، که در این گزارش ریپل و بازده ولتاژ به ازای فرکانس‌ها، ولتاژهای ورودی و خازن بارهای متفاوت تحلیل و گزارش شده است. مزیت مدار طراحی شده ریپل کم (50mV)، بازده ولتاژ بالای آن (ولتاژ خروجی برابر با 7V) و جریان خروجی بزرگ (140V) می‌باشد (مقادیر عنوان شده به ازای ولتاژ تغذیه 1.8V و فرکانس کاری 700kHz می‌باشند). ولتاژ و جریان بالاتر، توان خروجی بیشتر و ریپل کمتر، ناحیه کاری امن تری را برای بار ایجاد می‌کند.

---

<sup>1</sup> Opposite in polarity

<sup>2</sup> Dynamic random access memory

<sup>3</sup> Switched-capacitor

<sup>4</sup> transceivers

<sup>5</sup> Nanometer-generation chips

## فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	فصل اول
۱	مقدمه
۲	۱-۱- اساس کار شارژ پمپ
۶	فصل ۲
۶	معرفی انواع شارژ پمپ ها
۶	۱-۲- شارژ پمپ دیکسون
۸	۲-۲- شارژ پمپ استاتیک CTS
۱۰	۳-۲- شارژ پمپ با تکنیک پیشرفته خازن متغیر
۱۲	۴-۲- شارژ پمپ کسکود مجرد
۱۳	۵-۲- شارژ پمپ کسکود دوپل
۱۶	فصل ۳
۱۶	پارامترهای اساسی
۱۶	۱-۳- ریپل
۱۷	۲-۳- تلفات
۱۸	۳-۳- بازده
۱۹	فصل ۴
۱۹	تکنیک های پیشرفته در طراحی شارژ پمپ
۱۹	۱-۴- روش ترانزیستور عبوری
۲۱	۲-۴- روش کاهش جریان معکوس
۲۳	۳-۴- روش مینگ

فصل ۵	۲۴
طراحی و شبیه سازی شارژیمپ با روش ترانزیستور عبوری و تکنیک بایاس بدنه	۲۴
۱-۵ دیود بدنه	۲۴
۲-۵ اساس کار مدار	۲۵
۳-۵ تکنیک بایاس بدنه	۲۷
۴-۵ عوامل مؤثر بر ولتاژ خروجی	۲۹
۵-۵ عوامل مؤثر بر ریپل ولتاژ خروجی	۳۲
۶-۵ شبیه سازی مدار با خازن غیر ایده آل	۳۵
فصل ۶	۳۸
نتیجه گیری و پیشنهاد	۳۸
منابع	۴۰

## فهرست شکل‌ها

عنوان	صفحه
شکل ۱-۱- مدار ساده شارژپمپ.....	۲
شکل ۱-۲- مدار ساده شارژپمپ با بار خروجی.....	۳
شکل ۱-۳- مدل ساده مدار کاکرافت والتون.....	۴
شکل ۱-۴- مدار دقیق‌تر شارژپمپ کاکرافت والتون ۵ طبقه.....	۵
شکل ۲-۱- مدار شارژ پمپ دیکسون.....	۶
شکل ۲-۲- مدار معادل شارژپمپ دیکسون.....	۷
شکل ۲-۳- مدار شارژپمپ دیکسون با ترانزیستور نوع n.....	۸
شکل ۲-۴- تناوب ولتاژ.....	۸
شکل ۲-۵- مدار شارژپمپ CTS چهار طبقه.....	۹
شکل ۲-۶- نوسان ولتاژ در شارژپمپ پایه CTS.....	۱۰
شکل ۲-۷- دوبل کننده ولتاژ مدرن.....	۱۰
شکل ۲-۸- سلول شارژپمپ پایه.....	۱۱
شکل ۲-۹- شارژپمپ با دو خازن.....	۱۱
شکل ۲-۱۰- شارژپمپ کسکود مجرد.....	۱۳
شکل ۲-۱۱- شارژپمپ کسکود دوبل.....	۱۴
شکل ۲-۱۲- شارژپمپ نمونه با خازن های اضافه جهت تامین ولتاژ بایاس ترانزیستور بافر.....	۱۴



- شکل ۴-۱- مدار شارژ پمپ ۴ طبقه ۵ برابر کننده ولتاژ همراه با شکل موج ها ..... ۲۰
- شکل ۴-۲- نمودار ولتاژ خروجی بر حسب ولتاژ تغذیه ..... ۲۰
- شکل ۴-۳- مدار شارژ پمپ با جریان معکوس کاهش یافته ..... ۲۱
- شکل ۴-۴- عملکرد شارژ پمپ ..... ۲۲
- شکل ۴-۵- اثر جریان بار بر ولتاژ خروجی ..... ۲۲
- شکل ۴-۶- مدار شارژ پمپ با ۴ طبقه پمپینگ ..... ۲۳
- شکل ۵-۱- اتصال های داخل ترانزیستور ..... ۲۴
- شکل ۵-۲- کلاک های اعمال شده به مدار ..... ۲۵
- شکل ۵-۳- پایه مدار طراحی شده ..... ۲۶
- شکل ۵-۴- خروجی طبقه اول مدار ..... ۲۶
- شکل ۵-۵- شارژ پمپ طراحی شده ..... ۲۷
- شکل ۵-۶- خروجی مدار بدون استفاده از تکنیک بایاس ..... ۲۸
- شکل ۵-۷- خروجی مدار با تکنیک بایاس با ولتاژ تغذیه 1.8V با فرکانس 700kHz و بار خروجی 3nF ..... ۲۸
- شکل ۵-۸- خروجی مدار با تکنیک بایاس با ولتاژ تغذیه 1.8V با فرکانس 10MHz و بار خروجی 3nF ..... ۲۸
- شکل ۵-۹- نمودار تغییرات ولتاژ خروجی بر اساس تغییر ولتاژ تغذیه در فرکانس 700kHz و بار خروجی 3nF ..... ۲۹
- شکل ۵-۱۰- نمودار تغییرات ولتاژ خروجی بر اساس تغییر فرکانس با ولتاژ تغذیه 1.8V و بار خروجی 3nF ... ۳۰
- شکل ۵-۱۱- نمودار تغییرات ولتاژ خروجی بر اساس تغییرات خازن خروجی در فرکانس 700kHz و با ولتاژ تغذیه 1.8V ..... ۳۱
- شکل ۵-۱۲- نمودار تغییرات ولتاژ خروجی بر اساس تغییرات جریان در فرکانس 700kHz و با ولتاژ تغذیه 1.8V ..... ۳۲

شکل ۵-۱۳- نمودار ریپل ولتاژ خروجی بر اساس تغییرات خازن خروجی در فرکانس 700kHz و با ولتاژ تغذیه

۱.8V ..... ۳۳

شکل ۵-۱۴- رابطه فرکانس کلاک با ریپل ولتاژ ..... ۳۳

شکل ۵-۱۵- تغییرات ریپل ولتاژ خروجی را بر اساس تغییر فرکانس با ولتاژ تغذیه 1.8V و بار خروجی 3nF .. ۳۴

شکل ۵-۱۶- تغییرات ریپل ولتاژ خروجی بر اساس ولتاژ تغذیه در فرکانس 700kHz و با بار خروجی 3nF ..... ۳۴

شکل ۵-۱۷- نسبت ریپل ولتاژ خروجی به ولتاژ خروجی در فرکانس 700kHz و با بار خروجی 3nF ..... ۳۵

شکل ۵-۱۸- مدار معادل خازن غیر ایده آل ..... ۳۶

شکل ۵-۱۹- پاسخ مدار طراحی شده با اعمال خازن غیر ایده آل ..... ۳۷

## فصل اول

### مقدمه

شارژریمپها اغلب برای ایجاد ولتاژ بالاتر از ولتاژ تغذیه استفاده می‌شوند. ولتاژ بالا برای برنامه‌ریزی حافظه‌های غیرفرار، بایاس چاه P-MOS<sup>۱</sup>، کم کردن جریان نشتی، درایو کردن<sup>۲</sup> محرک‌های الکترواستاتیک و سویچ‌های آنالوگ در سیستم‌های خازن متغیر<sup>۳</sup> کاربرد دارد [۲]. این منبع ولتاژ بالای داخلی باید یا در سیستم تولید شود یا بصورت آنچپ<sup>۴</sup> مدارهای قدیمی شارژریمپ مصرف توان بالایی دارند و همچنین سطح زیادی را اشغال می‌کنند که جواب‌گوی نیاز امروز نیست. یک شارژریمپ آنچپ راه حل بسیار خوبی برای این مشکل است [۳]

ساخت وسایل اطلاعاتی<sup>۵</sup> شخصی، مانند دوربین‌های دیجیتال و پخش کننده‌های موسیقی<sup>۶</sup>، اتفاق بزرگی در تکنولوژی حافظه‌های غیرفرار بود، مخصوصا برای فلش مموری‌ها به‌خاطر حجم بالا، مصرف توان کم و تحمل بالای آنها در برابر شوک‌ها و ارتعاشات مکانیکی. EEPROMها و فلش مموری‌ها بهترین مثال برای یک شارژریمپ کارآمد هستند. اگرچه ولتاژ تغذیه کم است، اما فلش مموری نیاز به ولتاژ بالا برای نوشتن و پاک کردن اطلاعات دارد، تقریبا به ۳۰ ولت هم می‌رسد. همچنین این ولتاژ باید به‌طور دقیق کنترل شود تا ولتاژ آستانه ناشی از ترانزیستورهای سلول‌های حافظه دچار مشکل نشوند.

یک مشکل مهم در سیستم‌ها، زیرسیستم‌ها<sup>۷</sup> هستند که مستقیما با منبع تغذیه در ارتباط نیستند. در این حالت‌ها یا نمی‌توان مستقیما از منبع استفاده کرد یا کار منطقی نیست. همچنین کمبود فضا باعث محدودیت در تعداد باتری‌ها می‌شود. مبدل‌های ولتاژ یک گزینه مناسب برای ایجاد ولتاژ مورد نیاز هستند، مخصوصا شارژریمپ‌ها که دارای

---

<sup>۱</sup>P-MOS well

<sup>۲</sup>driving

<sup>۳</sup> Switched-capacitor systems

<sup>۴</sup>On-chip

<sup>۵</sup>Information devices

<sup>۶</sup> MP3 players


<sup>۷</sup> Subsystems

مزیت‌های سادگی، توان کم و قیمت پایین هستند. استفاده از شارژریمپ‌ها راحت می‌باشد، چون احتیاج به سلف‌های گران قیمت یا اجزای جداگانه ندارند. شارژریمپ‌ها تنها گزینه برای استفاده در دستگاه‌های مخابراتی<sup>۱</sup> هستند، که باید از ولتاژ در دسترس  $48V$ ، ولتاژ  $5V$  تولید شود [۳و۴].

شایان ذکر است که علاوه بر شارژریمپ‌ها رگولاتورهای متغیر<sup>۲</sup>، سلف‌ها<sup>۳</sup> و ترانسفورمرها<sup>۴</sup> نیز جزو ذخیره‌کننده‌های انرژی به شمار می‌آیند که به دلایلی که در پاراگراف قبل توضیح داده شد، استفاده از شارژریمپ‌ها رایج‌تر می‌باشد.

### ۱-۱- اساس کار شارژریمپ

در این گزارش در مورد شارژریمپ‌هایی بحث می‌شود که ولتاژی بزرگتر از ولتاژ تغذیه ایجاد می‌کنند. برای توضیح این حالت به مدار زیر که شامل یک خازن ساده و سه سویچ است اشاره می‌شود.



شکل ۱-۱- مدار ساده شارژریمپ [۲].

در طول فاز کلاک  $\Phi$  سویچ ۱ و ۳ بسته هستند و خازن تا ولتاژ تغذیه شارژر می‌شود. سپس سویچ ۲ بسته می‌شود و صفحه پایینی خازن دارای ولتاژ تغذیه می‌شود و خازن ولتاژ تغذیه قبلی خود را هم نگه می‌دارد. در نتیجه در طول  $\bar{\Phi}$

[۲]:

<sup>1</sup> Telecom applications

<sup>2</sup> Switching Regulators

<sup>3</sup> Inductors

<sup>4</sup> Transformers

$$(V_{out} - V_{DD}).C = C.V_{DD} \quad (1-1)$$

در نتیجه در غیاب بار DC ولتاژی دو برابر ولتاژ تغذیه به دست می آید [۲].


$$V_{out} = 2.V_{DD} \quad (2-1)$$

برای قراردادن بار خروجی مدار باید به شکل ۱-۲ بسته شود.

در نتیجه [۲]:


$$V_{out} = 2 \frac{C}{C + C_{out}} V_{DD} \quad (3-1)$$

با قرار دادن مقاومت بار ولتاژ ریپل در خروجی بوجود می آید که با به اندازه کافی بزرگ قراردادن خازن خروجی، قابل اغماض می گردد.



شکل ۱-۲- مدار ساده شارژ پمپ با بار خروجی [۲].

برای زیاد کردن ولتاژ بیشتر از دو برابر می توان از کسکید کردن بیشتر از دو خازن بصورت سری بهره جست. این روش بوسیله کاکرافت و والتون پیشنهاد شد [۲] و برای ایجاد پتانسیل ثابت نزدیک 800,000V.



شکل ۱-۳- مدل ساده مدار کاکرافت والتون [۲].


سه خازن  $A, B, C$  بصورت سری بهم وصل شده اند با ظرفیت  $C$  و خازن  $A$  به  $V_{DD}$ <sup>۱</sup> هم وصل شده است. در فاز  $\Phi$ ،  $C_1$  به  $C_A$  وصل شده و تا ولتاژ  $V_{DD}$  شارژ می شود. وقتی سویچ تغییر حالت می دهد در طول سیکل  $\bar{\Phi}$  خازن یک شارژ خود را به خازن  $B$  تقسیم کرده و شارژ هر دو  $\frac{V_{DD}}{2}$  می شود. البته در صورتی که ظرفیت یکسان داشته باشند. در سیکل بعد خازن دو و  $B$  پتانسیل  $\frac{V_{DD}}{4}$  را به اشتراک می گذارند. در حالی که خازن یک مجدد تا ولتاژ  $V_{DD}$  شارژ می شود. این عملکرد ادامه می یابد و شارژ بین خازن ها تقسیم می شود تا  $V_{out}$  به پتانسیل  $3V_{DD}$  برسد [۲].

مدار دقیق تر شارژ پمپ کاکرافت والتون در شکل ۱-۴ نشان داده شده است، که از دیود و خازن های پشت سر هم استفاده می کند، تا ولتاژ را چند برابر کند. این مدار در صورتی عملکرد مناسب دارد که خازن های کوپلینگ<sup>۲</sup> بسیار بزرگتر از خازن های استری<sup>۳</sup> باشند.

<sup>1</sup> Positive Supply Power

<sup>2</sup> Coupling

<sup>3</sup> Stray



شکل ۱-۴- مدار دقیق‌تر شارژپمپ کاکرافت والتون ۵ طبقه [۳].

با اضافه کردن خازن‌ها به هر ضریبی از  $V_{DD}$  می‌توان دست یافت. اگرچه در عمل ضرب کننده کاکرافت-التون، به علت ظرفیت سرگردان آن‌چپ در فرم مجتمع ناکارآمد می‌شود. به علاوه امپدانس خروجی ضرب کننده به نسبت طبقه‌های ضرب کننده به سرعت افزایش می‌یابد [۲ و ۳].


در این گزارش پس از معرفی انواع شارژپمپ که در فصل دوم معرفی شده‌اند، فصل سوم به معرفی و توضیح پارامترهای اساسی شارژپمپ (ریپل، تلفات و بازده) می‌پردازد. در فصل چهارم، سه تکنیک پیشرفته برای طراحی شارژپمپ معرفی شده و در فصل پنجم یک روش برای طراحی و بهینه‌سازی شارژپمپ پیشنهاد شده است.

## فصل ۲

### معرفی انواع شارژ پمپ‌ها

#### ۲-۱- شارژ پمپ دیکسون<sup>۱</sup>

برای غلبه بر محدودیت‌های ناشی از شارژ پمپ کاکرافت-والتون، یک مدار ضرب کننده ولتاژ جدید توسط دیکسون اختراع شد که برای فرم‌های یکپارچه<sup>۲</sup> مناسب است [۲]. مزیت این مدار بر فرم کاکرافت-والتون این است که حتی در حضور خازن‌های استری ضرب کننده بهتری دارد و توانایی درایو کردن این فرم مستقل از تعداد مراحل ضرب کننده است. امروزه بسیاری از شارژ پمپ‌های CMOS بر این اساس کار می‌کنند. البته این شارژ پمپ برای مدارات ولتاژ پایین اصلاً مناسب نیست.



شکل ۲-۱- مدار شارژ پمپ دیکسون [۲].

این ضرب کننده بر اساس پمپ کردن شارژ در طول زنجیره دیودها کار می‌کند که خازن‌ها بصورت پشت سرهم در هر کلاک شارژ و دشارژ می‌شوند. وقتی  $\Phi$  صفر می‌شود، دیود  $D_1$  هدایت می‌کند تا ولتاژ گره یک  $V_{in} - V_d$  شود. زمانی که  $\Phi$  یک شد، ولتاژ گره یک مقدار  $V_{in} + (V_{\Phi} - V_d)$  را به خود می‌گیرد. این امر باعث می‌شود دیود

<sup>1</sup> Dickson charge pump

<sup>2</sup> Monolithic




$D_2$  هدایت کند، تا زمانی که ولتاژ گره دو برابر با  $V_{in} + (V_{\Phi} - V_d) - V_d$  شود. وقتی دوباره  $\Phi$  صفر شد، ولتاژ

گره دو می شود  $V_{in} + 2.(V_{\Phi} - V_d)$ . پس از  $N$  مرحله مشاهده می شود که ولتاژ خروجی برابر است با [۳]

$$V_{out} = V_{in} + N.(V_{\Phi} - V_d) - V_d \quad (1-2)$$

مدار معادل شارژریمپ دیکسون در شکل ۲-۲ نشان داده شده است.



شکل ۲-۲- مدار معادل شارژریمپ دیکسون [۳].

باید توجه شود در خروجی با بار  $R_L$ ، ریپل  $V_R$  نیز وجود دارد [۳].

$$V_R = \frac{I_{out}}{f_{osc} \cdot C_{out}} = \frac{V_{out}}{f_{osc} \cdot R_L \cdot C_{out}} \quad (2-2)$$

این ریپل با افزایش فرکانس کلاک یا استفاده از خازن خروجی بزرگ می تواند کم شود.

همان طور که در شکل ۳-۲ ملاحظه می شود، ترانزیستور نوع  $n$  می تواند جانشین دیودهای شارژریمپ دیکسون


شوند، که در نتیجه آن عملکرد مؤثرتری حاصل می گردد. اما در هر صورت این عملکرد بدلیل افت ولتاژ ترشولد<sup>۱</sup>

ترانزیستورهای نوع  $n$  و پدیده تقسیم شارژ معکوس<sup>۲</sup> محدود می شود. همچنین برای ولتاژ خروجی بالا، بدلیل اثر

<sup>1</sup> Threshold


<sup>2</sup> Reverse charge-sharing phenomenon

بدنه<sup>۱</sup>، بهره شارژپمپ کاهش می‌یابد. برای غلبه بر مشکلات ذکر شده، مدار شارژپمپ شکل ۳-۲ طراحی شد [۵ و ۲].



شکل ۳-۲- مدار شارژپمپ دیکسون با ترانزیستور نوع n [۵].

در این شارژپمپ نوسان ولتاژ در هر گره، در هر سیکل به اندازه  $\Delta V$  اتفاق می‌افتد. این قضیه برای شارژپمپ دیکسون ۴ طبقه در شکل ۴-۲ نشان داده شده است [۳].



شکل ۴-۲- تناوب ولتاژ [۳].

بهره ولتاژ پمپ شده از فرمول ۳-۲ به دست می‌آید [۳]

$$G_V = \Delta V - V_m \quad (۳-۲)$$

که  $V_m$  ولتاژ ترشولد ترانزیستور می‌باشد.


## ۲-۲- شارژپمپ استاتیک CTS<sup>۲</sup>

نوع جدیدی از شارژپمپ می‌باشد که از سویچ‌های دینامیک برای افزایش بهره ولتاژ استفاده می‌کند. ایده اصلی پشت این ضرب کننده‌ها استفاده از سویچ‌های دقیق MOS برای هدایت جریان شارژ در طول عمل پمپ کردن می‌باشد. این

<sup>۱</sup>Body effect

<sup>۲</sup> Static Charge Transfer Switches(CTS) charge pump

حالت نسبت به استفاده از دیود یا دیودهای متصل به ترانزیستور که منجر به افت ولتاژ مستقیم در هر گره<sup>۱</sup> می‌شود مناسب‌تر است.




شکل ۲-۵- مدار شارژ پمپ CTS چهار طبقه [۲]

عملکرد این شارژ پمپ مشابه عملکرد نوع دیکسون می‌باشد و همان ولتاژهای اولیه در هر گره اصلی ایجاد می‌شود. روش کار این شارژ پمپ براساس ایجاد ولتاژ بالا در گره‌های مختلف جهت کنترل CTS مرحله قبل می‌باشد. این زمانی کار می‌کند که سویچ بتواند در زمان‌های تعیین شده روشن و خاموش شود. پس شارژ تنها در یک مسیر هدایت می‌شود، همانطور که در شکل ۲-۶ مشاهده می‌شود بالاترین ولتاژ ورودی هر گره برابر پایین‌ترین ولتاژ خروجی است. بهره ولتاژ پمپ شده از فرمول ۲-۴ به دست می‌آید [۳]

$$G_V = V_2 - V_1 \quad (2-4)$$

در مقایسه با شارژ پمپ دیکسون، عملکرد این مدار بهتر می‌باشد.


<sup>1</sup> node



شکل ۲-۶- نوسان ولتاژ در شارژریمپ پایه CTS [۳].

### ۲-۳- شارژریمپ با تکنیک پیشرفته خازن متغیر<sup>۱</sup>

کلاس دیگر شارژریمپ که برای عملکرد بهینه و ولتاژ پایین مناسب است بر پایه تکنیک خازن متغیر می‌باشد. مقاله [۶] یک دوبرابر کننده ولتاژ را تشریح می‌کند. این مدار ساده و با بازده بالا می‌باشد. شکل ۲-۶ این مدار را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۷- دوبرابر کننده ولتاژ مدرن [۳].

برای توضیح عملکرد مدار شکل ۲-۷ بهتر است به سلول شارژریمپ پایه که در شکل ۲-۸ نشان داده می‌شود توجه کرد.

<sup>۱</sup> Switched-capacitor technique