


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۳۸۱ / ۴ / ۲۰

دانشکده مهندسی مواد

بررسی عوامل مؤثر بر بهبود رفتار سایشی و اصطکاکی  
پوشش الکترولیس نیکل - فسفر بر روی ابزار تغییر فرم  
فلوفر مینگ و مقایسه آن با پوشش کرم سخت

پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد

تurge شرفی

۷۹%

استاد راهنمای:

دکتر سید محمود منیر واقفی

استاد مشاور:

دکتر احمد ساعتچی

۱۳۷۹



دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی مواد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شناسایی و انتخاب مواد آقای تورج شبرفی

تحت عنوان

بررسی عوامل مؤثر بر بیبود رفتار سایشی و اصطکاکی پوشش الکترولیس نیکل -  
فسفر بر روی ابزار تغییر فرم فلوفر مینگ و مقایسه آن با پوشش کرم سخت

در تاریخ ۱۱/۱۰/۷۹ توسط کمیته تخصصی زیر مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

دکتر سید محمود منیر واقفی

۱- استاد راهنمای پایان نامه:

دکتر احمد ساعتچی

۲- استاد مشاور پایان نامه:

دکتر امین اوحدی

۳- استاد داور ۱:

دکتر احمد منشی

۴- استاد داور ۲:

دکتر احمد ساعتچی

۴- مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده:

## تشکر و قدردانی:

سپاس خدایی را که روح را به کالبد دمید و قلم را با تراویش از تفکر به حرکت وا داشت و مرا در ذره ای بخاطر یقین گم کرد و آنگاه خود را در توهمندی و در بین تعادل و تکامل جستجو کردم و در شروع نخست به یاد آورم و اینکه به ناگاه در ابتدای اول فردا و در هاله ای از راه اندیشه نشسته و خدا را شاکرم که به من توفیق عطا کردند تا در کنار اساتید این مجموعه آموزشی راه افتخار به پایان رساندن این پایان نامه را با موفقیت داشته باشم. و در اینجا لازم می دانم از زحمات بی دریغی که کلیه اساتید دانشکده، در تمام مدت تحصیل در این مکان مقدس و شریف افتخار شاگردی آنها را داشته ام و برای بنده زحمت کشیده اند کمال تشکر و قدردانی را بنمایم. از اساتید محترم این پایان نامه جناب آقای دکتر محمود منیر واققی و دکتر احمد ساعتچی بدليل بذل توجه پدرانه و راهنماییهای ارزنده و بی دریغشان در طی انجام پروژه تشکر و قدردانی می نمایم. از همکاریهای صمیمانه مسئولین محترم آزمایشگاهها و کارگاههای دانشکده بالاخص مسئولین محترم اتاق تفرق اشعه ایکس سرکار خانم صرامی، اتاق میکروسکوپ الکترونی آقای مهندس صفریان، کارگاه پروژه آقای صادقی و عبادی منش، آزمایشگاه عملیات حرارتی مهندس نوری، آزمایشگاه سایش آقای مهندس صائبی، آزمایشگاه خورددگی آقای مهندس رئیسی، آزمایشگاه متالوگرافی سرکار خانم علوی، اتاق کامپیوتر سرکار خانم جعفری کمال تشکر و قدردانی را می نمایم. از مسئولین محترم شرکت ابزاران بالاخص آقای مهندس ریاضی، مجتمع هفت تیر قسمت آبکاری به دلیل همکاری در انجام برخی از آزمایشها تشکر و قدردانی می نمایم. در نهایت از کلیه دوستان و عزیزانی که به نحوی در انجام پروژه با بنده همکاری کرده اند نیز تشکر می کنم. با آرزوی موفقیت و پیشرفت روز افزون برای تمامی اساتید محترم، دوستان و عزیزان گرامی امید است با این کار توانسته باشم قدمی در جهت رضایت پروردگار متعادل و بندهای خدا برداشته باشم.

کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات،  
ابتكارات و نوآوریهای ناشی از تحقیق موضوع  
این پایان نامه (رساله) متعلق به دانشگاه صنعتی  
اصفهان است.

**تقدیم:**

به وجد و فدای ریهای اسطوره‌ای پدر

به وجد و عاطفهٔ خدایی مادر

به برادرانم که افوتشان موجب افتخار و صمیمیت‌شان نوید بهار

به خواهرانم که محبتشان سبب مودت و صداقت‌شان موجب عزت

و به همه گسانی که به هر نمو یا اعتقاد مسلکی خدایی دارند.

## فهرست مطالب

صفحه

عنوان

..... شش	فهرست مطالب
۱ .....	چکیده
۲ .....	فصل اول: مقدمه
۴ .....	فصل دوم: مرور مطالعاتی
۴ .....	۲-۱. پوشش‌های الکترولیس نیکل - فسفر
۵ .....	۲-۱-۱. تعریف فرایند پوشش‌دهی الکترولیس نیکل - فسفر
۵ .....	۲-۱-۲. حمامهای الکترولیس
۵ .....	الف - حمام الکترولیس اسیدی با عامل احیاء‌کننده هیو‌فسفیت سدیم
۶ .....	ب - تجهیزات حمامها در آبکاری الکترولیس
۷ .....	ج - عوامل تشکیل دهنده حمام و آماده‌سازی آن
۷ .....	د - منبع یون نیکل
۱۲ .....	و - آماده‌سازی سطح برای آبکاری الکترولیس
۱۳ .....	ر - روش‌های پوشش دادن الکترولیس نیکل
۱۳ .....	ز - مکانیزم رسوب نیکل در حمامهای با پایه هیو‌فسفیت سدیم
۱۶ .....	۲-۲. خواص کلی پوشش‌های الکترولیس نیکل - فسفر
۱۶ .....	۲-۲-۱. خواص فیزیکی پوشش‌های الکترولیس نیکل - فسفر
۱۷ .....	۲-۲-۲. خواص مکانیکی پوشش‌های الکترولیس نیکل - فسفر
۱۹ .....	۲-۲-۳. تأثیر عملیات حرارتی بر روی کریستالی شدن پوشش‌های الکترولیس نیکل - فسفر
۲۱ .....	۲-۲-۴. پدیده دیفوزیون در پوشش‌های الکترولیس نیکل - فسفر با زمینه فولادی
۲۲ .....	۲-۲-۵. ساختار و مرغولوژی پوشش‌های الکترولیس نیکل - فسفر

۲-۶. تشن‌ها در پوشش الکترولیس نیکل - فسفر	۲۳
الف - تشن‌های داخلی	۲۳
ب - تنشهای حرارتی	۲۵
ج - تشن حاصل از محبوس شدن هیدروژن	۲۵
د - تنش میرایی	۲۷
ه - تشن نهایی در پوششهای الکترولیس نیکل - فسفر	۲۷
۷-۲-۶. چسبندگی پوششهای الکترولیس نیکل - فسفر	۲۸
۲-۳-۳. تغییر فرم و انواع فرایندهای آن	۲۹
۲-۳-۱. تغییر فرم در فلزات	۲۹
۲-۳-۲. فرایند تغییر فرم فلوفرمینگ	۳۰
۳-۳-۲. فسفاته کردن ورق	۳۱
۴-۳-۲. خواص، ترکیب و روش عملیات حرارتی فولادهای ابزار سردکار	۳۲
۴-۳-۲. نوع زیرلایه و عملیات حرارتی پوشش	۳۸
۴-۴. بررسی خواص سایشی و اصطکاکی پوششهای الکترولیس نیکل - فسفر	۳۹
۴-۴-۱. بررسی رفتار سایشی سطوح در تماس	۴۲
الف - پدیده لغزش در فلزات	۴۲
ب - تأثیر نیرو بر سطوح مقابله	۴۳
۴-۴-۲. بررسی مقاومت به سایش پوششهای الکترولیس نیکل - فسفر	۴۴
الف - تأثیر ترکیب شیمیایی پوشش بر مقاومت سایشی پوششهای الکترولیس نیکل - فسفر	۴۵
ب - ارتباط بین دمای عملیات حرارتی، سختی و مقاومت سایشی	۴۶
ج - استحکام چسبندگی پوشش به زیرلایه	۴۷
۴-۴-۳. مکانیزمهای سایش در پوششهای الکترولیس نیکل - فسفر	۴۸
الف - سایش چسبندگی	۴۹
ب - سایش خراشان	۵۴
ج - سایش خستگی در پوششهای الکترولیس نیکل - فسفر	۵۵

۶۲	د - سایش فرسایشی .....
۶۳	۲-۴. خواص اصطکاکی پوشش‌های الکترولیس نیکل - فسفر .....
۶۵	الف - رفتار اصطکاکی پوشش‌های الکترولیس نیکل - فسفر .....
۶۸	۲-۴-۵. ارتباط اصطکاک و سایش .....
۷۰	۲-۴-۶. کاربرد پوشش‌های الکترولیس روی قالب‌ها .....
۷۱	<b>فصل سوم: روش آزمایشات .....</b>
۷۱	۳-۱. مشخصات فولاد انتخاب شده برای پوشش‌دهی .....
۷۲	۳-۲. مشخصات ابعادی نمونه‌ها برای پوشش‌دهی الکترولیس و کرم سخت .....
۷۲	۳-۳. آماده‌سازی نمونه‌ها برای پوشش‌دهی الکترولیس و کرم سخت .....
۷۲	۳-۳-۱. عملیات حرارتی نمونه‌های قبل از پوشش‌دهی .....
۷۲	۳-۳-۲. سمباده زدن .....
۷۲	۳-۴. عملیات ساقمه‌زنی .....
۷۳	۳-۵. مشخصات محلول الکترولیس .....
۷۳	۳-۶. فرایند پوشش‌دهی الکترولیس .....
۷۳	۳-۶-۱. مخزن حمام .....
۷۴	۳-۶-۲. روش کنترل و اندازه‌گیری دما .....
۷۴	۳-۶-۳. روش کنترل اندازه PH .....
۷۴	۳-۶-۴. نوع و شدت بهم زدن محلول الکترولیس .....
۷۴	۳-۶-۵. تصحیح حمام .....
۷۵	۳-۶-۶. اندازه ضخامت پوشش الکترولیس .....
۷۵	۳-۶-۷. نحوه عملیات حرارتی نمونه‌های با پوشش .....
۷۵	۳-۷. پوشش کرم سخت و مشخصات آن .....
۷۵	۳-۸. ورق سیاه و ورق فسفاته .....
۷۵	۳-۹. دستگاه مطالعه تغییر فرم .....

۳-۱۰. سیستم اندازه‌گیری دمای سطح محصول .....	۷۶
۳-۱۱. دستگاه آزمایش اصطکاک .....	۷۶
۳-۱۲. اندازه‌گیری سختی و ضخامت .....	۷۷
۳-۱۳. ارزیابی رد سایشی، صافی سطح محصول، شناسایی فازها و ساختار میکروسکوپی .....	۷۷
۳-۱۴. میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) .....	۷۷
۳-۱۵. پراش پرتو ایکس .....	۷۷
۳-۱۶. متالوگرافی .....	۷۷
۳-۱۷. روش تحقیق در این پژوهه .....	۷۸
<b>فصل چهارم: نتایج و بحث .....</b>	<b>۷۹</b>
۴-۱. تأثیر دما و زمان عملیات حرارتی بر سختی پوشش‌های الکترولنس NI-P-A .....	۷۹
۴-۲. تأثیر نوع پوشش و برنامه عملیات حرارتی بر سختی پوشش فولاد ابزار .....	۸۳
۴-۳. تأثیر برنامه عملیات حرارتی بر چسبندگی پوشش الکترولنس به فولاد ابزار .....	۸۶
۴-۴. تأثیر برنامه عملیات حرارتی بر نوع، اندازه و مورفولوژی فازهای ایجاد شده در پوشش‌های الکترولنس .....	۸۹
۴-۵. تأثیر نوع پوشش، برنامه عملیات حرارتی بر ضریب اصطکاک پوشش فولاد ابزار .....	۹۳
۴-۶. تأثیر نوع پوشش، نیرو و زمان فرمدهی بر دما و صافی سطح محصول .....	۹۴
۴-۷. تأثیر نوع و پوشش ابزار بر اندازه ذرات سایشی آزاده شده در سطح ورق تغییر فرم یافته فولاد کم کردن .....	۱۰۸
۴-۸. تأثیر نوع پوشش ابزار و میزان بار واردہ بر دمای سطح محصول فولادی تغییر فرم یافته .....	۱۰۹
۴-۹. تأثیر نوع پوشش ابزار بر صافی سطح فولاد کم کردن تغییر فرم یافته با و بدون پوشش فسفاته .....	۱۱۰
۴-۱۰. تأثیر نوع پوشش، نیرو و زمان فرمدهی بر تغییرات وزن ابزار و میزان چسبندگی آهن .....	۱۱۳
۴-۱۱. تأثیر نوع پوشش، نیروی فرمدهی بر میزان چسبندگی آهن و شکل آن .....	۱۳۱
۴-۱۲. تأثیر فرایند ساقمهزنی بر خواص پوشش الکترولنس .....	۱۳۴
<b>فصل پنجم: نتیجه‌گیری .....</b>	<b>۱۳۷</b>
۵-۱. جمع‌بندی کلی نتایج .....	۱۳۷
۵-۲. منابع و مراجع .....	۱۴۰

### چکیده ۵:

در طی دو دهه اخیر مطالعات زیادی در زمینه پوشش‌های الکترولیس نیکل - فسفر روی فولاد و با هدف بهبود رفتار سایشی، اصطکاکی، خوردگی و ایجاد پوشش‌های یکتواخت با سختی بالا صورت گرفته است. نتایج مطالعات رقابت پذیر بودن این پوشش با سایر پوشش‌ها از جمله کرم سخت رانشان می‌دهد. از طرفی از آنجاییکه ابزارهای فرم دهی در فرایندهای تغییر فرم به ویژه شکل دهی سرد فولادها عمدتاً تحت سایش و اصطکاک شدید می‌باشند، این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر بهبود رفتار سایشی و اصطکاکی پوشش‌های الکترولیس نیکل - فسفر بر روی ابزار تغییر فرم فلوفرینگ و نهایتاً مقایسه آن پوشش کرم سخت انجام گرفته و تأثیر عواملی همچون دما و زمان عملیات حرارتی، نوع فولاد پایه، تغییر فرم فولاد با و بدون پوشش فسفاته، ساقمه زنی زیر لایه، نیرو و زمان فرم دهی بر خواص پوشش از جمله چسبندگی، مقاومت سایشی، کاهش اصطکاک، افزایش کیفیت سطح محصول تغییر فرم یافته و ... مطالعه گردیده است.

نتایج مطالعات نشان داد اجرای عملیات حرارتی روی پوشش الکترولیس نیکل - فسفر در دمای ۴۰۰ تا ۲۵۰ درجه سانتیگراد و زمان‌های ۱ تا ۴۸ ساعت با بهبود رفتار سایشی و اصطکاکی همراه بوده و انجام ساقمه زنی زیر لایه با ساقمه های به قطر  $1/4$ ،  $1/6$  و  $1/8$  میلی متر در بهبود این رفتار مؤثر بوده است. ضمن اینکه پوشش الکترولیس عملیات حرارتی شده در ۲۵۰ درجه سانتیگراد بمدت ۴۸ ساعت و سپس ۱۰ دقیقه در ۴۰۰ درجه سانتیگراد همراه با زیر لایه ساقمه زنی با ساقمه های به قطر  $1/6$  و سپس  $1/4$  میلی متر یک نامزد مناسب برای بهبود رفتار سایشی و اصطکاکی ابزارهای تغییر فرم فلوفرینگ در مقایسه با سایر پوشش‌های الکترولیس و کرم سخت می‌باشد.

## فصل اول

### مقدمه

در فرایندهای تغییر شکل همچون قالب‌های تغییر فرم سرد مثل سنبه‌های فلوفرمینگ<sup>۱</sup>، غلتکهای نورد سرد و غیره قالب و قطعه تحت تغییر فرم تحت شرایط نسبتاً شدید سایش و خستگی می‌باشند بمنظور بهبود مقاومت به سایش و کاهش اصطکاک و افزایش عمر قالب‌های فوق الذکر پوشش دهی سطوح قالب می‌تواند بعنوان یک راه حل پیشنهاد گردد. نزدیک به سه دهه است که پوشش‌هایی همچون کرم سخت، نیتروره، دیفوزیون تویوتا<sup>۲</sup>، پوشش کاربیدی، پوشش‌های نیترید تیتانیم، کاشت یون نیتروژن، عملیات سطحی با پرتوهای لیزر و غیره، بکار گرفته شده‌اند و مطالعات و تحقیقات نسبتاً قابل ملاحظه‌ای در این زمینه‌ها در دسترس می‌باشد [۱۶، ۲۷، ۴۰ و ۷۰].

گزارش گردیده پوشش کرم سخت گرچه مقاومت سایشی نسبتاً بالایی دارد با این حال در برابر شکست از نوع خستگی و یا مقاومت در برابر حرارت موضعی که در قالب‌های تغییر فرم عمدتاً با آنها مواجه هستیم از مقاومت نسبتاً بالایی برخوردار نیست [۱۷، ۲۰ و ۶۴]. ضمن اینکه هیچ برنامه عملیات حرارتی روی این پوشش با هدف بهبود چسبندگی توصیه نشده است.

پوشش‌های الکترولس نیکل - فسفر با سختی ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ ویکرز که طی دو دهه گذشته برای کاربردهای متنوع جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند. (قالب‌های تزریق فلزات، قالب‌های تزریق پلاستیک، قالب‌های شیشه، سنبه‌ها، استفاده در ابزارها توسعه یافته‌اند. (قالب‌های تزریق فلزات، قالب‌های تزریق پلاستیک، قالب‌های شیشه، سنبه‌ها، پران‌های قالب، نازلهای تزریق، ابزارهای برش، قالب در صنایع داروسازی و مواد غذایی، سرمته‌های حفاری،

دریلها و غیره) با توجه به پیشرفت‌های سریع دو دهه گذشته در کاربرد پوشش‌های الکتروولس، در تحقیق حاضر پوشش‌های الکتروولس بعنوان یک کاندیدای مناسب برای ابزارهای تغییر فرم سخت انتخاب گردید و فرایند پوشش‌دهی آن روی ابزارهای تغییر فرم فلوفرمینگ سرد بررسی و در انتهای خواص آن مطالعه گردید. از آنجائیکه پوشش‌های الکتروولس نیکل - فسفر دارای سختی بسیار بالا و عمدتاً عملیات حرارتی پذیر بوده و این عملیات با هدف بهبود چسبندگی به پایه فولادی و افزایش سختی (تشکیل فاز فسفید نیکل) صورت می‌گیرد. با توجه به یکنواختی ضخامت پوشش‌های الکتروولس (مستقل از شکل قالب)، پائین بودن ضریب اصطکاک این پوشش‌ها نسبت به سایر پوشش‌های متداول، به نظر می‌رسد این پوشش‌ها می‌توانند با هدف بهبود شرایط کاری در قالب‌های تغییر فرم بکار گرفته شود. گرچه کارهای زیادی در رابطه با بکارگیری این پوشش روی قطعات و تجهیزات صورت گرفته ولی گزارشات اندکی در بکارگیری این پوشش روی ابزارهای بویژه ابزارهای تغییر فرم در دسترس می‌باشد [۱۵، ۱۶].

در پژوهش حاضر ابتدا فرایند پوشش‌دهی الکتروولس نیکل - فسفر روی فولاد ابزار فلوفرمینگ و سپس خواص آن نظیر چسبندگی، سایش، اصطکاک، صافی سطح محصول مورد تحقیق، بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

بررسی‌های عمدتاً بر پایه مطالعات SEM، آنالیز EDS، X-ray map، متالوگرافی، سختی، سایش، ضریب اصطکاک، بررسی زبری سطح محصول صورت گرفته است.

## فصل دوم

### مروار مطالعاتی

#### ۲-۱. پوشش‌های الکترولیس نیکل - فسفر

استفاده از خاصیت احیاء‌کنندگی هیپوفسفیت بر روی نمکهای نیکل و ایجاد پوشش فلزی کاملاً چسبنده و برای اولین بار با ثبت اختراعی در سال ۱۹۱۶ توسط راکس<sup>۱</sup> منتشر شد.

احتمال راسب شدن پوشش نیکلی، با احیاء نمکهای آن توسط هیپوفسفیت بعد از راکس، در سالهای ۱۹۴۶ تا ۱۹۴۷ توسط برنر<sup>۲</sup> و ریدل<sup>۳</sup> مطرح شد. این دو در حین تهیه آلیاژی از تنگستن و نیکل توسط راسب شدن از الکترولیت سیترات آمونیاک مشاهده نمودند که رسوبات بدست آمده دارای تنش داخلی می‌باشد. علت این امر بوسیله اثر محصولات اکسیداسیون سیترات در محلول بیان گردید که برای جلوگیری از اکسیداسیون سیترات از تعدادی عوامل احیاء‌کننده همچون هیپوفسفیت استفاده شد. افزایش هیپوفسفیت گرچه از ایجاد تنش بر روی رسوبات جلوگیری کرد ولی باعث راسب شدن نیکل بر روی سطح خارجی کاتد گردید [۱، ۲، ۳ و ۴]. از آن زمان تاکنون روش آبکاری الکترولیس رشد سریعی نموده، بطوریکه هم‌اکنون بعنوان یک پروسه صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱-Roux


۲-Brenner

۳-Riddel

## ۱-۱-۲. تعریف فرایند پوشش دهی الکترولیس نیکل - فسفر

در فرایند الکترولیس نیکل - فسفر رسوب فلز بدون اعمال جریان خارجی صورت می‌گیرد و الکترون مورد نیاز از تخلیه یونهای نیکل که بوسیله واکنش شیمیایی در محلول تولید می‌شود تأمین می‌گردد. آبکاری الکترولیس را همچنین تحت عنوان آبکاری خودکاتالیتیکی نیز می‌نامند زیرا قابلیت تشکیل بر روی فلزات و مواد که از نظر کاتالیتیکی فعال هستند را دارد [۵ و ۶].

در این حمامها فلز و عامل احیاء‌کننده فقط در حضور یک کاتالیزور با یکدیگر واکنش داده و بنابراین برای شروع واکنش احیاء، مواد پایه بایستی فعال بوده و یا توسط یک کاتالیزور مناسب بر روی سطح فعال گردد. این روشها بخصوص در مواردی که با غیرهادیها (مانند پلاستیکها) سروکار داریم حائز اهمیت می‌باشند [۶]. در این روش عامل احیاء‌کننده شیمیایی منبع تهیه الکترون برای احیاء نمکهای فلزی بوده و واکنش احیاء فقط بر روی سطوح فعال انجام خواهد گرفت.



## - مقایسه فرایند پوشش الکترولیس با پوشش کرم سخت

در فرایند کرم سخت برخلاف فرایند الکترولیس از جریان الکتریکی خارجی استفاده می‌گردد و بنابراین ضخامت پوشش ممکن است یکنواخت نباشد ولی در پوشش الکترولیس ضخامت یکنواخت می‌باشد [۶].

## ۱-۲-۱. حمامهای الکترولیس

ترکیب پوشش الکترولیس با توجه به خواص و شرایط مورد نظر انتخاب می‌شود، این ترکیب به ترکیبات حمام الکترولیس بستگی دارد از جمله حمامهای الکترولیس می‌توان به حمام الکترولیس نیکل - فسفر، حمام الکترولیس نیکل - بر، حمام الکترولیس نیکل - فسفر - مس و ... اشاره کرد.

### الف - حمام الکترولیس اسیدی با عامل احیاء‌کننده هیپوفسفیت سدیم

قطعه‌ای که قرار است پوشش داده شود ابتدا بایستی تمیز گردد (بخصوص از اکسیدها) و عاری از چربی و آلوده‌کننده‌های دیگر باشد. لازم به یادآوری است که بایستی دقت و مراقبت بیشتری در عملیات آماده کردن سطح فلز برای پوشش دادن الکترولیس در مقایسه با پوشش دادن بطريقه الکتریکی بعمل آید. یک دلیل اصلی این است که در روش پوشش دادن بطريقه الکترولیس هیچگونه میدان الکتریکی اعمال شده خارجی وجود ندارد. ضمن اینکه تنها یک تعداد محدود از فلزات را می‌توان به روش الکترولیس پوشش داد. فلزی که معمولاً پوشش داده می‌شود بایستی کمتر از نیکل نجیب باشد عملیات این نوع حمامها تفاوت زیادی با سیستم‌های پوشش دادن

