

فصل اول

ابر سانایی



اونز و همسرش نشسته و دوستان دانشمندش از جمله انیشتین پشت سر وی قرار دارند.

۱-۱ مقدمه

در سال ۱۹۰۸ هایک کامرلینگ اونز^۱ در دانشگاه لیدن^۲ موفق به تولید هلیوم مایع گردید و با استفاده از آن توانست به درجه حرارت حدود یک کلوین برسد. یکی از اولین بررسی‌هایی که اونز با دسترسی به این درجه حرارت پایین انجام داد، مطالعه تغییرات مقاومت الکتریکی فلزات بر حسب درجه حرارت بود. در آن زمان مشخص شده بود که مقاومت فلزات با کاهش دما کم می‌شود، اما معلوم نبود که با کاهش دما تاحدود یک درجه کلوین مقاومت تا چه مقداری کاهش می‌یابد. چون جیوه خالص ترین فلز در آن زمان بود، اونز مقاومت جیوه خالص را در دماهای مختلف اندازه‌گیری کرد. او در سال ۱۹۱۱ مشاهده کرد که وقتی درجه حرارت جیوه به سمت صفر مطلق کاهش داده می‌شود، در دمایی حدود ۴ کلوین مقاومت الکتریکی با افت بسیار بزرگی مواجه شده و در دمای پایین‌تر از این درجه حرارت، جیوه هیچ‌گونه مقاومت قابل اندازه‌گیری از خود نشان نمی‌دهد. این رفتار حتی در جیوه ناخالص نیز اتفاق افتاد. بنابراین اونز به این نتیجه رسید که در دمای پایین‌تر از ۴ کلوین، جیوه به حالت دیگری از خواص الکتریکی که کاملاً با

¹ Heike Kamerling Onnes

² Leiden

حالات های شناخته شده قبلی متفاوت بود ، رسیده است [۱-۲]. این حالت تازه "ابررسانایی" نام گرفت. در سال های بعد اپرسانایی در تعدادی از فلزات، آلیاژها و ترکیبات مشاهده شد. حالت ابررسانایی دارای ویژگی های خاصی است که در حالات های دیگر ماده دیده نمی شود. این ویژگی ها مختصراً در زیر بررسی می گردند.


۱-۲ ویژگی های ابررسانایی

۱-۲-۱ مقاومت الکتریکی صفر

در یک دمای مشخص که دمای بحرانی (T_c) نامیده می شود، مقاومت به طور ناگهانی به مقدار کوچک غیرقابل اندازه گیری، که به حساسیت دستگاه اندازه گیری بستگی دارد، افت می کند. مقاومت صفر در ابررساناهای با این معنی است که هیچ افت ولتاژی در طول ابررسانا وجود نداشته و بنابراین با عبور جریان از آن هیچ توانی در آن تلف نخواهد شد.

۱-۲-۲ اثر مايسنر- اوکسنفلد


در سال ۱۹۳۳ مايسنر و اوکسنفلد توزیع شار مغناطیسی را در خارج نمونه هایی از قلع و سرب سرد شده تا زیر دمای بحرانی، در حضور میدان مغناطیسی اندازه گیری کردند. مطابق شکل ۱-۱ آنها دریافتند که نمونه های در دمای گذار به طور آنی دیامغناطیس کامل می گردند و تمام شار از داخل آن بیرون رانده می شود، حتی هنگامی که نمونه های ابتدا تا دمای بحرانی سرد شوند و سپس میدان مغناطیسی به آن اعمال شود نیز این اثر مشاهده می گردد. بنابراین مواد در حالت ابررسانش هرگز اجازه نمی دهند که چگالی شار مغناطیسی در درون آنها وجود داشته باشد . به عبارت دیگر، در داخل ابررسانا همیشه $B=0$ است [۳].



شکل ۱-۱: خطوط شار مغناطیسی در الف: حالت ابررسانایی (اثر مایسner) ب: در حالت عادی

۱-۳ ظرفیت گرمایی ویژه

در فلزات معمولی گرمایی ویژه به صورت $C = A\left(\frac{T}{\theta}\right)^3 + \gamma T$ با دما تغییر می کند. جمله خطی مربوط به الکترون های هدایت و جمله غیر خطی مربوط به شبکه است . اما در ابررسانا و در دمای کمتر از دمای گذار رابطه ظرفیت گرمایی ویژه بر حسب دما به صورت $C = A\left(\frac{T}{\theta}\right)^3 + ae^{-\frac{b}{KT}}$ می باشد. همان طور که مشاهده می شود در این حالت سهم شبکه بدون تغییر مانده ولی سهم الکترون های هدایت به دلیل وجود جفت های کوپر با حالت عادی متفاوت است. ظرفیت گرمایی ویژه فلزات در حالت های عادی و ابررسانایی مطابق شکل ۲-۱ تغییر می کند. همان طور که مشاهده می شود در منحنی گرمایی ویژه بر حسب دما ، یک پرش ناگهانی در دمای گذار وجود دارد . این تغییر ناگهانی بدین معناست که گذار از مرتبه دوم است . چون وقتی سیستم از حالتی به حالت دیگر می رود هیچ گرمایی نهانی ردوبدل نمی شود [۴].



شکل ۲-۱: گرمایی ویژه در حالت های ابررسانایی و عادی نسبت به دما برای میدان صفر.

۱-۴ هدایت گرمایی


هدایت گرمایی در یک فلز معمولی توسط الکترون‌های هدایت و برخورد آنها با شبکه صورت می‌گیرد. اما در حالت ابررسانایی چون الکترون‌های ابررسانش با شبکه برخورد نمی‌کنند لذا تبادل انرژی صورت نمی‌گیرد، بنابراین هدایت گرمایی کاهش می‌یابد. هدایت گرمایی ابررسانا را می‌توان توسط میدان مغناطیسی کنترل کرد، بنابراین از این اثر در کلیدهای گرمایی استفاده می‌شود.

۱-۵ اثر ایزوتوبی

مشاهده شده است که دمای بحرانی ابررساناهای با جرم ایزوتوبی تغییر می‌کند. هنگامی که ایزوتوب-های گوناگون یک عنصر با هم مخلوط می‌شوند، دمای گذار به طور همواری تغییر می‌کند. نتایج تجربی نشان داده است که رابطه بین دمای بحرانی T_c و جرم به صورت $M^\alpha T_c = \text{cte}$ است. از وابستگی T_c به جرم ایزوتوبی نتیجه می‌شود که ارتعاشات شبکه و لذا برهمکنش‌های الکترون-شبکه در ابررسانایی نقش مهمی دارند. مدل میکروسکوپی ابررسانایی (BCS) مقدار $5/0$ را برای α پیش-بینی می‌کند [۶ و ۷].

۱-۶ دما، میدان مغناطیسی و چگالی جریان بحرانی

کامرلینگ اونز نشان داد که دمای بحرانی به میدان مغناطیسی اعمال شده و جریان عبوری از ماده بستگی دارد. بنابراین حالت ابررسانایی با سه فاکتور دمای بحرانی، میدان بحرانی و جریان بحرانی مشخص می‌شود که به نوع ماده بستگی دارد. شکل ۳-۱ وابستگی بین این پارامترهای بحرانی را نشان می‌دهد [۲].



شکل ۱-۳: نمودار فاز ابررسانا


۱-۷ انواع ابررسانا

سال‌ها تصور می‌شد که تمام ابررساناهای خصوصیت‌های مغناطیسی مشابهی دارند. اما اکنون ثابت شده است که ابررساناهای رفتار فیزیکی متفاوتی در حضور میدان مغناطیسی دارند. براین اساس ابررساناهای به دو گروه مختلف، ابررسانای نوع اول I و نوع دوم II دسته‌بندی می‌شوند. ابررساناهای نوع اول شار مغناطیسی را در زیر میدان بحرانی B_c از درون خود می‌رانند لذا اثر مایسنر در این نوع ابررساناهای کامل است. میدان بحرانی تابعی از دماس است. وابستگی دمایی میدان مغناطیسی بحرانی از رابطه زیر پیروی می‌کند [۷]:


$$B_c(T) = B_c(0) \left(1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^2 \right) \quad (1-1)$$

که در آن $B_c(0)$ میدان بحرانی در دمای صفر می‌باشد. در ابررساناهای نوع دوم، در میدان‌های بزرگتر از میدان بحرانی پایینی B_{c1} ، شار مغناطیسی به داخل ماده نفوذ می‌کند. با افزایش میدان مغناطیسی به مقادیر بزرگتر از میدان مغناطیسی بحرانی بالایی، B_{c2} ، خاصیت ابررسانایی به طور کامل از بین خواهد رفت. برخلاف ابررساناهای نوع اول که خاصیت ابررسانایی آن‌ها در میدان مغناطیسی بحرانی به یکباره از بین می‌رود، در ابررساناهای نوع دوم در میدان مغناطیسی کمتر از B_{c1} دیامغناطیس کامل است. اما در میدان‌های مغناطیسی بزرگتر از

B_{c1} و کمتر از میدان بحرانی بالایی، B_{c2} ، یک حالت آمیخته^۱ وجود دارد که علیرغم نفوذ شار ماده همچنان ابررسانا باقی می‌ماند. نمودار فاز ابررساناهای نوع I و II در شکل ۱-۴ نشان داده شده است. همچنین منحنی تغییرات مغناطیسی شدگی M ناشی از جریان‌های سطحی بر حسب تغییر میدان مغناطیسی خارجی برای ابررساناهای نوع I و II در شکل ۱-۵ نشان داده شده است.



شکل ۱-۴: دیاگرام فاز ابررساناهای نوع ۱ (الف) و نوع ۲ (ب).




شکل ۱-۵: منحنی مغناطیش بر حسب میدان مغناطیسی ابررساناهای نوع ۱ (الف) و نوع ۲ (ب).

در حالت آمیخته، در داخل ماده نواحی با حالت عادی وجود دارد. در این حالت اثر مایسنسنر وجود نداشته و شار مغناطیسی به صورت کوانتیده به داخل ماده نفوذ می‌کند. نفوذ شار مغناطیسی به صورت

¹ Mixed state

استوانه‌های باریکی در راستای میدان مغناطیسی اعمال شده می‌باشد که در داخل آن ماده در حالت عادی است. هر استوانه حامل یک کوانتوم شار به اندازه $\Phi_0 = h/2q$ می‌باشد. این استوانه‌ها گردشاره نامیده می‌شوند و با الگوی منظمی قرار گرفته و تشکیل شبکه‌ای می‌دهند که شبکه فلوکسن^۱ نامیده می‌شود. بنابراین شار مغناطیسی کل داخل ابررسانا به صورت $\Phi = n\Phi_0$ کوانتیده است. در داخل گردشاره‌ها میدان مغناطیسی هم جهت با میدان اعمالی بوده و این استوانه‌ها به وسیله جریان‌های حلقوی القا شده از نواحی ابررسانای اطراف جدا شده‌اند. این جریان‌های ابررسانایی به همراه جریان‌های چرخشی سطحی موجب حفظ خاصیت دیامغناطیس می‌شوند[۸]. شکل ۱-۶ شبکه گردشاره را برای اپرساناهای نوع II در حالت مخلوط نشان می‌دهد.



شکل ۱-۶: شبکه گردشاره‌ها در ابررسانای نوع ۲ در حالت مخلوط آن نفوذ می‌کند[۷].

۱-۸ عمق نفوذ (λ)


وقتی که میدان مغناطیسی به یک ابررسانا اعمال می‌شود، در میدان‌های مغناطیسی به اندازه کوچک شار مغناطیسی به داخل لایه نازکی از سطح ابررسانا نفوذ می‌کند. عمق نفوذ، طول مشخصه افت نمائی ناشی از نفوذ شار مغناطیسی به درون ابررسانا می‌باشد. عمق نفوذ به دما بستگی دارد و در

^۱ Fluxen

دمای گذار T_c بی‌نهایت می‌شود. شکل ۱-۷ نمودار عمق نفوذ بر حسب دما را نشان می‌دهد. بستگی دمایی عمق نفوذ با رابطه زیر تعیین می‌شود [۹] :

$$\lambda(T) = \lambda(0) \left[1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^4 \right]^{-\frac{1}{2}} \quad (2-1)$$

عمق نفوذ در دمای صفر می‌باشد. در ابررساناهای خالص عمق نفوذ در حدود $5000-20000 \text{ \AA}$ می‌باشد.



شکل ۱-۷: نمودار عمق نفوذ به دما [۹].

۹-۱ طول همدوسی (ξ)

طول همدوسی معیاری از شعاع گردشاره‌ها و یا پهنانی ناحیه گذار از حالت ابررسانایی به حالت عادی می‌باشد. آنرا می‌توان به صورت اندازه بیشینه مسافت بین زوج‌های کوپر نیز تعریف کرد. بر طبق نظریه میکروسکوپیک ابررسانایی مقدار دقیق طول همدوسی از رابطه زیر به دست می‌آید [۹] :

$$\xi_0 = \frac{\hbar v_f}{\pi \Delta_0} \quad (3-1)$$

Δ_0 گاف انرژی در دمای صفر می‌باشد و v_f سرعت الکترون در سطح فرمی است.

طول همدوسی ارتباط تنگاتنگی با مسیر آزاد میانگین الکترون‌ها در داخل ابررسانا دارد. مقادیر بزرگ مسیر آزاد میانگین الکترون‌ها منجر به یک طول همدوسی بزرگ می‌شود. بنابراین بیشتر عناصر


ابررسانای نوع اول هستند. به خاطر کاهش مسیر آزاد میانگین الکترون در آلیاژها و ترکیبات بین فلزی این مواد عموماً ابررسانای نوع دوم می‌باشند.

۱۰- پارامتر گینزبرگ- لاندائو (κ)

نسبت عمق نفوذ به طول همدوسی ($\xi = \lambda/\kappa$) پارامتر بدون بعد بسیار مهمی به نام پارامتر گینزبرگ- لاندائو نامیده می‌شود. مقدار κ می‌تواند معیاری برای تعیین نوع ابررسانا باشد. اگر مقدار κ بزرگتر از $1/\sqrt{2}$ باشد، ابررسانا نوع II است در حالی که اگر κ کوچکتر از $1/\sqrt{2}$ باشد، ابررسانا نوع I می‌باشد یا به طور کلی تر اگر $\xi > \lambda$ باشد، ابررسانا نوع II ولی اگر $\xi < \lambda$ باشد، ابررسانا نوع I می‌باشد [۱۰].

۱۱- گاف انرژی

گاف انرژی در ابررساناهای طبیعت کاملاً متفاوتی از گاف انرژی در عایق‌ها دارد. در ابررسانا گاف به گاز فرمی وابسته است. نتایج به دست آمده برای ظرفیت گرمایی ویژه نشان می‌دهد که طیف انرژی زوج الکترون‌ها دارای یک گاف $\Delta \pm$ در اطراف تراز فرمی E_F است. یعنی پهنای گاف 2Δ است، که از مرتبه $eV^{-3} 10^3$ می‌باشد. این گاف در نزدیکی دمای T_c به صفر کاهش می‌یابد. اما در $0K$ بیشینه می‌شود. شکل ۱-۸ چگالی حالت‌ها را بر حسب انرژی و گاف انرژی نشان می‌دهد. نظریه BCS این گاف را به خوبی پیش‌بینی می‌کند [۹].



شکل ۱-۸: گاف انرژی در حالت ابررسانایی حول انرژی فرمی.

۱۲-۱ زوج کوپر

بر اساس نظریه BCS که برای تو صیف ابررسانایی در فلزات ارائه شد ، الکترون‌ها در حضور شبکه بلوری همدیگر را جذب می کنند و به صورت جفت‌هایی در می آیند که به جفت‌های کوپر مشهورند. سازوکار جفت‌شدن‌گی را می توان این‌طور توصیف کرد که الکtron ها می توانند از طریق نوسانات شبکه (فونون‌ها) برهمکنش کنند. در این فرایند دو الکtron یک فونون مجازی مبادله می کنند. فونون مجازی فقط برای دوره زمانی کوتاهی وجود دارد و فقط در حضور دومین الکtron آماده جذب آن می تواند گسیل شود. در دوره زمانی کوتاهی که فونون مجازی وجود دارد، انرژی سیستم ممکن است با مقدار اولیه آن متفاوت باشد، که این ناشی از اصل عدم قطعیت بین انرژی و زمان است. در صورتی که اختلاف انرژی بین حالت های اولیه و میانی کوچکتر از $h\nu_p$ باشد برهمکنش الکtron-الکtron جاذبه است . این جاذبه را می توان در غالب قطبیده شدن شبکه توسط الکtron دیگر درک کرد. تمرکز بارهای مثبت ایجاد شده به وسیله اولین الکtron باعث کاهش انرژی پتانسیل دومین الکtron می شود. به خاطر این برهمکنش جاذبه، الکtron های با تکانه و اسپین مخالف، زوج-های کوپر ابررسانا را تشکیل می دهند. تکانه و اسپین یک زوج کوپر صفر است و از اصل طرد پائولی پیروی نمی کنند.[۷]

فصل دوم

اپرساناهای دمای بالا

۱-۲ مقدمه

در حدود ۷۰ سال پس از کشف ابررسانایی پیشرفت های انجام شده جهت افزایش دمای بحرانی به کندي انجام گرفت . طوری که از سال ۱۹۱۱ تا سال ۱۹۷۳ يعني حدود ۶۲ سال دانشمندان تنها توانستند دمای بحرانی را از $\frac{2}{3}$ به $\frac{3}{2}$ کلوین، که کمی بیشتر از $\frac{3}{2}$ کلوین يعني دمای هیدروژن مایع است، برسانند. اما کار با هیدروژن مایع نیز پر هزینه ، مشکل و خطر ساز بود و کاربردهای ابررسانا را محدود می ساخت. در سال های بعد علاوه بر فلزات آلیاژهای فلزی، فعالیت هایی در زمینه ترکیبات نیمه فلزی توسط برخی دانشمندان آغاز شد ، اما هنوز ماده ای دیگر به جز فلزات و آلیاژها یافته نشده بود که بتواند در دماهای مورد انتظار ابررسانا باشد.

سرانجام در ۲۷ ژانویه ۱۹۸۶ جرج بدNorz^۱ و Alex Muller^۲ در موسسه تحقیقاتی IBM شهر زوریخ سوئیس موفق به کشف پدیده ابررسانایی در سرامیکی از نوع اکسید مس و لانتانوم و باریوم یعنی $\text{La}_{2-\text{m}}\text{Ba}_\text{m}\text{CuO}$ شدند. دمای بحرانی نمونه ساخته شده حدود ۳۵ کلوین بود . سپس جایگزینی Y در پروسکیت BaCuO و ساخت ترکیب سرامیکی $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ (Y-123) منجر به یک جهش بزرگ در دمای گذار شد.

بعد از کشف ابررساناهای دمای بالا(HTS)، نه تنها دمای گذار این ابررساناهای عامل تمایز آنها از ابررساناهای متعارف بود، بلکه ویژگی های خاصی نیز در این ترکیبات دیده شد . این ویژگی ها نشان می دهد که بره مکنش الکترون- فونون در نظریه BCS قادر به توجیه ابررسانش در این مواد نیست. به دلیل مشاهده این تفاوت ها بین ابررساناهای دمای بالا و ابررساناهای متعارف ، تحقیقات گسترده ای برای درک سازو کار ابررسانایی در حالت ابررسانشی و همچنین تلاش هایی برای بالا بردن دمای گذار صورت گرفته است. در این زمینه محققین با اعمال فشار بر ترکیباتی از ابررساناهای دمای بالا ، تغییر

¹George Bednorz

²Alex Muller

³High Temperature Superconductors


در استوکیومتری اکسیژن، آلایش‌های مختلف در ترکیبات ابررساناهای دمای بالا و ساخت ترکیباتی از یک خانواده با استوکیومتری از عناصر تشکیل دهنده‌ی آن ترکیب، در صدد افزایش دمای گذار جهت درک سازوکار حالت ابررسانشی بوده‌اند. اما تاکنون موفق به توصیف دقیق سازوکار ابررسانایی نشده‌اند.[۱۲]

۲-۲ خواص ابررساناهای دمای بالا

آزمایش‌های مختلف روی خواص ابررساناهای اکسید مس نشان داد که این ابررساناهای از ابررساناهای متعارف پیچیده ترند. ابررساناهای دمای بالا، ابررساناهای نوع II می‌باشند. بنابراین خصوصیات مشابهی دارند. یکی از جالبترین خصوصیات ابررساناهای دمای بالا، لایه‌ای بودن آن - هاست و به این دلیل خواص فیزیکی شان معمولاً ناهمسانگرد می‌باشد. اختلاف قابل توجه این مواد با ابررساناهای عادی، ناشی از طول همدوسى بسیار کوتاه در امتداد محور C بلورشناسی است.

۳-۲ ساختار اکسیدهای لایه‌ای

ساختار کوپرات‌های ابررسانای دمای بالا به صورت اکسیدهای لایه‌ای که شامل دو صفحه CuO_2 می‌باشد که توسط یک اتم RE (عنصر خاکی نادر) از هم جدا شده‌اند. بین این لایه‌ها ناحیه‌های بین لایه‌ای به نام زنجیره‌های CuO وجود دارند. زنجیره‌های CuO را می‌توان به عنوان منبع بار در نظر گرفت که بار را به صفحات CuO_2 انتقال می‌دهد. به این ترتیب ابررساناهای دمای بالا را می‌توان به صورت صفحات CuO_2 که با منابع بار از هم جدا شده‌اند در نظر گرفت. حاملین بار توسط آلایش اضافه می‌شوند. با جانشین کردن اتم‌های دو ظرفیتی به جای اتم‌های سه ظرفیتی مثل Sr^{+2} به جای La^{+3} در ترکیب $\text{La}_{2-x}\text{Ba}_x\text{CuO}_4$ یا با اضافه کردن اکسیژن به ترکیب $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_6$ که به صورت O^{2-} در ترکیب وارد می‌شود و زنجیره‌های CuO را تشکیل می‌دهد، ترکیب آلائیده می‌شود. برای به دست آمدن تعادل الکترونی، الکترون‌ها از صفحات مس برداشته می‌شوند و حفره‌های باقی مانده که متحرک هستند در دمای پایین تر از T_c ، باعث ایجاد ابررسانایی می‌شوند. با تغییر حالت اکسیداسیون مس، ماده از یک عایق آنتی فرومغناطیس به یک ابررسانا و بعد به یک فلز معمولی تغییر حالت می‌دهد (شکل ۲-۱). تغییر حالت اکسیداسیون مس، توسط منبع بار کنترل می‌شود[۱۳-۱۶].




شکل ۲-۱: نمودار فاز مخصوص ابررساناهای کوپرات [۱۳].

۱-۳-۲ ساختار ترکیب Y-123

در ابتدای کشف Y-123 تصور می شد که ترکیب شیمیایی این ماده به صورت $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_9$ می باشد که از ۳ برابر ساختار پروسکایت ایده آل ABO_3 یعنی $\text{A}_3\text{B}_3\text{O}_9$ تشکیل شده که YBa_2 نقش A_3 و Cu_3 نقش B_3 را دارد و توکیب ۹ اکسیژن دارد. این تصور به دلیل عدم تعیین مکان و تعداد اتم های اکسیژن بود. در آن زمان برای مطالعه ساختار مواد اولیه از پراش X استفاده می شد که اغلب کیفیت پایینی داشتند. چون اکسیژن عنصری سبک است که توسط پراش X مکان آن را نمی توان به طور دقیق تعیین کرد و همچنین در تعیین مکان سایر اتم ها نیز دقت کافی وجود نداشت، این ساختار غلط تصور می شد. اما پس از به کارگیری پراش نوترون در مطالعات ساختاری که دقت بسیار بالاتری دارد، مشخص شد که ساختار ترکیب Y-123 کمی کمتر از ۷ اکسیژن دارد و دارای ساختار اورتورومبیک ($a \neq b$) است. اما اگر نمونه در مرحله کلوخه سازی به سرعت سرد شود، ساختار بلوری تتراگونال خواهد بود. ساختار تتراگونال در غلظت های کم اکسیژن ایجاد می شود. اما اگر Y-123 در حین ساخت فرصت کافی برای جذب و نظم یافتن اکسیژن داشته باشد، ساختار اورتورومبیک خواهد بود، که تفاوت مقادیر a و b در این ساختار حدود ۰/۰٪ است [۱۶]. مطابق شکل ۲-۲ در ساختار ۱۲۳ اتم Y در وسط ساختار قرار دارد. در قسمت بالا و پایین اتم Y دو اتم Ba قرار دارد که هر یک با ۴

atom اکسیژن در اضلاع سلول واحد احاطه شده است . در قسمت مرکزی هر سلول واحد اتم های Cu و O به دنبال هم قرار گرفته اند که به زنجیره های CuO معروف است . در ابتدا تصور می شد که زنجیره های CuO نقش اساسی در ابررسانایی دارد، اما با کشف ترکیبات خانواده Bi و Tl که زنجیره های CuO ندارند، معلوم شد که صفحات CuO₂ هستند که نقش اساسی ابررسانایی را بر عهده دارند. اما باید توجه داشت که در فاز تتراترونال ۱۲۳ با وجود صفحات CuO₂ گذار ابررسانایی وجود ندارد. این بدین معناست که تنها حضور صفحات CuO₂ برای ابررسانایی کافی نیست. عقیده کلی برآن است که ابررسانایی به صفحات شبه دو بعدی محدود می شود که حامل های بار از زنجیره هایی مثل CuO به صفحات CuO₂ وارد می شوند. تعداد این حامل ها با وارد کردن آلایش قابل تغییر است.



شکل ۲-۲: ساختار بلوری $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$. زنجیره های CuO در جهت b هستند [۷].

۴-۴ اثر آلایش بر ساختار الکترونی ابررسانها

در ترکیبات اکسید مسی دمای بالا، ظرفیت اسمی و ظرفیت واقعی تعدادی از اتم ها مثل Ba^{+2} ، Nd^{+3} ، Eu^{+3} ، Sr^{+2} و Y^{+3} یکسان می باشد. در مورد ظرفیت اکسیژن و مس نمی توان با قاطعیت صحبت کرد. بعضی دیگر از عناصر مثل Pr که جایگزین عناصر اتمی ترکیبات ابررسانای دمای بالا می شود، نیز به نظر می رسد ظرفیت مشخصی نداشته باشند.

در ترکیبات ابررسانای دمای بالا، به علت همچوی اتم های مس و اکسیژن هیبریداسیون قوی بین حالت های $3d$ مس و $2p$ اکسیژن وجود دارد. این هیبریداسیون قوی حالت اکسیداسیون واقعی این اتم ها را از حالت اسمی Cu^{+2} و O^{-2} تغییر می دهد. در واقع بار این یون ها به مقدار آلایش و غلظت اکسیژن بستگی دارد.

در ترکیبات $\text{REBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ دو نوع موقعيت مکانی متفاوت در ساختار بلوری برای اتم های مس وجود دارد، Cu_2 در صفحه CuO_2 و Cu_1 در زنجیره CuO_6 . در ترکیب عایق CuO_2 اتم های مس در زنجیره Cu^{+1} در حالی که اتم های مس موجود در صفحات CuO_2 در حالت ظرفیت Cu^{+2} قرار دارند. با افزایش مقدار اکسیژن ظرفیت اسمی اتم های مس در زنجیره به Cu^{+2} تغییر می یابد و ظرفیت مس تا مقدار اکسیژن حدود $6/4 \sim 7/8$ برابر $+2$ تقریباً ثابت می ماند و از آن پس با افزایش بیشتر اکسیژن، با انتقال بار از زنجیره ها به صفحات، سیستم به حالت فلزی گذار می کند. در این بین نظم کوتاه برد مکان های اتمی اکسیژن در زنجیره ها نقش مهمی در تعیین خواص ابررسانایی و ظرفیت مس بازی می کند [۱۴ و ۱۷].

۵-۵ نامحسانگردی اکسیدهای لایه ای

پارامتر بدون بعد نامحسانگردی γ به صورت زیر بیان می شود [۷]:


$$\gamma = \left(\frac{m_c}{m_{ab}} \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{\lambda_c}{\lambda_{ab}} = \frac{\xi_{ab}}{\xi_c} = \frac{B_{c2,ab}}{B_{c2,c}} = \frac{B_{c1,ab}}{B_{c1,c}} = \frac{\rho_c}{\rho_{ab}} \quad (1-2)$$

که در آن m_c و m_{ab} به ترتیب جرم‌های موثر حامل‌های بار برای جریان‌های داخل صفحه ab و در امتداد c هستند. λ_c ، λ_{ab} ، γ_c و γ_{ab} به ترتیب عمق نفوذ و طول همدوسي در صفحه ab و محور c می‌باشند. B_{c1} و B_{c2} میدان‌های بحرانی پایینی و بالایی هستند. اندیس‌های c و ab به ترتیب مربوط به جهت‌های میدان در صفحه ab و در امتداد c هستند. ρ_{ab} و ρ_c نیز مقاومت ویژه الکتریکی در جهت صفحه ab و محور c را نشان می‌دهد. این ناهمسانگردی بر روی خیلی از خواص ابررسانایی و حالت عادی مثل رسانایی الکتریکی و گرمایی و توان گرما الکتریسیته تاثیر دارد. همان‌طور که قبلاً گفتشد ابررساناها دمای بالا ناهمسانگردی بالایی دارند. به عنوان مثال ناهمسانگردی در ترکیب $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ حدود ۵۰ است ($\rho_c/\rho_{ab} = 50$) و در ترکیب $Bi_2Sr_2CaCu_2O_{8+x}$ به حدود 10^4 می‌رسد. مقدار اکسیژن موجود در ترکیب بر روی ناهمسانگردی تاثیر دارد. به عنوان مثال در ترکیب $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ با $\rho_c/\rho_{ab} = 50 \approx 0.07$ ناهمسانگردی به بالای ۳۰۰۰ می‌رسد.[۱۹]

۶-۲ میدان‌های بحرانی

همان‌طور که در فصل قبل گفته شد بروز خاصیت ابررسانایی در مواد، علاوه بر دمای محیط به میدان مغناطیسی هم بستگی دارد. یعنی حتی اگر جسم در دمایی پایین‌تر از دمای بحرانی باشد، وقتی میدان مغناطیسی از میدان مغناطیسی بحرانی بزرگ‌تر می‌شود، خاصیت ابررسانایی از بین می‌رود. میدان بحرانی ترمودینامیکی B_c ، با توجه به شکل ۳-۲، با عبارت زیر تعریف می‌شود:

$$\int_{B_{c1}}^{B_c} (B_a + \mu_0 M) dB_a = \mu_0 \int_{B_c}^{B_{c2}} -M dB_a \quad (2-2)$$



شکل ۲-۳: منحنی مغناطیش ابررسانای نوع ۲. نواحی رنگی در طرف چپ و راست میدان بحرانی ترمودینامیکی B_c برابر هستند.

در ابررساناهای دمای بالا میدان بحرانی ترمودینامیکی B_c با رابطه زیر داده می‌شود [۲۰ و ۲۱]:

$$B_c = \frac{\Phi_0}{2\sqrt{2}\pi\lambda_{ab}\xi_{ab}} \quad (3-2)$$

که در آن Φ_0 کوانتم شار است. عبارت‌های حاصل برای میدان‌های بحرانی بالایی عبارتند از:

$$B_{c2,c} = \frac{\Phi_0}{2\pi\xi_{ab}^2} \quad (4-2)$$


$$B_{c2,ab} = \frac{\Phi_0}{2\pi\xi_c\xi_{ab}} \quad (5-2)$$

به‌خاطر میدان بحرانی بالایی بسیار بزرگ ابررساناهای کوپرات، میدان مغناطیسی بحرانی بالایی در دمای صفر، $(0)B_{c2}$ را نمی‌توان مستقیماً اندازه‌گیری کرد. از عبارت زیر برای تخمین $(0)B_{c2}$ استفاده می‌شود [۹]:

$$B_{c2}(0) = 0.69T_c \left| \frac{dB_{c2}}{dT} \right|_{T=T_c} \quad (6-2)$$

میدان‌های بحرانی بالایی برای ابررساناهای کوپرات معمولاً حدود $T = 100$ هستند [۷].

نمودار فاز مغناطیسی ساده شده برای ابررساناهای معمولی نوع II و کوپرات‌های دمای بالا در شکل ۲-۴ نشان داده شده‌اند. یک ویژگی برجسته ابررساناهای دمای بالا وجود خط برگشت ناپذیری در زیر میدان بحرانی بالایی B_{c2} می‌باشد. بالای این خط گردشарه‌ها قادر به حرکتند و چگالی جریان بحرانی صفر است.



شکل ۲-۴: نمودار فاز مغناطیسی ساده شده ابررساناهای معمولی نوع ۲(بالا) و دمای بالا(پایین).

۷-۲ چگالی جریان بحرانی

در کاربردهای آهن رباوی و توانی ، چگالی جریان بحرانی یکی از مهم ترین خواص فیزیکی ابررساناهای دمای بالاست . چگالی جریان بحرانی بیشترین جریان بحرانی است که در حالت ابررسانایی عبور می کند و در جریان های بیشتر از آن ابررسانایی از بین می رود. چگالی جریان بحرانی در ابررساناهای دمای بالا برای میدان اعمال شده صفر با رابطه زیر داده می شود[۷]:

$$j_c = j_c(T=0) \left(1 - \frac{T}{T_c}\right)^\alpha \quad (7-2)$$

که در این رابطه α عددی بین ۱ و ۲ می باشد.