

بسم الله الرحمن الرحيم

٢١





دانشگاه هنر اصفهان

دانشکده مرمت

گروه مرمت بنا

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مرمت گرایش مرمت بنای و بافت‌های تاریخی

طرح حفاظت، ساماندهی و باز زنده سازی گذر بازار تاریخی محله‌ی فیض آباد
شهر کرمانشاه

استاد راهنما:

دکتر اصغر محمد مرادی

استاد مشاور:

مهندس امین محمودزاده

پژوهشگر:

فرزین مرادی

۱۳۸۸ بهمن ماه

اظهارنامه دانشجو:

اینجانب فرزین مرادی محمود آبادی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته هنر مرمت بنها و بافت های تاریخی دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان به شماره دانشجویی ۸۵۱۱۲۰۳۲۰۹ گواهی می نمایم که تحقیقات ارائه شده در این پایان نامه توسط شخص اینجانب انجام شده و صحت و اصالت مطالب نگارش شده مورد تائید می باشد و در موارد استفاده از کار دیگر محققان به مرجع مورد استفاده اشاره شده است. به علاوه گواهی می نمایم که مطالب مندرج در پایان نامه تاکنون برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی توسط اینجانب یا فرد دیگری ارائه نشده است و در تدوین متن پایان نامه چارچوب مصوب دانشگاه هنر اصفهان را به طور کامل رعایت کرده ام.

امضاء دانشجو:

تاریخ:

کلیه حقوق مادی مترقب بر نتایج مطالعات، ابتکارات و نوآوری های ناشی از تحقیق، همچنین چاپ و تکثیر، نسخه برداری، ترجمه و اقتباس از این پایان نامه کارشناسی ارشد، برای دانشگاه هنر اصفهان محفوظ است.

پس از دیکتاتور، که انسان را به عنوان اشرف مخلوقات آفرید، و بد و ارزانی داشت اندیشه و کاویدن آنچه را که نیازمند استش بود.
و پس از همه آنان که در این پژوهش مرلیاری نمودند.

تعدیم به پر و مادر عزیزم

اسطوره های پاکی و ایثار

که در تمام فراز و نشیب های زندگی پشتونان ای استوار برایم بودند.

تعدیم به برادران خوبم

آنکه مایه دلگرمی من هستند وجودم سرشار از هر آن است.

تعدیم به همسر همراه من

به پاس همراهی ها و شکنیابی هایش.

چکیده:

مطالبی که در این پژوهش آورده شده است، می تواند گامی کوچک ولی مثبت در جهت جلب نظر و آشنائی خوانندگان با یکی از گذرهای ارزشمند تاریخی شهری به نام «گذر بازار فیض آباد»، واقع در یکی از بافت های به جای مانده از دوره ای قاجار، با نام محله ای فیض آباد شهر کرمانشاه باشد، که با ساخت و سازها و تعریض های بسیار برنامه و پیش بینی نشده امروزی شهرداری در شرف تخریب و نابودی قرار گرفته است.

در این مطلب ابتدا با جغرافیای طبیعی استان کرمانشاه، به عنوان بستر جغرافیایی در برگیرنده ای منطقه آشنا می شویم. سپس اشاره ای کوتاهی به تاریخ و وجه تسمیه ای استان و شناخت محله و گذر مورد طرح می شود. در ادامه نیز به آسیب شناسی و ارائه ای طرح پرداخته می شود.

برای ورود به بحث اصلی، شناخت محدوده طرح، به عنوان پایه ای تمام تصمیمات پژوهه های طراحی و مرمت شهری، باید به درستی انجام شود. این بخش شامل تمام مستندات همچون نقشه و عکس های هوایی، برای شناخت بهتر محدوده در شهر کرمانشاه و همچنین شماری عکس از گذر و محدوده پیرامون آن، برای آشنایی بیشتر با مقیاسی جزئی تراز محدوده می باشد.

در حال حاضر به دلیل رسیدگی شهر، بافت تاریخی دچار گسیختگی ها و ویرانی های گسترده گشته است. محله ای فیض آباد نیز که یکی از هسته های اولیه ای شهر بوده، مورد تهدید ویرانی های اخیر واقع شده است.

آنچه از بررسی ها حاصل می شود این است که بافت تاریخی از هر نظر دارای مشکلات جدی و آسیب های فراوان است که این آسیب ها نه تنها مردم ساکن این بخش از شهر را تهدید می کند، بلکه تهدیدی جدی برای کل شهر و حتی منطقه ای شهری کرمانشاه نیز محسوب می شود. بنابراین با اجرای طرح مرمت شهری محله ای فیض آباد، به عنوان قسمتی از بخش مرکزی شهر، که در قلب تجاری آن قرار گرفته است، افزون بر نگهداشت هیئت کلی بافت تاریخی و همچنین روند تکامل منطقی شهر، و با افزودن بر ارزش های این بخش، به ارتقاء و هویت شهر کمک شایان توجهی می کند.

فهرست مطالب:

فصل اول

۱- کلیات تحقیق.....	۲
۱-۱- مقدمه.....	۲
۲- بیان مسأله.....	۳
۳-۱- اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش.....	۳
۴- پیشینه پژوهش.....	۳
۵- اهداف پژوهش.....	۴
۶- روش پژوهش و شیوه‌های مورد استفاده.....	۴

فصل دوم

۷- شناخت.....	۶
۸- شناخت جغرافیای کرمانشاه.....	۶
۹- جغرافیای تاریخی کرمانشاه.....	۷
۱۰- ۱-۲-۲- وجه.....	۷
۱۱- تسمیه.....	۷
۱۲- ۲-۲-۲- پیشینه‌ی تاریخی.....	۷
۱۳- ۳-۲- تعریف طرح مورد نظر.....	۱۱
۱۴- ۱-۳-۲- منطقه طراحی.....	۱۱
۱۵- ۲-۳-۲- طرح مسئله.....	۱۱
۱۶- ۳-۳-۲- مسائل منطقه مورد مطالعه و طراحی.....	۱۲
۱۷- ۱-۳-۳-۲- مسائل فضائی - کالبدی، فقدان مقررات.....	۱۲
۱۸- ۲-۳-۳-۲- مسائل زیست محیطی.....	۱۲
۱۹- ۳-۳-۳-۲- مسائل کیفیت ساختمانی بناها.....	۱۲
۲۰- ۴-۳-۳-۲- مسائل دسترسی.....	۱۲
۲۱- ۴-۲- شناخت محدوده طرح.....	۱۳
۲۲- ۴-۲- فیض آباد و گذر بازار فیض آباد.....	۱۳
۲۳- ۱-۴-۲- شبکه آبرسانی محله‌ی فیض آباد.....	۱۵
۲۴- ۲-۱-۴-۲- گذر مورد مطالعه	۱۶
۲۵- ۴-۲-۳-۱- فعالیت‌ها و کاربری‌های موجود در گذر بازار فیض آباد.....	۱۹
۲۶- ۴-۱-۴-۲- معرفی تصویری گذر.....	۲۲
۲۷- ۵-۲- نمودارهای آماری منطقه مورد مطالعه	۳۴
۲۸- ۶-۲- بررسی اقلیمی خانه‌های کرمانشاه.....	۴۳
۲۹- ۱-۶-۲- طراحی اقلیمی.....	۴۳
۳۰- ۱-۱-۶-۲- اقلیم.....	۴۳

۴۳.....	۲-۱-۶-۲-برخی از ابزارهای طراحی اقلیمی
۴۴.....	۲-۱-۶-۲-روش‌های دیگر برای تقسیم بندی تکنیک‌های اقلیمی
۴۴.....	۲-۲-۶-۲-بررسی اقلیمی کرمانشاه
۴۵.....	۲-۲-۶-۲-تابش
۴۵.....	۲-۲-۶-۲-عایق کاری
۴۶.....	۳-۲-۶-۲-جهت گیری پلان معماری
۴۸.....	۷-۲-بناهای شاخص بافت فیض آباد
۴۸.....	۷-۲-خانه حکیم نصیر به عنوان بنای شاخص گذر
۵۱.....	۱-۱-۷-۲-معرفی فضاها
۵۵.....	۲-۲-۷-۲-تکیه بیگلریگی
۵۶.....	۳-۷-۲-خانه صارم الدوله زرشکیان
۵۷.....	۴-۷-۲-خانه سه طبقه جلوخان
۵۸.....	۵-۷-۲-خانه خواجه باروخ
۵۹.....	۶-۷-۲-کاروانسرای یا سرای محمد علی همدانی
۶۰.....	۷-۷-۲-خانه صفاری
۶۱.....	۸-۷-۲-خانه تورج منصور
۶۲.....	۹-۷-۲-مدرسه دوره پهلوی (در گذر حکیم نصیر)
۶۳.....	۶-۲-مقایسه تطبیقی معمارانه چند نمونه از بناهای واقع در بافت شهری مورد پژوهش
۶۴.....	۱-۸-۲-مقایسه معمارانه خانه حکیم نصیر با چند نمونه از خانه‌های تاریخی کرمانشاه
۶۷.....	۹-۲-ویژگی‌های کلی خانه‌های تاریخی کرمانشاه با توجه به بررسی‌های انجام شده
۶۷.....	۱-۹-۲-سایر شاخصه‌های خانه‌های بافت تاریخی کرمانشاه
۶۸.....	۱۰-۲-مصالح شناسی و تزئینات بناهای گذر بازار فیض آباد
۶۸.....	۱-۱۰-۲-پی‌بنها
۶۸.....	۲-۱۰-۲-سازه‌بنها
۶۸.....	۳-۱۰-۲-پوشش بام‌ها
۶۹.....	۴-۱۰-۲-تزئینات بنها
۶۹.....	۱۰-۲-۵-دوره تاریخی غالب
	فصل سوم
۷۱.....	۳-آسیب شناسی
۷۱.....	۱-۳-آسیب شناسی محدوده طرح (بررسی مسائل، مشکلات و آسیب‌های وارد به بافت)
۷۲.....	۱-۱-۳-مسائل فرهنگی و نوسازی و بهسازی
۷۲.....	۲-۱-۳-رها شدن ذخیره ساختمان
۷۲.....	۳-۱-۳-بدنه خیابان
۷۲.....	۱-۳-۱-۳-مسائل موجود در بدنه گذر از نظر اصل ترکیب

۱۲۵.....	۱-۶-۴ اهداف طرح
۱۲۵.....	۶-۴ طرح پیشنهادی
۱۲۴.....	۴-۲-۱ ساخت و ساز پیشنهادی سازمان بهسازی و نوسازی در خیابان ۱۲ متری ایجاد شده در بافت
۱۲۳.....	۴-۱-۵-۴ ساخت مجتمع های مسکونی چهار طبقه به جای کاروانسراهای مخرب و شیخ علیخان و امیر مقندر
۱۲۲.....	۴-۱-۵-۴ بررسی و نقد طرح ارائه شده بسازی و نوسازی شهرداری کرمانشاه
۱۲۰.....	۴-۵ طرح های بالادست شهری
۱۱۱.....	۴-۴-۴ پیامدهای طرح
۱۰۸.....	۴-۳-۴ اهداف طرح و راهکارها
۱۰۷.....	۴-۲-۴ بازار در بافت نوین شهری
۱۰۵.....	۴-۲-۴ توان بازار ایرانی
۱۰۲.....	۴-۲-۴ سرپوشیده بودن بازار ایرانی
۱۰۱.....	۴-۲-۴ بازار
۱۰۰.....	۴-۱-۲-۴ باز زنده سازی
۹۹.....	۴-۱-۴ حفاظت
۹۹.....	۴-۱-۴ مرمت شهری
۹۹.....	۴-۲-۴ تعاریف مورد نیاز این پژوهش
۹۹.....	۴-۱-۴ رویکردی به مبانی طرح
۹۹.....	۴-۱-۴ مبانی، طراحی، و تعیین حریم
۹۹.....	۴ فصل چهارم
۹۴.....	۳-۵ آسیب شناسی خانه حکیم نصیر به عنوان یکی از بنایهای شاخص گذار
۹۴.....	۴-۳ برخی از دلایل افول بازار تاریخی
۸۱.....	۳-۳ مسائل ایجاد شده در پوشش بام ها
۸۱.....	۲-۳-۳ وحدت فضائی و شکلی خیابان، ترکیب بدنه ها
۸۱.....	۱-۳-۳ مسائل و مشکلات گذار بازار فیض آباد
۸۰.....	۳-۳ آسیب شناسی گذار بازار فیض آباد
۷۹.....	۴-۲-۳ طرح های تهیه شده برای بافت تاریخی شهر کرمانشاه
۷۸.....	۳-۲-۳ تاثیرات جنگ تحمیلی در بافت تاریخی کرمانشاه
۷۸.....	۲-۲-۳ عدم رعایت حریم نهر آبشوران و مسایل زیست محیطی آن
۷۷.....	۲-۲-۳ اثرات محیطی عناصر طبیعی
۷۷.....	۱-۲-۲-۳ تاثیر توپوگرافی
۷۸.....	۲-۲-۲-۳ دفع آب های سطحی
۷۸.....	۳-۲-۲-۳ آثار خیابان کشی ها در بافت قدیم
۷۴.....	۲-۲-۳ آسیب شناسی بافت تاریخی کرمانشاه

۲-۶-۴- اهداف اصلی در طراحی محله فیض آباد	۱۲۶
۴-۶-۴- فلسفه طراحی	۱۲۹
۴-۶-۴- تهیه های پایه به منظور طراحی	۱۳۰
۴-۶-۴- نقشه کیفیت اینیه	۱۳۰
۴-۶-۴- دسترسی های گذر	۱۳۱
۴-۶-۴- جانمایی پارکینگ های پیشنهادی	۱۳۲
۴-۶-۴- جانمایی پارکینگ های پیشنهادی	۱۳۳
۴-۶-۴- نقشه منطقه بندی فعالیت های پیشنهادی	۱۳۵
۴-۶-۴- نقشه جایدهی کاربری های پیشنهادی	۱۳۶
۴-۶-۴- جانمایی موزه ها و موقعیت آن ها نسبت به گذر و هتل های سنتی	۱۳۸
۴-۷-۴- اصول ، قواعد و رهنمودهای طراحی در بافت تاریخی بازار فیض آباد	۱۳۹
۴-۸-۴- قولاب ارجاع طراحی	۱۴۳
۴-۸-۴- شناخت قولاب ارجاع جهت طراحی های جدید در بافت تاریخی	۱۴۳
۴-۸-۴- تاق اصیل حجره ها (واحد های تجاری بازار)	۱۴۳
۴-۸-۴- پخ کردن سر کوچه ها:	۱۴۴
۴-۸-۴- دالان و سایبان	۱۴۴
۴-۸-۴- پنجره روی سردر	۱۴۵
۴-۸-۴- سنگ ازاره در دو سوی ورودی	۱۴۶
۴-۸-۴- تابلوی نامگذاری کوچه ها:	۱۴۷
۴-۸-۴- درهای قدیمی محله	۱۴۸
۴-۸-۴- تاقنمای ورودی واحد ها	۱۴۹
۴-۸-۴- الگوی رایج در بدنه سازی جداره ها در طراحی بنای میان افزا	۱۵۰
۴-۸-۴- قاب بندی جدارهای داخلی اینیه	۱۵۰
۴-۸-۴- قاب بندی جداره های بیرونی	۱۵۰
۴-۸-۴- چند نمونه ای جداره های بیرونی در بافت تاریخی کرمانشاه	۱۵۰
۴-۸-۴- نمونه هایی از جداره های با قاب بندی دارای تاق با چفذ مازه دار	۱۵۱
۴-۸-۴- نمونه هایی از قولاب ارجاع در محله جهت طراحی از ارده بدنه گذر	۱۵۳
۴-۹-۴- برنامه فیزیکی احیاء	۱۵۴
۴-۹-۴- احیای محور تاریخی	۱۵۴
۴-۹-۴- بخشی از پاکار تویزه ای تاق های اصیل پوشش بازار	۱۵۵
۴-۹-۴- نمایش چگونگی پوشش بخش هایی از بازار	۱۵۶
۴-۹-۴- طراحی جداره کوچه های منشعب از گذر مورد پژوهش	۱۵۸
۴-۹-۴- یک نمونه سوال برانگیز جداره سازی در بافت تاریخی جماله اصفهان	۱۵۹
۴-۹-۴- ارائه ای طرح های پیشنهادی	۱۶۱

۱۶۱.....	۹-۵-۱- طراحی جداره کوچه های منشعب از گذر مورد پژوهش
۱۶۴.....	۹-۵-۲- اجرای کفسازی
۱۶۵.....	۹-۵-۳- نمونه پیشنهادی جهت مسیر در طول گذر
۱۶۷.....	۹-۵-۴- نمونه پیشنهادی جهت محل تقاطع گذرها
۱۶۸.....	۹-۵-۵- کفسازی پیشنهادی برای تاق ارتباطی دو تکه بازار تفکیک شده در خیابان تازه تأسیس
۱۶۹.....	۹-۵-۶- تاق ارتباطی بین دو بخش گسیخته‌ی بازار طرح
۱۷۰.....	۹-۵-۷- شمایی از تاق ارتباطی پیشنهادی
۱۷۱.....	۹-۵-۸- کلیتی از تاق های پیشنهادی و ارتباط آن با بازار تاریخی
۱۷۲.....	۹-۵-۹- نمونه اجرا شده در شهر اصفهان بازار فرش فروش‌ها
۱۷۲.....	۹-۵-۱۰- طراحی کanal تأسیسات شهری
۱۷۳.....	۹-۵-۱۱- طرح آستانه در ورودی واحد های تجاری در طول بازار
۱۷۴.....	۹-۵-۱۲- طراحی پله مناسب برای ورودی گذر
۱۷۵.....	۹-۵-۱۳- طراحی موانع در طول مسیر
۱۷۶.....	۹-۵-۱۴- الگوی پیشنهادی جهت طرح های بازسازی و یا نوسازی در بافت تاریخی در فضاهای خالی
۱۷۸.....	۹-۵-۱۵- طرح احیاء خانه حکیم نصیر، در جهت احیاء گذر مربوطه
۱۸۲.....	۹-۵-۱۶- تعیین حریم گذر های تاریخی بازار فیض آباد و حکیم نصیر

فهرست شکل :

۶.....	شکل ۱-۲: موقعیت جغرافیایی استان
۳۵.....	شکل ۲-۱: مدت زمان سکونت در واحد های گذر بر طبق پرسشنامه های گردآوری شده
۳۶.....	شکل ۳-۲: هرم سنی زنان ساکن در گذر فیض آباد
۳۷.....	شکل ۴-۲: جمعیت ساکن در گذر
۳۸.....	شکل ۵-۲: هرم جمعیت بر مبنای شغل و میزان تحصیلات
۳۹.....	شکل ۶-۲: تفکیک جمعیت بر حسب مالک و مستاجر و میزان طبقات واحد های موجود در گذز
۴۰.....	شکل ۷-۲: وضعیت سلامت ابینه و دوره شناسی تاریخی واحد های معماری در گذر
۴۱.....	شکل ۸-۲: کیفیت معماری واحد ها و نوع اسیب پذیری در بنایی موجود در گذر فیض آباد
۴۲.....	شکل ۹-۲: وضعیت امکانات موجود در واحد های معماری در گذر فیض آباد
۶۳.....	شکل ۱۰-۲: عدم استفاده از ضلع شرقی بنا در گونه شناسی خانه های تاریخی گذر
۷۵.....	شکل ۳-۱: اشاراتی به فرسودگی عمقی در بافت تاریخی کرمانشاه با احداث خیابان
۱۰۴.....	شکل ۴-۱: شواهد سرپوشیده بودن بازار فیض آباد با توجه به آثار تویزه در بدنه دیوارها
۱۲۳.....	شکل ۴-۲: در طرح پیشنهادی ایجاد مجتمع های مسکونی با ارتفاع غیر مجاز لحاظ شده است
۱۲۴.....	شکل ۴-۳: ساخت و ساز پیشنهادی سازمان بهسازی و نوسازی
۱۳۸.....	شکل ۴-۴: جانمایی موزه ها در رمحدوده گذر فیض آباد
۱۵۵.....	شکل ۴-۵: رد تویزه ها در بدنه جهت پوشش بازار در طرح احیا
۱۵۷.....	شکل ۶-۱: برداشت قوس بر طبق قوس های موجود در بازار

شکل ۷-۴: شیوه‌ی پیشنهادی جهت طرح بازسازی پوشش بازار محله فیض آباد	۱۵۸
شکل ۸-۴: نمونه تاق کجاوه ای در یکی از حجره‌ها در بازار فیض آباد	۱۴۳
شکل ۹-۴: طرح پیشنهادی ۱ جهت بدنه سازی گذر	۱۶۱
شکل ۱۰-۴: طرح پیشنهادی ۲ جهت بدنه سازی گذر	۱۶۲
شکل ۱۱-۴: طرح پیشنهادی ۳ جهت بدنه سازی گذر	۱۶۳
شکل ۱۲-۴: نمونه کف سازی با بلوک سیامی یا قطعات سنگ گندمک با رنگ اجر	۱۶۴
شکل ۱۳-۴: نمونه کفسازی پیشنهادی در طول گذرها	۱۶۶
شکل ۱۴-۴: نمونه کفسازی پیشنهادی برای محل تقاطع‌ها	۱۶۷
شکل ۱۵-۴: طرح پیشنهادی کفسازی در اتصال دو تکه بازار	۱۶۸
شکل ۱۶-۴: طرح پیشنهادی تاق ارتباطی اتصال دو تکه منفصل بازار	۱۷۰
شکل ۱۷-۴: کلیتی از طرح پیشنهادی تاق ارتباطی اتصال دو قطعه بازار	۱۷۱
شکل ۱۸-۴: طرح پیشنهادی جهت کانال تاسیسات شهری در کف گذر	۱۷۲
شکل ۱۹-۴: طرح پیشنهادی جهت پلکان‌ها ورودی جنوبی گذر از خیابان مدرس	۱۷۴
شکل ۲۰-۴: طرح پیشنهادی مانع	۱۷۵

فهرست عکس :

عکس: ۱-۲: پل کهنه کرمانشاه (دروازه اصفهان)	۱۱
عکس: ۲-۲: محل گذر آب قنات در یکی از خانه‌های تاریخی گذر	۱۵
عکس: ۳-۲: موقعیت گذر در سال‌های ۳۵ تا ۸۰	۸۰
عکس: ۴-۲: تغیرات ایجاد شده بین سال‌های ۱۳۳۵ و ۱۳۸۵ بر پایه عکس هوایی	۱۷
عکس: ۵-۲: موقعیت بناهای با ارزش در عکس هوایی سال ۸۵	۸۵
عکس: ۶-۲: ورودی گذر از خیابان مدرس	۲۲
عکس: ۷-۲: ورودی معبرهای فرعی به گذر اصلی	۲۳
عکس: ۸-۲: معرفی تصویری گذر	۲۴
عکس: ۹-۲: معرفی تصویری گذر	۲۴
عکس: ۱۰-۲: معرفی تصویری گذر	۲۵
عکس: ۱۱-۲: معرفی تصویری گذر	۲۵
عکس: ۱۲-۲: معرفی تصویری گذر	۲۶
عکس: ۱۳-۲: معرفی تصویری گذر	۲۶
عکس: ۱۴-۲: معرفی تصویری گذر	۲۷

عکس: ۱۵-۲: معرفی تصویری گذر.....	۲۷
عکس: ۱۶-۲: معرفی تصویری گذر	۲۸
عکس: ۱۷-۲: معرفی تصویری گذر.....	۲۸
عکس: ۱۸-۲: معرفی تصویری گذر.....	۲۹
عکس: ۱۹-۲: معرفی تصویری بخش های سر پوشیده گذر	۳۰
عکس: ۲۰-۲: معرفی تصویری میدان ایجاد شده در سال های.....	۳۱
عکس: ۲۱-۲: معرفی تصویری بناهای با ارزش در محدوده گذر.....	۳۲
عکس: ۲۲-۲: معرفی تصویری خانه حکیم نصیر شاخص ترین بنای با ارزش گذر.....	۳۳
عکس: ۲۳-۲: یک نمونه از پرسنامه که برای تک تک واحد ها ارائه و تکمیل گردیده است.....	۳۴
عکس: ۲۴-۲: وضعیت جزو در راستای تمهیدات اقلیم در معماری در خانه های گذر فیض آباد.....	۴۵
عکس: ۲۵-۲: شیوه اجرای سقف های تیر پوش در واحد های معماری.....	۴۷
عکس: ۲۶-۲: موقعیت و معرفی تکیه بیگلریگی در گذر فیض آباد.....	۵۵
عکس: ۲۷-۲: معرفی خانه صارم الدوله در گذر فیض آباد.....	۵۶
عکس: ۲۸-۲: معرفی خانه جلوخان در گذر فیض آباد.....	۵۷
عکس: ۲۹-۲: موقعیت معرفی خانه خواجه باروخ در گذر فیض آباد.....	۵۸
عکس: ۳۰-۲: موقعیت معرفی کاروانسرای همدانی در گذر فیض آباد.....	۵۹
عکس: ۳۱-۲: موقعیت معرفی خانه صفاری در گذر فیض آباد.....	۶۰
عکس: ۳۲-۲: موقعیت معرفی خانه تورج منصور در گذر فیض آباد.....	۶۱
عکس: ۳۳-۲: موقعیت معرفی مدرسه پهلوی در گذر فیض آباد.....	۶۲
عکس: ۳۴-۲: مقایسه خانه حکیم نصیر و خواجه باروخ.....	۶۵
عکس: ۳۵-۲: معرفی خانه خواجه جوری.....	۶۶
عکس ۱-۳ : هسته‌ی قدیمی شهر کرمانشاه در عکس هوایی دوره‌ی معاصر.....	۷۳
عکس ۲-۳ : وضعیت کنونی خیابان جوانشیر نمونه‌ای از تخریب و توسعه در بافت تاریخی	۷۶
عکس ۳-۳ : تپوگرافی و شرایط اسیب پذیری در بافت تاریخی	۷۷
عکس ۳-۴ : آسیب‌های ناشی از جنگ در بافت شهری کرمانشاه	۷۹
عکس ۱-۴ : معرفی حرف از یاد رفته جهت احیا بازار گذر فیض آباد.....	۱۳۷
عکس ۲-۴ : نمونه توزیه‌های منفصل اجرا شده در یکی از بازارهای اصفهان	۱۴۴
عکس ۳-۴ : نمونه‌هایی از اجرای پوشش بازار در بافت تاریخی کرمانشاه.....	۱۴۵
عکس ۴-۴ : نمونه‌هایی از پخت‌سازی‌های موجود در بافت جهت الگو برداری.....	۱۴۴
عکس ۴-۵ : نمونه‌هایی از دالان‌های موجود در بافت جهت الگو برداری در طراحی جدید معابر.....	۱۴۴
عکس ۴-۶-۴ : دالان فیض مهدوی پس از مداخله مرمت توسط اداره میراث فرهنگی کرمانشاه.....	۱۴۵
عکس ۴-۷-۴ : نمونه‌هایی از الگوی مدنظر موجود در ورودی بدنی بنا جهت الگو برداری در طراحی.....	۱۴۵
عکس ۴-۸-۴ : طرح‌هایی از سنگ ازاره در ورودی هاو دیواره‌های داخلی جهت الگو برداری در طراحی....	۱۴۶
عکس ۴-۹: طرح‌هایی از تابلوهای کوچه‌ها جهت الگو برداری در طراحی	۱۴۷

عکس ۱۰-۴ : تصاویری از برخی درهای قدیمی محله، جهت الگو برداری در طراحی درهای نو.....	۱۴۸
عکس ۱۱-۴ : طرح هایی از تاقنماهای ورودی جهت الگو برداری در طراحی	۱۴۹
عکس ۱۲-۴ : نمونه هایی از بدنه سازی در جداره های داخلی جهت الگو برداری در بناهای میان افزا.....	۱۵۰
عکس ۱۳-۴ : طرح هایی از جداره های بیرونی جهت الگو برداری در طراحی	۱۵۱
عکس ۱۴-۴ : طرح هایی از قاب بندی در جداره های بیرونی جهت الگو برداری در طراحی	۱۵۱
عکس ۱۵-۴ : طرح هایی از قاب بندی در جداره های بیرونی جهت الگو برداری در طراح.....	۱۵۲
عکس ۱۶-۴ : طرح هایی از قاب بندی در جداره های بیرونی جهت الگو برداری در طراحی.....	۱۵۳
عکس ۱۷-۴ : نمونه تویزه های منفصل اجرا شده در یکی از بازارهای اصفهان.....	۱۵۷
عکس ۱۸-۴ : نمونه هایی از اجرای پوشش بازار در بافت تاریخی کرمانشاه.....	۱۵۸
عکس ۱۹-۴ : نمونه بدنه سازی اجرا شده در گذر جماله در شهر اصفهان.....	۱۶۰
عکس ۲۰-۴ : نمونه کف سازی با سنگ.....	۱۶۴
عکس ۲۱-۴ : تاق های تاق بستان و سردر های بازار فیض آباد.....	۱۷۰
عکس ۲۲-۴ : نمونه اجرا شده در اتصال دو قطعه بازار در اصفهان.....	۱۷
عکس ۲۳-۴ : طرح پیشنهادی جهت سنگ پله‌ی ورودی واحد های تجاری.....	۱۷۳
عکس ۲۴-۴ : وضع موجود پلکان ها در ورودی جنوبی گذر.....	۱۷۰
عکس ۲۵-۴ : عکس هواپی و پلان بر جای مانده از کاروانسرای تخریب شده در راستای بازسازی.....	۱۷۷

فهرست نقشه :

نقشه: ۱-۲: موقعیت محله فیض آباد نسبت به محله های تاریخی شهر کرمانشاه.....	۱۴
نقشه: ۲-۲: کاربری های موجود در گذر فیض آباد.....	۱۹
نقشه: ۲-۳: موقعیت مساجد در محدوده گذر فیض آباد	۲۰
نقشه: ۴-۲: کیفیت اینه مخربه و نیمه مخربه در گذر فیض آباد.....	۲۱
نقشه: ۵-۲: جهت گیری اقلیمی واحد های معماری بر اساس نقشه شهری و پژوهش های میدانی در گذر.....	۴۶
نقشه: ۶-۲: پلان طبقه همکف خانه حکیم نصیر.....	۵۱
نقشه: ۷-۲: پلان طبقه اول خانه حکیم نصیر.....	۵۲
نقشه: ۸-۲: پلان طبقه دوم خانه حکیم نصیر.....	۵۳
نقشه: ۹-۲: برش معماری از خانه حکیم نصیر.....	۵۴
نقشه: ۱-۴: شهر کرمانشاه سال ۱۹۱۹ م.....	۱۰۳
نقشه: ۲-۴: نقشه کرمانشاه و محدوده بازار فیض آباد در دوره قاجار.....	۱۰۴
نقشه: ۳-۴: توسعه شهری کرمانشاه در دوره های مختلف تاریخی.....	۱۱۲
نقشه: ۴-۴: نقشه کاربری اراضی در محدوده محله فیض آباد	۱۱۳
نقشه: ۵-۴: نقشه کاربری واحد های موجود در مجاورت گذر.....	۱۱۴
نقشه: ۶-۴: شب معابر در محدوده گذر	۱۱۵
نقشه: ۷-۴: نقشه کیفیت اینه در محدوده گذر.....	۱۱۶
نقشه: ۸-۴: اینه تاریخی ارزشمند در محدوده گذر.....	۱۱۷
نقشه: ۹-۴: وضعیت فضاهای مخربه و قابل طراحی در محدوده بافت تاریخی.....	۱۱۸
نقشه: ۱۰-۴: نقشه وضعیت تراکم طبقات در محدوده گذر	۱۱۹
نقشه: ۱۱-۴: طرح نوسازی و بهسازی بافت محدوده محله فیض آباد	۱۲۰
نقشه: ۱۲-۴: پروژه های پیشنهادی توسط نوسازی و بهسازی بافت محدوده محله فیض آباد.....	۱۲۱
نقشه: ۱۳-۴: طرح پیشنهادی جهت نوسازی محله فیض آباد توسط سازمان نوسازی	۱۲۲
نقشه: ۱۴-۴: تفکیک پلاک ها بر اساس قابلیت طراحی در طرح پیشنهادی	۱۳۰
نقشه: ۱۵-۴: دسترسی ها به گذر مورد مطالعه	۱۳۲
نقشه: ۱۶-۴: جانمایی پارکینگ در محدوده گذر فیض آباد.....	۱۳۴
نقشه: ۱۷-۴: طرح پیشنهادی نگارنده جهت ساماندهی کلی گذر.....	۱۳۵
نقشه: ۱۸-۴: طرح پیشنهادی نگارنده برای کاربری واحد های ارزشمند	۱۳۶
نقشه: ۱۹-۴: طرح کلی بازسازی محدوده های سرپوشیده بازار	۱۵۴
نقشه: ۲۰-۴: طرح کلی بازسازی محدوده های سرپوشیده بازار در مسیر گذر	۱۴۳
نقشه: ۲۱-۴: محل اجرای تاق پیشنهادی در گذر.....	۱۶۹
نقشه: ۲۲-۴: پلان زیر زمین تغییر کاربری خانه حکیم نصیر به هتل سنتی.....	۱۷۹
نقشه: ۲۳-۴: پلان همکف تغییر کاربری خانه حکیم نصیر به هتل سنتی	۱۸۰
نقشه: ۲۴-۴: پلان طبقه اول تغییر کاربری خانه حکیم نصیر به هتل سنتی	۱۸۱
نقشه: ۲۵-۴: تعیین حریم گذر بازار فیض آباد و گذر و خانه حکیم نصیر	۱۸۴

فصل اول

کلیات تحقیق

۱- کلیات تحقیق

۱-۱: مقدمه:

کشور ایران از کشورهای غنی و شاید به جرأت بتوان گفت غنی‌ترین آن‌ها در زمینه‌ی میراث فرهنگی و تاریخی است، که آثار آن در سراسر این سرزمین گسترش پراکنده‌اند. حتی روسایی کوچک در ایران دارای آثار بسیار ارزشمند و شایان توجه است که به صورت آثار معماری و یا تپه‌های به جای مانده از دوره‌های گذشته، و یا آثار منقولی چون اشیاء به جای مانده از آن دوران خودنمایی می‌نمایند.

اما متأسفانه کم توجهی و در اکثر موارد بی توجهی به این میراث باعث از بین رفتن و یا در معرض نابودی قرار گرفتن آن ها شده است. با رسیدگی و بذل توجه لازم به این آثار منقول و غیر منقول و درآمدی که می‌توان از این طریق حاصل کرد، نیاز ما به استفاده از منابع دیگر که پایان یافتنی اند به حداقل خواهد رسید.

در میان استان‌های ایران، استان کرمانشاه یکی از غنی‌ترین آن‌ها از نظر میراث فرهنگی محسوب می‌شود که آثاری از دوران پیش از تاریخ و تاریخی تا اواخر دوره‌ی پهلوی دوم را در خود داراست.

از آثار شاخص و ارزشمند این استان به اثر جهانی بیستون و دیگر آثار همچون تاق بستان و مناطق باستانی هرسین و کنگاور و... می‌توان اشاره نمود.

در شهر کرمانشاه بخش‌های زیادی از بافت به جای مانده از دوره‌ی قاجار بسیار بکر و زیبا به جای مانده است که عدم احساس مسئولیت نسبت به آن‌ها، این بافت‌های تاریخی شهری را در معرض تخریب روز افزون قرار داده است.

جالب توجه ترین نکته در مورد این بافت‌ها باقی ماندن کلیت این مناطق چون گذرها و خطوط مالکیت هاست که همچنان فرم کلی بافت را حفظ نموده است، ولی ساخت و سازهای امروزه تهدیدی برای این ترکیب کلی می‌باشد. محله‌ی فیض آباد، که گذر بازار فیض آباد در آن واقع شده است، یکی از همین بافت‌هاست.

از دیدگاه آسیب‌شناسی کالبدی با توجه به مطالعات انجام شده اهم آسیب‌های موجود در آن عبارتند از: فرسودگی کالبدی، ضعف شدید زیرساخت‌ها، تقابل ساختاری قدیم و جدید، بحران خیابان مدرس، تغییر اکولوژی جمعیت در بافت قدیم.

آسیب‌های گذر که عامل اساسی در متروک شدن و آماده کردن بستر تخریب محسوب می‌شوند، معرفی و بررسی شده اند. تا درد مشخص نباشد درمان لازم قابل تعیین نیست، پس ابتدا باید آسیب شناخته شود تا بتوان راه حل مناسب را در جهت رفع آن اتخاذ نمود.

در ادامه این قسمت آسیب‌ها به صورت لکه‌های رنگی بر روی تصاویر در جداولی مشخص و به همراه علل آن‌ها بررسی شده و در نهایت روشی برای درمان پیشنهاد گردیده است.

در پایان، طرح مرمت شهری گذر بازار فیض آباد آورده شده است، که برای آغاز این بخش مسائلی که باید مد نظر قرار گیرند بیان شده، و روشی تحت عنوان رهنمود برای رفع آن پیشنهاد گردیده است.

در بخش بعدی این قسمت برخی از طرح های مرمت شهری مورد نظر به صورت تصویری آورده شده اند.

۱-۲: بیان مسئله:

شهر کنونی کرمانشاه، گسترش یافته شهر ایجاد شده در دورهٔ قاجار بوده و دارای محله‌ها و بناهای تاریخی از آن دوره می‌باشد. در حال حاضر به دلیل رشد و توسعه شهر، بافت تاریخی شهر دچار گسیختگی‌ها و ویرانی‌های وسیع گشته. محله‌ی فیض آباد نیز، که یکی از هسته‌های اولیه شهر بوده مورد تهدید ویرانی‌های اخیر واقع شده است.

بر این اساس و به اعتقاد نگارنده بخشی از بافت تاریخی محله فیض آباد (دورهٔ قاجار)، که در بر دارنده بناهای با ارزشی همچون: بازار فیض آباد (دوره زندیه)، حمام ملا باشی، تکیه بیگلربیگی، کاروانسرای حاج محمدعلی همدانی، خانه خواجه جوری،... می‌باشد و تا به امروز کالبد، روابط تاریخی و دیگر ویژگی‌های اصیل خود را محفوظ داشته است، شایسته است که به منظور حفاظت از این بافت تاریخی و ارزش‌های آشکار و نهفته آن، به صورت بهینه حفظ، ساماندهی، و احیا گردد.

۱-۳: اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش:

در نهایت با توجه به داشته‌های با ارزش این بخش از بافت تاریخی شهر، از یک سو، و عدم مدیریت شهری فعال در سال‌های اخیر، و در پی آن روند سریع و رو به رشد تخریب بافت تاریخی شهر کرمانشاه، از دیگر سو، اقدامات درخور در جهت نجات بخشی و حفاظت بافت تاریخی شهر امری لازم و شایسته به نظر می‌آید.

۱-۴: پیشینه پژوهش:

متاسفانه در زمینهٔ مرمت و احیاء بافت‌های تاریخی شهر کرمانشاه، بجز بازسازی بخشی از بازارهای تاریخی، تا کنون هیچ گونه اقدام عملی جدی، که شایسته‌ی بافت تاریخی و فرهنگی باشد، صورت نگرفته است.

در دیگر شهرهای ایران نیز توجه بیشتر به سمت تک‌بنا بوده است، مگر اندک مواردی که در شهرهایی همچون یزد، اصفهان و تهران با موفقیت انجام گردیده است. در این راستا بجز مقالات و پایان نامه‌های محدود، که آن‌ها هم به صورت موردي بوده، منابع مکتوب چندانی ارایه نگردیده است. در اکثر این منابع به طور مشخص بر شناسایی ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و کالبدی تاکید شده و در مواردی ارزیابی فرصت‌های مداخله مطرح گردیده است. به عنوان مثال می‌توان به پایان نامه‌های کارشناسی ارشد مرمت بنا در دانشگاه هنر های زیبا که توسط خانم طبیه رضایی (در مورد محله تاریخی فیض آباد کرمانشاه، ۱۳۷۶)، و آقای علی رحمتی نژاد (در مورد بافت تاریخی شهر کرمانشاه)، انجام شده است، اشاره کرد.

۱-۵: اهداف پژوهش:

- ۱- حفظ و احیا بخشی از بافت تاریخی شهر و تعدادی از بناهای ارزشمند آن، در برابر توسعه های افسارگسیخته‌ی کنونی، و نیز فراهم نمودن زمینه‌ی توسعه و آبادانی این بخش از شهر در برابر شرایط نامساعد کنونی
- ۲- معطوف کردن توجه مدیران شهری به بهره‌گیری شایسته از داشته‌های ارزشمند بافت تاریخی شهر، به عنوان پتانسیل در طرح‌های جامع شهری

۱-۶: روش پژوهش و شیوه‌های مورد استفاده:

روش توصیفی: در این روش با توجه به شرایط موجود در بافت شهری مورد مطالعه و جایگاه آن در شهر، بخش مورد مطالعه به طور دقیق توصیف می‌شود. همچنین جزئیات و کلیات در این روش به گونه‌ای خواهد آمد که تصویری مناسب از محله مورد نظر در ذهن ایجاد کند.

روش تحلیلی: در این روش با توجه به اسناد و مدارک مکتوب و غیر مکتوب و مطالعات میدانی به سیر تاریخی محله‌ی مورد نظر پرداخته می‌شود، به گونه‌ای که بتوان تحول تاریخی را در کنار بستر های دیگر چون مذهب، اقلیم، روابط اجتماعی و اقتصادی بررسی و تحلیل می‌گردد.

روش تطبیقی: در این روش شرایط کنونی بافت تاریخی با سیر تکاملی منطقی در زمینه تاثیرات و تحولات تاریخی، مذهبی، و اقلیمی بر آن، مورد بررسی و مقایسه قرار می‌گیرد تا اصالات های این بخش تا اندازه ای زیاد آشکار گردد.