



دانشگاه شمال

دانشکده فنی مهندسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته عمران-سازه

عنوان پایان نامه:

**ارزیابی خرابی پیش رونده ناشی از حذف بادبند در قابهای
مهاربندی شده برون محور فولادی**

استاد راهنما:

دکتر مرتضی نقی پور

استاد مشاور:

دکتر غلامرضا عبداللهزاده

دکتر سید محمد سیدپور

نگارش:

بهنام سجودی توسرondانی

۱۳۹۲ زمستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تشکر و قدردانی

در اینجا لازم می دانم از زحمات استاد راهنمای گرامی جناب آقای دکتر مرتضی نقی پور که در طول بیش از یکسال اینجانب را از راهنمایی های بی دریغ خود بی نصیب نگذاشته سپاس گزاری کنم. از اساتید مشاور محترم، جناب آقای دکتر غلامرضا عبداللهزاده و جناب آقای دکتر سید محمد سیدپور نیز کمال سپاس گزاری را دارم.
و از تمام اساتید و دوستانی که مرا در پیشبرد این مجموعه یاری کردند، صمیمانه متشرکرم و از ایزد منان توفیق روزافزون ایشان را آرزومندم.

تقدیم به پدر و مادر عزیزم

خدای را بسی شاکرم که از روی کرم پدر و مادری فداکار نصیبم ساخت تا در سایه درخت
پر بار وجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان در راه کسب
علم و دانش تلاش نمایم. والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی
است بر بودنم چرا که این دو وجود پس از پروردگار مایه هستی ام بوده اند، دستم را گرفتند
و به من راه رفتن را در این وادی زندگی پر از فراز و نشیب آموختند. آموزگارانی که برایم
زندگی، بودن و انسان بودن را معنا کردند حال این برگ سبزی است تحفه درویش تقدیم
وجود پاکشان.

چکیده

امنیت سازه همیشه در طراحی پروژه های مهندسی عمران برای مهندسان امری کلیدی بوده است. یکی از مکانیزم هایی که سازه در آن دچار شکست می شود و در سالهای اخیر توجه زیادی به آن شده است مربوط به خرابی پیش رونده است. پدیده خرابی پیش رونده در سازه ها در هنگام زلزله و حتی در یک انفجار نزدیک به سازه به چالشی مهم تبدیل شده است و می تواند مشکلاتی را برای سازه ها به وجود آورد و حتی منجر به ویرانی کل سازه گردد. خرابی پیش رونده را به صورت گسترش خرابی موضعی اولیه از عضوی به عضو دیگر که سرانجام به خرابی تمام سازه و یا قسمت بزرگی از آن می انجامد، تعریف می کنند. در این تحقیق با استفاده از روش مسیر جایگزین و تحلیل دینامیکی غیر خطی به ارزیابی پتانسیل خرابی پیش رونده ناشی از حذف مهاربند در قاب های مهاربندی شده برون محور پرداخته شده است. در ادامه تحقیق به ارزیابی خرابی پیش رونده در قابهای مهاربندی شده برون محور ناشی از حذف ستون، ناشی از حذف همزمان ستون و مهاربند و به ارزیابی خرابی پیش رونده در قابهای خمسی و مقایسه آن با سیستم برون محور نیز پرداخته شده است. همچنین تأثیر پارامترهایی مانند تعداد طبقات، آرایش مهاربندها و نوع اتصال بررسی شده است. برای این منظور سه ساختمان پنج، ده و پانزده طبقه با سیستم قاب ساختمانی ساده و قرار گیری مهاربند در دهانه های میانی، سه ساختمان پنج، ده و پانزده طبقه با سیستم قاب ساختمانی ساده و قرار گیری مهاربند در دهانه های کناری، سه ساختمان پنج، ده و پانزده طبقه با سیستم قاب خمسی و یک ساختمان پنج طبقه با سیستم ترکیبی (دو گانه) قاب خمسی به همراه مهاربند برون محور جهت تحلیل و طراحی در نرم افزار ETABS مدل گردید. سپس یکی از قاب های محیطی هر ساختمان جهت ارزیابی پدیده خرابی پیش رونده در نرم افزار SAP2000 مدل گردید. نتایج بیانگر آنست که با حذف مهاربند، سازه در مقابل خرابی پیش رونده مقاوم است. همچنین مشاهده گردید حذف تک ستون فقط زمانیکه در کنار ستون حذف شده مهاربندی وجود نداشته باشد و حذف همزمان ستون و مهاربند فقط در طبقه آخر سبب ایجاد خرابی پیش رونده در سازه می شود. نتایج نشان داد که با حذف همزمان ستون و مهاربند احتمال رخ دادن خرابی پیش رونده در قاب هایی که دهانه های میانی مهاربندی شده با افزایش ارتفاع افزایش و در قاب هایی که دهانه های کناری مهاربندی شده با افزایش ارتفاع کاهش می یابد. همچنین با مقایسه قاب مهاربندی شده برون محور و قاب خمسی مشاهده شد که قاب مهاربندی شده برون محور در مقابل خرابی پیش رونده بسیار مقاوم تر می باشد. اما سیستم ترکیبی قاب خمسی و مهاربند برون محور در مقابل خرابی پیش رونده در مقایسه با دو سیستم دیگر، سیستمی کاملاً مقاوم می باشد.

کلمات کلیدی: خرابی پیش رونده، تحلیل دینامیکی غیرخطی، مهاربند برون محور، روش مسیرهای جایگزین، قاب خمسی فولادی

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

۱	۱-۱ مقدمه
۲	۲-۱ هدف و روش انجام تحقیق
۳	۳-۱ نمونه هایی از خرابی پیش روونده
۴	۴-۱ ساختار پایان نامه
۸	

فصل دوم: بررسی مبانی خرابی پیش روونده و معروفی مهاربند برون محور

۱۰	۱-۲ مقدمه
۱۱	۲-۲ بررسی استانداردهای مرتبط با خرابی پیش روونده
۱۱	۲-۲-۱ تعریف خرابی پیش روونده و خرابی موضعی
۱۲	۲-۲-۲ موارد کاربرد ملاحظات مرتبط با خرابی پیش روونده
۱۳	۲-۲-۳ روش های کلی بررسی پدیده خرابی پیش روونده
۱۵	۲-۲-۴ ضوابط اشاره شده در آئین نامه UFC برای بررسی خرابی پیش روونده
۱۵	۲-۴-۲-۱ تحلیل استاتیکی خطی (LSP)
۱۶	۲-۴-۲-۲ تحلیل استاتیکی غیرخطی (NSP)
۱۶	۲-۴-۲-۳ تحلیل دینامیکی غیرخطی (NDP)
۱۷	۳-۲ ملاحظات بهسازی ساختمان ها در برابر خرابی پیش روونده
۱۷	۳-۲-۱ تقویت موضعی برای جلوگیری از آغاز گسیختگی
۱۸	۳-۲-۱-۱ بهبود عناصر آسیب پذیر در برابر تهدیدات مشخص
۱۸	۳-۲-۱-۲ بهسازی عناصر آسیب پذیر در برابر تهدیدات غیرمشخص
۱۹	۳-۲-۱-۳ محدودیت های ناشی از سیستم سازه ای موجود
۱۹	۳-۲-۲ بهبود بازپخش انرژی برای محدود نمودن خرابی موضعی
۲۰	۳-۲-۳-۱ مقاوم سازی موضعی به منظور تامین پاسخ سراسری
۲۰	۳-۲-۳-۲ اضافه نمودن مسیر های جایگزین انتقال بار
۲۰	۳-۳-۱ روش های بهبود بازپخش انرژی و توزیع مجذوبه ها
۲۰	۳-۳-۲ عملکرد دو طرفه
۲۱	۳-۳-۲-۱ خرپاهای ثانویه

۲۱	۳-۳-۳-۲ ایجاد طبقات محکم در ساختمان.....
۲۱	۴-۳-۲ ارزیابی سیستم های سازه ای موجود.....
۲۱	۱-۴-۳-۲ مرور اسناد.....
۲۲	۲-۴-۳-۲ بررسی نحوه ساخت.....
۲۲	۳-۴-۳-۲ مطالعه مصالح.....
۲۳	۴-۴-۳-۲ ارزیابی ظرفیت موجود سیستم های سازه ای
۲۳	۴-۲ تاریخچه تحقیق.....
۳۰	۵-۲ خطرپذیری سازه ها.....
۳۲	۶-۲ شرایط طراحی برای ساختمان های موجود و ساختمان های جدید.....
۳۳	۷-۲ انتخاب ستون و یا دیوارهایی که باید حذف شوند.....
۳۴	۸-۲ روندبارگذاری در تحلیل دینامیکی غیرخطی
۳۵	۹-۲ معیارهای خرابی در اعضا.....
۳۶	۱۰-۲ مفهوم سطوح عملکرد.....
۳۶	۱۰-۲ سطوح عملکرد سازه ای
۳۶	۱۰-۲ سطوح عملکرد غیر سازه ای.....
۳۷	۱۱-۲ معرفی مهاربند برون محور.....
۳۸	۱۱-۲ خصوصیات مهاربند های برون محور.....
۳۸	۱۱-۲ کنترل شکل پذیری تیرپیوند در مهاربند های برون محور.....

فصل سوم؛ مشخصات مدل های سازه ای مورد بررسی

۴۰	۱-۳ مقدمه.....
۴۰	۲-۳ هندسه و بارگذاری سازه
۴۲	۳-۳ فرضیات تحلیل و طراحی
۴۲	۴-۳ مقاطع مورد استفاده برای مدل ها
۴۳	۵-۳ حالات حذف عضو

فصل چهارم: ارزیابی خرایی پیش رونده در قاب های مهاربندی شده برون محور فولادی

۱-۴ مقدمه.....	۴۷
۲-۴ بررسی پاسخ سیستم نسبت به تحلیل دینامیکی غیر خطی	۴۷
۱-۲-۴ تحلیل دینامیکی غیر خطی مدل ۵ طبقه(قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند در دهانه های میانی).....	۴۸
۲-۲-۴ تحلیل دینامیکی غیر خطی مدل ۱۰ طبقه(قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند در دهانه های میانی).....	۵۴
۳-۲-۴ تحلیل دینامیکی غیر خطی مدل ۱۵ طبقه(قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند در دهانه های میانی).....	۶۰
۴-۲-۴ تحلیل دینامیکی غیر خطی مدل ۵ طبقه(قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند در دهانه های کناری).....	۶۶
۴-۲-۵ تحلیل دینامیکی غیر خطی مدل ۱۰ طبقه(قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند در دهانه های کناری).....	۷۲
۴-۲-۶ تحلیل دینامیکی غیر خطی مدل ۱۵ طبقه(قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند در دهانه های کناری).....	۷۸
۴-۲-۷ تحلیل دینامیکی غیر خطی مدل ۵ طبقه با سیستم دوگانه(اتصالات خمی و قرارگیری مهاربند در دهانه های میانی).....	۸۴

فصل پنجم: ارزیابی خرایی پیش رونده در قاب های خمی و مقایسه آن با سیستم قاب مهاربندی شده برون محور

۱-۵ مقدمه.....	۹۲
۲-۵ بررسی پاسخ سیستم نسبت به تحلیل دینامیکی غیر خطی	۹۲
۱-۲-۵ تحلیل دینامیکی غیر خطی قاب خمی ۵ طبقه.....	۹۳
۲-۲-۵ تحلیل دینامیکی غیر خطی قاب خمی ۱۰ طبقه.....	۹۶
۳-۲-۵ تحلیل دینامیکی غیر خطی قاب خمی ۱۵ طبقه.....	۹۹

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۶ نتیجه گیری.....	۱۰۴
۲-۶ پیشنهادات.....	۱۰۶

مراجع.....	۱۰۷
------------	-----

فهرست جداول

جدول ۱-۲ مقایسه وزن اسکلت سازه در مدل آقای مین لیو ۲۷
جدول ۲-۲ درجه اهمیت سازه ها در بحث خرابی پیش رونده ۳۱
جدول ۳-۲ شرایط طراحی برای ساختمانهای موجود و ساختمانهای جدید ۳۲
جدول ۴-۳ مقاطع مورد استفاده برای مدل سازی در SAP2000 ۴۳
جدول ۵-۳ سناریوهای حذف در نظر گرفته شده برای مدل ها در حالت حذف مهاربند(قاب ساختمانی ساده و سیستم دو گانه) ۴۴
جدول ۶-۳ سناریوهای حذف در نظر گرفته شده برای مدل های قاب خمی ۴۴
جدول ۷-۳ سناریوهای حذف در نظر گرفته شده برای مدل ها در حالت حذف ستون و حذف همزمان ستون و مهاربند ۴۴
جدول ۸-۳ سناریوهای حذف در نظر گرفته شده برای مدل ها در دهانه های کناری ۴۵
جدول ۹-۴ مقادیر DCR در حالت حذف مهاربند در مدل ۵ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرار گیری مهاربند در دهانه های میانی) ۴۸
جدول ۱۰-۴ جابجایی ماکریم گره بالای محل حذف عضو در حالت حذف مهاربند در مدل ۵ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرار گیری مهاربند در دهانه های میانی) ۴۹
جدول ۱۱-۴ مقادیر DCR در حالت حذف ستون و حذف همزمان ستون و مهاربند در مدل ۵ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرار گیری مهاربند در دهانه های میانی) ۵۰
جدول ۱۲-۴ تعداد مفاصل پلاستیک تشکیل شده در تیرهای پیوند در حالت حذف ستون و حذف همزمان ستون و مهاربند در مدل ۵ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرار گیری مهاربند در دهانه های میانی) ۵۱
جدول ۱۳-۴ جابجایی ماکریم گره بالای محل حذف عضو در حالت حذف ستون و حذف همزمان ستون و مهاربند در مدل ۵ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرار گیری مهاربند در دهانه های میانی) ۵۳
جدول ۱۴-۴ مقادیر DCR در حالت حذف مهاربند در مدل ۱۰ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرار گیری مهاربند در دهانه های میانی) ۵۴
جدول ۱۵-۴ جابجایی ماکریم گره بالای محل حذف عضو در حالت حذف مهاربند در مدل ۱۰ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرار گیری مهاربند در دهانه های میانی) ۵۵
جدول ۱۶-۴ مقادیر DCR در حالت حذف ستون و حذف همزمان ستون و مهاربند در مدل ۱۰ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرار گیری مهاربند در دهانه های میانی) ۵۶

جدول ۴-۹ تعداد مفاصل پلاستیک تشکیل شده در تیرهای پیوند در حالت حذف ستون و حذف همزمان	
ستون و مهاربند در مدل ۱۰ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند در دهانه های میانی) ۵۷	۵۷
جدول ۴-۱۰ جابجایی ماکزیمم گره بالای محل حذف عضو در حالت حذف ستون و حذف همزمان	
ستون و مهاربند در مدل ۱۰ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند در دهانه های میانی) ۵۹	۵۹
جدول ۴-۱۱ مقادیر DCR در حالت حذف مهاربند در مدل ۱۵ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری	
مهاربند در دهانه های میانی) ۶۰	۶۰
جدول ۴-۱۲ جابجایی ماکزیمم گره بالای محل حذف عضو در حالت حذف مهاربند در مدل ۱۵ طبقه	
(قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند در دهانه های میانی) ۶۱	۶۱
جدول ۴-۱۳ مقادیر DCR در حالت حذف ستون و حذف همزمان ستون و مهاربند در مدل ۱۵ طبقه	
(قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند در دهانه های میانی) ۶۲	۶۲
جدول ۴-۱۴ تعداد مفاصل پلاستیک تشکیل شده در تیرهای پیوند در حالت حذف ستون و حذف همزمان	
ستون و مهاربند در مدل ۱۵ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند در دهانه های میانی) ۶۳	۶۳
جدول ۴-۱۵ جابجایی ماکزیمم گره بالای محل حذف عضو در حالت حذف ستون و حذف همزمان	
ستون و مهاربند در مدل ۱۵ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند در دهانه های میانی) ۶۵	۶۵
جدول ۴-۱۶ مقادیر DCR در حالت حذف مهاربند در مدل ۵ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری	
مهاربند در دهانه های کناری) ۶۶	۶۶
جدول ۴-۱۷ جابجایی ماکزیمم گره بالای محل حذف عضو در حالت حذف مهاربند در مدل ۵ طبقه	
(قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند در دهانه های کناری) ۶۷	۶۷
جدول ۴-۱۸ مقادیر DCR در حالت حذف ستون و حذف همزمان ستون و مهاربند در مدل ۵ طبقه	
(قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند در دهانه های کناری) ۶۸	۶۸
جدول ۴-۱۹ تعداد مفاصل پلاستیک تشکیل شده در تیرهای پیوند در حالت حذف ستون و حذف همزمان	
ستون و مهاربند در مدل ۵ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند در دهانه های کناری) ۶۹	۶۹
جدول ۴-۲۰ جابجایی ماکزیمم گره بالای محل حذف عضو در حالت حذف ستون و حذف همزمان ستون	
و مهاربند در مدل ۵ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند در دهانه های کناری) ۷۱	۷۱
جدول ۴-۲۱ مقادیر DCR در حالت حذف مهاربند در مدل ۱۰ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند	
در دهانه های کناری) ۷۲	۷۲
جدول ۴-۲۲ جابجایی ماکزیمم گره بالای محل حذف عضو در حالت حذف مهاربند در مدل ۱۰ طبقه	
(قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند در دهانه های کناری) ۷۳	۷۳
جدول ۴-۲۳ مقادیر DCR در حالت حذف ستون و حذف همزمان ستون و مهاربند در مدل ۱۰ طبقه	
(قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند در دهانه های کناری) ۷۴	۷۴
جدول ۴-۲۴ تعداد مفاصل پلاستیک تشکیل شده در تیرهای پیوند در حالت حذف ستون و حذف همزمان	
ستون و مهاربند در مدل ۱۰ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند در دهانه های کناری) ۷۵	۷۵

جدول ۴-۲۵ جابجایی ماکزیمم گره بالای محل حذف عضو در حالت حذف ستون و حذف همزمان ستون و مهاربند در مدل ۱۰ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند در دهانه های کناری).....	۷۷
جدول ۴-۲۶ مقادیر DCR در حالت حذف مهاربند در مدل ۱۵ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند در دهانه های کناری).....	۷۸
جدول ۴-۲۷ جابجایی ماکزیمم گره بالای محل حذف عضو در حالت حذف مهاربند در مدل ۱۵ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند در دهانه های کناری).....	۷۹
جدول ۴-۲۸ مقادیر DCR در حالت حذف ستون و حذف همزمان ستون و مهاربند در مدل ۱۵ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند در دهانه های کناری).....	۸۰
جدول ۴-۲۹ تعداد مفاصل پلاستیک تشکیل شده در تیرهای پیوند در حالت حذف ستون و حذف همزمان ستون و مهاربند در مدل ۱۵ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند در دهانه های کناری).....	۸۱
جدول ۴-۳۰ جابجایی ماکزیمم گره بالای محل حذف عضو در حالت حذف ستون و حذف همزمان ستون و مهاربند در مدل ۱۵ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند در دهانه های کناری).....	۸۳
جدول ۴-۳۱ مقادیر DCR در حالت حذف مهاربند در مدل ۵ طبقه با سیستم دوگانه (اتصالات خمسی و قرارگیری مهاربند در دهانه های میانی).....	۸۴
جدول ۴-۳۲ جابجایی ماکزیمم گره بالای محل حذف عضو در حالت حذف مهاربند در مدل ۵ طبقه با سیستم دوگانه (اتصالات خمسی و قرارگیری مهاربند در دهانه های میانی).....	۸۵
جدول ۴-۳۳ مقادیر DCR در حالت حذف ستون و حذف همزمان ستون و مهاربند در مدل ۵ طبقه با سیستم دوگانه (اتصالات خمسی و قرارگیری مهاربند در دهانه های میانی).....	۸۶
جدول ۴-۳۴ تعداد مفاصل پلاستیک تشکیل شده در تیرهای پیوند در حالت حذف ستون و حذف همزمان ستون و مهاربند در مدل ۵ طبقه با سیستم دوگانه (اتصالات خمسی و قرارگیری مهاربند در دهانه های میانی) ..	۸۷
جدول ۴-۳۵ جابجایی ماکزیمم گره بالای محل حذف عضو در حالت حذف ستون و حذف همزمان ستون و مهاربند در مدل ۵ طبقه با سیستم دوگانه (اتصالات خمسی و قرارگیری مهاربند در دهانه های میانی).....	۸۹
جدول ۵-۱ تعداد مفاصل پلاستیک تشکیل شده در قاب خمسی ۵ طبقه ..	۹۴
جدول ۵-۲ جابجایی ماکزیمم گره بالای محل حذف عضو در قاب خمسی ۵ طبقه ..	۹۵
جدول ۵-۳ تعداد مفاصل پلاستیک تشکیل شده در قاب خمسی ۱۰ طبقه ..	۹۷
جدول ۵-۴ جابجایی ماکزیمم گره بالای محل حذف عضو در قاب خمسی ۱۰ طبقه ..	۹۸
جدول ۵-۵ تعداد مفاصل پلاستیک تشکیل شده در قاب خمسی ۱۵ طبقه ..	۱۰۰
جدول ۵-۶ جابجایی ماکزیمم گره بالای محل حذف عضو در قاب خمسی ۱۵ طبقه ..	۱۰۲
جدول ۶-۱ درصد خرابی در هریک از مدل های مورد بررسی ..	۱۰۵

فهرست اشکال

شکل ۱-۱ ساختمان رونن پوینت.....	۲
شکل ۲-۱ ساختمان رونن پوینت.....	۴
شکل ۳-۱ ساختمان تجاری اسکای لاین پلازا.....	۵
شکل ۴-۱ ساختمان مورا فدرال	۵
شکل ۱-۵ برج های دوقلوی تجاری، آمریکا.....	۶
شکل ۱-۶ ساختمان بنکر تراست.....	۷
شکل ۱-۷ برج کبار.....	۷
شکل ۲-۱ مدل های مورد بررسی توسط آقایان جینکو کیم و تائیوان کیم	۲۴
شکل ۲-۲ مدل های مورد بررسی توسط جاهوک و دونگ کوک.....	۲۵
شکل ۲-۳ مدل مورد بررسی توسط مین لیو	۲۶
شکل ۲-۴ مدل مورد بررسی توسط روبا پوراسینقه و همکارانش	۲۸
شکل ۲-۵ مدل مورد بررسی توسط دکتر سید رسول میر قادری و خانم فرانک رحیمی.....	۲۹
شکل ۲-۶(الف) وضعیت تنش هنگام اعمال ۱۰۰٪ تغییر مکان هدف ب) وضعیت تنش هنگام اعمال	۱۰۰٪
تغییر مکان هدف	۳۰
شکل ۷-۲ تعدادی از محل های حذف ستون.....	۳۳
شکل ۸-۲ نحوه اعمال و حذف بار عضو در تحلیل دینامیکی غیر خطی.....	۳۴
شکل ۹-۲ نحوه اعمال بارهای ثقلی و جانبی در تحلیل دینامیکی غیر خطی.....	۳۴
شکل ۱۰-۲ نمونه هایی از قاب مهاربندی برونو محور، الف) نوع V شکل، ب) نوع V شکل بریده،	
ج) نوع D شکل.....	۳۷
شکل ۱-۳ پلان مدل های ۵، ۱۰ و ۱۵ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند در دهانه های میانی)	
و مدل ۵ طبقه (سیستم دو گانه)	۴۱
شکل ۲-۳ پلان مدل های ۵، ۱۰ و ۱۵ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند در دهانه های کناری) ...	۴۱
شکل ۳-۳ پلان مدل های ۵، ۱۰ و ۱۵ طبقه قاب خمی.....	۴۲
شکل ۴-۱ تاریخچه جابجایی گره بالای مهاربند _۱ طبقه سوم در مدل ۵ طبقه (قاب ساختمانی ساده	
و قرارگیری مهاربند در دهانه های کناری).....	۴۹
شکل ۴-۲ مفاصل پلاستیک تشکیل شده در حالت حذف ستون _۲ و C _۳ طبقه اول در مدل ۵ طبقه (قاب	
ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند در دهانه های میانی).....	۵۱

شکل ۳-۴ تاریخچه جابجایی گره بالای ستون C_1 طبقه اول در مدل ۵ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند دردهانه های میانی) ۵۲
شکل ۴-۴ تاریخچه جابجایی گره بالای ستون C_2 طبقه اول در مدل ۵ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند دردهانه های میانی) ۵۲
شکل ۴-۵ تاریخچه جابجایی گره بالای مهاربند A_1 طبقه پنجم در مدل ۱۰ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند دردهانه های میانی) ۵۵
شکل ۴-۶ مفاصل پلاستیک تشکیل شده در حالت حذف ستون C_2 و مهاربند A_1 طبقه دهم در مدل ۱۰ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند دردهانه های میانی) ۵۷
شکل ۴-۷ تاریخچه جابجایی گره بالای ستون C_2 طبقه اول در مدل ۱۰ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند دردهانه های میانی) ۵۸
شکل ۴-۸ تاریخچه جابجایی گره بالای ستون C_3 طبقه دهم در مدل ۱۰ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند دردهانه های میانی) ۵۸
شکل ۴-۹ تاریخچه جابجایی گره بالای مهاربند A_2 طبقه هشتم در مدل ۱۵ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند دردهانه های میانی) ۶۱
شکل ۴-۱۰ مفاصل پلاستیک تشکیل شده در حالت حذف ستون C_2 و C_3 طبقه هشتم در مدل ۱۵ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند دردهانه های میانی) ۶۳
شکل ۴-۱۱ تاریخچه جابجایی گره بالای ستون C_2 طبقه هشتم در مدل ۱۵ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند دردهانه های میانی) ۶۴
شکل ۴-۱۲ تاریخچه جابجایی گره بالای ستون C_3 طبقه اول در مدل ۱۵ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند دردهانه های میانی) ۶۴
شکل ۴-۱۳ تاریخچه جابجایی گره بالای مهاربند A_1 طبقه اول در مدل ۵ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند دردهانه های کناری) ۶۷
شکل ۴-۱۴ مفاصل پلاستیک تشکیل شده در حالت حذف ستون C_1 و C_2 طبقه اول در مدل ۵ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند دردهانه های میانی) ۶۹
شکل ۴-۱۵ تاریخچه جابجایی گره بالای ستون C_1 طبقه اول در مدل ۵ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند دردهانه های کناری) ۷۰
شکل ۴-۱۶ تاریخچه جابجایی گره بالای ستون C_2 طبقه سوم در مدل ۵ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند دردهانه های کناری) ۷۰
شکل ۴-۱۷ تاریخچه جابجایی گره بالای مهاربند A_1 طبقه پنجم در مدل ۱۰ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند دردهانه های کناری) ۷۳
شکل ۴-۱۸ مفاصل پلاستیک تشکیل شده در حالت حذف ستون C_1 و C_2 طبقه اول در مدل ۱۰ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند دردهانه های کناری) ۷۵

شکل ۱۹-۴ تاریخچه جابجایی گره بالای ستون C_2 طبقه پنجم در مدل ۱۰ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند در دهانه های کناری)	76
شکل ۲۰-۴ تاریخچه جابجایی گره بالای ستون C_1 طبقه دهم در مدل ۱۰ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند در دهانه های کناری)	76
شکل ۲۱-۴ تاریخچه جابجایی گره بالای مهاربند A_2 طبقه هشتم در مدل ۱۵ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند در دهانه های کناری)	79
شکل ۲۲-۴ مفاصل پلاستیک تشکیل شده در حالت حذف ستون C_1 و C_2 طبقه هشتم در مدل ۱۵ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند در دهانه های کناری)	81
شکل ۲۳-۴ تاریخچه جابجایی گره بالای ستون C_2 طبقه اول در مدل ۱۵ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند در دهانه های کناری)	82
شکل ۲۴-۴ تاریخچه جابجایی گره بالای ستون C_3 طبقه پانزدهم در مدل ۱۵ طبقه (قاب ساختمانی ساده و قرارگیری مهاربند در دهانه های کناری)	82
شکل ۲۵-۴ تاریخچه جابجایی گره بالای مهاربند A_2 طبقه اول در مدل ۵ طبقه با سیستم دوگانه (اتصالات خمسی-قرارگیری مهاربند در دهانه های میانی)	85
شکل ۲۶-۴ مفاصل پلاستیک تشکیل شده در حالت حذف ستون C_2 و C_3 طبقه اول در مدل ۵ طبقه با سیستم دوگانه (اتصالات خمسی و قرارگیری مهاربند در دهانه های میانی)	86
شکل ۲۷-۴ تاریخچه جابجایی گره بالای ستون C_1 طبقه اول در مدل ۵ طبقه با سیستم دوگانه (اتصالات خمسی و قرارگیری مهاربند در دهانه های میانی)	88
شکل ۲۸-۴ تاریخچه جابجایی گره بالای ستون C_2 طبقه سوم در مدل ۵ طبقه با سیستم دوگانه (اتصالات خمسی و قرارگیری مهاربند در دهانه های میانی)	88
شکل ۱-۵ مفاصل پلاستیک تشکیل شده در حالت حذف ستون C_1 طبقه اول در مدل ۵ طبقه قاب خمسی	93
شکل ۲-۵ مفاصل پلاستیک تشکیل شده در حالت حذف ستون C_2 طبقه اول در مدل ۵ طبقه قاب خمسی	93
شکل ۳-۵ تاریخچه جابجایی گره بالای ستون C_1 طبقه اول در مدل ۵ طبقه قاب خمسی	94
شکل ۴-۵ تاریخچه جابجایی گره بالای ستون C_2 طبقه سوم در مدل ۵ طبقه قاب خمسی	95
شکل ۵-۵ مفاصل پلاستیک تشکیل شده در حالت حذف ستون C_1 طبقه اول در مدل ۱۰ طبقه قاب خمسی	96
شکل ۶-۵ مفاصل پلاستیک تشکیل شده در حالت حذف ستون C_2 طبقه پنجم در مدل ۱۰ طبقه قاب خمسی	96
شکل ۷-۵ تاریخچه جابجایی گره بالای ستون C_2 طبقه اول در مدل ۱۰ طبقه قاب خمسی	97
شکل ۸-۵ تاریخچه جابجایی گره بالای ستون C_3 طبقه پنجم در مدل ۱۰ طبقه قاب خمسی	98
شکل ۹-۵ مفاصل پلاستیک تشکیل شده در حالت حذف ستون C_2 طبقه اول در مدل ۱۵ طبقه قاب خمسی	99

شکل ۱۰-۵ مفاصل پلاستیک تشکیل شده در حالت حذف ستون C_3 طبقه اول

در مدل ۱۵ طبقه قاب خمثی ۱۰۰

شکل ۱۱-۵ تاریخچه جابجایی گره بالای ستون C_2 طبقه هشتم در مدل ۱۵ طبقه قاب خمثی ۱۰۱

شکل ۱۲-۵ تاریخچه جابجایی گره بالای ستون C_3 طبقه هشتم در مدل ۱۵ طبقه قاب خمثی ۱۰۱

فصل اول

کلیات

۱-۱ - مقدمه

وقوع خرابی پیش رونده در سازه ها در هنگام زلزله و حتی در یک انفجار نزدیک به سازه به چالشی مهم تبدیل شده است. خرابی پیش رونده وضعیتی است که در آن بروز یک خرابی موضعی در یک عضو سازه ای منجر به شکست اعضای مجاور آن و فروریخت اضافی در ساختمان می گردد.

به طور کلی ساختمان ها برای شرایط بارگذاری با احتساب انفجارهای گاز، انفجارهای بمب، برخورد های وسایل نقلیه، تصادم های هوایپما، طوفان، گردباد و از این قبیل بارها طراحی نمی شوند. از اینرو زمانی که ساختمان ها در معرض چنین بارهای غیر معمولی قرار می گیرند، ممکن است متتحمل آسیب های بزرگی شوند. بلاfacile بعد از ویرانی مشهور ساختمان آپارتمانی رونن پوینت (شکل ۱-۱) دستورالعمل های ساختمانی بریتانیا لازم داشت که ساختمان ها باید طوری طراحی شوند که بتوانند خرابی موضعی را با یکپارچه کردن اعضای سازه ای، بهبود بازپخش انرژی و توزیع مجدد بارها (با ایجاد مسیرهای جایگزین انتقال بار) محدود نموده و در مقابله با بارهای غیر معمول مقاومت کنند. این احتجاجات به منظور ساخت سازه های مقاوم در برابر خرابی پیش رونده، مورد توجه قرار می گیرند که سازه هایی شکل پذیر و با توانایی بازپخش بارهای مختلف می باشند [۱].



شکل ۱-۱ ساختمان رونن پوینت [۲]

پدیده خرابی پیش رونده را می توان با روش های تحلیلی متنوعی که از آنالیزهای بسیار پیچیده را شامل می شوند، مورد بررسی قرار داد که عموماً این تحلیل ها با به کارگیری نرم افزار های اجزاء محدود رایجی مانند SAP2000 که قابلیت کاملی برای در نظر گرفتن خواص دینامیکی و غیر خطی دارد قابل انجام است. واضح است که پدیده خرابی پیش رونده، به دلیل وقوع آن در یک بازه زمانی بسیار کوتاه و تحمیل شدن تغییر شکل های غیر خطی به المان ها پیش از گسیختگی، یک پدیده دینامیکی و غیر خطی می باشد.

۱-۲- هدف و روش انجام تحقیق

بعد از وقوع حملات تروریستی، خصوصاً در برج های دوقلوی تجارت جهانی، مسئله ارزیابی و بررسی پتانسیل وقوع خرابی پیش رونده در سازه های با اهمیت به یکی از محورهای تحقیقاتی تبدیل شده است. این پدیده همچنین می تواند برای سازه های طراحی شده بر اساس آئین نامه های جاری، حین رخداد زلزله های شدید مشکلاتی را به وجود آورد و حتی منجر به ویرانی کل سازه گردد. به عبارت دیگر، هرگونه ضعف در طراحی و یا اجرای المان های سازه ای ممکن است باعث به وجود آمدن پدیده خرابی پیش رونده در سازه ها حین بارگذاری انفجار و یا لرزه ای گردد. لذا مطالعه و بررسی تأثیر این پدیده در سازه ها ضروری به نظر می رسد.

در این پایان نامه روش های مختلف آئین نامه های معتبر جاری در زمینه خرابی پیش رونده مورد ارزیابی قرار گرفته و دستورالعمل های مربوط به کاهش خرابی مورد توجه قرار می گیرد. همچنین با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی عملکرد قاب مهاربندی شده برونو محور فولادی را که بر اساس آئین نامه های رایج کشور طراحی شده است در برابر خرابی پیش رونده که به دلیل ازین رفتنه برخی از اعضای اصلی سازه (ستونها و مهاربندها) به وجود آمده مطابق ضوابط آئین نامه های مربوطه مورد ارزیابی قرار می گیرد سپس عملکردشان در برابر خرابی پیش رونده با سیستم قاب خمشی مقایسه می گردد.

به منظور برآورده شدن اهداف مطرح شده، ساختمانهای ۵، ۱۰ و ۱۵ طبقه بر اساس مقررات ملی ساختمان ایران شامل مباحث ششم و دهم که مربوط به بارهای وارد بساختمان و طرح و اجرای ساختمان های فولادی می باشد در نرم افزار ETABS طراحی گردید در این طراحی ملاحظات لرزه ای آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) در نظر گرفته شد. سپس با توجه به مقاطع فولادی مربوط به تیرها، ستونها و مهاربندی ها، قاب ساختمانی مورد نظر جهت بررسی نیروهای ایجاد شده در اعضای قاب، تغییر مکان گره ها و وضعیت مفاصل پلاستیک به روش تحلیل دینامیکی غیرخطی (تاریخچه زمانی) در نرم افزار SAP2000 مدل گردیده است. سپس با توجه به بارهای وارد و مدل اعمال آنها به سازه و همچنین براساس روش مسیر جایگزین و حذف ناگهانی ستونها و مهاربند ها، پاسخ دینامیکی سیستم تعیین گردیده است.

۱-۳- نمونه هایی از خرابی پیش رونده



شکل ۱-۲ ساختمان رونن پوینت [۲]

ساختمان آپارتمان رونن پوینت^۱، شکل ۱-۲، انگلستان، لندن، سال ۱۹۶۸، آپارتمان مذکور یک ساختمان ۲۲ طبقه ساخته شده از پانل های پیش ساخته از کف و دیوار باربر غیر مسلح بود. در سال ۱۹۶۸، انفجار گاز در نزدیکی یکی از گوشه های ساختمان در طبقه ۱۸ رخ داد. این انفجار دیوار غیرباربر جلویی و دیوار باربر کناری را منفجر کرد و بنابراین تکیه گاه طبقات بالا را از بین برد. عدم پیوستگی بین اجزاء سازه ای و نبود مسیر فرعی حمل بار منجر به گسیختگی همه طبقات بالا و پایین گردید. این یک نمونه از خرابی پیش رونده است که از دست دادن عضو باربر منجر به خرابی کلی سازه گردید.

1- Ronan point



شکل ۱-۳ ساختمان تجاری اسکای لین پلازا [۲]

ساختمان تجاری اسکای لین پلازا^۱، شکل ۱-۳، سال ۱۹۷۳، که به هنگام بتن ریزی در طبقه ۲۴، یک خرابی پیش رو نده در کل ارتفاع برج رخ می دهد و هم چنین در اثر ضربه های مخربه ها، خرابی پیش رو نده افقی در کل گاراژ پارکینگ کنار برج اتفاق می افتد.



شکل ۱-۴ ساختمان مورا فدرال [۲]

ساختمان مورا فدرال^۲، شکل ۱-۴، شهر اوکلاهاما، سال ۱۹۹۵ ضلع شمالی این ساختمان ۹ طبقه بتن مسلح، دراثر انفجار بمب معادل ۴۰۰۰ پوند TNT، شاهتیر انتقالی در طبقه سوم نتوانست بازپخش بارعمودی را تحمل کند و سرانجام باعث رخ دادن این فروپاشی شد.

1- Sky line plaza
2- Murrah Federal