

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شور اخلاق پژوهش

بایاری از خداوند بجان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به مظور پاس داشت

مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت

جایگاه دانشگاه در اعلای فرهنگ و تمدن بشری، مادا شجیان و احترام هیات علمی واحد های دانشگاه آزاد اسلامی

متعدد می گردیم اصول زیر را در انجام

فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تحقیقی گنیم:

۱- اصل برائت: الترام به برائت جویی از هرگونه رقاب غیر حرف ای و اعلام موضع نسبت به

کسانی که حوزه علم و پژوهش را به مشابه های غیر علمی می آلایند.

۲- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به احترام از هرگونه جانب داری غیر علمی و خاطرت از

اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.

۳- اصل ترویج: تعمد به رواج دانش و اشاعه شایع تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و

دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.

۴- اصل احترام: تعمد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و

خودداری از هرگونه حرمت شکنی.

۵- اصل رعایت حقوق: احترام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و

نبات) و سایر صاحبان حق.

۶- اصل رازداری: تعمد به صیانت از اسرار و اطلاعات محروم افراد، سازمان ها و کشور و کلیه افراد و

نمادهای مرتبط با تحقیق.

۷- اصل حقیقت جویی: تلاش در استای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه

پنهان سازی حقیقت.

۸- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعمید به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کمیته همکاران

پژوهش.

۹- اصل منافع ملی: تعمید به رعایت مصالح ملی و در نظرداشتن پیشبرد و توسعه کشور در کمیته مراحل

پژوهش.



دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده هنر / گروه

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد (MA)

گرایش مرمت آثار تاریخی

عنوان

تحلیل فن شناسی، آسیب شناسی و ارائه‌ی طرح حفاظت

ترزینات گلی کوه خواجه سیستان

استاد راهنما

دکتر عبدالرسول وطن دوست حقیقی

استاد مشاور

دکتر پرستو نعیمی

پژوهشگر

راشد راهداری

تابستان 1392

تقدیم به همیشه اسد

دکتر مسیمیش مست

نی

با پاس فراوان از اسا

جناب دکتروطن دوست

دکتر پرستو نعیمی

دکتر مسلم میش مت

و مهندس محمدی ارباب نیا

تعهدنامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد

اینجانب راشد راهداری دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره دانشجوی

92/6/13 88065263600 در رشتہ حفاظت و مرمت اشیا تاریخی و فرهنگی که در تاریخ

از پایان نامه خود تحت عنوان: **تحلیل فن شناسی، آسیب شناسی و ارائه‌ی طرح حفاظت تزئینات**

گلی کوه خواجه سیستان

دفاع نمودم.

بدینوسیله متعهد می‌شوم:

-1- این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و ...) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه‌های موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.

-2- این پایان نامه قبل از دریافت هیچ مدرک تحصیلی هم سطح، پایین‌تر یا بالاتر در سایر دانشگاهها و موسسات اموزش عالی ارائه نشده است.

-3- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و ... از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.

-4- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدارک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی: راشد راهداری

تاریخ و امضا

بسمه تعالی

در تاریخ : 92/6/13

آقای راشد راهداری دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره 18 به حروف هیجده و با درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

امضاء استاد راهنما

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فصل اول کلیات طرح	
1-1 بیان مسئله	2
2-1 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن	3
3-1 هدف تحقیق	4
4-1 سوالات و فرضیه ها	5
فصل دوم مطالعات تاریخی	
مقدمه	7
2-1 موقعیت جغرافیایی استان سیستان و بلوچستان	7
2-2 موقعیت جغرافیایی کوه خواجه	9
2-3 جایگاه اساطیری کوه خواجه	9
2-4 پیشینه‌ی تاریخی منطقه و محوطه	10
2-5 قلعه کافران (کهن دز)	11
2-6 معرفی فضاهای معماری مجموعه	14
2-7 معرفی تزئینات معماری	15
2-7-1 نقاشیهای کوه خواجه	16
2-7-2-1 نقاشیهای دروازه شمالی	18
2-7-2-2 نقاشیهای تالار نقاشی	19
2-7-2-3 نقاشیهای دروازه جنوبی	26
2-7-2-4 گچبریهای کوه خواجه	28

28.....	1-2-7-2 ویژگیهای گچبریهای اشکانی
30.....	2-2-7-2 بررسی گچبریهای کوه خواجه
34.....	3-7-2 نقوش بر جسته گلی
37.....	1-3-7-2 معرفی نقوش بر جسته
37.....	1-1-3-7-2 بررسی نقش بر جسته های فضای B :
38.....	2-1-3-7-2 بررسی نقش بر جسته های فضای C
38.....	3-1-3-7-2 بررسی نقش بر جسته ی گلی فضای H
39.....	4-1-3-7-2 بررسی نقوش بر جسته ی گلی فضای I
40.....	1-4-1-3-7-2 تک سوار
41.....	2-4-1-3-7-2 بررسی نقوش دیوار غربی صفه ی جلوی آتشکده (سه سوار و نقش بر جسته ی انسان)
42.....	3-4-1-3-7-2 نقش بر جسته ی طاق نمای جنوبی ستون سمت راست ورودی آتشکده
43.....	5-1-3-7-2 بررسی نقوش بر جسته ی گلی فضای K
43.....	1-5-1-3-7-2 بررسی نقوش بر جسته ی نیم ستون های گلی
44.....	2-5-1-3-7-2 نقوش مشبک گلی
45.....	3-5-1-3-7-2 نقش بر جسته نیم تن ساسانی
46.....	6-3-7-2 بررسی نقوش بر جسته فضای P
47.....	7-3-7-2 بررسی نقوش بر جسته ی گلی فضای R (هشتی ورودی به میانسرای اصلی)
49.....	4-7-2 مطالعات تطبیقی
49.....	1-4-7-2 مقایسه نقوش بر جسته گلی
50.....	الف) نقوش سوار اشکانی:
53.....	6-7-2 تاریخ گذاری نقوش بر جسته گلین

فصل سوم بررسی و مطالعه ساختار خاک

55.....	مقدمه
56.....	1-3 تجزیه مکانیکی خاک
56.....	2-3 ترکیب مکانیکی خاک
57.....	3-3 پایداری کانیها در مواد مادری.....
60.....	4-3 سرعت تخریب و تکامل خاک
63.....	5-3 اجزای غیر آلی
65.....	6-3 شیمی تبلور سیلیکات ها
71.....	7-3 رده بندی ساختاری سیلیکات ها
72.....	1-7-3 ساختار سیلیکات های ورقه ای
77.....	2-7-3 ساختار کانی ها در رابطه با خواص فیزیکی و شیمیایی آنها
80.....	3-8-3 خواص سیلیکات های ورقه ای
80.....	1-8-3 کاثولن ها
81.....	2-8-3 اسماکتیت ها (مونتموریلونیت)
82.....	3-8-3 ورمیکولیت ها
83.....	4-8-3 میکاها
84.....	5-8-3 کلریت ها
85.....	6-8-3 رسهای خاک
86.....	9-3 کانیهای فرعی
86.....	1-9-3 آلوفان
87.....	2-9-3 کانیهای دارای AL
87.....	3-9-3 کانی های دارای FE

88.....	4-9-3 کانی های دارای TI
88.....	10-3 قدرت اسیدی
90.....	11-3 ترتیب زمان در وقوع کانیها
95.....	12-3 تشکیل کانی در خاک ها
98.....	1-12-3 کربنات های خاک
100.....	2-12-3 دی اکسید کربن
	فصل چهارم فن شناسی
104.....	مقدمه
105.....	1-4 بررسی تکنیک ساخت تزئینات گلی
105.....	1-1-4 بررسی نقوش به لحاظ فن شناسی
110.....	نقش برجسته‌ی تک سوار
112.....	نقش برجسته‌ی معروف به سه سوار و نقش برجسته‌ی انسان
113.....	2-1-4 بررسی مواد مصالح تزئینات گلی
113.....	1-2-1-4 بررسی لایه‌های تشکیل دهنده تزئینات از نظر جنس و ذرات
113.....	2-1-2-1-4 مطالعات آزمایشگاهی جهت بررسی ریز ساختار تزئینات گلی
113.....	مقدمه
114.....	1-2-1-2-1-4 نمونه برداری
115.....	2-2-1-2-1-4 آزمایشات شیمیی تر
115.....	1-2-2-1-2-1-4 آزمایش دانه بندی نمونه‌ها
120.....	2-2-2-1-2-1-4 بررسی میزان کاه در نمونه‌ها
123.....	2-2-1-4 تعیین جنس گوه‌های چوبی و اندازه گیری مقاومت آنها
124.....	1-2-2-1-4 سنجش مقاومت میخ‌های چوبی نقوش برجسته

127 3-2-1-4 بررسی لایه‌ی گچ کشیده شده روی تزئینات
128 4-2-2-4 بررسی لایه‌ی رنگ روی تزئینات گلی
	فصل پنجم آسیب نگاری و آسیب شناسی
132 مقدمه‌ای بر آسیب شناسی
132 1-5 آسیب‌های محیطی
132 1-1-5 آسیب فیزیکی محیط
133 1-1-1-5 آب شستگی
134 2-1-1-5 سایش توسط باد و ذرات شن معلق
134 3-1-1-5 ریختگی
137 5-1-1-5 جدایش از بستر
138 6-1-1-5 رطوبت صعودی
139 2-1-5 آسیب‌های فیزیکی محیط
139 1-2-1-5 تبلور نمک
141 1-1-2-1-5 فشار تبلور نمکها در مواد و مصالح ساختمانی
142 2-1-2-1-5 فشار آب گیری
142 1-2-1-2-1-5 کلرورها
144 2-2-1-2-1-5 کربنات‌ها
145 3-2-1-2-1-5 سولفات‌ها
147 4-2-1-2-1-5 نیترات‌ها
148 3-1-5 آسیب‌های انسانی
148 1-3-1-5 تخریب پوزه‌ی اسب
149 2-3-1-5 آسیب به طاق نمای سمت چپ ورودی آتشکده

150	3-3-1-5 مرمت غیر اصولی در دروازه‌ی جنوبی
151	4-1-5 آسیب‌های بیولوژیک
153	2-5 آسیب‌های ساختاری
153	1-2-5 آسیب‌های فیزیکی ساختاری
153	1-1-2-5 جدایش لایه‌ها
154	2-1-2-5 ترک و ریز ترک
154	3-5 سایر عوامل
فصل ششم روش شناسی و مبانی نظری حفاظت تزئینات گلی کوه خواجه	
160	مباحثی پیرامون باستگی حفاظت و مرمت نقاشی‌های موجود در کوه خواجه
175	فصل هفتم نتیجه گیری طرح حفاظت
176	مقدمه
177	7-1 حفاظت فیزیکی
177	7-2 حفاظت شیمیایی
177	7-2-1 بررسی سیلان‌ها و سیلوکزانها
178	7-1-2-7 اصول عملکرد انودهای محافظ سیلیکونی
180	7-1-2-7 انواع پوشش‌های سطح مصالح
183	7-1-2-7 تاریخچه رزین‌های سیلیکون
183	7-1-2-7 رزین سیلیکون
187	7-1-2-7 ویژگی‌های رزین‌های پوششی سیلیکونی
187	7-1-2-7 طبقه‌بندی رزین‌های سیلیکون
188	7-1-2-7 رزین‌های متیل سیلیکون
188	رزین‌های متیل سیلیکون

189	7-1-2-1-2-7 آلکیدهای سیلیکون
189	نتیجه گیری
191	7-3 طرح های حفاظت و مرمت
191	7-3-1 «دیوار با نقش بر جسته های سواران»
194	7-1-3-1 وضع موجود و توصیف آسیب های نقوش
196	7-1-3-2 اقدامات حفاظتی
197	7-3-1-3-7 مطالعات شناخت دیوار گل نگاره های سواران
198	7-3-1-3-1 آسیب شناسی دیوار تکیه گاه نقوش بر جسته
201	7-4-1-3-7 اقدامات حفاظتی دیوار با نقش بر جسته سه سوار
203	7-4-1-3-1 حفاظت علمی (مرمت و بازسازی دیوار با گل نگاره های سواران)
206	7-1-6-3-7 مرمت
208	7-1-6-3-1 اقدامات حفاظتی در فضای پشت دیوار نگاره های با نقش تک سوار
209	7-3-7 پایه های دو طرف ورودی به آتشکده
212	7-1-7-3-7 آسیب شناسی
212	7-2-7-3-7 اقدامات مرمتی
213	7-3-7-3-7 مرمت فرسودگیهای بالای پایه ها
214	7-4-7-3-7 حفاظت فیزیکی دیوار نگاره های گلی
214	7-8-3-7 حفاظت در هشتی ورودی حیاط اصلی
215	7-1-8-3-7 وضع موجود و آسیب ها
216	7-2-8-3-7 اقدامات حفاظتی
219	نقشه ها
221	7-9-3-7 حفاظت و مرمت سایر نقوش بر جسته محوطه

221	نقش بر جسته فضای B	1-9-3-7
222	نقش بر جسته های فضای C	2-9-3-7
224	نقش بر جسته ی گلی فضای H	3-9-3-7
225	حافظت از نقوش گلی و ستون نماهای ایوان شمالی حیاط مرکزی	4-9-3-7
228	نقوش مشبک گلی	5-9-3-7
231	حافظت علمی اندود ها و ستون نماها	6-9-3-7
231	منابع و مأخذ	

فهرست تصاویر

عنوان	صفحه
تصویر 1-1- عکس هوایی سال 1344 کوه خواجه	7
تصویر 1-2- عکس هوایی سال 1344 کوه خواجه	8
تصویر 2-2- عکس از نمای بالا - هرتسفلد	8
تصویر 2-3- کهن دژ کوه خواجه، دید از جنوب	10
تصویر 2-4- نقشه سیاسی امپراطوری اشکانی	11
تصویر 2-5- نقشه سیاسی امپراطوری ساسانی	11
تصویر 2-6- کهن دژ کوه خواجه، دید از شمال	12
تصویر 2-7- تقسیم بندی پلان بر اساس فضاهای موجود	15
تصویر 2-8- تقسیم بندی پلان بر اساس فضاهای موجود	15
تصویر 2-9- محل کشف نقاشی سال 1376	17
تصویر 2-10- فلوت زن	19
تصویر 2-11- سر کوچک یک مرد	19
تصویر 2-12- تالار نقاشی، محل کشف نقاشیها توسط هرتسفلد	19
تصویر 2-13- تالار نقاشی، محل کشف نقاشیها توسط هرتسفلد،	20
تصویر 2-14- تالار نقاشی، محل کشف نقاشیها توسط هرتسفلد	20
تصویر 2-15- نقوش گل و گیاه استفاده شده در قاب بندیها	21
تصویر 2-16- نقوش گل و گیاه استفاده شده در قاب بندیها	21
تصویر 2-17- شخصی سوار بر پلنگ	21
تصویر 2-18- اروس سوار بر اسب	21

تصویر 2-19- طرح هرتسفلد از رقصان 22
تصویر 2-20- طرح نقاشی یافت شده توسط فاسنا از کهن دژ کوه خواجه 22
تصویر 2-21- ایزد بانو به همراه شخصی دیگر (کهندژ کوه خواجه) 23
تصویر 2-22- سه ایزد (کهندژ کوه خواجه) 24
تصویر 2-23- تصویر شاه و شه بانو (کهن دژ کوه خواجه) 25
تصویر 2-24- طرح ایزد ماه (کهن دژ کوه خواجه) 26
تصویر 2-25- نقاشی یافت شده توسط فاسنا در 27
تصویر 2-26- بازسازی تصویر یافت شده در کهن دژ کوه خواجه توسط سید سجادی 28
تصویر 2-27- گچبری کشف شده توسط اشتاین در کوه خواجه 31
تصویر 2-28- گچبری اوایل ساسانی بیشاپور 31
تصویر 2-29- گچبری کشف شده توسط هرتسفلد در کوه خواجه 32
تصویر 2-30- گچبری کشف شده در کهن دژ کوه خواجه توسط هرتسفلد 32
تصویر 2-31- طرح گچبری کشف شده در کهن دژ کوه خواجه توسط هرتسفلد 32
تصویر 2-32- نمای نزدیک گچبری کشف شده توسط هرتسفلد در کهن دژ کوه خواجه 32
تصویر 2-33- مکان گچبری کشف شده 34
تصویر 2-34- گچبری کشف شده در کهن دژ کوه خواجه توسط موسوی 34
تصویر 2-35- گچبری کشف شده در کهن دژ کوه خواجه توسط موسوی 34
تصویر 2-36- نمای کلی قرار گیری نقوش 36
تصویر 2-37- نقوش بر جسته گلین در کهن دژ کوه خواجه 37
تصویر 2-38- نمای کلی نقش بر جسته های فضای B 38
تصویر 2-39- موقعیت نقش بر جسته نسبت به فضا B و جزئیات نقش بر جسته 38
تصویر 2-40- موقعیت نقش بر جسته نسبت به فضا B و جزئیات نقش بر جسته 38
شکل 2-41- پلان فضای C 38