

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه هنر اصفهان

دانشکده مرمت

گروه مرمت آثار تاریخی و فرهنگی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مرمت گرایش

آثار تاریخی و فرهنگی

[مطالعه ملات چسباننده منسوب به دوره ساسانی در بنای معبد آناهیتا کنگاور]

استاد راهنما:

حسین احمدی

غلامرضا وطن خواه

استاد مشاور:

امید عودبashi

حسین ماجدی

پژوهشگر:

مریم رضایی کرماجانی

۱۳۸۹/۸/۲۵

اطهار نامه دانشجو:

موضوع پایان نامه : مطالعه ملات چسباننده منسوب به دوره ساسانی در بنای معبد آناهیتا کنگاور

استاد راهنما:

اینجانب مریم رضایی کرماجانی

دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مرمت گرایش آثار تاریخی. دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان به شماره دانشجویی ۸۶۲۱۲۰۲۲ گواهی می نمایم که تحقیقات ارائه شده در این پایان نامه توسط شخص اینجانب انجام شده و صحت و اصالت مطالب نگارش شده مورد تأیید می باشد و در موارد استفاده از کار دیگر محققان به مرجع موردن استفاده اشاره شده است. به علاوه گواهی می نمایم که مطالب مندرج در پایان نامه تاکنون برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی توسط اینجانب یا فرد دیگری ارائه نشده است و در تدوین متن پایان نامه چارچوب مصوب دانشگاه هنر اصفهان را به طور کامل رعایت کرده ام.

امضاء دانشجو:

تاریخ: ۱۳۸۹/۶/۳۱

کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات، ابتكارات و نوآوری های ناشی از تحقیق، همچنین چاپ و تکثیر، نسخه برداری، ترجمه و اقتباس از این پایان نامه کارشناسی ارشد، برای دانشگاه هنر اصفهان محفوظ است.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.



دانشگاه هنر اصفهان

دانشکده مرمت

گروه آثار تاریخی و فرهنگی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مرمت گرایش آثار تاریخی و فرهنگی آقای / خانم مریم رضایی کرماجانی با عنوان:

[مطالعه ملات چسباننده منسوب به دوره ساسانی در بنای معبد آناهیتا کنگاور]

ارایه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه به عنوان بخشی از فعالیتهاي تحصیلی لازم برای درجهٔ کارشناسی ارشد که در تاریخ توسط هیأت داوران زیر بررسی و با نمره درجه به تصویب نهایی رسید

- | | |
|--|------|
| ۱- استاد راهنمای اول پایان نامه آقای دکتر حسین احمدی با مرتبه علمی دکترا | امضا |
| ۲- استاد راهنمای دوم پایان نامه آقای دکتر غلامرضا وطن خواه با مرتبه علمی دکترا | امضا |
| ۳- استاد مشاور اول پایان نامه آقای امید عودبashi با مرتبه علمی کارشناسی ارشد | امضا |
| ۴- استاد مشاور دوم پایان نامه آقای محمد حسین ماجدی با مرتبه علمی کارشناسی ارشد | امضا |

مهر و امضای مدیر گروه

چکیده:

بنای تاریخی معبد آناهیتا در مرکز شهر کنگاور بر سر راه همدان به کرمانشاه واقع شده است. این بنا تا زمان ساسانیان آباد بوده، ولی پس از غلبه عرب‌ها به ایران ویران شد و در طول صدها سال مردم کنگاور با پخت ملات گچ دیواره‌های معبد آناهیتا باعث تخریب این بنا شده‌اند.

کار علمی باستان‌شناسی توسط هیئت ایرانی از سال ۱۳۴۷ آغاز و به مدت چهل سال ادامه یافت در نتایج این تحقیقات و منابع تاریخی آمده است که تأسیسات دوره ساسانی از ملات گچ و سنگ بنا گردیده است. و از این ملات به عنوان صالح ساختمانی مشخصه این دوره نقل شده است.

در این پایان نامه به بررسی ملات منسوب به دوره ساسانی معبد آناهیتای کنگاور از دیدگاه فن‌شناسی و آسیب‌شناسی می‌پردازد. جهت شناسایی دقیق نوع ملات، مواد اضافه شده و شیوه ساخت و همچنین شناسایی آسیب‌های وارد به ملات و دلایل آن‌ها، بر روی چند نمونه متعلق به نقاط مختلف دیواره شمال غربی، آزمایش‌هایی صورت گرفت. این آزمایش‌ها شامل مطالعات اولیه توسط میکروسکوپ نوری، آنالیز شیمی‌تر، آنالیز XRF جهت شناسایی عناصر موجود در ساختار ملات، آنالیز XRD جهت شناسایی فازهای تشکیل دهنده احتمالی و فازهای حاصل از تغییر ماهیت ملات در طول گذشت زمان، آنالیز FTIR جهت شناسایی مواد آلی و نیز بررسی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی (SEM) جهت شناخت خصوصیات بلوری و ریز‌ساختارنمونه‌ها بود.

از آنجا که هدف اصلی این مطالعات رسیدن به ملاتی مشابه بوده است، با انجام مطالعات میدانی، کتابخانه‌ای و با استفاده از نتایج آزمایش‌ها بر روی نمونه‌های تاریخی کار نمونه سازی بر اساس روش‌ها و طرح اختلاط مختلف صورت گرفت. نمونه‌های ساخته شده در شرایط محیطی مشابه با محل اثر و در مدت زمان مشخصی تحت پیر شدگی قرار گرفت و سپس روی این نمونه‌ها آزمایش‌های تعیین مقاومت فشاری، جرم حجمی، تخلخل، جذب آب، پوکی، محاسبه ارتفاع موئینگی و مقاومت ضربی یخ‌بندان به عمل آمد. در خاتمه با انجام آزمایش‌های دستگاهی بهترین نمونه برای کاربرد در امر مرمت انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها: معبد آناهیتا، ملات، گچ، فن‌شناسی، آسیب‌شناسی، هوازدگی فیزیکی، SEM، XRD، XRF

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فصل اول: پیشینه تاریخی کنگاور و بنای معروف به آناهیتا.....	
۱
۲	۱- جغرافیای تاریخی دشت کنگاور
۲	۱-۲ معرفی بنای تاریخی کنگاور معروف به معبد آناهیتا و تاریخچه آن.....
۸	۱-۳ فعالیت‌های باستان‌شناسی انجام گرفته در معبد آناهیتا کنگاور
۹	۱-۴ فعالیت‌های صرفاً مرمتی معبد آناهیتا کنگاور
۱۰	۱-۵ خلاصه فعالیت‌های ساماندهی که از سال ۱۳۶۷ تا این زمان در معبد آناهیتا انجام شده :
فصل دوم: فن‌شناسی ملات منسوب به دوره ساسانی معبد آناهیتا کنگاور	
۱۷
۱۸	۲-۱ ساختمان گچ و خصوصیات آن
۱۹	۲-۱-۱ ژیپس (سنگ گچ) $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
۲۱	۲-۱-۱-۱ سلنتیت یا مارین گلاس
۲۱	۲-۱-۱-۲ ساتین اسپار یا ژیپس رشته‌ای
۲۱	۲-۱-۱-۳ آلاستر
۲۱	۲-۱-۱-۴ ژیپسیت
۲۱	۲-۱-۲ بازانیت $\text{CaSO}_4 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}$
۲۲	۲-۱-۳ انیدریت CaSO_4
۲۲	۲-۲ فرآوری سنگ گچ و تبدیل آن به گچ ساختمانی
۲۲	۲-۲-۱ انواع کوره‌های گچ‌پزی
۲۲	۲-۲-۱-۱ کوره‌های سنتی پخت گچ (چاهی)
۲۲	۲-۲-۱-۲ کوره‌های تاوه‌ای
۲۳	۲-۲-۱-۲-۱ کوره گردنه

۲۳ ۳-۲ عوامل مؤثر بر تعیین کیفیت گچ
۲۴ ۱-۳-۲ فرآیند پخت گچ
۲۴ ۲-۳-۲ دانه‌بندی گچ
۲۴ ۳-۳-۲ سرد کردن و عملیات بعد از آن
۲۴ ۴-۳-۲ وضعیت نگهداری گچ
۲۴ ۴-۲ کاربرد گچ به عنوان ملات در معماری سنتی ایران
۲۵ ۱-۴-۲ ملات‌ها
۲۵ ۱-۱-۴-۲ ۱- ملات گچ
۲۶ ۱-۱-۱-۴-۲ گچ تیز
۲۶ ۲-۱-۱-۴-۲ گچ کشته
۲۶ ۲-۱-۴-۲ ملات گچ و خاک
۲۷ ۱-۴-۲ ۳- ملات گچ مرمری
۲۷ ۴-۱-۴-۲ ۴- ملات گچ و ماسه
۲۷ ۵-۱-۴-۲ ۵- ملات گچ و آهک
۲۷ ۶-۱-۴-۲ ۶-۱ ملات گچ سنتی(گچ نیم کوب)
۲۷ ۱-۶-۱-۴-۲ ۱- کوره دائم
۲۸ ۲-۶-۱-۴-۲ ۲- کوره موقت
۲۸ ۳-۶-۱-۴-۲ ۳- پودر نمودن سنگ گچ
۳۰ ۵-۲ ۵- گیرش ملات گچ
۳۰ ۶-۲ مقاومت ملات گچ
۳۲ ۷-۲ ۷- مطالعات آزمایشگاهی و مشاهدات دستگاهی ملات منسوب به دوره ساسانی معبد آناهیتا کنگاور
۳۲ ۱-۷-۲ ۱- نمونه‌برداری

۳۴	۲-۷-۲ معرفی روش‌ها
۳۵	۲-۸ فن شناسی ملات
۳۵	۱-۸-۲ بررسی توسط میکروسکوپ نوری(لوپ دیجیتالی)
۳۷	۲-۸-۲ آزمایش‌های شیمی تر
۳۷	۲-۸-۲-۱ شناسایی گچ
۳۸	۲-۸-۲-۲ شناسایی حضور مواد آلی
۳۸	۲-۸-۲-۳ شناسایی آهن
۳۸	۲-۸-۲-۴ شناسایی یون کربنات
۳۸	۲-۸-۲-۳ آزمایش‌های دستگاهی
۳۸	۲-۸-۲-۱ آنالیز FTIR
۳۹	۲-۸-۲-۳ آنالیز XRF
۴۱	۲-۸-۲-۳ آنالیز XRD
۴۳	۲-۸-۲-۴ بررسی میکروسکوپی و آنالیز کمی به روش SEM-EDX
۵۰	۲-۹ نتیجه‌گیری
۵۱	فصل سوم: آسیب‌شناسی ملات منسوب به دوره ساسانی معبد آناهیتای کنگاور
۵۲	۳-۱ مشاهدات آسیب‌شناسی ملات
۵۳	۳-۱-۱ عوامل شیمیایی
۵۳	۳-۱-۱-۱ رطوبت
۵۶	۳-۱-۱-۲ تأثیر آلاینده‌های محیطی
۵۷	۳-۱-۱-۳ آسیب‌های ناشی از کریستاله شدن نمک‌ها
۵۸	۳-۱-۱-۳-۱ تست تشخیص یون سولفات
۵۸	۳-۱-۱-۳-۲ تست تشخیص یون کلر

۵۹ ۴-۱-۱-۳ آسیب‌های ساختاری
۶۰ ۱-۳ عوامل فیزیکی
۶۰ ۱-۲-۱-۳ تغییرات دما
۶۰ ۲-۲-۱-۳ هوازدگی فیزیکی
۶۱ ۳-۲-۱-۳ تغییرات ساختار بلوری
۶۵ ۳-۱-۳ عوامل مخرب انسانی(واندالیسم)
۶۵ ۱-۳-۱-۳ استفاده از مصالح بنا
۶۶ ۲-۳-۱-۳ مرمت‌های غیراصولی و نادرست
۷۸ فصل چهارم: نمونه‌سازی و ارائه نمونه پیشنهادی
69 ۴-۱ ارائه طرح حفاظتی و پیشنهاد ملات مرمتی
۷۲ ۴-۲ نمونه‌سازی
۷۳ ۴-۲-۱ روش ساخت نمونه‌های آزمایشگاهی
۷۴ ۴-۲-۲ قالب‌گیری
۷۶ ۴-۳ اندازه‌گیری درصد تخلخل، جذب آب و پوکی
۷۸ ۴-۴ آزمون موئینگی
۷۹ ۴-۵ اندازه‌گیری مقاومت فشاری و کششی نمونه‌ها
۸۴ ۴-۶ تأثیر میزان آب به گچ در کاهش جذب آب
۸۶ ۴-۷ ارزیابی نتایج
۸۷ فصل پنجم: نتیجه‌گیری و ارائه راهکارهای حفاظتی
۸۸ ۵-۱ پیشنهادها و راهکارها
۸۹ ۵-۲ نتیجه‌گیری نهایی
۹۱ منابع و موارد

فهرست جداول‌ها

عنوان		صفحه
جدول (۱-۲) خصوصیات فازهای $\text{CaSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (عباسیان، ۱۳۸۴، ۶۲۳)	۱۹
جدول (۲-۲) کدگذاری نمونه‌ها	۳۴
جدول (۲-۳) نمونه‌ها و روش‌های آزمایش‌های انجام شده بر روی آن‌ها	۳۴
جدول (۲-۴) نتیجه آنالیز XRF. سه نمونه از ملات بنای تاریخی کنگاور	۴۰
جدول (۲-۵) نتیجه آنالیز XRD چهار نمونه از ملات معبد آناهیتا کنگاور	۴۱
جدول (۳-۱) دسته‌بندی آسیب‌های مخرب بر ملات معبد آناهیتا	۵۳
جدول (۳-۲) خلاصه آمار سالیانه هواشناسی کنگاور	۵۴
جدول (۳-۳) آزمایش نمک‌های محلول	۵۸
جدول (۴-۱) نتایج آزمون ترکیبات شیمیایی گچ سنتی (نیم کوب) (میراث فرهنگی کنگاور)	۷۰
جدول (۴-۲) نتایج آزمون زمان گیرش گچ نیم کوب مورد استفاده در پروژه‌های مرمتی معبد آناهیتا ..	۷۱
جدول (۴-۳) نتایج آزمون تعیین مشخصات فیزیکی گچ نیم کوب مورد استفاده در پروژه‌های مرمتی معبد آناهیتا	۷۱
جدول (۴-۴) نتایج آزمون دانه بندی گچ نیم کوب مورد استفاده در پروژه‌های مرمتی معبد آناهیتا ..	۷۱
جدول (۴-۵) ترکیبات نمونه ملات‌های ساخته شده پایه گچی	۷۴
جدول (۴-۶) زمان گیرش نمونه ملات‌ها	۷۵
جدول (۴-۷) اندازه گیری درصد تخلخل، جذب آب و پوکی نمونه ملات‌ها	۷۶
جدول (۴-۸) موئینگی نمونه ملات‌ها بر حسب دقیقه	۷۸
جدول (۴-۹) میزان مقاومت فشاری نمونه‌ها در شرایط مختلف محیطی	۸۰

شکل (۱۰-۴) جدول میزان مقاومت کششی نمونه‌ها در شرایط مختلف محیطی ۸۱

جدول (۱۱-۴) ضریب مقاومت به یخ‌بندان ۸۳

جدول (۱۲-۴) مشخصات فیزیکی گچ ساختمانی سمنان با نسبت‌های مختلف آب به گچ ۸۴

فهرست شکل ها

	عنوان	
صفحه		
۱۱.	شکل (۱-۱) طرح بازسازی معبد آناهیتا بر اساس نقشه برداری جدید، سعید بالا و نادی، ۱۳۷۷	
۱۲	شکل (۱-۲) سنگ های پاک تراش که به صورت خشکه چین روی یک دیگر قرار گرفته اند.	
۱۲	شکل (۱-۳) مانده هایی از ستون های سنگی بر پا، در نمای گوشه شمال غربی بنای تاریخی کنگاور	
۱۳	شکل (۱-۴) آهنگ قرار گیری ستون های حجیم بر فراز و لبه ایوان شمال غربی	
۱۳	شکل (۱-۵) علائم و نشانه ها و برحی از حروف منقور و کنده شده در پشت سنگ های غیر پاک تراش مربوط به داخل دیوار و سکوهای معبد آناهیتا (کامبخت فرد، ۱۳۷۴، ۲۰۸)	
۱۴	شکل (۱-۶) علائم و حروف کنده شده روی سنگ های پاک تراش بنای فیروزآباد فارس، کاروانسرای صفوی بیستون (حجاری های دوران ساسانی) و دیواره ساسانی، پل خسرو و اراضی بیستون، فرهاد تراش، ده کده بیستون و صفحه پاسار گاد قابل قیاس است (کامبخت فرد، ۱۳۷۴، ۲۱۷)	
۱۵	شکل ۱-۷ نمای جبهه غربی معبد ناهید کنگاور و اینه روستایی در روی بنای کهن در سال ۱۸۴۰ میلادی (طرح از فلاشن و کست	
۱۵	شکل ۱-۸ الف در طرح "فلاشن و کست" ابزار بندی نمای "آب پر" فراز نمای بیرونی مهتابی در بخش شمالی جبهه غربی و در فاصله ای بالغ بر نیم متری از کنج شمال غربی قطع شده است	
۱۶	شکل ۱-۹ ب: نمای سنگ های تازه مرمت شده بخش شمالی جبهه غربی و گوشه شمال غربی حاکی از آن است که با عجله و بدون دست یابی به طرحی مقرون به واقع به تکمیل بخش های منهدم شده پرداخته اند، از جمله ابزار بندی نمای سنگ آب پر در جبهه شمالی امتداد یافته است	
۲۰	شکل (۲-۱) a) قسمتی از ریز ساختار رشد کرده ژیپس؛ b) ریخت شناسی کریستال های ژیپس با فرم های (N.B. Singh - B. Middendorf, 2007) که به طور عادی دیده می شوند ۱۱۱، ۰۱۱، ۱۲۰، ۰۱۰	
۲۰	شکل (۲-۲) ساختار ژیپس (K. cornelis, 1937)	

شکل ۳-۲ هم آرایی Ca^{+2} با SO_4^{-2} (K. cornelis, 1937)

شکل (۲-۴) سنگ گچهایی که قبلاً شکسته را داخل کوره پخت می‌چینند (مرکز اسناد میراث جهانی تخت سلیمان)

شکل (۲-۵) کوره در حال پخت (مرکز اسناد میراث جهانی تخت سلیمان)

شکل (۲-۶) کوبیدن سنگ گچهای پخته شده با کله

شکل (۲-۷) کوبیدن سنگ گچهای پخته شده با کله (مرکز اسناد میراث جهانی تخت سلیمان)

شکل (۲-۸) مخلوط کرن گچهای پودر شده (مرکز اسناد میراث جهانی تخت سلیمان)

شکل (۲-۹) محوطه تاریخی معبد آناهیتا (گوگل)

شکل (۲-۱۰) دیواره شمال غربی معبد آناهیتا محلهای نمونه برداری

شکل (۲-۱۱) محل نمونه برداری نمونه‌های شماره ۱ و ۲ و ۳

شکل (۲-۱۲) و (۲-۱۳) تصاویر میکروسکوپی با بزرگنمایی ۲۰۰ برابر از نمونه ۸۱۱۰۱ زمینه سفید رنگ، که قسمت عمده ملات را تشکیل داده است

شکل (۲-۱۴) و (۲-۱۵) تصاویر میکروسکوپی با بزرگنمایی ۲۰۰ برابر از نمونه ۸۱۱۰۲ ذرات قرمز و زرد رنگ و همچنین قهوه‌ای که به صورت پراکنده در زمینه سفید قابل مشاهده است

شکل (۲-۱۶) و (۲-۱۷) تصاویر میکروسکوپی با بزرگنمایی ۲۰۰ برابر از نمونه ۸۱۱۰۳ ذرات قرمز و زرد رنگی که به صورت پراکنده در زمینه سفید قابل مشاهده است

شکل (۲-۱۸) و (۲-۱۹) تصاویر میکروسکوپی با بزرگنمایی ۲۰۰ برابر از نمونه ۸۱۱۰۴ ذرات قرمز و زرد رنگی که به صورت پراکنده در زمینه سفید قابل مشاهده است

شکل (۲-۲۰) و (۲-۲۱) تصاویر میکروسکوپی با بزرگنمایی ۲۰۰ برابر از نمونه ۸۱۱۰۵ ذرات قرمز و زرد رنگی که به صورت پراکنده در زمینه سفید قابل مشاهده است. همچنین قسمت‌های شفاف احتمالاً بلورهای آلااستر هستند

شکل (۲-۲۲) طیف FTIR نمونه ۸۱۱۰۵

- شکل (۲-۲۳) آنالیز XRF نمونه ۸۱۱۰۱ ۴۲
- شکل (۲-۲۴) آنالیز XRD نمونه ۸۱۱۰۲ ۴۲
- شکل (۲-۲۵) آنالیز XRD نمونه ۸۱۱۰۴ ۴۳
- شکل (۲-۲۶) آنالیز XRD نمونه ۸۱۱۰۵ ۴۳
- شکل (۲-۲۷) سمت راست، کریستال‌های دوقلویی سرنیزه‌ای ژیپس سمت چپ، کریستال‌های ژیپس دوقلویی دم چلچله‌ای ۴۴
- شکل (۲-۲۸) کریستال‌های منوکلینیک چند قلویی شش ضلعی (K. cornelis, 1937) ۴۴
- شکل (۲-۲۹) تصویر میکروسکوپی الکترونی با بزرگ‌نمایی $\times 1000$ برابر از نمونه ۸۱۱۰۱ بلورهای منوکلینیک ژیپس، با فاصله بین بلوری کم، بلورهای فاقد ساختار سوزنی هستند ۴۵
- شکل (۲-۳۰) تصویر میکروسکوپی الکترونی نمونه شماره ۱ با بزرگ‌نمایی $\times 501$ بلورهای منوکلینیک ژیپس به راحتی قابل تشخیص هستند ۴۵
- شکل (۲-۳۱) تصویر میکروسکوپی الکترونی نمونه شماره ۸۱۱۰۵ با بزرگ‌نمایی $\times 1003$ رشد و تشکیل بلور ژیپس و ایجاد دوقلویی در امتداد صفحات بلوری متفاوت ۴۶
- شکل (۲-۳۲) تصویر میکروسکوپی الکترونی نمونه شماره ۸۱۱۰۱ با بزرگ‌نمایی $\times 2500$ تراکم فضای بین بلورهای جهت قرارگیری بلورهای در راستای متفاوت ۴۶
- شکل (۲-۳۳) تصویر میکروسکوپی الکترونی نمونه شماره ۲ با بزرگ‌نمایی $\times 1800$ تراکم فضای بین بلورهای جهت قرارگیری بلورهای منشوری در راستای متفاوت ۴۶
- شکل (۲-۳۴) تصویر میکروسکوپی الکترونی نمونه شماره ۱ با بزرگ‌نمایی $\times 20000$ بلورهای ریز پفکی شکل بازانیت بتا ۴۷
- شکل (۲-۳۵) تصویر میکروسکوپی الکترونی نمونه شماره ۵ با بزرگ‌نمایی $\times 500$ (احتمالاً) شبکه بلوری اولیه آلاستر که نقص رشد بلوری در این شبکه دیله می‌شود ۴۷

- شکل (۲-۳۶) تصویر میکروسکوپی الکترونی نمونه شماره ۵ با بزرگنمایی $\times 1900$ بلورهای گچ در اطراف سنگ‌های پخته (آلاباستر) ۴۷
- شکل (۲-۳۷) تصویر میکروسکوپی الکترونی نمونه شماره ۱ با بزرگنمایی $\times 2500$ بلورهای منوکلینیک ژیپس و تراکم شبکه محل آنالیز (آزمایش) با علامت ضرب در مشخص گردیده است ۴۸
- شکل (۲-۳۸) آنالیز نقطه‌ای شکل ۲-۳۲ که بخش عمدۀ آن ژیپس است ۴۹
- شکل (۲-۳۹) آنالیز کلی نمونه شماره ۸۱۱۰۲ که بخش عمدۀ آن ژیپس است ۴۹
- شکل (۲-۴۰) آنالیز کلی نمونه شماره ۸۱۱۰۵ که بخش عمدۀ آن ژیپس است ۴۹
- شکل (۱-۳-۲) و (۲-۳) تشکیل یک لایه کدر از گرد و غبار و آلاینده‌های محیطی بر روی ملات گچ ۵۵
- شکل (۳-۳) و (۴-۳) سست شدن پودر شدن ملات در اثر فشارهای واردۀ بر اثر تبلور و تغییر درجه هیدراسیون ۵۵
- شکل (۳-۵) و (۶-۳) شوره سطح ملات به صورت طبله‌ای، متراکم و در برخی قسمت‌ها سفید رنگ می‌باشد ۵۵
- شکل (۳-۷) و (۳-۸) به علت عدم وجود شوره ملات بین سنگ‌ها دارای ساختاری مستحکم و منسجم می‌باشد .. ۵۵
- شکل (۳-۹) عکس هوایی از محوطه تاریخی معبد آناهیتا ۵۶
- شکل (۱۰-۳) فرآیند پودری شدن گچ (انحلال ژیپس) ۶۰
- شکل (۱۱-۳) تصویر میکروسکوپی نمونه شماره ۲: با بزرگنمایی $\times 472$ انحلال بلورهای گچ در اثر مجاورت با رطوبت که به صورت حفره در ساختار گچ نمایان گشته است (آسیب‌های ساختاری) ۶۲
- شکل (۱۲-۳) تصویر میکروسکوپی نمونه شماره ۱: با بزرگنمایی $\times 987$ انحلال بلورهای گچ در اثر مجاورت با رطوبت و همچنین باز تبلور ژیپس، به صورت بلورهای ریز (آسیب‌های ساختاری) ۶۲
- شکل (۱۳-۳) تصویر میکروسکوپی نمونه شماره ۵ با بزرگنمایی $\times 260$ انحلال بلورهای اولیه آلباستر در اثر مجاورت با رطوبت که به صورت حفره در ساختار گچ نمایان گشته است. و همچنین باز تبلور ژیپس، به صورت بلورهای ریز (آسیب‌های ساختاری) ۶۳
- شکل (۱۴-۳) تصویر میکروسکوپی نمونه شماره ۱: با بزرگنمایی $\times 1000$ ایجاد ترک و ریز ترک در بلورهای گچ بر اثر هوازدگی فیزیکی ۶۳

شکل (۳-۱۵) تصویر میکروسکوپی نمونه شماره ۲: با بزرگنمایی $\times 3781$ خرد شدن بلورها بر اثر تغییرات دما(هوا زدگی فیزیکی)	63
شکل (۳-۱۶) تصویر میکروسکوپی نمونه شماره ۲: با بزرگنمایی $\times 3781$ خرد شدن بلورها بر اثر تغییرات دما(هوا زدگی فیزیکی)	64
شکل (۳-۱۷) تصویر میکروسکوپی نمونه شماره ۲: با بزرگنمایی $\times 1890$ خرد شدن بلورها بر اثر تغییرات دما(هوا زدگی فیزیکی)	65
شکل (۳-۱۸) تصویر میکروسکوپی نمونه شماره ۱: با بزرگنمایی $\times 20000$ احتمالاً بلورهای پفكی بازانیت با	65
شکل (۳-۱۹) نمای بخش آسیب دیده جبهه شمال غربی پس از برپایی مجدد	65
شکل (۳-۲۰) مرمت سنگ و بندکشی با ملات سیمان	66
شکل (۳-۲۱) پر کردن پشت دیوار با ملات سیمانی	66
شکل (۳-۲۲) پر کردن پشت دیوار با ملات سیمانی و هم جواری آن با ملات گچی اصیل بنا	66
شکل (۴-۱) نمودار XRD نمونه گچ سنتی تهیه شده در کوره های سنتی تخت سلیمان	71
شکل (۴-۲) نمودار مقایسه درصد جذب آب در نمونه ملات ها	76
شکل (۴-۳) نمودار مقایسه تخلخل نمونه ملات ها	76
شکل (۴-۴) نمودار مقایسه درصد پوکی در نمونه ها	77
شکل (۴-۵) نمودار مقایسه تخلخل جذب آب و پوکی در نمونه ها	77
شکل (۴-۶) نمودار مقایسه موئینگی نمونه ملات ها بر حسب دقیقه	78
شکل (۴-۷) نمودار مقایسه مقاومت فشاری نمونه ملات ها	80
شکل (۴-۸) منحنی مقایسه مقاومت فشاری نمونه ملات ها	80
شکل (۴-۹) نمودار مقایسه مقاومت کششی نمونه ملات ها	81
شکل (۴-۱۰) نمودار منحنی مقایسه مقاومت کششی نمونه ملات ها	81
شکل (۴-۱۱) نمودار مقایسه مقاومت ضربی یخ‌بندان نمونه ملات ها	83
شکل (۴-۱۲) نمودار مقایسه وزن فضایی نمونه ها	85
شکل (۴-۱۳) نمودار مقایسه مقاومت فشاری، خمی و کششی نمونه ملات ها	85
شکل (۴-۱۴) نمودار منحنی مقایسه مقاومت فشاری، خمی و کششی نمونه ملات ها	86
شکل (۴-۱۵) نمودار مقایسه درصد جذب آب در نمونه ها	86

حفظ و مرمت آثار تاریخی جایگاه خود را در میان دیگر علوم باز کرده است. در این راستا پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه حفاظت و مرمت می‌تواند راه‌گشای حفاظت‌گران باشد. در این میان معبد آناهیتا، شاخص ترین بنای تاریخی شهر کنگاور، و یکی از مهم‌ترین بنای تاریخی ایران و در نوع خود بی‌نظیر است. وسعت این سایت عظیم بالغ بر چهارونیم هکتار است که شاید بتوان آن را یک واحد معماری عظیم یک پارچه دانست که در عهد هخامنشی پی افکنده شده و در دوره ساسانی تکمیل گردیده است (کامبیخت‌فرد، ۱۳۷۲، ۹) و ساختار معماری دوره ساسانی این بنا از سنگ و احتمالاً ملات گچ است. آسیب‌هایی که به این ملات وارد آمده علاوه بر عوامل مختلف محیطی که در طول زمان باعث تخریب شده‌اند، گذشت زمان خود عاملی است که باعث آسیب به ملات‌های به کار رفته در این بنا شده است. همچنین عملیات مرمتی که در این بنا صورت گرفته، بدون مطالعات فن‌شناسی و آسیب‌شناسی بوده است که تا حدودی اصالت بنا را مخدوش کرده است. با توجه به اینکه در طول سال‌های گذشته مطالعات اصولی و راه‌گشا در زمینه فن‌شناسی و آسیب‌شناسی مواد و مصالح مورد استفاده در این بنا صورت نگرفته نیاز به یک بررسی همه جانبه در این زمینه ضروری به نظر می‌رسید. بنابراین بر آن شدم تا در این خصوص، رساله حاضر را تدوین نمایم.

برای انجام این رساله، از همه ظرفیت‌های موجود تحقیقاتی در دسترس، اعم از مطالعات میدانی، کتابخانه‌ای، مصاحبه و آنالیزهای دستگاهی و آزمایش‌گاهی استفاده گردیده است. این رساله از پنج فصل به شرح زیر تشکیل می‌گردد:

فصل نخست، به بحث در خصوص تاریخچه و پیشینه معبد آناهیتا، بررسی مستندات تاریخی کنگاور، جغرافیای تاریخی دشت کنگاور، فعالیت‌های باستان‌شناسی و مرمتی و خلاصه فعالیت‌های ساماندهی که از سال ۱۳۶۷ تا این زمان در معبد آناهیتا انجام گرفته و می‌پردازد.


فصل دوم، تحت عنوان فن‌شناسی ملات منسوب به دوره ساسانی معبد آناهیتا می‌باشد. در این بخش، موضوعاتی مانند بررسی کاربرد گچ در معماری ایران، ساختمان گچ و فازهای تشکیل دهنده آن، انواع کوره‌های گچ‌پزی، عوامل مؤثر بر کیفیت گچ، انواع ملات‌های گچی، طرز تهیه گچ سنتی و مطالعات آزمایش‌گاهی و مشاهدات دستگاهی جهت فن‌شناسی ملات مذکور مورد مطالعه قرار گرفت.

فصل سوم، شامل آسیب‌های واردہ بر بنا و ملات آن، عوامل آسیب‌رسان و بررسی آسیب‌شناسی ساختاری ملات مذکور و آزمایش‌های شیمی تر و مشاهدات دستگاهی برای شناخت آسیب‌های واردہ بر ملات معبد آناهیتا است.

فصل چهارم، به مطالعه اصول مبانی مرمت، بررسی کیفیت شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی گچ سنتی مورد استفاده در پروژه‌های مرمتی معبد آناهیتا، ویژگی‌های گچ سنتی، نمونه‌سازی و خصوصیات ملات پیشنهادی، پیر سازی نمونه‌ها، تأثیر میزان آب به گچ در ساخت ملات و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی ملات گچ پیشنهادی و ارائه نتایج می‌پردازد

فصل پنجم در این بخش نتیجه‌گیری و ارائه راهکارهای حفاظتی ارائه می‌گردد.

در این پژوهش با توجه به داده‌های آماری و تجزیه و تحلیل داده دستگاهی و آنالیزهای انجام گرفته سعی شده است بهترین نتایج ممکن حاصل و ارائه گردد. اما برای رسیدن به نتایج مطلوب نیاز به آزمایش‌های بیشتری احساس می‌شود.



فصل اول

پیشینه تاریخی کنگاور و بنای معروف به آناهیتا