



تاییدیه اعضاي هيات داوران حاضر در جلسه دفاع از پيان نامه کارشناسی ارشد

اعضاي هيئت داوران نسخه نهائي پيان نامه خانم آذر شکيبا تحت عنوان طراحى محله پاسخگو در موقع بحث در تأكيد بر زلزله (نمونه موردي: باع شاطر تهران) را از نظر فرم و محتوى بررسى نموده و پذيرش آنرا برای تكميل درجه کارشناسی ارشد پيشنهاد مى كنند.

امضاء
دانشيار

استاد

نام و نام خانوادگى
دكتر محمد رضا پور جعفر

دكتر حمزه شكيب

اعضاي هيات داوران
۱- استاد راهنماء

۲- استاد مشاور

دانشيار

۳- نماینده تحصیلات تكميلی دكتر على اکبر تقوايی

استاديار

دكتر حسن احمدی

۴- استاد ناظر

دانشيار

دكتر على اکبر تقوايی

۵- استاد ناظر

ماده ۵- این آئین نامه در ۵ ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۴۰۷/۴/۸۷ در شورای پژوهشی و در تاریخ ۲۳/۴/۸۷ در هیأت رئیسه دانشگاه به تایید رسید و در جلسه مورخ ۱۵/۷/۸۷ شورای دانشگاه به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب در شورای دانشگاه لازم الاجرا است.

«اینجانب... از رسیله دانشجوی رشتہ... سازمانی... ایرانی... ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۷ مقطع کارشناسی ارشد... دانشکده... پسر... متعهد می شوم کلیه نکات مندرج در آئین نامه حق مالکیت

مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش های علمی دانشگاه تربیت مدرس را در انتشار یافته های علمی مستخرج از پایان نامه / رساله تحصیلی خود رعایت نمایم. در صورت تخلف از مفاد آئین نامه فوق الاشعار به دانشگاه وکالت و نمایندگی می دهم که از طرف اینجانب نسبت به لغو امتیاز اخترع بنام بنده و

یا هر گونه امتیاز دیگر و تغییر آن به نام دانشگاه اقدام نماید. ضمناً نسبت به جبران فوری خسرو و زیان حاصله بر اساس برآورد دانشگاه اقدام خواهم نمود و بدينوسیله حق هر گونه اعتراض را از خود سلب

نمودم»

امضا:
تاریخ: ۱۴۰۷/۸/۱۳

آیین نامه چاپ پایان نامه (رساله) های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

نظر به اینکه چاپ و انتشار پایان نامه (رساله) های تحصیلی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، مبین بخشی از فعالیتهای علمی - پژوهشی دانشگاه است بنابراین به منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشگاه، دانش آموختگان این دانشگاه نسبت به رعایت موارد ذیل متعهد می شوند:

ماده ۱: در صورت اقدام به چاپ پایان نامه (رساله) خود، مراتب را قبلاً به طور کتبی به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اطلاع دهد.

ماده ۲: در صفحه سوم کتاب (پس از برگ شناسنامه) عبارت ذیل را چاپ کند:

«کتاب حاضر، حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد / رساله مکتوب نگارنده در رشته سرگردانی - طراحی است که در

دانشگاه تربیت مدرس به راهنمایی	در دانشکده هنر	سال ۱۳۸۹
سرکار خانم / جناب آقای دکتر <u>محمد حسن بو عصر</u> ، مشاوره سرکار خانم / جناب آقای دکتر <u>سلیمان</u>		
و مشاوره سرکار خانم / جناب آقای دکتر از آن دفاع شده است.»		

ماده ۳: به منظور جبران بخشی از هزینه های انتشارات دانشگاه، تعداد یک درصد شمارگان کتاب (در هر نوبت چاپ) را به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اهدا کند. دانشگاه می تواند مازاد نیاز خود را به نفع مرکز نشر درعرض فروش فرار دهد.

ماده ۴: در صورت عدم رعایت ماده ۳، ۵۰٪ بهای شمارگان چاپ شده را به عنوان خسارت به دانشگاه تربیت مدرس، تأديه کند.

ماده ۵: دانشجو تعهد و قبول می کند در صورت خودداری از پرداخت بهای خسارت، دانشگاه می تواند خسارت مذکور را از طریق مراجع قضایی مطالبه و وصول کند؛ به علاوه به دانشگاه حق می دهد به منظور استیفای حقوق خود، از طریق دادگاه، معادل وجه مذکور در ماده ۴ را از محل توقيف کتابهای عرضه شده نگارنده برای فروش، تامین نماید.

ماده ۶: اینجانب کردیلی دانشجوی رشته سرگردانی - طراحی مقطع کارشناس ارشد

تعهد فوق وضمنات اجرایی آن را قبول کرده، به آن ملتزم می شوم.

نام و نام خانوادگی: اردلی

تاریخ و امضا:

اردلی
۱۳۸۹/۸/۲۳



دانشکده : هنر و معماری

پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی

گرایش: طراحی شهری

طراحی محله پاسخگو در برابر بحران با تأکید بر زلزله

نمونه موردی: محله باغ شاطر، منطقه یک تهران.

آذر شکیبا

استاد راهنمای:

دکتر محمد رضا پور جعفر

استاد مشاور

دکتر حمزه شکیب

آبان ۱۳۸۹

تقدیم به

مادر فداکارم

و تقدیم به

دوستداران علم شهرسازی

با تشکر فراوان از راهنماییهای ارزشمند استاد محترم جناب آقای دکتر محمد رضا پور جعفر که آنچه به عنوان پایان نامه ارائه گردیده است حاصل زحمات دلسوزانه و راهنمایی‌های بی دریغ ایشان است و رساله‌ی حاضر بهانه‌ای بود برای افتخار شاگردی بیش از پیش این استاد ارجمند.

همچنین شایسته است تا از جناب آقای دکتر شکیب که زحمت مشاوره این پژوهش را بر عهده داشته اند سپاس گذاری نمایم.

در پایان از تمامی دوستان به ویژه سرکار خانم مهندس خادمی، جناب آقای مهندس هدایت نیا، جناب آقای مهندس رفیعی و جناب آقای مهندس خادمی که در مراحل مختلف پایان نامه من را یاری کردند، قدردانی نموده و کمال تشکر را دارم.

چکیده

در کشور ایران علی‌رغم تجرب تلخ ناشی از خسارات زلزله‌های پیشین، تنها اقدامات اندکی در راستای آمادگی و مقاومسازی شهرها پیش از بحران صورت گرفته که مهمترین آن تدوین آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله بوده و در جامعه فنی کشور به آیین‌نامه ۲۸۰۰ شهرت دارد.

ضوابط ارائه شده در این آیین‌نامه تنها به مقاومسازی تک بناها محدود بوده و به این‌منی فضاهای باز و عمومی شهر نظیر خیابان‌ها، میدان‌ و عناصر وابسته به آنها توجهی نشده است. در این صورت زمان وقوع زلزله ساختمان‌ها به مثابه قفسی عمل می‌کنند که انسان‌ها را در خود محبوس کرده و امکان امدادرسانی به آنها وجود ندارد. لذا در این پژوهش سعی شده است تا ضمن بازنگری این آیین-نامه ضوابط و راهکارهایی ارائه گردد که بر لزوم توجه به فضاهای شهری استوار است.

محله باغ شاطر واقع در منطقه یک تهران، یکی از بافت‌های ناهمگن و غیرایمن در شهر تهران می‌باشد که به دلیل برخورداری از توپوگرافی شدید و نزدیکی به گسل شمال تهران بسیار نامن بوده و به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده است.

در این پژوهش سعی شده است تا عوامل موثر بر آسیب‌پذیری محله‌های شهری شناسایی و به عنوان شاخص در نظر گرفته شوند. این شاخص‌ها مبنای شناخت محدوده محله باغ شاطر بوده و میزان آسیب‌پذیری کالبدی فضاهای عمومی بافت بر اساس هر کدام از آنها ارائه شده که در نهایت با اعمال ضریب اثرگذاری شاخص، آسیب‌پذیری کالبدی نقاط مختلف محدوده تعیین گردید و به همراه نقشه به دست آمده از آنها، مبنای طراحی محله جهت پاسخگویی در زمان زلزله قرار گرفته است.

روش تحقیق حاضر تحلیلی و فرایندی بوده و امید است تا با به کارگیری اصول و ضوابط ارائه شده در این پژوهش بعنوان مکملی برای آیین‌نامه‌های موجود، به کاهش آسیب‌پذیری محله‌های شهر و ایمنسازی فضاهای عمومی کمک شایانی گردد.

وازگان کلیدی: زلزله، آیین‌نامه ۲۸۰۰، فضاهای عمومی محله، شاخص‌های آسیب‌پذیری کالبدی، محله باغ شاطر.

فهرست

۱.....	فصل اول - کلیات ...
۲.....	۱-۱- مقدمه
۲.....	۲-۱- تعریف مسئله
۶.....	۳-۱- ضرورت تحقیق
۸.....	۴-۱- اهداف تحقیق
۹.....	۵-۱- سوالات تحقیق
۹.....	۶-۱- قلمرو تحقیق
۱۲.....	۷-۱- فرضیات تحقیق
۱۲.....	۸-۱- روش و ابزار انجام تحقیق
۱۳.....	۹-۱- جنبه جدید بودن و نوآوری (پیشینه مطالعه)
۱۴.....	۱۰-۱- مشکلات و محدودیتهای تحقیق
۱۵.....	۱۱-۱- جمع بندی
۱۸.....	فصل دوم - مبانی نظری تحقیق
۱۹.....	۱-۲- مقدمه
۲۰.....	۲-۲- بحران
۲۰.....	۱-۲-۲- مفهوم بحران
۲۱.....	۲-۲-۲- مدیریت بحران
۲۳.....	۳-۲-۲- چرخه مدیریت بحران
۲۵.....	۳-۲- زلزله
۲۵.....	۱-۳-۲- تعاریف و ویژگی‌های زلزله
۲۶.....	۲-۳-۲- علل وقوع زلزله
۲۷.....	۳-۳-۲- گسل‌ها
۲۸.....	۴-۳-۲- مکانیسم‌های تخریبی زلزله
۲۹.....	۵-۳-۲- مراحل آسیب در مهندسی زلزله
۳۱.....	۴-۲- بررسی اثرات زلزله
۳۲.....	۱-۴-۲- اثرات کالبدی
۳۲.....	۱-۱-۴-۲- تخریب نواحی مسکونی:
۳۲.....	۲-۱-۴-۲- تخریب نواحی صنعتی:

۳۲	شبکه حمل و نقل :	۳-۱-۴-۲
۳۳	شبکه برق :	۴-۱-۴-۲
۳۳	شبکه آب :	۵-۱-۴-۲
۳۳	شبکه گاز :	۶-۱-۴-۲
۳۳	ارتباطات و مخابرات :	۷-۱-۴-۲
۳۴	اثرات اقتصادی:	۲-۴-۲
۳۴	اثرات اجتماعی:	۳-۴-۲
۳۵	تلفات انسانی:	۱-۳-۴-۲
۳۵	مهاجرت جمعیت:	۲-۳-۴-۲
۳۵	وضعیت بهداشتی و درمانی:	۳-۳-۴-۲
۳۶	اثرات مدیریتی:	۴-۴-۲
۳۷	سوابق زلزله در جهان و ایران	۵-۲
۳۷	زلزله در جهان	۱-۵-۲
۳۷	نواحی زلزله خیز جهان و کمریند زلزله	۱-۱-۵-۲
۳۸	سابقه بزرگترین زلزله‌ها در جهان	۲-۱-۵-۲
۳۸	نگاهی به آمار زلزله در جهان	۳-۱-۵-۲
۴۰	زلزله در ایران	۲-۵-۲
۴۰	فرایند زمین ساخت ایران	۱-۲-۵-۲
۴۰	پهنه‌بندی لرزه‌ای ایران	۲-۲-۵-۲
۴۱	زلزله‌های تاریخی ایران	۳-۲-۵-۲
۴۲	زلزله در تهران	۳-۵-۲
۴۳	عوامل کالبدی تاثیرگذار بر آسیب‌پذیری محله‌های شهری	۶-۲
۴۴	ساختار کالبدی ساختمان‌ها	۱-۶-۲
۴۴	گروه‌بندی سازه‌ای	۱-۱-۶-۲
۴۶	گروه‌بندی اهمیتی	۲-۱-۶-۲
۴۷	محاسبات نیروی زلزله	۳-۱-۶-۲
۴۹	طبقات و ارتفاعات	۴-۱-۶-۲
۵۰	قدمت و کیفیت	۵-۱-۶-۲
۵۰	ساختار کاربری‌ها	۲-۶-۲

۵۰	۱-۲-۶-۲ - کاربری مسکونی
۵۱	۲-۲-۶-۲ - کاربری تجاری
۵۱	۳-۲-۶-۲ - کاربری بهداشتی و درمانی
۵۲	۴-۲-۶-۲ - کاربری آموزشی
۵۲	۵-۲-۶-۲ - کاربری انتظامی و نظامی
۵۲	۶-۲-۶-۲ - کاربری اداری
۵۳	۷-۲-۶-۲ - کاربری مذهبی
۵۴	۸-۲-۶-۲ - کاربری ورزشی و فرهنگی
۵۴	۹-۲-۶-۲ - کاربری صنعتی یا تاسیسات خطرناک
۵۵	۱۰-۲-۶-۲ - کاربری فضاهای باز و سبز
۵۵	۳-۶-۲ - شبکه معابر
۵۸	۴-۶-۲ - تاسیسات حیاتی:
۵۸	۱-۴-۶-۲ - شبکه توزیع آب
۵۹	۲-۴-۶-۲ - شبکه توزیع گاز طبیعی
۵۹	۳-۴-۶-۲ - شبکه توزیع برق
۶۰	۴-۴-۶-۲ - مخابرات
۶۰	۵-۶-۲ - عناصر شهری (طبیعی و مصنوع):
۶۰	۱-۵-۶-۲ - عناصر طبیعی (انسان و جمعیت، گیاهان و درختان، رودخانه‌ها و جوی‌های آب)
۶۱	۲-۵-۶-۲ - عناصر مصنوع (درپنجره و مصالح مورد استفاده در جداره‌ی مسیرها، سیم‌ها و دکل‌های برق و مخابرات، شیرهای آتشنشانی و پل‌ها)
۶۴	۷-۲ - جمع بندی
۶۶	فصل سوم - بررسی تجربه جهان و ایران در مقاومسازی شهرها در برابر زلزله
۶۷	۱-۳ - مقدمه
۶۸	۲-۳ - بررسی تجرب کشورهای پیشرو در مقاومسازی شهرها در برابر زلزله
۶۸	۱-۲-۳ - ایالات متحده آمریکا
۶۹	۱-۱-۲-۳ - کاهش اثرات حوادث طبیعی (انجمان ملی آمریکا)
۷۰	۲-۱-۲-۳ - لوما پریتا (Northridge) و نوثریج (Loma Prieta)
۷۱	۳-۱-۲-۳ - سانتا باربارا (Santa Barbara)
۷۲	۲-۲-۳ - تجرب کشور ژاپن در مبارزه با زلزله

۷۴ (Ube) شهریوبه - ۳-۲-۲-۱
۷۷ شهرکوبه - ۳-۲-۲-۲
۷۸ توکیو: - ۳-۲-۲-۳
۸۰ ۳-۲-۳- بررسی تجربه ایتالیا، نقش دیدگاه حاکم بر نظام برنامه ریزی
۸۱ ۳-۳- بررسی تجارب ایران و طرح‌های اجرائی مقابله با زلزله
۸۲ ۳-۳- آیین نامه‌ها
۸۲ ۳-۲-۳- طرح‌هایی که برای مقابله با زلزله و اصولاً بحران‌ها به تصویب رسیده‌اند
۸۲ ۳-۲-۳-۱- طرح‌های مربوط به نظام مدیریتی برخورد با سانحه
۸۳ ۳-۲-۳-۲- طرح‌هایی که برای مقابله با زلزله به صورت کالبدی تهیه می‌شوند
۹۰ ۳-۳-۳- گزارشات و تحقیقات انجام شده در ایران
۱۰۰ ۳-۳-۴- مروری بر آیین‌نامه ۲۸۰۰، مسائل، مشکلات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با آن:
۱۰۷ ۴-۳- جمع‌بندی
۱۰۹	فصل چهارم - بررسی نمونه موردي - محدوده محله باع شاطر تهران
۱۱۰ ۴-۱- مقدمه
۱۱۲ ۴-۲- موقعیت و حدود مشخصات منطقه مورد مطالعه
۱۱۴ ۴-۳- پیشینه شکل گیری و فرایند دگرگونی منطقه
۱۱۸ ۴-۴- مطالعات زمین‌ساختی منطقه
۱۲۰ ۴-۴-۱- مطالعات زمین‌شناسی لرزه‌خیزی منطقه
۱۲۲ ۴-۴-۲- گسل‌های منطقه شمال تهران
۱۲۲ ۴-۴-۱- گسل شمال تهران
۱۲۴ ۴-۴-۳- شرایط ساخت و ساز و وضعیت ساختمان‌ها در منطقه یک تهران
۱۲۵ ۴-۴-۴- وضعیت توپوگرافی
۱۲۷ ۴-۵-۱- بررسی ساختار کالبدی ساختمان‌ها
۱۲۷ ۴-۵-۱- تراکم ساختمانی
۱۳۰ ۴-۵-۲- قطعه بندی
۱۳۲ ۴-۵-۳- کیفیت ابنيه
۱۳۴ ۴-۵-۴- قدمت ابنيه
۱۳۶ ۴-۵-۵- نوع سیستم باربر سازه
۱۳۸ ۴-۵-۶- تعداد طبقات ساختمان
۱۴۰ ۴-۵-۷- نوع نما

۱۴۲.....	۶-۴- بررسی ساختار کاربری‌های محله و منطقه
۱۴۲.....	۱-۶-۴- نگاهی کلی به وضعیت کاربری‌های موجود محله
۱۴۵.....	۲-۶-۴- کاربری فضاهای سبز
۱۴۸.....	۳-۶-۴- بررسی و شناسایی کاربری‌های مهم و خاص منطقه یک
۱۴۸.....	۱-۳-۶-۴- آتش نشانی
۱۴۸.....	۲-۳-۶-۴- بیمارستان
۱۴۸.....	۳-۳-۶-۴- درمانگاه
۱۴۹.....	۴-۳-۶-۴- اورژانس
۱۴۹.....	۵-۳-۶-۴- نیروی انتظامی تهران بزرگ
۱۵۱.....	۷-۴- بررسی ساختار کالبدی معابر
۱۵۱.....	۱-۷-۴- نوع معبر
۱۵۵.....	۲-۷-۴- نسبت طول به عرض معبر
۱۵۷.....	۳-۷-۴- نسبت عرض به ارتفاع جداره‌های معبر
۱۶۱.....	۴-۷-۴- فضاهای باز محله‌ای
۱۶۴.....	۵-۷-۴- شدت ترافیک استفاده کنندگان از معابر
۱۶۶.....	۶-۷-۴- شیب معبر
۱۶۹.....	۷-۷-۴- محدوده عملکرد معابر
۱۷۰.....	۸-۷-۴- جنس مصالح کف معابر
۱۷۱.....	۹-۷-۴- متوسط تعداد تقاطع‌ها
۱۷۳.....	۱۰-۷-۴- درصد خیابان‌هایی که از پل می‌گذرند
۱۷۳.....	۸-۴- بررسی تأسیسات و تجهیزات شهری موجود در منطقه
۱۷۴.....	۱-۸-۴- آبرسانی
۱۷۷.....	۲-۸-۴- شبکه برق
۱۷۸.....	۳-۸-۴- مخابرات
۱۷۹.....	۴-۸-۴- شبکه گاز
۱۸۱.....	۹-۴- بررسی عناصر شهری طبیعی و مصنوع موجود در فضاهای باز
۱۸۳.....	۱۰-۴- جمع بندی
۱۸۶.....	فصل پنجم- تجزیه و تحلیل
۱۸۷.....	۱-۵- مقدمه
۱۸۹.....	۲-۵- تجزیه و تحلیل آسیب‌پذیری کالبدی بافت به تفکیک متغیرهای موجود

۱۸۹.....	۱-۲-۵- ساختار کالبدی ساختمان‌ها (شاخص A)
۱۸۹.....	۱-۱-۲-۵- تراکم ساختمانی (شاخص A _۱)
۱۹۲.....	۱-۲-۵- اندازه قطعات (شاخص A _۲)
۱۹۴.....	۱-۲-۵- قدمت و کیفیت ابنيه (شاخص A _۳)
۱۹۶.....	۱-۲-۵- نوع سازه (شاخص A _۴)
۱۹۸.....	۱-۲-۵- تعداد طبقات (شاخص A _۵)
۱۹۸.....	۱-۲-۵- نوع نما(شاخص A _۶)
۲۰۱.....	۲-۲-۵- ساختار کاربری محله (شاخص B)
۲۰۱.....	۱-۲-۵- کاربری فضای سبز محله (شاخص B _۱)
۲۰۱.....	۲-۲-۵- کاربری‌های مهم و حیاتی (شاخص B _۲)
۲۰۲.....	۳-۲-۵- ساختار کالبدی معابر (شاخص C)
۲۰۲.....	۱-۳-۲-۵- نوع معبر (شاخص C _۱)
۲۰۴.....	۲-۳-۲-۵- نسبت طول به عرض معبر (شاخص C _۲)
۲۰۶.....	۳-۳-۲-۵- نسبت عرض به ارتفاع جداره معابر (شاخص C _۳)
۲۰۹.....	۴-۳-۲-۵- فضاهای باز محله‌ای (شاخص C _۴)
۲۱۱.....	۵-۳-۲-۵- شبیه معابر (شاخص C _۵)
۲۱۳.....	۶-۳-۲-۵- تعداد تقاطع‌ها (شاخص C _۶)
۲۱۵.....	۷-۳-۲-۵- مصالح کف معبر (شاخص C _۷)
۲۱۵.....	۸-۳-۲-۵- خیابان‌هایی که از پل می‌گذرند (شاخص C _۸)
۲۱۵.....	۴-۲-۵- ساختار تأسیسات و تجهیزات محله و عناصر شهری طبیعی و مصنوع
۲۱۶.....	۳-۵- تجزیه و تحلیل آسیب‌پذیری کالبدی بافت با توجه به ضرایب متغیرهای موجود در مدل پیشنهادی (تعیین ضرایب شاخص‌ها)
۲۲۳.....	۴-۵- جمع‌بندی
۲۲۶.....	فصل ششم - نتیجه‌گیری، راهکارها و طرح پیشنهادی
۲۲۷.....	۱-۶- مقدمه:
۲۲۸.....	۲-۶- پاسخ به سوالات تحقیق:
۲۳۲.....	۳-۶- ارائه راهکارهای کاهش آسیب‌پذیری، مرتبط با متغیرها
۲۳۲.....	۱-۳-۶- ساختار کالبدی ساختمانها (شاخص A)
۲۴۰.....	۲-۳-۶- ساختار کاربری محله (شاخص B)

۲۴۲.....	۳-۳-۶ - ساختار کالبدی معابر (شاخص C)
۲۴۹.....	۴-۳-۶ - ساختار تاسیسات و تجهیزات (شاخص D)
۲۵۲.....	۴-۶ - طراحی محله باغ شاطر در راستای پاسخگویی در زمان بحران و زلزله
۲۵۵.....	۴-۶ - مرکز امن زلزله جهت امدادرسانی اولیه
۲۶۱.....	۴-۶ - مرکز امن زلزله جهت اسکان طولانی مدت
۲۶۶.....	۴-۶ - مسیرهای امن زلزله
۲۷۰.....	۵-۶ - سخن آخر:
۲۷۲.....	منابع
۲۷۷.....	چکیده انگلیسی

فهرست جداول

۳۰	جدول ۱-۲- مقایسه مراحل آسیب و خرابی در هنگام زلزله
۳۹	جدول ۲-۲- زلزله های مرگبار جهان در قرن اخیر
۴۱	جدول ۲-۳- زلزله های مهم ایران از ۱۹۹۰ تا کنون
۴۲	جدول ۴-۲- تعداد زلزله های تهران بر اساس بزرگا
۴۳	جدول ۵-۵- فهرستی از زلزله های با بزرگای بیش از ۴ (در صد کیلومتری تهران از ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸)
۱۳۴	جدول ۱-۴- قدامت ابنيه
۱۵۲	جدول ۲-۴- وضعیت نظام دسترسی و حرکت
۱۵۵	جدول ۳-۴- نسبت طول به عرض خیابان های پخش کننده درجه یک در محله با غ شاطر
۱۵۶	جدول ۴-۴- نسبت طول به عرض خیابان های پخش کننده درجه دو در محله با غ شاطر
۱۵۶	جدول ۴-۵- نسبت طول به عرض خیابان های پخش کننده درجه سه در محله با غ شاطر
۱۸۱	جدول ۶-۴- ویژگی های جمعیتی
۲۱۶	جدول ۱-۵- تعیین اهمیت شاخص های آسیب پذیری
۲۱۷	جدول ۲-۵- ضرایب شاخص ها
۲۱۹	جدول ۳-۵- آسیب پذیری کالبدی بافت در محدوده های بررسی شده
۲۲۴	جدول ۴-۵- بررسی معیارها و رابطه آنها با آسیب پذیری بافت

فهرست تصاویر

۷	تصویر ۱-۱- تبدیل شدن فضای بین درز انقطاع به مکانی جهت تجمع جانوران موذی
۳۷	تصویر ۳-۲- نوارهای زلزله و نواحی زلزله خیز جهان
۴۱	تصویر ۵-۲- پنهانه بندی زلزله در ایران
۶۱	تصویر ۶-۲- انحراف جوی آب از مسیر اصلی
۶۲	تصویر ۷-۲- عدم قاب بندی پنجره ها
۶۲	تصویر ۸-۲- وجود دکل های برق کهنه خطر آفرین در مجاورت معابر
۶۳	تصویر ۹-۲- مکانیابی شیر های آتش نشانی در فواصل مناسب
۶۳	تصویر ۱۰-۲- فروریختن پل در زمان زلزله
۷۱	تصویر ۱-۳- کارایی فیزیکی بزرگراه ها
۷۵	تصویر ۲-۳- نتایج محاسباتی ساختمان های غیر قابل دسترسی (عرض معابر کمتر از ۲ متر)
۷۵	تصویر ۳-۳- نتایج محاسباتی ساختمان های غیر قابل دسترسی (عرض معابر کمتر از ۴ متر)
۷۶	تصویر ۳-۴- نتایج محاسباتی ساختمان های غیر قابل دسترسی (عرض معابر کمتر از ۶ متر)
۷۶	تصویر ۳-۵- نتایج محاسباتی ساختمان های غیر قابل دسترسی (عرض معابر کمتر از ۴ متر بعد از بهسازی دیوارها)
۸۱	تصویر ۳-۶- مناطق زلزله خیز ایتالیا
۸۸	تصویر ۷-۳- کاربری اراضی پیشنهادی در شهر رستم آباد
۹۰	تصویر ۸-۳- راه های مسدود شده و راه های غیر قابل دسترس در زمان بحران
۱۰۰	تصویر ۹-۳- ریز پنهانه بندی لرزه های مناطق شهری تهران
۱۰۷	تصویر ۱۰-۳- عدم وجود راه کار عملی جهت ایمن سازی بنا های فرسوده در زمان احداث بنای جدید در مجاورت آن و تعییه درز انقطاع.
۱۱۲	تصویر ۴-۱- (راست) اراضی شرقی محله باغ شاطر (گلابدره)
۱۱۲	تصویر ۴-۲- (چپ) اراضی کوهستانی شمال محله باغ شاطر (در بند)
۱۱۵	تصویر شماره ۴-۳- مراحل رشد تاریخی محله باغ شاطر
۱۱۶	تصویر ۴-۴- ماهیت روستا- شهری محله باغ شاطر
۱۱۸	تصاویر شماره ۴-۵ و ۶-۴- آسیب پذیری زمین ساختی محله باغ شاطر
۱۲۵	تصویر شماره ۷-۴- توپوگرافی و شیب در محله باغ شاطر
۱۲۵	تصویر شماره ۸-۴- توپوگرافی و شیب بسیار زیاد در محله
۱۳۴	تصویر شماره ۱۰-۴- نمونه ای از بنا های در حال ساخت و نوساز در کنار ابنيه قدیمی در محله
۱۳۸	تصویر شماره ۱۱-۴- نمونه ای از ساخت و ساز بی رویه با تعداد طبقات بالا بدون توجه به ظرفیت معابر و بافت محله
۱۴۰	تصاویر شماره ۱۲-۴ و ۱۳-۴- نمونه ای از نماهای سنگی، شیشه ای، آجر و آجر سه سانتی در بناهای محله
۱۴۳	تصاویر شماره ۱۴-۴ و ۱۵-۴- استقرار کاربری فرهنگی و آموزش عالی در داخل بافت محله (پتانسیل استفاده به عنوان مرکز امداد رسانی در زمان بحران)
۱۴۵	تصویر شماره ۱۶-۴- عکس هوایی محله باغ شاطر و موقعیت فضای سبز در این محله
۱۴۶	تصاویر شماره ۱۷-۴ و ۱۸-۴- نمونه هایی از ساخت و ساز جدید بر روی باغات قدیمی
۱۵۳	تصاویر شماره ۱۹-۴ و ۲۰-۴- نمونه هایی از مسیرهای سواره از نوع پخش کننده درجه یک
۱۵۳	تصاویر شماره ۲۱-۴ و ۲۲-۴- نمونه هایی از معابر پیاده در محله

- تصاویر شماره ۲۳-۴، ۲۴-۴، ۲۵-۴ و ۲۶-۴ - نمونه هایی از کوچه پله های محله
- تصاویر شماره ۲۷-۴، ۲۸-۴، ۲۹-۴ - نمونه هایی از نسبت ارتفاع به عرض معتبر پیاده
- تصاویر شماره ۳۰-۴، ۳۱-۴، ۳۲-۴ و ۳۴-۴ - نمونه هایی از نسبت ارتفاع به عرض معابر سواره در محله
- تصویر ۳۵-۴ - نمونه ای از فضاهای باز رها شده در محله باغ شاطر
- تصویر ۳۶-۴ - دید از غرب به محله باغ شاطر و نمایش فضاهای خالی محله
- تصاویر ۳۸-۴ و ۳۹-۴ - پلان و پانورامی فضای خالی جلوی دانشگاه امام خمینی
- تصاویر شماره ۴۰-۴، ۴۱-۴ و ۴۲-۴ - نمونه هایی از پارک حاشیه ای اتومبیل ها در محله
- تصاویر شماره ۴۳-۴، ۴۴-۴ و ۴۵-۴ - نمونه هایی از شبیه سواره در محله
- تصاویر شماره ۴۶-۴، ۴۷-۴ و ۴۸-۴ - نمونه هایی از شبیه معابر پیاده در محله
- تصویر ۴۹-۴ - کاربری اداری ناسازگار با محدوده عملکرد معتبر در محله باغ شاطر
- تصاویر شماره ۵۰-۴، ۵۱-۴ و ۵۲-۴ و ۵۳-۴ - نمونه هایی از کیفیت نامرغوب کفسازی در محله
- تصویر شماره ۵۴-۴ - میدان باغ شاطر به عنوان مهمترین گره ترافیکی داخل محله
- تصویر ۵۵-۴ - نمونه هایی از دکل های توزیع برق در محله
- تصویر شماره ۵۶-۴ - نمونه هایی از تلفن همگانی در کنار فضای باز مجاور با خیابان دربند

فهرست نقشه‌ها

- نقشه ۴-۱- موقعیت محله باغ‌شاطر ۱۱۳
- نقشه ۴-۲- مراحل توسعه تاریخی محله باغ‌شاطر ۱۱۷
- نقشه ۴-۳- محدوده‌های آسیب‌پذیری منطقه یک ۱۱۹
- نقشه ۴-۴- زمین‌شناسی منطقه یک و محدوده مورد مطالعه ۱۲۱
- نقشه ۴-۵- موقعیت گسل‌ها در منطقه یک و محله باغ‌شاطر ۱۲۳
- نقشه ۴-۶- وضعیت توپوگرافی محله باغ‌شاطر ۱۲۶
- نقشه ۷-۴- تراکم ساختمانی در محله باغ‌شاطر ۱۲۹
- نقشه ۴-۸- مساحت قطعات در محله باغ‌شاطر تهران ۱۳۱
- نقشه ۹-۴- کیفیت اینیه در محله باغ‌شاطر تهران ۱۳۳
- نقشه ۱۰-۴- قدمت اینیه در محله باغ‌شاطر تهران ۱۳۵
- نقشه ۱۱-۴- اسکلت اینیه در محله باغ‌شاطر تهران ۱۳۷
- نقشه ۱۲-۴- تعداد طبقات در محله باغ‌شاطر تهران ۱۳۹
- نقشه ۱۳-۴- مصالح ساخت نمای اینیه در محله باغ‌شاطر تهران ۱۴۱
- نقشه ۱۴-۴- کاربری اراضی در محله باغ‌شاطر تهران ۱۴۴
- نقشه ۱۵-۴- فضاهای سبز در محله باغ‌شاطر تهران ۱۴۷
- نقشه ۱۶-۴- موقعیت کاربری‌های مهم در اطراف محله باغ‌شاطر تهران ۱۵۰
- نقشه ۱۷-۴- سلسله مراتب راهها و ساختار شبکه معابر در محله باغ‌شاطر تهران ۱۵۴
- نقشه ۱۸-۴- تنشیبات فضایی (عرض به ارتفاع) در محله باغ‌شاطر تهران ۱۵۸
- نقشه ۱۹-۴- تنشیبات فضایی (عرض به ارتفاع) در محله باغ‌شاطر تهران ۱۵۹
- نقشه ۲۰-۴- تنشیبات فضایی (عرض به ارتفاع) در محله باغ‌شاطر تهران ۱۶۰
- نقشه ۲۱-۴- تنشیبات فضایی (عرض به ارتفاع) در محله باغ‌شاطر تهران ۱۶۳
- نقشه ۲۲-۴- وضعیت پارکینگ و نفوذپذیری در محله باغ‌شاطر تهران ۱۶۵
- نقشه ۲۳-۴- شبیع معابر پیاده در محله باغ‌شاطر تهران ۱۶۷
- نقشه ۲۴-۴- شبیع معابر پیاده در محله باغ‌شاطر تهران ۱۶۸
- نقشه ۲۵-۴- تقاطع‌های مسیرهای سواره در محله باغ‌شاطر تهران ۱۷۲
- نقشه ۲۶-۴- شبکه آبرسانی در محله باغ‌شاطر تهران ۱۷۶
- نقشه ۲۷-۴- شبکه توزیع گاز در محله باغ‌شاطر تهران ۱۸۰
- نقشه ۲۸-۴- عناصر مصنوع در فضاهای باز محله باغ‌شاطر تهران ۱۸۲
- نقشه ۱-۵- محدوده‌های بررسی شده از جهت شاخص‌های آسیب‌پذیری ۱۸۸
- نقشه ۲-۵- وضعیت آسیب‌پذیری بافت بر اساس ترکم ساختمانی ۱۹۱
- نقشه ۳-۵- وضعیت آسیب‌پذیری بافت بر اساس اندازه قطعات ۱۹۳
- نقشه ۴-۵- وضعیت آسیب‌پذیری بافت بر اساس کیفیت اینیه ۱۹۵
- نقشه ۵-۵- وضعیت آسیب‌پذیری بافت بر اساس نوع سازه ۱۹۷
- نقشه ۶-۵- وضعیت آسیب‌پذیری بافت بر اساس جنس نما ۲۰۰
- نقشه ۷-۵- وضعیت آسیب‌پذیری بافت بر اساس نوع معبر ۲۰۳
- نقشه ۸-۵- ضعیت آسیب‌پذیری بافت بر اساس نسبت طول به عرض معبر ۲۰۵

- نقشه ۹-۵ - وضعیت آسیب‌پذیری بافت بر اساس نسبت عرض به ارتفاع جداره معتبر
نقشه ۱۰-۵ - وضعیت آسیب‌پذیری بافت بر اساس میزان دسترسی به فضای باز
نقشه ۱۱-۵ - وضعیت آسیب‌پذیری بافت بر پرشیب
نقشه ۱۲-۵ - وضعیت آسیب‌پذیری بافت بر اساس تعداد تقاطع‌ها
نقشه ۱۳-۵ - وضعیت آسیب‌پذیری محدوده‌های بررسی شده از جهت شاخص‌های آسیب‌پذیری
نقشه ۱-۶ - شبکه راه‌های پیشنهادی
نقشه ۲-۶ - مراکز امن زلزله
نقشه ۳-۶ - مرکز امن زلزله جهت امدادرسانی اولیه
نقشه ۴-۶ - مرکز امن زلزله جهت امدادرسانی اولیه
نقشه ۵-۶ - مرکز امن زلزله جهت امدادرسانی اولیه
نقشه ۶-۶ - مرکز امن زلزله جهت امدادرسانی اولیه
نقشه ۷-۶ - مرکز امن زلزله جهت امدادرسانی اولیه
نقشه ۸-۶ - مرکز امن زلزله جهت اسکان طولانی مدت
نقشه ۹-۶ - مرکز امن زلزله جهت اسکان طولانی مدت
نقشه ۱۰-۶ - مرکز امن زلزله جهت اسکان طولانی مدت
نقشه ۱۱-۶ - مرکز امن زلزله جهت اسکان طولانی مدت
نقشه ۱۲-۶ - نمونه‌ای از مسیر امن زلزله در خیابان‌های اصلی با تاکید بر راهروهای امن فرار و مسیر ویژه امداد
نقشه ۱۳-۶ - نمونه‌ای از مسیر امن زلزله در دسترسی‌های محلی با تاکید بر نوار سبز حاشیه‌ای
نقشه ۱۴-۶ - ایمن‌سازی کوچه‌های تنگ و باریک