



دانشگاه آزاد اسلامی



الف



دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی  
دانشکده هنر و معماری، گروه مرمت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)  
گرایش : مرمت

**عنوان:**

طرح شناخت و مرمت کاخ ناتمام ساسانی بیستون

**استاد راهنما:**

دکتر محمد حسن طالبیان

**استاد مشاور:**

دکتر اسکندر مختاری

**پژوهشگر:**

علیرضا برشاهی

زمستان 1388



**Central Tehran Branch**  
**Faculty of Art and Architecture-Department of Restoration**  
**M.A Thesis**  
**On Restoration of Historical Structures**

**Subject:**

**The Recognition and Restoration Plan  
Of  
Unfinished Sassanid Palace in Bisotun**

**Advisor:**

**Dr.Mohammad Hassan Talebyan**

**Reader:**

**Dr.Eskandar Mokhtari**

**By:**

**Alireza Barshahi**

**Winter 2010**



دانشگاه آزاد اسلامی

## تشکر و قدردانی:

بی تردید تهیه این پایان نامه بدون مساعدت عزیزان دلسوزی که بی دریغ اینجانب را پاری نموده اند امکان پذیر نبود. بدینوسیله از خدمات این عزیزان سپاسگزاری می گردد.

جناب آقای دکتر محمد حسن طالبیان

جناب آقای دکتر اسکندر مختاری

جناب آقای مهندس داود دانشیان

جناب آقای مهندس کامران امیری

و کلیه کارشناسان پایگاه میراث جهانی بیستون



دانشگاه آزاد اسلامی

تقدیم به:

همسر مهربان و پسر عزیزم



## فهرست مطالب

	عنوان
صفحه	
1.....	مقدمه.....
<b>فصل اول:</b>	
2.....	1- کلیات طرح.....
2.....	1-1- بیان مسئله.....
2.....	1-2- هدف های تحقیق.....
2.....	1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن.....
3.....	1-4- سوالات و فرضیه های تحقیق.....
4.....	1-5- واژه های کلیدی.....
5.....	1-6- روش تحقیق.....
<b>فصل دوم</b>	
6.....	2- شناخت.....
6.....	2-1- شناخت مجموعه میراث جهانی بیستون.....
6.....	2-1-1- نام.....
7.....	2-1-2- موقعیت جغرافیایی.....
8.....	3- علت پیدایش.....
8.....	4- شرایط اقلیمی.....
9.....	1-4-1-2- رطوبت.....
9.....	2- آب های زیرزمینی.....
10.....	3-4-1-2- بارندگی.....
10.....	4- بادها.....
11.....	4-1-2- انواع مخاطرات طبیعی.....
12.....	5-1-2- ارتباطات و دسترسی ها.....
13.....	6-1-2- کوه بیستون.....
14.....	7-1-2- آثار تاریخی بیستون.....
15.....	1- غار شکارچیان.....
15.....	2- غار خر(مرخر).....
16.....	3- غار تاریک (مرتاریک).....
16.....	4- غار آفتاب (مرا آفتاب).....
17.....	5- غار دور(مردو در).....



17.	.....	6-7-1-2
18.	.....	7-7-1-2
19.	.....	8-7-1-2
21.	.....	9-7-1-2
22.	.....	10-7-1-2
22.	.....	11-7-1-2
23.	.....	12-7-1-2
24.	.....	13-7-1-2
25.	.....	14-7-1-2
26.	.....	15-7-1-2
28.	.....	16-7-1-2
30.	.....	7-1-2
31.	.....	7-1-2
32.	.....	7-1-2
33.	.....	20-7-1-2
34.	.....	21-7-1-2
36.	.....	22-7-1-2
37.	.....	2-2
37.	.....	1-2-2
37.	.....	2-2-2
38.	.....	3-2-2
38.	.....	1-3-2-2
38.	.....	2-3-2-2
39.	.....	4-2-2
40.	.....	5-2-2
41.	.....	6-2-2
43.	.....	7-2-2
46.	.....	1-7-2-2
47.	.....	2-7-2-2
49.	.....	3-7-2-2
52.	.....	4-7-2-2
54.	.....	8-2-2



54.....	1-8-2-2	شناخت ویژگی های معماری دوره ساسانی و ایلخانی
55.....	2-8-2-2	مطالعه تطبیقی
59.....	9-2-2	شناخت کالبدی کاخ ساسانی - کاروانسرای ایلخانی
59.....	1-9-2-2	پی
60.....	2-9-2-2	دیوار ها
63 .....	3-9-2-2	پوشش ها
68.....	4-9-2-2	ملات ها
73.....	10-2-2	مستندنگاری تصویری

### فصل سوم

83.....	3	آسیب شناسی
83.....	1-3	مقدمه ای بر آسیب شناسی
83.....	1-1-3	بحثی کوتاه به روش بیماری شناسی
85.....	2-3	شناخت عوامل مخل و آسیب رسان
85 .....	1-2-3	طبقه بندی عوامل مخل
88.....	2-2-3	بررسی عوامل مخل
88.....	1-2-2-3	عوامل مخل داخلی
88.....	1-1-2-2-3	عدم استقرار صحیح بنا در اقلیم
88.....	1-2-2-3	ضعف شناخت در به کارگیری صحیح فنون اجرایی
89.....	2-2-2-3	عوامل مخل خارجی
89.....	1-2-2-2-3	عملکرد آنی (زلزله)
89.....	2-2-2-2-3	عملکرد بطئی (مداوم)
89.....	1-2-2-2-2-3	عوامل فیزیکی طبیعت
89.....	1-1-2-2-2-3	سرما و یخنдан
90.....	2-1-2-2-2-3	عملکرد فیزیکی آب
91.....	3-1-2-2-2-3	باد
92.....	2-2-2-2-2-3	عوامل شیمیایی و الکتروشیمیایی
93.....	3-2-2-2-2-3	عوامل گیاهی، قارچها، گلسنگ ها، جلبک ها
94.....	4-2-2-2-2-3	عوامل بیولوژیکی
94.....	3-2-2-2-2-3	عوامل اجتماعی
94.....	1-3-2-2-2-3	توده مردم
95.....	2-3-2-2-2-3	مدیریت غلط



..... 3-3	3- شناخت آسیب های بنای کاخ ساسانی – کاروانسرای ایلخان.
..... 1-3-3	1- الحالات .....
..... 2-3-3	2- آسیب دیدگی سازه بنا.....
..... 1-2-3-3	1- آسیب دیدگی پی ساسانی.....
..... 2-2-3-3	2- از بین رفتن خطوط پلان ساسانی.....
..... 3-2-3-3	3- آسیب دیدگی دیوار های ساسانی از حد و تراز باقیمانده دوره ایلخانی.....
..... 4-2-3-3	4- آسیب دیدگی دیوار های ایلخانی.....
..... 5-2-3-3	5- آسیب دیدگی پوشش های کاروانسرای ایلخانی.....
..... 6-2-3-3	6- آسیب دیدگی مصالح.....
..... 1-6-2-3-3	1- آسیب دیدگی سنگ های تراش خورده ساسانی.....
..... 2-6-2-3-3	2- آسیب دیدگی آجر های ایلخانی.....
..... 3-6-2-3-3	3- آسیب دیدگی ملات دیوار های ساسانی.....
..... 4-6-2-3-3	4- آسیب دیدگی ملات دیوار های ایلخانی.....
..... 7-2-3-3	7- آسیب های گیاهی – گلسنگ ها – جلبک ها .....
..... 8-2-3-3	8- پراکندگی مصالح واستفاده از آنها در فضاهای دیگر .....
..... 9-2-3-3	9- آسیب های منظری.....
..... 4-3	4- آسیب نگاری بنای کاخ ساسانی – کاروانسرای ایلخانی.....

#### فصل چهارم

..... 4	4- حفاظت، مرمت و احیاء.....
..... 1-4	1- حفاظت.....
..... 1-1-4	1- حذف الحالات مزاحم.....
..... 2-1-4	2- تعریف حفاظت.....
..... 3-1-4	3- اصول اخلاقی حفاظت.....
..... 4-1-4	4- جلوگیری از خرابی.....
..... 5-1-4	5- استحکام بخشی.....
..... 6-1-4	6- اقدامات حفاظتی پیشنهادی در کاخ ساسانی، کاروانسرای ایلخانی .....
..... 1-6-1-4	1- استقرار پست نگهبانی و تعیین نگهبان در محل .....
..... 6-1-4	2- تمیز کردن محوطه کارگاه.....
..... 6-1-4	3- جمع آوری عوامل گیاهی موجود در بنا .....
..... 6-1-4	4- تغییر مسیر جوی آب از پای دیوار ضلع شرقی.....
..... 6-1-4	5- تعیین مناطق خطر جهت جلوگیری از تردد عوامل کارگاهی.....
..... 6-1-4	6- استحکام بخشی موقت.....



180.....	7- هدایت آبهای سطحی حاصل از بارندگی به خارج از بنا.....
181.....	6- استفاده از مواد استحکام بخش مناسب.....
181.....	6- تعیین مسیر بازدید.....
182.....	2- مرمت .....
182.....	1- تعریف مرمت .....
184.....	2- اقدامات مرمتی پیشنهادی در کاخ ساسانی، کاروانسرای ایلخانی.....
184.....	1- مرمت پی دوره ساسانی.....
184.....	2- مرمت دیوار دوره ساسانی.....
185.....	3- حفاظت و مرمت سنگ های تراش خورده .....
188.....	1- انتخاب مواد برای درمان سنگ.....
189.....	2- بازبرپاری.....
190.....	3- ترکیب چسب ها.....
190.....	4- سیلیکات های فلیابی .....
191.....	4- مرمت تاق های دوره ایلخانی.....
194.....	5- بازسازی یکی از فضاهای دوره ایلخانی.....
195.....	3- احیاء .....
195.....	1- تعریف احیاء .....
195.....	2- زمینه های اجتماعی احیاء .....
197.....	3- مبانی طرح احیاء .....
197.....	4- استراتژی احیاء .....
197.....	5- طرح احیاء کاخ ناتمام ساسانی، کاروانسرای ایلخانی .....
198.....	1- ایجاد مسیر دسترسی و بازدید .....
200.....	2- مرمت و احیاء بخشی از بنا به عنوان فضای معرفی .....
201.....	1- تاریخچه ساخمن بهداری .....
203.....	3- نورپردازی .....
205.....	ضمیمه (نقشه ها) .....
246.....	فهرست منابع و مأخذ .....
249.....	چکیده انگلیسی .....



## فهرست تصاویر

### صفحه

### شماره و عنوان تصویر

تصویر شماره 1 : کوه بیستون	6.....
تصویر شماره 2 نقشه جهان آسیا ایران	7.....
تصویر شماره 3 نقشه ایران، کرمانشاه، بیستون	7.....
تصویر شماره 4 : سراب و طبیعت بیستون (عکس از مرکز اسناد پایگاه میراث جهانی بیستون )	8.....
تصویر شماره 5 : رودخانه های محدوده سایت	9.....
تصویر شماره 6 : نمایی از دینور آب و کوه بیستون (آرشیو پایگاه بیستون)	9.....
تصویر شماره 7 : نقشه زلزله های اتفاق افتاده در استان طی سالهای 1283 تا 1375	11.....
تصویر شماره 8 : گسل های عمدۀ استان کرمانشاه	11.....
صویر شماره 10 : نقشه ره های اصلی مرتبط با بیستون	12.....
تصویر شماره 11 : نقشه راه های دسترسی به محوطه بیستون	12.....
تصویر شماره 12 : کوه بیستون	13.....
تصویر شماره 13 : موقعیت تعدادی از آثار تاریخی منطقه بیستون	14.....
تصویر شماره 14 : غار شکار چیان	15.....
تصویر شماره 15 : غار شکار چیان	15.....
تصویر شماره 16 : غار خر	15.....
تصویر شماره 17 : غار خر	15.....
تصویر شماره 18 : مر تاریک	16.....
تصویر شماره 19 : مر تاریک	16.....
تصویر شماره 20 : مر آفتاب	16.....
تصویر شماره 21 : مر آفتاب	16.....
تصویر شماره 22: مر دو در	17.....
تصویر شماره 23 : مر دو در	17.....
تصویر شماره 24: تپه نادری	17.....
تصویر شماره 25: تپه نادری	17.....
تصویر شماره 26 : تراس واقع در دره تنگه زیر نقش بر جسته‌ی داریوش	18.....
تصویر شماره 28 کتیبه و نقش بر جسته داریوش اول	20.....
تصویر شماره 29 : نقش بر جسته هرکول	21.....
تصویر شماره 31 : نقش بر جسته گودرز دوم	22.....
تصویر شماره 30: نقش بر جسته مهرداد دوم	22.....



23.....	تصویر شماره 32 : نقش بر جسته بلاش.....
24.....	تصویر شماره 33 : بقایای شهر پارتی.....
25.....	تصویر شماره 34 : پرستشگاه پارتی.....
27.....	تصویر شماره 35 : دیواره فرهاد تراش.....
27.....	تصویر شماره 36 : فرهاد تراش.....
29.....	تصویر شماره 37 : بقایای کاخ ساسانی.....
29.....	تصویر شماره 38 : بقایای کاخ ساسانی.....
30.....	تصویر شماره 39 : پل بیستون.....
31.....	تصویر شماره 40 : پل خسرو.....
32.....	تصویر شماره 42 : کاروانسرای ایلخانی.....
32.....	تصویر شماره 43 : کاروانسرای ایلخانی.....
33.....	تصویر شماره 44 : کتیبه شیخ علیخان.....
35.....	تصویر شماره 45 : کاروانسرای صفوی.....
35.....	تصویر شماره 46 : کاروانسرای صفوی.....
36.....	تصویر شماره 48 : جاده شاهی.....
37.....	تصویر شماره 49 : موقعیت کاخ نا تمام ساسانی نسبت به سایر آثار.....
39.....	تصویر شماره 50 : نقشه نحوه ارتباط کاخ ساسانی ایلخانی با سایر آثار محوطه.....
39.....	تصویر شماره 51 : دیاگرام نحوه ارتباط کاخ ساسانی ایلخانی با سایر آثار محوطه.....
42.....	تصویر شماره 52 : بقایای به جای مانده کاخ نا تمام ساسانی.....
42.....	تصویر شماره 53 : بقایای به جای مانده بنای کاروانسرای ایلخانی.....
44.....	تصویر شماره 54 : وضعیت دهکده بیستون قبل از تخلیه.....
44.....	تصویر شماره 55 : وضعیت دهکده بیستون در سال 55 بعد از تخلیه و شروع تخریب.....
45.....	تصویر شماره 56 : منظره‌ی دهکده‌ی بیستون بعد از انجام کاوش سال 1355.....
47.....	تصویر شماره 57 : نقشه بنای ساسانی .....
47.....	تصویر شماره 58 : دروازه‌ی روبه روی دروازه‌ی شرقی.....
47.....	تصویر شماره 59 : راه پله‌ی گوشه‌ی شمال غربی.....
48.....	تصویر شماره 60 : نقشه‌ی بنای ساسانی-ایلخانی بیستون بعد از کاوش سال 1355.....
49.....	تصویر شماره 61 : کشف امتداد دیوار شمالی بنای ساسانی .....
50.....	تصویر شماره 62 : کاوش‌های انجام شده‌ی سال 1380 در بنای ساسانی-ایلخانی بیستون.....
51.....	تصویر شماره 66-67 : آشکار شدن بقایای کاروانسرای ایلخانی بعد از تخریب دهکده در سال 1356.....
52.....	تصویر شماره 68-69 : دیوارهای سنگی دوره‌ی ایلخانی که رگ چینی ساخته شده‌اند.....
53.....	تصویر شماره 70 : بخش کاوش شده فصل چهارم در شمال و شمال غربی کاروانسرای ایلخانی.....

55.....	تصویر شماره 71 : کاخ آشور..
55.....	تصویر شماره 72 : کاخ سروستان.
57.....	تصویر شماره 73 : پلان قلعه دختر.....
58.....	تصویر شماره 74 : پلان طاق کسری.....
58.....	تصویر شماره 75 : پلان کاخ ساسانی بیستون.....
58.....	تصویر شماره 76 : پلان تخت سلیمان.....
59.....	تصویر شماره 77 : عدم وجود پی در زیر دیوار ایلخانی.....
59.....	تصویر شماره 78 : وجود پی سنگی در زیر دیوار ساسانی.....
59.....	تصویر شماره 79-80 : مقایسه دیوار ساسانی با دیوار ایلخانی از نظر پی سازی.....
60.....	تصویر شماره 81 : نمای بیرونی دیوار ساسانی ضلع شرقی.....
60.....	تصویر شماره 82 : نمای داخلی دیوار ساسانی ضلع شمالی.....
60.....	تصویر شماره 83 : مقطع دیوار ساسانی.....
60.....	تصویر شماره 84 : نمای داخلی دیوار ساسانی.....
61.....	تصویر شماره 85 : نمای دیوار دوره ایلخانی.....
61.....	تصویر شماره 86 : نما و مقطع دیوار دوره ایلخانی.....
62.....	تصویر شماره 88 : مقطع عمودی دیوارهای سمت حیاط جبهه شمالی و جنوبی دوره ایلخانی.....
62.....	تصویر شماره 89 : نما و مقطع دیوار دوره ایلخانی.....
63.....	تصویر شماره 90 : مقطع افقی دیوارهای سمت حیاط جبهه شمالی و جنوبی دوره ایلخانی.....
63.....	تصویر شماره 91 : طرح نمای یکی از درگاه های ضلع جنوبی.....
63.....	تصویر شماره 92 : نمای یکی از درگاه های ضلع جنوبی.....
63.....	تصویر شماره 93 : ترسیم قوس بکار رفته در بنای دوره ایلخانی.....
64.....	تصویر شماره 94 : نمای یکی از حجره های واقع در جبهه غربی.....
64.....	تصویر شماره 95 : نمای شرقی حجره های غربی.....
64.....	تصویر شماره 96 : برش سه بعدی حجره های غربی.....
65.....	تصویر شماره 97 : نوع آجرچینی تاق حجره های غربی.....
65.....	تصویر شماره 98 : بخش های باقیمانده تاق حجره های غربی.....
67.....	تصویر شماره 99 : بخشی از طاق فرو ریخته ایوان شمالی.....
67.....	تصویر شماره 100 : نمای یکی از ایوان های واقع در جبهه شمالی و طاق فرو ریخته آن.....
73.....	تصویر شماره 101 : کد گذاری فضاهای به منظور مستند سازی تصویری.....
74.....	تصاویر شماره 101-102-103-104: نماهای فضای شماره 1
75.....	تصاویر شماره 105-106-107-108: نماهای فضای شماره 3
76.....	تصاویر شماره 109-110-111-112: نماهای فضای شماره 4



77..... تصاویر شماره 113-114-115-116 : نماهای فضای شماره 5
78..... تصاویر شماره 117-118-119-120 : نماهای فضای شماره 16
79..... تصاویر شماره 121-122-123-124 : نماهای فضای شماره 18
80..... تصاویر شماره 125-126-127-128 : نماهای فضای شماره 21
88..... تصاویر شماره 129-130-131-132 : نماهای فضای شماره 37
96..... تصویر شماره 133 : الحاق دیوار ایلخانی به دیوار ساسانی
96..... تصویر شماره 134 : ساخت خانه های روتاستی بر روی بقاوی کاروانسرای ایلخانی
96..... تصویر شماره 135: ساخت بنای بهداری بر روی دیوار کاخ
97..... تصویر شماره 136: پلان موقعیت فضاهای الحاق شده به کاخ نیمه تمام ساسانی
98..... تصویر شماره 137: تخریب پی دیوار شمالی کاخ ساسانی
98..... تصویر شماره 138: تخریب پی دیوار شمالی کاخ ساسانی
98..... تصویر شماره 139: تخریب پی دیوار جنوبی کاخ ساسانی
99..... تصویر شماره 140: پلان موقعیت تخریب پی کاخ نیمه تمام ساسانی
100..... تصویر شماره 141: تخریب دیوار و از بین رفتن خطوط پلان
100..... تصویر شماره 142: تخریب دیوار و از بین رفتن خطوط پلان ضلع غربی
100..... تصویر شماره 143: تخریب دیوار و از بین رفتن خطوط پلان ضلع غربی
100..... تصویر شماره 144: جابجایی سنگ ها و از بین رفتن خطوط پلان دروازه شرقی
101..... تصویر شماره 145: پلان موقعیت تخریب خطوط پلان کاخ نیمه تمام ساسانی
102..... تصویر شماره 146: جابجا شدن و در رفتگی سنگ های تراش خورده دیوار گوشه جنوب شرقی
102..... تصویر شماره 147: جابجا شدن و افتادن سنگ های تراش خورده دیوار ضلع شمالی
102..... تصویر شماره 148: جابجا شدن و در رفتگی سنگ های تراش خورده دیوار گوشه ورودی شرقی
102..... تصویر شماره 149: جابجا شدن و در رفتگی سنگ های تراش خورده دیوار ضلع جنوبی
103..... تصویر شماره 150: پلان موقعیت تخریب دیوار ساسانی از حد و تراز باقیمانده دوره
104..... تصویر شماره 151: تخریب بخش هایی از دیوار ایلخانی فضاهای ضلع غربی
104..... تصویر شماره 152: تخریب بخش هایی از دیوار ایلخانی فضاهای ضلع غربی
104..... تصویر شماره 153: تخریب بخش هایی از دیوار ایلخانی ضلع شمالی حیاط
104..... تصویر شماره 154: تخریب دیوار های طرفین ورودی فضاهای ضلع غربی
105..... تصویر شماره 155: موقعیت آسیب دیدگی دیوار ایلخانی از پاکار به پایین ایلخانی
106..... تصویر شماره 156 : چگونگی عملکرد زلزله در تخریب کروانسرای ایلخانی
107..... تصویر شماره 157: تخریب کامل تاق نعل درگاه ورودی فضاهای ضلع جنوبی
107..... تصویر شماره 158: تخریب کامل تاق نعل درگاه ورودی فضاهای ضلع جنوبی
107..... تصویر شماره 159: آسیب دیدگی شدید تاق نعل درگاه ورودی فضاهای ضلع جنوبی

تصویر شماره 160 : موقعیت آسیب دیدگی دیوار ایلخانی از پاکار به پایین ایلخانی.....	108
تصویر شماره 161 : تخریب کامل طاق های آجری بنای ایلخانی ضلع شمالی فضای شماره 23 .....	109
تصویر شماره 162 : تخریب کامل طاق های بنای ایلخانی ضلع جنوبی فضای شماره 51 .....	109
تصویر شماره 163 : تخریب کامل طاق های آجری بنای ایلخانی ضلع شرقی فضاهای شماره 5-4-3-2-1 .....	109
تصویر شماره 164 : تخریب کامل طاق آجری بنای ایلخانی ضلع شمالی فضای شماره 44 .....	109
تصویر شماره 165 : پلان موقعیت پوشش های تخریب شده دوره ایلخانی.....	110
تصویر شماره 166 : تخریب انسانی سنگ های ساسانی دیوار ضلع شرقی.....	111
تصویر شماره 167 : تخریب انسانی سنگ های ساسانی واقع در باع عزیز مراد.....	111
تصویر شماره 168 : تخریب انسانی سنگ های ساسانی دیوار ضلع جنوبی.....	111
تصویر شماره 169 : آسیب دیدگی سنگ های ساسانی واقع در ضلع شمالی کاخ.....	112
تصویر شماره 170 : آسیب دیدگی سنگ های ساسانی واقع در ضلع جنوبی کاخ.....	112
تصویر شماره 171 : آسیب دیدگی سنگ های ساسانی واقع در ضلع غربی کاخ.....	112
تصویر شماره 172 : آسیب دیدگی آجرهای دیوارها و تاق های ایلخانی ضلع جنوبی .....	113
تصویر شماره 173 : آسیب دیدگی آجرهای دیوارها و تاق های ایلخانی ضلع غربی.....	113
تصویر شماره 174 : آسیب دیدگی آجرهای دیوارها ی ایلخانی ضلع شمالی.....	113
تصویر شماره 175 : آسیب دیدگی آجرهای تاق های ایلخانی ضلع غربی.....	113
تصویر شماره 176 : عدم آسیب دیدگی ملات دیوارهای ساسانی دیوار ضلع غربی.....	114
تصویر شماره 177 : آسیب دیدگی و از بین رفتن ملات دیوارهای ساسانی.....	114
تصویر شماره 178 : آسیب دیدگی واژ بین رفتن ملات دیوارهای ساسانی.....	114
تصویر شماره 179 : آسیب دیدگی و از بین رفتن ملات دیوارهای ساسانی.....	114
تصویر شماره 180 : آسیب دیدگی و از بین رفتن ملات دیوارهای ایلخانی .....	115
تصویر شماره 181 : آسیب دیدگی و از بین رفتن ملات دیوارهای ایلخانی.....	115
تصویر شماره 182 : آسیب دیدگی و از بین رفتن ملات دیوارهای ایلخانی .....	115
تصویر شماره 183 : رشد گیاه و درخت در کنار دیوار ضلع شرقی.....	116
تصویر شماره 184 : رشد گیاه و درخت در کنار دیوار ضلع شرقی.....	116
تصویر شماره 185 : رشد گیاه بر روی دیوار ضلع شمالی.....	116
تصویر شماره 186 : رشد خزه و جلبک بر روی دیوار ضلع شرقی.....	116
تصویر شماره 187 : پلان موقعیت رشد گیاه، درخت، جلبک و خزه بر روی بقایای کاخ ساسانی .....	117
تصویر شماره 188 : جابجایی سنگ های تراش خورده و استفاده به عنوان مسیر جوی آب .....	118
تصویر شماره 189 : جابجایی سنگ های تراش خورده و استفاده به عنوان حريم باغ.....	118
تصویر شماره 190 : جابجایی سنگ های لاشه بنای ایلخانی و استفاده به عنوان حريم زمین.....	118
تصویر شماره 191 : جابجایی سنگ های تراش خورده و استفاده در ساخت کاروانسرای صفوى.....	118



تصویر شماره 192: پلان موقعیت پراکنده سنگ های تراش خورده دوره ساسانی.....	119
تصویر شماره 193: عبور تیر های برق و مخابرات از روی بنا بدلیل قرار داشتن در کنار جاده.....	120
تصویر شماره 194: ساخت کلبه باگی در ضلع شرقی کاخ ساسانی.....	120
تصویر شماره 195: وجود رسوبات طبیعی و زیر سازی جاده ای در ضلع غربی.....	120
تصویر شماره 196: ایجاد مسیر بازدید بلند تر از سطح زمین با داربست .....	120
تصویر شماره 197: تصویر الحق سازه ای.....	121
تصویر شماره 198: موقعیت تصویر آسیب الحق سازه ای در پلان.....	121
تصویر شماره 199: فضاهای ساخته شده در دوره ایلخانی در ضلع شرقی.....	122
تصویر شماره 200: موقعیت فضاهای ساخته شده در دوره ایلخانی در پلان .....	122
تصویر شماره 201: فضاهای ساخته شده در دوره ایلخانی در ضلع غربی.....	123
تصویر شماره 202: موقعیت فضاهای ساخته شده در دوره ایلخانی در پلان.....	123
تصویر شماره 203: بخشی از ساختمان بهداری دوره پهلوی ساخته شده بر روی بنای ساسانی.....	124
تصویر شماره 204: ساختمان بهداری دوره پهلوی ساخته شده بر روی بنای ساسانی.....	124
تصویر شماره 205: موقعیت تصویر آسیب در پلان .....	124
تصویر شماره 206: بقایای یکی از خانه های روستایی دوره پهلوی باقیمانده بر روی کاخ ساسانی.....	125
تصویر شماره 207: موقعیت بقایای یکی از خانه های روستایی دوره پهلوی .....	125
تصویر شماره 208: وضعیت پی های تخریب شده ضلع شمالی.....	126
تصویر شماره 209: موقعیت پی های تخریب شده ضلع شمالی.....	126
تصویر شماره 210: وضعیت دیوار های های تخریب شده ضلع جنوبی.....	127
تصویر شماره 211: موقعیت دیوار های های تخریب شده ضلع جنوبی.....	127
تصویر شماره 212: وضعیت جابجایی سنگ های راهرو ورودی ضلع شرقی .....	128
تصویر شماره 213: موقعیت جابجایی سنگ های راهرو ورودی ضلع شرقی .....	128
تصویر شماره 214: وضعیت دیوار های های تخریب شده ضلع شرقی .....	129
تصویر شماره 215: موقعیت دیوار های های تخریب شده ضلع شرقی .....	129
تصویر شماره 216 : وضعیت دیوار های های تخریب شده ضلع غربی.....	130
تصویر شماره 217: موقعیت دیوار های های تخریب شده ضلع غربی.....	130
تصویر شماره 218: وضعیت دیوار های های تخریب شده ضلع شرقی.....	131
تصویر شماره 219: موقعیت دیوار های های تخریب شده ضلع شرقی.....	131
تصویر شماره 220: چگونگی جابجایی سنگ های تراش خورده دیوار ساسانی در ضلع جنوبی.....	132
تصویر شماره 221: موقعیت جابجایی سنگ های تراش خورده دیوار ساسانی در ضلع جنوبی.....	132
تصویر شماره 222: چگونگی جابجایی سنگ های تراش خورده دیوار ساسانی در ضلع شرقی.....	133
تصویر شماره 223: موقعیت جابجایی سنگ های تراش خورده دیوار ساسانی در ضلع شرقی.....	133



تصویر شماره 224: چگونگی جابجایی سنگ های تراش خورده دیوار ساسانی در ضلع شرقی.....	134
تصویر شماره 225: موقعیت جابجایی سنگ های تراش خورده دیوار ساسانی در بخش ورودی.....	134
تصویر شماره 226: افتادگی سنگ های تراش خورده دیوار ضلع شمالی.....	135
تصویر شماره 227: موقعیت افتادگی سنگ های تراش خورده دیوار ضلع شمالی.....	135
تصویر شماره 228: چگونگی تخریب دیوار ساسانی در ضلع غربی.....	136
تصویر شماره 229: موقعیت تخریب دیوار ساسانی در ضلع غربی.....	136
تصویر شماره 230: چگونگی تخریب دیوار ساسانی در ضلع شمالی حیاط.....	137
تصویر شماره 231: موقعیت تخریب دیوار ساسانی در ضلع شمالی حیاط.....	137
تصویر شماره 232: تخریب دیوار های طرفین ورودی فضاهای دوره ایلخانی ضلع غربی.....	138
تصویر شماره 233: موقعیت تخریب دیوار های طرفین ورودی فضاهای دوره ایلخانی ضلع غربی.....	138
تصویر شماره 234: چگونگی تخریب دیوار های فضاهای دوره ایلخانی ضلع غربی.....	139
تصویر شماره 235: موقعیت تخریب دیوار های فضاهای دوره ایلخانی ضلع غربی.....	139
تصویر شماره 236: چگونگی تخریب دیوار های فضاهای دوره ایلخانی ضلع غربی.....	140
تصویر شماره 237: موقعیت تخریب دیوار های فضاهای دوره ایلخانی ضلع غربی.....	140
تصویر شماره 238: تخریب دیوار های طرفین ورودی فضاهای دوره ایلخانی ضلع شمالی.....	141
تصویر شماره 239: موقعیت تخریب دیوار های طرفین ورودی فضاهای دوره ایلخانی ضلع شمالی.....	141
تصویر شماره 240: چگونگی آسیب دیدگی شدید تاق نعل درگاه ورودی ضلع جنوبی.....	142
تصویر شماره 241: موقعیت آسیب دیدگی شدید تاق نعل درگاه ورودی.....	142
تصویر شماره 242: تخریب تاق نعل درگاه ورودی ضلع جنوبی.....	143
تصویر شماره 243: موقعیت تخریب تاق نعل درگاه ورودی ضلع جنوبی.....	143
تصویر شماره 244: تخریب کامل تاق فضاهای کاروانسرای ایلخانی ضلع جنوبی.....	144
تصویر شماره 245: موقعیت تخریب کامل تاق فضاهای کاروانسرای ایلخانی.....	144
تصویر شماره 246: تخریب کامل تاق فضاهای کاروانسرای ایلخانی ضلع جنوبی.....	145
تصویر شماره 247: موقعیت تخریب کامل تاق فضاهای کاروانسرای ایلخانی ضلع جنوبی.....	145
تصویر شماره 248: تخریب سنگ تراش خورده ساسانی.....	146
تصویر شماره 249: موقعیت تخریب سنگ تراش خورده ساسانی.....	146
تصویر شماره 250: تخریب و ایجاد نقش بر روی سنگ های تراش خورده ساسانی.....	147
تصویر شماره 251: موقعیت تخریب و ایجاد نقش بر روی سنگ های تراش خورده ساسانی.....	147
تصویر شماره 252: تخریب سنگ های تراش خورده ساسانی.....	148
تصویر شماره 253: موقعیت تخریب سنگ های تراش خورده ساسانی.....	148
تصویر شماره 254: تخریب و فرسودگی آجر های دیوار ایلخانی.....	149
تصویر شماره 255: موقعیت تخریب و فرسودگی آجر های دیوار ایلخانی.....	149



تصویر شماره 256: تخریب و فرسودگی آجر های دیوار ایلخانی.....	150
تصویر شماره 257: موقعیت تخریب و فرسودگی آجر های دیوار ایلخانی.....	150
تصویر شماره 258: چگونگی تاثیر جریان آب بر روی ملات دیوار های ساسانی.....	151
تصویر شماره 259: از بین رفتن ملات دیوار های ساسانی.....	151
تصویر شماره 260: موقعیت از بین رفتن ملات دیوار های ساسانی.....	151
تصویر شماره 261: کروکی چگونگی از بین رفتن ملات دیوار های ساسانی.....	152
تصویر شماره 262: از بین رفتن ملات دیوار های ساسانی.....	152
تصویر شماره 263: موقعیت از بین رفتن ملات دیوار های ساسانی.....	152
تصویر شماره 264: از بین رفتن ملات دیوار های ساسانی.....	153
تصویر شماره 265: موقعیت از بین رفتن ملات دیوار های ساسانی.....	153
تصویر شماره 266: از بین رفتن ملات دیوار های ساسانی.....	154
تصویر شماره 267: موقعیت از بین رفتن ملات دیوار های ساسانی.....	154
تصویر شماره 268: پوسیدگی واژ بین رفتن ملات دیوار های ساسانی.....	155
تصویر شماره 269: موقعیت پوسیدگی واژ بین رفتن ملات دیوار های ساسانی.....	155
تصویر شماره 270: پوسیدگی واژ بین رفتن ملات دیوار های ایلخانی.....	156
تصویر شماره 271: موقعیت پوسیدگی واژ بین رفتن ملات دیوار های ایلخانی.....	156
تصویر شماره 272: پوسیدگی واژ بین رفتن ملات دیوار های ایلخانی.....	157
تصویر شماره 273: موقعیت پوسیدگی واژ بین رفتن ملات دیوار های ایلخانی.....	157
تصویر شماره 274: رشد گیاه و درخت در کنار دیوار.....	158
تصویر شماره 275: موقعیت رشد گیاه و درخت در کنار دیوار.....	158
تصویر شماره 276: رشد گیاه و درخت در کنار دیوار.....	159
تصویر شماره 277: موقعیت رشد گیاه و درخت در کنار دیوار.....	159
تصویر شماره 278: رشد گیاه و درخت در کنار دیوار.....	160
تصویر شماره 279: موقعیت رشد گیاه و درخت در کنار دیوار.....	160
تصویر شماره 280: کروکی چگونگی نفوذ ریشه درخت به داخل دیوار.....	161
تصویر شماره 281: رشد گیاه و درخت در کنار دیوار.....	161
تصویر شماره 282: موقعیت رشد گیاه و درخت در کنار دیوار.....	161
تصویر شماره 283: رشد گیاه و درخت در کنار دیوار.....	162
تصویر شماره 284: موقعیت رشد گیاه و درخت در کنار دیوار.....	162
تصویر شماره 285: رشد گیاه بر روی دیوار ساسانی.....	163
تصویر شماره 286: موقعیت رشد گیاه بر روی دیوار ساسانی.....	163
تصویر شماره 287: رشد گیاه بر روی دیوار ساسانی.....	164



تصویر شماره 288: موقعیت رشد گیاه بر روی دیوار ساسانی.....	164
تصویر شماره 289: رشد خزه و جلبک بر روی دیوار ساسانی.....	165
تصویر شماره 290: موقعیت رشد خزه و جلبک بر روی دیوار ساسانی.....	165
تصویر شماره 291: رشد خزه و جلبک بر روی دیوار ساسانی.....	166
تصویر شماره 292: موقعیت رشد خزه و جلبک بر روی دیوار ساسانی.....	166
تصویر شماره 293: رشد خزه و جلبک بر روی دیوار ایلخانی.....	167
تصویر شماره 294: رشد خزه و جلبک بر روی دیوار ایلخانی.....	167
تصویر شماره 295: موقعیت رشد خزه و جلبک بر روی دیوار ایلخانی.....	167
تصویر شماره 296: جدا شدن و پراکندگی سنگ های تراش خورده دیوار ساسانی.....	168
تصویر شماره 297: موقعیت جدا شدن و پراکندگی سنگ های تراش خورده دیوار ساسانی.....	168
تصویر شماره 298: جدا شدن و پراکندگی سنگ های تراش خورده دیوار ساسانی.....	169
تصویر شماره 299: موقعیت جدا شدن و پراکندگی سنگ های تراش خورده دیوار ساسانی.....	169
تصویر شماره 300: ساخت خانه با غ در کنار دیوار کاخ .....	170
تصویر شماره 301: ساخت خانه با غ در کنار دیوار کاخ .....	170
تصویر شماره 302: موقعیت ساخت خانه با غ در کنار دیوار کاخ.....	170
تصویر شماره 303: احداث مسیر بازدید بلند تر از سطح زمین.....	171
تصویر شماره 304: احداث مسیر بازدید بلند تر از سطح زمین.....	171
تصویر شماره 305: موقعیت احداث مسیر بازدید بلند تر از سطح زمین .....	171
تصویر شماره 306: وجود حجم زیادی از رسوبات و آوار ساختمانی در کنار دیوار های بنا.....	172
تصویر شماره 307: وجود حجم زیادی از رسوبات و آوار ساختمانی در کنار دیوار های بنا.....	172
تصویر شماره 308: موقعیت وجود حجم زیادی از رسوبات و آوار ساختمانی در فضای جبهه غربی بنا.....	172
تصویر شماره 309: وجود حجم زیادی از رسوبات و آوار ساختمانی در فضای جبهه غربی بنا.....	173
تصویر شماره 310: موقعیت وجود حجم زیادی از رسوبات و آوار ساختمانی در فضای جبهه غربی بنا.....	173
تصویر شماره 311: وجود حجم زیادی از رسوبات و مصالح راه سازی در کنار بنا.....	174
تصویر شماره 312: موقعیت وجود حجم زیادی از رسوبات و مصالح راه سازی در کنار بنا.....	174
تصویر شماره 313: عبور مسیر تیرهای برق و مخابرات از روی بنا.....	175
تصویر شماره 314: موقعیت عبور مسیر تیرهای برق و مخابرات از روی بنا.....	175
تصویر شماره 315: طرح پیشنهادی استحکام بخشی و مهاربندی تاق های نعل درگاه ها .....	179
تصویر شماره 316: پلان پیشنهادی اجرایی ز هکشی جهت هدایت آبهای سطحی .....	180
تصویر شماره 317: جزئیات اجرایی ز هکشی .....	180
تصویر شماره 318: پلان مسیر بازدید پیشنهادی.....	181
تصویر شماره 319: جزئیات اجرایی مسیر بازدید پیشنهادی.....	181



تصویر شماره 320: جابجایی و افتادن سنگ های تراش خورده.....	184
تصویر شماره 321: تخریب و تراشیده شدن سنگ های ساسانی توسط مردم .....	184
تصویر شماره 322: نحوه سنگ چینی دیوار ایلخانی تیپ 1.....	191
تصویر شماره 323: نحوه اجرای دیوار ایلخانی تیپ 1.....	191
تصویر شماره 324: نحوه سنگ چینی دیوار ایلخانی تیپ 2 .....	191
تصویر شماره 325: نحوه اجرای دیوار ایلخانی تیپ 2 .....	191
تصویر شماره 326: پلان جانمایی تیپ های مختلف تاق های دوره ایلخانی.....	192
تصویر شماره 327 : نرسیم قوس شبدری بکار رفته در بنای دوره ایلخانی.....	192
تصاویر شماره 328 ، 329، 330: نحوه آجر چینی و اجرای تاق های کاروانسرای ایلخانی.....	193
تصویر شماره 331: پلان موقعیت فضای پیشنهادی بازسازی در کنار ساختمان بهداری.....	194
تصویر شماره 332: پرسپکتیو چگونگی قرار گیری فضای پیشنهادی جهت بازسازی .....	194
تصویر شماره 333: پلان مسیر بازدید پیشنهادی.....	198
تصویر شماره 334: جزئیات اجرایی مسیر بازدید پیشنهادی.....	198
تصاویر شماره 335 ، 336: پرسپکتیو مسیر بازدید پیشنهادی.....	199
تصویر شماره 337: پرسپکتیو موقعیت ساختمان بهداری پیشنهادی برای فضای معرفی .....	200
تصویر شماره 338: پلان موقعیت ساختمان بهداری پیشنهادی برای فضای معرفی .....	200
تصویر شماره 339: عکس قدیمی ساختمان بهداری قبل از تخریب .....	201
تصویر شماره 340: پلان وضع موجود ساختمان بهداری.....	201
تصویر شماره 341: نمای غربی ساختمان بهداری.....	201
تصویر شماره 350: عکس قدیمی بنای ساسانی و ساختمان بهداری.....	202
تصویر شماره 351: عکس قدیمی بنای ساسانی و ساختمان بهداری.....	202
تصویر شماره 352: عکس قدیمی بنای ساسانی و ساختمان بهداری.....	202
تصویر شماره 353: عکس قدیمی روستای بیستون بنای ساسانی.....	202
تصویر شماره 354: سر ستون کشف شده در منطقه بیستون با نقش خسرو پرویز.....	202
تصویر شماره 355: سر ستون کشف شده در منطقه بیستون با نقش خسرو پرویز.....	202
تصویر شماره 356: سر ستون کشف شده در منطقه بیستون با نقش خسرو پرویز.....	202
تصویر شماره 357: سر ستون کشف شده در منطقه بیستون با نقش خسرو پرویز.....	202
تصاویر شماره 358 ، 359 : طرح های پیشنهادی بوای نور پردازی .....	203
تصاویر شماره 360 ، 361: پرسپکتیو چگونگی نور پردازی .....	204