

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



دانشگاه هرمزگان

پرديس دانشگاهي قشم

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد مهندسی عمران - رشته سازه‌های دریایی

عنوان

تأثیر روش چکش‌زنی بر کاهش معایب سازه‌ای ناشی از جوشکاری ترمیمی بر روی خطوط
لوله فولادی دریایی

استاد راهنما

جناب آقای دکتر مصطفی زین الدینی

استاد مشاور

جناب آقای دکتر محمد طاهر کمالی

دانشجو

مهندی ابراهیمی

شهریور ۱۳۹۳

به نام خدا



دانشگاه هرمزگان

مدیریت تحصیلات تکمیلی

صورتجلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

با عنایت به آینین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد، جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی ابراهیمی به شماره دانشجویی ۸۹۴۹۱۰۴۲ در رشته مهندسی عمران-سازه های دریایی با عنوان "تأثیرات چکش کاری بر کاهش معاایب سازه ای ناشی از جوش ترمیمی در خطوط لوله فولادی فراساحل" در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ در محل پردیس دانشگاهی قشم دانشگاه هرمزگان با حضور هیات داوران برگزار گردید و براساس کیفیت پایان نامه، ارائه دفاعیه و نحوه پاسخ به سوالات، پایان نامه مورد قبول هیات داوران قرار گرفت و نمره پایان نامه (نمره به عدد و حروف نوشته شود) **۱۷/۱۷** اعلام گردید.

هفده رهنما راهم

امضاء	نام دانشگاه / موسسه	نام و نام خاتونادگی	مشخصات هیات داوران
	دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی	آقای دکتر مصطفی زین الدینی	استاد راهنما
	دانشگاه هرمزگان	آقای دکتر محمد طاهر کمالی	استاد مشاور
	دانشگاه هرمزگان	آقای دکتر محمدرضا محمدیزاده	استاد داور داخلی
	دانشگاه هرمزگان	آقای دکتر بابک شکرالهی زاده حاجی‌آبادی	استاد داور خارجی
	دانشگاه هرمزگان	آقای دکتر اصغر حسینیان	نماینده تحصیلات تکمیلی

دکتر رسول مهدوی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

امضاء

۹۷/۱۳

تھیم بے معلم زندگی

پروردہ عزیزم

چکیده

انجام جوشکاری ترمیمی یکی از راهکارهای مؤثر و رایج برای رفع نقایص ناشی از جوشکاری نامناسب در حین ساخت و یا آسیب‌های واردہ در طول دوران بهره‌برداری می‌باشد. لیکن جوش ترمیمی عموماً تأثیرات نامطلوب فراوانی بر میدان تنش‌های پسماند و مقاومت اتصال بر جای خواهد گذاشت. در اتصالات جوشی تنش‌های پسماند کششی نسبتاً بزرگی در نواحی مجاور جوش‌ها به وجود می‌آید که موجب کاهش مقاومت خستگی این اتصالات می‌شود. در صورتی که تنش‌های پسماند در لایه‌های سطحی نواحی جوش این اتصالات، از کششی به فشاری تغییر یابند، عمر خستگی اتصال به طور چشمگیری افزایش می‌یابد. چکش‌زنی فرآیندی است که می‌تواند با اعمال تغییر شکل پلاستیک لایه فشاری با عمق مناسبی را در پنجه جوش ایجاد نماید. این امر باعث کاهش یا حذف تنش‌های پسماند کششی و جایگزینی آن با تنش‌های پسماند فشاری در پنجه جوش می‌گردد. تأثیر روش چکش‌زنی بر توزیع تنش‌های پسماند خطوط لوله زیردریایی، تاکنون کمتر مورد توجه محققین و پژوهشگران قرار گرفته است.

در بخش مطالعات آزمایشگاهی این تحقیق، پس از تهیه سه اتصال لوله‌ای فولادی به قطر ۸ اینچ که دارای جوشکاری اصلی، ترمیم موضعی و ترمیم کلی می‌باشند بر روی عرشه دوبه لوله گذار و انتخاب ۶ قطاع بر روی آنها، آزمون‌های اندازه‌گیری تنش‌های پسماند و تعیین عمر خستگی بر روی آنها در حالت‌های چکش‌زنی شده و فاقد چکش‌زنی، انجام گردیده و با یکدیگر مقایسه شده‌اند. نتایج این مطالعات آزمایشگاهی بیان‌گر بهبود قابل توجهی در میدان تنش‌های پسماند و افزایش ۱۴ تا ۶۶ درصد عمر خستگی نمونه‌ها پس از استفاده از عملیات چکش‌زنی می‌باشد.

کلمات کلیدی: اتصال خطوط لوله زیردریایی، جوشکاری ترمیمی، تنش پسماند، عمر خستگی، چکش‌زنی

تشکر و قدردانی

بر خود لازم می دانم از کلیه کسانی که در انجام این تحقیق مرا یاری داده اند، قدردانی و تشکر نمایم. از استاد ارجمند جناب آقای دکتر زین الدینی که همواره با راهنمایی های ارزشمند و با صبر و حوصله فراوان اینجانب را یاری نموده و پاسخگوی سوالاتم بودند، جناب آقای دکتر کمالی که مشاوره های ایشان همواره چراغ راهم بود، جناب آقای دکتر ارنواز و جناب آقای مهندس زندی و آقای مهندس پویان انصاری که در انجام آزمایش تنش های پسماند همکاری فرمودند و آقای مهندس زهره وند که در انجام آزمایش های خستگی مرا یاری نمودند، کمال قدردانی را دارم.

فهرست مطالب

۱	فهرست مطالب
۲	فصل ۱- مقدمه
۲	۱-۱- کلیات
۳	۱-۲- اهداف و روش تحقیق
۳	۱-۳- روند ارائه مطالب
۶	فصل ۲- مفاهیم کلی و مرور ادبیات فنی
۶	۲-۱- مقدمه
۸	۲-۲- اهمیت جوش ترمیمی
۹	۲-۳- تاریخچه مطالعات قبلی در خصوص جوش ترمیمی
۱۱	۴-۲- پدیده خستگی
۱۶	۵-۲- تاریخچه مطالعات قبلی در مورد خستگی
۱۸	۶-۲- عوامل ایجاد ترک‌های خستگی
۲۱	۷-۲- اثرات تنش‌های پسماند بر خستگی
۲۴	۸-۲- راهکارهای بهبود میدان تنش
۲۴	۸-۱- بهبود میدان تنش با اصلاح هندسه جوش
۲۶	۸-۲- بهبود میدان تنش با تغییر در وضعیت تنش‌های پسماند
۲۷	۹-۲- روش‌های اندازه‌گیری تنش‌های پسماند
۳۱	فصل ۳- روش چکش‌زنی و تاریخچه مطالعات انجام شده
۳۱	۳-۱- مقدمه
۳۲	۳-۲- تاریخچه مطالعات قبلی در مورد چکش‌زنی
۴۲	۳-۳- تجهیزات مورد استفاده در عملیات چکش‌زنی
۴۳	۴-۳- تمهیدات اجرایی لازم قبل از چکش‌زنی

۴۳.....	۵-۳- تمهیدات ایمنی
۴۴.....	۳-۶- عوامل مؤثر در بهسازی حاصل از عملیات چکش زنی
۴۶.....	۳-۷- اطمینان از صحت انجام عملیات چکش زنی
۴۸.....	فصل ۴- مطالعات آزمایشگاهی
۴۸.....	۴-۱- دسته بندی مطالعات آزمایشگاهی انجام شده
۴۹.....	۴-۲- مطالعات آزمایشگاهی برای اندازه‌گیری تنش‌های پسماند
۴۹.....	۴-۲-۱- آماده‌سازی نمونه‌های اصلی
۵۲.....	۴-۲-۱-۱- آماده سازی لبه‌ها
۵۲.....	۴-۲-۱-۲- جوشکاری نمونه‌ها
۵۲.....	۴-۱-۲-۱- معرفی فرآیند جوشکاری با گاز محافظ (GMAW)
۵۴.....	۴-۱-۲-۲- معرفی فرآیند جوشکاری FCAW
۵۵.....	۴-۱-۲-۳- معرفی فرآیند جوشکاری SMAW
۵۷.....	۴-۲-۱-۲- جوشکاری اصلی و ترمیمی
۶۴.....	۴-۲-۱-۳- اطمینان از نتایج جوشکاری
۶۵.....	۴-۱-۲-۳- برشکاری نمونه‌ها
۶۵.....	۴-۲-۲-۳- عملیات چکش زنی
۶۹.....	۴-۲-۳-۳- اندازه‌گیری تنش‌های پسماند به روش تقطیع
۶۹.....	۴-۳-۲-۱- کلیات روش تقطیع
۷۰.....	۴-۲-۳-۲- فرآیند اندازه‌گیری روی نمونه‌ها
۷۷.....	۴-۳-۲-۳- نتایج ثبت شده در حین برشکاری
۹۱.....	۴-۳-۳- مطالعات آزمایشگاهی برای اندازه‌گیری عمر خستگی پرچرخه (HCF)
۹۱.....	۴-۳-۱- مقدمه
۹۲.....	۴-۲-۳-۲- آزمایش کشش
۹۴.....	۴-۳-۳-۳- آماده‌سازی نمونه‌ها
۹۷.....	۴-۳-۴- انجام آزمایشات اصلی بر روی نمونه‌ها

۱۱۲.....	فصل ۵- جمع‌بندی و پیشنهادات.....
۱۱۲.....	۱-۵ جمع‌بندی
۱۱۴.....	۲-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آینده

فهرست شکل‌ها

شکل ۱-۴- نمایش شماتیک از قطعه لوله اصلی ۶۰ سانتیمتری دارای اتصال جوش در وسط لوله ۵۱
شکل ۲-۴- مقطع جوشکاری لوله شماره ۱(a) لوله شماره ۲(b) و لوله شماره ۳(c) ۵۱
شکل ۳-۴- تجهیزات جوشکاری GMAW ۵۳
شکل ۴-۴- نمایش شماتیک جوشکاری به روش GMAW ۱- جهت جابجایی ۲- لوله تماس ۳- الکترود ۴- گاز محافظ ۵- فلز جوش ذوب شده ۶- فلز جوش جامد شده ۷- قطعه کار [۱۲] ۵۴
شکل ۵-۴- تجهیزات مورد استفاده در فرآیند جوشکاری FCAW ۵۵
شکل ۶-۴- نمایش شماتیک روش جوشکاری در فرآیند FCAW ۵۵
شکل ۷-۴- نمایش شماتیک تجهیزات و روش جوشکاری در فرآیند SMAW ۵۷
شکل ۸-۴- اطلاعات مربوط به جوشکاری اولیه (اصلی) بر روی لوله شماره ۱ ۵۹
شکل ۹-۴- اطلاعات مربوط به جوشکاری اولیه (اصلی) بر روی لوله شماره ۲ ۶۰
شکل ۱۰-۴- اطلاعات مربوط به جوشکاری ترمیمی موضعی بر روی لوله شماره ۲ ۶۱
شکل ۱۱-۴- اطلاعات مربوط به جوشکاری اولیه (اصلی) بر روی لوله شماره ۳ ۶۲
شکل ۱۲-۴- اطلاعات مربوط به جوشکاری ترمیمی کامل بر روی لوله شماره ۳ ۶۳
شکل ۱۳-۴- بریدن دو سر لوله توسط اره نواری ۶۵
شکل ۱۴-۴- چکش الکتریکی مدل Metabo Khe32 ۶۶
شکل ۱۵-۴- قلم فابریک مربوط به چکش Metabo Khe32 (پایین) و قلم اصلاح شده توسط دستگاه تراش (بالا) ۶۶
شکل ۱۶-۴- عملیات چکش زنی بر روی پنجه جوش اتصال ۶۷
شکل ۱۷-۴- کدگذاری قطاعهای مورد مطالعه ۶۸
شکل ۱۸-۴- سطح صیقلی شده قطاع آزمایشی و موقعیت نصب کرنش‌سنجها ۷۲
شکل ۱۹-۴- موقعیت نصب کرنش‌سنجها بر روی قطاع آزمایشی ۷۲
شکل ۲۰-۴- شماره گذاری کرنش‌سنجها و موقعیت Cut Line 1 و Cut Line 2 بر روی قطاع آزمایشی ۷۳
شکل ۲۱-۴- پوشش ضد آب بر روی کرنش‌سنجها و سیمهای شیلدar ۷۴
شکل ۲۲-۴- آزمایش تقطیع-برشکاری Cut Line1 ۷۵
شکل ۲۳-۴- آزمایش تقطیع-برشکاری Cut Line2 ۷۵

..... ۷۶ شکل ۲۴-۴- نوار جدا شده از لوله پس از آزمایش تقطیع
..... ۷۷ شکل ۲۵-۴- تکیه گاه و نحوه مهار لوله بر روی آن
..... ۷۸ شکل ۲۶-۴- ثبت کرنشها توسط دستگاه ثیت داده ها (Data Logger) در حین فرآیند تقطیع
..... ۸۰ شکل ۲۷-۴- منحنی تاریخچه زمانی کرنشهای آزاد شده در روش تقطیع برای نوار OW
..... ۸۱ شکل ۲۸-۴- منحنی تاریخچه زمانی کرنشهای آزاد شده در روش تقطیع برای نوار OH
..... ۸۱ شکل ۲۹-۴- منحنی تاریخچه زمانی کرنشهای آزاد شده در روش تقطیع برای نوار PR
..... ۸۲ شکل ۳۰-۴- منحنی تاریخچه زمانی کرنشهای آزاد شده در روش تقطیع برای نوار PRH
..... ۸۲ شکل ۳۱-۴- منحنی تاریخچه زمانی کرنشهای آزاد شده در روش تقطیع برای نوار TR
..... ۸۳ شکل ۳۲-۴- منحنی تاریخچه زمانی کرنشهای آزاد شده در روش تقطیع برای نوار TRH
..... ۸۷ شکل ۳۳-۴- مقادیر کرنش های ثبت شده در برش اول نسبت به فاصله دستگاه برش تا خط جوش در نوار OW
..... ۸۷ شکل ۳۴-۴- مقادیر کرنش های ثبت شده در برش اول نسبت به فاصله دستگاه برش تا خط جوش در نوار PR
..... ۸۸ شکل ۳۵-۴- مقادیر کرنش های ثبت شده در برش اول نسبت به فاصله دستگاه برش تا خط جوش در نوار PRH
..... ۸۸ شکل ۳۶-۴- مقادیر کرنش های ثبت شده در برش اول نسبت به فاصله دستگاه برش تا خط جوش در نوار TR
..... ۸۹ شکل ۳۷-۴- مقادیر کرنش های ثبت شده در برش اول نسبت به فاصله دستگاه برش تا خط جوش در نوار TRH
..... ۹۲ شکل ۳۸-۴- نمونه آزمایش کشش
..... ۹۳ شکل ۳۹-۴- نحوه قرار گیری نمونه داخل گیره دستگاه
..... ۹۳ شکل ۴۰-۴- نمونه گسیخته شده در آزمون کشش
..... ۹۳ شکل ۴۱-۴- نمودار تنش-کرنش برای لوله ۸ اینچ
..... ۹۶ شکل ۴۲-۴- هندسه نمونه استخوانی
..... ۹۷ شکل ۴۳-۴- نمونه های استخوانی ساخته شده با کدهای مختلف
..... ۹۹ شکل ۴۴-۴- نمای کلی از دستگاه تست خستگی-Instron 8502
..... ۱۰۰ شکل ۴۵-۴- نمایی از نمونه با جوشکاری اصلی و دارای چکش زنی (OH1) گسیخته شده پس از آزمون خستگی با دامنه تنش (۰/۵۵Fy)
..... ۱۰۱ شکل ۴۶-۴- نمایی از نمونه با جوشکاری اصلی و دارای چکش زنی (OH2) گسیخته شده پس از آزمون خستگی با دامنه تنش (۰/۶۵Fy)

- شکل ۴-۴۷-۴- نمایی از نمونه با جوشکاری اصلی و فاقد چکشزنی (OW1) گسیخته شده پس از آزمون خستگی با دامنه تنش ۱۰۱ (۰/۵۵Fy)
- شکل ۴-۴۸-۴- نمایی از نمونه با جوشکاری اصلی و فاقد چکشزنی (OW2) گسیخته شده پس از آزمون خستگی با دامنه تنش ۱۰۲ (۰/۶۵Fy)
- شکل ۴-۴۹-۴- نمایی از نمونه با جوشکاری ترمیمی موضعی و دارای چکشزنی (PRH1) گسیخته شده پس از آزمون خستگی با دامنه تنش ۱۰۲ (۰/۵۵Fy)
- شکل ۴-۵۰-۴- نمایی از نمونه با جوشکاری ترمیمی موضعی و دارای چکشزنی (PRH2) گسیخته شده پس از آزمون خستگی با دامنه تنش ۱۰۳ (۰/۶۵Fy)
- شکل ۴-۵۱-۴- نمایی از نمونه با جوشکاری ترمیمی موضعی و فاقد چکشزنی (PR1) گسیخته شده پس از آزمون خستگی با دامنه تنش ۱۰۳ (۰/۵۵Fy)
- شکل ۴-۵۲-۴- نمایی از نمونه با جوشکاری ترمیمی موضعی و فاقد چکشزنی (PR2) گسیخته شده پس از آزمون خستگی با دامنه تنش ۱۰۴ (۰/۶۵Fy)
- شکل ۴-۵۳-۴- نمایی از نمونه با جوشکاری ترمیمی کامل و دارای چکشزنی (TRH1) گسیخته شده پس از آزمون خستگی با دامنه تنش ۱۰۴ (۰/۵۵Fy)
- شکل ۴-۵۴-۴- نمایی از نمونه با جوشکاری ترمیمی کامل و دارای چکشزنی (TRH2) گسیخته شده پس از آزمون خستگی با دامنه تنش ۱۰۵ (۰/۶۵Fy)
- شکل ۴-۵۵-۴- نمایی از نمونه با جوشکاری ترمیمی کامل و فاقد چکشزنی (TR1) گسیخته شده پس از آزمون خستگی با دامنه تنش ۱۰۵ (۰/۵۵Fy)
- شکل ۴-۵۶-۴- نمایی از نمونه با جوشکاری ترمیمی کامل و فاقد چکشزنی (TR2) گسیخته شده پس از آزمون خستگی با دامنه تنش ۱۰۶ (۰/۶۵Fy)
- شکل ۴-۵۷-۴- نمودار تنش-تکرار برای نمونه‌های دارای جوشکاری اصلی (اولیه) ۱۰۸.....
- شکل ۴-۵۸-۴- نمودار تنش-تکرار برای نمونه‌های دارای جوشکاری ترمیمی موضعی ۱۰۸.....
- شکل ۴-۵۹-۴- نمودار تنش-تکرار برای نمونه‌های دارای جوشکاری ترمیمی کامل ۱۰۹.....

فهرست جداول

جدول ۱-۳ - پارامترهای مربوط به نمودارهای S-N شکل فاقد بهسازی و بهسازی شده.....	۳۴
جدول ۲-۳ - مقادیر تنشهای پسماند در نمونههای فولادی St 52 با اتصال T شکل بدون اعمال بار خارجی در سطح ۰ $y \leq 0$	۳۵
جدول ۱-۴ - مشخصات مکانیکی لوله	۴۹
جدول ۲-۴ - مشخصات شیمیایی لوله	۴۹
جدول ۳-۴ - معرفی قطاعهای آزمایشی	۶۹
جدول ۴-۴ - مقادیر کرنش‌های ثبت شده توسط کرنش‌سنجهای (برمبنای میکرو استرین) در فرآیند تقطیع در نوار OW	۸۴
جدول ۴-۵ - مقادیر کرنش‌های ثبت شده توسط کرنش‌سنجهای (برمبنای میکرو استرین) در فرآیند تقطیع در نوار OH	۸۵
جدول ۴-۶ - مقادیر کرنش‌های ثبت شده توسط کرنش‌سنجهای (برمبنای میکرو استرین) در فرآیند تقطیع در نوار PR	۸۵
جدول ۴-۷ - مقادیر کرنش‌های ثبت شده توسط کرنش‌سنجهای (برمبنای میکرو استرین) در فرآیند تقطیع در نوار PRH	۸۵
جدول ۴-۸ - مقادیر کرنش‌های ثبت شده توسط کرنش‌سنجهای (برمبنای میکرو استرین) در فرآیند تقطیع در نوار TR	۸۶
جدول ۴-۹ - مقادیر کرنش‌های ثبت شده توسط کرنش‌سنجهای (برمبنای میکرو استرین) در فرآیند تقطیع در نوار TRH	۸۶
جدول ۱۰-۴ - تنشهای پسماند منتج از نتایج روش تقطیع (بر حسب MPa)	۹۰
جدول ۱۱-۴ - مشخصات مکانیکی لوله ۸ اینچ فولادی	۹۴
جدول ۱۲-۴ - نامگذاری نمونههای آزمون خستگی	۹۸
جدول ۱۳-۴ - مقادیر تعداد چرخه‌های خرابی به ازای دامنه تنشهای مختلف	۱۰۷

فصل ۱

مقدمه

فصل ۱ - مقدمه

۱-۱ - کلیات

کشور عزیzman ایران دارای منابع عظیم نفت و گاز است و بخش بزرگی از این منابع در داخل دریا قرار دارد، لذا انتقال نفت و گاز از دریا به کارخانه‌های فرآورش و پالایشگاهها توسط خطوط لوله زیردریایی امری مهم و حساس می‌باشد. از آنجایی که برشکاری و جوشکاری مجدد در هنگام ساخت، زمان بر و پر هزینه بوده، در هنگام بهره‌برداری باعث قطع تولید و کاهش صادرات گردیده و هزینه‌های اقتصادی و سیاسی زیادی را به خصوص در میادین مشترک به بهره‌بردار تحمیل می‌نماید. لذا عوامل یاد شده، بسیاری از مجریان و بهره‌برداران را علاقه‌مند به اجرای جوش ترمیمی می‌نماید که علیرغم مزایای اقتصادی زیاد می‌تواند دارای معایب جانبی متعددی باشد.

یکی از چالش‌های پیش روی خطوط لوله فراساحل، اطمینان از مقاومت آنها در برابر پدیده خستگی در طول عمر بهره‌برداری است. بارهای خستگی می‌توانند در حین نصب لوله از دوبه، در دهانه‌های آزاد لوله، تحت تاثیر نوسانات ناشی از گردابه، در اثر دوره‌های حرارت، فشار و ... رخ دهند. حساسیت بالای

خطوط لوله در صنایع نفت و گاز، شدت بارها و ماهیت تناوبی بارها، تبعات زیستمحیطی و اقتصادی ناشی از وقوع خرابی در آنها اهمیت نگاه ویژه به بهسازی جوش ترمیمی را مضاعف می‌سازد.

با استفاده از برخی از روش‌های کاربردی می‌توان پیدایش و رشد ترک‌های خستگی را به تأخیر انداخته و تنش‌های پسماند کششی را حذف و به تنش پسماند فشاری تبدیل نمود.

۱-۲- اهداف و روش تحقیق

در این تحقیق سعی بر این است تا تأثیر روش چکشزنی، که روشی مؤثر، برای ایجاد تنش‌های پسماند فشاری می‌باشد، در بهبود عمر خستگی و اصلاح میدان تنش‌های پسماند بر روی اتصالات جوشکاری ترمیم شده در خطوط لوله زیردریایی با روش‌های آزمایشگاهی و تجربی مورد ارزیابی قرار گیرد.

تمرکز اصلی این تحقیق در بخش آزمایشگاهی بر اندازه‌گیری تنش‌های پسماند و عمر خستگی اتصالات جوش اصلی (ترمیم نشده) و جوش ترمیم شده جزئی و کلی، عملیات چکشزنی بر روی پنجه جوش اتصالات مذکور و تأثیر آن در حذف تنش‌های پسماند کششی و ایجاد تنش‌های پسماند فشاری و در نهایت اصلاح میدان تنش‌های پسماند و بهبود عمر خستگی اتصالات می‌باشد.

۱-۳- روند ارائه مطالب

در فصل دوم، مروری کوتاه بر مفاهیم کلی مرتبط با موضوع جوشکاری ترمیمی، تنش‌های پسماند، خستگی و تاریخچه مطالعات قبلی انجام شده صورت می‌گیرد.

در فصل سوم روش چکشزنی معرفی گردیده و تاریخچه مطالعات انجام شده در این خصوص مورد بحث قرار می‌گیرد.

فصل چهارم به ارائه مطالعات آزمایشگاهی انجام شده در رابطه با اندازه‌گیری تنש‌های پسماند، نحوه طراحی و ساخت نمونه‌ها و تعیین عمر خستگی پرداخته و در نهایت نیز جمع‌بندی نتایج به دست آمده از این تحقیق و پیشنهادها جهت انجام پژوهش‌های آینده در فصل پنجم ارائه شده است.

فصل ۲

مفاهیم کلی و مرور ادبیات فنی

فصل ۲- مفاهیم کلی و مرور ادبیات فنی

۱-۲- مقدمه

به دلایل گوناگون، از مراحل ابتدایی ساخت و در طول بهره‌برداری، سازه‌های فولادی با اتصالات جوشی نیازمند جوشکاری ترمیمی هستند. علت این ترمیم‌ها، بعضًا وجود خطا یا تغییرات در طراحی و اجرا یا جوشکاری نامناسب اتصالات به هنگام ساخت سازه می‌باشند. همچنین با توجه به شرایط محیطی، موقعیت استقرار سازه، وجود خوردگی در اجزای آنها، بعضًا امری اجتناب‌پذیر است. برخوردها و آسیب‌های تصادفی به هنگام نصب و بهره‌برداری که به بروز صدمات در اعضا منجر می‌شوند نیز یکی دیگر از انواع نقایص به وجود آمده در سازه‌های فولادی می‌باشد.

خطوط لوله زیردریایی که عموماً برای انتقال نفت و گاز از میادین دریایی به کارخانه‌های فرآورش نفت و یا پایانه‌های صادرات نفت، طراحی و اجرا می‌گردند، همواره مورد توجه بهره‌برداران و کارفرمایان بوده‌اند. هرگونه آسیب‌دیدگی در این خطوط منجر به توقف و یا کاهش تولید و یا صادرات خصوصاً از میادین مشترک گردیده و خسارات سنگینی به لحاظ اقتصادی و سیاسی به کشور تحمیل می‌نماید. از این‌رو بسیاری

از بهره‌برداران و کارفرمایان علاوه بر اینکه از طراحان و مجریان نهایت دقت در طراحی و اجرا را مطالبه می‌نمایند، علاقه مند به ادامه بهره‌گیری از خطوط لوله مذکور پس از اتمام عمر طراحی آنها نیز می‌باشد.

لذا جوشکاری ترمیمی به عنوان یکی از راههای متداول رفع نقایص و ارتقاء عملکرد اتصال می‌باشد. ترمیم‌ها می‌توانند از پرکردن حفرات کم عمق موضعی با جوش تا جوش‌هایی عمیق در طول بخش‌های قابل توجهی از عضو متغیر باشد. مشکل مورد نظر می‌تواند در مرحله ساخت اولیه ایجاد شده باشد. (شکستگی‌های ناشی از سرد و گرم شدن، تخلخل و...)، در طول بهره‌برداری بعدی (پوسیدگی، آسیب‌دیدگی، خوردگی در اثر تنفس و غیره) رخ داده باشد و یا حضور عوامل آسیب زا در محیط بهره‌برداری آن را ایجاد کرده باشد.

گزارش‌هایی مبنی بر اینکه جوش‌های ترمیمی موجب بروز خرابی‌های خطرناک در سازه‌های دارای اهمیت شده‌اند، ارائه شده است. هم اکنون در کشور ما در سازه‌های صنعتی و یا سازه‌های خاص که به نحوی نیازمند انجام جوشکاری ترمیمی می‌گردد، عموماً آثار نامطلوب این جوشکاری نادیده گرفته می‌شود. علاوه بر این کنترل کیفیت ناکافی نیز موارد استفاده از جوش ترمیمی را افزایش می‌دهد و این امر اهمیت مسأله را افزایش می‌دهد.

یک گرایش عمومی برای فولادهای با مقاومت بالا در لوله‌های فراساحل، خصوصاً در آب‌های عمیق، با هدف کاستن از وزن کلی آنها و افزایش استحکام در برابر بارهای وارد وجود دارد. با استفاده از این فلزات جداره لوله‌ها نسبتاً نازک‌تر خواهد شد، لیکن استفاده از مقاطع نازک‌تر حساسیت آنها را به ناراستی‌های هندسی و تنش‌های پسماند ناشی از جوشکاری و جوش ترمیمی افزایش خواهد داد. همچنین فولادهای با مقاومت بالا به ترک خوردگی، سخت شدگی و تنش‌های حرارتی حاصل از جوشکاری حساس‌تر می‌باشند [1].